

一九七〇年机械产品目录

补 充 本

第七册

工 程 机 械

第一机械工业部

1971年

前 言

在党的“九大”团结、胜利路线的指引下，我国机械工业战线广大革命职工认真贯彻落实“抓革命，促生产，促工作，促战备”的伟大战略方针，深入开展“工业学大庆”的群众运动，机械工业战线的革命和生产形势一片大好，生产水平在不断提高，产品品种和规格在不断的增加和扩大。

为了及时和比较全面的反映我国机械工业的生产面貌，并使计划部门、生产管理部门、设计部门、基本建设单位等使用部门对我国机电产品能有较完整的了解，适应供需双方衔接订货的需要，我们在一九七〇年机械产品目录的基础上，选编了一九七〇年机械产品目录的修订补充本。

本修订补充本共分廿五册，除第十册及第十六册工业仪表部分、第十三册重新编制外，其余各册均系一九七〇年机械产品目录的修订补充。用户在使用时，请与相应册数的一九七〇年机械产品目录对照查阅。

由于汇编时间仓促，汇编内容上存在的错误、遗漏及不当之处，请直接与一机部技术情报所联系，以便今后改进。

第一机械工业部

一九七一年十月

目 录

修订部分

一、挖掘机械	2
二、工程用起重机械	4
三、铲土运输机械	5
四、压实机械	6
五、打桩机械	7
六、钢筋混凝土机械	8
七、路面机械	11
八、风动工具	12

补充部分

一、挖掘机械	16
挖掘机械	16
挖沟机	18

二、工程用起重机械	20
汽车起重机	20
轮胎起重机	22
抓斗起重机	22
三、铲土运输机械	24
推土机	24
铲运推土机	24
装载机	26
四、压实机械	28
蛙式夯土机	28
五、打桩机械	28
筒式柴油桩锤	28
六、钢筋混凝土机械	30
混凝土搅拌机	30
混凝土拌合机	30
泥浆搅拌机	30
混凝土喷射机	32
插入式振动器	32
千斤顶	34

钢筋拉伸机	34
七、路面机械	36
扫雪机	36
八、风动工具	36
导轨式凿岩机	36
气腿、手持、柱架、伸缩式凿岩机	38
冲击式电动凿岩机	38
液压凿岩台车	40
隧道式凿岩台车	40
凿岩机支架	40
气剪刀	42
镐铲	42

修 订 部 分

一、挖掘机

页次	名 称	型 号	修 订 内 容
2	单斗万能挖掘机	W-301	停产。
2	全液压挖掘机	W2-40	停产。
2	全液压挖掘机	W2-100	生产厂增加扬州冶金建筑机械修造厂。型号为YW-1。
2	单斗万能挖掘机	东风W3-06	停产。
2	单斗万能挖掘机	W-1001	生产厂增加江西铸锻厂。
4	挖掘机	W1-100 A	抚顺挖掘机厂的型号改为W1-1001 A、W1-1002 A。
4	单斗挖掘机	W-4	生产厂增加上海建筑机械厂。
4	单斗挖掘机	WK-4	生产厂增加长江挖掘机厂。
4	单斗挖掘机	WP-4	生产厂增加北京第二通用机械厂。
4	单斗挖掘机	WK-8	取消。
6	纵向链式多斗挖沟机	T-1	淘汰产品。
6	横向多斗挖掘机	LW1-75	淘汰产品。

页次	名 称	型 号	修 订 内 容
6	横向多斗挖掘机	751	淘汰产品。
6	斗轮挖沟机	HW2-200	停产，请参考补充部分。型号东方红-150，东方红-200。
6	链齿式电缆敷设挖沟机	W741	停产。
8	轮斗式挖沟机	长征-150	技术数据见补充部分。型号为：东方红-150。
8	轮斗式挖沟机	东方红	技术数据见补充部分。型号为：东方红-200。
8	犁式电缆敷设机	DL120	为试制产品。最大敷设深度应改为电缆敷设深度800，1000，1200。敷设电缆最小曲率半径改为：敷设电缆最小曲率半径不大于：1200。
10	蟹斗挖土机	A12-201	扬州冶金建筑机械修造厂停产。

二、工程用起重机械

页次	名 称	型 号	修 订 内 容
18	汽车起重机	Q-51	张家口矿山机械厂未投产取消； 增添：河南驻马店机床厂。
18	轮胎起重机	Q-151	停产。
18	轮胎起重机	QL3-25	停产。
20	塔式起重机	红旗 I-16	广东建筑机械厂停产。
20	“	TQ2-6	起重臂长应改为19.7；自重24，总重43。
20	“	24吨·米	停产。
22	2吨塔吊		停产。
22	6吨塔吊		停产。

三、铲土运输机械

页次	名 称	型 号	修 订 内 容
26	液压推松土机	DY2-100	移动速度：前进为2.36~10.13，后退2.75~7.61。 最大牵引力为9000。
28	铲运机	C4-3A	宣化工程机械厂停产。
28	拖式铲运机	C3-6	厦门工程机械厂停产。
30	装载机	Z4-4	停产。
32	除根机	Z1, -100	动力应改为红旗-100型拖拉机。功率100马力。

四、压实机械

页次	名 称	型 号	修 订 内 容
36	内燃夯土机	NH3-60	增添：宝鸡渭滨机械配件厂。
36	蛙式夯土机	YH-I	停产。
36	蛙式夯土机	YH-II	停产。
38	静作用压路机	Y2-10/12	上海工程机械厂停产。增添：浦沅工程机械厂。
38	静作用压路机	Y2-12/15	上海工程机械厂生产的型号改为：T21-10/12。
40	振动压路机	ZY1-4.5	型号应改为YZ-45。

五、打桩机械

页次	名 称	型 号	修 订 内 容
44	打桩机	D ₁ -145	浦沅工程机械厂停产。
44	振动沉桩机		停产。
44	振动打拔桩机	B 1 A-2×30	浦沅工程机械厂停产。
46	筒式柴油桩锤	D ₂ -25~D ₂ -6	上海工程机械厂停产。
46	多能打桩架	D1 ₂	浦沅工程机械厂生产的：适用的桩锤增加D ₂ -6，行走速度改为4.8，配套动力为：JZ41-8，JZ11-6，JO ₂ -32-6，XWD5.5-5-1/29，XLED2.2-74-1/385。

六、钢筋混凝土机械

页次	名 称	型 号	修 订 内 容
50	混凝土搅拌机	C120-1	生产厂增加：广州市建筑机械厂，福建建筑机械修造厂，湖北省基建局机械修配厂，原南宁市机械修配厂改为南宁第二机床厂。
50	混凝土搅拌机	C145-2	型号改为C145-3，生产厂改为本溪重型机厂。
50	混凝土搅拌机	C145-3	生产厂增加：焦作市建工机械厂，江西建筑机械修造厂，黑龙江鸡西市试验厂，成都机器厂。
50	混凝土搅拌机	C145-4	生产厂增加：江西建筑机械修造厂，成都机器厂。
52	涡浆式强制搅拌机	J 41	生产厂增加：韶关挖掘机厂，型号为J 41-475。
52	翻斗式砂浆搅拌机	SF-661	济南市建筑机械厂转新太县机械厂生产。
52	200升灰浆搅拌机	翻斗式	生产厂增加广州市建筑机械厂。
52	325升灰浆搅拌机	TJ1	广东阳春机械厂停产。齐齐哈尔汽车厂转富拉尔基矿山机械厂生产。湛江专区茂名机械修配厂改为茂名矿山机械厂。

页次	名 称	型 号	修 订 内 容
54	灰浆泵	HB6-3	济南风动机机械厂转济南内燃机厂生产。
54	灰浆泵 ₅₀	HB8-3	停产。
54	灰浆泵	HP-013	停产。
54	水泥喷枪		停产。
58	插入式振动器	HZ6-30 (偏心式高频)	型号改为G30, 振动力为190。
58	插入式振动器	HZ6-50 (偏心式高频)	型号改为G50, 振动力为290。
58	插入式振动器	HZ5-50	停产。
60	插入式振动器	HZ6-50	生产厂增加宝鸡渭滨机械配件厂, 型式为行星滚锥式高频。
60	插入式振动器	HZ6-70	振动力为650, 从71年9月起上海振动器厂已停止生产主机, 配件尚继续生产。
60	插入式振动器	GHZ6-70	型号应改为G-70。
60	插入式振动器	HZ-50	生产厂增加: 江苏泰州电机厂, 福建建筑机械修造厂。 上海华东建筑机械厂型号改为HZ-50A。

页次	名 称	型 号	修 订 内 容
60	插入式振动器	HZ6-75	停产。
60	"	HZ6-50	生产厂增加芜湖东方红电机厂。
60	"	B-75	停产。
60	"	75	停产。
60	"	CFZ-7	已淘汰。
60	"	φ 150	已淘汰。
62	外部振动器	B-05	停产。
62	"	B-11	上海华东建筑机械厂停产。
62	"	B-11	生产厂增加芜湖东方红电机厂，福建建筑机械修造厂。
62	"	B-15	佛山振动器厂生产的技术规格应为：振动力：480， 振动频率2860，振幅2，配套动力：JO ₂ 092-2。 重量28。外形尺寸：410×210×240。
62	"	HZ2-10	转洛阳锻压农业电机厂生产。

页次	名 称	型 号	修 订 内 容
62	外部振动器	B-22	振动频率应改为2800, 振幅为3.5, 配套动力JO ₂
64	钢筋预应力拉伸机	57M7	转旅大西岗区金属机械厂。
66	千斤顶	YC-60	柳州工程机械厂转柳州市建筑机械厂生产。四平钢筋拉伸机厂生产的改型YC-60S详见补充部分。
66	冷轧规律变形钢筋轧机		上海重型机器厂无图, 并已转出。
68	钢筋弯曲机	WJ40-1	生产厂增加重庆印刷机械厂。

七、路面机械

页次	名 称	型 号	修 订 内 容
78	犁式扫雪机	S ₂ -28	技术数据重新修订, 见补充部分。

八、风动工具

页次	名 称	型 号	修 订 内 容	备 注
82	反帝修凿岩机	7655	此机为气腿式凿岩机（性能见补充部分）	
84	气腿凿岩机	YT25	沈阳风动工具厂停产，转桂林风动工具厂。	试制过没生产
84	吸尘气腿凿岩机	YT25X	沈阳风动工具厂。	试制过没生产
84	气腿凿岩机	YT18	沈阳风动工具厂。	试制过没生产
84	手持凿岩机	Y 3	沈阳风动工具厂。	试制过没生产
84	柱架凿岩机	01-38	沈阳风动工具厂已停产。	
84	凿岩机	01-30	沈阳风动工具厂已停产，增加四川锦江机床厂。	
84	气腿凿岩机	造反 I 型	增加河南省军区五七干校风动机械厂。	
84	伸缩式凿岩机	01-45	沈阳风动工具厂已停产。	
90	凿岩台车	CZ301	燎原风动工具厂生产。	
94	凿岩机支架	FT140	沈阳风动工具厂已停产，增加桂林风动工具厂。	
96	铆钉机	MQ4	型号改为MQ4A。	