



周志云 编

# 罐头生产基本知识

轻工业出版社

# 罐头生产基本知識

周志云編  
郭成易校

輕工业出版社

1960年·北京

## 內容介紹

解放以来，我国罐头工业发展迅速，越来越多的人参加了这方面的工作。罐头，可以大量出口换取外汇，也可内銷以滿足人民对副食品日益增長的需要，因此必须在大跃进的基础上繼續发展。为了向从事罐头生产的干部及关心罐头工业的广大讀者提供罐头生产的基本知識，特編輯出版了这本書。

这本书首先闡述了我国罐头工业的发展情况及其对国民经济的作用和发展的优越条件；然后就罐头生产的一系列基本問題，如它的基本工藝過程和原理、罐藏設備、罐藏容器、生产檢驗、产品包裝和貯藏、以及工业衛生和安全技术等，都作了系統而明晰的介紹，并列舉了有关技术經濟数据。最后还简要地叙述了罐頭原料的综合利用問題。

### 罐头生产基本知識

周志云 編 郭成勛 校

\*

輕工业出版社出版

(北京市广安門內南廠路)

北京市書刊出版業營業許可證出字第009号

輕工业出版社印刷厂印刷

新华書店科技发行所发行

各地新华書店經銷

\*

787×1092毫米 1/32·3 16 - 四開 · 75,000字  
32

1960年3月第1版

1960年3月北京第1次印刷

印數：1—4,000 定價：(10)0.50元

統一書號：15042·980

# 目 录

第一章 緒論	4
第一节 罐头工业的发展經過	4
第二节 我国的罐头工业	5
第三节 罐头生产在我国国民经济中的作用 和发展罐头工业的优越条件	7
第二章 罐藏的容器	9
第一节 馬口鐵罐	9
第二节 玻璃容器	20
第三章 罐头生产的基本工艺过程及其原理	24
第一节 原料的采购和处理	24
第二节 洗罐和裝罐	32
第三节 預封与排气	36
第四节 封罐	37
第五节 杀菌与冷却	42
第四章 各类罐头的生产工艺	54
第一节 肉类、家禽罐头的生产工艺	54
第二节 水产品罐头的生产工艺	67
第三节 蔬菜、水果罐头的生产工艺	73
第五章 罐头的檢驗、包装和貯藏	84
第一节 罐头的檢驗	84
第二节 罐头的包装和貯藏	89
第六章 罐头工业的生产卫生、工业卫生和安全技术	93
第一节 罐头工业的生产卫生	93
第二节 罐头工厂的工业卫生	98
第三节 罐头生产中的安全技术	105
第七章 罐藏原料的綜合利用問題	107

# 第一章 緒論

## 第一节 罐头工业的发展經過

在18世紀末，歐洲的航海事業有了進一步的發展，迫切需要新鮮的蔬菜和水果，而原有的鹽藏、干制食品的方法已經不能適應長途供應的需要，這種新的形勢對食品的保藏方法提出了新的要求。法國人尼古拉斯·阿培爾從1795年開始研究用密封容器貯藏食品，1804年獲得成功，1810年他發表了罐藏方法，次年出版了他著的“動物性和植物性食品保藏數年的方法”一書。阿培爾的方法也很簡單，只要把預先加熱的食品放在玻璃瓶里，用軟木塞輕輕塞住瓶口，在沸水中加熱30~60分鐘後取出，將軟木塞塞緊，就可以長久保藏。實際上早在1765年斯巴蘭薩尼已經用實驗證明密封加熱保藏食品的可能性，但是當時沒有得到應有的重視。在此同時，俄國伐西里·納查洛維奇·卡拉金教授（1773~1842年）也根據自己的實驗，提出在密封的容器里把食品加熱以後就可以久貯不壞。

雖然那時候食品罐藏的方法很快地流傳到歐洲各國，並已大量生產玻璃罐頭食品，但是人們對於罐藏食品的原理還沒有徹底明了。例如阿培爾就這樣解釋：玻璃瓶中的食品在沸水中加熱後，作為腐敗原因的空氣已被排除，即使有部分空氣存在，也被食品吸收而生成新的化合物，失去腐敗作用，同時由於瓶口已經密封，阻止了外面空氣的侵入，因此不會再引起食品腐敗。直到1862年，法國科學家巴斯德闡明

了食品腐敗是由于微生物作用之后，密封加热的原理才找到了科学的理論根据。

1829年英国人彼得·藜朗特用馬口鐵罐代替玻璃罐，以后馬口鐵罐的制造經過不断改进，逐渐由手工业生产发展为机械化生产。1930年发明自动制罐机后，馬口鐵罐的生产又前进了一大步。同时，在实罐方面也广泛地使用了机器，象空罐洗涤、原料处理、調制、装罐、加汁、排气、密封、杀菌等工序都已經机械化。近二十年来，更由于应用了微生物学、化学、物理学等各种科学的先进成就，罐头生产的技术有了迅速的提高，已发展成为现代化的一个工业部門。

目前，全世界罐头的年产量約为1200万吨，苏联、美国、英国都是主要的生产罐头的国家。

## 第二节 我国的罐头工业

远在3000年以前，我国劳动人民已經使用陶瓷容器封藏食品，这在周礼和齐民要求上早有記載。在大业拾遺一書中也提到：“以新瓷瓶未經水者盛之，封泥头勿令风入，經五六十日不异新者”，这种装罐密封保藏食品的方法比阿培尔要早得多，可以称得上是罐头的祖先了。但是劳动人民在生产实践中积累起来的这些宝贵經驗却得不到当时統治阶级的重視，因此沒有能进一步研究提高。

罐头食品作为工业規模的生产，在我国还不到六十年。1906年上海泰丰公司开始設厂生产，以后这项新兴的食品工业引起了国内民族資本家的注意，沿海各省都紛紛開設了罐头食品厂，繁荣一时，到抗日战争前，全国各地共有大小罐头食品厂数十家。1937年抗日战争爆发，沿海各大城市先后淪陷，在日伪的双重压迫和剥削之下，我国的罐头工业遭到

极大的摧殘，國內外市場几乎完全喪失，各廠大都停工，十分衰落。1945年抗日戰爭勝利後，反動政府又與美帝國主義勾結，美國的剩餘物資和罐頭商品大肆傾銷，泛濫市場，除了少數規模較大的工廠能勉強維持少量生產外，大部分罐頭工廠被迫停閉，使我國的罐頭工業到了奄奄一息的地步。

解放十年來，在黨和人民政府的正確領導下，我國的罐頭工業取得了輝煌的成就。首先是接管了反動政府經營的罐頭食品廠，進行了整頓和恢復工作，扶持和安排了私營工廠的生產。特別是在1955年下半年社會主義改造高潮中迅速實行了全行業公私合營，基本上消滅了資本主義所有制，進一步解放了生產力。歷年來又對一些原有的工廠進行了技術改造，加以擴建或改建，增添生產設備，並新建了不少較大的罐頭食品廠，如海口、萬寧、福州、廣州、南昌等廠，特別是在1958年社會主義建設全面大躍進中，在各原料基地新建大小工廠和車間200多個，使我國罐頭工業的生產能力迅速增長，如以1949年罐頭產量為100%，1959年計劃產量即為1300%。從1953年以來，罐頭已成為我國外銷食品中的主要產品之一，1958年出口的罐頭品種達到100多種，銷往五六十個國家和港澳地區，已享有很高的聲譽，換取了大量外匯，有力地支援了國家的社會主義建設。從1958年到現在，在群眾性的技術革命方面也取得了很大成就，象改進工藝操作和改善勞動組織，廣泛開展原料的綜合利用，採用竹、木、水泥代替金屬製造生產設備等都有著突出的成績，這對於高產、優質、低耗、安全生產、提高勞動生產率和降低成本都起了很大作用。此外，各有關科學研究機關和各專業院校都做了不少有關罐頭生產的研究工作；歷年來中央和各地區都召開了多次的罐頭工業會議，交流生產技術和管理工作的經驗，貫

澈党和政府的各項方針政策，解决当时存在的問題等等，大大地推动了罐头生产的发展。

### 第三节 罐头生产在我国国民经济中的作用和发展罐头工业的优越条件

罐头生产是食品工业的一个组成部分，在社会主义制度下它在国民经济建設中主要有这两种作用。第一，由于罐头产品具有保藏期长、运输和携带方便、食用簡便的优点，从而可以打破产品的季节性和地区的限制，滿足异地的需要，这对于調剂副食品供应和促进农业生产的发展都有极大作用。随着人民公社的巩固和发展，工农业生产的突飞猛进，城乡劳动人民的生活水平不断提高，势必要求大量适合需要的副食品，为了更好地滿足我国人民不断增长的物质生活需要，今后作为大众化食品出現的罐头食品應該發揮它的巨大作用。第二，罐头工业有投資少、建設易、收效快的优点，罐头产品又是我国銷售最广的出口产品之一，对于开展国际貿易、换取外汇、加速我国社会主义建設起着重要作用。把农产品和畜产品制成罐头出口换取外汇，再购入国家所需要的建設物資是非常合算的，例如一座規模1万吨的果蔬罐头厂，如果年产罐头8000吨，那末出口后换取的不銹鋼板折合國內市价計算，只需一个半月就能收回全部投資。此外，出口罐头也比出口食品原料收益大，可見尽量爭取扩大罐头出口实在是很必要的。

我們偉大的祖国領土辽闊，东南沿海和南部地区处于亚热带，最北部接近寒带，而绝大部分处于溫带，各种作物都适于在我国生长。我国还有广大的草原和天然林区，以及遍布各地的江河湖沼和数以千計的沿海岛屿，这一切构成了我

国农业、畜牧业、林业和水产业长足发展的丰富资源，同时这也是大量发展我国罐头工业的物质基础。这里把这些优越的条件简单地介绍一下：

第一，我国北部盛产苹果、梨、葡萄、柿等，中部盛产桃、李、枇杷、杨梅等，南部盛产柑桔、香蕉、菠萝、荔枝、龙眼等果品，而且有很多适宜罐藏的优良品种。解放以来各种水果的产量都有不同程度的增长，但目前利用来加工罐头的只占很小的一部分，还有很大的潜力。今后随着绿化荒山、荒地和大力发展山区经济，果树面积将迅速增长。

第二，我国农畜饲养事业非常发达，有丰富的肉食品资源。养猪是我国农村最普遍的副业，饲养数量占世界第一。而且优良猪种很多，象新金猪、定县猪、垛山猪等都是有名的良种。我国的家禽产量很大、品种优良，象北京白鴨在国内外负有盛名，其它象高邮鴨、麻鴨、狼山鷄、浦东鷄、肖山鸡、狮头鹅都是优良的肉用或肉卵兼用的品种，自从1959年大力发展副食品生产以来，家禽的数量有了急剧的增长。此外，牛羊等家畜饲养数量也都很大，它们也是肉食品的一个重要来源。

第三，我国有很多鱼类，如鮰、鳗、鳓、鲳、鲤、青鱼等很适合于罐藏，其它如虾、蟹、贝、藻类也都是罐头的良好原料。

第四，我国的蔬菜品种繁多，产量极大，南方各省四季皆产蔬菜。番茄、青豆、四季豆、黄瓜、花菜等都有很多适宜罐藏的品种，至于其它罐头用的配料（土豆、胡萝卜、绿叶蔬菜、香辛作物）产量也很大，对于发展蔬菜罐头的生产，条件十分优越。

从上面所谈的看来，为了适应工农业生产大跃进、人民生活水平不断提高和出口增长的需要，罐头生产应该采取积

极发展的方針，以求充分利用資源，迅速地增产食品。我国罐头工业的原有基础非常薄弱，解放后在党和人民政府的正确领导下才获得了显著的发展，但是目前产量还滿足不了国外市場上的需求，而且隨着內銷的不断扩大，國內市場的需要量也在逐年增加，可見我国的罐头工业是有着无限广闊的发展前途的。

## 第二章 罐藏的容器

罐头食品所使用的容器种类很多，按照容器材料的性质大致可分为金属容器和非金属容器两大类。金属容器以馬口铁罐为主，它有重量輕（約為玻璃罐的 $1/4\sim1/5$ ），不易破碎，导热性良好，生产、运输方便的优点，所以是目前罐头工业上使用最广的一种容器。鋁质罐适用于罐藏魚貝介类容易变黑的食品，但由于生产制造不便，还没有广泛使用。非金属容器以玻璃罐为主，在罐头工业上应用也很普遍，特別是果蔬类罐头大部分采用玻璃罐。近几年来，国外对于塑料罐的应用也进行了不少研究，但由于某些問題（如高溫杀菌的稳定性、毒性等）还没有得到完滿解决，还很少采用。蜡紙罐质輕而脆，不耐压搣，也难以保証密封性，而且由于它本身不能經受加热杀菌，故只可以盛装半固体状且不需加热杀菌即可保藏的酱状食品（如果酱、果糕和果冻等），目前应用还不广。

### 第一节 馬口铁罐

馬口铁罐按照制造方法可以分为三种：




圖1 馬口鐵空罐

1. 罐蓋； 2. 罐身； 3. 罐底；  
4. 縱向接縫； 5. 卷邊接縫。

1. 焊錫罐 罐身和罐蓋(底)的接縫都用錫來封焊，有內嵌罐、外嵌罐、小蓋罐等多種，目前已經不採用。


2. 双重卷邊罐 罐身的縱向搭扣接縫仍須加用 焊錫封焊以保証密封性，罐底的罐蓋(底)用封罐機卷邊密封，目前各廠所用的馬口鐵罐都屬於這一種(見圖1)。

3. 冲压罐 罐身用整塊馬口鐵壓制而成，罐型扁平，沒有縱向接縫，封蓋和双重卷邊罐一樣。這種空罐目前我國使用不多。

### 一、双重卷邊罐的制造

罐頭工廠所用的空罐大致有兩個來源，一種是由本廠空罐車間製造的；另一種是由其他的專業空罐工廠製造供應的。就國內情況來說，前者居極大多數。目前我國的空罐製造，除了旅大、汕頭和廈門等罐頭廠以外，大都還是半機械化生產。

製造双重卷邊罐的一般工藝流程如下：



#### (一) 罐身制造

1. 选馬口铁 目前各厂大都使用苏联馬口铁皮，馬口

鐵皮依照它的表面形狀和鍍錫厚度共分“AA”、“A”、“B”、“C”4級，製造罐頭容器應以“AA”級和“A”級為宜。有時也使用一部分英、法、日本等國家製造的馬口鐵。每張馬口鐵皮的面積是713厘米×512厘米，罐頭工業所用馬口鐵皮的厚度在0.21~0.33毫米之間，每張重量為700~850克。馬口鐵皮表面應塗錫均勻帶有光澤，不能有裂紋、裂縫、裂口、機械擦傷（即俗稱鷄爪印）、浮錫、夾層、黑點和銹斑等毛病，可以容許有少量積錫、輕微斑點、凹凸、有小部分缺乏光澤、以及裁切稍有不正等缺點。蘇聯馬口鐵每箱112張或56張（單層裝）。馬口鐵主要是根據重量、厚度和有無缺點來選擇的，全凭工作經驗，一般是用手提住馬口鐵皮一角振動，由所發出的聲音來分別輕重厚薄。凡每張超過1公斤以上的不適合罐頭工業使用，應剔出另作處理。適用的馬口鐵皮也依重量厚度分類貯存和使用，較厚的可沖制罐蓋（底），較薄的適宜做罐身，以便利翻邊封罐。馬口鐵皮表面經過檢看後，對較小的缺點（砂眼、凹痕、小的傷痕、斑點、堆錫等）用紅芯蠟筆勾出，如果不影響空罐製造仍可應用，對於銹迹、邊緣裂口、厚薄不勻、夾層、卷角等毛病要根據嚴重程度決定，如果不能使用就應剔出。

2. 罐身鐵皮的切制 將選好的馬口鐵皮依照一定的罐型和規格分別切制成符合規定尺寸的長方形鐵皮，以供製造罐身。罐身的尺寸和切制方法，以前沒有統一規定，罐型編號繁雜，各廠都有自己的一套“落料”方法，茲舉兩例如圖2。

馬口鐵皮的切制方法，應該力求經濟合理。馬口鐵皮的利用系数  $\eta = \frac{L \times h \times n}{(2L + 2Z_1) \left( \frac{n}{2} h + 2Z_2 \right)} \times 100\%$ , 式中n為




圖2 罐身切制的圖解(左)1000克罐, (右)500克罐

每張馬口鐵皮的切制塊數;  $\eta$ 一般為90~98%。裁料的利用系数对制罐的成本关系很大,应尽量使其經濟合理,也就是說应尽量使 $\eta$ 值接近于100%。

切制鐵皮的切片机种类很多。自動的切片机完全自動操作,生产率为2~3万件/小时;目前生产上普遍应用的是半自動切片机和脚踏切片机(图3),后者的生产率为150~180件/小时\*。脚踏切片机在操作前,先按照罐身的尺寸校




圖3 脚踏切片机的工作部分

1.上刀口; 2.下刀口; 3.延长拖板; 4.缓挡板; 5.横挡板。

\*目前所用的空罐机械大都手工操作,因此机器的生产率不但决定于它本身的特性,还和工人操作的熟练程度有关。

正橫挡板与下刀口的距离，同时使縱挡板与下刀口互成直角，并用螺栓固定在工作台上；校正时可用旧报纸或废铁皮试切。切割铁片时，先切去锡边，再根据切割图解分切成各个罐身。在操作过程中千万不要让手指接近刀口，以免发生危险。刀口应该经常擦油，防止刀口过热和发毛；刀口发毛后要及时用油石磨光，否则罐身的切口不平滑。

**3. 铁皮切角** 是将罐身铁皮一端的两角切去，而在另一端切割两个锐角或缺刻，使罐身钩合后两端铁皮不致重叠，便于翻边和封罐。目前一般工厂里使用的切角机也需要用手工操作，生产率为2000~2200件/小时；罐身铁皮切角的形式如图4所示。




圖4 罐身鐵皮切角的形式




圖5 成圓机的工作原理圖

**4. 罐身边缘的压制（摺边）** 罐身铁皮经过切角后，用摺边机将铁皮一端边缘向上压成钩状、另一端向下压成钩状（沿图4的虚线），使两端可以互相钩合。目前一般工厂里所用摺边机的生产率为2000件/小时左右。

**5. 罐身成圆** 用成圆机将罐身铁皮卷成圆筒（罐筒）。成圆机是由三个圆轴组成的，它们的相对位置如图5。将罐身铁皮插入迴转中的1、2两轴之间，罐身铁皮便从1、3

两軸間轉出而成为圓筒形，并被挡板挡下。操作前要事先校正三軸間的距离，工作中也要注意安全；常用电动成圓机的生产率为3000件/小时左右。

**6. 罐身边扣的压平** 将罐身铁皮两端的摺边部分互相鉤合，使用压平机将边鉤压平，以形成罐身上的縫縫。縫的凸出部分在罐筒内部，而罐外的縫縫則呈平滑状态(如图6)。压平机有機动的，也有脚踏的，构造十分简单，它的生产率一般为1200~1400 件/小时。



圖6 縫縫的橫斷面




圖7 翻邊的尺寸

**7. 接縫焊錫** 它的目的是使接縫更为坚固和不漏气。焊錫可分机焊和手工焊錫两种；机焊是用焊錫机来进行的，焊錫质量高，生产的連續性强。手工焊錫又分火焰鐵和电烙鐵两种，前者在生产时要准备烙鐵、火炉，劳动条件不好，劳动强度又大，目前各厂已很少采用了，而大多代以电烙鐵。用电烙鐵操作时，既卫生、又安全，焊接的质量也很高。500 克空罐的焊錫用量約为0.3公斤/千罐。

**3. 罐身兩端翻邊** 罐身焊錫后，用翻邊机将两端的边缘翻出，以便能与盖底密合而封罐时形成蓋縫。罐身翻邊部分的尺寸随所用机械的种类而不同，苏联12GB—30自动制罐

机的翻边尺寸如图7。国内各厂所用的翻边机有冲击式、閘刀式等几种，翻边的宽度一般为3.2毫米左右。冲击式翻边机的生产率为3000件/小时。

## (二) 罐盖制造

1. 罐盖铁皮的切割 根据罐盖(底)的尺寸将馬口铁皮切割成适当大小。罐盖的排列有两种方式，一种直排，一种交叉排；后者对铁皮使用波形切法，用料比较经济。

2. 冲盖 将切割好的铁皮在冲床上冲出罐盖(底)，同时由于冲头和盖模的冲压作用，形成了罐盖上的膨胀圈。膨胀圈的作用是为了使密封后的罐头在加热杀菌时两端易于胀出，冷却时再行缩回，不致使罐身胀破(俗称爆节)。冲盖前要先检查冲头和盖模的位置和两者之间的吻合情况，并进行校正(用报纸试冲)；在冲盖操作过程中工人必须特别注意安全。

3. 罐盖卷边 罐盖冲好后从冲床上滑到机后的卷边槽中，由于卷边器中闸圈盘顺着罐盖进入的方向转动，迫使罐盖向前转进，罐盖边缘随着槽的宽度变窄而被向内压成一定角度的盖钩，最后自动叠积在杆架中间。这种卷边器在国内已有很多工厂(如天津罐头食品厂)采用，罐盖钩的厚度约为1.8~2.03毫米，卷边的形状如图9所示。



圖8 冲模与罐盖的关系

圖9 罐盖卷边的形状

**4. 填衬胶** 罐盖卷边后，須在蓋鈎內噴注液体橡胶，以便烘干后形成胶膜，保持罐盖的密封。填衬胶是用涂胶机进行的，操作基本上可以自动化。衬胶的种类有水氨胶剂、苯液橡胶等多种，它們的共同要求是：耐热、耐酸和耐油，和能保证罐头的密封性；同时还要求胶质本身无毒和沒有不良气味；不溶于食品，和快干等等。为了便于肉眼检视涂胶是否合格，在胶液中一般另行掺入少許染料，使胶液呈淡紅色。使用胶液时应注意随时将胶罐盖盖严，以免溶剂蒸发，增加胶液的浓度，致使用时发生粘稠难用，堵塞喷嘴和喷量过多过厚等毛病。

**5. 烘衬胶** 罐盖填衬胶后即自动送入涂胶机的烘干部分，在 $75\sim80^{\circ}\text{C}$ 烘烤15~20分钟，将衬胶烘干。胶液干燥后形成的胶膜状态請參閱图10。




圖10 罐蓋上的胶膜

以上所述系指使用液体橡胶的情况。另外，还有使用固体胶圈的，系将罐盖边鈎中用人工套以胶圈，然后在烫橡皮机中压烘一下，使成为所需要的形式。使用固体胶圈耗用橡胶較多，不易机械化自动化，产量也較低。

采用固体胶圈时，罐盖的生产工艺流程如下：

罐蓋鐵皮的切割→冲蓋→烫橡皮→扦橡皮→罐蓋卷邊。

烫橡皮使用烫橡皮机进行，熟練工人的劳动生产率可以达到1000~1200件/小时。扦橡皮是用扦橡皮机修整罐蓋上橡皮