

中华人民共和国冶金工业部制訂

---

# 高压油断路器、高压开关柜

## 維护保管技术規程

(試 行)

中国工业出版社

中华人民共和国冶金工业部制訂

---

# 高压油断路器、高压开关柜

## 維护保管技术规程

(試 行)

中国工业出版社

中华人民共和国冶金工业部制訂  
高压油断路器、高压开关柜  
維护保管技术規程  
(試 行)

\*  
冶金工业部科学技术情报产品标准研究所书刊编辑室編輯  
(北京灯市口71号)  
中国工业出版社出版(北京东城区东单三条10号)  
北京市书刊出版业营业登记证字第110号  
中国工业出版社第三印刷厂印刷  
新华书店北京发行所发行·各地新华书店經售

\*  
开本787×1092<sup>1</sup>/32·印张1/2·字数8,000  
1964年8月北京第一版·1964年8月北京第一次印刷  
印数0001—13,260·定价(科五)0.09元

\*  
统一书号: 15165·3404 (冶金-549)

## 目 录

第一章 总則 .....	1
第二章 少油断路器 .....	1
第一节 搬运 .....	1
第二节 存放及存放场所 .....	2
第三节 检查、維护及維护周期 .....	2
第三章 多油断路器 .....	5
第一节 搬运 .....	5
第二节 存放及其要求 .....	5
第三节 检查、維护及維护周期 .....	6
第四章 高压开关柜 .....	9
第一节 搬运及存放 .....	9
第二节 检查、維护及維护周期 .....	10

# 第一章 总 则

**第 1 条** 本規程适用于长期已安装未使用及停用和庫存的高压（3千伏及以上）油断路器、开关柜的維护及保管。

**第 2 条** 經過检查維护和长期存放以后，要求設備保持良好的技术性能，不发霉、不銹蝕、絕緣良好、不损坏不丢失、設備資料齐全。

**第 3 条** 企业中主管設備的单位应組織有关人員学习，并根据本規程的要求，編制出維护方案及措施，进行維护保管。

## 第二章 少油断路器

### 第一节 搬 运

**第 4 条** 装卸和搬运断路器，应由熟练的起重工进行，以保証设备及人身安全。

**第 5 条** 吊运装卸时应根据箱体的实际重量，使用适当的起吊工具，并应注意装箱标记，不得顛倒，移动平稳，防止碰撞摔跌。

**第 6 条** 在用卡車及拖車搬运时，注意装箱标记，不許倒置，斜放，装好后用绳索捆綁牢固。

**第 7 条** 运輸时，行車速度要緩慢，避免设备发生傾倒和碰撞。

**第 8 条** 采用滚杠搬运时，要保持设备不受剧烈振动。

**第 9 条** 未包装的断路器在运输中应注意下列三点：

1. 所用的工具，不得触碰支座上部的所有零件，即油筒、瓷件、油标、触头、横梁及拉杆等；
2. 用绳索吊运时不得捆綁于上述的部件之上；
3. 捆綁时应加衬垫物，以免擦伤。

## 第二节 存放及存放場所

**第 10 条** 断路器应放置在室内仓库。

**第 11 条** 断路器在每次检查维护时，不得损坏，原包装箱，并应在维护检查后恢复包装。

**第 12 条** 断路器应放置在较平整的地坪上，其底部应垫以枕木或混凝土块。

**第 13 条** 断路器严禁倾斜，倒置。

**第 14 条** 存放断路器的库房（或厂房）应满足下列要求：

1. 房盖、门窗应严密，墙壁的孔洞要堵死，严防雨水风雪的侵袭；
2. 室内应保持清洁，不应有灰尘及腐蚀性气体；
3. 相对湿度应不大于75%。

## 第三节 检查、维护及维护周期

**第 15 条** 断路器在开箱时应作好如下工作：

1. 检查箱体的原包装有无损坏，以判断设备及其部件有否受损可能，并进行外部清扫；
2. 开箱必须在干燥而清洁的场所进行；

3. 开箱起釘时，操作不应过猛，以免震坏瓷件、油标、导电杆等零件；
4. 开箱时应保持箱板完整，并妥善予以保存，以便检查維护后重新装箱之用；
5. 按裝箱明細表检查設備的配套及完整情况。

**第 16 条** 检查瓷质零件，包括支座瓷瓶、拉杆瓷瓶及油标的破損和裂紋。凡破裂的如有条件应予更換；如无条件更換，则需在維护記錄卡片中詳細注明。其鐵制附件的锈蝕，在去锈后刷漆。

**第 17 条** 检查油筒底座、支架有无脱漆及锈蝕，并在除锈后刷漆。

**第 18 条** 为了防止消弧室、絕緣筒的受潮干裂及零件的锈蝕，在維护以后对油筒应采取下列措施：

1. 应注入合格的变压器油并对孔隙加以密閉，防止油受潮；
2. 在不能滿足 1 項要求时，必須将油筒的孔口密閉堵死，与外部大气隔絕。

**第 19 条** 油筒的維护按下列要求进行：

1. 清洗油筒內壁。如油筒內壁已锈蝕必須先行除锈，除锈后应涂刷耐油漆；

2. 清洗梅花瓣触头、弹簧、导电杆的接触部分；如筒內不注油，则应涂以防锈油脂；

3. 消弧室、絕緣筒等胶木件，以干淨的棉紗浸沾变压器油清擦；

4. 对已受潮或发霉的絕緣筒、消弧室应先除掉灰尘、霉点，然后放于80~90°C的干燥箱内或放在70~80°C的变压器油中烘干，并防止变形，干燥后再以变压器油清擦；

5. 脫漆的油筒外壳，按防銹規程的要求涂刷原色漆；
6. 軟質聯接銅片有銅綠時應去除干淨。

**第 20 条** 对带有主副触头的断路器，其主触头的导电接触部分应在清洗后（如发现有铜绿时必须先行除净）涂以防锈油。

**第 21 条** 传动机构、弹簧、螺丝、销钉等金属部件，除锈清洗后涂防锈油。

**第 22 条** 断路器的附属零件、手动操作机构、绝缘隔板等应根据下列要求进行维护：

1. 手动操作机构之螺杆、齿轮皆应涂以防锈油；
2. 绝缘隔板之固定金属件可涂防锈漆；绝缘隔板严禁倾斜放置以防变形。

**第 23 条** 为减少各部弹簧之应力，断路器应处于开闸状态。

**第 24 条** 凡涂敷防锈油的裸件，均应用石蜡纸贴封后用牛皮纸包紮好。

**第 25 条** 定期维护的抽查应每年进行一次，必要时每半年一次，抽查数量为同期维护的10~20%，并根据检查结果进行处理。检查项目如下：

1. 检查瓷质零件的破损情况；
2. 检查断路器金属部分的锈蚀情况；
3. 检查所有防腐层有否变质；
4. 检查油筒内部绝缘件有无受潮变形的情况。

## 第三章 多油断路器

### 第一节 搬 运

**第 26 条** 在搬运时，断路器应处于开闸位置，并应按第4、5、6、7、8各条进行。

**第 27 条** DW2-110、DW3-110、DW3-110G、DW3-220等型式断路器应放于木橇之上进行运输，但操作箱及拐臂盒等突出部分绝不能作为支点（在运输中应防止倾倒滚动）。

**第 28 条** 断路器在搬运前应做到以下几点：

1. 110千伏以上断路器内部提升杆及横梁应固定于油箱内壁四周，防止在搬运时变形及遭到损坏；

2. 操作机构箱门关闭，并应捆綁牢固；

3. 固定之绳索不应系缚于机构箱及其导管、拐臂盒、油阀、出气孔等附件之上；

4. 已組裝的 110 千伏以上断路器，搬运时应将套管拆下。

**第 29 条** 吊装断路器时，其鋼絲繩应缚于吊环上，不得任意将绳索缚于各附件之上。

### 第二节 存放及其要求

**第 30 条** 戶外型断路器可以存放在露天仓库，为了防止雨水的浸入及日光直接照射应搭棚保护；如有足够的室内仓库可供存放时则更好。

**第 31 条** 断路器放置在露天时，其周围应具备下列

要求：

1. 地面应坚实平坦，防止日久下沉；
2. 不得有积水、杂草、垃圾及其它易燃物件；
3. 没有腐蚀性的气体。

**第 32 条** 大型断路器的油箱，应直立竖起放置于平铺的垫块之上，着力点应均衡，以免日久下沉倾斜。为了检查与维护油箱底部，底部与地面间要留有适当的距离。

**第 33 条** 断路器瓷套管外表应缠以草绳，并加放木罩保护。

**第 34 条** 较大的瓷套管要直立装在特制的支架上，并必须送到室内安全的地点存放，以防止碰坏。

**第 35 条** 操作机构箱门在维护检查后，要封闭严密，对电缆引出线管口及其它孔口要堵严。

**第 36 条** 断路器之下列部位应封堵严密：

1. 放油阀门、出气孔及其它孔口；
2. 未装玻璃管的油标口；
3. 套管安装处的孔洞（指套管尚未安装的）及人孔。

**第 37 条** 断路器的消弧室、消弧电阻及电流互感器线圈应放置在保温库内。

### 第三节 检查、维护及维护周期

**第 38 条** 设备维护前应进行下列检查：

1. 拆散后装箱的零部件是否与装箱明细表相符；
2. 充油式套管的充油情况、瓷件之完整情况，是否有破损及裂纹；
3. 消弧室、消弧电阻、电流互感器线圈等绝缘件是否受潮；

4. 油箱內提升杆、絕緣衬板，有否損壞變形或受潮；
5. 油箱外壁有無脫漆銹蝕；
6. 操作機構及其它零部件的情況；
7. 檢查結果應填入維護卡片內。

**第 39 條** 为防止油箱內部提升杆、絕緣件受潮變形及外壳銹蝕，應採取下列措施：

1. 油箱必須直立存放；
2. 在維護清洗後，油箱內應注滿合格的變壓器油；
3. 在不能滿足“2”項的要求時，應將油箱密封並放入吸濕劑（硅膠），其數量應為 300~600 克/平方米；硅膠應分掛於空間；
4. 在按“2”項保管時，應每二年檢查一次變壓器油的情況；而對第“3”項，則檢查周期應為一年一次。屆時檢查絕緣件是否受潮，油箱內壁有無銹蝕，並更換吸濕劑；
5. 在按“2”、“3”項處理之前，油箱內部零件必須經過檢查清洗，且當油箱內壁完全無銹蝕痕跡時方准進行處理。

**第 40 條** 油箱內部的維護：

1. 清擦金屬導電部分、動觸頭及其螺絲等處，對油箱內不注油的應塗以防銹油；
2. 檢查油箱內壁有無銹蝕，其銹蝕在去除後應刷以耐油漆；
3. 在油箱內工作時，嚴禁以導板、提升杆作為支持物，所用工具亦不得觸碰於其上，防止絕緣層受損；
4. 一切工作皆應在干燥的晴天進行，嚴防絕緣件受潮。

**第 41 條** 油箱本體外表的維護：

1. 对油箱外壁、支架、机构箱活門、滑輪等处，如漆层已失效或有脱漆锈蝕之处，应在除锈后重新涂刷或补刷原色漆；
2. 对人孔之固定螺絲及套管装置处的螺絲，如有锈蝕应在除锈后涂漆；
3. 所有孔口，包括放油閥口、油标口、套管装置处应封閉严密或堵死；
4. 对油箱装卸之操作机构及鋼絲绳在去污后应涂以防锈油。

**第 42 条 提升机构部分的維护：**

1. 对提升机构的連杆、支杆、止釘、連接軸及螺絲应在除锈后涂以防锈油；
2. 对拐臂盒內曲拐、連接軸及位置指示器的軸孔处应在除锈后涂以防锈油；
3. 机构箱盖、拐臂盒蓋在打开后，必須关闭严密并用油漆涂着于縫隙处。

**第 43 条 操作机构的維护：**

1. 对操作机构本身及其連接軸、螺絲、彈簧等应在除锈后涂以防锈油；
2. 对辅助开关及快速开关之連接軸机构，应在除锈后涂以防锈油；
3. 合閘及开閘線圈最好应拆下并編号送室內庫保管；
4. 机构箱門要关好并封閉严密，電纜管口和觀察孔要封堵；
5. 手动机构的螺杆、螺帽及制动板等处均应涂防锈油。

**第 44 条 套管的維护：**

1. 檢查套管的油位是否在規定的高度，不足時應灌以同標號合格的變壓器油；
2. 對接線端子及螺絲應塗防銹油；
3. 對基座的金屬部分如有脫漆處應補刷以原色漆；
4. 對膨脹壺表面應塗以黃色漆，對已破損者應更換並注油。

**第 45 條** 定期檢查一般每年進行一次，但濕度較大地區每半年一次。

**第 46 條** 定期檢查中發現的問題應及時處理，其項目包括：

1. 檢查油箱外壁及其支架有無脫漆及銹蝕；
2. 檢查提升機構、操作機構等各金屬部分原塗防腐層有否變質；
3. 檢查未注油斷路器油箱內壁有無銹蝕現象；
4. 檢查未注油斷路器內部提升杆、衬板及消弧室等絕緣件的情況；
5. 檢查導電金屬件原塗油脂的情況；
6. 檢查未注油斷路器的封堵情況；
7. 檢查套管絕緣油的油位；
8. 檢查油箱內硅膠的吸濕情況，對受潮的硅膠應進行更換。

**第 47 條** 第 24 條的要求，適用於本章。

## 第四章 高壓開關櫃

### 第一節 搬運及存放

**第 48 條** 高壓開關櫃之搬運，應按第 5、6、7、8、

9各条之規定进行。

**第49条** 对未包装的高压开关柜，在搬运前应作好下列检查：

1. 熔断器、断路器和隔离开关之操作把手、钥匙、螺絲、未安装的母線及其它活动部分等应固紧；
2. 仪表及继电器等的外罩要固紧，并另加紙板或木板包紮；
3. 油浸电压互感器的注油孔及放油孔螺絲要擰紧；
4. 所有网門要关闭，并加以綁紮；
5. 隔离开关应在合閘位置，断路器要在开閘位置。

**第50条** 高压开关柜之存放应按第10到14条相应的規定进行放置。为了便于維护、检查及吊运，应放置排列整齐，留有适当距离。

## 第二节 检查、维护及维护周期

**第51条** 检查柜体、网門及支架等处的油漆脱落锈蝕情况。对已锈的地方，应在除锈后涂以原色漆。

**第52条** 隔离开关的检查維护：

1. 检查隔离开关支座传动机构、拉杆等金属件的漆层，如失效或脱漆即应补刷原色漆；
2. 检查刀閘情况，对刀閘、刀閘压紧弹簧、触头进行清洗，并涂一层薄的防锈油；
3. 检查瓷瓶的破損及瓷瓶的鉄附件和螺絲的锈蝕情况，在除锈后，应涂以原色漆。

**第53条** 电流互感器的检查維护：

1. 检查瓷件的情况是否有破損及裂紋；
2. 检查内部鉄芯是否有锈蝕，对已锈蝕的应在除锈后

涂一层絕緣漆；

3. 对互感器的接綫端头及螺絲，应涂防锈油；
4. 互感器外表有脫漆处，应补刷原色漆。

**第 54 条 电压互感器的检查維护：**

1. 检查引出綫瓷瓶及密封情况，是否有破損及漏油現象；
2. 油浸互感器的油位应沒过鐵芯 50~100 毫米，缺油时应补充加油，其标准見变压器維护保管規程；
3. 注油孔及放油孔的螺絲应擰紧；
4. 对互感器的接綫端头及螺絲应涂以防锈油；
5. 若互感器外表有脫漆处，应补刷原色漆。

**第 55 条 避雷器的检查維护：**

1. 检查避雷器密封鐵蓋及鐵附件有无锈蝕，若有锈蝕情况应除锈涂漆；
2. 对接綫端子、螺絲、緊固零件均应涂一层防锈油；
3. 在检查維护时，严禁拆开或松动其密封部分；
4. 应立放，严禁倒放、臥放。

**第 56 条 熔断器的检查維护：**

1. 检查熔断器瓷管、支座瓷瓶有否破損及裂紋，內部熔絲有否断綫；
2. 对熔断器瓷管两端銅头之周围及其支座固定夾均应涂防锈油脂；
3. 每次检查后熔断器都应用绳綁紮于支座之上。

**第 57 条 負荷开关的检查維护：**

1. 对刀閘、螺絲应涂防锈油；
2. 检查支座瓷瓶及拉杆瓷瓶的鐵附件和螺絲，如有鏽蝕应在除锈后涂防锈漆；

3. 消弧室采用石蜡紙包装。

**第 58 条** 电容器的检查維护：

1. 检查外壳油漆有无脱落及金属零件的锈蝕，并分別  
涂漆涂油；

2. 检查箱壳焊接有无渗油情况。对渗油的焊縫，可用  
錫鉛焊料加松香焊，但需严格注意防火；

3. 检查壳盖有无渗油或松动，可輕微的旋紧固  
定螺絲；

4. 应直立放置，严禁倒放、臥放。

**第 59 条** 开关柜所附带之仪表、继电器的維护保管，  
参照“电工 維护保管技术規程”之規定进行。

**第 60 条** 开关柜二次配綫的检查維护，参照“低压盘  
板維护保管技术規程”之規定进行。

**第 61 条** 凡經检查发现已损坏报废的小零件，在維护  
过程中应即設法更換；无条件更換的，必須在維护記錄卡中  
詳細注明。

**第 62 条** 定期检查应每年进行一次，并对发现的問題  
及时加以处理。