




国家级精品课程主干教材  
普通高等教育机械类国家级特色专业系列规划教材



# 工程识图习题集

## (第二版)

卜林森 贾皓丽 编

国家级精品课程主干教材  
普通高等教育机械类国家级特色专业系列规划教材

# 工 程 识 图 习 题 集

(第二版)

卜林森 贾皓丽 编

科学出版社

北京

## 内 容 简 介

本习题集根据普通高等院校“工程图学课程教学基本要求”编写而成,与卜林森、贾皓丽编写的《工程识图教程(第二版)》教材配套使用,该教材由科学出版社同时出版。

本习题集共9章,主要包括制图的基本知识、正投影法基础、立体投影、轴测投影、组合体、机件常用的表达方法、标准件和常用件、零件图、装配图等。

本习题集适合普通高等院校理工科非机械类各专业使用,也可供有关工程技术人员参考。

### 图书在版编目(CIP)数据

工程识图习题集/卜林森,贾皓丽编. —2版. —北京:科学出版社,2015.1  
(国家级精品课程主干教材·普通高等教育机械类国家级特色专业系列规划教材)

ISBN 978-7-03-042462-4

I. ①工… II. ①卜…②贾… III. ①工程制图-识别-高等学校-习题集  
IV. ①TB23-44

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第268339号

责任编辑:毛莹 张丽花/责任校对:郑金红

责任印制:霍兵/封面设计:速底书装

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

三河市骏志印刷有限公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

\*

2003年9月第 一 版 开本:787×1092 1/8

2015年1月第 二 版 印张:11 1/2

2015年1月第十四次印刷 字数:130 000

定价:28.00元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

## 前 言

本书是《工程识图教程(第二版)》的配套习题集。为满足普通高等院校非机械类专业的制图课程教学需求,培养宽口径、厚基础的工程技术人才,我们在总结了近几年教学改革实践经验的基础上,编写了本习题集。

本习题集第一版于2003年9月出版,根据使用后反馈的信息,本次再版时对部分图形作了修改和调整,并采用了最新的国家标准。

本习题集具有以下特点:

1. 选材针对性强,数量恰如其分,难度恰到好处。
2. 突出了组合体和机件表达方法的基础地位,强化了读图和绘图的基本训练,以培养学生的读图能力、动手能力和创造能力。
3. 认真贯彻执行最新的机械制图国家标准。

本习题集由南京航空航天大学卜林森、贾皓丽编写。刘苏教授担任本书主审。在编写过程中,参考和借鉴了部分图学书籍,在此对有关作者表示感谢。

由于编者水平所限,书中难免存在不足之处,恳请广大读者指正。

编 者  
2014年9月

# 目 录

第一章 制图的基本知识 .....	1	5-2 看三视图 .....	19
1-1 字体练习 .....	1	第六章 机件常用的表达方法 .....	21
1-2 线型练习 .....	2	6-1 视图 .....	21
1-3 平面几何作图 .....	2	6-2 剖视图 .....	22
第二章 正投影法基础 .....	3	6-3 断面图 .....	29
2-1 三视图的形成 .....	3	6-4 综合表达 .....	29
2-2 点的投影 .....	5	第七章 标准件和常用件 .....	31
2-3 直线的投影 .....	5	7-1 螺纹 .....	31
2-4 平面的投影 .....	6	7-2 齿轮 .....	33
第三章 立体投影 .....	8	7-3 键、销连接和弹簧的画法 .....	34
3-1 平面立体 .....	8	第八章 零件图 .....	35
3-2 回转体 .....	9	8-1 表面结构 .....	35
3-3 相贯线 .....	13	8-2 极限与配合 .....	36
第四章 轴测投影 .....	17	8-3 画零件草图和零件图 .....	37
4-1 正等测投影 .....	17	8-4 读零件图 .....	38
4-2 斜二测投影 .....	17	第九章 装配图 .....	39
第五章 组合体 .....	18	9-1 画装配图 .....	39
5-1 画三视图 .....	18	9-2 读装配图 .....	42

1-1 字体练习

绘 图 校 对 审 核 学 校 班 级 座 号 日 期 比 例 名 称

Empty grid for handwriting practice corresponding to the first row of text.

机 械 零 件 装 配 序 号 数 量 材 料 规 格 备 注 其 余

Empty grid for handwriting practice corresponding to the second row of text.

A B C D E F G H I J K L M N O P

Q R S T U V W X Y Z

Two rows of empty slanted boxes for practicing the uppercase alphabet.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V  
W X Y Z

Two rows of empty slanted boxes for practicing the lowercase alphabet.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Four rows of empty slanted boxes for practicing the digits 1-0.

技 术 说 明 热 处 理 淬 回 退 火 表 面 渗 碳

Two rows of empty boxes for practicing the technical terms.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0




Two rows of empty slanted boxes for practicing the digits 1-0.

零 件 钻 角 紧 固 技 术 要 求 未 注 钢 铸 铁 铜 铝 铅 锌 密 封

Three rows of empty boxes for practicing the technical terms.

### 1-2 线型练习


根据线型要求把下图按1:1画在A4纸上,并填好标题栏。



绘图			线型练习	P-01		
校核				比例	1:1	1
南京航空航天大学			班			

### 1-3 平面几何作图


1. 已知楔形件的尺寸如图所示,按1:1画出其图形,并注尺寸。



1:1



2. 已知锥形插销的尺寸如图所示,按1:1画出其图形,并注尺寸。




1:1
















3. 已知椭圆长轴AB=60,短轴CD=40,用四圆心法按1:1画出此椭圆。

1:1




2-1 三视图的形成






1. 根据立体图找出对应的三视图, 将对应的立体图号码填写在视图的括号内, 无对应立体图的标记“无”。




( )







( )




( )







( )



( )








( )




( )



( )




( )




( )

2. 根据立体图画三视图(尺寸从立体图中量取)。


(1)




(2)




(3)




(4)



(5)




(6)




## 2-2 点的投影

1. 已知物体的立体图和投影图，在投影图上标出A、B、C三点的投影。




## 2-3 直线的投影


1. 在视图中标出立体图上所示各直线的三面投影，并说明它们是什么位置直线。



2. 已知物体的立体图和投影图，在立体图上标出A、B、C、D四点的位置。




2. 已知直线AB和CD的两面投影，求其第三面投影，说明它们是什么位置线，并在立体图中标出各直线的位置。



## 2-4 平面的投影

1. 在三视图中标出 $P$ 、 $Q$ 两平面的三面投影(用相应的小写字母), 并填写它们的名称和对各投影面的相对位置。




$P$  是 \_\_\_\_\_ 面

$Q$  是 \_\_\_\_\_ 面

$P$ : \_\_\_\_\_  $V$ 、\_\_\_\_\_  $H$ 、\_\_\_\_\_  $W$

$Q$ : \_\_\_\_\_  $V$ 、\_\_\_\_\_  $H$ 、\_\_\_\_\_  $W$

2. 在三视图中标出 $P$ 、 $Q$ 两平面的第三投影, 在轴测图中标出它们的位置(用相应的大写字母), 并填写它们的名称和对各投影面的相对位置。



$P$  是 \_\_\_\_\_ 面


$Q$  是 \_\_\_\_\_ 面

$P$ : \_\_\_\_\_  $V$ 、\_\_\_\_\_  $H$ 、\_\_\_\_\_  $W$

$Q$ : \_\_\_\_\_  $V$ 、\_\_\_\_\_  $H$ 、\_\_\_\_\_  $W$


3. 对照立体图看懂三视图所示物体的形状, 完成指定作投影分析的线、面的标注, 并填写它们的名称。

(1)



A 面是 \_\_\_\_\_ 面  
 B 面是 \_\_\_\_\_ 面  
 CD 线段是 \_\_\_\_\_ 线  
 EF 线段是 \_\_\_\_\_ 线

(2)





A 面是 \_\_\_\_\_ 面  
 B 面是 \_\_\_\_\_ 面  
 C 面是 \_\_\_\_\_ 面  
 D 面是 \_\_\_\_\_ 面  
 EF 线段是 \_\_\_\_\_ 线  
 FG 线段是 \_\_\_\_\_ 线



3-1 平面立体

1. 完成下列平面立体的第三投影, 并求出其表面上点或线的投影。

(1)





(2)






2. 棱柱、棱锥体被平面截切, 画出第三投影。

(1)




(2)




### 3-2 回转体

1. 画出回转体表面上各点和线的另外两个投影。


(1)




(2)




(3)



(4)




(5)




2. 画出圆柱面与截平面的截交线。


(1)



(2)




3. 画出圆锥面与平面截交线的第三投影。




4. 补全下列带缺口或通孔的半球、圆柱的三个投影。


(1)



(2)



(3)



(4)

