


双 头 车 床

上海市金山工农机械厂



工业技术资料

第 144 号

上海人民出版社

5. 使用效率高，维修少。

按照一分为二的观点来看，我们这台双头车床还存在很多不足之处，有待今后进一步改进：

1. 加工零件的适应性能差，只适宜小型的数量多的盘类零件的加工。

2. 由于采用了液压装置和电气控制，成本较高，造价约近一万元。

3. 对于孔距精度要求高的零件，只能用手按钮，不能自动控制。

4. 夹紧工件的方法较落后。

5. 安装和调节刀子较烦。

几点建议：

1. 为了扩大这台机床的工艺范围，建议改变皮带轮轧头的结构，再配上花盘，就能适应多种零件的单头或双头车削。

2. 为了简化刀具的调节，建议采用浮动车刀。

3. 只要双头车床的制造精度和装配精度有保证，此车床也可用于精度要求较高的零件车削。

工业技术资料 第144号

上海人民出版社出版

(上海 绍兴路5号)

新华书店上海发行所发行 上海市印刷六厂印刷

1974年12月第1版 1974年12月第1次印刷 印数1—11,000

定价：0.02元

双头车床

我们是生产丰收-35 拖拉机前后轴总成的一个小厂。在毛主席关于“农业的根本出路在于机械化”的伟大方针指引下，全厂职工坚持为农服务的根本方向，发扬穷棒子精神，自力更生、艰苦奋斗，大搞技术革新和技术革命，制造了一些土设备、土机床，使产量得到较大幅度的增长，同时质量也有了一定的提高。

这里介绍一下我厂自制的一台双头车床，它现在是用来加工拖拉机零件——前轮轮毂的。为了试制这台车床，广大革命工人遵照伟大领袖毛主席关于“一切产品，不但求数量多，而且求质量好……”的伟大教导，在厂党支部领导下，组成了以工人为主体的三结合技革小组。同志们为了早日实现农业机械化的战斗号召，以毛主席的光辉哲学思想为武器，发扬了苦干加巧干的革命精神，坚持以土为主，土洋结合的方针，边设计、边制造，利用一套现成的液压滑台作为进刀机构，找来了旧车床的尾架做刀架座，并装上了车头和减速箱，前后仅用了一个月时间就制造成功这台土设备。经过二一年多来的使用，证明生产效率较高，产品质量也完全符合要求。

一、双头车床结构

本设备结构简单，由床身、液压拖板、车头、刀杆、减速箱等组成，见图 1。

两只液压滑台座 21 对称地用螺钉固定在床身 1 的两端。




图 1 双头车床结构

1—床身 2—液压油缸 3—一下拖板 4—上拖板 5—调节螺钉 6—刀架座 7—刀杆接座 8—锁紧机构 9—刀杆 10—调节刀头螺钉 11—紧固刀头螺钉 12—弹簧插销 13—车头体 14—皮带轮轧头 15—压板 16—定程螺钉 17—定位销 18—行程百分表 19—拖板丝杆手柄 20—液压滑台 21—液压滑台 22—油缸油管 23—挡铁 24—行程开关 25—减速箱 26—电动机 27—张紧板 28—变速箱 29—皮带轮 30—垃圾斗 31—油箱 32—油箱 33—活塞

液压滑台 20 在液压滑台座 21 上面所作的往复运动是由液压油缸 2 的活塞 32 作往复运动获得的。两只液压滑台 20 的上面分别固定着下拖板 3 和上拖板 4，它们和普通车床的拖板一样，都装有丝杆、丝杆螺母、刻度盘和手柄。转动拖板丝杆手柄 19，就能使固定在上拖板 4 上的刀架座 6 作横向移动。为了便于更换和维修，刀架座 6 上的刀杆做成两部分，即刀杆接座 7 和刀杆 9。刀杆 9 上根据被加工零件阶梯孔的数目和孔距安装相应数目的刀子，以便实现一次进刀把零件内孔全部加工出来。刀杆 9 上还安装着调节刀头螺钉 10 和紧固刀头螺钉 11，它们分别用来调节刀头伸出的长短和紧固刀头。

为了便于装卸刀具，刀架座 6 上还设有调节螺钉 5、锁紧机构 8 及定位销 17。松开锁紧机构 8，拔出定位销 17，转动调节螺钉 5，就能使刀杆 9 作微动的伸缩和旋转，以便操作者在刀杆的适当位置装拆刀具和调节刀具。

皮带轮轧头 14 的内孔应根据被加工零件的外廓形状加工出一定形状的孔径来，以便将工件装在皮带轮轧头 14 的内孔中进行加工。皮带轮轧头 14 的外端有 3 块压板 15，是用来夹紧工件的；它的另一端分别用一只 8240 的单向推力球轴承，一只 3182124 的双列向心短圆柱滚子轴承，一只 7221 的单列圆锥滚子轴承，以及锁紧螺母和套筒支承于车头体 13 上。车头体 13 是用螺钉固定于工作台 25 上。工作台 25 的对面侧壁上固定着减速箱 28，它伸出的一只皮带轮与皮带轮轧头 14 相传动，另一端伸出的皮带轮与电动机 26 上的皮带轮相传动。工作台 25 的内部底板上固定着一只 JO₃ 的 3 瓦电动机。电动机的底部设有张紧板 27，拧动它上面的螺钉，就能使三角皮带张紧。

车床上还设有定程螺钉 16、行程百分表 18、限止螺钉 31，它们都是用来控制刀杆进刀行程的。液压滑台上设有挡铁 23

和行程开关 24，用来自动控制刀具的进刀速度和退刀的。

二、传动和润滑

双头车床的传动是由机械传动和液压传动两部分组成的。机械传动是用来使工件旋转，而液压传动是用来使刀子作进刀和退刀用的。

机械传动如图 2 所示。它是由电动机 1 通过一对三角皮带轮 2、3 带动减速箱内齿轮 4、5、6、7、8、9 经过三次减速传给三

角皮带轮 10，带动皮带轮轧头 11 旋转。这样，装在皮带轮轧头内的工件也就随着一起转动。由于经过皮带轮和齿轮多次减速，工件的转速一般在 190 转/分左右。

液压传动如图 3 所示。由它实现刀架的纵向快速进给、工作慢进给和工作完毕后的快速退刀。它是由两种通用的复合阀组成的液压系统。系统由一个定量叶片泵驱动。复合阀 A 由过滤器、带开关的压力表座、溢流阀三部分组成。复合阀 B 由电动二位四通阀、常闭式电动二位二通阀、单向阀、减压阀和可调节流阀组成的节流调速器组成。系统采用出口节流。现将其动作分述如下：




图 2 机械传动原理

1—电动机 2、3、10—三角皮带轮
4、5、6、7、8、9—齿轮 11—皮带轮轧头

1. 刀架的纵向快速进给：液压油由电动机 3 带动定量叶




图3 液压传动原理

- 1—油池 2—定量叶片泵 3—电动机 4—压力表
 5—溢流阀 6、7、8、9—二位四通阀油孔 10—油缸左腔
 11—油缸右腔 12—减压阀 13—常闭式二位二通阀
 14—可调节流阀 15—单向阀

片泵 2 经过过滤器从油池 1 中吸出，多余的液压油经溢流阀 5 流回油池 1。此时，由电气系统控制将电动二位四通阀断电，常闭式电动二位二通阀通电，即使电磁吸铁 2CT 不工作，1CT 工作，则来自油泵的液压油经电动二位四通阀的油孔 9、8 进入油缸右腔 11，使油缸向右运动。

缸的左腔 10，推动油缸内的活塞移动。油缸右腔 11 的油经减压阀 12、常闭式电动二位二通阀 13、电动二位四通阀油孔 7、6 流回油池 1，从而使与油缸相联的刀架实现了快速进给。

2. 刀架的工作慢进给：当刀架继续作纵向快速进给时，装在刀架上的电气挡铁压下一个行程开关，常闭式电动二位二通阀 13 就断电，油路被关闭。这时油缸右腔 11 的液压油，经减压阀 12、可调节流阀 14、电动二位四通阀油孔 7、6 流回油池 1。由于可调节流阀 14 能控制液压油流量，因而能控制油缸右腔 11 内液压油的回油速度，从而使刀架按要求的速度作工作慢进给。

3. 刀架的快速退刀：当刀架继续作工作慢进给时，工件被逐渐加工完毕，此时装在刀架上的电气挡铁又压下一个行程开关，电动二位四通阀通电，即电磁吸铁 2CT 工作，则来自油泵的液压油经电动二位四通阀油孔 9、7、单向阀 15 到油缸右腔 11 内，推动活塞由右往左快速移动；位于油缸左腔 10 内的液压油经电动二位四通阀的油孔 8、6 流回油池 1，从而实现了刀架的快速退刀。


图 3 中溢流阀 5 是用来防止液压系统过载，当油压超过某一规定值时，它就溢去部分油液，以保证液压系统的油压为一定值。压力表 4 是用来指示油路中压力用的。

双头车床导轨面的润滑是由液压系统中分出一小路油管来供给的；车头内轴承的润滑是由它上面的油杯供给的；上、下拖板间的润滑则采用手工加注润滑油。

三、操作和调节

为了说明方便起见，以加工丰收-35 拖拉机前轮轮毂零件为例（见图 4）：它的上面 1、2、3、7 等四个孔和 4、5、8 三个平面

均要在双头车床上加工，技术要求为 7 孔对 1 孔不同心度不大于 0.03；5、8 两个端面对中心线垂直偏差不大于 0.05。具体尺寸和光洁度见图 4。



技术要求

1. 硬度 HB 121~149。
 2. 7孔表面对1孔表面不同心度不大于0.03。
 3. 对7孔和1孔表面共同中心线:
 - 1) B端面垂直允差不大于0.1。
 - 2) 8端面垂直允差不大于0.05。
 - 3) 5端面垂直允差不大于0.05。

图 4 丰收-35 拖拉机前轮轮毂

1. 操作情况

将工件前轮轮毂装在皮带轮轧头 14 的孔中，以外圆 $\phi 185$ 和端面 6 定位(见图 4)；然后将弹簧插销 12 的一端压入皮带轮轧头 14 的一个孔中；再扳紧螺母，用三块压板 15 将前轮轮毂固紧；最后放开弹簧插销 12，插销就自动从皮带轮轧头 14 的孔中脱出(见图 1)。刀杆 9 根据前轮轮毂零件阶梯孔数目、孔径大小、孔深长短来安装刀子。因此，双头车床一端的刀杆上安装三把刀子；另一端的刀杆上安装一把刀子。开动机器，装在皮带轮轧头 14 孔中的前轮轮毂工件也就开始转动。两端刀杆 9 由液压油缸 2 推动，实现快速进刀；当电气挡铁 23 碰到一个行程开关 24 时，两端刀杆 9 就作工作慢进给；刀杆继续进给到工件加工完毕时，电气挡铁 23 又碰到另一个行程开关 24，两端刀杆 9 就作快速退刀。当用手按下关车电钮，机器就停止工作。

定程螺钉 16、行程百分表 18 是用来控制工件阶梯孔距 63 ± 0.2 尺寸用的。

2. 调节情况

刀杆工作慢进给的速度调节：它是由液压系统中复合阀 B 所组成的节流调速器来实现的。只要拧动可调节流阀上的手柄就可改变刀具的工作进给速度，实现无级调速。

三角皮带的张紧调节：电动机与减速箱间三角皮带传动的张紧调节，是由移动电动机的位置来实现的。

刀杆上刀子的安装调节：首先将磨好的刀子插入刀杆 9 的孔中(见图 1)，然后用螺钉 11 将刀子固定，开动车床，试车工件内孔。假使被加工的孔径未达到工件尺寸要求，只要转动手柄 19，使刀杆前后移动，把刀子调到孔径所要求的尺寸；假使被加工的孔径与加工出来的孔径只差几丝的大小，只要把百分表量头对准刀尖最外一点，再把百分表指针调到 0 点，然后松开紧固

刀头螺钉 11，扳动调节刀头螺钉 10，使刀头从刀杆 9 孔中伸出，根据百分表的指针，就可调到所要求的孔径尺寸。调整好以后，要扳紧紧固刀头螺钉 11，将刀子夹紧。假如被加工零件内孔同时有几个阶梯孔，则用以上方法相应地在刀杆 9 上按孔间距长短安装刀子。

操作机床时，应注意将锁紧机构 8、紧固刀头螺钉 11，以及上、下拖板 4、3 间的固紧螺钉 33 都要锁紧（见图 1），不能有松动，否则会影响加工精度。另外，对孔间距要求高的零件如图 4 的前轮轮毂，为保证它的 8、5 两端面间距 63 ± 0.2 的尺寸要求，则应看好定程螺钉 16 和行程百分表 18 的接触情况，及时用手按电钮，使加工结束的刀子快速退出。因为若靠电气挡铁与行程开关的接触使其退刀，孔距的长度公差是不能保证的。

四、小 结

该双头车床由于采用了工件转动的方案，使皮带轮轧头不能做得很大，因此双头车床只适宜于有内孔的小型盘类零件的加工。另外，由于有皮带轮轧头内孔必须与工件外圆、端面的定位面外形一致的要求，因此不适宜于单件加工，而适宜于批量较多的零件加工。

经过三年来的生产实践，我们认为双头车床有以下几个优点：

1. 结构简单、紧凑，便于制造。
2. 采用液压和电气控制，操作简单，大大减轻劳动强度。
3. 采用多刀加工和自动控制，大大提高了劳动生产率。
4. 加工出来的零件精度、光洁度较高，精度可达三级，光洁度在 $\nabla 6$ 以上；零件两头孔的同心度可保证在 $0 \sim 0.02$ 毫米范围内。

5. 使用效率高，维修少。

按照一分为二的观点来看，我们这台双头车床还存在很多不足之处，有待今后进一步改进：

1. 加工零件的适应性能差，只适宜小型的数量多的盘类零件的加工。

2. 由于采用了液压装置和电气控制，成本较高，造价约近一万元。

3. 对于孔距精度要求高的零件，只能用手按钮，不能自动控制。

4. 夹紧工件的方法较落后。

5. 安装和调节刀子较烦。

几点建议：

1. 为了扩大这台机床的工艺范围，建议改变皮带轮轧头的结构，再配上花盘，就能适应多种零件的单头或双头车削。

2. 为了简化刀具的调节，建议采用浮动车刀。

3. 只要双头车床的制造精度和装配精度有保证，此车床也可用于精度要求较高的零件车削。

工业技术资料 第144号

上海人民出版社出版

(上海 绍兴路5号)

新华书店上海发行所发行 上海市印刷六厂印刷

1974年12月第1版 1974年12月第1次印刷 印数1—11,000

定价：0.02元

5. 使用效率高，维修少。

按照一分为二的观点来看，我们这台双头车床还存在很多不足之处，有待今后进一步改进：

1. 加工零件的适应性能差，只适宜小型的数量多的盘类零件的加工。

2. 由于采用了液压装置和电气控制，成本较高，造价约近一万元。

3. 对于孔距精度要求高的零件，只能用手按钮，不能自动控制。

4. 夹紧工件的方法较落后。

5. 安装和调节刀子较烦。

几点建议：

1. 为了扩大这台机床的工艺范围，建议改变皮带轮轧头的结构，再配上花盘，就能适应多种零件的单头或双头车削。

2. 为了简化刀具的调节，建议采用浮动车刀。

3. 只要双头车床的制造精度和装配精度有保证，此车床也可用于精度要求较高的零件车削。

工业技术资料 第144号

上海人民出版社出版

(上海绍兴路5号)

新华书店上海发行所发行 上海市印刷六厂印刷

1974年12月第1版 1974年12月第1次印刷 印数1—11,000

定价：0.02元
