


电子工业标准 目录总汇

中国标准出版社 编



 中国标准出版社

电子工业标准目录总汇

中国标准出版社 编

中国标准出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

电子工业标准目录总汇/中国标准出版社编. —北京:中国
标准出版社, 2007

ISBN 978-7-5066-4487-7

I. 电… II. 中… III. 电子工业-国家标准-中国-
目录 IV. Z88:TN-65

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 085124 号

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码:100045

网址 www.bzchs.com

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 20.75 字数 884 千字

2007 年 7 月第一版 2007 年 7 月第一次印刷

*

定价 50.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533

5/28-41

出版说明

为了方便广大企业和读者及时了解电子行业相关标准的信息,我们曾经出版了收集截止 1997 年 10 月 1 日以前发布的电子工业标准信息的《电子工业国家标准及行业标准目录》。随着电子工业的高速发展,近年来国家及电子行业主管部门制修订了许多新的电子技术标准,为了满足广大读者查找现行电子工业技术标准的需要,我社根据国家标准清理整顿结果现整理编制出《电子工业标准目录总汇》。

本目录在编排上具有以下特点:

1. 本目录共分国家标准及电子行业标准分类目录、国家军用标准及电子行业军用标准分类目录和目录索引三大部分,汇集了截止 2007 年 4 月前出版的电子工业技术标准信息。包括:国家标准(GB)1499 项;国家军用标准(GJB)1849 项;电子行业标准(SJ)4030 项;电子行业军用标准(SJ)1734 项。

2. 本目录采用两种分类法进行编排:国家标准及电子行业标准分类按《中国标准文献分类法》编排;国家军用标准及电子行业军用标准分类按《军用标准文献分类法》编排,由于《军用标准文献分类法》在 2005 年做了修订;分类方式变化大,为此我们按新版《军用标准文献分类法》对国家军用标准和电子行业军用标准给出了补充分类,便于读者参考。

3. 本目录收录的国家标准及电子行业标准、国家军用标准及电子行业军用标准均按二级分类进行排序;二级分类以下内容则按先国标、再行标的方式,依标准号进行排列。

编 者

2007 年 5 月

目 录

一、国家标准及电子行业标准分类目录

00/09	电子元器件与信息技术综合	3
10/34	电子元件	22
35/39	电真空器件	58
40/49	半导体分立器件	70
50/54	光电器件	84
55/59	微电路	89
60/69	计算机	97
70/84	信息处理技术	105
85/89	电子测量与仪器	124
90/94	电子设备专用材料、零件、结构件	128
95/99	电子工业生产设备	146

二、国家军用标准及电子行业军用标准分类目录

01	综合	165
23	车辆	185
42	消防、救生和安全设备	186
58	通信、探测和相干辐射设备	186
59	电气和电子用设备元器件	210
60	纤维光学材料、元件、组件和附件	272
66	仪器仪表和实验室设备	273
70	通用自动数据处理设备、软件、辅助设备和用品	276

三、索 引

1.	国家标准索引(GB)	279
2.	电子行业标准索引(SJ)	287
3.	国家军用标准索引(GJB)	307
4.	电子行业军用标准索引(SJ)	317

一、国家标准及电子行业标准 分 类 目 录



分类号	标准编号	标准名称	采用标准	代替标准
00/09 电子元器件与信息技术综合				
L00	SJ 1.1—1987	电子工业技术标准制修订工作有关规定和要求 工业标准年度计划编制工作的主要程序和要求		
L00	SJ 1.2—1987	电子工业技术标准制修订工作有关规定和要求 标准编制计划的原则和程序		
L00	SJ 1.3—1987	电子工业技术标准制修订工作有关规定和要求 电子工业技术标准主办单位责任制		
L00	SJ 1.4—1987	电子工业技术标准制修订工作有关规定和要求 电子工业技术标准编制计划实施阶段划分及要求		
L00	SJ 1.5—1987	电子工业技术标准制修订工作有关规定和要求 标准草案(送审稿)函审程序		
L00	SJ 1.6—1987	电子工业技术标准制修订工作有关规定和要求 工业技术标准报批程序和规定		
L00	SJ 1.7—1987	电子工业技术标准制修订工作有关规定和要求 标准草案(报批稿)报批时资料齐套性要求		
L00	SJ 1.8—1987	电子工业技术标准制修订工作有关规定和要求 标准草案编写时应遵循的要求		
L00	SJ 1.9—1987	电子工业技术标准制修订工作有关规定和要求 标准草案(报批稿)报批审查时退稿的原则和程序		
L00	SJ 1.10—1987	电子工业技术标准制修订工作有关规定和要求 标准草案(送审稿)审定会会议纪要(或审定结论)的主要内容		
L00	SJ 1.11—1987	电子工业技术标准制修订工作有关规定和要求 标准草案(报批稿)报批报告的内容		
L00	SJ 1.12—1987	电子工业技术标准制修订工作有关规定和要求 对专业标准化技术委员会审查标准草案(报批稿)的要求		
L00	SJ/T 10220—1991	显像管制造质量控制要点(用于黑白显像管)		
L00	SJ/T 10221—1991	通用电子元器件制造质量控制指南		
L00	SJ/T 10466.10—1993	生产过程质量控制指南		
L00	SJ/T 10466.11—1993	产品验证控制指南		
L00	SJ/T 10466.12—1993	搬运、贮存、包装、交付质量控制指南		
L00	SJ/T 10466.13—1993	售后服务质量指南		
L00	SJ/T 10466.14—1994	设计质量控制指南		
L00	SJ/T 10466.15—1994	不合格的控制指南		
L00	SJ/T 10466.16—1994	纠正措施指南		
L00	SJ/T 10466.17—1994	工艺设计评审指南		
L00	SJ/T 10466.18—1995	产品质量信息管理指南		
L00	SJ/T 10466.1—1993	质量体系建立导则(适用于合同环境)		
L00	SJ/T 10466.2—1993	质量手册编制指南		
L00	SJ/T 10466.3—1993	质量体系审核(内部)指南		
L00	SJ/T 10466.4—1993	质量成本管理指南		
L00	SJ/T 10466.5—1993	营销质量指南		
L00	SJ/T 10466.6—1993	合同评审指南		
L00	SJ/T 10466.7—1993	设计评审指南		
L00	SJ/T 10466.8—1993	采购质量控制指南		
L00	SJ/T 10466.9—1993	生产(工艺准备)质量指南		

分类号	标准编号	标准名称	采用标准	代替标准
L00	SJ/T 10466.19—1995	质量改进指南		
L00	SJ/T 10466.20—1995	质量计划指南		
L00	SJ/T 10466.21—1995	人员培训和资格评定指南		
L00	SJ/T 10468—1993	大型电子系统设备质量工程控制指南		
L00	SJ/T 10666—1995	表面组装组件的焊点质量评定		
L00	SJ/Z 2740—1986	电子工业企业质量保证体系指南		
L01	GB/T 16679—1996	信号与连接线的代号	IEC 61175:1993	
L01	GB/T 19668.1—2005	信息化工程监理规范 第1部分:总则		
L01	SJ/T 207.1—1999	设计文件的管理制度 第一部分 设计文件的分类和组成		SJ 207.1—1982; SJ/Z 2583—1985; SJ/T 10629.1—1995
L01	SJ/T 207.2—1999	设计文件的管理制度 第二部分 设计文件的格式		SJ 207.2~.3—1982; SJ/T 10629.2—1995
L01	SJ/T 207.3—1999	设计文件的管理制度 第三部分 文字内容和表格形式设计文件的编制方法		SJ 207.4—1982; SJ/Z 2583—1985; SJ/T 10629.3—1995
L01	SJ/T 207.4—1999	设计文件的管理制度 第四部分 设计文件的编号		SJ 1580—1980
L01	SJ/T 207.5—1999	设计文件的管理制度 第五部分 设计文件的更改		SJ/T 2543—1985; SJ/T 2654—1985; SJ/T 10629.6—1995
L01	SJ/T 207.6—2001	设计文件管理制度 第6部分:项目代号		
L01	SJ/T 207.7—2001	设计文件管理制度 第7部分:电气简图的编制		SJ/T 10148.1~ .8—1991
L01	SJ/T 207.8—2001	设计文件管理制度 第8部分:图样编制		SJ/T 2735—1986
L01	SJ/T 211.1—1996	电子工业专用设备设计文件 第1部分:设计文件的完整性		SJ 211—1966
L01	SJ/T 211.2—1996	电子工业专用设备设计文件 第2部分:图样的标题栏、附加栏和明细栏		SJ 211—1966
L01	SJ/T 211.3—1996	电子工业专用设备设计文件 第3部分:设计文件的格式		SJ 211—1966
L01	SJ/T 211.4—1996	电子工业专用设备设计文件 第4部分:设计文件的编制		SJ 211—1966
L01	SJ/T 211.5—1997	电子工业专用设备设计文件 第5部分:编号方法		SJ 210—1966; SJ 211—1966
L01	SJ 2902—1988	设计文件的登记、流转和保管	TOCT2. 501、2. 502	NE 0. 000. 007
L01	SJ 2904—1988	电子元器件详细规范 厚膜混合集成电路 CHM6232、CHM6236 帧输出电路		
L01	SJ/T 9501—1991	电子产品质量分等标准编制导则		
L01	SJ/T 10320—1992	工艺文件格式		
L01	SJ/T 10323—1992	电池产品设计文件的分类编号		SJ 296—1972; SJ 296—1980
L01	SJ/T 10324—1992	工艺文件的成套性		
L01	SJ/T 10375—1993	工艺文件格式的填写		
L01	SJ/T 10376—1993	工艺文件用基本术语		
L01	SJ/T 10377—1993	工艺文件的标准化审查		
L01	SJ/T 10526—1994	电视广播接收机设计文件的计算机编制规范		
L01	SJ/T 10531—1994	工艺文件的更改		
L01	SJ/T 10532.1—1994	工艺管理 基本要求		
L01	SJ/T 10532.2—1994	工艺管理 工艺工作程序		

分类号	标准编号	标准名称	采用标准	代替标准
L01	SJ/T 10532.3—1994	工艺管理 产品设计工艺性审查		
L01	SJ/T 10532.4—1994	工艺管理 工艺方案设计		
L01	SJ/T 10532.5—1994	工艺管理 工艺规程设计		
L01	SJ/T 10532.6—1994	工艺管理 工艺装备设计与管理		
L01	SJ/T 10532.7—1994	工艺管理 工艺定额编制		
L01	SJ/T 10532.8—1994	工艺管理 工艺评审		
L01	SJ/T 10532.9—1994	工艺管理 生产现场工艺管理		
L01	SJ/T 10532.10—1994	工艺管理 定置管理		
L01	SJ/T 10532.11—1994	工艺管理 工序质量控制		
L01	SJ/T 10532.12—1994	工艺管理 工艺纪律管理		
L01	SJ/T 10532.13—1994	工艺管理 工艺验证		
L01	SJ/T 10532.14—1994	工艺管理 工艺标准化		
L01	SJ/T 10538—1994	冲压生产技术经济指标计算方法		
L01	SJ/T 10631—1995	工艺文件的编号		
L01	SJ/T 10718—1996	电子元器件设计文件编制示例		
L01	SJ/T 10719—1996	电子设备设计文件编制示例		SJ/T 1275—1977
L01	SJ/T 11123—1997	专业工艺规程的编号		
L01	SJ/T 30002—1994	电子工业职业安全卫生设计规定		
L01	SJ/T 31001—1994	设备完好要求通则		
L01	SJ/T 31002—1994	设备维护保养通则		
L01	SJ/T 31003—1994	转塔、自动、半自动车床完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31004—1994	普通车床完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31005—1994	钻床完好要求与检查评定方法		
L01	SJ/T 31006—1994	卧式镗床完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31007—1994	升降台铣床、万能工具铣床完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31008—1994	刻模铣床完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31009—1994	刨床、插床、拉床完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31010—1994	磨床完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31011—1994	齿轮加工机床完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31012—1994	齿轮倒角机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31013—1994	锯床完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31014—1994	刻线机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31015—1994	电火花加工机床完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31016—1994	高精度卧式车床完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31017—1994	高精度丝杠车床完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31018—1994	坐标镗床完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31019—1994	高精度外圆磨床完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31020—1994	高精度卧轴矩台平面磨床完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31021—1994	光学曲线磨床完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31022—1994	高精度齿轮磨床完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31023—1994	高精度螺纹磨床完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31024—1994	数控车床完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31025—1994	数控坐标磨床完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31026—1994	数控平面磨床完好要求和检查评定方法		

分类号	标准编号	标准名称	采用标准	代替标准
L01	SJ/T 31027—1994	数控铣床、数控加工中心完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31028—1994	数控电火花线成形机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31029—1994	数控电火花线切割机床完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31030—1994	开式压力机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31031—1994	闭式压力机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31032—1994	液压机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31033—1994	塑料注射成型机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31034—1994	剪板机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31035—1994	弯曲校正机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31036—1994	自动(冷锻、切边、搓丝)机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31037—1994	混砂机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31038—1994	松砂机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31039—1994	筛砂机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31040—1994	抛砂机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31041—1994	震压式造型机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31042—1994	射芯机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31043—1994	喷砂、喷丸设备完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31044—1994	压铸机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31045—1994	木工设备完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31046—1994	桥式起重机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31047—1994	电梯完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31048—1994	皮带运输机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31049—1994	电瓶车完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31050—1994	电镀生产线完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31051—1994	溶液过滤设备完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31052—1994	电镀通用槽完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31053—1994	滚镀设备完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31054—1994	清理滚筒完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31055—1994	抛光机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31056—1994	刷镀电源完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31057—1994	表面喷漆生产线完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31058—1994	静电喷塑生产线完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31059—1994	LB350T 半自动台式包装机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31060—1994	捆扎机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31061—1994	砂轮划片机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31062—1994	RD4500 型离心干燥机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31063—1994	TCM-B 三氯乙烯清洗机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31064—1994	3800 型抛光机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31065—1994	24 型晶片数控抛光机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31066—1994	3180 型溅射台完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31067—1994	S 枪磁控溅射台完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31068—1994	离子注入机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31069—1994	PRS-801 型等离子去胶机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31070—1994	1482 型键合机完好要求和检查评定方法		

分类号	标准编号	标准名称	采用标准	代替标准
L01	SJ/T 31071—1994	超声热压键合机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31072—1994	FS-30 联动机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31073—1994	印记打印机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31074—1994	MK-5000 型印记打印机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31075—1994	ED-401 型装片机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31076—1994	小功率晶体管封帽机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31077—1994	封帽机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31078—1994	塑封压机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31079—1994	正、负胶显示影机、匀胶机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31080—1994	图形发生器完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31081—1994	PG3100 型图形发生器完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31082—1994	真空镀膜设备完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31083—1994	DM-450A 真空镀膜设备完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31084—1994	电子束蒸发台完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31085—1994	TS-16-23 型自动浸锡机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31086—1994	自动局部镀银装置完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31087—1994	ZXD-60 镀锡机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31088—1994	镀银机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31089—1994	KH4682-5 切筋冲床完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31090—1994	6-CTVH-B 切割机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31091—1994	晶片内圆切片完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31092—1994	晶片数控切割(划片)机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31093—1994	陶瓷劈刀外圆磨床完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31094—1994	GLP-30 陶瓷劈刀研磨机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31095—1994	劈刀研磨装置完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31096—1994	精密硅片磨床完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31097—1994	TDH-4C4TO 型去飞边机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31098—1994	LH 型液体去飞边机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31099—1994	倒角机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31100—1994	离子束蚀刻机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31101—1994	贴片机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31102—1994	142 型翻版机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31103—1994	786-HT 型分选机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31104—1994	分选机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31105—1994	DRS-11840 型激光机修版机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31106—1994	PPT-10 型膜片成型机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31107—1994	ZDS-1 型电泳机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31108—1994	CG3100 型单晶炉完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31109—1994	高压单晶炉完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31110—1994	AMV-1284 型硅外延炉完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31111—1994	AMC-7811/21 型桶式外延炉完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31112—1994	WGK 型微控扩散系统完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31113—1994	DB-3 型电子束曝光机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31114—1994	TY 系列辊道推板窑完好要求和检查评定方法		

分类号	标准编号	标准名称	采用标准	代替标准
L01	SJ/T 31115—1994	精缩机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31116—1994	PLA-501F 型光刻机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31117—1994	15B 型磨片机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31118—1994	RS-H80H 型外研磨机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31119—1994	掩膜对准曝光机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31120—1994	KSMS-MJB3 型掩膜对准曝光机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31121—1994	JB-VⅡ 型掩膜对准曝光机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31122—1994	四探针测试仪完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31123—1994	自动多探针测试台完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31124—1994	AEC-2200 型常压 CVD 完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31125—1994	PET-5500 型常压 CVD 完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31126—1994	YL-1 型 MOCVD 设备完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31127—1994	MP010 型多功能可焊性测试设备完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31128—1994	近红外厚膜烧结炉完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31129—1994	高低温测试设备完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31130—1994	D051-22 型高温氢气炉完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31131—1994	4314 型扩散炉完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31132—1994	ASM 型微机扩散炉完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31133—1994	中速自动玻管拉管机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31134—1994	焊接机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31135—1994	涂复机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31136—1994	磨粉机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31137—1994	(钼)合金熔炼炉完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31138—1994	荧光灯封口车完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31139—1994	荧光灯绷丝机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31140—1994	荧光灯烘管车完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31141—1994	荧光灯老炼车完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31142—1994	荧光灯排气车完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31143—1994	高频焊接台完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31144—1994	框架绕栅机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31145—1994	J2024 型火焰割玻管机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31146—1994	手动式平板芯柱机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31147—1994	激光打标机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31148—1994	BY-11 型自动印记打印机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31149—1994	真空去气炉完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31150—1994	真空钨丝炉完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31151—1994	氢气辐射炉完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31152—1994	立式烧氢炉完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31153—1994	超高真空无油排气台完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31154—1994	自动排气设备完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31155—1994	P436 型六位排气台完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31156—1994	磁控管排气台完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31157—1994	FLB 型复合真空泵完好要求和检查评定方法		

分类号	标准编号	标准名称	采用标准	代替标准
L01	SJ/T 31158—1994	汽车灯打底隧道窑完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31159—1994	汽车灯排气机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31160—1994	汽车灯镀铝机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31161—1994	汽车灯封口机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31162—1994	连续波磁控管电性能测试电源完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31163—1994	电压调谐磁控管电性能测试电源完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31164—1994	功率调速管电性能测试电源完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31165—1994	功率行波管电性能测试电源完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31166—1994	脉冲磁控管测试电源完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31167—1994	充气微波开关管动态电性能测试电源完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31168—1994	发射管电性能测试电源完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31169—1994	氩闸流管动态电性能测试电源完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31170—1994	玻屏涂敷机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31171—1994	排气炉完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31172—1994	封口机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31173—1994	发射老炼设备完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31174—1994	高压老炼装置完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31175—1994	光栅老炼设备完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31176—1994	静态特性试验机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31177—1994	线圈装配机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31178—1994	电子枪阴极盘带激光焊接机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31179—1994	中束阴极支架焊接机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31180—1994	半自动烧枪机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31181—1994	第一组件焊接机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31182—1994	电子导丝与带子激光焊接机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31183—1994	抑制环激光焊接机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31184—1994	芯柱焊接机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31185—1994	氢气退火炉完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31186—1994	荫罩黑化炉完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31187—1994	低熔点玻璃烧结炉完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31188—1994	稳定处理炉完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31189—1994	显像管玻壳屏、锥压机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31190—1994	显像管玻壳屏、锥液压供料机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31191—1994	JZ0281 型玻锥割头机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31192—1994	电封接机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31193—1994	双轴屏面研磨机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31194—1994	650 型混料机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31195—1994	管颈封接机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31196—1994	工业机器人完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31197—1994	十工位阳极帽封接机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31198—1994	玻壳退火炉完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31199—1994	L78450 型焙烧炉完好要求和检查评定方法		

分类号	标准编号	标准名称	采用标准	替代标准
L01	SJ/T 31200—1994	P44150 型排气机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31201—1994	P417 型 21 工位封口机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31202—1994	H44015-2 型 8 位自动蒸铝机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31203—1994	双列 32 工位有机膜涂敷机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31204—1994	L3080-1/YN 型 34 工位烘干机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31205—1994	TDK-8511 型双排 32 位玻壳荧光粉沉淀机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31206—1994	H63240-1 型十二工位玻壳清洗机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31207—1994	导丝制造机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31208—1994	芯柱成型机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31209—1994	芯柱切断整形机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31210—1994	阴极圆片焊接机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31211—1994	阴极支持架焊接机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31212—1994	阴极外套管与瓷片铆接机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31213—1994	阴极尾带焊接机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31214—1994	阴极内、外套管组件焊接机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31215—1994	阴极喷涂机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31216—1994	灯丝一次绕线机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31217—1994	灯丝二次绕线机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31218—1994	灯丝喷涂机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31219—1994	烧玻杆机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31220—1994	TY 型、PC 型点焊机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31221—1994	钉子焊接机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31222—1994	灯丝退火炉、灯丝烧结炉完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31223—1994	连续式氢气炉完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31224—1994	氧化炉完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31225—1994	屏面细研磨机、屏面抛光机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31226—1994	液压剪刀机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31227—1994	玻璃液料搅拌机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31228—1994	S7-14LS 颚式(玻璃)破碎机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31229—1994	TD75 型固定式皮带机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31230—1994	H58 型真空浸渍设备完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31231—1994	电容器大型真空浸渍设备完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31232—1994	PSP-53CS 型印刷机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31233—1994	电位器厚膜印刷联动机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31234—1994	WPBK615 型工作台可升降厚膜印刷机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31235—1994	DCK-1202 型台式厚膜印刷机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31236—1994	真空炼泥机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31237—1994	0.1 立方米真空搅拌机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31238—1994	60MDV-RR 型真空搅拌机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31239—1994	离心喷雾造粒机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31240—1994	SD15E 型喷雾干燥机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31241—1994	陶瓷内衬球磨机完好要求和检查评定方法		

分类号	标准编号	标准名称	采用标准	代替标准
L01	SJ/T 31242—1994	MY-TR-028 型陶瓷基片喷砂机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31243—1994	FA-17CS 型陶瓷滤波器组装机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31244—1994	热敏电阻、电容器分选机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31245—1994	TCS-810-PIA 型电容器自动分选机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31246—1994	168 型独石电容器印刷选片机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31247—1994	铝金属化机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31248—1994	CLS-37 型激光调阻机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31249—1994	喷砂调阻机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31250—1994	电位器焊片铆接自动机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31251—1994	40-81 型卷边机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31252—1994	STELLA 型电容器自动卷绕机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31253—1994	无感式电容器自动卷绕机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31254—1994	自动绕片机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31255—1994	半自动电容器卷绕机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31256—1994	NOVA 型电容器自动卷绕机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31257—1994	AD01 型镀膜机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31258—1994	EV-07 型喷膜机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31259—1994	V-90S 型真空挤膜机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31260—1994	A500B2K 型高真空薄膜镀膜机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31261—1994	S-YA-500 型脱泡机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31262—1994	TPS-38 型管压机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31263—1994	粉末压机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31264—1994	WSG-4951 型流延机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31265—1994	电阻自动刻槽机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31266—1994	电阻压帽机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31267—1994	电阻渗碳炉完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31268—1994	电阻碰焊机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31269—1994	电阻涂漆机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31270—1994	MTD-2000 型电阻平衡机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31271—1994	ISM-14 型割片机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31272—1994	LM-2 型研磨机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31273—1994	EVP-13480 型磁控溅射机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31274—1994	自动被银机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31275—1994	YRP10-3 型半自动热压机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31276—1994	HB-10 型电容器自动热压机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31277—1994	CY 型电容器卡子成型机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31278—1994	CY-2 型电容器卡子碰焊机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31279—1994	WLD-T1 型无感式电容器引线自动焊接机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31280—1994	隧道式电容器清洗机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31281—1994	镀锡铜丝绕线机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31282—1994	MPW-4PT 型真空酚醛涂敷机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31283—1994	TS 型塑封机完好要求和检查评定方法		

分类号	标准编号	标准名称	采用标准	代替标准
L01	SJ/T 31284—1994	TEC-L-W-1 型电容器成品编带机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31285—1994	电容器自动打印机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31286—1994	3TDC-1-128F 型电容器薄膜复合机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31287—1994	3TVC-128F-TY 型电容器薄膜清洗机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31288—1994	电容器喷粉机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31289—1994	500A 型自动绕线机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31290—1994	空气电容隧道烘干机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31291—1994	CHJ-S-2 型超声波塑料焊接机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31292—1994	CQ-1K 型超声波清洗机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31293—1994	干簧自动封结机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31294—1994	MD-12D-C 型磁性材料螺纹磨床完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31295—1994	DE18 型磁性材料拌和机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31296—1994	D100 型喷雾干燥塔完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31297—1994	CF-161 型扬声器装配线完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31298—1994	LCC 型纸锥自动成型机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31299—1994	扬声器纸盆双头捞浆机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31300—1994	铝电解电容器自动装配机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31301—1994	铝电解电容器自动卷绕机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31302—1994	铝电解电容器自动铆接机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31303—1994	铝电解电容器铝箔腐蚀设备完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31304—1994	铝电解电容器铝壳自动连续拉伸机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31305—1994	铝电解电容器自动分选机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31306—1994	铝电解电容器自动老化测试分选机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31307—1994	铝电解电容器铝箔赋能完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31308—1994	铝电解电容器自动引线碰焊机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31309—1994	铝电容器电解自动引线压平切边机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31310—1994	SL63-8 型铝电解电容器真空钨丝电炉完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31311—1994	铝电解电容器编带机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31312—1994	J70500 型铝电解电容器切纸切箔机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31313—1994	圆筒干电池生产专用设备完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31314—1994	有极板盒电池生产流程设备完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31315—1994	针刺冲孔机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31316—1994	拉干烧设备完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31317—1994	化成线设备完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31318—1994	自动切镍带机完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31319—1994	醋酸镉设备完好要求和检查评定方法		
L01	SJ/T 31320—1994	电沉积镉设备完好要求和检查评定方法		