

中華人民共和國  
機電產品目錄手冊

中國機電設備公司  
統一經營機電產品

第四冊

(電工器材)

(下)

中國機電設備公司編

1964年

## 前　　言

大跃进以来，我国机械工业和其它机械制造部門产品的制造都有了飞快的发展，产品制造的范围也日趋于健全和完整。經過近两年来全面的整頓，全国机械制造部門的各项产品，无论在范围、系列上，品种、規格上，质量标准上，都有了新的改进和提高，并出現了成批的新产品，这些重要情况的变化，都須系統的整理和介紹。

为了配合各方面工作、业务的需要，我們把全国常用的通用产品和某些专用设备，按照机械制造部門产品整頓后的新情况，整編一套产品目录手册，专供有关物資管理、計劃設計、供銷等部門作为申請供应、設計选型、供銷經營統一的参考手册。

全套目录手册是按使用分类編排的，其分类是：重型、工程机械；通用机械；金属切削机床、鍛压设备、鑄造设备；电工产品；农业机械；中国机电设备公司經營产品（二类产品）；专用设备等七部分分类分冊編印的，在查閱使用时，比較方便。

这套目录手册介紹的产品規范和技术数据，均經有关生产管理部門的考訂和統一，今后各设备使用单位、各供銷单位，均可按此作为統一的依据。

由于我們缺乏經驗，編选排印中可能有很多缺陷或錯誤，敬希有关方面提出改进意見，以便今后增訂时改进。

中國机电设备公司

--一九六四年一月

## 簡 介

一、本目录手册（1～5册）所列机电产品，均系中国机电设备公司经营的机电产品，通称为二类机电产品。

二、本目录手册共分为五分册编辑而成，各册内容如下：

第一册：机械类。包括砂輪机、台钻、机床附件、小型空气压缩机、手摇泵、试压泵、滤油机、杜拉容器、手拉葫芦、手动捲揚机、少先吊、焊条、低压閥門和标准緊固件。

第二册：轴承类。包括工业用滚动轴承、工业用鋼球、工业用滾針和滾柱。

第三册：工具类。包括金属切削刀具、量具、砂輪、油石、砂瓦、金剛砂和硅炭棒。

第四册：电工器材类。包括分马力电动机、油泵电动机、5千伏安以下变压器、功率扩大机、手电钻、除塵用机械整流设备、玻壳汞弧整流器、工业用电阻爐及实验室电爐、电焊机、35千伏以下五种高压电器、防爆起动器、防爆空气断路器、防爆电器元件、低压电器主要元件及一般元件、机床电器、自动化元件、保护继电器、蓄电池搬运車及拖車、鉛酸蓄电池、鉛酸蓄电池极板及隔板、布电线。

第五册：仪器仪表类。包括热工仪表、成份分析仪器、电工仪器仪表、光学仪器、实验室仪器与装置、无损探伤仪器等。

三、本册目录所列品种規格均按类分别介绍了主要的技术数据、用途及参考价格等。参考价格仅供概算时参考，不作訂貨依据。

四、本册目录所介绍的电工器材产品共分30大类。根据各个大类所包括的具体品种、系列、型号及規格，按照目前归口管理和生产情况，加以整編。茲說明如下：

1.順序和內容基本上参照1963年所編的“中国机电设备公司经营产品目录”編排。

2. 內容增加的有：風扇電動機、實驗室電燈、化工防爆電器、船用電器、瓷盤電位器、電力排灌控制設備、接線板及接線端子、退磁器、寬紙帶讀數器及塑料護套線等。
  3. 胶蓋開刀开关、石板開刀开关、鐵壳开关及低壓電瓷已划归商业部門单独經營，故不再列入本目录手册。
  4. 放炮母綫規格已包括在橡套軟綫規格內，因該产品结构并不特殊，故不增列。
  5. 計量单位更改的有：蓄電池的单位改为“只/仟伏安時”、布電綫的单位改为“公里/噸”、接線板的单位定为“条/节”的复式計量单位。
- 五、本冊目录所列产品型号分新型号及旧型号二种，新型号系目前全国通用型号；旧型号系原有的仿制型号及生产企业自訂型号。
- 六、本冊目录內容若有錯誤或遺漏之处，敬請各单位随时指出，以便今后改正。
- 七、本冊目录草稿承蒙第一机械工业部第七、八局及有关生产厂进行审核，并提供了許多宝贵意見，謹在此表示感謝。

中國機電設備公司  
一九六四年一月

# 目 录

## 下 册

### 二十、低压电器一般元件

(一) 开关板用刀开关.....	324
(1) 刀开关.....	324~327
(2) 刀形轉換开关.....	327~329
(二) 控制按鈕.....	330~333
(三) 低压熔断器.....	334
(1) 无填料封閉管式熔断器.....	334~335
(2) 有填料封閉管式熔断器.....	334~335
(3) 螺旋式熔断器.....	336~337
(4) 防震式螺旋熔断器.....	336~337
(5) 管式熔断器.....	338~339
(6) 低压击穿保险器.....	338~339
(7) 快速熔断器.....	338~339
(四) 热继电器 .....	340~347
(五) 倒順开关.....	347

(六) 指示灯.....	348~349
(七) 电笛警报器.....	350
(八) 电动气阀.....	350~351
(九) 电磁鎖.....	351
(十) 輔助开关.....	352
(十一) 接線板及接線端子.....	353

### 二十一、机床电器

(一) 交流接触器.....	356~357
(二) 磁力起动器.....	356~359
(三) 继电器.....	360
(1) 空气時間继电器.....	360
(2) 电子管時間继电器.....	360
(3) 电子继电器.....	361
(4) 中間继电器.....	361
(5) 速度继电器.....	362
(6) 脉冲記数继电器.....	362
(7) 步进选綫器.....	362

(8) 壓力繼電器	363	(1) 炭阻式自動電壓調整器	384~386
(9) 長延時時間繼電器	363	(2) 磁放大自動電壓調整器	387
(10) 热繼電器	364~369	(3) 快速勵磁調節器	387
(四) 變壓器	368	(4) 船用快速相控復勵自動 電壓調整器	387
(1) 控制變壓器	368~369	(二) 磁放大器	388~390
(2) 照明變壓器	368~369	(三) 繼電器	391
(五) 牽引式電磁鐵	370~371	(1) 中間繼電器	391~398
(六) 行程開關	372	(2) 時間繼電器	399
(七) 電阻元件	373~374	(3) 重合閘繼電器	400
(八) 轉換開關	375~377	(4) 多迴路時間繼電器	400
(九) 主令開關	377	(5) 電動式時間繼電器	401
(十) 机床控制按鈕	378	(6) 极化繼電器	401
(十一) 插肖	379	(四) 琥珀管形電阻器	402
(十二) 熔斷器	379		
(十三) 信號燈	380		
(十四) 摩擦片式電磁離合器	380		
(十五) 退磁器	381		
(十六) 寬紙帶讀數器	381		

## 二十二、自動化元件

(一) 自動電壓調整器	384
-------------	-----

## 二十三、保護繼電器

(一) 過流繼電器	404
(二) 电流繼電器	405~406
(三) 電壓繼電器	407
(四) 信號繼電器	408
(五) 中間繼電器	409~410

(六) 逆流继电器.....	411
(七) 功率方向继电器.....	412
(八) 平衡继电器.....	412
(九) 差动继电器.....	413
(十) 差周率继电器.....	413
(十一) 低周率继电器.....	414
(十二) 接地继电器.....	414
(十三) 转子接地保护装置.....	415
(十四) 同步检查继电器.....	415~416
(十五) 全阻抗继电器.....	416
(十六) 方向阻抗继电器.....	416
(十七) 多相补偿阻抗继电器.....	417
(十八) 继电器附件.....	417
(十九) 振盪閉鎖裝置.....	418
(二十) 断相閉鎖裝置.....	418

## 二十四、蓄电池搬运車

(一) 平板式蓄电池搬运車.....	420~421
(二) 叉式蓄电池搬运車.....	420~421

## 二十五、蓄电池搬运車拖車

(一) 蓄电池搬运車拖車.....	424
-------------------	-----

## 二十六、鉛酸蓄電池

(一) 汽車起動用鉛酸蓄電池.....	426~429
(二) 蓄電池搬運車用鉛酸蓄電池.....	428~430
(三) 鐵路客車用鉛酸蓄電池.....	431
(四) 船舶用鉛酸蓄電池.....	432
(五) 浮標用鉛酸蓄電池.....	433
(六) 摩托車用鉛酸蓄電池.....	433
(七) 固定鉛酸蓄電池.....	434~439

## 二十七、鉛酸蓄電池板

(一) 汽車蓄電池用鉛酸板.....	442~443
(二) 蓄電池車蓄電池用鉛酸板.....	444
(三) 鐵路客車蓄電池用鉛酸板.....	445
(四) 船舶蓄電池用鉛酸板.....	445
(五) 摩托車蓄電池用鉛酸板.....	446
(六) 固定蓄電池用鉛酸板.....	447

## 二十八、鉛酸蓄電池隔板

(一) 玻璃纖維隔板.....	450~451
-----------------	---------

(二) 木隔板..... 452~454

## 二十九、布電線

(一) 銅芯橡皮絕緣電線..... 456

(1) 銅芯橡皮絕緣電線..... 456~457

(2) 穿管用銅芯橡皮絕緣電線..... 458~483

(3) 船用銅芯橡皮絕緣電線..... 484~489

(二) 鋁芯橡皮絕緣電線..... 490

(1) 鋁芯橡皮絕緣電線..... 490~491

(2) 穿管用鋁芯橡皮絕緣電線..... 492~500

(三) 銅芯塑料絕緣電線..... 501

(1) 銅芯塑料絕緣電線..... 501

(2) 銅芯塑料絕緣軟電線..... 502

(3) 銅芯塑料護套軟電線..... 503~504

(四) 鋁芯塑料絕緣電線..... 505

(五) 銅芯橡皮絕緣軟電線..... 506

(1) 銅芯橡皮絕緣軟電線..... 506~507

(2) 电气化运输车辆用銅芯  
橡皮絕緣電線..... 508~509

(3) 电气化运输车辆用銅芯  
橡皮絕緣橡套電線..... 510

(4) 船用銅芯橡皮絕緣軟電線..... 511~516

(5) 双芯銅芯橡皮絕緣軟電線..... 517

(六) 蜡克線..... 518

(1) 飞机用蜡克線..... 518~523

(2) 汽車及拖車机用蜡克線..... 524~527

(3) 油綢絕緣蜡克線..... 528~529

(七) 橡套軟線及矿灯線..... 530

(1) 橡套軟線..... 530

(2) 橡套軟線(非标准)..... 531~532

(3) 矿灯線..... 532

(八) 电焊机用軟線..... 533

(1) 电焊机用軟線..... 533

(2) 电焊机用軟線(非标准)..... 533~534

## 三十、鐵芯通訊線

(一) 鐵芯橡皮絕緣通訊線..... 536

(二) 鐵芯乙烯絕緣通訊線..... 536

附 彙: 中国机电设备公司各一般站、公司

所在地一覽表..... 537~540

## 二十、低压电器一般元件

(一)开关板用刀开关

計量单位：只

序号	产品名称	型 号		主要規格与技术数据				主要用途	参考价格(元)			生产厂
		新	旧	額定电压 (伏)	額定电流 (安)	极数	操作方式		无底板	石棉底板	胶木底板	
	(1)刀开关											
1	单投刀开关	HD1—200/2	P—3	380	200	2	中央手柄	裝置在控制分支架或其它金属支架上，用传动杠杆在板面作远距离操作。常作小型电源开关或隔离开关用。	29	36	38	协成电器厂
2	"	HD1—200/3	P—3	380	200	3	"		39	46	48	"
3	"	HD1—400/2	P—3	380	400	2	"		38	45	56	"
4	"	HD1—400/3	P—3	380	400	3	"		51	60	80	"
5	"	HD1—600/1	P—5	380	600	1	"		35	45	60	"
6	"	HD1—600/2	P—5	380	600	2	"		56	72	95	"
7	"	HD1—600/3	P—5	380	600	3	中央杠杆		84	102	150	"
8	"	HD1—1000/1	P—5	380	1000	1	"		51	64	85	"
9	"	HD1—1000/2	P—5	380	1000	2	"		84	102	140	"
10	"	HD1—1000/3	P—5	380	1000	3	"		124	148	200	"
11	"	HD1—2000/2	P—5	380	2000	2	"			160		"
12	"	HD1—200/3	P—202	380	200	3	侧面杠杆			30	38	"
13	"	HD1—400/3	P—204	380	400	3	"			68	85	"
14	"	HD1—400/1	P—20	380	400	1	"				30	"
15	"	HD1—400/2	P—20	380	400	2	"				50	"

(续)

序号	产品名称	型 号		主要規格与技术数据				主要用途	参考价格(元)			生产厂
		新	旧	額定电压 (伏)	額定电流 (安)	极数	操作方式		无底板	石棉底板	胶木底板	
16	单投刀开关	HD1—400/3	P—20	380	400	3	侧面杠杆	裝置在控制分支架或其它金属支架上，用传动杠杆在板面作远距离操作。常作小型电源开关或隔离开关用。			70	协成电器厂
17	"	HD2—40/1	PO—2	250	40	1	中央手柄(无灭弧刀片)		5			"
18	"	HD2—40/2	PO—2	250	40	2	"		7			"
19	"	HD2—40/3	PO—2	250	40	3	"		9			"
20	"	HD2—40/4	PO—2	250	40	4	"		12			"
21	"	HD2—40/5	PO—2	250	40	5	"		17			"
22	"	HD2—40/6	PO—2	250	40	6	"		20			"
23	"	HD2—200/1	PO—3	500	200	1	"		13	16	17	"
24	"	HD2—200/2	PO—3	500	200	2	"		19	26	32	"
25	"	HD2—200/3	PO—3	500	200	3	"		27	35	43	"
26	"	HD2—400/1	PO—3	500	400	1	"		17	23	25	"
27	"	HD2—400/2	PO—3	500	400	2	"		28	36	45	"
28	"	HD2—400/3	PO—3	500	400	3	"		40	50	60	"
29	"	HD2—600/1	PO—5	500	600	1	"		33	46	58	"
30	"	HD2—600/2	PO—5	500	600	2	"		54	74	93	"
31	"	HD2—600/3	PO—5	500	600	3	"		82	116	145	"

(续)

序号	产品名称	型 号		主要規格与技术数据				主要用途	参考价格(元)			生 产 厂
		新	旧	額定电压 (伏)	額定电流 (安)	极数	操作方式		无底板	石棉 底板	胶木 底板	
32	单投刀开关	HD2—1000/1	P0—5	500	1000	1	中央手柄	装置在控制分 (无灭弧 刀片)	49	66	83	协成电器厂
33	"	HD2—1000/2	P0—5	500	1000	2		支架或其它金 属支架上,用	82	108	135	"
34	"	HD2—1000/3	P0—5	500	1000	3	"	传动杠杆在板 面作远距离操 作。常作小型	120	156	195	"
35	"	HD2—1500/3	P0—5	500	1500	3	"	面作远距离操 作。常作小型	182	224	280	"
36	"	HD3—200/2	PII—3	380	200	2	中央杠杆	电源开关或隔 离开关用。	30	37	50	
37	"	HD3—200/3	PII—3	380	200	3	"	HD3型用于分 断和接通不頻 繁操作的电气 回路中。	43	52	70	
38	"	HD3—400/2	PII—3	380	400	2	"		42	53	70	
39	"	HD3—400/3	PII—3	380	400	3	"		58	72	90	
40	"	HD3—400/3	PII—3A	380	400	3	"		58	72		协成电器厂
41	"	HD3—600/2	PII—5	380	600	2	"		104	128	160	湖南新生开 关厂
42	"	HD3—600/3	PII—5	380	600	3	"		161	180	220	长春新生开 关厂
43	"	HD3—1000/2	PII—5	380	1000	2	"		142	178	220	
44	"	HD3—1000/3	PII—5	380	1000	3	"		211	240	285	
45	"	HD3—1500/2	PII—5	380	1500	2	"		192	236	295	
46	"	HD3—1500/3	PII—5	380	1500	3	"		266	323	410	
47	"	HD4—200/3	РБП	380	200	3	侧面手柄	用于动力开关 箱中, 作电源 的隔离开关。	▽44		55	

(续)

序号	产品名称	型号		主要規格与技术数据				主要用途	参考价格(元)			生产厂
		新	旧	額定电压 (伏)	額定电流 (安)	极数	操作方式		无底板	石棉底板	胶木底板	
48	单投刀开关	HD4—400/3	РБII	380	400	3	侧面手柄	作电气装置中，线路的接通或分断。	▽52	65	65	协成电器厂
49	"	HD10—40/1		380	40	1	"		21			"
50	"	HD10—40/2		380	40	2	"	"	28			"
51	"	HD10—40/3		380	40	3	"	"				"
52	"	HD10—40/4		380	40	4	"	"				"
53	"	HD10—40/5		380	40	5	"	"				"
54	"	HD10—40/6		380	40	6	"	"				"
(2)刀形轉換开关												
1	双投刀形轉換开关	HS1—200/2	II—3	380	200	2	中央手柄	用于电源的轉換和配电線路中。	42	53	66	"
2		HS1—200/3	II—3	380	200	3	"	"	54	65	81	"
3	"	HS1—400/2	II—3	380	400	2	"	"	57	70	87	"
4	"	HS1—400/3	II—3	380	400	3	"	"	81	93	116	"
5	"	HS1—600/2	II—5	380	600	2	"	"	84	114	143	"
6	"	HS1—600/3	II—5	380	600	3	"	"	126	180	225	"
7	"	HS1—1000/2	II—5	380	1000	2	"	"	126	168	210	"
8	"	HS1—1000/3	II—5	380	1000	3	"	"	195	240	300	"

註：▽为鋼板底板。

(续)

序号	产品名称	型 号		主要規格与技术数据				主要用途	参考价格(元)			生产厂
		新	旧	額定电压 (伏)	額定电流 (安)	极数	操作方式		无底板	石棉底板	胶木底板	
9	双投刀形轉换开关	HS2—200/1	II0—3	500	200	1	板后出線、手柄	用于电源的轉换和配电线路中。	27	34	42	协成电器厂
10	"	HS2—200/2	II0—3	500	200	2	"		41	46	57	"
11	"	HS2—200/3	II0—3	500	200	3	"		53	64	80	"
12	"	HS2—400/1	II0—3	500	400	1	"		35	42	53	"
13	"	HS2—400/2	II0—3	500	400	2	"		58	69	86	"
14	"	HS2—400/3	II0—3	500	400	3	"		80	92	115	"
15	"	HS2—600/1	II0—5	500	600	1	"		50	70	87	"
16	"	HS2—600/2	II0—5	500	600	2	"		81	112	140	"
17	"	HS2—600/3	II0—5	500	600	3	"		128	174	218	"
18	"	HS2—1000/1		500	1000	1	"		74	100	125	"
19	"	HS2—1000/2		500	1000	2	"		123	162	203	"
20	"	HS2—1000/3		500	1000	3	"		180	234	292	"
21	"	HS2—1500/2		500	1500	2	"		220	240	300	"
22	"	HS2—1500/3		500	1500	3	"		256	304	380	"
23	"	HS3—200/2	III—3	380	200	2	中央杠杆		40	48	70	"
24	"	HS3—200/3	III—3	380	200	3	"		58	70	90	"

註：HS3系列不带灭弧刀片。

(续)

序号	产品名称	型 号		主要規 格与技术数 据				主要用途	参 放 价 格 (元)			生 产 厂
		新	旧	額定电压 (伏)	額定电流 (安)	极数	操作方式		无底板	石棉 底板	胶木 底板	
25	双投刀形轉換开关	HS3—400/2	III—3	380	400	2	中央杠杆	用于电源的轉換和配電線路中。	51	64	90	協成電器厂
26	"	HS3—400/3	III—3	380	400	3	"	HS3—500/3轉換开关，用于	77	92	120	"
27	"	HS3—500/3	III—3A	380	400	3	"	IIIICH 动力配電箱。	82	96		"
28	"	HS3—600/2	III—5	380	600	2	"		156	192	240	"
29	"	HS3—600/3	III—5	380	600	3	"		214	264	330	"
30	"	HS3—1000/2		380	1000	2	"		214	264	330	"
31	"	HS3—1000/3		380	1000	3	"		278	342	428	"
32	"	HS3—1500/2		380	1500	2	"		312	384	480	"
33	"	HS3—1500/3		380	1500	3	"		390	480	600	"

(二) 控 制 按 鈕

序号	产品名称	計量单位	型 号		主要規格与技术					
			新	旧	額定电压(伏)		額定电流 (安)	触头数		鈕 数
					交流	直 流		常开	常闭	
1	控 制 按 鈕	只	LA1	KY-100	500	440	15	1	1	1
2	"	"	LA5—1K	KY-121-1	500	440	15	1	1	1
3	"	"	LA5—2K	KY-121-2	500	440	15	2	2	2
4	"	"	LA5—3K	KY-121-3	500	440	15	3	3	3
5	"	"	LA5—1H	KY-122-1	500	440	15	1	1	1
6	"	"	LA5—2H	KY-122-2	500	440	15	2	2	2
7	"	"	LA5—3H	KY-122-3	500	440	15	3	3	3
8	"	"	LA5—1S	KY-123-1	500	440	15	1	1	1
9	"	"	LA5—2S	KY-123-2	500	440	15	2	2	2
10	"	"	LA5—3S	KY-123-3	500	440	15	3	3	3
11	"	"	LA6	K—12	500	440	12	2	2	2
12	"	"	LA7	KCM—2	220	110 或220	2.5	1	1	1
13	"	"	LA10—1		500	440	5	1	1	1
14	"	"	LA10—1K		500	440	5	1	1	1

术 据		主要用途	参 放 价 格 (元)	生产厂	备 註
钮 色	结构形式				
紅、黑	无外壳，开启式	供作組成各种型式的控制按钮用。	6	沈阳低压开关厂	
紅、黑	胶木面板，开启式	用作遙控电磁装置，也可用于信号回路、电气联鎖装置回路等配电之用。	5	"	
紅、黑	"	"	8	"	
紅、黑	"	"	12	"	
紅、黑	铁壳，保护式	"	6	"	
紅、黑	"	"	9	"	
紅、黑	"	"	13	"	
紅、黑	铝壳，防水式	"	15	"	
紅、黑	"	"	20	"	
紅、黑	"	"	25	"	
黑、红或绿、红	铁壳，保护式	控制不可逆的交流磁力起动器，使电动机起动和停止。	6	"	
	螺管式	适用于各独立控制室间的互通信号及遙远控制。	21	华通开关厂	
黑、绿、红		用于线路中，远距离控制磁力电器。	5	上联电器厂	
黑、绿、红	铝合金面板，开启式	"	5	西安电气控制设备厂	