

炼钢設計參考資料

(通用資料部分)

《炼鋼設計參考資料》編寫小組編

冶金工业出版社

炼钢设计参考資料

(通用資料部分)

《炼钢设计参考資料》編寫小組編

(只限國內發行)

*

冶金工业出版社出版

新华书店发行

北京印刷七厂印刷

*

开本 大 32 印张 20 9/16 插页 2 字数 530 千字

1972 年 7 月第一版 1972 年 7 月第一次印刷

印数 00,001~20,500 册

书号 15062 · 3001 定价 (科四) **2.40** 元

前　　言

我们伟大领袖毛主席亲自发动和领导的无产阶级文化大革命，彻底摧毁了叛徒、内奸、工贼刘少奇为头子的资产阶级司令部及其所推行的反革命修正主义路线。伟大的毛泽东思想和毛主席的革命路线更加深入人心。在党的“九大”团结、胜利路线的指引下，全国人民继续广泛深入地开展学习马列主义、毛泽东思想的群众运动，进一步掀起了抓革命、促生产的新高潮。钢铁工业战线也和其他战线一样，出现了新的跃进局面。

为了适应钢铁工业发展新形势的需要，冶金工业部组织北京、包头、重庆、武汉、马鞍山等钢铁设计院及上海冶金设计院共同编写了这本《炼钢设计参考资料》。在编写中得到了有关钢厂领导、广大工人、炼钢生产和设计人员的大力支持和帮助。

要作出多快好省的设计，最根本的是要高举毛泽东思想伟大红旗，坚持无产阶级政治挂帅，认真贯彻执行毛主席的无产阶级革命路线和党的一系列方针政策，密切结合三大革命运动的实践，充分发挥广大工人和技术人员的革命积极性和创造性。毛主席教导我们：“**马克思主义的最本质的东西，马克思主义的活的灵魂，就在于具体地分析具体的情况。**”在进行设计时，必须根据不同对象和不同的具体条件，作细致的、全面的调查研究和分析比较，决不能照搬照抄。

本书分《炼钢设计参考资料》（通用资料部分）和《炼钢设计参考资料》（工艺设计部分）两册出版。

由于时间短，调查研究不够，实践经验少，特别是我们学习马列的书，学习毛主席著作不够，思想水平低，书中可能有不少缺点和错误。希望广大炼钢工人、炼钢生产和设计人员对本书提出宝贵意见，以便今后作进一步修改。

编　　者

1971.10 北京

目 录

第一章 钢铁产品

(一) 钢种及钢材	1
一、鋼鐵产品名称、用途、冶炼方法、浇注方法的表示及其他	1
1. 产品名称、用途、冶炼方法和浇注方法的表示	1
2. 常用化学元素命名表	2
3. 鋼鐵产品牌号表示方法举例	2
4. 材料机械性能名詞解釋	6
二、一般用鋼	7
1. 普通碳素鋼、鋼号和一般技术条件	7
2. 优质碳素结构鋼	10
3. 碳素工具鋼	12
4. 易切结构鋼	13
5. 电器工业用硅鋼	14
6. 电器工业用純鐵	16
7. 合金鋼	17
1) 普通低合金结构鋼	17
2) 合金结构鋼	20
3) 合金工具鋼	30
4) 高速工具鋼	34
5) 热軋扁形及螺旋形弹簧鋼	35
6) 不锈耐酸鋼	38
7) 耐热不起皮鋼	42
8) 軸承鋼	46
9) 碳素焊条鋼	47
8. 专门用途鋼	48
1) 鋼軌用鋼	48
2) 桥梁用鋼	49
3) 鍋炉用鋼	50

4) 矿用普通低合金钢	50
5) 造船用钢	52
6) 普通碳素钢螺钢	52
7) 钢筋结构钢	54
8) 压力容器用钢	55
三、铸钢	56
1. 碳素铸钢件	56
2. 合金钢铸钢件	57
3. 铸钢轧辊	60
四、钢材	62
1. 板材的分类	62
2. 型钢的分类	62
3. 普通碳素钢热轧工字钢	62
4. 普通碳素钢热轧槽钢	65
5. 普通碳素钢热轧角钢	67
6. 一般用钢管	71
1) 水、煤气输送钢管	71
2) 异形无缝钢管	72
3) 热轧无缝钢管	77
4) 冷轧(冷拔)无缝钢管	80
5) 电焊钢管	88
7. 热轧圆钢、方钢及六角钢	89
8. 热轧扁钢	90
9. 普通低碳钢热轧圆盘条	92
10. 板材	92
1) 钢板每平方米的理论重量	92
2) 镀锌用原板和酸洗薄钢板	92
3) 热轧中、厚钢板	94
4) 薄钢板	95
5) 花纹钢板	96
11. 钢轨	99
1) 一般用钢轨	99
2) 起重机用钢轨	100

(二) 生铁及铸铁件	101
一、炼钢用生铁	101
二、铸造用生铁	102
三、生铁铸件	103
1. 灰铁铸件	103
2. 可锻铸铁件	104
3. 球墨铸铁件	105
4. 耐热铸铁件	105
5. 小型钢锭模	106
6. 大中型钢锭模	106
7. 铸铁轧辊	106
(三) 附：铜及铜材	107
一、常用有色金属及合金产品表示方法	107
二、铜的分类及铜材的机械性能	107
1. 铜的分类	107
2. 铜材的机械性能	108
三、铜材	109
1. 板材及条材	109
2. 棒材	117
3. 管材	120
四、铜铸件	127
1. 铸造锡青铜	127
2. 铸造无锡青铜	128
3. 铸造黄铜	129
五、铜丝网	130

第二章 炼钢用原料、燃料及其它辅助材料

(一) 炼钢用生铁分类及技术条件	131
(二) 回炉废铁、碳素废钢及合金废钢	131
一、回炉废铁分类及处理要求	131
二、回炉碳素废钢分类及处理要求	132
三、回炉合金废钢分类及处理要求	135

(三) 铁合金	141
一、铁合金牌号及成分	141
1. 硅铁	141
2. 锰铁	142
3. 高炉锰铁	143
4. 金属锰	143
5. 钛铁	143
6. 钨铁	144
7. 镍铁	144
8. 钼铁	145
9. 铬铁	145
10. 硼铁	146
11. 锰硅合金	146
12. 金属铬	146
13. 硅钙合金	147
14. 硅铬合金	147
15. 镍	148
16. 铝	149
二、铁合金入炉块度和烘烤要求	150
三、铁合金比重、堆比重及熔点	150
(四) 造渣材料、氧化剂和其它材料	152
一、成份、块度和一般要求	152
1. 天然富铁矿	152
2. 氧化铁皮	152
3. 锰矿	152
4. 石灰石	153
5. 石灰	153
6. 蠣石	153
7. 铁矾土和粘土砖块	153
8. 钢锭模涂料	154
9. 电炉用增碳剂	154
10. 卤水	154
11. 煤焦油	155

12. 水玻璃	155
13. 漆青	156
14. 石蜡	156
15. 柳毛石墨	157
16. 电石	157
二、堆比重及堆角	157
三、电炉用造渣材料、粉料及浇钢砖等的干燥要求	158
四、电炉用木屑渣耙和吹氧管涂泥	159
五、石墨化电极	159
(五) 燃料	161
一、焦炭和煤炭的牌号及质量指标	161
1. 焦炭	161
2. 煤炭	162
二、油类	162
1. 燃料油(重油)	162
2. 柴油	164
三、炼钢工艺用氧一般要求	166
四、煤气的种类、成分和发热值	166

第三章 耐火材料

(一) 耐火材料的主要性能	169
(二) 耐火材料的种类	170
(三) 炼钢用耐火制品标准、牌号及名称	171
(四) 炼钢用耐火制品的理化指标	173
(五) 耐火材料的牌号、形状及尺寸	180
一、一般工业炉用耐火砖及高铝质砖	180
二、盛钢桶用砖	189
三、浇铸用粘土质砖	199
四、电炉炉顶用高铝质砖及硅质砖	218
五、化铁炉用粘土质及半硅质砖	225
六、冶金用镁砂	226
七、粘土质耐火泥	227

八、高鋁質耐火泥	229
九、鎂質耐火泥	229
十、硅質耐火泥	230
十一、白云石耐火材料	231
十二、隔熱材料	231
十三、普通粘土砖	233
(六) 耐火混凝土	234
一、硅酸盐耐火混凝土	234
二、水玻璃耐火混凝土	237
三、鋁酸盐水泥耐火混凝土	239
四、磷酸盐耐火混凝土	242
五、鎂質耐火混凝土	245
六、輕質耐火混凝土	245
七、机压的耐火混凝土	252
(七) 耐火制品的保管、储存及运输	253
一、储存运输的一般要求	253
二、耐火制品的堆比重、堆放高度及浇注用砖的堆垛	253

第四章 冶炼常用设备

(一) 冶炼辅助设备	257
盛鋼桶 (3, 6, 10, 15, 20, 25, 35, 45, 60, 90, 105, 135, 205, 275, 310吨)	257
(二) 起重设备	257
一、环鏈手拉葫芦 (0.5, 1, 1.5, 2, 3, 5, 7.5, 10吨)	257
二、鋼絲绳式电动葫芦 (0.25, 0.5, 1, 2, 3, 5, 10吨)	258
三、手动单軌小車 (猫头吊) (0.5, 1, 2, 3, 5, 10吨)	261
四、手动单梁起重机 (1, 2, 3, 5, 10 吨)	262
五、电动单梁起重机 (1, 2, 3, 5 吨)	265
六、手动单梁悬挂式起重机 (0.5, 1, 2, 3 吨)	270
七、电动单梁悬挂式起重机 (0.5, 1, 2, 3 吨)	271
八、电动門式起重机 (5, 10, 16/3, 20/5, 30/5 吨)	274
九、单鈎桥式起重机 (5, 10 吨)	276

十、双钩桥式起重机 (15/3, 20/5, 30/5, 50/10吨)	280
十一、单钩单梁桥式起重机 (5, 8, 12.5 吨)	290
十二、脱锭桥式起重机 (175/25/15, 250/50/25 吨)	292
十三、铸造桥式起重机 (75/15, 100/30, 125/30, 140/30, 150/30, 180/50/16, 275/75/15, 350/75/15 吨)	295
十四、电磁桥式起重机 (5, 10, 15 吨)	300
十五、抓斗桥式起重机 (5, 10吨)	306
十六、吊钩、电磁、抓斗三用桥式起重机 (5, 10, 15吨)	308
十七、桥式起重机订货附表	310
十八、旋臂起重机 (0.5, 1 吨)	310
十九、臂行起重机 (2, 3, 3.5吨)	311
二十、汽车起重机 (5, 8, 10 吨)	311
二十一、履带式起重机 (15, 10, 8, 7.5 吨)	312
二十二、少先式起重机 (0.5, 1.0 吨)	312
二十三、双向卷扬机 (5.5吨)	313
二十四、绞车设备 (1, 3, 5, 8, 15吨)	313
(三) 运输机械	314
一、移动式胶带运输机 (30, 104米 ³ /时)	314
二、固定式胶带运输机 (79, 130, 202米 ³ /时)	314
三、多斗式提升机 (3.1~100米 ³ /时)	316
四、电磁振动给料机 (DZ 系列) (5~750 吨/时)	318
五、振动运输机 (50~100米 ³ /时)	322
六、螺旋运输机 (粗粉9~300米 ³ /时, 细粉3.1~95米 ³ /时)	323
(四) 车辆设备	324
一、高炉铁水罐车 (35, 65, 100, 140吨)	324
二、机动渣罐车 (8, 11, 17, 20 米 ³)	324
三、非机动车渣罐车 (8, 11, 14, 16米 ³)	325
四、铸造车 (50, 80, 120, 160, 200吨)	325
五、钢锭保温车 (60, 80, 200, 300吨)	326
六、废钢装料车 (2×14, 2×20 吨)	326
七、地上装料机 (车) (2.5吨)	327
八、电动平车 (5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75, 100, 150, 200吨)	328

九、平板車 (1, 2, 3, 5, 7, 10吨)	329
十、底开車 (60吨)	329
十一、气动翻車 (20, 60 吨)	330
十二、鐵路車輛 (30, 40, 50, 60, 120吨)	330
十三、蓄电池搬运車 (1.5, 2 吨)	331
十四、叉式装卸車 (0.5, 1, 1.5, 1.7, 2, 3, 5 吨).....	331
(五) 称量设备 (地中衡、轨道衡、汽车衡、地上衡、移 动式台秤、皮带秤、电子秤)	332
(六) 破碎设备	336
一、颚式破碎机 (1~4, 2~5, 5~20, 8.5~22, 45~120吨/小时)	336
二、輥式破碎机 (0.86~55吨/时)	336
三、锤式破碎机 (0.2~0.5, 12~15, 18~24, 24~99吨/时) ..	337
四、球磨机 (0.075~2吨/时)	337
五、碾砂机 (1~4.5吨/时)	338
六、輶輪式混砂机 (0.08~0.6米 ³ /次, 3~12分/次)	338
七、篩子 (2.5~25吨/小时)	339
(七) 其他设备	340
一、制氧机 (50, 150, 300, 600, 800, 1000, 1500, 3200, 6000, 10000, 20000, 25000米 ³ /时)	340
二、降溫风机和风扇 (风量8600, 13000米 ³ /时)	341
三、砂輪机 (手提式: ϕ 100~150; 軟軸式 ϕ 100~200; 悬挂式 ϕ 400; 立式: ϕ 200~350)	342
四、空气锤 (65, 75, 150, 250, 400, 560, 750公斤)	343
五、火焰切割器 (切鋼板厚度: 100, 200, 300, 500)	343
六、乙炔发生器 (0.5, 1, 3, 5, 10米 ³ /时)	344
七、直流电焊机 (輸入功率: 6, 8.4, 9, 10, 20, 75瓩)	345
八、交流电焊机 (額定容量: 6.5, 8.7, 15.5, 21, 32, 160千伏安)	346
九、风动工具 (风鎗: 2.8~3.5公斤米; 风鎗: 1.1~2.5 公斤·米; 风砂輪 ϕ 60~150)	347
十、車床 (C615, C616, C618K-1, C6136,	

C 620-1, C 620-JK, C 630, C 630, CQ6137, C 8540, C 8565)	348
十一、刨床 (B 635-1, B 635, B 6050, B 650, B 665, B 6270, BA6063, BC6063)	349
十二、钻床 (Z 3025, Z 3040, Z 518, Z32K, Z 525, Z 535, Z 550)	350
十三、剪断机 (剪切力: 10, 13, 16吨板鋼剪; 63 吨鰐魚式剪; 100 吨型鋼剪)	351
十四、車底式热处理炉 (装料量: 5, 7~10, 10~15, 12, 15, 16, 20, 28, 30, 50吨).....	352
十五、摩擦式压砖机 (压力: 70, 100, 160, 300 吨)	354
十六、水泵	355

第五章 有关专业设计参考资料

(一) 炼铁设计简要参考资料	359
(二) 轧钢设计简要参考资料	363
(三) 锻造设计简要参考资料	368
(四) 工业炉设计简要参考资料	371
一、燃烧計算	371
二、传热計算	377
三、烟囱高度計算	395
四、砌体的砖縫及膨胀縫	398
五、烟道及烟囱	402
(五) 管道设计综合资料	418
一、管道內介质的允許流速	418
二、不同粘度液体在管道內的允許流速	418
三、常用管材的选用	418
四、管子弯曲半径	419
五、管路水压試驗	420
六、管道坡度	420
七、管道閥門和附件容許工作压力及試驗压力	421

八、常用管道間和管道与墙壁間的最小距离	422
九、常用的管道保溫材料及保溫层厚度	422
十、耐热胶管規格	423
十一、管道支架跨度及荷載	424
十二、各种橡胶管参数	425
十三、閥門	426
十四、鋼板管子焊接弯头	429
十五、管子及連接法兰	434
(六) 水道设计简要参考资料	435
一、車間水道設計一般要求	435
二、炼鋼車間冷却水一般要求	435
三、炼鋼車間輔助設施耗水量	436
四、压力水管的水力計算	436
五、隔热水箱耗水量計算	447
六、水的硬度	447
七、pH 值計算	448
(七) 热力设计简要参考资料	449
一、綜合最大消耗量計算	449
二、加热用蒸汽消耗量	450
三、主干綫的单位管长压力降計算	450
四、压缩空气管单位管长压降和流速	452
五、压缩空气用户及消耗量	454
六、車間重油管道設計參考資料	456
(八) 煤气设计简要参考资料	456
一、管径的选择	456
二、压力損失計算	456
三、煤气管道上的附属设备	458
四、煤气管道設計应注意的事项	459
五、炼鋼車間一些用户的燃气消耗	460
六、某些气体与空气或純氧混合物的爆炸界限及溫度	462
(九) 通风设计简要参考资料	463
一、厂房布置和設計中自然通风的应用	463
二、空气的湿度	464

三、炼钢车间各种散热量参考资料	464
四、通风管道设计资料	465
五、炼钢车间辐射热强度	466
(十) 土建设计简要参考资料	466
一、平台及地坪负荷	466
二、设备基础设计的一般知识	467
三、设备地脚螺栓偏差的处理方法	471
四、走梯及通道	474
五、炼钢车间高温区域附近的温度测定资料	476
(十一) 总图运输设计简要参考资料	484
一、厂内铁路坡度、曲线半径及最小距离	484
二、标准铁路建筑限界	485
三、762 毫米窄轨铁路限界	488
四、冶金厂矿铁路道岔系列化资料	489
五、胶带运输参考资料	491
附录一	495
一、常用单位及其换算关系	495
二、常用计量单位的换算	498
长度单位换算	498
面积单位换算	498
体积单位换算	498
重量单位换算	499
单位体积、容积的重量换算	499
比容换算	499
压力单位换算	500
功率单位换算	500
热和能单位换算	500
功单位换算	501
速度单位换算	501
温度换算	501
流量单位换算	501
比热、热容、导热系数、传热系数换算	502

粘滞系数及运动粘滞系数换算	502
浓度公式换算	503
气流换算	503
抽气能力的换算	504
不同海拔高度的大气压	504
水的饱和蒸汽压力	504
各种硬度值的对照及其与抗拉强度的近似关系	504
三、标准及其代号	507
国家标准及部（局）标准代号	507
国外部分标准代号	507
附录二.....	508
一、常用数学公式	508
1. 指数	508
2. 对数	508
3. 强和度的关系	509
4. 直角三角形	509
5. 任意三角形	510
6. 三角学的基本公式	510
二、平面图形的面积和重心	511
三、多面体的体积、表面积和重心	518
四、数学用表	525
1. 常用对数表	525
2. 三角函数表	527
3. 数的平方、立方、平方根、立方根	550
4. 弓形几何尺寸表	570
5. 圆周及圆面积	573
6. 常用数据的对数	580
7. 分数的平方根、立方根	581
附录三.....	582
一、铁-碳平衡图	582
二、钢的组织分类和临界点	584
三、合金元素对钢性质的影响	插页
四、钢中主要元素对钢熔点和比重的影响	587

1. 鋼熔点和比重的近似值求法	587
2. 鋼中主要化学元素对鋼熔点和比重的影响	587
五、热力学曲綫及使用說明	588
1. 热力学曲綫：氧化物的生成自由能曲綫	插頁
硫化物的生成自由能曲綫	插頁
2. 热力学曲綫說明	588
六、在1600°C下某些物质氧化反应的自由能变化	590
七、生成硫化物、碳酸盐、硅酸盐的化学反应的自由能变化	591
八、金属的物理性能	592
1. 金属的主要物理性能	592
2. 金属在熔化时的物理数据	593
3. 金属在各种溫度下的导热系数	594
4. 金属的平均比热 C_p	594
5. 鐵及碳鋼加热至不同溫度所需热量	595
九、材料的摩擦系数	596
十、鋼在高溫下的机械性能	596
1. 碳素鋼在高溫下的机械性能	596
2. 合金鋼在不同溫度下的机械性能	597
3. 几种耐热鋼在不同溫度下的机械性能	599
十一、炼鋼过程的主要反应	601
1. 硅的氧化及还原	601
2. 錳的氧化及还原	601
3. 碳的氧化	601
4. 磷的氧化及还原	602
5. 脱硫反应	603
十二、氧气頂吹轉炉热平衡計算参考資料	604
十三、氧气頂吹轉炉脱氧与合金化的合金元素加入量計算	605
十四、化学元素周期表	插頁
附录四	609
一、气体容积、比重、溫度和压力的关系	609
二、气体的流动形式	610
三、气体流动过程中的阻力損失	611
1. 靜压头	611

2. 几何压头	611
3. 动压头	611
4. 阻力損失計算	611
四、气体的物理化学性质	627
1. 气体在各种溫度下的平均比热	627
2. 气体的物理化学性质	628
3. 常压 (760毫米汞柱) 下每 1 标米 ³ 气体加热至不 同溫度所需热量	630