

重 金 屬 文 集

第 3 輯

出版者的話

几年来我国的有色冶金工业已經在生产建設和科学研究等各个方面取得了許多成就。为了及时总结和交流这些經驗並且隨時介紹国外的先进技術，我社决定按照各个专业，有选择地汇集国内外有关生产建設和科学研究的专题論文，以文集的形式分輯出版，以便讀者能根据各自专业来选讀所需的資料。

我們把有色冶金专业的国内外論文分成下列四种文集出版：

1. 重金属文集；
2. 輕金属文集；
3. 稀有金属文集；
4. 有色金属合金文集。

在这一本重金属文集第三輯(第一輯为水冶鋅)中主要選擇了譯自苏联“有色金属”杂志和苏联“有色冶金技术快报”的十八篇文章，其中有苏联1959～1965年有色冶金工业发展远景計劃、銅鋅工业中的电热法以及沸腾焙燒等。有几篇是在1958年“有色金属譯丛”上发表过的有关文章也一併收录在本輯中。

目 录

苏联1959~1965年有色冶金工业发展远景计划

I. A. 斯特利金.....	1
鉛鋅工业中的电热过程 M. M. 拉凱爾尼克.....	11
关于电热法在鉛鋅冶金中的应用問題 B. H. 科斯琴.....	23
意大利蒙特利尔城圣加維諾厂粗鉛的精炼 H. 布列捷涅娃.....	35
硫化鉛直接氧化成金属.....	46
火法精炼銅的发展途径 H. A. 巴哈列夫.....	52
多金属硫化精矿的轉爐火治分离法处理 A. A. 巴巴德然等.....	59
无氧銅的生产.....	69
炼銅厂生产过程的自动化操縱.....	71
用熔銅爐炼制銅合金.....	73
有色金属硫化物的沸騰硫酸化焙烧 Г. Я. 列捷罗维奇等.....	74
沸騰焙烧时鋅精矿的准备及焙烧爐的飼料 И. Н. 沙哈罗夫.....	85
关于进一步发展鋅精矿沸騰焙烧爐的一些問題	
Г. М. 古謝夫等.....	94
关于在旋轉阴极电解槽中电解鎘的問題 О. А. 哈恩等.....	103
鎘除鎳的新精炼法 В. М. 安德列耶夫等	109
用离子交換法从废液中提取金属 А. Д. 馬扬茨等.....	114
泡沫收尘器 В. Ф. 德尼索夫等.....	121
弗林-弗隆冶炼厂	135

苏联 1959~1965 年

有色冶金工业发展远景计划

H.A. 斯特利金

苏联人民在苏联共产党的领导下，在执行苏联共产党第二十次代表大会的有厂史意义的決議过程中，在社会主义經濟与文化所有部門的发展方面，获得了新的巨大的成就。

工业，首先是作为国民經濟基础的重工业，以最快的速度向前发展着。在党的第二十次代表大会后的两年內，工业产品的产量增加了22%，而重工业产品的产量几乎增加了24%。

在有色冶金工业方面，1955年与1950年相比，鋁的产量增加了1.8倍，鉛的产量增加了1.3倍，鋅的产量增加了1倍，銅的产量增加了53%。其他有色金屬与稀有金屬的产量也大大地增加了，并在工业中掌握了若干新种类金屬的生产。在1951~1955年有色冶金工业发展中，投資了約300亿卢布。在第六个五年計劃的前两年內，也投入了巨額的资金。已經順利地完成了第六个五年計劃前两年的主要有色金屬生产計劃。在許多有色金屬与稀有金屬方面，都超額完成了1956年的計劃。

有色冶金工业部門的全体职工，在执行苏共中央委员会二月召开的全体大会及苏联最高苏維埃第七次常会关于进一步改善工业与建設管理机构的決議过程中，并在广泛开展社会主义竞赛的同时，提前完成了1957年主要有色金屬的生产計劃。鋁、鎂、精銅、錫、鉛、鋅、汞、鈦、鉬产品及其他种类有色金屬的产量，都大大地超过了計劃。

H. C. 赫魯曉夫同志在苏联最高苏維埃的一次紀念性常会上

的報告中，評價我們的成就及估計社會主義經濟發展速度時說，在我國人民面前，可以提出在最近 15 年內使工業產量至少增加 1 ~ 2 倍的任務。全蘇聯人民已經把這一點看成是一項光榮而可行的任務。

為執行蘇聯共產黨中央委員會及蘇聯部長會議關於“制定蘇聯國民經濟發展遠景計劃”的決議，全國都參加了 1959 ~ 1965 年遠景計劃的編制工作；這項工作具體由蘇聯國家計劃委員會、各加盟共和國部長會議及國家計劃委員會、蘇聯各國民經濟委員會、各部及各主管機關來負責進行。

1959 ~ 1965 年遠景計劃的主要任務，是在優先發展生產資料生產的基礎上，保證國民經濟各部門新的更大的高潮。

實現遠景計劃主要任務最重要的條件，就是在各生產部門不斷革新技術及廣泛利用科學及技術成就的基礎上，全力提高社會生產率。

在遠景計劃中將規定，國家的高速電氣化、進一步發展煤炭工業，特別是石油與煤氣工業並要規定出在採用內燃機車及電力機車牽引的基礎上改進鐵路運輸的措施。

計劃中也將規定，快速發展黑色與有色冶金工業、化學工業、特別是人造纖維、食品原料代用品、塑料及其他人造材料的生產。

目前有色冶金工作者所面臨的一項重要任務就是在一個短時期內編好發展有色金屬與稀有金屬生產的遠景計劃草案。

編制遠景計劃草案的任務，要在比編制過歷屆五年計劃時更新的和更特殊的條件下完成。

按照蘇共中央二月召開的全體大會決議及蘇聯最高蘇維埃第七次常會決定，而着手實行的改組工業建設、管理機構的工作，基本上已告結束。

作為工業管理機構主要環節的國民經濟委員會已經建立並從組織上加強了，這個組織表現出它在迅速而準確地解決重要國民經濟問題時的生氣和能力。許多新的有創造精神和有才干的人參

加了工业和建設的領導工作。

在各部撤清以后，正在順利地和更加正确地解决着各地区全面发展、合理利用原料及运用国内各种資源的問題，本位主义的障碍和各自为政的现象已成为历史的陈跡。新的工业管理系統，正在新的基础上克服着某些在相互供应方面的无紀律現象、計劃机关工作中的不精确現象和組織技术材料供应工作上的一些困难。

在这些新的組織与工业管理机构的条件下，利用现有的有色金屬自然資源，就足可完成建設与改建企业的宏伟計劃，創造新的或扩大现有的金屬生产能力。

由于順利的普查和勘探工作，而逐年都有所增长的已探明的有色金屬矿石的埋藏量，使得有可能拟定出最近七年內有色冶金工业高速发展的計劃。

1959~1965年远景計劃規定，要在一切主导的工业部門建設許多企业。将在苏联的許多地区，完成矿山、选矿厂、冶炼厂及各公司的建設工作。

考慮到由于勘探工作的成就，原料基地必将扩大，所以，有色冶金部門的許多现有采选企业必須扩建，其中包括列宁諾哥尔斯克、茲良諾夫斯克、阿奇賽、提尔內阿烏茲、卡德查兰、北烏拉尔、索尔斯克各公司的企业。将提高巴尔哈什、烏斯基卡敏諾哥尔斯克、齐姆肯特、奧尔斯克、蒙契哥尔斯克及其他各厂的生产能力。将在哈薩克斯坦、北高加索、南烏拉尔等地，开始开采大的銅及鉛鋅多金屬矿床。东部地区的一新鋁氧厂及鋁厂将是創造鋁生产更大的一些重要的建設工程。

将在某一工厂第一次利用含鋁較少的綜合性正长岩（霞石）大规模地生产鋁氧。

将在雅庫蒂亚建立一些大型的开采金刚石的企业。用采金船的开采法扩大金子的开采量。計劃还規定建設一些稀有金属工业及有色金屬加工企业的項目。

在制定1959~1965年远景計劃时，重要的是要保証主要項目基建投資的正确方針，不允许分散資金，要采取最經濟的技术决

定，以便用所规定的投資創造尽可能大的生产能力。

大家知道，各国民經濟委員會从撤消的各部所接受的建設工程极为分散，这就使得建設期限托长，同时未完成的建設也很多，有色冶金企业未完成的約有55~60亿卢布。

必須在对每項建設工程进行深刻的經濟分析的基础上，坚决地縮減平行建設的同种企业的数目，把一切資金和力量集中在那些单位基建投資少、产量高和短期既可收回所花費的資金的主要項目上。

在制定1959~1965年远景計劃时，应规定一些減少建設費用的措施，其中包括：审查設計及預算，以便取消其中多余部分、和修改某些技术决定。例如，按照国立有色冶金設計院的創造性精神对哲茲卡茲干矿及米尔加里姆賽矿的井下工程的設計进行修改，便可得出一个能保証这些矿山大力提高劳动生产率和減少建設費用的决定。

也可以用精确规定现行的单位造价的办法来減少建設費用。例如，按照现行造价，每1公尺³的剝土費用規定在6~30卢布之間，而最常用的是12~15卢布。无疑在这里具有很大的資金潛力。

考慮到可以与本区域內相近企业合作，所以，可取消某些輔助項目，这样也可減少建設費用。

矿山企业的建設和技术改造應該走在冶金企业建設的前面。

有色冶金工业所有部門的順利发展，在很大程度上，决定于采用最有效的开拓及开采矿床的方法。

矿山企业的发展道路，将是进一步增大采用露天开采法和高效率开采法的比重。計劃規定，与1957年比較，到1965年，露天开采在銅工业中所占比重，将由55%增至86%；在鉛鋅工业中，将由21%增至35%；在鎢一銅工业中，将由30%增至40~45%；而这一比重，在鎳工业中也将有所提高，目前就已达70%。

計劃減少繁重的采矿方法，使矿山改用深孔大量崩落矿石的开采法，进行急傾斜矿体崩落法及緩傾斜空场式房柱回采法。

制造和采用新的大型设备，对于有色冶金工业部门矿山企业的发展有着很大的意义。计划规定要生产多种名称的设备。

制造并采用新的大型机械化设备、辅助过程机械化、设备现代化及广泛推行自动化，这样在七年內，便能使矿山企业的劳动生产率提高1~1.5倍。

在1959~1965年内，有色金属产量的显著增高，将以强化生产过程和使安装的设备现代化来保证实现。这一发展工业的方向规定，要改善原料与设备的利用工作；以推行技术革新和更好地组织生产的方法，提高设备的单位生产能力；消除“薄弱环节”；用生产能力更高的设备代替现有的设备。

在第五个五年计划期间（1951~1955年），在产量增长的总量中，由于强化生产过程增长的有：22% Al, 31% Cu 及 36% Pb。在1956~1957年間，铝产量的增长，主要是由于改善了铝厂各种设备的利用率，而锌产量的增长，则是由于将多层机械焙烧炉改建成了《沸腾层》焙烧和克服了烧矿浸出车间的“薄弱环节”。

1957年比1955年多炼出了26%的锌。

在各企业制定长远规划时，应该利用改建和扩建企业的好经验。

例如，列宁诺哥尔斯克第3选矿厂，1956年的生产能力比1950年达到的生产能力高了两倍。获得这种提高的原因，部分是由于建设了新的第五系统，而更重要的，是由于原有的第四系统的设备实现了现代化，安装了更大的和更加完善的设备并采用了新的选矿流程——混合浮选矿石的流程。后一种措施，使得在短时期内，用很少的经费，便能消除选矿厂生产能力与采矿部门产量将日益增多之间的矛盾。

考虑到这种经验，兹良诺夫斯克铅-锌公司关于做完研究工作并采用适于处理兹良诺夫矿床矿石的混合浮选与下一步选别的流程的决定是正确的。实行这项措施并采用重悬浮液选矿法后，用很少的费用就可使该公司能够处理各矿山生产能力计划增大一倍。

的來矿量。

諾里尔斯克矿冶公司选矿厂的职工們克服了在掌握圓錐破碎机的生产能力方面，由于破碎机結構上的缺点所造成的一些严重困难，这些困难會引起生产能力的下降和大粒度被破碎矿石的产出。

在巴尔哈什选矿厂，曾以使設備现代化的方法，克服了同样的困难。在这两种情况下，都是在短时期內，用不多的經費，达到了新的更高的能力。

在哲茲卡茲干及其他选矿厂的破碎車間，进一步增大能力时，應該利用諾里尔斯克公司与巴尔哈什厂的良好經驗。

鋅电解厂生产过程的强化，應該靠于完全采用沸腾焙烧，提高中性溶液中的鋅含量，增大废电解液的酸度及使阴极电流密度增大到 560~580安培/公尺² 的措施来达到。

組織电解液集中蒸發冷却所需的費用不多，然而可允許在每个电解槽里安装两个附加电极（因为从电解槽除去了蛇形冷却管）并能提高电解槽的生产能力。电解槽生产阴极鋅的能力，有可能达到 500~540公斤/昼夜，可是，在1957年时，《乌克兰鋅》厂电解槽的生产能力仅为 310公斤/昼夜，車里雅宾斯克厂为 360公斤/昼夜，而烏斯基卡敏諾哥尔斯克厂則为 480公斤/昼夜。

用这种方法可使现有各鋅厂的能力提高10~20%，增大1吨鋅的生产能力所需单位基建投資約为1000卢布，可是，在建設新厂时，1吨鋅的单位基建費用将不少于4000卢布。

南烏拉尔镍业公司，在用混匀矿石的方法改善备料的組織工作方面及改善新烧結車間制取自熔燒結块工作方面所实行的措施，以及进行高压鼓风熔炼，都将保証鼓风爐的熔炼量由 30 吨/公尺²风口断面积增加到 40 吨/公尺²。該公司镍及钴的产量，将比1958年計劃规定的产量水平增高15~18%，镍与钴产量增高所需的单位基建投資，将比建設新企业所需的費用少33~50%。

发展铝工业各种提案的初步总结証明，用强化生产，过程的办法，到1965年，现有各厂的铝产量可以增长4万吨左右。使电

流效率由86~87%增至89%，选择出适宜的电解制度，减少阳极效应次数，缩小极间距离，改善电解槽的结构原件并采取使电解过程机械化与自动化等措施便可使产量达到上述的增长数字。

克麦罗沃国民經濟委員會与別洛沃鋅厂关于改建別洛沃鋅厂的决定是合理的，这一改建計劃，是以新制定的电热法熔炼經沸騰焙烧爐焙烧过的粒状鋅精矿的过程来代替用橫蒸罐蒸馏鋅的过程。用不多于4000万卢布的費用，即能使劳动生产率提高1倍，能改善劳动条件并能保証每年获得2000万卢布的利潤，而现在一年却有800万卢布的亏损。

将落后企业的操作水平提高到先进企业的水平也可能是增加产量的一个主要原因。而且，这里有很大的潜力。例如，科恩拉德矿的电鍚的年生产能力为 $150000\text{公尺}^3/\text{公尺}^3 \cdot \text{鍚斗容积}$ ，可是，多数矿山的电鍚的年生产能力却不超过 $80000 \sim 100000\text{公尺}^3/\text{公尺}^3 \cdot \text{鍚斗容积}$ 。不久以前还很落后的阿尔金托普坎公司的这一指标，已完全接近于科恩拉德矿，而庫尔加申露天采矿厂已經超过了科恩拉德的指标。

总的說来，在1959~1965年各企业及工业发展的远景规划中，應該极其全面地反应出原料的综合利用問題。首先，必須保証提高矿石原料中各种主要金属的回收率。

并不是所有企业都能同样順利地完成处理原料的任务。

去年，有色冶金部卡拉干达省的各个銅选矿厂，由于回收得不彻底，所以造成了大量的銅的损失，超过了計劃，其原因就在于各部門现有的技术干部沒有及时注意防止这种损失。

在那些采取必要措施的地方，操作指标就能改善。

例如，卡德札兰公司选矿厂，在1957年以前，銅的损失也超出了計劃，并且鉬的回收率很低。在1957~1958年内，由于国立有用矿物机械处理科学設計院与該企业全体职工的共同努力，获得了所期望的超过計劃的金属回收率指标。

計劃中也拟定了从选矿厂及冶炼厂处理的原料中回收伴生金属的办法。对于选矿厂送往冶炼厂的精矿和冶炼厂的爐渣、气体

与烟尘的物相成分所做的研究，解决了这个问题。

在铜工业及铅工业所有各厂，都必须建立一些收尘装置并要仔细地净化各操作过程的气体，因为有许多的稀有金属及稀散金属随这种气体损失掉。也必须进行烟尘及升华物的处理工作，以便在专门的车间里，从其中综合回收稀有金属及稀散金属，这些专门车间应建造在一些主要的大型锌厂和铜厂里。

在各铅厂与乌拉尔各铜厂必须修建一些升华炉，以便用烟化法处理反射炉及鼓风炉渣这些升华炉均带有效率相当大的收尘装置，以便回收极细小的升华物。计划修建8个这种炉渣升华车间，共计每年可处理105万吨炉渣，因而每年可多获得10万吨锌，8000吨铅及大量的稀有及稀散金属，而目前，这些金属都随渣损失了。

国立有色冶金设计院进行的计算表明，如果，仅在铜工业及铅—锌工业各厂实行这些措施，每年在各炼铜厂便可以补充获得价值5亿多卢布的有用产品，在铅厂和锌厂可以多获得价值3~4亿卢布的有用产品，而实行这些措施所需的一切费用，不超过两年便可收回。

计划规定，用建造硫酸车间的办法，根本改善各冶炼过程气体的利用工作。计划在7年内，用有色冶金部门各厂冶炼过程气体制造的硫酸产量，将增加1~2倍，而气体中硫的利用率应提高到81%。

要解决黄铁矿烧矿的综合利用问题。应从黄铁矿烧矿中回收有色金属并要获得下一步从中回收铁的产物。利用有色冶金过程的废料生产建筑材料的措施以及利用再生能力的措施，也应该在计划中得到反映。

上述所有问题，应以各生产过程广泛推行机械化和自动化的方法求得解决。在1958~1965年内，主要应完成苏联共产党第二十次代表大会提出的任务——由个别设备及工序的自动化，过渡到技术操作过程全盘自动化和建造完全自动化的车间及企业。完成上述任务的大量准备工作已经做完；在使各种机器与装置操作

的自动化方面，在自动調整矿石的采、选、炼生产过程的最重要技术参数方面，都在制定并部分地运用了自动操作及自动調整的流程与仪器。

大家知道，在炼銅工业中，反射爐操作的自动化，使反射爐的单位生产能力提高了8~11%，使燃料的单位消耗量降低了6~9% 并延长了爐子的使用期限；在索利卡姆斯克鎂厂，在光卤石第二阶段脫水时，电爐制度的自动化調整，使电爐生产能力提高了14%；各选矿厂磨碎循环操作的自动化，提高了选矿厂的生产能力并在縮減照管人員名額的同时，改善了磨碎的质量。

在有色冶金工业各企业里，还有許多其他好的推行自动化的例子。无论在有色冶金工业的新建企业或原有企业里，在规定广泛組織推行全盘自动化的工作时，在工业发展的計劃中，必須考慮到在这方面积累的一切經驗与一些主要實驗工作的良好結果。

所拟定的有色冶金工业的发展計劃，不能完全克服在保証国民经济对某些有色金属需要方面的重大困难。

这說明，在1959~1965年内，在按工业各需要部門分配有色金属时，将实行极其严格的规定。因此，應該极力鼓励用較充足的有色金属代替还不足的有色金属和广泛利用人造材料及塑料。

應該特別注意在生产和需要方面节约有色金属的問題，爭取在处理有色金属时达到更高的产出率是具有重大的意义的。最后，必須坚决地改进收集有色金属废料的工作及废料的处理工作，并且，必須大力提高再生金属在有色金属总产量中的比重。

所有这些措施，都将大大地減少在有色金属方面生产的可能性与国民经济日益增长的需要之間的不协调现象。

經過千百万苏联人民的共同努力，将制定出国家长期发展的總計劃——这个計劃将尽量利用那些帮助苏联人民建成社会主义制度的許多优越条件。在通过每一項技术与經濟問題的決議时，都要保証花最少的基建投資而要获得最大的經濟效果。

同苏联过去所有的厂史时期一样，为进一步繁荣社会主义祖国的伟大任务所鼓舞的苏联人民，将在共产党及其列宁式中央委员会的领导下，胜利地完成自己的计划。

译自苏联“有色金属”1958年第5期

鉛鋅工业中的电热过程

M.M. 拉凱爾尼克

在有色冶金工业中，处理矿石、精矿及各种半成品的电爐熔炼法无疑是一种先进而有发展前途的方法。这种熔炼法在镁锡冶金工业中已获得了广泛的应用并已占据了巩固的地位，在鉛鋅工业中也在开始推行此法。

目前，在用电爐熔炼鉛精矿、鋅精矿及鉛鋅混合精矿方面我国已积累了一些經驗。

我国的鉛工业是处理含 40~55% Pb 的精矿，其中并含有大量銅及鋅，在这种情况下，电爐熔炼可不采用反应熔炼过程 (Реакционный процесс) 而采用还原过程。

在我們 1949 年所进行的半工业試驗中，熔炼含有 30% Pb、5% Cu 及 17% Zn 的燒結料时，金屬鉛的直接产出率为 85%；回收到冰銅中的有 6.5% Pb、81% Cu 及 8% Zn，冰銅中含有 10% Pb、20% Cu 及 7% Zn。当爐渣产出率为燒結料的 31% 时，其中含有 0.9% Pb、1% Cu 及 5.5% Zn。随渣損失的有 1% Pb、7% Cu 及 10% Zn。有 7.5% Pb 及 82% Zn 变成了升华物。

在这些試驗中确定，熔炼时可能获得較高的粗鉛直接产出率，获得鉛与銅的含量比极为良好的冰銅，降低渣的产出率并降低其中的金屬損失量，以及使 Zn 至升华物中的回收率达到 80% 以上，而当时，在鼓风爐熔炼时有 80% 以上的 Zn 都要进入渣中。

全苏有色金属科学研究院及列宁諾哥尔斯克厂进一步仔細地研究了处理我国各厂常用的鉛燒結料的电爐熔炼法。

现有的材料可以表明，就是目前，在掌握方法的阶段中，电爐熔炼时的主要技术指标，与鼓风爐熔炼时相比，已有所提高，

而进行熔炼的卫生条件亦大有改善。

与鼓风爐熔炼相比，电爐熔炼的缺点之一是电爐的单位生产率低。电爐的熔炼量为4~5吨/公尺²/昼夜，而鼓风爐为50吨/公尺²/昼夜。

因此，必须增加生产面积和投资額。但是，这一缺点在頗大程度上可被电爐熔炼时爐料总量的減少及焙烧过程的簡化等优点抵消。

亦应指出，列宁諾哥尔斯克厂在熔炼中并未曾从还原过程及获取鋅的升华物方面来考虑。

由于用固体炭及一氧化炭还原金屬氧化物的过程不是相繼进行，而是同时进行〔1〕，所以在大量的鋅未能还原的情况下，鉛不可能达到相当彻底的还原。在熔炼普通烧結料时，有50%多的Zn变成升华物，在不加熔剂熔炼时则有60% Zn变成升华物。如果，对爐渣成分稍加改变以及提高焦炭消耗量时，鉛的揮发强度也要提高，这样便能够大大提高鋅的升华程度并能使冶金工作人員不必再进行渣的下一步处理工作。在这些条件下，鼓风爐熔炼在生产率方面与电爐相比已无优点可言。

可以想象到，在最近几年内，鉛精矿的电爐熔炼法即将在我国的工业中推广。

在国外对鋅精矿的电热处理法已进行过极为詳細的研究〔2〕，同时，此法目前已在工业中应用。

虽然浮选方法已获得显著的成就，但目前仍有大量的多金屬矿石，在选別这些矿石时，除純单金屬精矿外，还会得到一些含有銅、鉛、鋅、貴重金属及稀有金屬之复杂成分的产品。也有一些矿石不可能进行优先浮选，因而其选矿的产品为混合精矿。

由于沒有适于处理上述产品的技术操作流程，便将这些产品分布于各种精矿之中，因而降低了后者的質量。

国立有色冶金設計院进行的計算〔3〕証明，从浮选过程的各个阶段中将混合精矿取出并单独进行处理，能够获得更純的和在处理时相当容易而又經濟的单金屬精矿。

曾采用含有 4~6% Cu、15~20% Pb、20~30% Zn、10~12% Fe 及約 20% S 的混合精矿进行了試驗研究。其技术操作流程是預先进行精矿的烧結焙烧，然后于电爐內进行还原熔炼。

在扩大試驗室的规模下，以試驗性的方式对三种熔炼方案进行了检验：

- 1) 死烧精矿并将其中所含的绝大部分铁还原成生铁；
- 2) 死烧精矿并使全部的铁进入渣中；
- 3) 部分焙烧精矿，一部分铁进入冰铜中，另一部分进入渣中。所得数据列于表 1。

表 1

在不同的熔炼制度下熔炼产品的产出率及其中的金属分布情况

熔炼种类	产出率， 占烧结料 的%	含 量 %				回 收 率， %			
		Pb	Cu	Zn	Fe	Pb	Cu	Zn	Fe
熔炼成生铁									
渣	18	0.97	0.9	1.6	27.9	1.25	2.5	0.6	87
生铁	21	25	22	2	42	36	92	1.3	63
粉尘	43	19	0.3	74	—	56	2	96.5	—
铅	1	90	6	—	—	5	3	—	—
使铁造渣 的熔炼法									
渣	62	1.4	2.4	3	39	6	13	9	97
粉尘	22	17.5	0.45	81	—	39	1	89	—
铅	15	48	4.7	1.7	4	50	07	1.3	3
熔炼成冰铜									
渣	35	1.2	0.15	1.8	25	2.5	1	3	70
冰铜	13	12	25	4.5	33	12	84	5	30
粉尘	20	23	—	68	—	26	—	90	—
铅	14	93	3	—	—	59	1.4	—	—

根据試驗結果可得出如下結論：对于所試驗的精矿来講，炼成冰铜是最为适宜的，因为，如果熔炼成生铁时，不能使铅呈金屬铅状分离出来；如使铁完全造渣进行炼炼时，则随渣损失的金屬量很大，而铅与金屬銅混在一起，因而不能从金屬銅中将铅彻

底地分离出来。

試驗所得資料成了額爾齊斯厂及國立有色金屬科學研究院進行的半工業及工業試驗的基礎。

國立鎳企業設計院設計了一座功率為 150 瓩的電爐(圖 1)，用這座電爐進行了半工業試驗。




圖 1 熔炼多金屬精矿用的半工业电爐。

將含有 19.4% Pb、4.82% Cu、20.1% Zn 及 10% Fe 的燒結料借助于鐘形閘門分批地裝入爐內，每隔 10~15 分鐘裝加一批，每批 20 公斤。焦炭消耗量為燒結料重量的 7%。視積聚的程度，鉛、渣及冰銅分別從各該流口放出，而鋅的升華物則在鐵箱中沉降下來。

渣中含有 30~35% SiC₂、20% FeO 及 26% CaO，其溫度為 1300°。

試驗所得結果列于表 2。

金及銀的回收率及分布情況極為良好，而對稀有及稀缺金屬的分布情況還缺乏研究。

在爐內及爐氣運輸線中造成正壓力時，以及爐氣中一氧化碳含量多於 90% 的條件下進行熔煉時，含有 10% Pb、86% Zn、