

高等学校教学用书

热工学

冶金类

尤乙照 米弗巧 郎達
張如一 高魁明 劉榮 編



中国工业出版社

72.54
136

高等学校教学用书



热 工 学

治 金 类

尤乙照 米弗巧 郎 遼 編
张如一 高魁明 刘 荣

中国工业出版社

本书是根据高等工业学校冶金类“热工学”教学大纲编写的，内容包括工程热力学，蒸气动力设备（锅炉、蒸汽机、汽轮机），燃气动力设备（内燃机、燃气轮机、喷气式发动机），压气机，冶金工厂二次能源的利用和热动力厂。

热 工 学

冶 金 类

尤乙照 米弗巧 郎 遼
张如一 高魁明 刘 荣 編

*
冶金工业部工业教育司编辑（北京猪市大街78号）

中国工业出版社出版（北京佟麟阁路丙10号）

（北京市书刊出版事业许可证字第110号）

中国工业出版社第三印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行·各地新华书店经售

*
开本787×1092¹/16·印张15·插页1·字数354,000

1963年2月北京第一版·1964年4月北京第四次印刷

印数3,047—5,049·定价（科五）1.70元

*
统一书号：K15165·1942（冶金-290）

序

本书由东北工学院热工教研室和北京钢铁学院水力学热工学教研室的部分教师根据高等学校冶金类“热工学”教学大纲编成。

编写时主要注意了下列各点：

1) 为了基础技术课不致被削弱，对工程热力学（第一篇）与热动力设备（第二、三篇）保持了基本内容和系统；

2) 热动力部门应该和冶金生产过程紧密结合着，并使前者为后者服务，即强化冶金生产过程，合理利用二次能源与节省优质燃料。为此本书编入一定内容（第四篇）来体现冶金类“热工学”课程的这种特点；

3) 冶金类各专业的“热工学”课程安排在三、四年级学习，此时学生已学过“物理”、“物理化学”和“冶金炉”等课程，即已学过工程热力学的部分内容和传热学的内容。为了避免重复，并照顾到课程的特点，本书未编入传热学内容，而对工程热力学则保持了一定的系统。

此外，在编写中还参考了苏联“热动力学”（Теплоэнергетика）教学大纲以及国内外有关书籍与文献（鞍钢设计院动力科和鞍钢动力处热力科曾对本书第四篇初稿提出许多宝贵的意见），并较多地吸取了两教研室的教学经验。

本书适合于60左右学时“热工学”课程使用，对学时较少或相近专业（例如有色冶炼，有色加工，选矿，金相等）的“热工学”课程，适当地缩减第四篇中的某些内容，也可作为教材使用。

本书是集体编写的：尤乙照（一，二，三各章），米弗巧（十七章），郎逵（绪论，七章），张如一（十，十一各章），高魁明（四，五，六，十三，十四，十五，十六各章），刘荣（八，九，十二各章）。在编写过程中曾经一再集体讨论与分任修改，最后并由郎逵和高魁明统一整理。

编者编写此种教科书尚属初次，缺点或错误之处在所难免，希望使用本书的教师多加批评与指正。

编者

1962.3.

緒論

社会主义国民经济是一个整体，在这个整体中，各个部門是密切地相互联系着的。动力工业供应生产部門以动力（即能量），它起着保証与推动生产的作用，并且是一个先行的部門。近代生产过程最常用的能量有电能、热能和机械能。此三种能量可以互相轉換，但他們都来自自然界的动力資源。迄今已被利用的自然界动力資源有：风力，水力，热力（化学反应热，地心热），原子核反应能与太阳輻射能。后两种能的利用，在目前是先轉变为热，而后再以热的形式加以利用，故有时也列入热力之内。

在自然界热力資源中，得到广泛应用的是燃料：各种煤，頁岩，油（重油，柴油，汽油）与煤气等。燃料燃烧后得到热能，热能通过热力原动机等設備变为机械能或电能，这种得到生产所需动力的方式統称为热能动力。热能动力的历史始于18世紀中叶。1765年在俄国首先用蒸汽机带动水泵，1784年英国把蒸汽机用于工业生产。蒸汽机是最先用于生产的热力原动机，它是在生产需要的推动下經过多年探索而創造出来的。由于符合了当时生产的需要，即便于靠近生产設備，不受地区与季节的限制❶，构造简单与工作可靠等，蒸汽机很快得到广泛的应用，从而大大地推进了产业革命。产业革命带来了生产力的迅速增长，这又要求动力的供应日益增多，对原动机的质量要求亦日益提高。到19世紀末又出現了两种热力原动机：內燃机和汽輪机。近二十年来，热能动力中又出現了許多新型原动机（燃气輪机，自由活塞式发动机，噴气发动机）和高溫高压的大型动力机組等，使得利用燃烧热为基础的热能动力又得到进一步的发展。到現在，热能动力已成为現代动力工业中的骨干❷，并在火箭技术中开辟着新的領域。今后热能动力还要不断地向前发展，其发展情况仍决定于生产需要，但已能看出，寻求更有效与更經濟的方法，利用一切可以利用的热力資源，是热能动力今后发展的总的趨勢。

在实际需要的推動下，理論研究工作得到相应的发展。起初，人們只对几个实践迫切需要的問題进行研究和整理前人的某些成果，以求得到一些重要成就。例如在創造蒸汽机（波尔松諾夫，瓦特），在建立热力学基础理論（罗蒙諾索夫，迈耶，卡諾，克劳修斯），在研究气体状态方程（波义耳，門捷列夫，凡得瓦耳）等方面都有显著成果❸。随着科学文化的发展，热能动力的理論研究逐漸深入，到20世紀初便形成了較完整的科学体系，即“研究有关热能在动力方面应用的学科”，称之为热工学。

工业企业的規模随着生产的增长日益扩大，它們所需原料，燃料与动力日益增多，而在滿足基本工艺生产过程后所排出的动力資源（二次能源）也逐漸增多。冶金工厂（尤其采用火法冶炼与热加工），除需要大量优质燃料与强大电力外，还需要不同压力的蒸汽

❶ 在蒸汽机出現以前使用着水力和风力。由于水力和风力受到地区与季节的限制，曾約束了生产力的发展。

❷ 1960年在全世界的电能总产量中，热能动力占有 $\frac{3}{4}$ 弱，在輕便工具与交通工具上占有绝大部分。

❸ 我們祖国在与此有关方面也有过成就，例如火药是中国首創的，其次在公元1000年左右已有火彈（利用燃烧热能得到动能），其原理与现代噴气发动机相同。大約与此同时，民間有玩具叫“走馬燈”（利用燃气动能冲击叶片使軸迴轉）其原理又与燃气輪机相似。又如1678—1679年在北京有蒸汽汽車与汽船的試驗等等。

与空气以及煤气。同时火工工艺过程排出的二次能源种类很多，数量巨大①。針對上述特点，冶金工厂的热能动力方面的工作者应完成三个主要任务：1) 有效地供应工艺过程所需的能量（蒸汽，空气，煤气），并力求达到燃料的综合利用；2) 合理地利用二次能源，并力求实现机组的工艺-动力联合化；3) 适当地统一各类管网，力求节约优质燃料。根据上述任务，要求冶金工厂工程技术人员不仅应掌握热工学的基本知识，还应进一步了解热能动力在冶金工厂内具体应用的基本知识。即要求更好地把热工学的基本知识与冶金生产的特点相结合，并为强化冶金生产过程服务。这样便确定了冶金各专业的热工学的性质是基础技术课，而它的主要内容就有：1) 热工学理论基础（工程热力学与传热学②）；2) 热力设备（锅炉，蒸汽机，汽轮机，燃气轮机，压气机等）；3) 冶金工厂二次能源的利用与热动力厂。

旧中国是一个半封建半殖民地的国家，没有自己的动力工业，没有汽车，机车，飞机等制造业。我国在近代动力方面曾经处于极落后的境地。解放后，我国人民在党和政府的正确领导下，经过三年恢复与第一个和第二个五年计划的顺利完成，已建立了自己的动力工业基础——汽车，机车，锅炉，汽轮机，飞机等制造厂相继建成并投入生产；在全国各地新建许多发电厂与动力站；在动力机械制造方面，生产了各种中小型动力机械（蒸汽机，柴油机，汽油机，汽轮机，锅炉机等），拖拉机和中型以上的汽轮机（12000千瓦，25000千瓦，50000千瓦，100000千瓦），锅炉（75吨/时，120吨/时，230吨/时），大型机车，飞机与远洋货轮等；在发电方面，1959年发电量达415亿度，由1948年（旧中国最高发电年份，发电量为92亿度）的世界第26位跃进到第九位；在工业热工方面，我国建设的大型钢铁联合企业中，都设有热电鼓风站与统一的能量供应管网，并对二次能源已有初步的利用。综合上述，可以确信今后我国的热能动力与工业热工事业将有更大的发展。因此，热工学的基本内容将日益成为科学技术（包括冶金技术）工作者所必备的基础知识。

① 二次能源的种类与数量决定于工艺特性，详见第四篇。

② 根据课程分工，传热学在冶金炉等课程内叙述。

目 录

序	
緒論	5
第一篇 工程热力学基本知识	
第一章 基本概念.....	7
§ 1—1 工程热力学的对象和任务.....	7
§ 1—2 气体的基本状态参数.....	8
§ 1—3 理想气体状态方程式.....	9
§ 1—4 混合气体.....	11
§ 1—5 气体的比热.....	13
§ 1—6 内能、焓和熵.....	17
§ 1—7 热力过程、可逆过程和不可逆过程.....	19
§ 1—8 过程的功和热量.....	20
第二章 热力学第一定律、热力学过程的分析.....	23
§ 2—1 能量守恒与转换定律.....	23
§ 2—2 热力学第一定律及其解析式.....	23
§ 2—3 气体稳定流动能量方程式.....	25
§ 2—4 热力学过程的分析.....	27
第三章 热力学第二定律.....	37
§ 3—1 热力循环及其热效率.....	37
§ 3—2 卡諾循环及其在热力学上的意义.....	38
§ 3—3 热力学第二定律.....	40
§ 3—4 热力学第二定律的数学表达式及孤立系統熵的变化.....	41
第四章 水蒸汽.....	45
§ 4—1 一般概念.....	45
§ 4—2 定压下水蒸汽的发生过程.....	46
§ 4—3 水蒸汽状态参数的确定.....	47
§ 4—4 水蒸汽的焓熵图 (i-s图) 及其应用.....	49
第五章 气体和蒸汽的流动.....	50
§ 5—1 稳定流动的基本方程式.....	50
§ 5—2 喷管和扩压管中气流的一般特性.....	51
§ 5—3 气流通过喷管时的流速与流量.....	53
§ 5—4 气体及蒸汽的节流.....	55
第二篇 蒸汽动力设备	
第六章 蒸汽动力装置的热力循环	57
§ 6—1 蒸汽动力装置的基本循环 (郎肯循环)	57
§ 6—2 热化.....	59
§ 6—3 回热循环.....	60
§ 6—4 再热循环.....	61

第七章 锅炉设备.....	62
§ 7—1 引论.....	62
§ 7—2 燃料与炉.....	65
§ 7—3 汽锅.....	71
§ 7—4 锅炉的其他受热面.....	78
§ 7—5 锅炉正体的热工特性.....	80
§ 7—6 锅炉设备的附属设备.....	83
§ 7—7 锅炉设备的运行与维护.....	87
第八章 蒸汽机.....	88
§ 8—1 蒸汽机的发展及其应用范围.....	88
§ 8—2 蒸汽机的构造概要及其工作原理.....	89
§ 8—3 蒸汽机的理论示功图及实际示功图.....	90
§ 8—4 蒸汽机的功率、效率和耗汽率.....	91
§ 8—5 蒸汽机的配汽及反转原理.....	94
§ 8—6 蒸汽机的调节.....	96
§ 8—7 蒸汽机的构造举例.....	97
§ 8—8 蒸汽机运行的基本原则.....	98
第九章 汽轮机.....	99
§ 9—1 汽轮机的工作原理.....	99
§ 9—2 蒸汽在冲动式级内的能量转变.....	101
§ 9—3 速度级汽轮机和多级汽轮机	104
§ 9—4 汽轮机中的损失.....	108
§ 9—5 汽轮机的功率、效率与耗汽率.....	109
§ 9—6 汽轮机的工况图.....	111
§ 9—7 汽轮机的调节与油系统.....	112
§ 9—8 汽轮机的主要类型与构造.....	116
§ 9—9 蒸汽原动机的凝汽设备.....	117
§ 9—10 凝汽式汽轮机装置系统.....	120
§ 9—11 汽轮机的运行与维护.....	121
第三篇 燃气动力设备与活塞式压气机	
第十章 活塞式内燃机.....	123
§ 10—1 活塞式内燃机的分类.....	123
§ 10—2 活塞式内燃机燃料的主要特性.....	123
§ 10—3 活塞式内燃机的实际工作循环.....	125
§ 10—4 内燃机的理想循环.....	128
§ 10—5 内燃机的功率、效率和耗油率.....	131
§ 10—6 汽油机和煤气机的燃料供应和点火设备.....	133
§ 10—7 柴油机的燃料供应设备和燃	

第十四章	廢气物理热的利用	181
§ 14—1	废气物理热利用的一般問題	181
§ 14—2	废热鍋炉的携热质及其参数 的选择	183
§ 14—3	废热鍋炉受热面布置的一般 原則	185
§ 14—4	废热鍋炉的主要类型	186
§ 14—5	废热鍋炉受热面的防渣与飞 灰阻塞的防护	189
§ 14—6	废热鍋炉的經濟效果	190
§ 14—7	应用气体透平利用冶金炉的 废气物理热	191
第十五章	冶金炉的汽化冷却	193
§ 15—1	冶金炉汽化冷却的意义	193
§ 15—2	平炉汽化冷却系統	194
§ 15—3	加热炉和高炉的汽化冷却系 統	195
§ 15—4	汽化冷却的内部过程	197
§ 15—5	平炉汽化冷却热强度和热負 荷的确定	199
§ 15—6	汽化冷却蒸汽的利用	200
§ 15—7	汽化冷却在今后的发展	201
第十六章	其他形式二次能源的利 用	203
§ 16—1	鐵水和鋼錠物理热的利用	203
§ 16—2	赤热焦物理热的利用	204
§ 16—3	冶金渣物理热的利用	205
§ 16—4	高炉煤气剩余压力的利用	207
§ 16—5	高炉鼓风加压与加热的联合 系統	208
§ 16—6	动力和工艺的联合系統	209
第十七章	黑色冶金工厂的热动力 厂	210
§ 17—1	热动力厂的含义及类型	210
§ 17—2	蒸汽动力厂厂內和厂外的热 力系統	213
§ 17—3	蒸汽动力厂的組成部分及建 厂原則	220
§ 17—4	蒸汽动力厂的經濟性	223
附录	230
附表 1	飽和蒸汽表 (按压力編排)	230
附表 2	飽和蒸汽表 (按溫度編排)	231
附表 3	水与过热蒸汽表	232
参考书籍	239
附图 1	水蒸汽的焓熵图	插頁

第四篇 冶金工厂二次能源利用及 热动力厂		
第十三章	黑色冶金工厂中的能量 問題	175
§ 13—1	黑色冶金工厂内部动力資源 的分配	175
§ 13—2	黑色冶金工厂各主要车间的 二次能源	176
§ 13—3	利用二次能源的意义	178
§ 13—4	二次能源的一般特性	180

72.54
136

高等学校教学用书



热 工 学

治 金 类

尤乙照 米弗巧 郎 遼 編
张如一 高魁明 刘 荣

中国工业出版社

序

本书由东北工学院热工教研室和北京鋼鐵學院水力学热工学教研室的部分教师根据高等学校冶金类“热工学”教学大綱編成。

编写时主要注意了下列各点：

1) 为了基础技术課不致被削弱，对工程热力学（第一篇）与热动力设备（第二、三篇）保持了基本內容和系統；

2) 热动力部門應該和冶金生产过程紧密結合着，并使前者为后者服务，即强化冶金生产过程，合理利用二次能源与节省优质燃料。为此本书編入一定內容（第四篇）来体现冶金类“热工学”課程的这种特点；

3) 冶金类各专业的“热工学”課程安排在三、四年級学习，此时学生已学过“物理”、“物理化学”和“冶金炉”等課程，即已学过工程热力学的部分內容和传热学的內容。为了避免重复，并照顾到課程的特点，本书未編入传热学內容，而对工程热力学則保持了一定的系統。

此外，在编写中还参考了苏联“热动力学”（Теплоэнергетика）教学大綱以及国内外有关书籍与文献（鞍鋼設計院动力科和鞍鋼动力处热力科曾对本书第四篇初稿提出許多宝贵的意見），并較多地吸取了两教研室的教学經驗。

本书适合于60左右学时“热工学”課程使用，对学时較少或相近专业（例如有色冶炼，有色加工，选矿，金相等）的“热工学”課程，适当地縮減第四篇中的某些內容，也可作为教材使用。

本书是集体編写的：尤乙照（一，二，三各章），米弗巧（十七章），郎達（緒論，七章），张如一（十，十一各章），高魁明（四，五，六，十三，十四，十五，十六各章），刘荣（八，九，十二各章）。在编写过程中曾經一再集体討論与分任修改，最后并由郎達和高魁明統一整理。

編者编写此种教科书尚属初次，缺点或錯誤之处在所难免，希望使用本书的教师多加批評与指正。

編者

1962.3.

目 录

序		
緒論	5	
第一篇 工程热力学基本知识		
第一章 基本概念	7	
§ 1—1	工程热力学的对象和任务	7
§ 1—2	气体的基本状态参数	8
§ 1—3	理想气体状态方程式	9
§ 1—4	混合气体	11
§ 1—5	气体的比热	13
§ 1—6	内能、焓和熵	17
§ 1—7	热力过程、可逆过程和不可逆过程	19
§ 1—8	过程的功和热量	20
第二章 热力学第一定律、热力学第一分析	23	
§ 2—1	能量守恒与转换定律	23
§ 2—2	热力学第一定律及其解析式	23
§ 2—3	气体稳定流动能量方程式	25
§ 2—4	热力过程的分析	27
第三章 热力学第二定律	37	
§ 3—1	热力循环及其热效率	37
§ 3—2	卡諾循环及其在热力学上的意义	38
§ 3—3	热力学第二定律	40
§ 3—4	热力学第二定律的数学表达式及孤立系統熵的变化	41
第四章 水蒸汽	45	
§ 4—1	一般概念	45
§ 4—2	定压下水蒸汽的发生过程	46
§ 4—3	水蒸汽状态参数的确定	47
§ 4—4	水蒸汽的焓熵图 (i-S图) 及其应用	49
第五章 气体和蒸汽的流动	50	
§ 5—1	稳定流动的基本方程式	50
§ 5—2	喷管和扩压管中气流的一般特性	51
§ 5—3	气流通过喷管时的流速与流量	53
§ 5—4	气体及蒸汽的节流	55
第二篇 蒸汽动力设备		
第六章 蒸汽动力装置的热力循环	57	
§ 6—1	蒸汽动力装置的基本循环 (郎肯循环)	57
§ 6—2	热化	59
§ 6—3	回热循环	60
§ 6—4	再热循环	61

第七章 锅炉设备	62	
§ 7—1	引論	62
§ 7—2	燃料与炉	65
§ 7—3	汽鍋	71
§ 7—4	锅炉的其他受热面	78
§ 7—5	锅炉正体的热工特性	80
§ 7—6	锅炉设备的附属设备	83
§ 7—7	锅炉设备的运行与维护	87
第八章 蒸汽机	88	
§ 8—1	蒸汽机的发展及其应用范围	88
§ 8—2	蒸汽机的构造概要及其工作原理	89
§ 8—3	蒸汽机的理論示功图及实际示功图	90
§ 8—4	蒸汽机的功率、效率和耗汽率	91
§ 8—5	蒸汽机的配汽及反轉原理	94
§ 8—6	蒸汽机的调节	96
§ 8—7	蒸汽机的构造举例	97
§ 8—8	蒸汽机运行的基本原則	98
第九章 汽輪机	99	
§ 9—1	汽輪机的工作原理	99
§ 9—2	蒸汽在冲击式級內的能量轉变	101
§ 9—3	速度級汽輪机和多級汽輪机	104
§ 9—4	汽輪机中的損失	108
§ 9—5	汽輪机的功率、效率与耗汽率	109
§ 9—6	汽輪机的工况图	111
§ 9—7	汽輪机的調节与油系統	112
§ 9—8	汽輪机的主要类型与构造	116
§ 9—9	蒸汽原动机的凝汽設備	117
§ 9—10	凝汽式汽輪机裝置系統	120
§ 9—11	汽輪机的运行与維护	121
第三篇 燃气动力设备与活塞式压气机		
第十章 活塞式内燃机	123	
§ 10—1	活塞式内燃机的分类	123
§ 10—2	活塞式内燃机燃料的主要特性	123
§ 10—3	活塞式内燃机的实际工作循環	125
§ 10—4	内燃机的理想循環	128
§ 10—5	内燃机的功率、效率和耗油率	131
§ 10—6	汽油机和煤气机的燃料供应和点火设备	133
§ 10—7	柴油机的燃料供应设备和燃	

07126

第十一章	燒室.....	135	第十四章	廢氣物理熱的利用.....	181
§ 10—8	內燃機的潤滑與冷卻.....	138	§ 14—1	廢氣物理熱利用的一般問題	181
§ 10—9	內燃機構造舉例.....	139	§ 14—2	廢熱鍋爐的攜熱質及其參數	183
§ 10—10	內燃機的使用.....	139	§ 14—3	選擇.....	183
第十二章	燃氣輪機和噴氣式發動機.....	141	§ 14—4	廢熱鍋爐受熱面布置的一般原則.....	185
§ 11—1	燃氣輪機和噴氣式發動機的發展概況.....	141	§ 14—5	廢熱鍋爐的主要類型.....	186
§ 11—2	燃氣輪機的主要類型和其組成部分.....	143	§ 14—6	廢熱鍋爐受熱面的防渣與飛灰阻塞的防護.....	189
§ 11—3	簡單的燃氣輪機熱力循環.....	144	§ 14—7	廢熱鍋爐的經濟效果.....	190
§ 11—4	回熱和分級燃燒分級壓縮的燃氣輪機.....	147		應用氣體透平利用冶金爐的廢氣物理熱.....	191
§ 11—5	閉式循環的燃氣輪機裝置.....	150	第十五章	冶金爐的汽化冷卻.....	193
§ 11—6	燃氣輪機裝置的構造.....	150	§ 15—1	冶金爐汽化冷卻的意義.....	193
§ 11—7	噴氣式發動機的工作原理和主要類型.....	152	§ 15—2	平爐汽化冷卻系統.....	194
第十三章	活塞式壓氣機.....	155	§ 15—3	加熱爐和高爐的汽化冷卻系統.....	195
§ 12—1	活塞式壓氣機的裝置和作用原理.....	155	§ 15—4	汽化冷卻的內部過程.....	197
§ 12—2	單級活塞式壓氣機的理論工作過程.....	156	§ 15—5	平爐汽化冷卻熱強度和熱負荷的確定.....	199
§ 12—3	單級活塞式壓氣機的實際工作過程.....	159	§ 15—6	汽化冷卻蒸氣的利用.....	200
§ 12—4	活塞式壓氣機的排氣量與供風系數.....	161	§ 15—7	汽化冷卻在今后的發展.....	201
§ 12—5	雙級和多級壓縮.....	162	第十六章	其他形式二次能源的利用.....	203
§ 12—6	活塞式壓氣機的功率和效率.....	164	§ 16—1	鐵水和鋼錠物理熱的利用.....	203
§ 12—7	活塞式壓氣機的空氣分配.....	167	§ 16—2	赤熱焦物理熱的利用.....	204
§ 12—8	活塞式壓氣機的調節.....	168	§ 16—3	冶金渣物理熱的利用.....	205
§ 12—9	活塞式壓氣機的構造.....	170	§ 16—4	高爐煤气剩餘壓力的利用.....	207
§ 12—10	壓氣站的一般裝置.....	172	§ 16—5	高爐鼓風加壓與加熱的聯合系統.....	208
§ 12—11	活塞式壓氣機的起動，運轉和停車.....	174	§ 16—6	動力和工藝的聯合系統.....	209
第四篇	冶金工厂二次能源利用及熱動力厂		第十七章	黑色冶金工厂的熱動力厂.....	210
第十三章	黑色冶金工厂中的能量問題.....	175	§ 17—1	熱動力厂的含义及类型.....	210
§ 13—1	黑色冶金工厂內部動力資源的分配.....	175	§ 17—2	蒸汽动力厂厂內和厂外的熱力系統.....	213
§ 13—2	黑色冶金工厂各主要车间的二次能源.....	176	§ 17—3	蒸汽动力厂的組成部分及建廠原則.....	220
§ 13—3	利用二次能源的意义.....	178	§ 17—4	蒸汽动力厂的經濟性.....	223
§ 13—4	二次能源的一般特性.....	180	附录.....		230
			附表 1 飽和蒸氣表（按壓力編排）		230
			附表 2 飽和蒸氣表（按溫度編排）		231
			附表 3 水與過熱蒸氣表		232
			參考書籍.....		239
			附圖 1 水蒸氣的焓熵圖		插頁

緒論

社会主义国民经济是一个整体，在这个整体中，各个部门是密切地相互联系着的。动力工业供应生产部门以动力（即能量），它起着保证与推动生产的作用，并且是一个先行的部门。近代生产过程最常用的能量有电能、热能和机械能。此三种能量可以互相转换，但它们都来自自然界的动力资源。迄今已被利用的自然界动力资源有：风力，水力，热力（化学反应热，地心热），原子核反应能与太阳辐射能。后两种能的利用，在目前是先转换为热，而后再以热的形式加以利用，故有时也列入热力之内。

在自然界热力资源中，得到广泛应用的是燃料：各种煤，页岩，油（重油，柴油，汽油）与煤气等。燃料燃烧后得到热能，热能通过热力原动机等设备变为机械能或电能，这种得到生产所需动力的方式统称为热能动力。热能动力的历史始于18世纪中叶。1765年在俄国首先用蒸汽机带动水泵，1784年英国把蒸汽机用于工业生产。蒸汽机是最先用于生产的热力原动机，它是在生产需要的推动下经过多年探索而创造出来的。由于符合了当时生产的需要，即便于靠近生产设备，不受地区与季节的限制❶，构造简单与工作可靠等，蒸汽机很快得到广泛的应用，从而大大地推进了产业革命。产业革命带来了生产力的迅速增长，这又要求动力的供应日益增多，对原动机的质量要求亦日益提高。到19世纪末又出现了两种热力原动机：内燃机和汽轮机。近二十年来，热能动力中又出现了许多新型原动机（燃气轮机，自由活塞式发动机，喷气发动机）和高温高压的大型动力机组等，使得利用燃烧热为基础的热能动力又得到进一步的发展。到现在，热能动力已成为现代动力工业中的骨干❷，并在火箭技术中开辟着新的领域。今后热能动力还要不断地向前发展，其发展情况仍决定于生产需要，但已能看出，寻求更有效与更经济的方法，利用一切可以利用的热力资源，是热能动力今后发展的总的的趋势。

在实际需要的推动下，理论研究工作得到相应的发展。起初，人们只对几个实践迫切需要的问题进行研究和整理前人的某些成果，以求得到一些重要成就。例如在创造蒸汽机（波尔松诺夫，瓦特），在建立热力学基础理论（罗蒙诺索夫，迈耶，卡诺，克劳修斯），在研究气体状态方程（波义耳，门捷列夫，凡得瓦耳）等方面都有显著成果❸。随着科学文化的发展，热能动力的理论研究逐渐深入，到20世纪初便形成了较完整的科学体系，即“研究有关热能在动力方面应用的学科”，称之为热工学。

工业企业的规模随着生产的增长日益扩大，它们所需原料，燃料与动力日益增多，而在满足基本工艺生产过程后所排出的动力资源（二次能源）也逐渐增多。冶金工厂（尤其采用火法冶炼与热加工），除需要大量优质燃料与强大电力外，还需要不同压力的蒸汽

❶ 在蒸汽机出现以前使用着水力和风力。由于水力和风力受到地区与季节的限制，曾约束了生产力的发展。

❷ 1960年在全世界的电能总产量中，热能动力占有 $\frac{3}{4}$ 弱，在轻便工具与交通工具上占有绝大部分。

❸ 我们祖国在与此有关方面也有过成就，例如火药是中国首创的，其次在公元1000年左右已有火炮（利用燃烧热能得到动能），其原理与现代喷气发动机相同。大约与此同时，民间有玩具叫“走马灯”（利用燃气动能冲击叶片使轴旋转）其原理又与燃气轮机相似。又如1678—1679年在北京有蒸汽汽车与汽船的试验等等。

与空气以及煤气。同时火工工艺过程排出的二次能源种类很多，数量巨大①。針對上述特点，冶金工厂的热能动力方面的工作者应完成三个主要任务：1) 有效地供应工艺过程所需的能量（蒸汽，空气，煤气），并力求达到燃料的综合利用；2) 合理地利用二次能源，并力求实现机组的工艺-动力联合化；3) 适当地统一各类管网，力求节约优质燃料。根据上述任务，要求冶金工厂工程技术人员不仅应掌握热工学的基本知识，还应进一步了解热能动力在冶金工厂内具体应用的基本知识。即要求更好地把热工学的基本知识与冶金生产的特点相结合，并为强化冶金生产过程服务。这样便确定了冶金各专业的热工学的性质是基础技术课，而它的主要内容就有：1) 热工学理论基础（工程热力学与传热学②）；2) 热动力设备（锅炉，蒸汽机，汽轮机，燃气轮机，压气机等）；3) 冶金工厂二次能源的利用与热动力厂。

旧中国是一个半封建半殖民地的国家，没有自己的动力工业，没有汽车，机车，飞机等制造业。我国在近代动力方面曾经处于极落后的境地。解放后，我国人民在党和政府的正确领导下，经过三年恢复与第一个和第二个五年计划的顺利完成，已建立了自己的动力工业基础——汽车，机车，锅炉，汽轮机，飞机等制造厂相继建成并投入生产；在全国各地新建许多发电厂与动力站；在动力机械制造方面，生产了各种中小型动力机械（蒸汽机，柴油机，汽油机，汽轮机，锅炉机等），拖拉机和中型以上的汽轮机（12000千瓦，25000千瓦，50000千瓦，100000千瓦），锅炉（75吨/时，120吨/时，230吨/时），大型机车，飞机与远洋货轮等；在发电方面，1959年发电量达415亿度，由1948年（旧中国最高发电年份，发电量为92亿度）的世界第26位跃进到第九位；在工业热工方面，我国建设的大型钢铁联合企业中，都设有热电鼓风站与统一的能量供应管网，并对二次能源已有初步的利用。综合上述，可以确信今后我国的热能动力与工业热工事业将有更大的发展。因此，热工学的基本内容将日益成为科学技术（包括冶金技术）工作者所必备的基础知识。

① 二次能源的种类与数量决定于工艺特性，详见第四篇。

② 根据课程分工，传热学在冶金炉等课程内叙述。

第一篇 工程热力学基本知識

第一章 基本概念

§ 1—1 工程热力学的对象和任务

热力学是研究伴有热效应发生的物理、化学和其他过程中能量轉換的規律的科学。它是人們在有关热現象方面的实践中积累和总结出来而且系統化了的理性知識。同时，也應該指出，热力学是热学的宏观理論，它与作为热学微观理論的統計物理学①是互相补充的。因此，热力学的研究，基本上采用整体分析的方法，并不深入到物体的微观范围。

热力学所根据的基本定律是热力学第一定律和热力学第二定律。热力学第一定律是能量守恒与轉換定律在热現象上的应用，而且在应用时并不需要任何假設来补充，它是普遍的自然規律。热力学第二定律說明在我們周围自然界中所进行的宏观过程的方向及其規律性，它反映这些过程的特点，把它应用于所說明的范围内时也是可靠的自然規律，不过与第一定律相比，它有局限性。

依照研究問題的范围和研究的目的，近代热力学一般分作三个部分：普通热力学②、化学热力学③和工程热力学。

工程热力学研究的对象，和其他热力学一样，是热力学系統（以后简称系統）。所謂系統是指我們所研究的物体，系統以外周围的物体則称为外界。这些物体可以是多个或者是一个，甚至可以是某一物体的一个部分。系統內物体之間或系統与外界之間相互作用所发生的热能与机械能的相互轉換，就是工程热力学研究对象的范围。正由于这样，工程热力学便成为研究热力工程的理論基础之一。

对于热能与机械能的相互轉換，机械能可以連續地、全部地轉为热能，而热能則不可能連續地、全部地轉变为机械能，所以使热能得以更大的百分率轉变成机械能（热效率）的研究便成为工程热力学的主要任务。

要使热能轉变为机械能必須借助于一套设备和某种工作物质。这种设备就是通常所称的热机，而这种工作物质則通常简称它为工质。因此，对工质在平衡状态下的热性质以及因外界能量作用于工质所发生的过程进行研究，也都是工程热力学的任务。

热机工作时，以活塞式热机为例，工质要从燃料的燃烧热中吸取热能，并进入热机，推动活塞，使热能轉变为机械能，而且工质在热机中工作过后又要从热机中排出，以便让新的工质再次地进入热机。工质在这样的工作中，它本身的状态要不断地发生变化。

① 統計物理学应用几率理論和統計平均的方法来研究大量微观粒子的运动规律。它揭示了热現象的微观机理和物理实质。

② 普通热力学或称物理热力学研究热力学的一般理論基础，以及研究各种各样物理現象和物理过程中能量轉換的規律性。

③ 化学热力学研究热力学基本定律在化学和物理化学过程中的应用，即研究各种化学反应的热效应、化学平衡的計算和溶液的特性等。

化。为此，对工质的要求，它不但要具有良好的膨胀性，而且要具有良好的流动性。同时具有这两种良好性质的物体只能是气体。工程热力学所要研究的作为工质的物体也只是气体——空气、燃气、水蒸汽等。

§ 1—2 气体的基本状态参数

热机的工作是与工质状态的改变分不开的，而工质又都是气体。因此，要想研究热机的工作情况，就应该先明确气体的状态。

气体是由极大量分子所组成的，每个分子都处于所谓混乱的热运动中。分子的数量既多，分子的运动速度又各不相等。一个系统内气体的状态不能以单个分子或几个分子的运动速度等微观量来表明，而要以所有分子运动所产生的效应的平均值，如温度、压力等宏观量来表明。这些可从某一角度来说明气体状态特征的宏观物理量都称为气体的状态参数。

在热力学中常要用到平衡状态的概念。所谓平衡状态，是指系统在没有外界能量作用的情况下所能长久保持的状态。气体在平衡状态下，各部分的温度和压力都均匀一致（即同时保持温度平衡和机械平衡），因而各部分的状态参数都是同一数值。也只有这样的气体的状态才能用参数来表示。

在工程热力学中，常用的气体状态参数有六个：压力、比容、温度、内能、焓和熵。其中前三个称为基本参数，都可以直接测量，后三个则都须利用测得数值来计算。现在先把三个基本参数介绍如下：

一、压力：气体的压力是气体分子在混乱运动中对容器壁频繁撞击的结果，常用垂直作用在单位面积上的力来衡量。

在工程中，压力的单位采用工程大气压，简称大气压（有时也简称气压）。这一单位和其他压力单位的换算关系如下：

$$\begin{aligned} 1 \text{ 大气压} &= 1 \text{ 公斤}/\text{厘米}^2 = 10^4 \text{ 公斤}/\text{米}^2 \\ &= 10^4 \text{ 毫米水柱} = 735.6 \text{ 毫米汞柱}. \end{aligned} \quad (1-1)$$

上述的大气压不同于物理学上的大气压，后者可称为物理大气压。按规定，1物理大气压等于760毫米汞柱或1.0333大气压。

这几种压力单位在工程上各有其适用场合，例如锅炉中的蒸汽压力有几个、几十个大气压或更高，就不会表为几千、几万毫米汞柱。又如通风机所保持的压差（即压力升高）一般不大，只有几十或几百毫米水柱，就不会用大气压来表示。

在工程热力学的计算中，压力常要用公斤/米²来表示，这一单位只等于一万分之一（10⁻⁴）的大气压，只相当于1毫米水柱。

说明容器内气体的压力，有两种不同的方法。一种是直接指明气体作用于容器壁上的压力的实际数值，这一数值称为绝对压力。另一种是指用压力表（图1—1）或真空表（图1—2）测量时那些表上的读数，这一数值分别称为表压力和真重度。表压力或真重度是绝对压力与当时当地大气压力之差，即：

$$p_{表} = p_{绝对} - B \quad \text{或} \quad p_{绝对} = B + p_{表}; \quad (1-2)$$

$$p_{真空} = B - p_{绝对} \quad \text{或} \quad p_{绝对} = B - p_{真空}, \quad (1-3)$$

式中 B——大气压力；p_{绝对}——绝对压力；p_表——表压力；p_{真空}——真重度。

显然，如果大气压力发生变化，即使气体的绝对压力保持不变，压力表或真空表的读数也是要发生变化的。因此，只有绝对压力才能真正说明气体的状态，而绝对压力则必须通过表压力或真空度来取得。在工程实用上，常用 $p_{\text{表}}$ 表示绝对压力，用 $p_{\text{表压}}$ 表示表压力。




图 1-1 储气罐中气体表压力的测量




图 1-2 储气罐中气体真空度的测量

二、比容：在热力工程中，重量的单位一般为公斤，容积的单位一般为米³，比容就是单位重量的物体所占有的容积，以 v 来表示。设 G 公斤气体占有容积 V 米³，则比容为：

$$v = \frac{V}{G}, \text{ 米}^3/\text{公斤}.$$

比容的倒数称为重度，以 γ 来表示。重度就是单位容积的气体所具有的重量，即：

$$\gamma = \frac{G}{V}, \text{ 公斤}/\text{米}^3.$$

由此，

$$v\gamma = 1. \quad (1-4)$$

三、温度：温度表示物体的冷热程度，也就是分子热运动的强弱程度。

在热力工程中，一般都用摄氏温度，以“℃”来表示。在工程热力学中，常常要用绝对温度，以“°K”来表示。摄氏温度和绝对温度每一度的间隔是相同的，只是摄氏温度的零度比绝对温度的零度高出273度，因而它们之间的关系如下：

$$T = t + 273, \quad (1-5)$$

式中 T —— 绝对温度； t —— 摄氏温度。

§ 1—3 理想气体状态方程式

实验和理论都证明，气体基本状态参数 p , v , T 之间存在着一定的关系。在平衡状态下的这种关系可以用下列关系式来表示：

$$\varphi(p, v, T) = 0,$$

这一关系式称为状态方程式，它的具体形式要取决于气体的性质和气体的类别。

在工程热力学的研究中，把气体归纳为两个大类：1. 理想气体，它是被人为地假定