

高等学校教学用书



# 現代炼鐵学

上 册

东北工学院炼铁教研室 编著

冶金工业出版社

76.21  
316  
122

高等学校教学用書

# 現代炼鐵學

上 冊

东北工学院炼鐵教研室 編著

34530/18



本書分上、下兩冊出版。全書共分十篇。上冊包括：原料、貧礦石處理、高爐冶煉原理、強化高爐的理論和實踐等四篇；下冊包括：特種生鐵和特殊礦石冶煉、煉銥計算、高爐構造、高爐车间附屬設備、高爐操作、其他煉鐵方法等六篇。

本書可做為高等冶金院校煉鐵專業的教學用書。此外，亦可供生產工矿、科學研究機關、設計單位以及中等專業學校煉鐵專業師生參考之用。

本書系由東北工學院煉鐵教研室新樹梁、張清連、杜鵑桂、李殷泰、范昱玉、楊兆祥、李永楨、陸陽、張鐵揚、虞燕霞、許允元、史占彭、張家駒、吳鴻斌、張秀珍、張佑民編著。

## 現代煉鐵學 上冊

東北工學院煉鐵教研室 編著

冶金工業出版社出版 (地址：北京市燈市口甲45號)

北京市書刊出版業營業許可證出字第093號

中央民族印刷廠印 新華書店發行

— \* —  
1959年9月第一版

1969年11月北京第二次印刷

印數2,505 累計6,005 冊

開本787×1092·1/16·500,000字·印張26

統一書號 15062·1837 定價平裝 50元

## 編 者 言

十年来，我国高爐冶炼技术有了很大发展。在发展过程中，学习苏联先进经验起着极大作用。令人振奋的是躍进的步伐并不曾停止在學習先进經驗上，而是又前进了一大步，創造了世界水平的高爐利用系数。新的理論正在探討之中，新的實驗数据还未經系統整理，而实践成績有必要先予肯定下来。真实反映这方面的技术成就并初步总结这方面的科学研究成果就是本書的主旨，同时也为实施教育革命后的大專学校煉鐵專業学生提供現代的結合中国实际的教材。

本書篇章編次，采取了新的形式。强化高爐冶炼过程專立一篇，而强化的新观点則貫串在全書每章之内。小高爐强化有專章討論。一般原理也着重叙述。燒結和团球，是高爐工作者必有的知識，佔了一定的篇幅。特殊鐵矿石的冶炼在我国格外重要，叙述較詳。另一方面，凡屬通过現場教学容易掌握的技术知識，例如爐前操作及一部分设备構造，则尽量从简。

本書可以作教材用，也可以供工程技术人员閱讀和参考用。

本書开始編写至交付出版前后仅四个多月，虽然原稿部分章节，經送生产單位、研究机关及兄弟学校的高爐工作者审阅并提出意見后，作了修改；但是究屬急就之章，难免重复脫漏，希望讀者多提意見，俾再版时能更臻完善。

本書是在鋼鐵專業党支部直接领导下，由东北工学院煉鐵教研室十六位教师集体編著，此外，还有許多院內外的同志參加了本書的編寫和审閱工作，謹此致謝。

参加执笔的有：鞍鋼中央試驗室庄鎮惡，鞍鋼煉鐵厂張魯、王至剛，中国科学院金屬研究所万曉景，第一机械工業部重型机械研究所麿克勤，鞍山鋼鐵学院霍慶貴，天津大學王璞臣，东北工学院冶金爐教研室陸鍾武、閻斌生，东北工学院物理化学教研室陳肇友。

参加审閱原稿的有：本溪鋼鐵公司中心試驗室章光安，本溪鋼鐵公司第一鋼鐵厂左鳳仪、皮敏，本溪鋼鐵公司第二鋼鐵厂張省己、曾令元，鞍鋼中央試驗室庄鎮惡，鞍鋼煉鐵厂李在园，鞍鋼化工总厂何麟生，鞍鋼燒結总厂郎恩榮、劉玉林、白宗冀，黑色金屬矿山設計院張鳳翔、龔大偉、哈良，中国科学院上海冶金研究所煉鐵研究室，冶金工業部鋼鐵司孙其文，冶金工業部鋼鐵研究院楊振古，中南矿冶学院制团教研組，重庆大學煉鐵教研組，北京鋼鐵工業学院楊永宜。此外，本院煉鐵專業61年級部分学生参加了收集資料、編寫、校对等工作；部分鋼鐵專業学生参加了抄写、描圖等工作。鞍山市交通运输局高其昌先生將多年收藏的文物汉治萍鋼鐵厂照片供給本書，并此致謝。

最后，冶金工业出版社对本書編著的敦促和以后的审校等工作的帮助甚大，也一併感謝。

# 目 录

## (上 册)

**编者言**

**编论**

§ 1 钢铁工业在社会主义革命中的意义 .....	1
§ 2 古代炼铁 .....	2
§ 3 近代炼铁开始 .....	5
§ 4 建国十年的偉大成就 .....	8
§ 5 我國煉鐵事業發展远景 .....	10
§ 6 高爐冶炼产品 .....	11
<b>参考文献</b> .....	13

## 第一篇 原 料

<b>第一章 高爐冶炼用燃料</b> .....	14
§ 1 我国煤炭資源概貌 .....	14
§ 2 煤的分类和我国煤的性質 .....	14
§ 3 焦炭生产 .....	17
§ 4 焦炭的質量評價 .....	21
§ 5 我國主要冶金焦炭的性質 .....	26
§ 6 非結焦煤及弱質結焦煤的利用 .....	27
§ 7 木炭 .....	29
§ 8 無烟煤的利用 .....	31
§ 9 焦油 .....	33
§ 10 其他种类燃料 .....	35
<b>第二章 铁矿石</b> .....	37
§ 11 铁矿石及其特性 .....	37
§ 12 铁矿石的評价 .....	38
§ 13 我国铁矿資源 .....	43
§ 14 国外主要铁矿 .....	48
<b>第三章 锰矿石</b> .....	50
§ 15 锰矿石及其对黑色冶金工业的意义 .....	50
§ 16 锰矿石的評价 .....	51
§ 17 我国锰矿資源 .....	52
§ 18 国外锰矿的主要产地 .....	53

01614

<b>第四章 熔剂</b>	53
§ 19 熔剂的作用	53
§ 20 熔剂的评价	54
<b>参考文献</b>	55

## 第二篇 贫矿石的处理

<b>第一章 烧结和选矿</b>	57
§ 1 烧结	57
§ 2 选矿	61
<b>第二章 烧结理论</b>	73
§ 3 烧结的特性及烧结方法	73
§ 4 抽风法烧结理论	74
§ 5 烧结过程中各种烧结制度的变化	75
§ 6 烧结过程中的物理化学变化	79
§ 7 有害杂质的去除	84
<b>第三章 影响烧结过程的因素</b>	88
§ 8 影响烧结生产的主要因素	88
§ 9 原料粒度和矿物性质对烧结过程的影响	89
§ 10 熔剂在烧结过程中的作用	91
§ 11 燃料对烧结过程的影响	96
§ 12 混合料中适宜的水份	98
§ 13 遮矿的作用	99
§ 14 真空度与料层厚度的决定	100
§ 15 熔剂性烧结矿生产的特点	101
§ 16 强化烧结的有效途径	106
§ 17 烧结矿计算	109
<b>第四章 烧结工艺及设备</b>	115
§ 18 烧结厂的合理工艺流程	115
§ 19 烧结厂的主要设备	117
§ 20 烧结料的准备和操作	123
§ 21 烧结矿质量的检验	125
§ 22 其他烧结方法	129
<b>第五章 团矿</b>	136
§ 23 团矿生产的特点及方法	136
§ 24 方团矿	137
§ 25 球团矿的特性	139
§ 26 球团矿生产的發展過程	140

§ 27 球团矿的成型及影响因素 .....	141
§ 28 球团矿的焙烧及影响因素 .....	144
§ 29 球团矿生球和产品质量的检验 .....	148
§ 30 球团矿生产的工艺流程 .....	149
§ 31 我国球团矿研究工作的成就 .....	154
§ 32 我国球团矿工业生产的现状 .....	155
§ 33 球团矿的技术经济指标及其在我国高炉上的应用 .....	158
<b>第六章 综合性的造块方法 .....</b>	<b>160</b>
§ 34 造块方法的新发展 .....	160
§ 35 综合性团矿 .....	161
§ 36 综合性球团矿 .....	163
§ 37 自熔性还原球团矿 .....	164
<b>参考文献 .....</b>	<b>165</b>

### 第三篇 高炉冶炼原理

<b>第一章 高炉内的煤气运动 .....</b>	<b>167</b>
§ 1 散料层内气流的压力降 .....	168
§ 2 散料层内的气体运动 .....	172
§ 3 高炉内的煤气流速 .....	177
§ 4 煤气压力的变化 .....	180
§ 5 煤气分布 .....	183
§ 6 煤气运动的管道行程 .....	185
<b>第二章 燃料运动 .....</b>	<b>186</b>
§ 7 燃料下降的条件及其力学分析 .....	186
§ 8 燃料运动的速度及冶炼周期 .....	192
§ 9 燃料运动过程 .....	196
<b>第三章 燃料的分解和挥发 .....</b>	<b>199</b>
§ 10 水分的挥发与水化物的分解 .....	199
§ 11 焦炭中挥发物的挥发 .....	200
§ 12 碳酸盐的分解 .....	200
§ 13 其他物质的挥发 .....	202
<b>第四章 还原反应 .....</b>	<b>202</b>
§ 14 还原反应的理论 .....	202
§ 15 直接还原和间接还原 .....	211
§ 16 影响铁矿石还原的因素 .....	220
§ 17 高炉内铁矿石的还原过程 .....	236
§ 18 矿石还原的研究方法 .....	240

§ 19 其它元素的还原 .....	241
<b>第五章 熔渣的沉积及生铁的渗碳 .....</b>	<b>243</b>
§ 20 CO的分解反应 .....	243
§ 21 生铁的渗碳 .....	244
<b>第六章 造渣 .....</b>	<b>245</b>
§ 22 造渣概论 .....	245
§ 23 熔渣的物理性能 .....	246
§ 24 熔渣性能的理论分析 .....	265
§ 25 造渣过程 .....	268
§ 26 不同铁种的熔渣性质 .....	272
<b>第七章 高炉内的脱硫 .....</b>	<b>276</b>
§ 27 硫在高炉内的活动 .....	276
§ 28 硫的揮發 .....	278
§ 29 熔渣脱硫的理论 .....	280
§ 30 影响熔渣脱硫能力的因素 .....	283
§ 31 熔渣脱硫能力的研究 .....	288
<b>第八章 燃烧与再氧化 .....</b>	<b>299</b>
§ 32 燃烧带 .....	299
§ 33 影响燃烧带大小的因素 .....	295
§ 34 燃烧带对高炉行程的影响 .....	303
§ 35 还原元素的再氧化 .....	304
<b>第九章 热交换及煤气成份的变化 .....</b>	<b>306</b>
§ 36 热交换 .....	306
§ 37 热交换的基本规律 .....	307
§ 38 高炉内的热交换过程 .....	310
§ 39 上升煤气成份的变化 .....	312
<b>参考文献 .....</b>	<b>313</b>

#### 第四篇 强化高炉的理论和实践

<b>第一章 改善料柱透气性及原料的质量 .....</b>	<b>317</b>
§ 1 改善原料的粒度组成及其均匀性 .....	317
§ 2 改善焦炭质量 .....	320
§ 3 灰顶筛料 .....	324
§ 4 增剂性烧结矿对高炉冶炼的影响 .....	333
<b>第二章 改变送风方法 .....</b>	<b>339</b>
§ 5 高风量 .....	339
§ 6 高风温 .....	348

§ 7 加湿鼓風 .....	358
§ 8 高压操作 .....	367
§ 9 富氧鼓風 .....	376
§ 10 煤气鼓風 .....	386
§ 11 吹粉鼓風 .....	389
<b>第三章 酸性渣操作与罐外脱硫 .....</b>	<b>391</b>
§ 12 碱性渣操作与罐外脱硫 .....	391
<b>第四章 我国高爐强化的成就 .....</b>	<b>395</b>
§ 13 我国高爐的强化过程 .....	395
§ 14 强化高爐的主要关键 .....	397
§ 15 提高冶炼强度 .....	398
§ 16 降低焦比 .....	402
<b>第五章 小高爐的强化 .....</b>	<b>403</b>
§ 17 小高爐生产的特点 .....	404
§ 18 小高爐的送風 .....	405
§ 19 小高爐用原料的准备 .....	408
§ 20 小高爐的裝料 .....	410
§ 21 小高爐的造渣 .....	411
<b>参考文献 .....</b>	<b>412</b>

## 緒論

“一个粮食，一个鋼鐵，  
有了这两个东西就什么都好办了。”

——毛泽东——

### § 1. 鋼鐵工業在社会主义革命中的意義

自 1956 年我国在經濟戰線上的（主要是在生產資料所有制方面）社会主义革命取得基本勝利後，社会主义制度在我国已經基本上建立起来了。目前，我們正处在向建成完全巩固的、高度發展的社会主义社会的过渡时期。中共八屆六中全会在關於人民公社若干問題的決議中指出，我国人民当前的任务是：“經過人民公社这种組織形式，根据党所指出的社会主义建設总路綫，高速度的發展社会生产力，促進国家工业化，公社工业化，農業机械化和电气化，逐步地使社会主义集体所有制过渡到社会主义的全民所有制，从而使我国的社会主义經濟全面的實現全民所有制，逐步地把我国建成一个具有高度發展的現代工業、現代農業和現代科学文化的偉大的社会主义國家。在这一过渡中，共产主义因素必將逐步增長，这就將在物質条件方面为社会主义过渡到共产主义奠定基礎”。从这里可以看到，社会主义工业化是我国当前的社会主义革命的基本任务之一，它在准备向共产主义社会过渡条件中也起着重要的作用。

工业化的基础是鋼鐵冶金工業。鋼鐵冶金工業的發展依靠机械制造工業供給设备，而机械制造工業的發展又需要鋼鐵工業提供原料。一般地說，在鋼鐵工業基础薄弱的条件下，不仅机械工業高速度發展不可能，而鋼鐵工業自身高速度發展也受到限制。党提出了“以鋼為綱，全面躍進”的方針之后，就打破了这种消極的平衡論，而建立了積極的平衡論。又由于采取了中央企業和地方企業同时并举、大型企業和中小型企業同时并举、土法冶煉和现代化冶煉同时并举的方針，就在沒有增加或者很少增加机械设备的条件下，鋼鐵产量以惊人的速度增長。在获得充分的原料条件后，机械工業也躍进了，反过来，也促进了鋼鐵工業更大的躍進。其它煤、電工業以及交通运输業也都有相应的躍進。綱舉目張，效果显著。

鋼系由鐵再煉而得，要多产鋼就必须多产鐵。

可見，鋼鐵是現代生产工具的主要原料，这就是为什么我們現在所处的时代叫做鋼鐵时代，这个时代可以上溯到 2000 年以前

## § 2. 古代煉鐵

在世界上，用鐵最早的國家是中國、埃及和印度。

根據很多歷史資料推測，我國用鐵可能從殷代就開始，並“從殷代文化創造的成果上說，十分有知道用鐵的可能。但實際上如何，我們還沒有強有力的證物去作肯定的結論”〔2〕。

煉鐵方法的發現是帶有偶然性的；人類發明用火以後，為了避免火種被風雨所吹熄，就在火種四周搭起爐灶。偶然，其中易還原的鐵礦石被還原了，人類就在火灰中發現鏽鏽作聲的金屬，並且偶而發現此種金屬有着堅硬性和可鍛性，可以制作工具，以後人類就開始有意識地煉鐵了。

最原始的煉鐵法是生吹法，或稱大窯法，就是在一個斜坡上挖一個空洞，四周利用石塊堆成，以木炭作為燃料，利用自然風力來燃燒如圖1-1。以後在平地上用石塊堆砌成生吹爐，爐身下部設有風口，利用人工風囊送風，後來改用畜力送風。所得的產品為




圖 1 大窯煉鐵

液態鐵渣和固態熟鐵。在燒結鐵塊中混有爐渣；有時也有未經完全還原的礦石，故須在爐外鍛燒用錘敲打，敲下石質，擠出爐渣，同時鍛成整塊，然後再進一步鍛成工具。生吹爐內存在着兩種矛盾的反應：一方面是鐵氧化物的還原過程，另一方面是燒結鐵先滲碳了，而所滲之碳又因和合鐵爐渣相接觸而被氧化的过程。

到了春秋戰國時代（公元前722～246年）

我國已經廣泛使用鐵器。管子海王篇上記：“今鉄官之數目：一女必有一鉄，一刀… …耕者必有一耒一耜一鉄，行服連紹者必有一斤，一鋸一鉗一鑑。”吳越春秋載有歐冶子為越王鑄寶劍五口事，其徒弟干將也鑄寶劍。可見鐵器已經廣泛運用於農業、交通、手工業和製造兵器了。此外，左傳昭公六年（紀元前536年）記載“鄭人鑄刑書”，同書昭公29年（紀元前513年）載有：“賦晉國一鼓鐵，以鑄刑鼎”（鑄刑書，鑄刑鼎都是把法令條件鑄在鐵鼎上來向人民公布）。近年來，在河北興隆，河南輝縣，山西長治，湖南長沙等地陸續發現一些戰國古墓。其中發現許多鐵制農具、兵器、手工具等（見圖2）。上述記載和考古工作有力地證明了我國在春秋戰國時代，鐵器已經廣泛使用，不僅能冶煉熟鐵，而且已經能夠冶煉生鐵了。

當時我國獲得生鐵，是由於擴大爐子容積和增多鼓風設備的結果。鼓風設備是一種特別的大皮囊。一個煉鐵爐有幾個大皮囊，由四面八方向爐內鼓入空氣。最初鼓風是依靠人力，後來也用畜力。但是，歐洲各國直至十四世紀發明水力鼓風以後才獲得生鐵。




圖 2 河北興隆發現的戰國生產工具鑄范  
上面有鑄范、鑄范、斧范、雙鑄范等四種，采自“考古通訊”1958年第1期席紹宗先生“河北興隆發現的戰國生產工具鑄范”一文。從這裡，可以看到這些鑄范的具体結構及其鑄造的方法。

据英国学者李约瑟考证，欧洲冶炼生铁技术是在12世纪由中国传入的。

在汉朝时代，东汉南陽太守杜诗在公元31年创造了水力鼓风设备——用水排来冶铁，结果人力大可减少，鼓风可不间断，风量增加，爐温提高，因而冶铁手工業又前进了一步。这种水力鼓风设备的发明要比欧洲早1200年。

在1400年前的南北朝时代，冶铁工業又有一个重要进展，在一些地方的冶铁爐上已经开始用煤，从而又开辟了新的燃料来源，更加便于选用因地制宜的燃料。中国用煤作为燃料至少要比欧洲早1000年。直到元代初期（公元1260年左右）意大利人马哥勃

罗到中国时，看到中国用“黑石”作燃料，詫为奇事。

使用木風箱煉鐵的作業盛行于距今 1000 年前的北宋时代。此种木風箱用盖板的开闭来吹風，風量較当时所用的皮囊为大。如再结合上水排，其使用效果就更显著。从此煉鐵工业更集中了，規模也更大了。例如当时徐州东北的利国驛就是个煉鐵工业中心，这里共有“三十六冶，冶各百人”。換句話說，就是已經集中三四千以上的冶鐵工人在一起工作了。这种鼓風设备（圖 3）比欧洲早 500~600 年。十一世纪中我国生 鐵 年产量已經达到 4000 多吨，在当时位居世界第一。

到了 300 多年前的明代，就有用活塞，和活門裝置的木風箱的記載（圖 4）。




圖 3 水排—木風機構

說明：流水推動水輪 1，帶動輪 2，輪 2 周圍有一根繩子牽動設式小輪 4，4 上面有一個偏心軸，接連曲柄 5，使滑輪 6 往來擺動，拉動往復杆同時擺動，因而蓋板 8 不斷開閉，就把空氣壓送到冶鐵爐 7。




圖 4 手拉風箱治鐵爐

这个發明至少也要比欧洲早一百多年。現在四川、山西、云南、湖南等省还有土爐使用木風箱煉鐵。土爐爐形还在很大程度上保存着当年的原样，如圖5。

由上可見，兩千多年以來中国人民在煉鐵技术的發展上有著卓越的貢獻，一直是走在世界各国前面的。这些技术經驗，很自然地随着当时大陸貿易路線輸入欧洲。在欧洲直至14世紀才能冶炼生鐵，并在以后的長时期內，进展十分迟緩。





圖5 古代煉鐵爐型

### § 3. 近代煉鐵开始

十八世紀在英國爆發了工業革命。革命的浪潮也激發了煉鐵生产，使它面貌一新。

十九世紀英國和俄國首先把高爐鼓風动力改用蒸氣机。不久，英國又用高爐煤气把高爐鼓風預熱了。这些措施使得高爐產量显著增加，燃料消耗有很大降低，同时高爐本身構造也有了根本改变，逐漸發展成为近代高爐的雛型。以后，煉鐵方法就以近代形式轉而输入我国。

在1891年滿清政府的兩湖總督張之洞奏准，在漢陽建設鋼鐵厂，其中包括兩座日產百噸的高爐。当时資金，技术兩俱困难，又經甲午、庚子兩次戰爭的挫傷，因而該厂很难維持正常生产。直至十七年以后，才又扩建了兩座日產二百五十噸的高爐。这时日本帝国主义已經形成，在它魔掌之下的汉冶萍公司当然不能有大發展。虽然后来又在大冶建起兩座450噸的高爐，开工不到一年，也不过是消耗一些物力財力而已。汉陽厂的一些設備在抗日战争时期拆迁到重庆大渡口。后来日本帝国主义又把一些設備迁往石景山及其他不明地点，其余設備遭受破壞。当时汉陽煉鐵厂的規模見附圖。



附圖 汉陽鐵廠全貌



背面：鞍山炼钢公司全貌

在 1915~1917 年，日本帝国主义为掠夺我国的资源，利用我国的廉价劳动力，在东北本溪建立 322 和 336 米<sup>3</sup> 高炉各一座。又在鞍山建立起 585 和 602 米<sup>3</sup> 高炉各一座。后来鞍山又扩充到 9 座。

1920 年在汉口湛家矶有一座民营高炉投入生产，日产 100 吨。这座高炉的生产，虽然每年总有一些间断，但基本上一直维持到抗日战争。那时它也迁往重庆。

1922 年在石景山建了一座 250 米<sup>3</sup> 高炉，至抗日战争前迄未投入生产。

1934 年山西军阀阎锡山在太原修建起 146 和 291 米<sup>3</sup> 的高炉各一座，在阳泉也建了一些小高炉。

河南新乡的宏豫及上海的和兴等厂也修建了一些小高炉。

在抗日战争时期，我国在云南昆明、四川大渡口兴建了一些小高炉，日本帝国主义也在本溪、唐山、宣化、石景山、鞍山等地修起一些中小型高炉。

1943 年是我国在解放前钢产量最高的一年，生铁产量达到 180 万吨，钢产量达到 90 万吨，钢产量占世界的第十六位。

由于遭到日本帝国主义和国民党反动派的破坏，1949 年的生铁产量（包括土铁在内）仅为 25 万吨，钢产量还不到 16 万吨。

旧中国的钢铁工业带有殖民地和半殖民地的性质，表现在区域分布极不合理；轧钢能力小于钢锭生产能力，而钢锭生产能力又小于生铁生产能力；劳动条件很差，钢铁冶炼技术迟滞不前等。可是，在同一时期内，欧美各国及日本的炼铁生产发展巨大，而苏联在十月社会主义革命后，炼铁生产和进步尤为突出；如扩大高炉容积，促进高炉生产的机械化和自动化，改进高炉原料的准备处理，以及在高炉上广泛地采用加湿鼓风、高压操作、熔剂性烧结矿等相比较，当时我国炼铁生产发展技术水平就暂时落后了一步。但是解放以后，在全国人民全面大跃进形势下，又很快进入世界前列了。

#### § 4. 建国十年的伟大成就

毛泽东同志很早就指出过：“没有工业，便没有巩固的国防，便没有人民的福利，便没有国家的富强”。又说“一个粮食，一个钢铁，有了这两个东西就什么都好办了”。自中华人民共和国成立起，党和政府就特别关怀钢铁工业的恢复，在党的领导下，在苏联的无私帮助和全国人民的努力下，在很短时期内，我国人民便在国民党破坏了的废墟上，迅速建立起了人民的钢铁企业。

在三年国民经济恢复时期（1950~1952 年），在财政比较困难的情况下，党和政府仍旧拿出大量资金，派遣大批干部来恢复一些旧有的钢铁企业，其中以鞍山钢铁公司为重点。在 1949 年 6 月鞍山有一座高炉修复了，7 月在本溪又修复一座，至年底鞍山和本溪总共修复四座高炉投入生产。到恢复时期结束止，全国共有 34 座恢复或者修建的大中型高炉。我国生铁产量达到 190 万吨，已超过了解放前的最高水平。