

# 电镀手册

上册

《电镀手册》编写组 编

国防工业出版社

174

三

# 电 镀 手 册

(上 册)

《电镀手册》编写组 编



# 目 录

## 电镀常用名词、术语及代号

### 第一篇 基本概念

第一章 化学基础 .....	23
第一节 物质的组成 .....	23
第二节 元素、元素符号和原子量 .....	25
第三节 分子式与分子量 .....	29
第四节 克原子、克分子 .....	30
第五节 原子核外电子的排布 .....	31
第六节 化学键 .....	36
第七节 化合价 .....	39
第八节 当量、克当量和克当量数 .....	39
第九节 化学反应方程式及其计算 .....	40
第十节 氧化还原反应 .....	42
第十一节 元素周期律 .....	43
第十二节 无机物的分类 .....	44
第十三节 溶剂、溶质和溶液 .....	44
第十四节 物质的溶解度 .....	45
第十五节 物质的结晶 .....	51
第十六节 溶液的浓度 .....	52
第十七节 电解质溶液 .....	56
第十八节 同离子效应 .....	60
第十九节 溶度积 .....	61
第二十节 pH 值与缓冲溶液 .....	66

第二十一节 胶体溶液	69
第二十二节 络合物	70
第二十三节 有机化合物	81
第二十四节 表面活性剂	84
<b>第二章 电化学基础</b>	<b>87</b>
第一节 两类导体	87
第二节 电解质溶液的电导与电导率	90
第三节 当量电导	97
第四节 电解定律（法拉第定律）	99
第五节 合金电化当量的计算	103
第六节 电流效率	103
第七节 原电池及电动势	108
第八节 参比电极	110
第九节 电极电位	115
第十节 电极的极化	119
第十一节 氢过电位	122
<b>第三章 金属腐蚀</b>	<b>124</b>
第一节 腐蚀的分类	124
第二节 防止金属腐蚀的方法	127
<b>第四章 电镀基础</b>	<b>132</b>
第一节 电镀	132
第二节 电镀的结晶过程	133
第三节 影响电镀层结晶粗细的因素	134
第四节 均镀能力和深镀能力	137
第五节 影响均镀能力和深镀能力的因素	139
第六节 析氢对电镀过程的影响	141
第七节 减少氢气析出的措施	143
第八节 合金电镀	145
第九节 阳极过程	147

## 第二篇 电镀工艺

<b>第一章 零件表面准备 .....</b>	<b>151</b>
第一节 磨光 .....	151
第二节 抛光 .....	159
第三节 漆光、刷光、喷砂处理 .....	165
第四节 除油 .....	168
第五节 浸蚀 .....	177
<b>第二章 电解抛光与化学抛光 .....</b>	<b>195</b>
第一节 钢铁零件的电解抛光和化学抛光.....	196
第二节 铜及其合金的电解抛光和化学抛光.....	202
第三节 铝及其合金的电解抛光和化学抛光.....	204
第四节 镍的电解抛光和化学抛光.....	207
第五节 其它金属的电解抛光和化学抛光.....	208
<b>第三章 电镀单金属 .....</b>	<b>210</b>
第一节 镀锌 .....	210
第二节 镀镉 .....	236
第三节 镀铜 .....	248
第四节 镀镍 .....	271
第五节 镀铬 .....	290
第六节 镀锡 .....	317
第七节 镀铅和铁 .....	328
第八节 镀银 .....	335
第九节 镀金 .....	353
第十节 镀铟、铂、铑、钯 .....	362
<b>第四章 电镀合金 .....</b>	<b>373</b>
第一节 电镀铜基合金 .....	373
第二节 电镀锌基合金 .....	397
第三节 电镀镍锡合金 .....	412

第四节	电镀铅基、锡基合金	416
第五节	电镀镍基、钴基合金	429
第六节	电镀银基、金基合金	434
<b>第五章</b>	<b>电铸</b>	<b>440</b>
第一节	芯模的材料和设计	441
第二节	电铸前的预处理	445
第三节	电铸溶液	448
<b>第六章</b>	<b>其它电镀方法</b>	<b>455</b>
第一节	无槽电镀	455
第二节	双极性电镀	459
第三节	局部电镀	463
<b>第七章</b>	<b>在其它材料上的电镀</b>	<b>467</b>
第一节	铝及其合金的电镀	467
第二节	锌合金压铸件的电镀	474
第三节	印制线路板的电镀	478
第四节	塑料电镀	485
<b>第八章</b>	<b>化学镀</b>	<b>502</b>
第一节	化学镀铜	504
第二节	化学镀镍	508
<b>第九章</b>	<b>金属的氧化和磷化处理</b>	<b>518</b>
第一节	钢的氧化处理	518
第二节	钢铁的磷化处理	523
第三节	铝及其合金的氧化处理	536
第四节	镁合金的氧化处理	567
第五节	铜及其合金的氧化处理和钝化处理	576
<b>第十章</b>	<b>表面处理用挂具</b>	<b>581</b>
第一节	电镀挂具	581
第二节	化学处理挂具	586
第三节	挂具的材料选择	587

第四节 挂具的绝缘处理	587
-------------	-----

### 第三篇 镀层与镀液性能测试

<b>第一章 电镀层性能测试方法</b>	<b>591</b>
第一节 电镀层外观检验	591
第二节 结合力试验	593
第三节 电镀层厚度的测量	594
第四节 孔隙率的测定	616
第五节 镀层显微硬度的测定	620
第六节 镀层的内应力测试	623
第七节 电镀层脆性的测试	625
第八节 氢脆性的测试	629
第九节 镀层钎焊性的测试	634
<b>第二章 化学保护层的质量检验</b>	<b>636</b>
第一节 外观检验	636
第二节 耐蚀性试验	637
第三节 厚度测量	639
第四节 耐磨性试验	640
<b>第三章 镀层的耐蚀性能试验</b>	<b>642</b>
第一节 大气暴露试验	642
第二节 人工加速腐蚀试验	649
<b>第四章 电镀溶液性能测试</b>	<b>666</b>
第一节 电镀溶液电导的测定	666
第二节 pH 值的测定	669
第三节 电流效率的测定	671
第四节 均镀能力及深镀能力的测定	673
第五节 梯形槽试验	680
第六节 极化曲线的测定	686
第七节 微分电容的测定	693

第八节 表面张力的测定 ..... 698

#### 第四篇 电解液分析方法

<b>第一章 镀前处理溶液分析</b>	702
第一节 化学、电化学除油溶液分析	702
第二节 浸蚀溶液分析	704
第三节 钢铁电抛光溶液分析	706
<b>第二章 电镀单金属溶液分析</b>	709
第一节 镀锌溶液分析	709
第二节 镀镍溶液分析	723
第三节 锌、镉镀层钝化溶液分析	727
第四节 镀铜溶液分析	730
第五节 镀镍溶液分析	737
第六节 镀铬溶液分析	750
第七节 镀锡溶液分析	761
第八节 镀铅溶液分析	766
第九节 镀铁溶液分析	770
第十节 镀银溶液分析	774
第十一节 镀金溶液分析	778
第十二节 镀锢溶液分析	781
第十三节 镀铂溶液分析	782
第十四节 镀铑溶液分析	783
<b>第三章 电镀合金溶液分析</b>	785
第一节 电镀铜锡合金溶液分析	785
第二节 电镀铜锌合金溶液分析	797
第三节 电镀锌铁合金溶液分析	801
第四节 电镀锌镍铁合金溶液分析	802
第五节 电镀铅锡合金溶液分析	804
第六节 滚镀光亮性镀锌锑合金溶液分析	809

第七节	电镀钴镍磷合金溶液分析	814
第八节	电镀银锑合金溶液分析	817
第九节	电镀金铜合金溶液分析	819
<b>第四章</b>	<b>氧化、磷化、阳极化溶液分析</b>	<b>821</b>
第一节	钢的氧化溶液分析	821
第二节	磷化溶液分析	823
第三节	铜及其合金氧化溶液分析	827
第四节	瓷质阳极化溶液分析	829
第五节	镁合金阳极氧化（酸性）溶液分析	833
<b>第五章</b>	<b>化学镀溶液分析</b>	<b>836</b>
第一节	化学镀铜溶液分析	836
第二节	化学镀镍溶液分析	839
<b>第六章</b>	<b>标准溶液的配制与测定</b>	<b>844</b>
<b>第七章</b>	<b>指示剂和缓冲溶液的配制</b>	<b>860</b>
<b>附    录</b>		
附录一	电镀层的选择及标记	865
附录二	电镀车间的“三废”治理	886
附录三	电镀中一些数学、物理、化学和电工资料	893

174

三

# 电 镀 手 册

(上 册)

《电镀手册》编写组 编



## 内 容 简 介

本手册分上、下两册，共六篇。上册的主要内容包括：化学、电化学、电镀基本概念，电镀工艺，镀层和溶液性能测试，电解液分析等四篇及本册附录。下册的主要内容包括：电镀车间设备及电镀车间设计等两篇。其中以电镀工艺为主，对近年来迅速发展的无氰电镀新工艺作了较多的介绍。

本手册的内容简明，文字通俗，图、表和数据较多。可供电镀工人及有关技术、科研、设计和教学等有关人员参考。

D004/02

## 电 镀 手 册

(上 册)

《电镀手册》编写组 编

国防工业出版社出版

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

北京市卫顺排版厂印刷

787×1092<sup>1</sup>/s<sub>2</sub> 印张29<sup>3</sup>/<sub>4</sub> 636千字

1977年10月第一版 1988年10月第四次印刷 印数：89,401—97,400册

ISBN 7-118-00500-2/TG46 定价：13.20元

## 出版者的话

电镀是对基体金属的表面进行装饰、防护以及获取某些新的性能的一种工艺方法，已被工业各个部门所广泛应用。建国三十年来，我国的电镀工业有了很大的发展，新的成果不断出现。为了适应社会主义革命和建设事业的需要，及时总结经验，组织推广交流，促进电镀工业的发展，在第一、三、四、五、六、七机械工业部的领导和支持下，在六机部六〇一研究所的协助下，我们组织编写和出版了《电镀手册》（上、下）一书。

本手册编写组在编写过程中，以总结国内经验为主。在内容上，注意理论联系实际，不仅反映科研成果，而且也总结了工人师傅的实践经验。在文字叙述上，力求通俗易懂，深入浅出，简明扼要。同时也引用了一些对我们有用的新技术。

本手册在编写过程中，受到广大工人、干部和技术人员的热情支持和很多单位的大力协助。编写组深入生产第一线，调查研究，并就某些问题，多次召集工人、技术人员和有关同志讨论，广泛听取意见；同时，有近百个单位为本手册提供了宝贵经验和和技术资料。

本手册的主编单位是：汾西机器厂、北京电镀厂、北京航空学院和一机部西安设计院。

参加编写单位是：松陵机械厂、江南机器厂、巴山仪器

40428

厂、红湘江机器厂、五七机械厂、北京第一无线电厂、凯旋机械厂、上海长征电镀厂、上海汽车电镀厂、上海自行车厂、广州电镀厂、广州红阳电镀厂、天津电镀厂、北京无线电厂、天津大学、南昌航空工业学校、上海轻工业“七·二一”工人大学、上海轻工业研究所、广州电器科学研究所、武汉材料保护研究所、三机部六二一研究所、一九〇二研究所、五机部五四研究所、七机部七〇三研究所、一机部遵义第二设计院、三机部第四设计院、四机部第十设计院、五机部第五设计院等。

此外，还有六机部华南物资供应站、红安机械制造公司、上海光明电镀厂、上海长城电镀厂、天津广播器材厂、北京汽车制造厂、北京无线电仪器厂、北京五金电镀厂、北京自动化控制设备厂等，除积极热情地为本手册提供了资料、并提出宝贵意见外，还协助进行了抄写、描图、校稿等工作，在此，我们一并表示衷心的感谢。

由于我们的经验和水平所限，手册中不可避免地存在着缺点甚至错误，热忱地希望广大读者批评指正，以便再版时加以修改和补充。

## 重印说明

《电镀手册》(上、下册)自出版以来，深受广大电镀工作者的欢迎和好评，对发展我国的电镀工艺水平起到了积极推动作用。但是，近几年来，电镀工艺有了很大的发展和提高，电镀工人的文化和专业知识亦有了很大的提高，因此，《电镀手册》(上册)中的某些章节已不适应当前的电镀工艺发展的需要。鉴于广大电镀工作者对本手册的迫切需要，我们决定再次印刷出版，以供教学、工作时参考。

这次印刷，我们对原版中个别印刷和编写时的错误作了修正。恳请广大读者对手册在内容和编排上提出宝贵意见，以便在适当的时候进行全面修订。

一九八八年

# 目 录

## 电镀常用名词、术语及代号

### 第一篇 基本概念

第一章 化学基础 .....	23
第一节 物质的组成 .....	23
第二节 元素、元素符号和原子量 .....	25
第三节 分子式与分子量 .....	29
第四节 克原子、克分子 .....	30
第五节 原子核外电子的排布 .....	31
第六节 化学键 .....	36
第七节 化合价 .....	39
第八节 当量、克当量和克当量数 .....	39
第九节 化学反应方程式及其计算 .....	40
第十节 氧化还原反应 .....	42
第十一节 元素周期律 .....	43
第十二节 无机物的分类 .....	44
第十三节 溶剂、溶质和溶液 .....	44
第十四节 物质的溶解度 .....	45
第十五节 物质的结晶 .....	51
第十六节 溶液的浓度 .....	52
第十七节 电解质溶液 .....	56
第十八节 同离子效应 .....	60
第十九节 溶度积 .....	61
第二十节 pH 值与缓冲溶液 .....	66

第二十一节 胶体溶液	69
第二十二节 络合物	70
第二十三节 有机化合物	81
第二十四节 表面活性剂	84
<b>第二章 电化学基础</b>	<b>87</b>
第一节 两类导体	87
第二节 电解质溶液的电导与电导率	90
第三节 当量电导	97
第四节 电解定律（法拉第定律）	99
第五节 合金电化当量的计算	103
第六节 电流效率	103
第七节 原电池及电动势	108
第八节 参比电极	110
第九节 电极电位	115
第十节 电极的极化	119
第十一节 氢过电位	122
<b>第三章 金属腐蚀</b>	<b>124</b>
第一节 腐蚀的分类	124
第二节 防止金属腐蚀的方法	127
<b>第四章 电镀基础</b>	<b>132</b>
第一节 电镀	132
第二节 电镀的结晶过程	133
第三节 影响电镀层结晶粗细的因素	134
第四节 均镀能力和深镀能力	137
第五节 影响均镀能力和深镀能力的因素	139
第六节 析氢对电镀过程的影响	141
第七节 减少氢气析出的措施	143
第八节 合金电镀	145
第九节 阳极过程	147

## 第二篇 电镀工艺

<b>第一章 零件表面准备 .....</b>	<b>151</b>
第一节 磨光 .....	151
第二节 抛光 .....	159
第三节 漆光、刷光、喷砂处理 .....	165
第四节 除油 .....	168
第五节 浸蚀 .....	177
<b>第二章 电解抛光与化学抛光 .....</b>	<b>195</b>
第一节 钢铁零件的电解抛光和化学抛光 .....	196
第二节 铜及其合金的电解抛光和化学抛光 .....	202
第三节 铝及其合金的电解抛光和化学抛光 .....	204
第四节 镍的电解抛光和化学抛光 .....	207
第五节 其它金属的电解抛光和化学抛光 .....	208
<b>第三章 电镀单金属 .....</b>	<b>210</b>
第一节 镀锌 .....	210
第二节 镀镉 .....	236
第三节 镀铜 .....	248
第四节 镀镍 .....	271
第五节 镀铬 .....	290
第六节 镀锡 .....	317
第七节 镀铅和铁 .....	328
第八节 镀银 .....	335
第九节 镀金 .....	353
第十节 镀铟、铂、铑、钯 .....	362
<b>第四章 电镀合金 .....</b>	<b>373</b>
第一节 电镀铜基合金 .....	373
第二节 电镀锌基合金 .....	397
第三节 电镀镍锡合金 .....	412