


金屬塑性加工理論

林守儀 編譯




全華科技圖書股份有限公司 印行

金屬塑性加工理論

林守儀 編譯

学院图书馆
书 章



全華科技圖書股份有限公司 印行



法律顧問：陳培豪律師

金屬塑性加工理論

林守儀 編譯

出版者 全華科技圖書股份有限公司
地址 / 台北市龍江路76巷20-2號2樓
電話 / 5811300 (總機)
郵撥帳號 / 0100836-1號

發行人 陳本源
印刷者 華一彩色印刷廠

門市部 全友書局(黎明文化大樓七樓)
地址 / 台北市重慶南路一段49號7樓
電話 / 3612532 • 3612534

定 價 新臺幣 150 元
初版 / 76年11月

行政院新聞局核准登記證局版台業字第〇二二三號

版權所有 翻印必究

圖書編號 0211525

我們的宗旨：

推展科技新知
帶動工業升級

為學校教科書
推陳出新

感謝您選購全華圖書
希望本書能滿足您求知的慾望

「圖書之可貴，在其量也在其質」，量指圖書內容充實，質指資料新穎夠水準，我們本著這個原則，竭心盡力地為國家科學中文化努力，貢獻給您這一本全是精華的“全華圖書”

為保護您的眼睛，本公司特別採用不反光的米色印書紙!!

誌謝

對於提供本書之圖表的所有人員以及允許本書再次使用
插圖之下列廠商，本人由衷感謝：

Rasselstein A. G. (Neuwied), Birmetals Ltd (Birmingham),	Plate I Plate IIa and Plate Vb
Formtecnic Machine Tools Ltd (Alcester) Paul Granby & Co Ltd (London) and	Plate IIb
Maschinenfabrik Hasenclever GmbH (Düsseldorf)	Plate III
ASEA Ltd (London)	Plate IV
Fielding & Platt Ltd (Gloucester)	Plate Va
W. E. Norton (Machine Tools) Ltd (Sheffield)	Plate VIa
Hi-Draw Machinery Ltd (Romsey)	Plate VIb

同時對於Dr. J. A. Schey 與 McGraw - Hill 書局允許使
用圖1.2 亦表感激。

原序

在工業生產與發展中各種不同的金屬加工扮演著重要角色，但是很多技術仍然仰賴作業人員長期之經驗。完整的理論則可以減少對瞭解各種加工方法所需之時間。理論也可對工具與製程提供最佳之選擇，使能量與材料得到最有效之運用。某些例子顯示出改善加工方法可減低公害，進而改善工業環境。

有些金屬加工分析起來似乎很難，但是對大多數的理論很少採用到高等數學，本書中所用之數學沒有超出六次微積分者，這些在大專課程中都已學習過了。本書以另一書「工業金屬加工程序之原理」為基礎，並提供理解金屬加工程序所需之所有基礎理論。應力分析、滑線場理論與上界限技巧均詳加說明，並指出其優、劣點。

多數的例題均附解答，因此本書可用於自修，有一整章是描述滾軋、鍛造、抽拉、擠製與切斷之各種實驗。這些可在完整的實驗設備或簡易的設備下進行。實驗包含力之量測、工具之選擇與過程之觀測。宜確實要求學生執行上述種種事項，期使理論與實際相結合。

網版圖的例子已廣泛地被使用，對於所有採用此法者，本人甚為欣慰，並對吾妻與家人在本書出版期間之關愛表示感謝。

G. W. R

1978

譯者序

本書原著 Geoffrey W. Rowe 是英國伯明罕大學教授。書中內容雖然以理論為主，但引用實例作說明，使理論與實際得以相互配合。

本書對於塑性加工理論之敘述分為兩大部份。第一部引用力學的方法來解說。第二部份是提出兩種基本方法：滑線場理論與上界限法。對建立塑性加工理論頗有助益。

坊間有關塑性加工理論之中文書籍仍屬有限，但願本書能有拋磚引玉之效。本書倉促成稿，疏漏之處在所難免，敬請讀者不吝指正。

譯者 林守儀


編輯部序

「系統編輯」是我們的編輯方針，我們所提供之，絕不只是一本書，而是關於這門學問的所有知識，它們由淺入深，循序漸進。

本書對於塑性加工理論之敍述分為兩大部份，第一部份引用力學的方法來解說，第二部份則提出兩種基本方法：滑線場理論與上界限法，對建立塑性加工理論頗有助益，書中另一特色是對於每一種塑性分析法均先研討理論，再說明其在塑性加工中之應用，尤其對於滾軋、鍛造、抽拉、擠製均有詳細的研討，是現場製造、加工工程人員之最佳參考用書。

同時，為了使您能有系統且循序漸進研習機械方面叢書，我們以流程圖方式，列出各有關圖書的閱讀順序，以減少您研習此門學問的摸索時間，並能對這門學問有完整的知識。若您在這方面有任何問題，歡迎來函連繫，我們將竭誠為您服務。

流程圖





第一章 材質之決定	1
1.1 應力流曲線	2
1.2 以拉伸試驗決定應力流曲線之簡易法	3
1.3 平面應變壓縮	4
1.4 環形壓縮	6
1.5 扭轉試驗	6
1.6 高應變率試驗	7
1.7 由硬度試驗得到近似降伏應力曲線	8
第二章 合成應力下之降伏	11
2.1 平面應力之摩爾圓	11
2.1-1 摩爾圓用於二維應力，參考主軸	14
2.2 三維應力之摩爾圓	16
2.2-1 摩爾圓用於二維應力，參考主軸	16
2.3 降伏準則	16
2.3-1 Tresca 最大應剪力假設 (1864)	17
2.3-2 Von Mises 最大剪應變能量學說	17
2.3-3 拉伸降伏應力 Y 與剪降伏應力 K 之關係	18
2.3-4 平面應變下之降伏	19
第三章 藉著應力之考慮來決定抽製與鍛造負荷	21
3.1 簡介	21
3.2 對等向性變形之加工公式	21

3.2-1	線軸拉功的公式	22
3.2-2	抽拉加工功公式之應用例：在一次製程中 最大面積縮減之決定	24
3.2-3	棒之擠製	24
3.3	由局部應力來估算桿及線抽拉荷重	25
3.3-1	圓柱桿於錐形模中之抽拉	25
3.3-2	圓柱桿的無摩擦抽拉（Y為常數）	28
3.3-3	在桿抽拉中所容許的應變硬化	29
3.3-4	桿、線與板條抽拉、每次通過之最大面積 縮減	29
3.4	以應力來估算薄壁管之閉式抽拉	30
3.4-1	錐形模具中之閉式柱塞抽拉	31
3.4-2	錐形模具中之閉式心型軸抽拉	34
3.4-3	圓形輪廓模具之柱塞抽拉	34
3.5	管子引伸	35
3.6	由局部應力估算鍛造荷重	36
3.6-1	良好潤滑時薄板條之平面應變鍛造	36
3.6-2	具有高摩擦的薄板條之平面鍛造	39
3.6-3	平面潤滑圓盤之鍛造	39
第四章	滾軋荷重與能量之估算	41
4.1	以估算局部應力來決定滾軋壓力	41
4.1-1	微分方程的推演與其解	42
4.1-2	無外拉伸的滾軋	46
4.1-3	具有前向與後向拉伸的滾軋	48
4.1-4	每級最大減縮	49
4.2	平坦滾軋之裕度；厚度極限	50
4.2-1	希奇可克方程式	50
4.2-2	滾軋薄板條之極限厚度	52

4.3 滾軋彎曲與軋延彈回	53
4.4 軋延機能量	53
4.4-1 滾軋扭矩	53
4.4-2 軋延機能量	54
第五章 基本滑線場理論	55
5.1 引言	55
5.2 簡易壓縮之變形	56
5.3 用滑線估算應力	58
5.4 以滑線之旋轉來決定靜水壓	59
5.5 塑性體邊界上之滑線與應力	62
5.5-1 自由面	63
5.5-2 無摩擦界面	64
5.5-3 含有庫侖摩擦 ($\mu = \text{常數}$) 之界面	64
5.5-4 完全粗糙界面	64
5.6 滑線場於靜態系統之應用。平坦無摩擦壓板之平面應變衝壓	65
5.6-1 板條厚度等於壓板寬度 ($h = b$)	66
5.6-2 壓板寬度為板條厚度的整數倍 ($b/h = 2, 3, 4$ 等等)	66
5.6-3 壓板寬度較板條厚度為大	66
5.6-4 板條厚大於壓板寬 (h/b 在 1 與 10 之間)	67
5.6-5 半無線大金屬塊之單衝頭衝壓 ($h/b \sim \infty$)	67
5.6-6 Brinell 硬度試驗	70
5.7 金屬流動之速度	70
5.7-1 速度圓之構成	71
5.7-2 滑線與速度圓的正交性	72

第六章 滑線場理論之應用、鍛造、擠製與抽拉 73

6.1 含滯留摩擦之兩壓板間平面應變壓縮的滑線場	73
6.1-1 滑線場之構成 ($b/h = 3.6$)	73
6.1-2 速度圓之構成	75
6.1-3 由滑線場來決定應力 ($b/h = 3.6$)	76
6.1-4 含滯留摩擦之平行壓板的通解 ($b > h$)	77
6.2 具有中等摩擦值的壓縮	77
6.3 平面應變衝壓或衝孔之滑線場解	78
6.3-1 平面衝動的衝壓 ($h > b$)	78
6.3-2 平面衝頭之深衝壓	81
6.3-3 半無限大物體之楔形衝壓	81
6.4 板條、線與桿之抽拉	81
6.4-1 板條抽拉	81
6.4-2 線與桿抽拉	83
6.5 平面應變擠製	83
6.5-1 2 : 1 後向擠製, 180° 模具角	84
6.5-2 面積大縮減之擠製	86
6.5-3 非對稱與多孔模具之擠製	86
6.6 挤製時之金屬流線	87
6.7 軸對稱與應變硬化材料滑線場	89
6.8 金屬切削滑線場	90

第七章 上界限解 95

7.1 上界限分析之原理	95
7.2 挤製率為 2 : 1 之上界限解	96
7.3 衝壓上界限解	98
7.4 深衝壓之上界限解	99
7.5 平滑壓板壓縮時之上界限解	100

7.6 應用上界限技巧於軸對稱	101
7.7 金屬切削之簡化近似法	102
第八章 一些建議性的實驗研究	107
8.1 滾 平	107
8.2 滾軋的附加實驗	109
8.3 由變形格子模型繪出滑線場	109
8.4 滑線場模型上的附加實驗	113
8.5 擠 製	114
8.6 擠製時的附加實驗	114
8.7 鍛造與斷面滾軋	115
8.8 線抽拉	115
8.9 抽拉之附加實驗	116
8.1 金屬切斷	117
8.1 切削附加實驗	118
例 題	119
解 答	128

1

材質之決定

Determination of Material Properties

橋樑或航空器的設計，最需注意的是確保所受之力不會引起任何永久變形。所有的彈性變形於外力除去之後，將完全恢復原有之形體。金屬加工剛好相反，其主要目的則在造成永久或塑性變形，例如 30 公厘厚的小鐵塊，經由滾軋加工成 0.8 公厘的板條。

由彈性轉移至塑性變形過程，可經由下列程序很容易證明，將一退火後直徑為 0.5 公厘的銅線，用虎鉗夾住，然後用鉗子拉伸之，輕微的拉無顯著的影響，但是用力拉則產生永久性的伸長，同時使銅線變得僵硬與挺直。事實上彈性銅線的彈性變形在 0.1% 以下，且荷重除去之後即消失，其在大多數的金屬加工中無多大意義，通常將其忽略，而假設金屬之變化是由完全剛性至完全塑性。

較嚴謹地說，塑性變形的開始是以某種降伏應力（力除以斷面積）來定義。這在理論與實用上都十分重要。無論如何，在塑性變形過程，材料的強度隨應變硬化而增加，其含意即為降伏應力隨應變（長度變量或斷面積）增加。因此以降伏應力—應變曲線來表示材料的機械性質，十分方便。通常參考應力—應變或應力流曲線。

1.1 應力流曲線 (Flow-stress curves)

傳統的拉力試驗，在很多書上有詳細的說明，由於在小小的應變時破斷的發生，導致拉伸的不穩定，此種試驗於金屬加工中的價值有限。除此之外，公稱應力（力量除以原來斷面積 A_0 ）及公稱應變（伸長量 $L - L_0$ 除以原來長度）無物理意義。在金屬加工中具有大塑變，使用真應力 σ 較合意。其定義為力量 P 被作用中的面積 A 所除，而真應變 ϵ ，為一種增量的定義。因此

$$\sigma = \frac{P}{A}; \quad d\epsilon = \frac{dL}{L} = -\frac{dA}{A} \quad (1.1)$$

後者的出現是一致的，因為塑性變形是一種剪的過程，以及體積不變。此點直到高應變均已被證實，且經常於理論中被假設。

$$dV = AdL + LdA = 0; \quad \frac{dL}{L} = -\frac{dA}{A} \quad (1.2)$$

因此

$$\epsilon = \int_{A_0}^A -\frac{dA}{A} = -\ln \frac{A}{A_0} = \ln \frac{A_0}{A} \quad (1.3)$$

大部份金屬於退火狀態，其應力流可用幕次律 (power law) 適當且準確地表示，即

$$\sigma = \sigma_0 \epsilon^m \quad (1.4)$$

這對於功之分析頗為方便，但對於應變硬化金屬，可再加以化簡，假設降伏應力隨應變直線增加，超過任何限制範圍考慮為

$$\sigma = Y + B\epsilon \quad (1.5)$$

1.2 以拉伸試驗決定應力流曲線之簡易法

(A simple method for determining a flow-stress curve from a tensile test)

在拉伸試驗中於拉伸不穩定時，荷重達最大值，通常視此紀錄為極限或最大拉伸應力 (ultimate or maximum tensile stress)， P_u/A_0 。

$$\frac{dP}{d\epsilon} = 0; \quad \sigma \frac{dA}{d\epsilon} + A \frac{d\sigma}{d\epsilon} = 0 \quad (1.6)$$

因為 $P = A\sigma$

但 $d\epsilon = -(\frac{dA}{A})$ ，因此 (1.6) 式成爲

$$-A\sigma + \frac{A d\sigma}{d\epsilon} = 0; \quad \frac{d\sigma}{d\epsilon} = \sigma \quad (1.7)$$

σ 以 (1.4) 式代入， ϵ_u 替代最大荷重點的應變項 (ϵ)

$$m\sigma_0\epsilon_u^{m-1} = \sigma_0\epsilon_u^m; \quad m = \epsilon_u \quad (1.8)$$

因此，應變硬化指數 m ，可經由在此荷重時之斷面積求得，對圓柱形試片

$$A_u = \frac{\pi}{4} d_u^2; \\ m = \epsilon_u = \ln \frac{A_0}{A_u} = (d_0/d_u)^2 \quad (1.9)$$

求 σ_0 ，用 (1.4) 式及求 P_u

$$\sigma_u = \frac{P_u}{A_u} = \sigma_0 \epsilon_u^m \quad (1.10)$$

在 $\ln \sigma$ 與 $\ln \epsilon$ 關係圖中，經過 (σ_u, ϵ_u) 點，繪一斜率 $m = \epsilon_u$ 之直線，這是很方便的， $\ln \sigma$ 與 $\ln \epsilon$ 之關係如 (1.4) 式

$$\ln \sigma = \ln \sigma_0 + m \ln \epsilon \quad (1.11)$$