

金屬與合金顯微組織圖集

北京鋼鐵工業學院金相及熱處理教研組

冶金工業出版社

冶金工业出版社

2000/10

北京钢铁工业学院金相及热处理教研组

金屬與合金顯微組織圖集

金属与合金显微组织图集 北京钢铁工业学院金相及热处理教研组

编著：陈 峰

设计：鲁芝芳、童照春

校对：杨维季

1959年4月第一版 1959年4月北京第一次印刷 4,800册

787×1092·1/16·25,000字·印数 9²₁₆ 定价 2.20 元

北京五三五工厂印刷 新华书店发行 号1088

冶金工业出版社出版（地址：北京市灯市口甲45号）

北京市报刊出版业营业登记证字第093号

出 版 著 的 話

隨着我國大規模經濟建設的開展，金屬學也和其他科學一樣獲得了空前的發展。但是目前我國所用的金相圖冊主要是國外編印的，不完全符合我國具體情況。為了滿足生產、教學和科學研究進一步的需要，編著出版本國金相圖冊十分必要。

北京鋼鐵學院金相熱處理教研組根據几年來的教學經驗和結合科學研究工作做了很多試驗，編成這本“金屬與合金顯微組織圖集”。我們認為這本圖集的內容較系統、全面，是一本較好的參考資料，可供全國冶金和機械部門金屬研究和熱處理工作人員參考。

前 言

这里匯集了金屬經范性形變和再結晶后具有各種組織的樣品，典型的二元和三元共晶合金的樣品，平衡状态下各種成份的鋼的樣品，各種鑄鐵的樣品，鋼經熱處理后的樣品，具有一般缺陷的鋼樣，具有各類組織的合金鋼樣品和常用的有色金屬和合金的樣品。圖冊中載有合金的相圖和各樣品的實際顯微組織的照片，所有樣品都用國產材料，有的由我們自己熔煉再經不同處理制備而成。本書可供學校中金屬學實驗和研究機關及工廠參考之用。

北京鋼鐵工業學院金相及熱處理教研組

1958年7月1日

前 言

I、金属与合金经形变与再结晶后的显微组织

- I—1甲 纯铝 铝的滑移带。
I—1乙 纯铝 铝的双滑移带。
I—2 工业纯铁 α —铁的滑移带。
I—3 纯锌 锌的形变孪晶。
I—4甲 工业纯铁 α —铁的晶粒和亚结构。
I—4乙 工业纯铁 未显著延伸的 α —铁晶粒。
I—4丙 工业纯铁 未显著延伸的 α —铁晶粒。
I—4丁 工业纯铁 显著延伸的 α —铁晶粒。
I—4戊 工业纯铁 α —铁晶粒(聚集再结晶)。
I—5 工业纯铁 α —铁的形变孪晶(牛曼带)。
I—6甲 α —黄铜 α —黄铜形变后的纤维组织。
I—6乙 α —黄铜 α —黄铜形变后的纤维组织(开始再结晶)。
I—6丙 α —黄铜 形变后的纤维组织,滑移带和再结晶晶粒。
I—6丁 α —黄铜 再结晶后的晶粒和退火孪晶。
I—6戊 α —黄铜 α —黄铜的晶粒和退火孪晶(聚集再结晶)。

目 录

- II、二元合金与三元合金的显微组织
- I—1 铅锡合金 以铅为基的固溶体和共晶组织。
I—2 铅锡合金 共晶组织。
I—3 锡锑合金 以锡为基的固溶体和共晶组织。
I—4 锡锑合金 α 和 β 固溶体。
I—5 锡锑合金 γ 和 δ 固溶体。
I—6 银铬锡合金 银, 二元共晶和三元共晶组织。
I—7 银铬锡合金 二元共晶和三元共晶组织。
I—8 银铬锡合金 三元共晶组织。
- III、碳钢退火后的显微组织
- III—1 工业纯铁 α —铁。
III—2 钢20 铁素体与珠光体。
III—3 钢45 铁素体与珠光体。
III—4 钢60 铁素体与珠光体。
III—5 大8 珠光体。
III—6 大10 珠光体与自由渗碳体。
III—7 大13 珠光体与自由渗碳体。
III—8 大13 暗黑色网状渗碳体与珠光体。

— 3 —
03938

IV、鑄鐵的顯微組織

IV-1	亞共晶白口鐵	枝晶珠光體與變態萊氏體。	V-7 鋼45	回火馬氏體。
IV-2	共晶白口鐵	變態萊氏體。	V-8 鋼45	回火屈氏體。
IV-3	過共晶白口鐵	一次滲碳體與變態萊氏體。	V-9 鋼45	回火索氏體。
IV-4	灰口鐵	細石墨。	V-10 鋼55	表面層為馬氏體。
IV-5	灰口鐵	粗石墨。	V-11 鋼20	表面層為自由的滲碳體及珠光體。
IV-6	灰口鐵	鐵素體與石墨。	V-12 鋼35	中心為鐵素體及珠光體。
IV-7	灰口鐵	鐵素體、珠光體與石墨。		表面層為氧化層，向內為含氮珠光體及滲碳體。中心為珠光體及鐵素體。
IV-8	灰口鐵	珠光體與石墨。		
IV-9	灰口鐵	珠光體、磷化物共晶與石墨。		
IV-10	展性鑄鐵	鐵素體與石墨。	VII-1 鑄態鋼中的硫化物夾雜。	
IV-11	展性鑄鐵	鐵素體、珠光體與石墨。	VII-2 鋼熱加工后的硫化物夾雜。	
IV-12	展性鑄鐵	珠光體與石墨。	VII-3 鑄態鋼中的氧化鋁夾雜物。	
IV-13	球墨鑄鐵	鐵素體與石墨。	VII-4 鋼熱加工后的氧化鋁夾雜物。	
IV-14	球墨鑄鐵	鐵素體、珠光體與石墨。	VII-5 鑄態鋼中的矽酸鹽夾雜物。	
IV-15	球墨鑄鐵	珠光體與石墨。	VII-6 鋼熱加工后的矽酸鹽夾雜物。	

V-1	鋼去124	鐵素體和粒狀滲碳體。	V-1 鋼124	鐵素體與珠光體。
V-2	鋼去134	馬氏體及殘余奧氏體。	V-2 鋼134	回火索氏體。
V-3	鋼去84	粗馬氏體。	V-3 鋼去84	鐵素體與珠光體。
V-4	鋼45	馬氏體。	V-4 鋼45	回火屈氏體。
V-5	鋼45	馬氏體及屈氏體。	V-5 鋼45	回火索氏體。
V-6	鉻鎳鋼12力2世44	貝茵體。	V-6 鉻鎳鋼12力2世44	鐵素體與珠光體。

V、鋼的顯微組織

V-1	鑄態鋼中的硫化物夾雜。	VII-1 鋼35的魏氏組織。
V-2	鋼熱加工后的硫化物夾雜。	VII-2 鋼25熱加工后的鐵素體次組織。
V-3	鑄態鋼中的氧化鋁夾雜物。	VII-3 鋼去10的表面脫碳組織。
V-4	鋼熱加工后的氧化鋁夾雜物。	
V-5	鑄態鋼中的矽酸鹽夾雜物。	
V-6	鋼熱加工后的矽酸鹽夾雜物。	

V、鋼熱處理后的顯微組織

V-1	鋼去124	鐵素體和粒狀滲碳體。	V-1 鋼124	鐵素體與珠光體。
V-2	鋼去134	馬氏體及殘余奧氏體。	V-2 鋼134	回火索氏體。
V-3	鋼去84	粗馬氏體。	V-3 鋼去84	鐵素體與珠光體。
V-4	鋼45	馬氏體。	V-4 鋼45	回火屈氏體。
V-5	鋼45	馬氏體及屈氏體。	V-5 鋼45	回火索氏體。
V-6	鉻鎳鋼12力2世44	貝茵體。	V-6 鉻鎳鋼12力2世44	鐵素體與珠光體。

VII-4	40力士門4	馬氏体与屈氏体。	VII-5	回火屈氏体。	回火屈氏体。	VII-6	錫青銅	多邊形的 α -固溶體晶粒。
VII-6	1力13	鐵素体与碳化物。	VII-7	4力13	回火馬氏体，屈氏体与碳化物。	VII-8	8/18不鏽鋼(含鈦)	共析体($\alpha+\gamma_2$)及 α -固溶體。
VII-7	4力13	回火馬氏体，屈氏体与碳化物。	VII-8甲	8/18不鏽鋼(含鈦)	奧氏体。	VII-7甲	鋁青銅	共析体($\alpha+\gamma_2$)及 α -固溶體。
VII-8乙	低鎳不鏽鋼	多邊形奧氏体，內有鑿晶。	VII-9	力27	含鉻的鐵素体与碳化物。	VII-8	鋁青銅	由 β -固溶體形成的針狀 β' 馬氏体。
VII-9		含鉻的鐵素体与碳化物。	VII-10	矽鋼片	含矽的多邊形鐵素体，內有鑿晶。	VII-9	矽鋁敏	α -固溶體及粗針狀矽晶體的共晶組
VII-10		奧氏体，屈氏体与碳化物。	VII-11	∠12	奧氏体与碳化物。	VII-10	矽鋁敏	織。
VII-11		奧氏体与碳化物。	VII-12	∠12	奧氏体与碳化物。	VII-11	硬鋁	共析体($\alpha+\gamma_2$)及 α -固溶體。
VII-12		索氏体与共晶碳化物。	VII-13	力12	索氏体与共晶碳化物。	VII-12	硬鋁	鋁基固溶體。
VII-13		回火馬氏体与碳化物。	VII-14	力12	回火馬氏体与碳化物。	VII-13	硬鋁	鋁基固溶體及被熔化了的晶界。
VII-14		屈氏体，馬氏体与共晶萊氏体。	VII-15	高速鋼	屈氏体与共晶碳化物。	VII-14	錫基軸承合金	α 和 β 固溶體及金屬化合物。
VII-15		索氏体与共晶碳化物。	VII-16	高速鋼	回火馬氏体，二次馬氏体与碳化物。	VII-15	鉛基軸承合金	Sb晶体，Pb-Sb共晶混合物及金屬化合物。
VII-16		回火馬氏体，二次馬氏体与碳化物。	VII-17	高速鋼		VII-16	鉛青銅	α -固溶體及鉛。
VII-17								

IV、有色金屬与合金的顯微組織

VII-1	銅(脫氧不完全)	α -固溶體及 Cu_2O 。
VII-2	α -黃銅	具有樹枝狀偏析的 α -固溶體。
VII-3	α -黃銅	多邊形的 α -固溶體晶粒。
VII-4	$\alpha+\beta$ 黃銅	α 及 β 固溶體与少量的鉛。
VII-5甲	錫青銅	α -固溶體及因偏析而产生的共析組織。
VII-5乙	錫青銅	α -固溶體及因偏析而产生的共析組織。

冶金工业出版社

钢
铁
学
院

北京钢铁工业学院金相及热处理教研组

金屬與合金顯微組織圖集

出 版 著 的 話

隨着我國大規模經濟建設的開展，金屬學也和其他科學一樣獲得了空前的發展。但是目前我國所用的金相圖冊主要是國外編印的，不完全符合我國具體情況。為了滿足生產、教學和科學研究進一步的需要，編著出版本國金相圖冊十分必要。

北京鋼鐵學院金相熱處理教研組根據几年來的教學經驗和結合科學研究工作做了很多試驗，編成這本“金屬與合金顯微組織圖集”。我們認為這本圖集的內容較系統、全面，是一本較好的參考資料，可供全國冶金和機械部門金屬研究和熱處理工作人員參考。

前 言

I、金属与合金经形变与再结晶后的显微组织

- I—1甲 纯铝 铝的滑移带。
I—1乙 纯铝 铝的双滑移带。
I—2 工业纯铁 α —铁的滑移带。
I—3 纯锌 锌的形变孪晶。
I—4甲 工业纯铁 α —铁的晶粒和亚结构。
I—4乙 工业纯铁 未显著延伸的 α —铁晶粒。
I—4丙 工业纯铁 未显著延伸的 α —铁晶粒。
I—4丁 工业纯铁 显著延伸的 α —铁晶粒。
I—4戊 工业纯铁 α —铁晶粒(聚集再结晶)。
I—5 工业纯铁 α —铁的形变孪晶(牛曼带)。
I—6甲 α —黄铜 α —黄铜变形后的纤维组织。
I—6乙 α —黄铜 α —黄铜变形后的纤维组织(开始再结晶)。
I—6丙 α —黄铜 形变后的纤维组织,滑移带和再结晶晶粒。
I—6丁 α —黄铜 再结晶后的晶粒和退火孪晶。
I—6戊 α —黄铜 α —黄铜的晶粒和退火孪晶(聚集再结晶)。

目 录

- II、二元合金与三元合金的显微组织
- I—1 铅锡合金 以铅为基的固溶体和共晶组织。
I—2 铅锡合金 共晶组织。
I—3 锡锑合金 以锡为基的固溶体和共晶组织。
I—4 锡锑合金 α 和 β 固溶体。
I—5 锡锑合金 γ 和 δ 固溶体。
I—6 钼铬镍合金 钼, 二元共晶和三元共晶组织。
I—7 钼铬镍合金 二元共晶和三元共晶组织。
I—8 钼铬镍合金 三元共晶组织。
- III、碳钢退火后的显微组织
- III—1 工业纯铁 α —铁。
III—2 钢20 铁素体与珠光体。
III—3 钢45 铁素体与珠光体。
III—4 钢60 铁素体与珠光体。
III—5 大8 珠光体。
III—6 大10 珠光体与自由渗碳体。
III—7 大13 珠光体与自由渗碳体。
III—8 大13 暗黑色网状渗碳体与珠光体。

— 3 —
03938

IV、鑄鐵的顯微組織

IV-1	亞共晶白口鐵	枝晶珠光體與變態萊氏體。	V-7 鋼45	回火馬氏體。
IV-2	共晶白口鐵	變態萊氏體。	V-8 鋼45	回火屈氏體。
IV-3	過共晶白口鐵	一次滲碳體與變態萊氏體。	V-9 鋼45	回火索氏體。
IV-4	灰口鐵	細石墨。	V-10 鋼55	表面層為馬氏體。
IV-5	灰口鐵	粗石墨。	V-11 鋼20	表面層為自由的滲碳體及珠光體。
IV-6	灰口鐵	鐵素體與石墨。	V-12 鋼35	中心為鐵素體及珠光體。
IV-7	灰口鐵	鐵素體、珠光體與石墨。		表面層為氧化層，向內為含氮珠光體及滲碳體。中心為珠光體及鐵素體。
IV-8	灰口鐵	珠光體與石墨。		
IV-9	灰口鐵	珠光體、磷化物共晶與石墨。		
IV-10	展性鑄鐵	鐵素體與石墨。	VII-1 鑄態鋼中的硫化物夾雜。	
IV-11	展性鑄鐵	鐵素體、珠光體與石墨。	VII-2 鋼熱加工后的硫化物夾雜。	
IV-12	展性鑄鐵	珠光體與石墨。	VII-3 鑄態鋼中的氧化鋁夾雜物。	
IV-13	球墨鑄鐵	鐵素體與石墨。	VII-4 鋼熱加工后的氧化鋁夾雜物。	
IV-14	球墨鑄鐵	鐵素體、珠光體與石墨。	VII-5 鑄態鋼中的矽酸鹽夾雜物。	
IV-15	球墨鑄鐵	珠光體與石墨。	VII-6 鋼熱加工后的矽酸鹽夾雜物。	

V-1	鋼去124	鐵素體和粒狀滲碳體。	V-1 鋼124	鐵素體與珠光體。
V-2	鋼去134	馬氏體及殘余奧氏體。	V-2 鋼134	回火索氏體。
V-3	鋼去84	粗馬氏體。	V-3 鋼去84	鐵素體與珠光體。
V-4	鋼45	馬氏體。	V-4 鋼45	回火屈氏體。
V-5	鋼45	馬氏體及屈氏體。	V-5 鋼45	回火索氏體。
V-6	鉻鎳鋼12力2世44	貝茵體。	V-6 鉻鎳鋼12力2世44	鐵素體與珠光體。

V、鋼的顯微組織

V-1	鑄態鋼中的硫化物夾雜。	VII-1 鋼35的魏氏組織。
V-2	鋼熱加工后的硫化物夾雜。	VII-2 鋼25熱加工后的鐵素體次組織。
V-3	鑄態鋼中的氧化鋁夾雜物。	VII-3 鋼去10的表面脫碳組織。
V-4	鋼熱加工后的氧化鋁夾雜物。	
V-5	鑄態鋼中的矽酸鹽夾雜物。	
V-6	鋼熱加工后的矽酸鹽夾雜物。	

V、鋼熱處理后的顯微組織

V-1	鋼去124	鐵素體和粒狀滲碳體。	V-1 鋼124	鐵素體與珠光體。
V-2	鋼去134	馬氏體及殘余奧氏體。	V-2 鋼134	回火索氏體。
V-3	鋼去84	粗馬氏體。	V-3 鋼去84	鐵素體與珠光體。
V-4	鋼45	馬氏體。	V-4 鋼45	回火屈氏體。
V-5	鋼45	馬氏體及屈氏體。	V-5 鋼45	回火索氏體。
V-6	鉻鎳鋼12力2世44	貝茵體。	V-6 鉻鎳鋼12力2世44	鐵素體與珠光體。

VII-4	40力士門4	馬氏体与屈氏体。	VII-5	回火屈氏体。	回火屈氏体。	VII-6	錫青銅	多邊形的 α -固溶體晶粒。
VII-6	1力13	鐵素体与碳化物。	VII-7	4力13	回火馬氏体，屈氏体与碳化物。	VII-8	8/18不鏽鋼(含鈦)	共析体($\alpha+\gamma_2$)及 α -固溶體。
VII-7	4力13	回火馬氏体，屈氏体与碳化物。	VII-8甲	8/18不鏽鋼(含鈦)	奧氏体。	VII-7甲	鋁青銅	共析体($\alpha+\gamma_2$)及 α -固溶體。
VII-8乙	低鎳不鏽鋼	多邊形奧氏体，內有鑿晶。	VII-9	力27	含鉻的鐵素体与碳化物。	VII-8	鋁青銅	由 β -固溶體形成的針狀 β' 馬氏体。
VII-9		含鉻的鐵素体与碳化物。	VII-10	矽鋼片	含矽的多邊形鐵素体，內有鑿晶。	VII-9	矽鋁敏	α -固溶體及粗針狀矽晶體的共晶組
VII-10		奧氏体，屈氏体与碳化物。	VII-11	∠12	奧氏体与碳化物。	VII-10	矽鋁敏	織。
VII-11		奧氏体与碳化物。	VII-12	∠12	奧氏体与碳化物。	VII-11	硬鋁	共析体($\alpha+\gamma_2$)及 α -固溶體。
VII-12		索氏体与共晶碳化物。	VII-13	力12	索氏体与共晶碳化物。	VII-12	硬鋁	鋁基固溶體。
VII-13		回火馬氏体与碳化物。	VII-14	力12	回火馬氏体与碳化物。	VII-13	硬鋁	鋁基固溶體及被熔化了的晶界。
VII-14		屈氏体，馬氏体与共晶萊氏体。	VII-15	高速鋼	屈氏体与共晶碳化物。	VII-14	錫基軸承合金	α 和 β 固溶體及金屬化合物。
VII-15		索氏体与共晶碳化物。	VII-16	高速鋼	回火馬氏体，二次馬氏体与碳化物。	VII-15	鉛基軸承合金	Sb晶体，Pb-Sb共晶混合物及金屬化合物。
VII-16		回火馬氏体，二次馬氏体与碳化物。	VII-17	高速鋼		VII-16	鉛青銅	α -固溶體及鉛。
VII-17								

IV、有色金屬与合金的顯微組織

VII-1	銅(脫氧不完全)	α -固溶體及 Cu_2O 。
VII-2	α -黃銅	具有樹枝狀偏析的 α -固溶體。
VII-3	α -黃銅	多邊形的 α -固溶體晶粒。
VII-4	$\alpha+\beta$ 黃銅	α 及 β 固溶體与少量的鉛。
VII-5甲	錫青銅	α -固溶體及因偏析而产生的共析組織。
VII-5乙	錫青銅	α -固溶體及因偏析而产生的共析組織。

前 言

这里匯集了金屬經范性形變和再結晶后具有各種組織的樣品，典型的二元和三元共晶合金的樣品，平衡状态下各種成份的鋼的樣品，各種鑄鐵的樣品，鋼經熱處理后的樣品，具有一般缺陷的鋼樣，具有各類組織的合金鋼樣品和常用的有色金屬和合金的樣品。圖冊中載有合金的相圖和各樣品的實際顯微組織的照片，所有樣品都用國產材料，有的由我們自己熔煉再經不同處理制備而成。本書可供學校中金屬學實驗和研究機關及工廠參考之用。

北京鋼鐵工業學院金相及熱處理教研組

1958年7月1日

I. 金屬與合金經形變與再結晶后的 顯微組織



图 1—1 甲 纯铝
处理过程：电解抛光后，进行拉伸。
浸蚀剂：未经浸蚀。
显微组织：铝的滑移带。
放大倍数：×100




图 1—1 乙 纯铝
处理过程：电解抛光后，进行拉伸。
浸蚀剂：未经浸蚀。
显微组织：铝的双滑移带。
放大倍数：×100