

冶金譯叢

黑色冶金

第 1 輯

上海市金属学会黑色冶金編譯組編

上海市科学技术編譯館

76.2
115
112

1957/2

目 录

- 一、平炉呢,还是氧气轉炉? (1)
二、对“平炉呢,还是氧气轉炉?”一文的討論 (9)
三、鑄造工厂金属熔炼的发展 (15)
四、鐵矿石还原的非常用方法 (42)
五、廢銅法炼鋼的造渣制度 (67)
六、粉状石灰和矿石在炼鋼生产中的应用 (76)
七、冶金炉炉衬的噴漿修补法 (89)
八、碱性轉炉的噴射碳剂脱氧法 (99)
九、大規模真空处理鋼水方法的发展 (107)
十、金屬的真空冶炼和真空处理 (115)
十一、关于变压器鋼熔炼时的脫硫 (124)
十二、鐵水脫硫新法 (129)
十三、鋼的快速去硫 (133)
十四、鐵水炉外脫硫設備 (135)
十五、澆鑄溫度和速度对鋼錠結構的影响 (139)
十六、沸騰鋼側注下注法 (152)
十七、轉炉炉前快速分析的措施 (156)
十八、根据低合金鋼成分來計算强度的方法 (160)
十九、高磷生鐵在純氧頂吹轉炉 (LD 法) 中的应用 (163)
二十、論 KMK 合金的熔炼 (175)
二十一、一种新的高温合金 (181)
二十二、鋁基金属陶瓷材料 (185)
二十三、防护高温用的耐火涂料 (189)
二十四、半流体状态鋼的压制及平衡状态图的改进 (196)
二十五、高速鋼的氮化处理 (200)

1958

二十六、加热元件的新材料	(209)																	
二十七、关于衬有聚氯乙烯塑胶的钢管生产問題	(214)																	
二十八、連續式加热炉均热段的下加热装置	(222)																	
二十九、国外冶金点滴	(225)																	
1. 鎔鐵軋輥代替鋼軋輥	2. 1150 板坯初軋机的新式孔型設 計	3. 立軋孔型結構的变化	4. 用碳使鐵直接还原	5. 鐵的 脫氧	6. 錽合金 Zirealoy-2 中的氧	7. 用鉻浸滲鋼	8. 用 塑料胶合鋼	9. 碳化鎗	10. 鋁合金中的杂质	11. 現今的 LD 法	12. 氧气保持了平炉的竞争性	13. 氧气实施在新老炼 钢厂中获得支持	14. 大量使用燒結顆粒矿的趋势	15. 高强 度合金鋼的回火	16. 用打字发报傳送試驗結果	17. 碱性 氧气鋼的应用范围在日益扩大	18. 特种鋼熔炼車間的現代化	19. 高錳低錳不銹鋼

一、平炉呢，还是氧气轉炉？

科学技术副博士 Мирзыев, А. Ф.

Сталь 1:21~24(1961)

由于改进氧气轉炉工作的最新資料出現以后，对过渡到只建新轉炉車間炼平炉式鋼的肯定看法，提出了根据，因为这样能节约大量資金，大大縮短施工期限。

对于迅速发展的社会主义工业，首先是对于拟建的冶金工厂及新建的炼鋼車間而言，正确地选择在技术和經濟两方面最合理的炼鋼法，在国民经济中就具有特殊的意义，因此，許多炼鋼工作者对这問題頗感兴趣。

目前用平炉炼鋼法炼的鋼，占苏联全部鋼产量的 85%，毫无疑问，最近几年內，这一方法在苏联全部鋼产量中将继续占首要地位。直到最近，平炉炼鋼法尚公认为是主要的，且在新的炼鋼能力情况下也宜于采用这个方法，1959~1965 年七年計劃的控制数字規定，新炼鋼设备能力的 79% 以上均为平炉。

本文作者^①深信，炼鋼这一发展方向已經不符合我国国民经济利益，因为在技术和經濟两方面平炉炼鋼法均远逊于氧气轉炉炼鋼法。

比較两种炼鋼法的主要特点及其投資，就可一清二楚。

一、主要特点的对比

1. 設备生产能力

甚至在不是专为氧气炼鋼設計的、而是改装的轉炉車間內，25~50 吨轉炉的冶炼周期也仅为 90 分钟。虽然还有許多非常严

① 作者是联合国欧洲經濟委員会秘书处秘书，本文中的观点是个人的看法，不一定与該机构的观点相符。

重的缺点，但每个 25 吨轉炉一年的产鋼量却超过 275 吨的平炉，50 吨轉炉的产鋼量則超过 500 吨平炉。

显而易見，100 吨氧气轉炉在生产能力方面将远远大于目前正在設計的 800~900 吨的平炉，即使是用氧气联合工作的平炉，情况也是如此。

若将生产能力換算成設备容积吨数，則氧气轉炉单位生产能力約为 8000~10000 吨/年，而氧气平炉还不到 1000 吨/年。

2. 劳动生产率：

在“改装”的轉炉車間条件下，工人的劳动生产率比 275 吨平炉車間高一半[1]。根据冶金設計院的計算[2]，在年产量 190 万吨的轉炉車間，一个工人一年产鋼 5528 吨，而在年产量 510 万吨的平炉車間內，仅为 3900 吨。可見，年产量低的轉炉車間（平炉車間比它高 1.7 倍），劳动生产率却較最完善的平炉車間約高一半（按冶金設計院 1957 年的資料，这些指标几乎相同）。

显而易見，要是車間的能力相同，轉炉炼鋼法的优点将会更明显。

3. 炼鋼原料

以前，氧气頂吹炼鋼法只用来处理含 P 量一般不超过 0.3% 的平炉生鐵，直到 1959 年，有些文献还认为，在氧气轉炉炼鋼过程中，只能处理不超过 20% 的廢鋼。

現在，在一炉轉炉鋼水重量达到 80~100 吨时，所用廢鋼已达 35~40%，有些資料[5]甚至提到可达 50%，即实际上已与廢鋼——矿石平炉炼鋼法中加进炉料內的廢鋼量相同。

就炼鋼生鐵含磷量而論，利用現代氧气轉炉炼鋼法比平炉更合适，而且也灵活得多。事实上，在固定式平炉中可以有效地处理含 P 不超过 0.3~0.4% 的生鐵。用以熔炼碱性轉炉生鐵的傾動式平炉，技术經濟指标低，注入生鐵的含 P 量一般不超过 1.7~1.8%。所以，亚速鋼厂在高炉中补加克里沃罗格矿石，使含磷渣的质量大大降低。

如果在轉炉氧气流中加进石灰粉或在炉中加石灰块，放一次

或两次渣[6]，則氧气轉炉可以順利地處理含 P 达 2.0~2.2% 的生鐵，不仅得到好鋼，而且得到高磷渣。

自然，这些方法也宜于處理任何中磷生鐵，这时只是渣的成分相应地有所改变。

用轉炉煉鋼法處理含鉬生鐵和含鎳鎳生鐵的优点已为人所共知，如利用氧气流不仅將石灰粉、而且將碎矿石和精矿送入轉炉中的試驗工作順利完成，那么把二氧化硅含量低的精矿或鐵矿块供給炼鋼生产的繁杂任务也就不存在了。

4. 鋼的品种：

我国和国外工厂的經驗，推翻了那种认为氧气轉炉所炼鋼种远較平炉少的說法[2, 3, 4, 7]。

在这些轉炉内，不仅可炼碱性平炉所炼的各种牌号碳素鋼及合金鋼，而且方法改进后还可炼多种特殊电炉鋼，如合金鋼、工具鋼、滾珠軸承鋼，高錳鋼等等[5]。

可見，就是在鋼的品种方面，氧气轉炉也能和平炉媲美。

5. 鋼的质量：

氧气轉炉鋼中，磷和硫的含量并不比平炉鋼多，如在氧气流中加入石灰粉，那么含量还会低于平炉鋼。

轉炉鋼中的含氮量，主要取决于所用氧气的純度，根据全蘇炼鋼工作者會議(1960年)关于在轉炉中使用純度不低于 99.5% 氧气的正确建議，机械制造工作者應該組織生产所需的氧气设备，何況生产这种氧气设备的投资只比生产純度 95% 的氧气设备·投資多 5~8%[8]，而純度 95% 的氧气价格仅較純度 99.5% 的便宜 3~4%。

若用純氧吹炼，则轉炉鋼一般含氮量在 0.002~0.004% 之間，远低于平炉鋼，但是，要想得到含氮量这样低的鋼，吹炼时必須相当仔細。例如，美国阿立魁帕工厂轉炉鋼的平均含氮量为 0.003%[9]，必要时，該厂在停吹倾炉后还进行补吹，补吹前在熔池表面加添焦炭，这样便可把氮从轉炉炉膛排除出去，否則，鋼的含氮量就要增加 0.003~0.004%。

在氧和氢的含量方面，平炉钢和转炉钢是一样的。但是，如用干燥氧吹入转炉，即可显著降低氢的含量，同时也可制取不易生白点的钢。

在任何情况下，转炉钢的机械性质均不低于平炉钢，在塑性方面，进而在变形性特别是在冲压性方面含氮量低的转炉钢比平炉钢好得多。

根据某些资料，转炉钢、特别是滚珠轴承钢，在非金属杂质方面比平炉钢纯净。

顺利地采用我国提出的在盛钢桶中用合成渣精炼钢水的转炉炼钢法[10]，可以炼制质量象电炉钢一样的转炉钢。

6. 生产灵活性与合格率：

对生产能力相同的转炉车间和平炉车间进行比较后得出，转炉容积可能只为平炉的十分之一左右，因而，在完成某些钢种订货量方面或在供给连续铸钢设备方面（机器容易获得较高的利用系数），转炉炼钢法均较灵活。

与平炉车间相比，转炉车间操作节奏更容易和轧机及其加热设备的工作相协调，因为开坯车间在每小时得到100吨钢锭的条件下，和在每隔8~10小时得到800~900吨钢锭的条件下比起来，能更有效地工作。

在合格率方面，氧气转炉在处理平炉生铁时比平炉法约低2%，但被渣带走而不能回收的铁损耗稍低。

在氧气转炉中处理碱性转炉铁（出钢时将最后的渣留在转炉中供下炉用）时，合格率高于平炉。

7. 自动化、动力和耐火材料：

转炉生产条件在装料、特别是把石灰粉、矿石或精矿加入氧气流时，收集熔炼产品的机械化以及工艺过程自动化方面所能达到的水平都比平炉高。

平炉中，即使是氧气炼钢，炼制一吨钢所用的标准燃料也不少于100~120公斤，而在氧气转炉中，金属的化学和物理热不仅足以把生铁炼成钢，而且足以使大量废钢熔化。

轉爐煉鋼法用的氧气(約 50 米³/噸鋼)比平炉的(30~35 米³/噸)多，但生产所增加氧气而消耗的标准燃料不过 3~5 公斤/噸鋼。

目前，国内外許多工厂中，轉爐煉鋼法所用的耐火材料已經比平炉少，将来这一差別还要显著。

二、投資和鋼的成本的比較

1. 投資：

在社会主义与资本主义广泛的經濟競賽中，以及在解决苏联主要經濟任务中，为了赢得时间，縮減单位投資就有特殊的意义，因此，在許多情況下，如果能利用現有資金取得更大的生产能力，那么，即使所得产品的成本稍高，也是合理的。

大家知道，在轉爐煉鋼方面，每噸設备能力的投資远低于平炉，但有关差額的数据却不一样。

据冶金設計院以前的計算[3]，用于煉鋼本身的单位投資^①对平炉車間而言是 130 卢布，对轉爐車間而言是 96 卢布，而在考慮协作部門的投資后，则分别为 211 及 191 卢布/噸。

因此，在轉爐車間年产量为 120 萬噸(45 噸的轉炉 2 座)、平炉車間年产量为 315 萬噸(500 噸的平炉 6 座)的条件下，如不考虑协作部門的投資，轉爐車間投資即为平炉車間的 73.8%；如考虑协作部門的投資，则为平炉車間的 90.5%。

在冶金設計院以后(1960 年)的計算中[2]，同样以在一个厂的平炉車間和轉爐車間为例：苏联西部一个厂平炉車間的平炉都为 500 噸，轉爐車間的轉炉为 100~130 噸，在东部一座厂平炉車間的平炉都为 500 噸，轉爐車間的轉炉則为 75~100 噸。

在这些条件下，西部厂轉爐車間投資为平炉車間的 58.1%，东部的則为 66.7%；如考虑协作部門，則西部轉爐車間投資为平炉車間投資的 89.2%，东部的为 86.2%。可見，根据設計单位的計算，在三年內，轉爐車間直接单位投資相对地减少了(大約由于設備

① 編輯部于 1960 年收到本文，故文中計算均以 1960 年的价格为准。

容积增大的关系),但如把协作部門的投資考慮在內也并无变化。

总投资未变的原因可能是;轉炉炉料中的廢鋼量(以前的計算中取为100公斤/吨,在后来的計算中則取为170公斤/吨及140公斤/吨)远不及平炉的高(分别为337、376及331公斤/吨)。由于考慮炼鐵、炼焦、开采炼焦煤等輔助能力方面的投資,轉炉炼鋼总投资显得很貴。

显然,比較这两种炼鋼法时應該采用同样的炉料組成,并应改正投資計算,在轉炉方面只根据合格率降低的情況加以修正,在平炉方面則应根据开采平炉燃料的輔助費用加以修正。

此外,在两次計算中,所取轉炉車間的生产能力均較平炉車間小得多,很明显,这是由于轉炉不能炼出所有平炉鋼种及不能用足夠數量的廢鋼的錯誤論点所致。根据冶金設計院的計算[2]可知,在两个車間的能力相等时,轉炉車間投資比平炉車間投資少25%。

联合国欧洲經濟委員会所属黑色冶金委員会,根据許多国家的資料分析結果得出这样的結論[5],即当炉料中生鐵和廢鋼比相等时,轉炉車間投資为平炉車間投資的70~75%。

毫无疑问,随着氧气轉炉炼鋼法(它在工业上采用还不到十年)的改进,这一差数将愈来愈大。

如取与平炉炼鋼法相比的投資数至少节约25%,每吨平炉鋼能力的投資为200卢布(考慮协作部門),則在兴建轉炉車間时,每百万吨炼鋼能力即可节约不少于500万卢布,也就是說,如按七年計劃規定的炼鋼能力增长量計算,可节约10亿卢布左右。把这笔投資用在七年計劃期間,可增加氧气轉炉鋼生产能力650万吨,

2. 鋼的成本:

現有資料在这方面的出入比在投資方面的更大,例如,根据冶金設計院以前的資料[3],轉炉鋼成本只比平炉鋼的低3卢布/吨,即約低1%(其中廢鋼价格按生鐵价格計算,这点看来是对的),以后的計算却表明,在同样条件下,轉炉鋼成本比平炉鋼約低5%。

冶炼費用是炼鋼法最突出的經濟指标，在轉爐車間很不完善——系改装而成——的条件下，冶炼費用仍比裝有 275 吨炉子的平炉車間約低 35 卢布/吨鋼[1]。

如果认为，原料合格率較低时的轉炉炼鋼主要材料比平炉約貴 5 卢布/吨鋼，則炉料組成相同时，轉炉鋼成本至少要比平炉鋼低 30 卢布/吨鋼，如果所有新炼鋼能力都集中在轉炉車間，則每年約可节省 6 亿卢布，用这笔錢每年可多建几座炼鋼能力約 400 万吨的轉炉車間。

結 論

1. 在所有建設中的冶金工厂及大型冶金工厂新炼鋼車間內，建造氧气轉炉是合理的，反之，建造平炉是欠合理的。
2. 新厂在建造轉炉車間的同时，又建平炉車間，显然只会使几亿卢布浪费在施工和維护方面，很清楚，就連克里沃罗格鋼厂的炼鋼車間也應該完全采用氧气轉炉炼鋼法。
3. 处理磷质矿石的工厂，也應該只建造轉炉車間，因为在投資和維护費用方面比建造倾动式平炉、固定式平炉节省得多。所謂氧气轉炉不宜处理含磷生鐵的說法是不符合現代实践的。
4. 今后，在研究拟建 200~250 吨轉炉的問題之前，应組織 100 吨轉炉设备的制造工作，可以安装 100 吨轉炉代替新平炉，100 吨轉炉的生产能力と經濟意义远超过現代任何容量的平炉。
5. 更換旧平炉时，一方面可用电炉代替[12]，另一方面广泛采用氧气轉炉也是合理的。在有完整冶金生产过程的工厂內，这样的更換方法并不改变原料的平衡，而在炼鋼厂內則可安装化鐵炉，以便用鐵水來供給轉炉，經驗証明，在許多場合下，就經濟和技术而論，这种办法是完全合理的。
6. 吹炼所用的氧气純度必須不低于 99.5%，这样，采用轉炉炼鋼法时，鋼的质量就不会降低，并能保証进一步得到改善，以便完全滿足国民经济对金属不断增长的要求。因为用干燥氧气吹炼，就可以制取不易生白点的鋼，所以，宜立即在一一座轉炉車間建立干

燥设备，并进行有关试验。

[龚亚铎译 顾德麟校]

参考文献

- [1] С. И. Лившиц, Опыт выплавки конвертерной стали с применением кислорода, Доклады Всесоюзного совещания стальеплавильщиков, 1960.
- [2] А. Г. Лившиц, Технико-экономическое сравнение марганцовского и конвертерного способов производства стали, Доклады Всесоюзного совещания стальеплавильщиков, 1960.
- [3] Р. В. Брегман, сталь, 1957, № 3.
- [4] А. В. Лесков, Кислород в чёрной металлургии, Госпланиздат, 1959.
- [5] Долгосрочные тенденции и проблемы европейской чёрной металлургии, ЕЭК ООН, Женева, 1959.
- [6] Применение молотых известня и руды в стальеплавильном производстве, сталь, 1960, № 11, стр. 997~1001 (реф. А. М.)
- [7] С. И. Филиппов, П. П. Арсентьев и В. В. Яковлев, Конвертерная плавка стали, Металлургиздат, 1959.
- [8] A. E. Steel, D. E. Cummins, Iron and Steel Engineer, 1957, № 6, pp. 114~124.
- [9] D. R. Loughrey, Journal of Metals, 1959, № 4, pp. 256~260; Iron and Steel Engineer, 1959, № 12, pp. 110~114.
- [10] С. Г. Боннов, А. Н. Корнеенков, А. К. Петров, Я. М. Бокницкий, А. И. Маркелов, А. Г. Шахимов, Л. Ф. Косой, О. М. Чехомов и Г. А. Хасин, сталь, 1960, № 7.
- [11] К. Белянчиков и П. Ширяев, Плановое хозяйство, 1960, № 2.
- [12] Л. И. Аронов, сталь, 1960, № 6.

二、对“平炉呢，还是氧气轉炉？”一文的討論

和 Мирцымов, А. Ф. 商榷

Сталь 8:695~698(1961)

一、

我认为，提出发展轉炉炼鋼的問題是有益的，也是及时的。該文作者的論点是中央黑色冶金科学研究院一向所持有的。

但是，我觉得这个問題目前已經无可爭論了。在氧气轉炉炼鋼工艺研究中得到的成就已为人所共知，大家对它的評价很高，特别是在 1960 年 8 月于斯大林諾召开的全苏炼鋼工作者會議上，許多发言人都指出了加速发展轉炉炼鋼的必要性。

現在，已經很清楚，要想全面解决下面这些問題：如扩大轉炉所用生鐵的品种、增加处理矿石和廢鋼的能力、在保存轉炉炼鋼法优点条件下提高鋼的质量等，唯有采用氧气鼓风。

因此，轉炉炼鋼的进一步发展，将以广泛采用氧气为基础。

当前主要的任务不是論証在轉炉炼鋼中应用氧气有什么优点，而是实际組織和改善设备的生产，以便着手广泛地建筑轉炉車間。建筑氧气站的重要性已无待贅言，因为即使は发展平炉炼鋼，也必須建筑氧气站（編者按：作者未考慮平炉和轉炉所需氧气的純度不同这一点）。現在，查波罗什鋼鐵厂和亚速鋼鐵厂的氧气耗量已达 41~46 标准米³/吨鋼，也就是說，已經接近轉炉炼鋼所需氧气量了。

轉炉用的主要设备比平炉車間用的既要简单又要便宜。現在，正在設計和制造 600 吨炉子的新平炉車間的新设备（如伊尔庫茨克厂的 15 吨裝料机，420 吨的鑄錠吊車等）。这些设备很复杂，价錢也昂贵。我国机器制造工业在减少生产笨重的平炉设备时，完全能够制造轉炉車間需要的一切设备。

我认为将大量資金用于建設新平炉車間是不合算的。

建立新的生产設備时，必須考慮到經濟問題和高生产能力問題。

建立新轉爐車間的投資較少(編者按：但是，需要額外投資去增加生鐵产量)，鋼产量却較多，可見，建筑平炉車間是不合理的。

因为氧气鼓风轉炉所炼的鋼的质量和平炉鋼相同，所以解决广泛建設轉炉車間，停建平炉車間这样一个問題就有了十分充足的理由。

在当前条件下，国民经济的发展速度具有重要的意义，因此應該選擇保証炼鋼能力增長最快，而投資最少的途径。这条途径就是发展氧气轉炉炼鋼。

技术科学副博士 Афанасьев, С. Г.
(中央黑色冶金科学研究院)

二、

討論轉炉炼鋼法的发展前途，目前具有特別重要的意义，因此，发表 A. Ф. Мицымов 的文章是有益的。不过，我想对他的—些論点加以闡明和引伸。

我认为，优先发展轉炉炼鋼法是合理的，其根据首先是它的用氧效率比平炉炼鋼法高。

阿立魁帕工厂裝料量 83 吨的轉炉在所用生鐵含 Si 0.9 ~1.7%、Mn 0.4~0.8%、P 0.125%、S 0.05% 时，其产量为 108 吨/时。单算吹炼时间为 20.6 分钟，而自开始裝料算起的全炉冶炼时间为 37.5 分。

采用 91% 的廢鋼和 1.2% 的氧化鐵时，氧气耗量为 41 标准米³，或 57 公升/1 吨金属。

在平炉中，将氧送入火焰(約 30 标准米³/吨)及熔池(5 标准米³/吨)时，平炉产量最多能提高 20~25%。

可見，轉炉炼鋼用 1 标准米³氧气約可生产 25 公斤鋼。在平炉炼鋼法中采用氧气，则只能使鋼产量增加 7 公斤/标准米³。

用氧效率相差这样悬殊的原因很明显，是因为平炉的燃料利

用效率很低，約 30%；氧气主要是送入火焰，以氧化燃料成分，炉料杂质則靠矿石的氧气加以氧化。

由于平炉結構特点（炉門坎几乎与溶池面在同一高度，吹炼激烈时，鋼水和渣的濺沫高达 3~4 米，甚至通常在鋼水沸騰时，渣——有时和鋼水一起——也濺到操作平台上）和平炉車間生产組織条件，吹入鋼水的耗氧量要超过 4~5 标准米³/吨受到了限制。

阿立魁帕工厂的工作結果表明，用氧效率比平炉高 2 倍，而耗氧量則接近炉料杂质氧化理論所需的最低限度。

前述成分的生鐵杂质，直接被氧气（耗氧量 41 标准米³/吨）氧化，氧化反应产生的热量，足够将 30% 的廢鋼加热并熔化。

看来，当裝料量增加到 200~250 吨，而所需单位耗氧量仍舊保持最低限度时，廢鋼用量可以增加。

大家知道，在轉炉內生鐵杂质的氧化速度系与給氧量成正比。

裝料量增加到 200~250 吨时，只要相应地将給氧量由 135 标准米³/分钟增加到 270~280 标准米³/分钟，吹炼時間便大致不会发生变化。

总的冶炼時間仅因廢鋼裝料量增加一倍（約 60~80 吨）而有所增加，但是，在規定的車間設備和生产組織条件下（例如，采用运输机），这一操作可在 20~25 分钟內完成。

如果吹炼时增加給氧量，并且改进廢鋼、石灰和矿石的裝料方法，则 200~250 吨轉炉，每炉总的冶炼時間可以不超过 60 分钟。

一座这样的轉炉如果不不停地工作，年产量便可超过 2 百万吨，而这么多鋼要用 6~7 座 400 吨氧气鼓风平炉才能炼出来。

因为 250 吨轉炉的衬磚表面离氧气流比 100 吨的远，所以，垂直濺起的鋼水和渣沫对衬磚的侵蝕作用較小，耐火磚的耗量也将相应地降低（在阿立魁帕工厂为 12 公斤/吨鋼）。

强化大容量轉炉精炼过程的可能性，目前还难以估計，不过可能性是很大的，这是无疑的。碳在单位時間內被氧化的絕對数量增加时，热交换强度，即用氧效率，也随着增高，这也是无疑的。精炼钢时，采用大容量轉炉（250 吨），不仅对于增加产量，而且对

于提高炉渣中五氧化二钒浓度都是合理的。

大家知道，钒渣的实际重量总是比计算重量大得多，因为在脱钒过程中，有混铁炉渣和转炉内衬（特别是炉底）的氧化物加入钒铁杂质的氧化物。

增加转炉直径及装料量时，减小与熔池接触的单位面积，乃是促使炉渣宝贵成分（五氧化二钒）含量提高的因素之一。

因此，考虑到不久将以卡契干纳尔矿区为基地发展炼钢生产，设计 200~250 吨这一类转炉应认为是件刻不容缓的事。即使目前不能建造这种转炉，铸锭跨间吊车的起重量也必须不小于 380~400 吨。

脱钒过程的温度不高，所需脱钒率为 0.04%，在严格遵守限制脱碳的条件下是能够达到的，因此，脱钒过程结束时，半成品的温度不超过 1400°C，其中含碳 2.5~3.0%，含锰与含硅不超过 0.04%。

在这种情况下，看来最经济的是采用下述双联法：250 吨普通顶吹转炉——250 吨斯托尔——卡度式旋转炉。

精炼化学冷半成品时，烧尽一氧化碳和转动斯托尔——卡度式旋转炉，可保证得到最高的效率。法国用这种转炉获得了良好的效果，因此有充分理由建议也用这种转炉精炼由刻赤、里萨科夫斯基等矿区矿石炼得的含磷生铁。

在我国建造大容量转炉的合理性是非常明显的了，对这个问题，最近就应该作出一定的决议。

技术科学副博士 Худяков, Н. А.
(乌拉尔黑色金属研究所)

三、

认为氧气顶吹转炉炼钢法是最先进的炼钢法之一，是有充分理由的。就生产率与单位产品费用而论，平炉炼钢法暂时还不能与它媲美。

不过，我认为，绝对断定今后发展平炉炼钢生产不合理——A. Ф. Миричев 的文章结论实际就是这样——是不对的。

問題不能这样提：應該專門发展两种炼鋼法中的一种，而否定另一种。只有对技术和經濟方面所有的长期有效因素批判地加以考虑后，才能在各种情况下正确地預先制定某經濟地区炼鋼生产发展的性质。

首先必須指出，轉炉很难处理大量廢鋼，廢鋼加料量最多不應該超过 20~25%。可見，用轉炉炼鋼时要有能供应轉炉車間所需生鐵 85~90% 的炼鐵車間，即，炼鐵車間能力与轉炉車間能力之比大致应为 1:1，但用平炉炼鋼时，只要 1:0.65，而且可能根据工厂的廢鐵量作較大的变动。

如果工厂只用轉炉炼鋼，那么便沒有这种可能性，高炉停炉時間很长时，鋼产量一定銳減。这样，为了保証轉炉車間的生产率稳定，就需要增加炼鐵車間的能力以及生产焦炭与燒結矿的全套設備。

因此，我认为應該对 A. Ф. Мицымов 所举数字略加修改，結果，这两种炼鋼方法所須費用之差，必能縮小。

至于轉炉鋼的品种問題，可以預料，在炼鋼工艺最后确定，并深刻分析組成生产利潤的所有經濟因素之后，主要用轉炉炼碳素鋼的合理性将得到承认，因为炼碳素鋼时，轉炉炼鋼法的优点得到最充分的利用。

我认为，对平炉炼鋼法的发展远景問題，也有必要发表一些意見。

美国最近做了一些用氧气和氧气-天然煤气混合吹入熔池的試驗，結果証明，平炉的生产率能大大增加，达到 100~180 吨/小时。

由于在平炉炼鋼过程中最重要的是高温氧化作用，所以要強化平炉冶炼过程，首先应改善氧气与各反应元素的接触，尤其是与碳的接触。

用矿石作主要氧化剂有許多严重的缺点，并且是平炉生产率低的重要原因。

矿石与鋼水发生反应时吸收大量的热，为了使矿石中的二氧

化硅成渣，需要加石灰石。将矿石装入炉内，烧透以及与熔池各元素发生反应等，都是很费时间的。

加入1公斤矿石氧及铝土矿或石灰石时，一吨金属的温度便降低 $11\sim12^{\circ}$ 。不用目前在冶炼过程中广泛采用的熔剂和氧化剂，或将其用量减少到最低限度，则平炉生产率定可大大提高。

此外，如果能够采用保证以最大速度装料的备料措施，解决用生石灰代替石灰石的问题（在取消冶炼过程中的矿石的条件下，这点完全可能实现，因为熔剂用量至少可降低50%），放弃一些陈旧的冶炼操作方法，则平炉生产率会有很大增长，相应地，成本也会降低很多。

根据国外某些资料，当300吨平炉的生产率提高到45吨/小时（氧气用量为 $25\sim30$ 标准米³/吨钢）时，年产量每增长1吨所需基建投资与转炉炼钢法所需相等。

在提高平炉生产率方面，还有一般至今仍很少利用的巨大潜力，这就是预先吹炼铁水，制成含碳 $1\sim1.5\%$ ，几乎不含硅的半成品。向熔池吹入粉状熔剂，也是未被利用和很少被人研究的一股潜力。

我认为，平炉炼钢法不仅没有“衰竭”，相反地正处于新的质变的前夕，甚至说已经进入了这一阶段。

转炉所炼钢的品种范围目前还不及平炉钢，其化学成分有时相当复杂，但要冶炼工业上应用得日益广泛的所谓低合金钢，转炉就不能胜任。

可见，对A. Ф. Мырцымов提出的問題最好是这样回答：根据我国的条件，迅速发展炼钢生产的最可靠方法是广泛兴建转炉车间及兴建吸收现代技术成就，保证生产率不低于75吨/小时的大型平炉车间。

有一些250吨以下的平炉，既没有用氧吹入熔池又没有准备炉料和熔剂的现代化强大设备，如果建设这样的平炉，很显然是不合理的。

Вайнтрауб, С. С. (阿尔捷夫斯克冶金工厂) [冀亚译]