



普通高等教育机械类国家级特色专业规划教材
国家级精品课程主干教材



机械设计基础课程设计

朱文坚 黄平 主编



科学出版社
www.sciencep.com

普通高等教育机械类国家级特色专业规划教材
国家级精品课程主干教材

机械设计基础课程设计

朱文坚 黄 平 主编

科学出版社
北京

内 容 简 介

本书是根据“机械设计基础课程教学基本要求”和“高等教育面向 21 世纪教学内容和课程体系教学改革计划”有关文件精神,为适应当前教学改革发展趋势而编写的。

全书共两篇 19 章:第 1 篇机械设计基础课程设计指导书(第 1~8 章);第 2 篇机械设计常用标准和规范(第 9~19 章)。主要内容包括机械系统传动方案设计、结构方案设计、减速器装配图和零件图的设计计算,编写设计计算说明书,减速器装配图中常见错误示例分析,设计实例,设计题目,设计资料和参考图例。

本书适于高等学校机类、近机类和非机类专业学生课程设计使用。

图书在版编目(CIP)数据

机械设计基础课程设计/朱文坚,黄平主编. —北京:科学出版社,2009
(普通高等教育机械类国家级特色专业规划教材·国家级精品课程主干教材)

ISBN 978-7-03-023819-1

I. 机… II. ①朱… ②黄… III. 机械设计-课程设计-高等学校-教材
IV. TH122-41

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 208525 号

责任编辑:毛 堂 / 责任校对:张小霞
责任印制:张克忠 / 封面设计:耕者设计工作室

科 学 出 版 社 出 版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

北京智达印刷有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2009 年 5 月第一 版 开本:B5(720×1000)

2009 年 5 月第一次印刷 印张:12 3/4

印数:1—3 500 字数:243 000

定价:22.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换(新伟))

前　　言

机械设计基础课程是工科机类、近机类和非机类专业的一门主要技术基础课。课程设计是该课程的一个主要教学环节。课程设计的内容一般是设计简单机械或机械传动装置。课程设计主要要求学生掌握方案选择、总体设计、零件的工作能力计算、材料选择、结构设计等设计计算内容。本书的主要特点是：

- (1) 启发引导,注意发挥学生的主动性,给学生留出一定的思考空间。
- (2) 为方便使用不同版本主教材的学生,凡在主教材中已介绍的内容及公式等,本书均不重复介绍,既利于减轻学生负担又利于培养学生的自学能力和综合设计能力。
- (3) 精选内容,以较少的篇幅介绍课程设计需用的标准、数据、资料和参考图例,并注意引入新标准、新资料和新设计题目。

参加本书编写工作的有朱文坚(第1、2、17章),黄平(第3、4章),林怡青(第5、6章),刘小康(第7、8章及附录),史天录(第9、10章),王海林(第11、12章),徐晓(第13、14章),梁莉(第15、16章),谢宋良(第18、19章)。全书由朱文坚和黄平担任主编。欢迎广大读者提出宝贵意见。

编　者
2009年2月

目 录

前言

第1篇 机械设计基础课程设计指导书

第1章 课程设计概论	1
1.1 机械设计基础课程设计的目的	1
1.2 机械设计基础课程设计的内容	1
1.3 机械设计基础课程设计的步骤	2
1.4 机械设计基础课程设计中应注意的问题	2
第2章 机械系统传动装置设计	4
2.1 传动方案的确定	4
2.2 电动机的选择	6
2.3 计算总传动比和分配各级传动比	8
2.4 传动装置的运动和动力参数计算	9
第3章 传动零件的设计计算和轴系零件的初步选择	11
3.1 传动零件的设计计算	11
3.2 轴系零件的初步选择	12
第4章 结构设计	14
4.1 传动零件的结构设计	14
4.2 减速器的结构设计	14
第5章 设计和绘制减速器装配图	30
5.1 概述	30
5.2 装配工作图设计的准备	30
5.3 绘制装配工作图的草图	30
5.4 设计和绘制减速器轴承零部件	33
5.5 设计和绘制减速器箱体及附件的结构	34
5.6 标注主要尺寸与配合	38
5.7 蜗杆减速器装配图设计特点和步骤	41
第6章 设计和绘制减速器零件工作图	45
6.1 零件工作图的尺寸及标注	45
6.2 零件工作图的技术要求	50
6.3 传动件的啮合特性表	50
6.4 零件工作图的技术要求及标题栏	51
第7章 编写计算说明书和准备答辩	52
7.1 编写设计计算说明书	52

7.2 机械设计基础课程设计答辩	54
第8章 减速器装配图中常见错误示例分析	55
8.1 轴系结构设计中的错误示例分析	55
8.2 箱体设计中的错误示例分析	56
8.3 减速器附件设计中的错误示例分析	58

第2篇 机械设计常用标准和规范

第9章 常用设计标准和数据	60
第10章 常用材料	63
第11章 极限与配合、形状与位置公差和表面粗糙度	73
11.1 极限与配合	73
11.2 形状与位置公差	80
11.3 表面粗糙度	83
第12章 螺纹连接和螺纹零件结构	88
12.1 螺纹与螺纹连接	88
12.2 螺纹连接的标准件	90
12.3 螺纹零件的结构要素	101
第13章 键和销连接	103
13.1 键连接	103
13.2 销连接	104
第14章 轴系零件的紧固件	106
14.1 挡圈	106
14.2 圆螺母和圆螺母用止动垫圈	109
第15章 齿轮及蜗杆、蜗轮的精度	112
15.1 渐开线圆柱齿轮精度	112
15.2 圆锥齿轮精度	124
15.3 圆柱蜗杆和蜗轮精度	130
第16章 滚动轴承	138
第17章 润滑与密封	153
17.1 润滑剂	153
17.2 润滑装置	155
17.3 密封件	157
第18章 联轴器	162
第19章 Y系列三相异步电动机	173
附录I 参考图例	175
附录II 设计题目	194
参考文献	198

第1篇 机械设计基础课程设计指导书

第1章 课程设计概论

1.1 机械设计基础课程设计的目的

课程设计是机械设计基础课程中的一个重要教学环节,也是对学生进行一次较全面的机械设计训练。其目的是:

- (1) 通过课程设计,综合运用机械设计基础课程和其他先修课程的理论和实践知识,解决工程实际中的具体设计问题。通过设计实践,掌握机械设计的一般规律,培养分析和解决实际问题的能力。
- (2) 通过传动方案的拟订、设计计算、结构设计、查阅有关标准和规范以及编写设计计算说明书等各个环节,使学生掌握一般机械传动装置的设计内容、步骤和方法,并在设计构思和设计技能等方面得到相应的锻炼。

1.2 机械设计基础课程设计的内容

机械设计基础课程设计是学生首次进行的较全面的机械设计训练,其性质、内容和培养学生设计能力的过程与专业课的课程设计应有所不同。机械设计基础课程设计的题目,一般选择内容和分量都比较适当的机械传动装置或简单机械。课程设计应包括以下工作内容:

- (1) 确定机械系统总体传动方案。
- (2) 选择电动机。
- (3) 传动装置运动和动力参数的计算。
- (4) 传动件(如齿轮、带及带轮、链及链轮等)的设计。
- (5) 轴的设计。
- (6) 轴承组合部件设计。
- (7) 键的选择和校核。
- (8) 联轴器的选择。
- (9) 机架或箱体等零件的设计。

(10) 润滑设计。

(11) 装配图与零件图设计与绘制。

学生在规定的时间内应完成以下内容：

(1) 装配工作图 1 张(A0 或 A1 图纸)。

(2) 零件工作图 2~3 张。

(3) 设计计算说明书 1 份。

1.3 机械设计基础课程设计的步骤

课程设计一般按下面的步骤进行：

(1) 设计准备。阅读设计任务书，明确设计要求和工作条件；通过观察模型、实物，观看录像，做减速器拆装实验等了解设计对象；查阅相关资料；拟定工作计划等。

(2) 传动装置的总体设计。比较和选择传动装置的方案；选定电动机的类型和型号；确定总传动比和各级传动比；计算各轴的转矩和转速。

(3) 传动件的设计计算。设计计算各级传动件的参数和主要尺寸，包括减速器外传动零件(带、链等)和减速器内传动零件(齿轮、蜗杆蜗轮等)，以及选择联轴器的类型和型号等。

(4) 设计装配图。绘制装配草图；轴的强度计算和结构设计；轴承的选择和计算；箱体及其附件的设计；绘制装配图(包括标注尺寸、配合、技术要求、零件明细表和标题栏等)。

(5) 设计零件工作图。

(6) 编写设计说明书。

(7) 总结和答辩。

1.4 机械设计基础课程设计中应注意的问题

在机械设计基础课程设计中应注意以下几个问题：

(1) 课程设计应在教师的指导下独立完成，为了培养学生的综合设计能力，提倡刻苦、认真、独立思考、精益求精的学习精神，反对照抄照搬和马虎应付的态度。

(2) 设计过程中，需要综合考虑多种因素，采取各种方案进行分析、比较和选择，从而确定最优方案、尺寸和结构。计算和画图需要交叉进行，边画图、边计算，通过反复修改来完善设计，必须耐心、认真完成设计过程。

(3) 参考和利用已有资料是学习前人经验、提高设计质量的重要保证，但不应

该盲目地抄袭,要按照设计任务和具体条件来进行设计。

(4) 设计过程中应学习正确运用标准和规范,要注意区分哪些尺寸需要圆整为标准数列或优先数列,哪些尺寸不能圆整为整数。

(5) 注意掌握设计进度,认真检查每一阶段的设计结果,保证设计的正常进行。

第2章 机械系统传动装置设计

由于原动机的输出转速、转矩、运动形式往往和工作机的要求不同，因此需要在它们之间采用传动系统装置。由于传动装置的选用、布局及其设计质量对整个设备的工作性能、重量和成本等影响很大，因此合理拟定传动方案具有重要的意义。机械系统传动装置设计的内容包括：确定传动方案、选定电动机型号、计算总传动比和合理分配各级传动比、计算传动装置的运动和动力参数。

2.1 传动方案的确定

为了满足同一工作机的性能要求，可采用不同的传动机构、不同的组合和布局，在总传动比保持不变的情况下，还可按不同的方法分配各级传动的传动比，从而得到多种传动方案以供分析、比较。合理的传动方案首先要满足机器的功能要求，如传递功率的大小、转速和运动形式。此外还要适应工作条件（工作环境、场地、工作制度等），满足工作可靠、结构简单、尺寸紧凑、传动效率高、使用维护便利、工艺性好、成本低等要求。要同时满足这些要求是比较困难的，但必须满足最主要和最基本的要求。

图 2-1 是电动绞车的三种传动方案，其中方案(a)采用二级圆柱齿轮减速器，适合于繁重及恶劣条件下长期工作，使用维护方便，但结构尺寸较大；方案(b)采用蜗轮蜗杆减速器，结构紧凑，但传动效率较低，对于长期连续使用时就不经济；方案(c)用一级圆柱齿轮减速器和开式齿轮传动，成本较低，但使用寿命较短。从上述分析可见，虽然这三种方案都能满足电动绞车的功能要求，但结构、性能和经济性都不同，要根据具体工作要求来选择较好的方案。




图 2-1 电动绞车传动方案简图

1-电动机；2、5-联轴器；3-制动器；4-减速器；6-卷筒；7-轴承；8-开式齿轮

为了便于设计时选择传动装置,表2-1列出了常用减速器的类型及特性。表2-2列出了各种机械传动的传动比。

表2-1 常用减速器的类型及特性

名 称	简 图	特 性
一级圆柱齿轮减速器		轮齿可用直齿、斜齿或人字齿。直齿用于低速($v \leq 8 \text{ m/s}$)或载荷较轻的传动,斜齿或人字齿用于较高速($v = 25 \sim 50 \text{ m/s}$)或载荷较重的传动。箱体常用铸铁制造,轴承常用滚动轴承。传动比范围: $i = 3 \sim 6$,直齿 $i \leq 4$,斜齿 $i \leq 6$
二级展开式圆柱齿轮减速器		高速级常用斜齿,低速级可用直齿或斜齿。由于相对于轴承不对称,要求轴具有较大的刚度。高速级齿轮在远离转矩输入端,以减少因弯曲变形所引起的载荷沿齿宽分布不均的现象。常用于载荷较平稳的场合,应用广泛。传动比范围: $i = 8 \sim 40$
二级同轴式圆柱齿轮减速器		箱体长度较短,轴向尺寸及重量较大,中间轴较长、刚度差及其轴承润滑困难。当两大齿轮浸油深度大致相同时,高速级齿轮的承载能力难以充分利用。仅有一个输入轴和输出轴,传动布置受到限制。传动比范围: $i = 8 \sim 40$
一级圆锥齿轮减速器		用于输入轴和输出轴的轴线垂直相交的传动。有卧式和立式两种。轮齿加工较复杂,可用直齿、斜齿或曲齿。传动比范围: $i = 2 \sim 5$,直齿 $i \leq 3$,斜齿 $i \leq 5$
二级圆锥-圆柱齿轮减速器		用于输入轴和输出轴的轴线垂直相交且传动比较大的传动。圆锥齿轮布置在高速级,以减少圆锥齿轮的尺寸,便于加工。传动比范围: $i = 8 \sim 25$
一级蜗杆减速器	(a) (b)	传动比大,结构紧凑,但传动效率低,用于中小功率、输入轴和输出轴垂直交错的传动。蜗杆下置式的润滑条件较好,应优先选用。当蜗杆圆周速度 $v > 4 \sim 5 \text{ m/s}$ 时,应采用上置式,此时蜗杆轴承润滑条件较差。传动比范围: $i = 10 \sim 40$
NGW型一级行星齿轮减速器		比普通圆柱齿轮减速器的尺寸小,重量轻,但制造精度要求高,结构复杂。用于要求结构紧凑的动力传动。传动比范围: $i = 3 \sim 12$

表 2-2 各种机械传动的传动比

传动类型			传动比的推荐值	传动比的最大值
一级圆柱 齿轮传动	闭式	直齿	$\leq 3\sim 4$	≤ 10
		斜齿	$\leq 3\sim 6$	≤ 10
	开式		$\leq 3\sim 7$	$\leq 15\sim 20$
一级圆锥 齿轮传动	闭式	直齿	$\leq 2\sim 3$	≤ 6
		斜齿	$\leq 3\sim 4$	≤ 6
	开式		≤ 5	≤ 8
蜗杆传动	闭式		$7\sim 40$	≤ 80
	开式		$15\sim 60$	≤ 120
带传动	开口平带		$\leq 2\sim 4$	≤ 6
	V带		$\leq 2\sim 4$	≤ 7
链传动	滚子链		$\leq 2\sim 5$	≤ 8

2.2 电动机的选择

电动机的选择应在传动方案确定之后进行,其目的是在合理地选择其类型、功率和转速的基础上,具体确定电动机的型号。

2.2.1 选择电动机类型和结构形式

电动机类型和结构形式要根据电源(交流或直流)、工作条件和载荷特点(性质、大小、起动性能和过载情况)来选择。工业上广泛使用三相异步电动机。对载荷平稳、不调速、长期工作的机器,可采用鼠笼式异步电动机。Y系列电动机为我国推广采用的新设计产品,它具有节能、启动性能好等优点,适用于不含易燃、易爆和腐蚀性气体的场合及无特殊要求的机械中。对于经常起动、制动和反转的场合,可选用转动惯量小、过载能力强的YZ型、YR型和YZR型等系列的三相异步电动机。

电动机的结构有开启式、防护式、封闭式和防爆式等,可根据工作条件选用。同一类型的电动机又具有几种安装形式,应根据具体安装条件确定。

2.2.2 确定电动机的功率

电动机的功率选择是否恰当,对整部机器的正常工作和成本都有影响。所选电动机的额定功率应等于或稍大于工作要求的功率。若功率小于工作要求的功率,则不能保证工作机正常工作,或使电动机长期过载、发热大而过早损坏;但功率过大,则增加成本,并且由于效率和功率因数低而造成浪费。电动机的功率受运行时发热条件限定,由于课程设计中的电动机大多是在常温和载荷不变(或变化不

大)的情况下长期连续运转,因而在选择其功率时,只要使其所需的实际功率(简称电动机所需功率) p_d 不超过额定功率 p_{ed} ,即可避免过热,即使 $p_{ed} \geq p_d$ 。

1. 工作机主轴所需功率

若已知工作机主轴上的传动滚筒、链轮或其他零件上的圆周力(有效拉力) $F(N)$ 和圆周速度(线速度) $v(m/s)$,则在稳定运转时工作机主轴上所需功率 p_w 按下式计算:

$$p_w = \frac{Fv}{1000} \quad (\text{kW}) \quad (2-1)$$

若已知工作机主轴上的传动滚筒、链轮或其他零件的直径 $D(\text{mm})$ 和转速 $n(\text{r}/\text{min})$,则圆周速度 v 按下式计算:

$$v = \frac{\pi Dn}{60 \times 1000} \quad (\text{m}/\text{s}) \quad (2-2)$$

若已知工作机主轴上的转矩 $T(\text{N} \cdot \text{m})$ 和转速 $n(\text{r}/\text{min})$,则工作机主轴所需功率 p_w 按下式计算:

$$p_w = \frac{T \cdot n}{9550} \quad (\text{kW}) \quad (2-3)$$

2. 电动机所需功率

电动机所需功率 p_d 按下式计算:

$$p_d = \frac{p_w}{\eta} \quad (\text{kW}) \quad (2-4)$$

式中, p_w 为工作机主轴所需功率, kW; η 为由电动机至工作机主轴之间的总效率。

总效率 η 按下式计算:

$$\eta = \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot \eta_3 \cdot \eta_4 \cdot \cdots \cdot \eta_n \cdot \eta_w \quad (2-5)$$

式中, $\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4, \dots, \eta_n$ 分别为传动装置中每一传动副(齿轮、蜗杆、带或链)、每对轴承、每个联轴器的效率,其概略值见表 2-3。 η_w 为工作机的效率。

计算总效率时,要注意以下几点:

(1) 选用表 2-3 数值时,一般取中间值。如工作条件差、润滑不良时,应取低值;反之取高值。

(2) 动力每经过一对运动副或传动副,就有一次功耗,故在计算总效率时,都要计人。

(3) 表 2-3 中齿轮、蜗杆、带与链的传动效率未计入轴承效率,故轴承效率须另计。表中轴承效率均指一对轴承的效率。

表 2-3 机械传动和摩擦副的效率概略值

种类			效率 η	种类		效率 η	
圆柱齿轮	闭式	精度等级	7	0.98	V 带传动	0.94~0.96	
			8	0.97	链传动 (滚子链)	0.96	
			9	0.96	闭式 开式	0.92	
	开式			0.95	滚动轴承	球轴承 滚子轴承	
					0.99(一对) 0.98(一对)		
圆锥齿轮	闭式	精度等级	7	0.97	滑动轴系	润滑不良	
			8	0.96		润滑正常	
			9	0.95		液体摩擦	
	开式			0.93		0.94 0.97 0.99	
蜗杆传动	闭式	蜗杆头数 z_1	1	0.7~0.75	联轴器	十字滑块联轴器	
			2	0.75~0.82		万向联轴器	
		4	0.87~0.92	齿轮联轴器			
	自锁蜗杆					弹性联轴器	
	开式	$z_1 = 1, 2$		0.60~0.70		刚性联轴器	
						1	

2.2.3 确定电动机的转速

同一功率的异步电动机有 $3000\text{r}/\text{min}$ 、 $1500\text{r}/\text{min}$ 、 $1000\text{r}/\text{min}$ 、 $750\text{r}/\text{min}$ 等几种同步转速。一般来说，电动机的同步转速愈高，磁极对数愈少，外廓尺寸愈小，价格愈低；反之，转速愈低，外廓尺寸愈大，价格愈高。因此，在选择电动机转速时，应综合考虑与传动装置有关的各种因素，通过分析比较，选出合适的转速。一般选用同步转速为 $1000\text{r}/\text{min}$ 和 $1500\text{r}/\text{min}$ 的电动机为宜。

根据选定的电动机类型、功率和转速由表 19-1 和表 19-2 查出电动机的具体型号和外形尺寸。后面传动装置的计算和设计就按照已选定的电动机型号的额定功率 P_{ed} 、满载转速 n_m 、电动机的中心高度、外伸轴径和外伸轴长度等条件进行工作。

2.3 计算总传动比和分配各级传动比

根据电动机的满载转速 n_m 和工作机主轴的转速 n_w ，传动装置的总传动比按下列式计算：

$$i = n_m / n_w \quad (2-6)$$

总传动比 i 为各级传动比的连乘积，即

$$i = i_1 \cdot i_2 \cdot \dots \cdot i_n$$

总传动比的一般分配原则如下：

(1) 限制性原则。各级传动比应控制在表 2-2 给出的常用范围以内。采用最大值时将使传动机构尺寸过大。

(2) 协调性原则。传动比的分配应使整个传动装置的结构匀称、尺寸比例协调而又不相互干涉。如传动比分配不当,就有可能造成 V 带传动中从动轮的半径大于减速器输入轴的中心高、卷筒轴上开式齿轮传动的中心距小于卷筒的半径等情况。

(3) 优化原则。当要求所设计的减速器的重量最轻或外形尺寸最小时,可以通过调整传动比和其他设计参数(变量),用优化方法求解。上述传动比的分配只是初步的数值,由于在传动零件设计计算中,带轮直径和齿轮齿数的圆整会使各级传动比有所改变,因此,在所有传动零件设计计算完成后,实际总传动比与要求的总传动比有一定的误差,一般相对误差控制在±(3~5)%的范围内。

2.4 传动装置的运动和动力参数计算

为了给传动件的设计计算提供依据,应计算各传动轴的转速、输入功率和转矩等有关参数。

计算时,可将各轴由高速至低速依次编为 0 轴(电动机轴)、I 轴、II 轴……,并按此顺序进行计算。

2.4.1 计算各轴的转速

传动装置中,各轴转速的计算公式为

$$\left. \begin{array}{l} n_0 = n_m \quad (\text{r/min}) \\ n_I = n_0 / i_{01} \quad (\text{r/min}) \\ n_{II} = n_I / i_{12} \quad (\text{r/min}) \\ n_{III} = n_{II} / i_{23} \quad (\text{r/min}) \end{array} \right\} \quad (2-7)$$

式中, i_{01}, i_{12}, i_{23} …分别为相邻两轴间的传动比; n_m 为电动机的满载转速。

2.4.2 计算各轴的输入功率

电动机的计算功率一般可用电动机所需实际功率 p_d 作为计算依据,则其他各轴输入功率为

$$\left. \begin{array}{l} p_I = p_d \eta_{01} \quad (\text{kW}) \\ p_{II} = p_I \eta_{12} \quad (\text{kW}) \\ p_{III} = p_{II} \eta_{23} \quad (\text{kW}) \end{array} \right\} \quad (2-8)$$

式中, $\eta_{01}, \eta_{12}, \eta_{23}$ …分别为相邻两轴间的传动效率。

2.4.3 计算各轴输入转矩

电动机输出转矩为

$$T_d = 9550 \frac{P_d}{n_m} \quad (\text{N} \cdot \text{m}) \quad (2-9)$$

其他各轴输入转矩为

$$\begin{aligned} T_I &= 9550 \frac{P_I}{n_I} \quad (\text{N} \cdot \text{m}) \\ T_{II} &= 9550 \frac{P_{II}}{n_{II}} \quad (\text{N} \cdot \text{m}) \\ T_{III} &= 9550 \frac{P_{III}}{n_{III}} \quad (\text{N} \cdot \text{m}) \\ \dots\dots \end{aligned} \quad (2-10)$$

运动和动力参数的计算数值可以整理列表备查。

第3章 传动零件的设计计算和轴系零件的初步选择

设计减速器装配图时,必须先求得各级传动件的尺寸、参数,并确定联轴器的类型和尺寸。当减速器外有传动件时,一般应先进行其设计,以便使减速器设计的原始条件比较准确。例如,先设计带传动,可以得到确定的带传动比(由选定标准带轮直径求得),从而得到较准确的减速器传动比,才能确定各轴转速和转矩。

3.1 传动零件的设计计算

传动装置零部件包括传动零件、支撑零部件和连接零件,其中对传动装置的工作性能、结构布置和尺寸大小起主要决定作用的是传动零件,支撑零部件和连接零部件都要根据传动零件的要求来设计。因此,一般应先设计传动零件,确定其尺寸、参数、材料和结构,为设计装配草图和零件工作图做准备。

传动零件包括V带传动、链传动、齿轮传动、蜗杆蜗轮传动等,传动零件的设计计算方法已在教材中讲述,这里不再重复。设计时还必须注意传动零件与其他部件的协调问题。

3.1.1 减速器外传动零件设计应注意的问题

(1) 设计带传动时,应注意检查带轮尺寸与传动装置外廓尺寸的相互关系,例如,小带轮外圆半径是否大于电动机中心高,大带轮外圆半径是否过大造成带轮与机器底座相干涉等。还要考虑带轮轴孔尺寸与电动机轴或减速器输入轴尺寸是否相适应。

带轮直径确定后,应验算带传动实际传动比和大带轮转速,并以此修正减速器传动比和输入转矩。

(2) 链轮外廓尺寸及轴孔尺寸应与传动装置中其他部件相适应。当选用单排链使传动尺寸过大时,可改用双排链或多排链。

(3) 开式齿轮传动一般布置在低速级,常选用直齿。由于开式齿轮传动润滑条件较差,磨损较严重,一般只按弯曲强度设计。宜选用耐磨性能较好的材料,并注意大小齿轮材料的配对。

开式齿轮传动支承刚度较小,应取较小的齿宽系数。注意检查大齿轮的尺寸与材料及毛坯制造方法是否相适应。例如,齿轮直径大于500mm时,一般应选用铸铁或铸钢,并采用铸造毛坯。还应检查齿轮尺寸与传动装置总体及工作机是否