

萬有文庫


第一集一千種


王雲五主編

工業藥品

高銜著

商務印書館發行





工 業 藥 品

高 鈺 著

工 學 小 叢 書

編主五雲王

庫文有萬

種千一集一第

品藥業工

著銛高

路山寶海上  
館書印務商

者刷印兼行發

埠各及海上  
館書印務商

所行發

版初月十年八十國民華中

究必印翻權作者有書此

---

The Complete Library

Edited by

Y. W. WONG

INDUSTRIAL CHEMICALS

By

KAO SIEN

THE COMMERCIAL PRESS, LTD.

Shanghai, China

1929

All Rights Reserved

萬有文庫

第一集一千種

總編纂者

王雲五

商務印書館發行

# 工業藥品目錄

第一章	原質	一
第二章	非金屬化合物	二五
第三章	金屬化合物	三四
第四章	金屬之碳化物及精化物	七〇
第五章	有機物	七五

# 工業藥品

## 第一章 原質


### 第一節 砷

**產源** 砷(arsenic, As)之產於自然界中者，多爲化合物，其中以氯化物( $As_2O_3$ )及硫化物如鷄冠石( $As_2S_3$ )、雄黃( $As_2S_2$ )等爲最多及最重要；其他鐵、鎳、鈷等之硫化物中亦常有之。在硫酸製造中，砷常爲不純質之一。煤常含有少量之硫化鐵，即常含有砷，故其煙中常有砷之化合物。礦泉中往往亦含砷質，人體所含之量甚微，爲游離狀態之砷。

**性質及製造** 砷爲灰白色之非金屬原質，具金屬之光澤，甚脆，頗與真金屬相似，故名類金屬。

(metalloid) 蓋介於二者之間者也。其比重爲五·七二七，高於一般之非金屬原質，加熱至攝氏百度即揮發，溫度達熾熱時則揮發尤速，蒸氣作蒜臭。若於加壓下加熱，則至百度時熔解，冷則凝爲結晶性之塊。蒸氣之凝於二百十度至二百二十度者，爲黑色非晶性之粉末；加熱至三百六十度則變爲灰色之結晶體。砷在空氣中燃燒，則成白色之氯化物；硫酸、硝酸亦能氯化之。

砷可從其氯化物中用還原法提出之，亦可將砷之硫化物加熱蒸發而得之。以公式示其反應如次：




## 第二節 硼

產源 硼 (Boron, B) 自然界中無游離狀之產品，火山地方自罅裂噴出之氣體中，常含硼酸。其鹽類之最普通者爲硼砂及其鈣鹽 ( $\text{Ca}_2\text{B}_6\text{O}_{11}$ )，複鹽 ( $\text{Ca}_2\text{B}_6\text{O}_{11}\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 16\text{H}_2\text{O}$ ) 等數

種。

性質及製造 硼爲帶暗棕色之非晶性固體，但若熔於鈷中，則冷後即成結晶體。硼在高溫下亦能揮發，故其酸性雖弱，能在高溫度中發生化合作用。所以氟化硼與硫酸鉀共熱後，即生硼酸鉀與氟化硫：



硼亦可自其氟化物、氫化物或硼氟化鉀等，以鉀或鈉還原而提出之。公式如下：



## 第二節 碳

產源 碳(carbon, C)爲地球上分布最廣之原質，自然界中有游離狀碳產生，如金剛石、石墨、

及煤等均是。空氣中亦有碳之氯化物。在動植物之組織中，碳為重要之成分。故其分布實普及動物界者也。茲分述如次：

(一) 金剛石 金剛石為自然界中產出之最純碳質，為無色透明之結晶體，極硬而脆，其大者可為裝飾品，其黑色之小品，則作為研磨劑。近時有摩亞遜 (Moissan) 氏，自不純之木炭，用人工製成金剛石，以用於工業。

(二) 石墨 石墨為結晶性之碳，色灰黑，軟而有光，為電與熱之良導體，抗化學作用之性甚大，故常用以作電極及耐火原料。因其軟而柔滑，故又常用作機械之減磨劑及製造鉛筆之原料。近時石墨已可用非晶性之煤或木炭在電爐中製成之。

(三) 煤 煤為非晶性之碳，地球上之產量至豐，其來源為地質時代之古植物，埋沒於地下，於高壓下變化而成。故由其埋沒之年代及變化之程度而異其質。碳化程度愈高，則含氫、氮、氧愈少，易言之，即揮發性物質愈減而固定碳愈增。反是，程度低者固定碳少而揮發性物質甚多。由此碳化之程度，煤可分為二大類：一種固定碳之成分甚高，燃之不起長焰者為無煙煤 (anthracite)，亦曰硬

煤，因其質甚硬而脆也；他種燃之起長焰者稱爲煙煤 (bituminous coal)。煤在工業上爲重要之燃料，亦爲重要之還原劑。

性質及製造 碳之性質隨其形體而異，結晶體皆不易氯化，如金剛石在空氣中，須熱至七百度至九百度時始能發火燃燒，石墨亦須至六百度至七百度方能燃燒，而其他非晶性碳之燃燒發火點，則遠遜於此。碳氯化後變成二氯化碳氣體。但若氯化不完全，則生一氯化碳。二者對於化學藥品之抵抗力皆極強。

植物之纖維爲碳、氫、氧之化合物。若將其所含之氫、氧蒸出，則餘碳質。故碳可自植物質之碳化而製成之。此種製造法名曰燒碳。燒碳之術，由來已久。方法甚多，大別之可分爲二。一則任空氣流入，卽以一部分之木材爲燒料，由其所生之熱，使其餘部碳化者，是爲舊法；其分解所生之氣體，皆放散於空氣中。一則以木材置於密閉器內，另以燃料自器外加熱而使其分解碳化者，是爲新法；可凝集所發生之氣體，而得多數有用之副產物。木炭爲粗鬆之非晶性體，含氣泡極多，故其比重祇 0.1 左右，能浮於水。然一經抽去其氣體，比重卽增至 1.5 左右，而沉於水底矣。木炭除用爲燃料及還

原劑外，爲多種精製工程所必需，因其能吸收色素及各種氣體之故也。

動物纖維中之蛋白質，含有多量之碳，故動物質亦能碳化。獸骨之主要成分爲磷酸鈣，故其碳化物含碳甚低，不過百分之十而已。然骨經燒後成爲多孔體，碳質即附着於多孔性之磷酸鈣上，更增其多孔性，故其吸收氣體及色素之力甚強，廣用於多種精製工程中。

#### 第四節 氯、溴、碘及氟

**產源** 氯(chlorine, Cl)在自然界中皆爲化合物。海水中含有其鈉鹽。而陸地上之岩鹽層中含其鎂、鉀、鈉鹽者亦多。動植物體中亦常有之，特其量甚微。

**溴** (bromine, Br)亦無游離狀之產品，其化合物之最常見者爲溴化鉀、溴化鈉等。海水及海草中含有微量，德國之岩鹽層中亦有之，尤以溴化鎂爲多。

**碘** (iodine, I)亦爲化合物而存在，其中最多者爲鉀、鈉、鎂之化合物及碘酸鹽。海水中含有微量，而海草中則含量甚豐，故爲製碘之原料。智利之硝酸鈉層中含碘甚多，今已爲製碘之主要原料。

矣。

氟 (Fluorine, F) 亦無游離狀之產品。最多見之化合物爲氟化鈣，普通稱爲螢石。冰晶石及某種磷灰石中亦含有之。

性質 此四原質之化學性質甚爲相似，其功能逐層遞減，由強而弱之次序爲氟、氫、溴、碘。單體之氟、氫，在常溫下爲氣體，溴爲液體，而碘則爲固體。茲分述於次：

氟爲現時所知原質中之化合力最強者，爲淡黃色之氣體，但量少則幾若無色，具強刺激性之特臭。然此臭氣之是否爲氟所固有，尙未確切斷定。蓋氟觸及鼻腔，與其中水分相遇，一方面變成氟化氫，同時發生臭氣之故也。氟之化合力極強，金屬皆受其侵蝕，雖鉛及金於微溫中亦受作用。有機物與氟化合時，作用極烈而至發火。

氟爲黃綠色之氣體，具窒息之臭氣，性甚毒，足致人於死。氟之化合力甚強，多數之金屬在常溫下均受其作用，但在絕對乾燥時，可與鈉共存而不起作用；具強漂白力，此因其與氫之化合力極強，能奪取色素中之氫，使色素破壞之故。然絕對乾燥之氟，則無此作用。氟易溶於水，其溶液名氟水，不



能久貯，久則漸與水化合，發生氫與鹽酸溶液。在常壓下，液化發生於攝氏零下三十四度，為金黃色之液體，毫無綠色之微跡。氫之化合力弱於氟，故若以氟通入氫之化合物，則氫游離而出。

溴為深紅色之非金屬原質，為在常溫下唯一之液體原質，沸於攝氏五十九度。然即在常溫下亦能揮發為棕紅色之氣體，於零下七度凝為結晶體。具刺激性之臭氣，尤能損目，易溶於水，其溶液稱為溴水，具漂白力，其作用與氟同，亦能自有機物中奪其氫氣。溴之化合力弱於氟，故以氟通入溴化物中，溴即游離而出。

碘為黑色之片狀結晶體，具光澤似石墨，熔於攝氏一百七度，發紫色之氣體。碘即在常溫下亦揮發而昇華於附近，具不快之臭氣，微溶於水，而能溶於醇，二硫化碳及碘化鉀中，與澱粉相遇，即變藍色。此項作用，甚為顯著，可以檢知微量澱粉或碘之存在。碘之化學作用頗似溴、氟，而其化合力則較弱，故以溴通入碘化物中，碘即游離而出。

製造 此四原質之性質既相似，故其製造法亦略同。唯氟之化合力極強，普通方法不能使之游離，僅可用電解法製造之。法以氟化鉀溶於氫氟酸中，而通入電流，氟即於陽極處發出，游離之鉀

與氟化氫起作用，在陰極放出氫氣。公式如下：




氫及溴亦可用電解法製造。氫爲電解製鹼法中之副產物。電解造溴法亦見用於實際，原料爲自岩鹽層所得之殘液，其中含有多量之氫化物；電解時溴先分出，在適當狀況下，得完全提出之。

若以硫酸及二氯化錳處理氫化物、溴化物及碘化物，氫、溴、碘即游離而出。公式如下：



現在氫氣工業中之衛爾登製造法 (Weldon's process) 即應用上式原理，而以石灰加入母液中，以收回其所用之錳。又有迭康製造法 (DeCon's process) 則以氫化銅爲接觸劑，原料爲空氣中之氫與鹽酸，其化學反應如下：



其法以磚浸於氫化銅溶液中，待其飽滿然後乾而用之。作用始於二百五十度，至四百度時為最高。反應進行之程度，視接觸劑之面積而異。但若不繼之以鹽酸，則接觸劑失效甚速。因是之故，此法不敵衛爾登法，又因利用空氣為氫化劑，其所得之氫甚為稀薄，欲以之製造漂白粉，須用特別之裝置，此為其缺點耳。

若將氫通入溴之化合物，溴即游離而出。工業上製溴之原料為岩鹽層之鉀鹽母液，其中含氫化鎂及溴化鎂，故以硫酸及二氯化錳加入時，氫化鎂即分解而生氫，溴化鎂即為此氫所分解，溴乃凝於製器中。今以式示其化學反應如左：



此母液生氫法，近多廢棄不用。新法在別器中製成氫，注母液於一塔中使起變化。母液自塔上  
下落，氫則自塔下上升。所游離之溴，冷凝後集於一管中。粗製之溴，常含有少量之氫。

工業中造碘之原料在昔爲海草，今則幾完全用智利硝石之母液。茲分述之。

(一) 海草 先燃海草爲黑灰，燃時溫度不宜過高，過高則草熔而失其多孔性，碘之浸出不能完全。將此燒成之灰浸於水中而蒸發之，於是溶解度稍小之物質，即先後結晶以出。取其殘存之母液，加入硫酸，使溴化物，碘化物皆轉爲硫酸鹽，溴及碘轉爲溴化氫及碘化氫，然後加入二氯化錳而蒸之，碘即集於凝縮器中。

(二) 硝酸鈉母液 智利硝石之母液中，約含二%之碘酸鈉，若以硫酸鈉加入此母液中，碘即分解而出，下澱於液體中，集而洗之，再置於鐵釜中昇華，使之純潔。反應公式如下：



另法以二氯化硫鼓入母液中，使碘酸鈉變爲碘化鈉，再以氫氣鼓入，碘即游離而出。

## 第五節 氫

**產源** 自然界中雖有游離狀之氫 (Hydrogen, H<sub>2</sub>)，其量甚微；至其與氯化合所成之水，則分布極廣。

**性質** 氫為無色無臭之氣體，比重甚小，為既知物質中之最輕者。氫能燃燒於空氣中，焰無色而溫度甚高，在近代工業中應用甚廣。氫之化學性質甚弱，不能維持生命，故雖無毒，動物入其中即窒息而死。氫能液化，其臨界溫度為零下二百三十八度。液化氫為無色液體，澄清如水。

**製造** 氫以前在工業中無甚用途，今則不然，故工業製法甚為發達。其中普通方法如下：

(一) 以鋅片浸於硫酸銅溶液中，銅即沉澱於鋅上，以此被銅之鋅置於沸水中，水即分解，氫與鋅合為氯化鋅，氫則游離而出。

(二) 以水蒸汽通過灼熱之鐵（九百度）上，水即分解，氫與鐵合為氯化鐵，氫即游離而出。

(三) 以鋅或鐵溶於稀酸中即生氫。