

# X射線学基础

И. В. 亞 沃 尔 斯 基

地质出版社

# X 射 線 學 基 础

伊·維·亞沃爾斯基

(И. В. Яворский)

譯  
校  
玉華平  
方甘鑫  
田李甘

地質出版社

1959·北京

本書系蘇聯專家 И. В. 亞沃爾斯基 1958 年在我国工作时与中国  
講課的翻譯講稿。

書對倫琴射線的物理性質、晶体結構分析用的X 射線發生仪器，  
學基礎知識都作了扼要的介紹。

書對在工作中經常使用多晶体粉末的化学分析和相分析法，从理  
实际作了特別詳細的介紹。本書通俗明了，中等學校文化水平的  
能閱讀和掌握，也可作為具有該專業知識工作人員的參考書。為  
助學習這門專業課的同志尽快掌握這門課，我們取得蘇聯專家的  
決定出版介紹給讀者。

本書經田玉同志翻譯，李方華和甘龜平同志校對，由楊秀娥等同  
識。

## X 射 線 學 基 础

---

著 者： И. В. 亞 沃 尔 斯 基

譯 者： 田 玉

出 版 者： 地 賣 出 版 社

北京宣武門外永光寺西街 3 号

北京市書刊出版業審查證字第 050 号

發行者： 新 华 書 店

印 刷 者： 北 京 市 印 刷 一 厂

北京西便門南大道乙 1 号

---

印数(京)1—4,800 1959年4月北京第1版

开本 33"×46" 1959年4月第1次印刷

字数 240,000 印张 9 叠 插页 5

定价(10)1.20元

# X 射 線 学 基 础



# 目 录

<i>2K582/21</i>	
緒論 .....	6
<b>第一部分 晶体学基础</b> .....	11
<b>第一章 空間格子</b> .....	11
§ 1. 空間格子, 單胞, 單胞形狀, 晶系 .....	11
§ 2. 晶体中的平面和直線, 晶体学指數 .....	15
§ 3. 晶体学公式, 周期, 單胞体积, 平面間距 $d_i$ , 平方公式 [ $d=f(a,b,c,\alpha,\beta,\gamma,h,k,l)$ ] .....	26
<b>第二章 晶体的对称性, 复杂晶格</b> .....	33
§ 1. 晶体的对称性, 对称元素, 32种对称类型, 230 种空間羣 .....	33
§ 2. 复杂晶格, 單胞基元, 布拉維格子 .....	41
<b>第三章 密堆积的理論基础</b> .....	46
§ 1. 相等球体的堆积, 堆积的空間利用率, 配位數, 最簡單的 晶体的空間格子 .....	46
§ 2. 不同直徑球体堆积一般理論的概念, 矿物結構的特征, 描述晶体結構的最新方法 .....	53
<b>第二部分 X射綫物理基础</b> .....	58
<b>第一章 X 射綫</b> .....	58
§ 1. X 射綫的發現, X 射綫的性質, X 射綫的本質, X 射綫的 应用範圍 .....	58
§ 2. 連續 X 射綫譜和特征, X 射綫譜的發生 .....	64
<b>第二章 X 射綫学技术</b> .....	77
§ 1. X 射綫的获得, X 射綫仪 .....	77
§ 2. X 射綫管和整流管 .....	81
<b>第三章 X 射綫与物質的相互作用</b> .....	88
§ 1. X 射綫与物質的相互作用, X 射綫的衰減, 衰減系数 .....	88
§ 2. 計算衰減系数, 吸收系数, 射綫的选择, 选择濾波器, X 射綫对照象底片的作用 .....	93
<b>第四章 X 射綫的散射</b> .....	101
§ 1. X 射綫的干涉和衍射 .....	101
§ 2. 劳埃方程式和布拉格方程式 .....	106

*G0464*

<b>第五章 散射 X 射线的强度</b>	116
§ 1. X 射线结构分析的基本方法, 由一个电子所散射的射线 强度	116
§ 2. 晶体散射的 X 射线强度, 强度因子, 结构因子, 原子因子, 罗伦兹因子, 温度因子, 多重化因子	120
<b>第三部分 研究多晶体的 X 射线结构分析方法</b>	132
<b>第一章 摄取粉末照象方法的概论</b>	132
§ 1. 德拜法, 衍射圆锥的形成, 德拜法的运用	132
§ 2. 摄取德拜照象的原理, 德拜照象机的构造, 照象机各部件 用途描述, 配制样品的方法	136
§ 3. 辐射的选择, X 射线相的衍射线条数, X 射线照象机的分 辨率	143
§ 4. 德拜照象的衍射强度和衍射线条形状, 被研究样品最合适 的大小, 曝光时间, 测量德拜照象上线条位置时产生系 统误差的根源	147
<b>第二章 用 X 射线研究多晶体粉末</b>	155
§ 1. 立方晶系粉末 X 射线相的计算	155
§ 2. 在特殊情况下确定立方晶系 X 射线相上的指数	168
§ 3. 用图解法(贺耳表和巴恩表)计算中级晶系的多晶体 X 射 线粉末相, 立方晶系、四方晶系和六方晶系粉末相(确 定结构常数)	173
§ 4. 菱形晶系粉末相的计算	184
<b>第三章 用 X 射线构造研究多晶体粉末的某些特殊方法</b>	193
§ 1. 计算由数种物质所组成的混合物的粉末照相, 粉末法的 灵敏度	193
§ 2. 精确测定结构参数, 系统误差的根源, 求得准确结果 的方法, 科根法(Koren法), 采用精确测量的 $d$ 值	203
§ 3. X 射线分析金属丝中的择优取向(织构)	220
<b>附录</b>	
X 射线实验室组织工作和生产工作的技术规范(技术保 安和劳动保护)	229
“PKD”型照相机	253
“PK3”型照相机	259
“KPOC”-1型照相机	265
中俄名词对照表	271

献給中国青年科学工作者

苏联朋友 П. В. Глобоков

## 緒論

當我們開始用新的物理方法作研究工作時，必須（或大體上）闡明以下兩個問題：

1. 研究什麼（研究的對象）；
2. 用什麼方法研究（研究的方法）。

現在力求使該二問題得到圓滿的解答。

X射線學基礎課程所研究的是晶体的結構。因為物質的一切性質都取決於其化學成分及結構（原子相互排列），故研究結構顯然有其重要性。

研究方法的基礎——研究X射線衍射現象。當X射線與物質相互發生作用時，X射線衍射可以被觀察到也可以記錄下來（例如記錄在X射線軟片上）。物質原子間距（ $10^{-8}$ 厘米）和X射線波長（ $\lambda$ ）同數量級是發生衍射的原因。

X射線衍射與可見光衍射（ $\lambda \sim 4 \times 10^{-5} - 8 \times 10^{-5}$ 厘米）本質上的區別是在於X射線為三度空間的“衍射格子”（晶体）所衍射，而不是二度空間（平面）的“衍射格子”所衍射的。這就不但導致了衍射圖案本身的複雜性，而且對於確定與該衍射圖形相應的晶体結構也產生了困難。

但是衍射圖形與晶体結構相對應的基礎原則上是簡單的。當X射線通過物質時，在物質周圍的空間發生了衍射的（二次）X射線。這些二次X射線的相互排列，及其強度是由物質中原子的相互排列來決定的。如果對這種關係作了研究，又確定了主要的物理數學規律性，就可根據衍射圖形來判斷物質的結構。

在一般的情況下——確定新物質（過去未發現的物質）的結構——這種規律性是極其複雜的。

但是如果利用X射線結構分析法作定性分析，即根據物質

的 X 射線衍射圖形來鑑別物質，那就比較容易得到在實際上是相當重要的成果。

這可作如下解釋：每種物質都各自有其特有的 X 射線衍射圖形，而且這樣圖形不因在混合物中含有其他的物質❶而發生變化。

目前研究了約五千種物質的衍射圖形，經數學方法整理過的 X 射線照相資料載於有關的手冊及指南中。利用這些資料可對物質作 X 射線結構定性分析。

根據上列說明可將該課程劃分為下列三大類：

1. 晶體學基礎（晶體物質的特徵）；
2. X 射線物理的基礎（X 射線的性質，該方法的物理基礎）；
3. 研究多晶體的 X 射線粉末法（晶體結構與 X 射線衍射圖形之關係）。

我們周圍的一切物体都是由各種不同結合和各種不同排列的原子所組成的。物質的聚合狀態主要有三：固態液態和氣態。

現在研究這三種聚合狀態，與此同時，也指出在具體確定這些結構時所採用的 X 射線分析法。

**氣態** 假如我們有一種單原子氣體，將這種氣體放入一定大小的器皿中，而原子在氣體中的排列又是什麼情況呢？驟然看來，原子的排列完全是雜亂無章的，不可能對此作準確的描述，但實際上並非如此，任何時候都能確定出描述氣體結構的三個參數：

1. 原子間最大的距離（約等於器皿的大小）；
2. 原子間最小的距離（約等於原子的直徑）；
3. 原子間的平均距離。

原則上所有這三種參數都必須反映在（雖然不明顯）相應的 X 射線衍射圖形上。

如果研究的是雙原子氣體，那麼由於分子的存在（兩個原子）可以形成比較明顯的衍射極大值。

---

❶混合物的衍射圖形將是單個組分衍射圖形的簡單總和。

多原子的气体可以形成更明显的衍射图形。

但是目前对气体結構的分析，大部分是采用其它的物理方法（电子衍射），因采用这些方法研究所攝取的照片产生的困难较少。

**液态** 原子（或分子）在液体中的排列以所謂有近程序为其特征。

这种概念可用下列情况来解釋：如果在某一瞬息的时间內仔細觀察一下原子和其附近某一原子（指定的原子）之間的排列情况，这时可以觀察出原子排列有一定的次序，但是随着与指定原子間距离的增大，这种排列次序也將逐漸破坏，最后如果距指定原子有相当距离（大約3—4个原子距离），那就很难發現出有任何排列次序。此外，經過某些时间 ( $\sim 10^{-11} - 10^{-12}$  秒) 以后这种次序將消失，又重新出現一种次序，但这已經是在另一范围而且是在另一原子附近出現。

用X射綫研究这种特殊結構是可能的，其原因是原子的热振动頻率（室內溫度下約為  $10^{12}$  赫芝）和X射綫波的振动頻率（約  $10^{18}$  赫芝）有着显著的差別。

这样一来，X射綫波振动百万次时，原子才进行一次热振动。因此，在一秒鐘內可以攝取百万張液体原子的这种（瞬时）排列衍射图形“照相”。

但要从液体中攝取X射綫衍射照相需要很多的曝光小时，就在这時間內于同一軟片上可攝取大量的單个衍射图形，因此对相应的X射綫照相作研究則有困难。尽管如此，但对液体結構的研究仍有許多科学著作，且有一定价值。

**固态** 固体主要可分为兩組：

1. 晶体（多晶体、單晶体和介乎这二者之間的纖構）①。

2. 非晶質体。

①單晶体——这是線性大小在0.1毫米以上的晶体。如果晶粒的線性大小小于0.01毫米，这些（方向不一）晶粒大量的結合体称之为多晶体物質。在我們周圍的物体絕大多数是多晶体。

非晶質體其特征是原子排列沒有次序。例如，玻璃中( $\text{SiO}_2$ )每个硅原子都被两个氧原子所包围，但是原子間的距离是無条理的。玻璃和瀝青一样，若与固体結晶物質比較起来更近似于过冷却的液体。

**織構** 具有按次序排列的标誌，例如，在延伸的金屬絲中，單个晶粒的某一晶体学方向沿着金屬絲的軸。晶粒其余方向的排列是杂乱無章的。

在石棉中及能伸縮的橡皮中已能辨別出兩种元素的有次序排列：單个纖維相互平行，每条纖維上的原子相互間距离相等。

关于各种不同的織構例子很多，这里显然是没有必要去講。

晶体是第一章講課主要的研究內容。

### 晶体特性

晶体所具有的特征，首先是：

1. 晶面和晶稜的存在；
2. 均一性；
3. 各向異性；
4. 对称性。

自然的和人工制取的晶体是多面体，这些多面体的單个晶面沿晶稜（直線）相交。

晶体的这种性質在結晶学上称之为晶面定律和晶稜定律。

晶体——是最均一的物体。同一物質的晶体具有完全相同的内部構造。

同一晶体的各部分也是均一的，現举例如下：如果我們將一塊从一个晶体上切下的样品依次打碎，则样品均將沿平行解理面裂开。当非晶質體样品破裂时，样品的破裂面将是各种各样的。晶体的性質与方向有关。晶体的这种特点称为各向異性（各向異性——性質不均一）。

各向異性是晶体的主要特征之一。对晶体的各种性質如强度、热膨胀系数、导电性等等的各向異性現象都作了較好的研究，非晶質體与晶体相反具有各向同性，即这些物体的性質与方

向無关。

晶体这些性質❶的先决条件为晶体中原子的有序排列，而这种排列次序在已知晶体的所有部分都是一样的。

我們周圍的絕大多数物質都是晶体。

晶体在自然界中如此之多，是因为排列規則的質点（原子、分子）系和排列不規則的質点系比較几乎大部具有最小的位能和最小的体积。

因此，根据力学定律排列規則的質点系（晶体）將处于稳定平衡状态。

固体晶体將具有最明显的衍射圖形。

X 射线結構分析的方法主要是用来研究这些物体(晶体)的。

---

❶ 晶体的对称性将于另一章中进行研究。

# 第一部分 晶体学基础

---

## 第一章 空間格子

### § 1. 空子格子 單胞 單胞形狀 晶系

在晶体中有晶稜和晶面的存在，即說明在晶体中原子是沿直線和平面排列的，在这个基础上可以作出原子排列的模型（圖1）。

取晶体中任一直線“ $OA$ ”，并令結点“ $O$ ”上有一原子，我們將这一原子看作是原点的原子，而結点“ $A_1$ ”上的原子則为位于直線“ $OA$ ”上距  $O$  点最近的原子，在这种情况下，在直線“ $OA$ ”上在等距离  $OA_1=a$  上將有其它原子。

若取另一直線“ $OB$ ”，令  $OB_1=b$ ——為該直線上相鄰原子間的距离，則晶体的其它原子將分布在能为“ $OB_1$ ”，所除尽的距离上。

在直線“ $OC$ ”上，我們也將同样的得到原子有規則的排列，令其相鄰原子間的距离为  $OC_1=c$ 。

对于任何一条联接晶体中兩個原子的直線，我們都將得到相似的結果。

通过晶体中原子的直線將为距离相等的原子所布滿，原子分布最密的方向从几何学观点和物理学观点来看是最重要的方向。直線上相鄰的相同原子間距称为直線的周期，“一般以符号“ $J$ ”来表示（坐标軸的周期以  $a$ 、 $b$ 、 $c$  来表示）。

晶体的原子結構模型繪在圖1上，这种模型称之为簡單的空間格子。

今后所述均將根据下列基础，即晶体是按空間格子建造的。

虽然由于原子间距相当小，仅等于几个埃。 $(1\text{\AA} = 10^{-8}\text{ 厘米})$ ，直接采用一般的方法对材料作研究和试验不能发现有晶体的空间格子存在，但是空间格子的假说与很多实验事实相符，且在X射线结构分析发生前即被提出。X射线分析也证明了这一假说的正确性，而且从那时起该假说便成为大家所公认的理论了。




圖 1




圖 2

建立晶体空间格子，需知道沿三个坐标轴相邻原子间相等距离 $a$ 、 $b$ 、 $c$ （图1）之长及轴间夹角大的小—— $\alpha$ 、 $\beta$ 、 $\gamma$ （图2），距离 $a$ 、 $b$ 、 $c$ 称为平移。这六个数值( $a$ 、 $b$ 、 $c$ 、 $\alpha$ 、 $\beta$ 、 $\gamma$ )一般综合称为单胞的参数。

一般情况下单胞是为具有已知参数值的斜角平行六面体。

晶体的空间格子可以用单胞的相互平行结合的方法而获得，换言之，晶体的单胞具有最小的体积。由这种体积的空间重复而形成一完整的晶体，在单胞中所排列的原子数是能除尽化学分子式中的原子数的●。例如，在NaCl晶体的单胞中有4个Cl离子和4个Na离子（4个NaCl“分子”）。

晶体的单胞或多或少地可任意选择，因为可取各种不同的综合数值( $a$ 、 $b$ 、 $c$ 、 $\alpha$ 、 $\beta$ 、 $\gamma$ )来描述已知晶体中原子的同一种相互排列。

一般应选择这样的单胞，其体积尽可能是最小的，而单胞形状最能明显地标出晶体的对称元素。后一要求是最重要的。

在图1的空间格子中原子仅排列在单胞的角上。类似的格子称

●这里所谈的是很普通的情况，也就是说复杂的晶格要在以后讲。

为簡單格子或原始型格子，如果形成格子的原子不仅排列在單胞的角上，而且排列在單胞內部或在其稜上及面上，这些格子則称之为复杂空間格子。

对复杂空間格子中重要类型的描述方法以后將有論述。

空間格子是以單胞的形狀而有所区别。为了推导出各种形狀的平行六面体，可以举最有对称性的單胞①——等軸單胞为例（圖 3）。大多数金屬例如銅、鐵、鋁、銀、金等等都具有类似形狀的單胞。

使等軸單胞变形可得到七种不同类型、各以其对称性相区别的平行六面体。

将立方体沿着其中一个稜延伸或压缩則得到以正方形为底的（四方柱狀体，圖 4）長方形平行六面体。四方晶体如（金屬）白錫， $\gamma$ -錳，馬丁体等具有这种單胞。




圖 3




圖 4




圖 5

将立方体沿对角綫延伸得一菱面体（圖 5），該菱面体的各稜相等，相互間的夾角也相等（例如：砷，銻等等）。

沿正方形的对角綫將四方單胞挤压，使其中一角等于 $120^\circ$ ，則得到六方晶体的單胞（圖6-a）。由三个上列这种單胞可堆迭成六方柱（圖6-b），很多物質例如鋅、鎂、石墨等亦具有相似的單胞。將四方單胞沿正方形的任一边延伸，得到不等边的長方形柱狀体（圖N7）。正交晶体如重晶石( $BaSO_4$ )有一这种單胞。

沿一个側面上的对角綫將正交晶胞挤压，則得到單斜晶胞

①現有的七种不同形狀的平行六面体可以精确地以数学方法証明出来，但是对于了解以后的講課內容，在这里没有必要这样作。

(圖 8)。單斜晶体例如石膏( $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ )有这种單胞。





圖 6




圖 7




圖 8

將單斜單胞变形以使所有坐标角不相等，則得出最普遍的具有斜角的平行六面体(圖 2)形狀的三斜單胞。这种晶胞是三斜晶体( $\text{CaSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ )的結構元素。

將晶体按單胞形狀分成七大类来研究，是与將晶体分成七大晶系相符的。

我們可选择一定的坐标系用来描述晶体，該坐标系与已知晶体空间格子是有机地相联系着的。空间格子中三个方向可以作为这种坐标系的轴❶。用这种方法所选出的坐标系称之为晶系。在空间格子中可选择不只一个而是无数个晶系，但这些坐标系并不完全相同。因为用斜角坐标系描述具有某种对称程度的晶体感到

七大晶系單胞特征

表 1

晶 系	單 胞 特 徵	独立参数的数目	
		晶 軸 ( $a, b, c$ )	晶 軸 夹 角 ( $\alpha, \beta, \gamma$ )
三斜晶系	$a \neq b \neq c$ $\alpha \neq \beta \neq \gamma$	3	3
單斜晶系	$a \neq b \neq c$ $\alpha = \gamma = 90^\circ \neq \beta$	3	1
正交晶系	$a \neq b \neq c$ $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$	3	0
菱形晶系	$a = b = c$ $\alpha = \gamma = \beta \neq 90^\circ$	1	1
六方晶系	$a = b \neq c$ $\alpha = \beta = 90^\circ; \gamma = 120^\circ$	2	0
正四方晶系	$a = b \neq c$ $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$	2	0
立方晶系	$a = b = c$ $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$	1	0

❶这三个方向不能位于同一平面。