

冶金工业部有色金属生产技术司 编

稀有金属·常识

冶金工业出版社

稀有金属常識

編輯：曹桂芝

冶金工业部有色金属生产技术司編

設計：周广 朱駿英

校對：楊繼學

1959年1月第一版

1959年1月北京第一次印刷 15,000 冊

787×1092 · 1/32 · 64,000 字 · 印張 2 $\frac{28}{32}$ · 定价 0.26元

冶金工业出版社印刷厂印 新华书店发行 統一書号15062·1400

冶金工业出版社出版（地址：北京市灯市口甲45号）

北京市書刊出版业营业許可証字第093号

出版者的話

在全党全民大办冶金工业的高潮中，广大群众对冶金工业常識讀物的需要十分迫切。这本小冊子就是为了滿足广大讀者在这方面的需要选編的常識讀物之一。

本書是以全国工业交通展览会冶金工业館的技术資料为基础整理編成的。書中介绍了有关稀有金屬工业方面的一般常識，包括輕稀有金屬、高溫高稀有金屬、稀散金屬、稀土金屬和有色金屬原料的綜合利用等部份；虽然內容还不够全面系統，但全書叙述比較簡易通俗，比較符合廣大讀者的要求，因而我們把它做為稀有金屬方面的一般常識介紹給讀者。如发现書中有錯漏之處，請予批評和指正。

目 录

有色金屬工業簡介.....	1
輕稀有金屬.....	8
高熔點稀有金屬.....	22
稀散金屬.....	45
稀土金屬.....	67
有色金屬原料的綜合利用.....	77

有色金属工业简介

一、有色金属工业在国民经济中

的重要地位

有色金属工业是国家基本工业之一，它的任务是从矿石原料中生产各种有色金属及其合金等材料，供应国民经济各部门的需要。

有色金属及其合金包括的品种非常多，除了铁、锰、铬属于黑色金属外，其余的金属均包括在有色金属中。有色金属一般可分为：（1）重金属——铜、铅、锌、镍、钴、铂、铋、锡、镉、汞；（2）轻金属——铝、镁；（3）贵金属及铂族金属——金、银、铂、铑、钯、钌、铱、锇；（4）稀有金属——锂、铍、铯、铷、钛、锆、铪、钽、铌、钒、钪、镓、铟、铊、铼、钪、钇、铈、铥、镱、镥；（5）放射性金属——钍、铀、镭、钚、锕、锕、锕、锕；（6）碱金属——钠、钾、钙、锶、钡及（7）半金属——硅、硼、砷、硒、碲等。

各种有色金属是国民经济各部门必不可少的重要材料，

关系到一个国家的工业化和人民生活水平的提高。有色金属及其合金各有許多优良的特性，例如：有些金属具有良好的铸造性能，容易鑄成各种形状的鑄件——可以輕至几公分，或重至十多吨（如軍舰及水力涡輪机部件）者；可以加工制成不同尺寸的板、管、棒、箔、綫、絲及各种型材等。由于它們的强度、硬度、耐磨蝕等优良的物理化学性质，成为各种工业良好的結構材料。純金属銅、鋁是良好导电体，为电气工业主要材料；最近几年来由于稀有金属及其合金与化合物的发展，更发现了許多极宝贵性能：例如，耐热性、抗蝕性、优良的电子性能和核子性能等，从而成为电子工业、高級合金钢工业、火箭技术及原子能工业等必不可少的原材料。随着各种工业与近代科学技术的发展，对材料性能的要求日益严格；而同时因为有色金属生产技术的提高，各种金属所具特性的逐渐发现，又进一步促进各项工业与科学技术的发展。

有色金属及其合金的品种繁多，用途非常广泛，这里不能一一列举，现在略举几个主要工业部門与有色金属的关系。

(1) **电气工业**（包括电机制造，电工器材，通訊器材等）。就材料需求的数量來說，是有色金属最大用戶之一，电气工业需要大量的銅作为导电材料，制造导电线、导电板、发电机、电动机和变压器等。銅的导电性仅次于銀，容易加工，有較高的强度（比純鋁强一倍）和良好的抗蝕性。这样，銅就成为电气工业的主要材料。鋁的导电性能及强度較次于銅，但由于鋁的质量輕，易加工和良好的抗蝕性，各国已大量用鋁来代銅作部分电气材料。鋁在这方面消費量已占总消耗量百分之十五左右。电气工业也是鉛的最大用戶，其主要

用途是制造鉛蓄電池和鉛包電纜，仅这两項即占鉛總消耗量百分之四十。鋅廣泛地用作于電池上的鋅片、電訊器材上用的鍍鋅鋼絲及鋅合金壓鑄部件等。鎳用于磁鐵、電訊器材和儀表材料等。其余如銻、鈷、錫、鉻、汞、銀、鎢、鉬，以及稀有金屬中的高純度矽、鎗、矽、鋰（氫氧化鋰）、鎔和稀土化合物等也是電氣工業中所必需的材料。

(2) 航空工业与火箭技术：飞机的結構几乎全部都是輕合金材料（鋁合金、鎂合金及鈦合金）制成的。就是发动机与飞机的控制部件和仪表等主要也是由高溫合金鋼及有色金屬所組成。在火箭制造方面，高溫合金居首要地位，而高溫合金就要難熔稀有金屬等作原料。

(3) 无线电工业：可以这样確認：无线电工业所需要的金屬基本上都是有色金屬，例如，鋁、銅、鎳、銀、汞、鉬、鉻、鎔、鎢、鉬、鉻、鎔、鉻、鉻、鉻、鉻、鉻等都是各种电子管的結構材料以及消气剂与无线电器材的必需材料；又如高純度鎗、矽、矽、碲、鉻、鉻、鉻等广泛地应用于半导体、整流器、光电池、自动控制、雷达及電視等方面。

(4) 原子能工业：这一項新兴工业需要大量多种稀有金屬和一般的有色金屬。例如，发放热能的核子燃料是鉻、鈚及鋰；复盖核子燃料的金屬用純鉻、鎔、鎢、鋁、鎂合金等；作为核子反应堆的反射、控制与調節材料則需用鉻、鎔、矽、鉻与稀土金屬等。

(5) 鋼鐵工业：除了普通鋼鐵以外，一般合金鋼与高級合金鋼，以及合金鎳鐵的用途非常重要，它們是国防工业，以及机器制造、造船、航空及汽車、拖拉机等工业必要的原料。些这合金鋼，特別是高强度与高溫合金鋼都含有各种各

样的有色金属及稀有金属。例如镍、钴、镁、钼、钒、铌、硼、铼、稀土金属、锌、锡、铝、镁、钛等，都是冶炼合金钢所必不可缺的。

(6) 机械工业：整个机械工业包括机器、发动机、汽车、拖拉机、机车、船舶、工具、仪表等要消耗大量的钢铁，可是有色金属在机械工业方面也起着十分重要的作用。大部分有色金属是以合金铸件与加工品的形态使用的，最普通的如黄铜、青铜、镍铜、镍锰、锰铜、铝合金、镁合金、钴合金、锌合金、硬质合金等都广泛地应用在机械制造业中；例如各机器中的轴承套、油管、冷凝器、齿轮、转轴、船舶推进器、活塞、火星塞、弹簧，以及工具刀片等等都要使用上述各种合金。

(7) 化学工业：有色金属在这方面的用途可分为三类：以金属形态作为化工机械的结构材料，主要是为防腐蚀用。所使用的金属有铅、铝、银、镁、以及镍合金与铜合金等。以金属化合物形态作为化工原料。例如，在油漆、颜料、橡胶、制药、净化剂、脱霉剂与杀虫剂等制品中需用铅、锌、锑、钛、铍、钽、钨、钴、铌、砷，以及各种稀有金属的化合物。3、作为化工过程中的接触剂或催化剂。例如钴、锂、钛、钒等化合物用于化工与石油合成工业中。

除了上述几种工业以外，有色金属对建筑材料（如玻璃工业、优质耐火材料、优质透光镜）、纺织机械、食品工业、民用家具等方面的应用也极广泛。单以铝来说，目前全世界用铝中有8—10%是用在一般家具方面。还有一点值得提起的，从经济价值上或国民经济收入上来说，有色金属与稀有金属的生产也具有重大的意义，因为有色金属，尤其是

稀有金屬都是十分昂貴的，所以有色金屬的发展对国家創造財富、促进貿易、积累資金各方面都起着重大的作用。

綜上所述，我們可以看到有色金屬工业在国民经济發展中的重要地位。它是社会主义工业化的重要原料基地之一，而对促进全人类的物质文明亦起着十分重大作用。

二、我国有色金屬工业的基本情况 与当前任务

我国有色金屬工业可以說是在解放后、从无到有地建立起来的。解放以前，处于半殖民地半封建地位的旧中国是没有什么重工业的，而有色金屬工业基础则更为薄弱。当时我国只能生产八种普通的有色金屬，而且量少质劣；銅的最高年产量仅有2,000余吨，根本談不上什么稀有金屬的生产。所以說，我国有色金屬工业在解放前实际上等于空白。

解放后随着新中国的誕生，在中国共产党的英明领导下，有色金屬也同其它工业一样地得到了新生，在国民经济恢復时期，我們很快地把全国破爛不堪的矿山、工厂修复而投入生产；在第一个五年計劃期間我們又得到苏联的无私援助，順利地建立了若干新的有色金屬工业系統及新的基地，其中如鋁工业系統就是在这时期建立的。过去荒废了数百年的鉛矿区經過重建后已大量产鉛了；最近云南箇旧以更快更省的办法建成了粗鉛炼厂。在敌伪时期日本人不能开工的壓罐炼鋅厂，我們在短短二年中即掌握了生产，而目前进一步的改进扩大，生产技术水平已赶上国际水平。我們能生产的金屬、合金与加工品的品种大大地增加了，各种金屬产量比第

一个五年計劃初期增长了2—10倍。我們生产的銅、鋁、鉛、鋅、鎂、錫等金屬与各种加工品的質量标准也达到国际上先进水平。

最近，在鼓足干劲、力爭上游、多快好省地建設社会主义总路線的光輝照耀下，冶金企业全体职工在采、选、炼各方面都創造了无数奇蹟，各种技术經濟指标新紀錄不断涌现。例如、采矿方面有张殿云掘进小组，首創单人多机、多次循环快速凿岩法，創造了掘进工效21.15公尺的新記錄，月平均采矿工效最高达466.5吨。銅鉛选矿实收率跃至95—97.7%，冶炼企业的实收率与各种指标也有显著提高。由于设备利用率的提高和操作上的改进，許多厂矿的生产能力已大大超过了設計能力。我們的技术力量也很快地壮大起来，各高等院校与中等技术学校为有色金属工业培养了大批优秀的新生力量，现在我們已全部掌握了大、中型重、輕金属联合企业的勘察、設計、安装与生产管理。尤其重要的是在有色金属工业系統中已初步建立了比較强大的科学研究力量，研究人員的技术水平也大大提高，許多对国民經濟具有重大 意义的新技术，新产品都是經過實驗研究而很快掌握投入了生产。为有色金属工业开辟資源之門的地質勘探力量也是百倍的成长起来，在群众性的报矿、探矿运动的配合上，对我国有色金属矿藏的发现和扩大作出了振奋人心的貢献。这些輝煌成就奠定了今天我們高速发展有色金属工业的良好基础，并充分說明中国共产党和毛主席的英明領導和社会主义制度的无比优越性，以及劳动人民的无穷智慧与力量。我国有色金属工业白手起家、从无到有、从小到大地建立起来了，这些巨大的成就也是和苏联的无私援助分不开的。

應該指出：目前我国有色金属工业比起世界上工业发达的国家来还是十分落后的，即使与国内的其他兄弟工业部门来比，也是比較薄弱的一环。无论在主要金属的产量上，或是全部有色金属的品种上，还远远不能满足国民经济各部门飞跃发展的需要。以铜、铝而言，在目前全国电气化事业高速度发展中，铜、铝已成为急迫需要的材料，我们必须想一切办法使这两种金属的产量和钢铁产量成比例或超额地迅速增长，来适应整个国民经济大发展的要求。值此工农业生产大跃进的时代里，在全国范围内出现了伟大技术革命的高潮，有色金属的品种和产量也将来一个史无先例的飞跃，在短短几年的时间内，走完资本主义国家近百年的道路。

在总路线上光辉照耀下，全国人民干劲冲天，彻底破除了冶金技术神秘观点，坚决贯彻执行全党全民办工业的方针，使中央工业与地方工业并举、大型企业和中小型企业并举、土洋并举，坚定地走群众路线，让有色金属工业迅速发展、全国开遍有色金属之花。

我们幅员辽阔，各种有色金属矿藏的品种齐全储量丰富，我国的铜、铅、锌等重要金属矿几乎遍布全国。几个月来，广大群众在党的正确领导下向有色金属大进军的实践中，更证明了这一点。

为了使有色金属工业运动顺利的发展，我们必须经常总结群众创造的经验，及时交流推广，要积极组织力量、创造条件来解决各地所遇到的困难，进一步提倡敢想敢干的共产主义风格，切实做好协作、配合工作。在技术上要尽可能地简化探、采、选、炼的设备，鼓励职工创造更多更好的采、选、炼的方法，争取条件逐步地从小到大、从土到洋，使我国有色金属工业能更好更快地发展起来。

輕稀有金屬。

一、緒 言

稀有金屬在元素周期表中占的比重很大，在所有已知的元素中，有一半以上的元素屬於稀有金屬的范畴，为了便于研究稀有金屬，一般都是根据各种稀有金屬的某些共同特点（如生产流程、原料的共生关系，金屬的物理和化学性质等等）划分为以下几类（1）輕稀有金屬（2）高熔点稀有金屬（3）稀散金屬（4）稀土金屬（5）放射性稀有金屬。其中輕稀有金屬包括鋰、鈹、銣、鈦等4种，为什么要将这4种金屬划分成一类呢？为什么要称为輕稀有金屬呢？其主要原因是因為它們具有以下一些共同的特点：

（1）比重小，鋰的比重仅0.57，是金屬中的最輕的一个，假使我們能够用鋰做成一架飞机，只要两个人就能将它抬起，在輕稀有金屬中比重最大的銣，也不过1.87，大約仅仅是銅比重的%。

（2）均位于周期表的Ⅰ族或Ⅱ族内，原子結構中的最外电子层均为1个或2个电子，因此这些金屬的化学活性很强。

鋰、鈹、銣、鈦虽然在十八世紀或十九世紀才开始发现，二十世紀才在工业上开始应用，但是由于具有很多其他金屬不具备的特殊优良性能，因而使它在工业上的应用日漸增加，茲將鋰、鈹、鈦、銣的发展历史簡述如下：

鋰 鋰是1817年在铁长石矿物中发现的，1818年首次用氧化鋰制得金屬鋰。而大量炼鋰仅在1854年第一次世界大战时才开始，当时德国用金屬鋰的主要目的是制造硬鉛合

金和高强度的鋁合金。在第二次世界大战时美国在锂及锂化合物的产量方面增加較快，主要用于吸收二氧化碳气体，发生氢气，有机合成以及制造合金等方面。

鍛 鍛是1791年在綠柱石矿物中发现的，一直到1827年才用金属鈷还原氧化鍛的方法制得鍛度不高的金属鍛，在二十世紀二十年代末，即第一次获得金属鍛試驗后的100年，工业上才首次嘗試用熔盐电解的方法制取金属鍛。金属鍛工业生产这样迟的主要原因是鍛的制造方法比較困难，而且鍛的实际应用也未发现。目前，大家都知道鍛在工业上具有很重要的用途，因此鍛的化学和冶金問題成了很多科学的研究和工业部門注意的中心。

鈮和銦 鈮和銦是分別在1861年和1860年发现的。从发现到现在已将近有100年之久，在这100年之中，虽然我們对鈮、銦及其化合物的化学性质有了些了解，对它們作出了綜合性的結論，并詳細叙述了它們的許多化合物，但是在过去很长一段時間內，对鈮和銦的应用范围仍未大量发现，因此它們不像其他稀有金属那样引起人們的兴趣。在第一次世界大战前仅有德国生产鈮和銦的化合物。当时銦試剂的产量約數十公斤，鈮試制的产量約數公斤。此后，鈮和銦的化合物的生产在美国得到显著的发展，在欧洲的許多国家中也有不少的小规模生产企业。目前已稳固地确立了鈮和銦在工业上及医学上的用途，人們对这两种金属也日益重視起来。

虽然極稀有金属的发现和工业上的应用都比較迟，但是近年来它已变成国民經濟各部門，特別是“尖端技术”不可缺少的一部份。銦和鈮是自动化过程中光电管的最重要材料；锂盐不仅可做軍用的硷性蓄电池，而金属锂在原子能的热核

子反应器中是氯的唯一来源；铍不仅可以做铍青铜（用于飞机及其他高级仪表中），在原子能工业中亦有其重要用途。轻稀有金属的国际价格很高，纯金属铯1951年时每公斤售价4500美元，金属铷每公斤5000美元，美国1955年的金属铍售价每公斤220美元，金属锂每公斤24~31美元；而美国在1950年的金属铍售价是每公斤143~185美元，价格上涨的原因是金属铍的用途不断扩大，和美帝扩军备战的后果。因此说发展轻稀有金属不仅能为国家积累大量财富，而且对于我国的社会主义的建设，特别是“尖端技术”的发展提供必要的物质基础。解放后党和政府对稀有金属的发展非常重视，我们在党和政府的正确领导下和在苏联的无私帮助下，找到了大量的轻稀有金属资源，不仅发现了大量的锂辉石，锂云母、绿柱石，而且发现了世界少有的铯榴石，为我国发展轻稀有金属提供了有力的保证。不久以前党中央又提出了在第二个五年计划内要攻占全部有色金属堡垒，最近在建设社会主义总路线的照耀下，6亿人民的干劲冲天，我们相信在党的正确领导下，在伟大的苏联帮助下我国轻稀有金属一定能在很短的时间内赶上任何资本主义国家。

二、主要用途

锂 锂在冶金中的应用是它的主要用途之一。由于锂很容易与氧、氮、硫及其他杂质化合，因此可做有色金属与合金的脱氧剂及脱气剂。合金中加入了锂可消除金属的疏松性、气泡及其他缺陷，从而改进金属的各种机械性质。例如铜基合金、锌基合金、铅基合金、锡基合金、铝基合金、镁基合金中加

入了鋰可以除去氫、氮、氧化物及硫化物，純銅中加入鋰可使組織致密，并提高其導電率，生鐵中加入金屬鋰可清除氣態杂质，提高液体流动性及促使石墨顆粒分布均匀；为了达到上述目的通常是利用含鋰2~10%的中間合金、鋰鈣合金（50~70%Ca）而加入的。鋰在冶金工业上除了用作脱气剂之外，也可做为合金成份而大大改善合金的性能。鋰加入耐磨合金中能与許多金屬生成熔点較高的固溶体，經過适当的热处理后，这些固溶体就呈极細的顆粒状塞滿了合金的滑动表面，从而提高了合金的硬度、抗磨性和耐热性；含鋰0.045%的鉛鋰合金具有特別高的抗磨性。此外含鋰的鋁、鎂、鍍等輕合金具有很多优良的机械性能，例如著名的斯克列朗（Склерон），它的抗張力可达 40~50公斤/毫米²，伸長率为10~15%；再如含鋰5%的鋰鎂合金有相当高的耐蝕性。

气态鋰在鋼及有色金屬的热处理上和粉末冶金里的燒結过程中可做还原气氛及保护气氛。金屬鋰也可用于电灯和真空設備中，以除去微量气体；特別是高純度鋰是原子能热核子反应堆中不可缺少的材料。

氢氧化鋰溶液可作为硷性蓄电池电解液的添加剂，目前已被广泛的采用，是鋰盐的另一个主要用途。其优点是加入了氢氧化鋰以后能够增加蓄电池的容量，如在1升水中加入5克氢氧化鋰，能使蓄电池的容量增加10%；如加入20克則能增加蓄电池的容量18%。

氯化鋰具有高度的吸湿性能，在溫度变化时有吸收水或放出水的能力，所以可用于空气調节裝置中。

氧化鋰、碳酸鋰及其他鋰化合物在玻璃和陶器工业中用以降低热膨胀系数和提高强度等。

锂能与氢化合生成海綿状的固体物质——氢化锂，2公斤氢化锂在120大气压下分解时可放出5664立升的氢气，因此可作为野外制取氢气的原料。此外，锂的化合物可用于医疗和高级润滑油工业中。鉴于锂的用途这样重要，所以世界各国产量增加十分迅速，我国具有丰富的锂的资源，锂及锂盐在我国的发展前途是无限的。

鍍 鍮 鍮的主要用途是制造各种合金，尤其是鍍銅合金，銅中加入鍮能够提高銅的硬度，抗拉强度和疲劳强度；特別是鍍銅合金具有时效硬化的性能，含鍮2.5%左右的鍍青銅經過淬火时效后的硬度可高到400公斤/毫米²，抗张力可提高到120~130公斤/毫米²。由于鍍青銅的机械性能非常优良，广泛地被用于制造各种重要的零件，如彈簧，气閥座，万能接点，電話设备零件，鐘表机构等等。此外由于鍍銅合金受冲击时不发生火花，可制造操作时不能发火花的工具。鍍青銅若加入少許鉻、鎳等金屬，不仅能使鍮的用量减少，而更能改善鍍青銅的机械性能。

鍍鎳合金的疲劳强度、可塑性及抗蝕性很大，因此在重負荷、高压力、特別是高溫下工作极为相宜。

鉻鎳鋼中加入鍮后，除具有高的硬度，成为足够韧性和抗蝕性的合金外，并具有高度抗热性。

近来钢的鍍鍮很为盛行，鍍鍮的钢具有高度抗热性、抗蝕性，并具有很高的硬度。

此外鍮也可加入鋁及鎂中，从而大大地改善合金的性质。

純金属鍮性脆、可塑性差，而且易于氧化，很难进行加工，因此純鍮仅仅少量地用子特殊的情况下，如用做X光管

的透光口（铍所能透过的 X 光为一般铝的 17 倍）等。

氧化铍的化学性能稳定，熔点高，因而可作耐火材料或加入其他高熔点氧化物制成的耐火材料中；此外氧化铍还可作为许多化学反应中的催化剂。

随着和平利用原子能工业的发展，高纯度的铍及氧化铍在原子能工业中占有极重要的地位。

鉴于铍的用途十分广泛，特别是铍青铜在仪表工业上的应用，第一个五年计划期间各使用部门已提出了迫切的要求，尤其是在党提出“使我国工业在十五年或更短的时间内，在钢铁和其他主要工业产品的产量方面赶上和超过英国”的今天，我们相信铍的生产在第二个五年计划期间，一定有很大的发展。

铍和铯 它们都具有感光性，只要光线射在铯片上，铯在光的作用下就会有电流产生，远在 1839 年，卓越的俄国物理学家即已发现了此种光电效应。因此铯和铷是光电管中最重要的稀有金属，最灵敏的铯光电管大大地超过了硒素光电管，在真空光电管中目前最广泛应用的是氧化铯阴极及铯铯阴极，它们是许多自动化设备所不可缺少的部份。例如，马丁炉燃料供应的自动控制、容器中液体水平面的调整、轧压生产中的温度和厚度控制等都需要它。此外，光电管还可用于电影、电视、通讯设备及定量分析等方面，在安全技术中光电管亦有其重要用途。

铯和铷还可应用于 X 射线技术中，例如为了增加屏上 X 射线对 ZnS 的吸附作用而应用 29% 卤化物的附加剂。

此外，铯和铯合金在制造真空管时可做吸气剂，铯的化合物在医学上可以医治休克病、白喉病，铯的曙红盐在医学