

华中理工学院  
北京研究生部图书馆藏书

HOME REFRIGERATION

趙仲平編著  
萬里書店出版

# 家庭冷凍裝置

# 家庭冷凍裝置

趙仲平編著

香港萬里書店出版

---

## 家庭冷冻装置

赵仲平 编著

香港万里书店有限公司出版  
广州光华出版社重印发行

---

## 目 次

1. 冷凍的物理性質.....	1
2. 冷凍壓縮系統.....	26
3. 冷凍壓縮機.....	49
4. 吸收式冰箱.....	68
5. 冰箱的冷凍和除霜系統.....	96
6. 家用冷箱和凍櫃.....	122
7. 冷凍系統的檢修.....	148
8. 冷凍系統的抽空和重灌冷凍劑.....	174
9. 冰箱的保養和修理.....	194
10. 食物的放置.....	201
11. 冰箱的安裝.....	207
12. 維修工具.....	222
13. 空氣及其性質.....	245
14. 冷氣機及其修理.....	260

# 1. 冷凍的物理性質

冷凍機是一種熱能的運用裝置。熱是一種能量，既不能創造亦不能消滅，而是由其他形式的能量轉換而來。冷凍機的馬達將電能轉變為機械能，壓縮機施於冷凍劑的機械能使其獲得動能，冷凍劑經形態的變化再變成熱能的形式。各種能量雖可互換，但仍需倚賴物質。物質中固體、液體、氣體的互變，受溫度、壓力及容積變化的影響。溫度和冷凍能力的測量、熱的傳遞方式……，都是冷凍的應用知識。有人說冷凍學是一門實用的廣泛物理學，你以為貼切嗎？

## 物理單位

冷凍學的物理單位 (Physical units of refrigeration) 基本有以下幾項：

### 實用尺寸 (Practical dimensions)

普通量度長度有英寸 (Inch)、英尺 (Foot)、碼 (Yard)、哩 (Mile)。各單位間的關係為：

$$12 \text{ 英寸} = 1 \text{ 英尺}$$

$$3 \text{ 英尺} = 1 \text{ 碼}$$

$$5,280 \text{ 英尺} = 1 \text{ 英里}$$

圖 1 表示英寸、英尺、碼的關係。

### 平方量度 (Square measure)

普通量度面積 (Area) 有平方英寸 (Square inch)、平方英尺 (Square foot or feet)、平方碼 (Square yard)。




圖 1 英寸、英尺和碼的關係

各單位的關係為：

$$144 \text{ 平方英吋} = 1 \text{ 平方英尺}$$

$$9 \text{ 平方英尺} = 1 \text{ 平方碼}$$

圖 2 表示平方英尺與平方碼的關係。

**立方量度 (Cubic measure) 或立體量度 (Measure of solids)**

普通量度三度空間 (Three dimensional space) 或體積 (Volume) 的單位有立方英寸 (Cubic inch)、立方英尺 (Cubic foot)、立方碼 (Cubic yard)。各單位的關係為：

$$1,728 \text{ 立方英吋} = 1 \text{ 立方英尺}$$

$$27 \text{ 立方英尺} = 1 \text{ 立方碼}$$

圖 3 表示 1 立方英尺與 1 立方碼的關係。

### 質量 (Mass)

物質的質量是指在那件物體內物質的量 (物體的重量則指重力對於那物體的拉力，所處位置的不同而略有變化)。物體所佔空間稱為體積或容積 (Volume)。物質的密度 (Density) 就是在一定溫度時單位容積中所含物質的質量。容積、質量與密度的關係如下：

$$1. \text{ 密度} = \frac{\text{質量}}{\text{容積}}$$

$$2. \text{ 質量} = \text{密度} \times \text{容積}$$

$$3. \text{ 容積} = \frac{\text{質量}}{\text{密度}}$$

物質的相對密度 (Relative density) 是其密度與純




圖 2 平方英尺與平方碼的關係




圖 3 立方英尺與立方碼關係





圖 4 一加侖水在62度F時的容積和重量





圖 5 一立方英寸水的重量和一立方英尺的容積




圖 6 一塊鑄鐵的比重計算

水在溫度約40度 F 時的比率。

### 比重 (Specific gravity)

固體或液體的比重是一定容積的固體重量和相等容積水在39.2度 F 時重量之比。

圖 4 表示 1 加侖(Gallon) 水在62度 F 時的容積和重量。

圖 5 表示 1 立方英寸水的重量和 1 立方英尺的容積。

圖 6 表示如何計算一塊鑄鐵(Cast iron)的比重。它在空氣中為15磅，浸入水中時為12.9磅。所以：

$$\text{比重} = \frac{W}{W - w} = \frac{15}{15 - 12.9} = 7.18$$

## 大氣壓力、絕對壓力、表壓力

大氣壓力(Atmospheric pressure)是大氣施於所有方向的壓力，由氣壓計(Barometer)來指示。標準大氣壓力為每平方英寸14.7磅(應為14.695磅)，相當於29.92英寸水銀柱。

絕對壓力(Absolute pressure)是特定時間中規表壓力(Gauge pressure)和大氣壓力的總和。例如在一特定時間中，當壓力表的讀數為53.7磅時，絕對壓力即為 $53.7 + 14.7$ 或68.4磅每平方英寸。所以：

$$\text{絕對壓力} = \text{表壓} + 14.7 \quad \text{或}$$

$$\text{表壓} = \text{絕對壓力} - 14.7$$

## 波意耳定律

波意耳定律(Boyle's law)說明氣體體積(容積)




圖 7 用一種理想氣體來說明玻意耳定律

與壓力之間的關係。即：當溫度保持不變，氣體容積與壓（力）強（度）成反比。用數學表示：

$$P_1 V_1 = P_2 V_2 \quad \text{或}$$

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{P_2}{P_1}$$

$P_1$ =氣體在壓力改變前的絕對壓力

$P_2$ =壓力改變後的絕對壓力

$V_1$ =氣體在壓力 $P_1$ 時的容積

$V_2$ =氣體在壓力 $P_2$ 時的容積

圖 7 表示用一種理想氣體來說明波意耳定律。圖左是氣體在大氣壓力 29.92 英寸水銀柱時的容積；圖右是同一氣體在相同溫度中，但在  $\frac{1}{2}$  大氣壓力即 14.96 英寸水銀柱時的容積。

從上面可知：在不變的溫度下，壓強乘以一定質量氣體的容積是一個常數，即：

$$PV=C \quad (\text{當溫度不變時}) \qquad C \text{為常數}$$

## 查理定律

查理定律 (Charles' law) 說明氣體壓力、容積與溫度的關係：氣體容積與壓力，隨溫度的升降而增減；當壓力不變時，氣體容積隨絕對溫度而變化；當體積不變時，絕對壓力隨氣體的絕對溫度而改變。

圖 8 是以理想氣體來說明查理定律。圖左是氣體在0度C或273度絕對溫度時的容積；圖右是相同氣體在273度C或546度絕對溫度時的容積。

當氣體容積不變而加熱時，關係為：

$$P_1 T_2 = P_2 T_1 \quad \text{或}$$

$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{T_1}{T_2}$$

在相同溫度，壓力不變時：

$$V_1 T_2 = V_2 T_1 \quad \text{或}$$

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{T_1}{T_2}$$




圖 8 查理定律




圖 9 溫度的絕對單位

綜合以上波意耳和查理二定律，可寫成：

$$P_1 V_1 T_2 = P_2 V_2 T_1 \quad \text{或}$$

$$\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}$$

由於重量與容積成正比，任何重量 (W) 的氣體中，P、V 和 T 的關係如下：

$$PV = WRT$$

P = 氣體的絕對壓力 (磅)

R = 常數，視氣體種類而定

T = 絶對溫度 (度 F)

圖 9 表示溫度的絕對單位。

## 功率和功

功率 (Power) 是完成機械工作的能力，或者是作功 (Work) 的速率。例如用一匹馬將 220 磅重物在一秒之內拉高 2.5 英尺 (而拉動中的摩擦畧去不計)，這匹馬就作了 1 馬力 (Horsepower) 的功 (見圖 10)。在




圖10 這匹馬作了 1 馬力的功

一定時間內所作的功除以時間就是作功的平均率或功率。亦可列爲下式：

$$\text{功率 (Power)} = \frac{\text{功 (Work)}}{\text{時間 (Time)}}$$

## 功率的單位

功率最普通的單位是英尺磅每單位時間 (Foot pounds per unit time) 或馬力(Horsepower)。馬力就是每秒550英尺磅或每分鐘 33,000 英尺磅的比率。或者，升高33,000磅重物至 1 英尺高只用 1 分鐘時間就是 1 馬力。如此算式寫成：

$$H.P. = \frac{\text{英尺 磅}}{33,000 \times \text{分鐘}}$$

$$H.P. = \text{馬力}$$

圖11表示 1 馬力的另一當量。當電動馬達(Electric motor)在 1 秒時間內將550磅重升高 1 英尺時，該




圖11 一匹馬的另一當量

馬達的功率就是1H.P. (馬力)。

如果將3,000磅重升高35英尺而需在2分鐘完成，  
所需的馬力數應為：

$$H.P. = \frac{3,000 \times 35}{33,000 \times 2} = 1.59$$

## 能

會作功的物體就具有能(Energy)或能量。「能」以各種形式存在，普通有：

1. 機械能(Mechanical energy)
2. 電能(Electrical energy)
3. 热能(Heat energy或Thermal)

其他常見的形式有動能(Kinetic energy)和勢能(Potential energy)。

能可用各種方法從一種形式變化為另一種形式，例如機械能可轉化為熱能，電能可轉化為機械能。如

果以機械加工例如衝擊、壓縮或機械力的應用，那就是作功。如果是熱、輻射或傳導，熱就加入或抽取。而各種能之間都存在着頗為簡單的關係。例如：

$$1 \text{ 英熱單位(Btu)} = 778 \text{ 英尺磅(Foot pound)}$$

$$2,546 \text{ 英熱單位(Btu)} = 1 \text{ 馬力·時(HP·hr)}$$

$$39,685 \text{ 英熱單位(Btu)} = 1 \text{ 仟卡(Kcal)}$$

$$746 \text{ 瓦(W)} = 1 \text{ 馬力(H.P.)}$$

其他當量有：

$$\begin{aligned} 1 \text{ Btu} &= 0.001036 \text{ 磅水在212度F蒸發} \\ &= 0.0000688 \text{ 磅碳氧化} \\ &= 0.000393 \text{ 馬力小時} \\ &= 778 \text{ 英尺磅} \\ &= 1,055 \text{ 瓦秒} \end{aligned}$$

## 冷凍與物質

熱常需附於物質之中。物質不論固體、液體或氣體，都由稱為分子 (Molecules) 的小質點所組成。分子的擺動速率、自由度或位置和數量，決定了材料的形態、溫度和分子間的結構或排列形式。

圖12表示物質的三種基本形態。

圖13表示物質的構造。物質由分子組成，但分子並非最小的微粒。分子還可再分為更小的微粒，該微粒稱為原子 (Atoms)。世界上千萬種物質可說是只由103種原子互相配合而成。



圖12 物質的三種基本形態




圖13 物質的構造

## 分子的排列和運動

相同物質中的分子均相同，不同物質的分子也就有異。圖14表示兩種不同物質的分子；圖左是天然氣（甲烷）分子（Natural gas——methane molecule）；圖右是水分子（Water molecule）；天然氣分子由四個氫原子與一個碳原子結合；水分子由二個氫原子與一個氧原子結合。

不論物質的形態如何，其分子都在不斷地運動，這種運動的能量稱為動能(Kinetic)。固體加入熱能，可使分子的運動增加。但在固體中，分子動能的增加只能令它在固定位置加速振動。熱量愈增，振動愈劇，溫度就愈上升；當達到某一程度時，分子必將脫離其固定位置而成浮游狀態；這時，分子的自由度增大，物質就成為液體；當分子的排列狀態改變時，需




圖14 天然氣分子和水分子




圖15 物質三態的分子自由度

要很大的熱能，這就是物質吸收大量潛熱的原因。同樣，當液態分子加熱至足以使浮游狀態成為氣體分子的快速運動狀態時，分子的自由度更為增大，因而需要吸入更大的氯化潛熱。

圖15表示物質三態的分子自由度。

## 熱和熱能在冷凍上的應用

當熱(Heat)加於一物質時，可發生以下一種或幾種變化：

- 1.溫度升高。
- 2.物質開始熔化或蒸發。
- 3.物質的大小或顏色起變化。
- 4.物質在一固定容器內，可生較大的壓力。

如果將熱移去，便會依相反效應而復原。

### 顯熱(Sensible heat)

熱量加於物體（或從物體上抽取）而致溫度上升（或降低）則稱為顯熱。固體顯熱時，分子在固定位