

# 绢纺工程

B. B. 林 捷 II. A. 奥西波夫 著

紡織工业部专家工作室譯

紡織工业出版社



# 絹、紡 工 程

B. B. 林 捷 著

II. A. 奧西波夫

紡織工業部專家工作室譯

紡織工業出版社

## 內容簡介

本書譯自苏联“絲工艺学”的下半部第五、六、七三篇。这里只談到与絹紡有关的一些問題，由原料准备、开綿、切綿、梳綿，經制条、粗絲、精紡絲等直到拈絲、整絲和包装为止，其中也列有紡絲計劃一节。

作为一本介紹絹紡方面的书籍，这还是第一部，虽然原书出版于1951年，在今天介紹出来估計仍会对我国从事这方面的工作人员和高等院校师生有一定的参考价值。

### ТЕХНОЛОГИЯ ШЕЛКА

В. В. Линде, П. А. Осенов  
Гизлэгпром · 1951.

## 絹紡工程

B. B. 林 捷 H. A. 奧西波夫著  
紡織工业部专家工作室譯

\*  
紡織工业出版社出版

(北京市长安街纺織工业部内)  
北京市书刊出版业营业登记证字第16号

商务印书館上海印刷厂排版

北京京华印書局印刷·新华书店发行

\*  
850×1168 1/32开本·66/32印張·158千字

1960年4月初版

1960年4月北京第1次印刷·印数1~2,000

定价(10) 1.05元

# 目 录

<b>第一篇 絡紗原料和梳綿前的原料准备工程</b>	( 5 )
第一章 紡絲原料和紡絲系統	( 5 )
第二章 絲下脚的选別和脫胶	( 12 )
1. 原料的驗收和选別	( 12 )
2. 絲下脚的脫膠	( 17 )
3. 絲下脚纖維的物理机械性能	( 28 )
第三章 开綿和切綿	( 31 )
<b>第二篇 梳綿綿條的生产</b>	( 49 )
第一章 梳綿	( 49 )
第二章 延展机制条	( 61 )
第三章 落綿的加工	( 70 )
1. 落綿在精梳前的准备	( 70 )
2. 落綿的精梳和精梳綿條的制造	( 72 )
<b>第三篇 絲纖維的紡絲工程和紡絲的整理</b>	( 90 )
第一章 綿条和延絞粗絲的制得	( 90 )
1. 混綿	( 90 )
2. 制条	( 94 )
3. 延絞綿條(延膠粗絲)的制得	( 105 )
第二章 紡制粗絲	( 111 )
1. 短綿粗紡机	( 111 )
2. 長綿粗紡机	( 131 )
3. 粗紡机的狀況及看护	( 134 )
4. 粗絲的鑒定	( 135 )
第三章 制成精紡絲	( 138 )

1. 工艺过程 .....	( 138 )
2. 絲綫張力 .....	( 150 )
3. 精紡机的生产率 .....	( 159 )
4. 絹紡精紡机的特征及其看管 .....	( 161 )
5. 粗絲和紡絲斷头率 .....	( 163 )
6. 紡絲質量 .....	( 166 )
<b>第四章 撥絲、整絲和絹絲的整裝 .....</b>	<b>( 170 )</b>
1. 撇絲 .....	( 170 )
2. 整絲 .....	( 179 )
3. 絹絲整裝 .....	( 189 )
<b>第五章 紡絲計劃和絹絲特征 .....</b>	<b>( 193 )</b>
1. 紡絲計劃 .....	( 193 )
2. 絹絲特征及其应用 .....	( 196 )

# 第一篇 絹紡原料和梳綿前的原料准備工程

## 第一章 紡絲原料和紡絲系統

养蚕业和蚕茧收购中的下脚、繅絲下脚、拈絲和絲織生产中的下脚以及野蚕絲和人造短纖維等，均可作为絹紡生产的原料。

在斯大林五年計劃的年代里，絹紡方面获得了很大的成就。革命前的俄国只有一家絹紡厂，而且完全依靠进口綿条进行生产。該厂現已彻底改造（即莫斯科“无产阶级劳动”絹紡厂），它具有自己的梳綿设备，并且完全利用本国原料。此外，在馬格兰和庫泰希两个地方的絲紡織联合厂中，还新建了两座新型的絹紡厂。

絹紡技术在逐年改进，技术經濟指标也已不断提高。由于推行了斯达汉諾夫工作法，設備生产率大大提高了，例如：梳綿車間的主要机器（圓梳机）的生产率就提高了1.5倍。在合理利用下脚方面，以及在繅絲厂、收购站等处的下脚准备方面，都作了許多工作。絹紡生产的全部机器设备都由苏联本身制造。培养了許多为改进生产而忘我劳动的工人干部、工程师和技术員，他們研究出了一系列非常新颖而有价值的机器和生产方法，如：循环式煮練机、加压煮練、切茧机、各机的分別自停裝置以及縮短加工方法等。

进一步提高絹紡生产的技术和改进工艺有很大的經濟意义。因为在繅絲工程中无法利用的絲为量很大，大部分下脚茧不能繅絲；因此在繅絲工程中下脚所占百分数是很大的，如：长吐、湯茧、蛹衬等。一般說來，每繅出生絲一公斤就有各种下脚1~1.2公斤。因此合理利用这种大量而又有价值的原料，就成了絹紡的任务。

## 絹紡中采用的原料

**养蚕业的下脚** 茧衣，即茧层最外面的部分，是松軟的絮状纖維。它在細度、含絲胶量和断裂强度方面都很不均匀，而且都很紊乱，它含有許多杂质，如：叶子、枝条、稻草等。因此，茧衣是一种价值低的原料。茧衣分为两种：手剥茧衣和机剥茧衣。前者纖維較長而且伸直，是一种較有价值的原料；机剥茧衣的纖維較短。

**下脚茧** 是不能繅絲的坏茧（如：鰣节虫或鼠类咬坏的蚕茧、未营足的蚕茧、薄皮茧、黑斑茧、柴印、綿茧），以及双宫茧等。

**制种茧** 是一种很有价值的絹紡原料。上面所談到的各种蚕茧，按其含有的絲量和絲的特性来講是各不相同的。

**繅絲下脚** 属于繅絲下脚的有：长吐（一种非常有价值的原料）；湯茧（未繅取完的蚕茧）；蛹衬（已繅取到技术上不能再繅的茧子内层）。

根据蛹衬上留下的絲量和加工准备方法，蛹衬可分为：連帶蛹体的干蛹衬；在繅絲厂中經发酵后排除了部分蛹体的蛹衬；剖切后除去蛹体的蛹衬；煮練后的蛹衬，即滯头，是松散的絮状絲纖維。

**拈絲和絲織下脚** 即屑絲，也就是在拈絲和絲織生产中产生的断头絲条。

除上述主要的几种原料外，在絹紡中还利用野蚕茧和人造短纖維。

**野蚕茧的原料中**，在苏联只有柞蚕茧有价值。由于在苏联有着繁殖柞蚕和在繅絲上利用柞蚕茧的远大前途，这种原料就是对絹紡生产来講，也是應該有很大意义的。野蚕纖維，特别是柞蚕纖維，具有許多可貴的品質，尤其是它的彈性很大。野蚕纖維比家蚕纖維粗些，其他指标也与家蚕纖維不同；因此这种纖維最好与其他各种原料分別加工。

**人造短纖維** 按纖維的特性来講是各式各样的，它比天然絲纖維便宜得多，在絹紡厂中已开始采用它来进行混綿。但目前人造短纖

維仍单独用棉紡机器来紡紗，因此在絹紡生产中利用人造短纤维的情况并不多，显然在絹紡中它不会有很大的前途。

### 下脚絲紡制絹絲的工艺簡述

把絲纤维加工为絹絲的計劃取决于：(1) 原料的质量指标和它的生产特征；(2) 对絹絲所提出的要求。

根据莫斯科紡織工学院絲工艺实验室的資料来看，不仅各种絹絲原料的特性变动范围很大，而且从各地区和各厂收集起来的同种絹絲原料的特性变动范围也并不小。例如，长吐纤维的支数是7600~6000，平均絕對强度为4.5~7.2克。原料不仅在物理机械特性上有差別，而且从原料运到絹紡厂的形式来看也不相同。长吐和屑絲运来是很清洁的，为了脱胶，在脱胶前只需稍加准备就行了。蛹衬、双宮茧和下脚茧原来就有蛹体，首先要把蛹体去掉，而这就要求經過特殊加工。最好是在各繩絲厂把繩絲下脚和送往絹紡生产中去的下脚茧进行初步加工，使絹紡厂能获得已去除蛹体的原料。当然，最宜于紡絲的下脚，必須要具有极好的机械特性，在細度、强度以及其他指标方面都很均匀，含絲量很多，而且只需經少数简单的加工。

最有价值的下脚：长吐、屑絲、制种茧、已切开的双宮茧等，均称为上等原料。而含有蛹体的下脚：湯茧、蛹衬、下脚茧、未切开的双宮茧等，均属下等原料。

由此可见，絹紡就是指用各种不同的下脚絲原料，紡出各种支数及各种品质指标的絹絲的加工过程。同时对絹絲品質提出高度的要求。此外，从經濟上設想必须尽可能更好地利用原料，这就是为什么不可能規定出一种統一的紡絲系統的原因。通常在准备工程之后，纤维需經脱胶，再除去油脂，使纤维具有一定的紡紗性能，并順序使它通过几道梳綿机，纤维在梳綿机上經過梳理并按其长度分为几类。这种分类，就便于以后能更合理、更經濟地利用纤维，即使如此，还会有40% 极有价值的落綿可紡制(140 支以上)的高支紗。再将落綿送入精梳机，在此按其长度来进一步选別，即可获得精梳綿。梳理

好的精梳綿送到前紡机器加工；而精梳落綿占 70% 以上。則送往紬絲紡的机器加工。

由此可見，纖維要經過三种紡絲系統的設備。在第一种紡絲系統中，确定纖維特性的主要机器是以精梳原則工作的圓型梳綿机。在第二种紡絲系統中，确定纖維特性的主要机器是精梳机；但在精梳机上加工的不是原始纖維，而是落綿和廢料，因此这个紡絲系統也称为廢紡。經過这种梳理得到的短纖維，再按紬絲紡的方法加工。

第一种紡絲系統能紡制高支的絹絲——达 300 支以上；第二种能紡制的絹絲——达 150 支；紬絲紡則紡低支（12 支以下的），很少有再高的支数。

下頁所載，系加工絲下脚的三种紡絲系統簡圖①。經過选别的纖維則用除尘机或打茧机除去尘土，然后脱胶。脱胶时，可用肥皂純碱溶液來煮練，或在煮練后再經发酵、然后水洗，脫水并將纖維烘燥。在个别情况下也有一些补助的工序：漂白和碳化。烘燥后，精干品需給湿，然后使长吐直接經過切綿机（“无产阶级劳动”絹紡厂采用的簡化加工方法）。其余各种絲下脚要預先在开綿机上开綿，再进入切綿机。


图上所示的柔軟机，在加工长吐头段时有时用它来揉軟纖維；但現在苏联各絹紡厂都不再使用。从切綿机下来的定長的須状綿，要經過三道或四道圓型梳綿机梳理。纖維經梳理后即得下列三种产品：

- (1) 精綿——送去檢查以便确定其品質量；
- (2) 針板落綿——进入下一道圓型梳綿机；
- (3) 滾筒落綿——經過切綿机，而后进入下一道圓型梳綿机。

第四道的落綿送往廢紡間，而精綿則在延展机上制成綿条，送到制条机和三道練条机（个别情况要通过延綫机），然后經粗紡机和环錠精紡机加工。后續的工序是并絲，在环錠拈絲机上加拈、燒毛、清洁、經檢查机檢查絹絲品質量，然后搖成絞絲，做成无边筒子或卷繞成紗子。

① 图上虚线的长方格中注明的各工程和机器不是經常适用的，只在某些个别情况才采用。


## 梳綿間絲下脚加工簡圖



## 紡織廠生產過程簡圖

### 原始精綿紗絲

從延展機下來的綫條



从未道圆型梳绵机取下的落绵，送往廢紡間經乳化液給湿、混綿、开綿、再經罗拉式梳綿机梳理，然后經過練条机，送去精梳。从精梳机取下的精梳綿送到延展机制成綿条，再轉送精紡間，并依次用一套絹絲加工机来加工。

精梳机下来的精梳落綿是非常短的纤维。在紬絲紡系統中，使其依次通过开綿机、二台組或三台組的凝綿式梳綿机和环錠精紡机。

絲下脚紡絲不同于其他各种天然纤维紡紗的特点就在于：纤维的脱胶和梳理前纤维的整个准备工程；在圆型梳绵机上的多次梳理；縮减粗紡机道数（只用一台粗紡机，不似其他纤维所用的多道）；环錠精紡机的牵伸倍数很大（达 30 甚至还要高）；以及很細致的整絲工程——在整絲間的机器上絹絲需經燒毛和清洁处理。

## 第二章 絲下脚的選別和脫胶

### 1. 原料的驗收和選別

#### 驗收和貯藏

絹紡廠从收購站(收購下腳茧)、蚕種場(收購制種茧)、繅絲廠、拈絲廠及絲綢廠收購原料。

長吐、制種茧、滯頭和屑絲是成包運輸的，每包的重量為 50~75 公斤；下腳茧和雙宮茧呈袋裝，袋的尺寸為  $1 \times 2$  米，重量(毛重)為 30~36 公斤。原料從供應部門運來時附有運貨單、發票和証件，注有詳細的質量鑑定。

運到廠的所有原料要經過質量驗收和數量驗收。

質量驗收由技術檢查科按照 TY №1025-50(繅絲下腳的技術條件)和全蘇標準 OCT 8877(養蠶業的下腳)辦理。

各種絲下腳是成批收購的。所謂一批絲下腳(屑絲除外)即指同一品種、色澤的絲，按一張發運單據運送的，數量不超過 5 包或 5 袋。一批屑絲為一包或一袋。

驗收長吐要測定長吐頭段一段的平均重量；為此就要從每包中各取一束長吐的頭段作為樣品，順放平直，使兩端互相接合，末端切齊，然後把這一束長吐頭段切成長 20 厘米的小段，隨後稱重，精確度到 1 克。

為評定滯頭等級，要從每包各處取若干塊綿作樣品。在清綿機上實驗時，每分樣品重量應不少於 3 公斤；而在人工檢驗時，則不能少於 0.5 公斤，稱重時精確度到 1 克。

評定湯茧等級用的樣品，是從每包(袋)的各處取來的；每包取樣，重 400 克。確定雜質的重量應精確到 1 克。

為確定屑絲標準，要從每包(袋)各處，各取 300 克，確定雜物的

重量应精确到 0.5 克。

包装和标号按国定全苏标准 ГОСТ 4654-49 办理。

原料应凭发货单送入生产，发货单写成两份。

絲下脚的回潮率規定为 11% (对絕對干重來講)。为确定长吐的回潮率，取一束为样品称其重量精确度到 0.01 克，并用烘箱(温度为 110~125°C)烘干。

絹紡厂的原料(尤其是带蛹体的原料)含油脂的百分率大，例如蛋白质一类极易生霉腐化；因此需貯藏在干燥、有保温设备、通风良好相对湿度为 65% 的仓库中，温度最好为 +5°C，稍低些也无妨，因为这对絲不会有坏影响，仓库应当是水泥的。袋或包要堆放成列，但数量不宜过多，以免空气难以流通，引起纤维自燃現象。

## 选 别

絹紡厂的原料选别較其他企业选别车间的一般工序范围要广而且复杂。絹紡厂选别間的任务不仅包括选别，而且也包括切断长吐、切开茧子、清除茧子中和絲下脚中的灰尘以及其他一些简单的准备工作。这些工作的目的是清除原料中的各种杂质使之精洁，提高其等级，以备加工。这些工作由于会直接影响等级，所以都集中在选别間是适宜的。

由于原料的各种特性不同，所以在加工前它的准备工程也是非常复杂的(表 1)。

此外，在选别間还要清除原料中的腐烂部分和有害的杂质。

作为选别間用的房间要干燥、光线充足，而且要有足够放加工原料的地方。

为获得一批有一定价值和质量的原料，就須在后續加工过程中将各种原料进行混和。

切开长吐的目的是把一束长吐分成尾段和头段。

头段长吐是煮茧时为索繙帚所剥下的茧的外层纤维。茧的外层纤维是由一些细度和含丝胶量都不均匀的乱纤维组成的。这些乱纤

表 1

## 选别間各种原料的加工

原 料 种 类	加 工 程 序
长吐	1. 切成尾段和头段 2. 按每袋重 25 公斤装包
制种茧	1. 用除尘机除尘 2. 按每袋重 15~20 公斤装包
双宫茧	1. 用切茧机切开 2. 用螺旋式除尘机除尘 3. 按每袋重 20~25 公斤装包
滞头	用打茧机排除蛹体
未切开的薄皮茧和湯茧	1. 用切茧机切开 2. 用立式除尘机除尘
下脚茧	1. 用螺旋式除尘机除尘 2. 按每袋重 20~32 公斤装包
切开用的下脚茧	1. 用立式除尘机除尘 2. 用切茧机切开 3. 用螺旋式除尘机除尘 4. 按每袋重 20~25 公斤装包
柞蚕茧	1. 用切茧机切开 2. 用除尘机除尘 3. 按每袋重 15~25 公斤装包
屑丝	1. 清理拆散 2. 按每袋重 20~25 公斤装包

維极易断裂变成短的并与索緒时产生的短纤维一起成了落綿。所以长吐头段的梳理，其精綿的制成率不会超过 45~48%；而在梳理长吐尾段时，精綿制成率则可达 60~65%。煮練长吐头段需要的时间較煮練长吐尾段的要长些，长吐头段还有其他一些特点；因此，应切开长吐。在某些情况下，宜切成三部分，并分別加工尾段、头段和中段。

长吐可用切段机切段，它的工作机件是一个由电动机傳动而回轉的圓刀。当車工把长吐絲束放在刀前的小台上，然后喂到圓刀下面。切段机的生产率每 8 小时 1100 公斤。

**蚕茧的切开** 为省去蛹体的运输，切茧应在缫丝厂进行。

绢纺厂为切开双宫茧都采用输送带式切茧机，这种切茧机和茧斗式切茧机都是苏联的一些工程师发明的。

列奥诺维奇工程师设计的输送带式切茧机如图1所示：运输带1把茧子送给切茧刀2，经切开后，运输带便把茧瓣带到筛子3上，筛子因偏心轮4的作用而作振荡运动。蛹体经过筛眼落到箱内，茧瓣则留在筛子上，另行落入边箱内。




图 1 切茧机

切茧刀每分 3500~4500 转，直径 220 毫米，圆周速度每分为 2400~3200 米。每把刀的理论生产能力为 200 公斤/8 小时左右；而实际生产率则相当低，只能切茧 60 公斤。两把刀所需的功率为 3 匹马力。

看台定额是两名工人一台机器。未切开的茧子允许占 2%。

**蚕茧的除尘** 运到厂内的茧子原料一般均沾有很多尘土；因为蚕茧放在阴暗的烘燥机架上，以及长时期贮存在仓库里，因此，易使茧层沾灰。所有切开的茧瓣，也为残余的蛹体污染；而制种茧中也含有蚕蛾出茧后遗留下来的脱皮。

所有这些杂质必须清除，因此要使原料承受钉、齿的击打作用。为此可采用构造简单的棒式除尘机。但要采用能急剧而又频繁作用的包复物除尘装置，则效果会更好些。采用最广泛的是作为已切开

的茧瓣用的螺旋式除尘机，以及作为未切开的下脚茧用的立式除尘机。

图 2 所示的螺旋式除尘机有两个工作机件：带钉的锡林 1 和带长钉的轴 2。原料或由喂给帘子 3 喂入或经过加茧斗（图 2 未绘出）喂入。如系第二种情况，则只用第二个工作机件加工。已加工好的纤维经过孔眼 4 抛出。




图 2 螺旋式除尘机

螺旋式除尘机的技术资料如下：

螺旋叶数	3
钉数	41
电动机每分转数	950
主轴每分转数	600
一次装料重量(公斤)	1~2
机器有效时间系数	0.92
机器的产量定额(千克)：	
原料处理一次	647
原料处理二次	369
原料处理三次	267
看台定额(工人数)	3

加工原棉所广泛采用的立式除尘机，在“纤维材料机械工艺学”这门课程中已作过详细的探讨，这里只列出它的资料：