

防 爆 起 动 器

李樹芝編著

X

U179

L768

## 内 容 提 要

这本小册子是专为井下电钳工和修理厂的防爆起动器检修工编写的。它的主要内容是介绍各种防爆起动器的构造、安装和接线方法，检查和检修方法，以及一般故障的处理。另外还附有检修标准表和一般配件消耗目录。

本书的说明简单扼要，不涉及理论和计算，结合实际，容易看懂，可做培训煤矿井下电钳工和修理厂防爆起动器检修工的教材，并适合一般具有高中文化程度的电气工人阅读。

710

## 防 爆 起 动 器

李树芝编著

\*

煤炭工业出版社出版 (地址: 北京市海淀区学院路 16 号)

北京市音像出版业营业登记证字第 084 号

煤炭工业出版社印刷厂排印 新华书店发行

\*

开本 787×1092 毫米 1/16 印张 3/8 字数 19,000

1958年5月北京第1次印制 1958年5月北京第1次印制

统一书号: T15015·135 印数: 0.001—5,000 册 定价: (16)0.20 元

# 目

第一節 防爆起動器的功用和特徵	3
一、防爆起動器的功用	3
二、防爆起動器的技术特征	5
第二節 防爆起動器的构造	6
一、防爆手動起動器的构造	6
二、防爆磁力起動器的构造	10
三、防爆自動饋電开关	19
第三節 防爆起動器的安装	21
一、在安装前	21
二、安装时	21
三、安装完了后	22
第四節 防爆磁力起動器的接綫方法	22
一、防爆起動器的几种控制方法	22
二、多台防爆起動器的电气联鎖	25
第五節 防爆起動器的检查	26
一、日常检查	26
二、修理性检查	27
第六節 防爆起動器的检修	31
一、小修	31
二、中修	31
三、大修	32
第七節 检修質量标准	32
第八節 防爆起動器的一般故障及其处理	34
第九節 防爆起動器备品（附备品目录）	35

# 目

第一節 防爆起動器的功用和特征	3
一、防爆起動器的功用	3
二、防爆起動器的技术特征	5
第二節 防爆起動器的构造	6
一、防爆手動起動器的构造	6
二、防爆磁力起動器的构造	10
三、防爆自動饋電开关	19
第三節 防爆起動器的安装	21
一、在安装前	21
二、安装时	21
三、安装完了后	22
第四節 防爆磁力起動器的接綫方法	22
一、防爆起動器的几种控制方法	22
二、多台防爆起動器的电气联鎖	25
第五節 防爆起動器的检查	26
一、日常检查	26
二、修理性检查	27
第六節 防爆起動器的检修	31
一、小修	31
二、中修	31
三、大修	32
第七節 检修質量标准	32
第八節 防爆起動器的一般故障及其处理	34
第九節 防爆起動器备品（附备品目录）	35



## 第一節 防爆起動器的功用和特徵

起動器是控制鼠籠式三相交流感應電動機用的，利用起動器可以起動和停止電動機。防爆起動器是專門供給在有瓦斯及煤塵爆炸危險的礦井中使用而設計的。

防爆起動器通常根據使用上的要求，有手動的，磁力起動的和自動饋電的。在煤矿常用的防爆起動器有以下几种型式。

### 一、防爆手動起動器

- (1) HBG (波勃格) -101型。
- (2) HPB (波爾維) -1006型。
- (3) HPB (波爾維) -1007型。

### 二、防爆磁力起動器

- (1) HMB (波姆維) -1344型。
- (2) HMB (波姆維) -1355型。
- (3) HMB (波姆維) -1365型。
- (4) HMEP (波姆維爾) -1441型。

### 三、防爆自動饋電開關

- (1) AΦB (阿弗維) -1522型。
- (2) AΦB (阿弗維) -1532型。

現將這幾種型式的防爆起動器的功用和技術特徵分別加以說明。

## 一、防爆起动器的功用

### (一) 防爆手动起动器的功用

1) II BT (波勃格)-101型起动器，主要用在移动式的电气设备（如采煤场子上的打眼电钻和照明设备等）上，可供4班以下的电动机的“起动”和“停止”之用。

2) II PB (波尔维)-1006型起动器，额定电流为40安，在380伏的线路中，可供容量20班以下的电动机的“起动”和“停止”之用。

3) II PB (波尔维)-1007型起动器，额定电流为80安，在380伏的线路中，可供容量40班以下的电动机的“起动”和“停止”之用。

### (二) 防爆磁力起动器的功用

1) II MB (波姆维)-1344型防爆磁力起动器，额定电流为80安，在380伏的线路中，适用于远距离操纵容量在30班以下的电动机的“起动”和“停止”之用。

2) II MB (波姆维)-1355型与II MB (波姆维)-1356型以及II MB (波姆维)-1357型防爆磁力起动器，其额定电流都是120安，适用于远距离操纵大型截煤机、联合采煤机，以及在380伏的线路中用来“起动”和“停止”容量在60班以下的绞车电动机。

3) II MB (波姆维)-1365型防爆磁力起动器，额定电流为225安，适用于远距离操纵联合采煤机、重型截煤机，以及在380伏的线路中用以“起动”和“停止”容量在110

# 防爆起动器主要技术数据

表 1

磁力 起动器 型号	额定 电压 (伏)	额定 电流 (安)	电动机容量 (瓦)	接触器 触头 数	起动器 保护装置 种类	主要尺寸 (公厘)	接 线 箱	
							长、宽、高 (公厘)	进 线 出 线
ПМВ-1344	380/220	50	30   20	36	36	管型熔断器 × 710	125   1×10+2×4 过热保护装 置及熔断器 × 790	ТРНЦ 3×70   1×10+2×4 3×70+1×10   3×35+1×10
ПМВ-1355	380/220	120	55   35	380/220   18	36   48	管型熔断器 × 670	110   2×4 上   18	+2×4   +2×4 3×35+1×10   3×35+1×10
ПМВ-1356	380/220	120	60   35	35	48	管型熔断器 × 700	165   2×4 上   170	+2×4   +2×4 3×25+3×10   3×25+3×10
ПМВ-1365	380/220	120	65   35	389	36	管型熔断器 × 942	165   2×4 上   170	+2×4   +2×4 3×25+3×10   3×25+3×10
ПМВР-1441	380/220	90	30   20	36	36	管型熔断器 × 675	165   2×4 同   170	+2×4   +2×4 3×25+3×10   3×25+3×10
手	380/220	80	40   20	—	—	管型熔断器 × 540	75   2×4 同   75	+2×4   +2×4 3×25+1×10   3×25+1×10
电动	380/220	40	20   10	—	—	管型熔断器 × 540	75   2×4 同   上	+2×4   +2×4 3×25+1×10   3×25+1×10
	127	25	—	—	—	—	—	—

# 防爆自动开关主要技术数据

表 2

型 号	额定断开电流(安)	额定电流(安)	电 漏 最 大 直 径(公厘)	电 漏 断 面 / 平 方 公 哩		特 种 箱 数	重 量 (公斤)
				电 力 的	控 制 的		
АФВ-1522	200	15,000	12,000	250   350   500	45   45   45	2)   2)   2)	2.5   2.5   2.5   3   3   3   300
АФВ-1532	350	15,000	12,000	400   600   800	—   —   —	—   —   —	—   —   —   4   4   4   300

瓦以下的电动机。

4) HMBP(波姆維尔)-1441型是带反向装置的防爆磁力起动器，额定电流为80安，适用于远距离操纵容量在30瓦以下的电动机和其他反向机械。

### (三) 防爆自动馈电开关的作用

AΦB(啊弗维)-1522型自动馈电开关，额定电流为200安；AΦB(啊弗维)-1532型自动馈电开关，额定电流为350安。这两种型式的自动开关，一般用于矿井采区变电所，做为馈电开关。当线路发生过负荷或短路时，能自动切断电源，以保证安全。

## 二、防爆起动器的技术特征

现将防爆起动器各种型号的技术特征列在表1和表2之内。

## 第二节 防爆起动器的构造

### 一、防爆手动起动器的构造

1) HBT(波勃格)-101型防爆手动起动器又叫防爆鼓形起动器(如图1甲)，它是由外壳1、鼓形三极开关2、熔断器3以及插销4所构成。

三极开关是由带有三个动触头的绝缘轴以及带有静触头的绝缘挡板构成的，触头板之间用绝缘垫圈隔开。熔断器安装在绝缘板上，作为短路保护之用，熔断器上面用插入

式平板盖子5盖上，为了防止盖子滑出，在平板盖上用联锁螺杆6挡住。插销是起着接线盒的作用的。




图1 ПБГ-101型手动起动器  
甲—外型；乙—电气连接系统。

此种起动器具有机械的联锁装置两种：

1. 当起动器工作时，插入式平板盖子由于联锁螺杆的限制，是不能打开的。只有轉动手柄7，切断电源，联鎖螺杆才能擰入，这时插入式平板蓋子才能抽出，同时鎖住了鼓輪。

2. 当起动器在工作时，起动器手柄堵塞了外壳槽子，因此就不能拔出插銷，要想拔出插銷，就必须轉动手柄，切断电源，插銷拔出后，外壳槽子內的弹簧銷子跳出，阻止手柄轉動，因此起動器就不能工作。同时插座被防尘蓋子蓋住，所以煤尘不能进入插座内。

ПБГ (波勃格)-101型防爆手动起动器的电气系统如图1(乙)。

橡胶电缆引入固定接线盒8的 $J_1 J_2 J_3$ 的接线端子上，由 $J_1 J_2 J_3$ 的接线端子用绝缘线引到静触头的接线端子上，由静触头的另一侧接线端子将绝缘线引到 $C_1 C_2 C_3$ 的接线端子上，两边绝缘线接入熔断器作为短路保护之用。通过插销将电流引到电气机器上去。

在连接插销时先把插座上的防尘盖拉开，然后按照插销上的铁杆与手柄槽的位置把插销插入。起动器的操作应按照手柄上指示的箭头和“合”来进行，箭头的位置是起动器的“停止”位置，起动器把手向顺时针或逆时针方向

转动90°，使触头关合，而达到“启动”的目的。

2) ПРВ (波尔维)-1006型和ПРВ (波尔维)-1007型防爆手动起动器(如图2)，它是由前板1、熔断器2、接线箱3、防爆外壳4以及托架5所构成。

前板上的两个熔断器作为短路时




图2 ПРВ-1006和ПРВ-1007起动器  
的内部结构

保护之用。熔断片的电流应选用为电动机额定电流的2.5至3倍。托架5是使起动器在矿井中移动方便；接地引线就连接在托架的接地螺丝上。

HMB-1006型起动器在构造上，外形尺寸和电路与HPB-1007型防爆起动器完全相同，只是装在里面熔断片容量大小不同而已。




图3 HPB-1006和HPB-1007防爆手动起动器接线系统

起动器的接线系统如图3，进线的电缆接在接线箱内 $J_1, J_2, J_3$ 的接线端子上，三极接触器中的两相接上两个熔断器，当开动电动机的时候，先将联锁螺杆与外壳实行闭锁，次将手柄扳到关合的位置，此时电流由接触器经熔断器到接线箱的 $C_1, C_2, C_3$ 的接线端子上，而引向电动机的定子，电动机开始起动。

## 二、防爆磁力起动器的构造

1) HMB-1344 型防爆磁力起动器(如图 4)，是由防爆外壳 1、拖架 2、电缆进线箱 3 和可转动外盖 4 所构成。外壳 1 安装在拖架 2 上。起动器上部和侧面各有一个电缆接线箱，上部接线箱有两个引线口，做为由线路上引进电缆和将电缆引出至下一台起动器之用。侧面的接线箱是专为将电缆引至电动机上用的。转动外盖 4，它和所有的 HMB 型起动器一样，有闭锁杆 5 与可逆隔离开关的手柄 6 实行闭锁，所以只有当隔离开关在“断路”的情况下，才可以卸下转动外盖。




图 4 HMB-1344 型起动器的结构

在起动器内正面绝缘板上装有：

1. “起动”及“停止”电力线路用的三相交流接触

器，带有活动衔铁的电压为36伏特的接触器线圈，以及用于控制线路用的常分联锁触头。

## 2. 作为短路保护用的管型熔断器。

绝缘板的背面装有：

1. 供切断电压及改变电动机旋转方向的三极可逆隔离开关。


2. 电压380/36伏或220/36伏供控制线路及局部照明用的降压变压器；其容量按接触器线圈及白炽灯泡电源的总功率不大于50瓦计算。

HMB-1344型防爆磁力起动器的电路和接线系统如图5所示。

在电力的电路中有：反向隔离开关P，熔断器II和接触器的接点EJ。为了从安装起动器地方进行直接操纵，使用装置在起动器外壳上的“起动”和“停止”按钮。

把供电的电缆引到接线端J<sub>1</sub> J<sub>2</sub>和J<sub>a</sub>上，从这几个接线端，引到反向隔离开关P的各接点上。隔离开关的两个刀闸，经过两熔断器II，与接触器EJ的各可动接点连接，而中间的刀闸则直接与接触器EJ的可动接点连接。接触器的固定接点与接线端C<sub>1</sub>、C<sub>2</sub>和C<sub>3</sub>连接。从电动机来的电缆，就引到这几个接线端上。

380/36伏的降压变压器T<sub>p</sub>，是对操纵电路供电用的。变压器次级绕组的一端，引到接线端子9上而接地，或者在实行电气联锁的时候，与前一台起动器的接线端子13连接起来。变压器二次绕组的另一个接线端子4，经过停止按钮的接点4和6，接到接触器EJ的吸引线圈上，然后




甲 - 内部尾开接线系统；

图 5 11M1-1344型

起动器

乙——内部接线系统。



经过“起动”按钮的接点 1 和 5（指在按压“起动”按钮的时候），经过联结线 5—2 接地。而联结线 5—2 是只有利用起动器上的按钮来直接操纵的时候，才加以联结的。联锁接点  $K_1$  的接点 1，经过接线端子 1，总是与接触器线圈  $K_1$  的出线端 1 連接着的；联锁接点的  $K_1$  另一端接点 2，是与接线端子 2 連接起来的。

从变压器二次繞組的端子 4，經過起動按鈕的接點 4 和 8，接到側面電纜接線箱的接線端子 8 上，在正常情況下，接點 4 和 8 是通路的。局部照明燈便連在接線端子 8 和 3 上。

2) HMB-1355 和 HMB-1365 型防爆磁力起動器（如圖 6），與 HMB-1341 型防爆磁力起動器不同，引進電纜和引出電纜的接線箱 1 是裝在防爆外殼 2 的上面，在控制線路中，接有中間繼電器，由降壓變壓器供給電源，又以最大過電流熱繼電器 3 來代替熔斷器，用以防止過載和等於繼電器額定電流值 8—12 倍的短路電流。

HMB-1365 型防爆磁力起動器，是由 HMB-1355 型防爆磁力起動器改進而製成的，其結構及接線都相同，其中主要就是過電流熱繼電器熱元件的電流不同而已。




圖 6 HMB-1355 和 HMB-1365 的內部