

# 煤礦用電動機的試驗


苏联 阿·德·伊馬斯著

煤炭工業出版社

# 煤礦用電動機的試驗

苏联 阿·德·伊馬斯著

謝之熙譯



煤炭工業出版社

## 內 容 提 要

書中敘述了如何選擇礦山機電廠、礦山修理廠及中心機電廠試驗站和試驗室的設備，並闡明了煤礦工業用交流和直流電動機的試驗以及確定其特性的方法。本書可供煤礦工業的工程技術人員參考。

**А. Д. ИМАС**

ИСПЫТАНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ДЛЯ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

根据苏联國立煤礦技術書籍出版社 1954 年莫斯科版翻譯

書號 266

## 煤礦用電動機的試驗

謝 之 熙譯

\*

煤炭工業出版社出版(社址：北京市長安街煤礦工業部)

北京市書刊出版業營業登記證字第084號

北京市印刷一廠排印 新華書店發行

編輯：景建中 校對：郭益華 唐寶珊

850×1092 1/16開本 \* 111印張 \* 249千字 \* 定價(9)二元五角四分

一九五六年二月北京第一版第一次印刷(1—4,500冊)

2,100

## 序　　言

在苏联的煤礦工業中使用着最先進的技術裝備。

在第五個五年計劃中規定了煤產量約增長 43%，規定了大量的新礦投入生產，規定了繼續發展全部生產過程的機械化及自動化。

使用於回採及掘進工作面和礦井地面的電機，不但在數目上日益增加，而且所採用的特種構造的電機類型亦有所增加。

由於實行了礦井綜合機械化，就必須使用大型的防爆電動機。礦用電動機的構造，其零件的加工工藝過程及工作方式與其他工業部門所使用的電動機是根本不同的。

礦用電動機，尤其是使用於工作面的電動機，是在具有礦塵及空氣濕度達 97—100% 的環境中進行工作的。因為在空气中含有沼氣，以及可能有煤塵、礦塵及机油浸入繞組，故礦用電動機的運轉條件特別困難。

通常是以容量為 100 及 180 千伏安的採煤區變電所對容量為 65—150 匹的電動機（MB-60 型割煤機、「頓巴斯」聯合採煤機的電動機）進行供電的。所以在這種電動機合閘的時候會使採煤區線路的電壓發生巨大的變化，因此電動機的特性亦隨之變更。

採煤機械電動機負荷的波動範圍是很大的。聯合採煤機及割煤機的電動機負荷的變動，決定於各種不同的因素，因此不可能預先準確地確定其特性。因為某些原因，主要是因為工作條件困難，致使礦用電氣設備的使用年限短暫。因此，在煤礦工業中建有大量的對電氣設備進行修理、恢復及製造新設備的機車間和工廠。

因為進行大修及中修的電動機和器械之種類繁多，所以機修廠的試驗站應當對修復後的設備進行全面的檢查。礦井的工作人員時常要求更改進行修理的電動機之額定數據、重改電機的電壓

及轉速等，所以對於某些電動機不但要進行檢查性的試驗，而且還要作標準試驗（所謂標準試驗是指在大批生產的新設備中抽出其中之一部進行試驗，以便檢查產品之質量——譯者）。

雖然已出版有大批的有關電機試驗及研究的技術文獻，但仍然有必要著作一部考慮到礦用電機特點的有關試驗工作的書籍。

〔煤礦用電動機的試驗〕一書，是根據蘇聯國家標準 ГОСТ 183—41 的規定作出的，雖然在大多數情況下根據其規定的方法進行試驗時所得的結果並不良好。

蘇聯國家標準 ГОСТ 183—41 中所列大多數的條例已遭到運行人員的批判，而且是必須予以修改的。因為適用於礦井電機的新蘇聯國家標準尚未頒發，所以除 ГОСТ 183—41 外，尚不得不參照個別類型電機的技術條件。

〔煤礦用電動機的試驗〕一書適用於機電廠、礦山修理廠及中心機電廠各試驗站的工作人員。本書可供試驗站的技術人員、電氣設備驗收人員及其他檢查礦用電動機的人員之用。

與電機試驗的教科書不同之處，是本書着重地敘述了有關檢查電機的特性及構造是否合乎技術和運行條件的問題。

雖然對所有用於採煤機械的電機均檢查過其防爆性能，但是製造新防爆設備及修理舊設備的工作人員必須知道，當在電氣設備中發生了某種事故後（例如使防爆外殼中發生高溫的電弧閃絡及電動機的短路後），是存在足以引起瓦斯爆炸的危險的。

因此，新製及修復的礦用電氣設備各元件的堅固性必須是可靠的。

在敘述確定電動機特性的方法時，列舉了必需的參考資料。

作者認為必須對魯得欽柯的赫魯曉夫機械製造廠的總工程師李索夫斯基及工程師阿扎爾赫表示深刻的感謝，因為李索夫斯基審核了作者的手稿並提出了寶貴的指示和意見，阿扎爾赫與作者共同作了許多本書所述的試驗工作，並在製圖工作中曾予以很大的幫助。

# 目 錄

## 序 言

第一章 有關電機試驗的一般問題	7
第 1 節 試驗站及試驗室	7
第 2 節 變流所	12
第 3 節 感應電動機的起動	26
第 4 節 試驗站工作地點的佈置及設備	30
第 5 節 电机試驗室	35
第 6 節 礦山修理廠或者中心機電廠小型車間的試驗站	36
第 7 節 电压調整器	40
第二章 負荷電機的選擇	42
第 1 節 直流負荷電機	43
第 2 節 用同期電機作為負荷電機	46
第 3 節 工作穩定性的確定	46
第 4 節 帶負荷試驗時電機的結線系統	49
第 5 節 動力制動器(平衡機)	51
第 6 節 直流電機的校準	53
第三章 電機試驗的分類	57
第 1 節 標準試驗及檢查性試驗的綱領	57
第 2 節 МАД-131/11型電動機的試驗綱領	60
第 3 節 電動機修理後的試驗	62
第四章 電動機試驗前的準備工作	63
第 1 節 概論	63
第 2 節 空氣間隙	64
第 3 節 直流電機中性點位置的檢查	65
第 4 節 電刷振動情況的檢查及其研磨及安裝	67
第 5 節 直流電機繞組出頭的符號及繞組結線的檢查	69

第 6 節 感应电动机繞組出綫头的符号及繞組結綫的檢查	76
第 7 節 軸的軸向移動。电动机的軸承、 給油情况及机械行程的檢查	78
第 8 節 电动机的振動	84
第 9 節 鼠籠的檢查	87
第10節 感应电机的轉子繞組及 直流电机电樞繞組之焊接处的檢查	97
第11節 电动机絕緣的乾燥	99
<b>第五章 电机繞組电阻的測量</b>	<b>111</b>
第 1 節 电阻的測量方法	111
第 2 節 测量直流电机的电樞繞組的电阻	114
第 3 節 交流电机的繞組电阻的測量	116
第 4 節 在缺乏結綫法資料的情况下，繞組电阻的確定	118
<b>第六章 电机絕緣的試驗</b>	<b>119</b>
第 1 節 苏联國家標準 ГОСТ 183—41 的規定	119
第 2 節 絶緣电阻的測量	119
第 3 節 对外殼的及相間的絕緣强度的試驗	121
第 4 節 線匝絕緣的試驗	123
第 5 節 电机修理後对其絕緣强度所進行的試驗	124
第 6 節 線匝絕緣强度及繞組結綫正確性的檢查	124
第 7 節 利用 CM-1 型器具对三相电机的繞組進行試驗	125
第 8 節 利用 CM-1 型器具对直流电机的波形及 「蛙足形」繞組進行試驗	127
第 9 節 对用於煤礦工業之电机的絕緣所提出的特別要求	129
<b>第七章 电机的特性及其確定方法</b>	<b>129</b>
第 1 節 能量圖	130
第 2 節 电机的損失	131
第 3 節 空轉特性	136
第 4 節 短路特性	143
第 5 節 帶負荷的試驗及負荷特性	149

第6節	感应电动机的旋转力矩	150
第7節	用实验方法確定电动机轉矩与轉差率之間的關係曲綫	153
第8節	根据點測製感应电动机轉矩曲綫的方法	154
第9節	根据加速測定电动机轉矩的方法	158
第10節	洩漏磁場的飽和對於轉矩曲綫值及 轉矩曲綫性質所發生的影响	165
第11節	用滑轉方法確定迴轉力矩	169
第12節	限速發电机	171
第13節	熱特性	172
第14節	進行电机試驗時，对溫度的測量	174
第15節	电动机額定容量的確定	184
第16節	轉差率及轉速的測量	188
第17節	容量的測量	196
<b>第八章 感应电机的試驗</b>		<b>200</b>
第1節	試驗採煤机械电动机的特點	200
第2節	變成比的確定	201
第3節	空轉試驗	203
第4節	短路試驗	207
第5節	負荷特性曲綫	213
第6節	用制動試驗电机的方法來測製決定於轉差率 的轉矩特性曲綫	218
第7節	繞綫型电动机的制動	223
第8節	用於求得起動力矩值的，接入轉子回路中的起動电阻 之確定	223
第9節	用於帶負荷調整电动机轉速的电阻值之確定	230
第10節	感应电动机的熱性試驗	230
第11節	手持及架式电鑽的电动机	233
第12節	局部扇風机的电动机	235
第13節	对極數可以變更的感应电动机	236
<b>第九章 直流电机的試驗</b>		<b>239</b>

第1節 概論 .....	239
第2節 在高轉速下進行試驗工作 .....	246
第3節 轉速的確定 .....	247
第4節 空轉特性曲線 .....	248
第5節 牽引電動機的轉速特性曲線 .....	251
第6節 確定效率的間接方法(即根據各種損失 確定效率的方法) .....	255
第7節 牽引電動機的工作特性曲線 .....	256
第8節 直流電機的整流 .....	258
<b>第十章 計量儀表 .....</b>	<b>271</b>
第1節 總則 .....	271
第2節 控制-計量儀表的運行 .....	272
第3節 用直流及交流電測定電氣值量 .....	273
第4節 示波器 .....	287
附錄1. 關於在電機中有可能產生單向磁吸引問題 .....	300
附錄2. 電刷的技術特性(GOST 2332—43) .....	305
附錄3. 用於各種電機的電刷的牌號 .....	306
附錄4. 電動機報廢的標準 .....	308
附錄5. 試驗站的安全技術 .....	309
附錄6. 煤礦用防爆電氣設備檢修規程 .....	315
附錄7. 保護塗料 .....	324
附錄8. 電機繞組絕緣的車間試驗 .....	325
附錄9. 電機 .....	327

# 第一章 有關电机試驗的一般問題

## 第 1 節 試驗站及試驗室

根据苏联煤礦工業部 1951 年 3 月 26 号的第 221 号命令，所有电机的大修及中修工作均应在礦山修理廠進行。

只有当礦山修理廠距礦井甚远，而且中心机电廠的技術裝備又能保証修理的質量時，才能在中心机电廠進行电气設備的修理。

如果將电气設備的修理工作集中於大型工廠，就可能有系統地發現造成事故的原因，並採取防止事故的措施。

礦山修理廠与 中心机电廠的試驗站在修理能力上是有區別的。

在某些礦務局(如斯大林烏哥爾礦務局)已經建立了專門的電修廠。

第 221 号命令的主要目的是加強全部礦山設備的檢查及維護工作。加強檢查工作，以及有系統地進行小修，以便最大限度地延長設備的大修之間的間隔期限，成为了修理組的主要任务，而礦井修理廠的任务也是進行小修工作。

因为电气設備的預防性檢查及小修並不需要進行特別的試驗，所以以下所述及的試驗站及試驗室的設備是指修理廠及中心机电廠之試驗站和試驗室的設備。

各电机製造廠的每一个生產車間均設有試驗站。在这些試驗站中所進行的是產品之檢查性的試驗。

標準試驗及研究工作是在專設的工廠及車間的試驗室中進行的。

試驗工作之所以要分開，是因为在車間的試驗站中難於創造

進行標準試驗的合適條件。

此外，又因為試驗室的設備是唯一的，而且有時又不能夠將其裝設在試驗站的地區範圍以內。

礦山修理廠及中心機電廠的電修車間之試驗站的組織機構應當是比較簡單的，因為在這些廠裏只有一個出產成品的車間，然而其中必須設有用於進行技術檢查的個別試驗設備以及進行標準試驗和研究的試驗室。在專門修理電氣設備的工廠裏有數個出產成品的車間（斯大林烏哥爾礦務局的電力工廠）。

為此，對於專門修理設備的工廠及大型礦山修理廠的電修車間，除了試驗站外，最好設有對修復後的電氣設備進行試驗及研究的試驗室。

試驗站應設置在裝配車間的附近。試驗站室內的溫度不應當




圖 1 基座

有很大的變化及穿堂風。在澆鑄的或者用鐵軌或工字鐵焊接而成的基座上（圖 1）來安裝即將試驗的中型及小型電機較為方便。底座應牢固地裝在混凝土的基礎上。基礎應高出地板 0.5 公尺。

為了調整電壓，裝有適當容量的機器及變流設備，如電壓調整器及電動發電機組。由低壓線路或者單獨的降壓變壓器來對電壓調整器進行供電。

電動發電機組的優點，是不受供電線路電壓波動的影響。利用電動發電機組還能獲得對稱的電壓。如果利用接入低壓線路的電壓調整器來進行供電，則在起動及切斷大型電動機的時候，線

路不免要受到負荷的衝擊，以及由於有電機、單相感應電爐等在進行工作而使電壓不對稱，以致於影響到試驗的電機，這是很不合適的。如果電壓調整器的用電是由單獨的降壓變壓器供給的，則供電的電壓尚比較穩定。

交流設備應該裝設在單獨房屋(變流所)內或者裝設在只有運行人員可以接近的地方。最方便的是用動力插銷式結綫裝置來對工作地點進行供電(圖2)。




圖2 三個盤的動力插銷式結綫裝置  
1—石棉水泥板；2—插銷座；3—可卸的門；4—試驗電機或者試驗站的  
連接點；5—電源的連接點。

由插銷式結綫裝置出來的電纜應敷設在便於進行檢查的電纜

溝中。在工作地點應設有安裝儀表、起動及調節器械的板子，並應裝有按鈕以實行負荷的遠距離操縱，調整電壓及轉速。

用於標準及檢查性試驗的儀表，應當是試驗室用的不低於0.5級的儀表。最好不用裝於配電盤上的儀表來試驗電機。

對於試驗容量不大的裝在工作機器中的電動機，在試驗台上應裝有帶幾級速度的減速器，以便在工作機械的軸之各種不同轉速的情況下，亦能使負荷發電機的轉速保持不變。

圖3所示的是裝有減速器用於試驗手持及架式電鑽的設備。




圖3 試驗手持電鑽及架式電鑽用的設備  
1—所試驗的電鑽；2—減速器；3—負荷發電機。

利用電壓為6伏及電流為1000安的低壓電動發電機組對補極的繞組及串激勵磁繞組進行供電。

試驗電機用可移動的儀表將在本書的其他各章中予以敘述。

試驗站工作地點及人數的計算，以及其設備的選擇，是根據生產綱領、試驗的時間定額和產品目錄等進行的。

對於機械製造廠來說，這些必需的資料是根據生產綱領來確定的。確定修理廠的這些資料比較困難，因為需要修理的電機之類型太多，而數目又只能對大量使用的，如運輸機、割煤機、電機車、局部扇風機、水泵、絞車等的電動機，大致地加以確定。修理大型電動機（如提昇設備、主要扇風機等的電動機）的設計，由於有很多與工廠無關的原因，也難以編製。所以計算試驗站的

試驗能力時，是應當留有很大的潛在能力的。

工作地點的數目可按下式確定之：

$$p = \frac{N t k}{T},$$

式中  $p$ ——工作地點的數目；

$N$ ——按照綱領，一年中應修理的電動機的數目；

$t$ ——試驗一台電動機所需要的時間(小時)；

$k$ ——不均衡及計算重新試驗電機的係數；所試驗的電機越複雜， $k$  值越大；

$T$ ——在 8 小時工作日的情況下，工作地點的年度時間基數(小時)。

用於進行檢查性試驗的試驗站之設備由下列組成：

1)用於進行檢查性試驗的操縱台及試驗台；

2)用於試驗絕緣強度的操縱台；

3)負荷電機及電阻；

4)計量儀表、起動調節設備及保護裝置。

因為進行試驗的電機的類型繁多，所以必須安裝適用於直流及交流電機的萬用操縱台。高壓電機在專用的試驗台上進行試驗。

根據煤礦工業電修廠的組織經驗證明其修理能力應當是很大的(每月達 500—800 部設備)。

這時必須考慮到試驗各種不同而數目又多的電氣設備的複雜性。

變流所中如果裝有好的設備，是使我們能夠進行各種試驗及研究的主要條件之一。下面將簡略地敘述用於對修理能力達 500—800 部中型電機的大型電修廠試驗站之試驗台及試驗室進行供電的變流所。

## 第 2 節 变 流 所

交流所是用以对試驗站的試驗台及試驗室供給可以調整的各种电压(直流电及交流电)以及使电动机的轉速得以調整的。

变流设备的數目是根据同時在試驗站及試驗室中進行試驗的电机數來確定的。

試驗站及試驗室的插銷盤是利用母綫使之与变流所連接的。有閉鎖裝置來保証使用插銷盤的安全，此閉鎖裝置能防止各种不同电源的插銷盤同時地接入同一的母綫。

6 千伏或者 3 千伏的高压配电設備是用於对下列設備進行供电的：

1)容量为560千伏安、电压为 6/0.4—0.69 千伏 或者 3/0.4—0.69 千伏的变压器；

2)容量为 320 千伏安、电压为 6/3 千伏的变压器。

高压电动机直接連接於 6/3 千伏的变压器。

因为煤礦工業中新的技術保安規程容許在井下使用額定电压为 700 伏的电动机，所以变压器的二次綫圈可以輸出 0.4 及 0.69 千伏的兩种电压。

除了不能調整电压的电源外，在变流所中尚裝有电动發电机組，以便獲得直流及交流电的可变电压，以及实行將电流送回綫路的試驗系統。

### 变 流 設 备

在变流所中裝有下列設備：

1)由直接接入綫路的、容量为 220 匝、电压为 6 或者 3 千伏(决定於配电設備的电压)的感应电动机，以及裝在电动机兩軸端的每部容量为 100 匝、电压为 220 伏的他勵磁直流發电机所組成的三电机机組№ 1(圖 4)。直流發电机可以串联(以便獲得440伏

的电压), 也可以並联(以便獲得 220 伏的电压)。將直流电的电压值予以調整後, 即可变更發电机的勵磁;

2)兩部二電機的機組  $N^2$  及  $N^3$ (圖 4 及 圖 8), 每一機組均由容量為 220 千伏安的直流同期發電機及容量為 220 瓦、电压為 440 伏、每分鐘 1000 轉的直流

電機所組成, 其中一部同期發電機的电压為 400/230 伏, 另一部則為 690/400 伏;

3)由容量為 200 瓦、电压為 440 伏的直流電動機及同期發電機所組成的二電機的機組  $N^4$ (圖 5), 發電機的繞組可以變換為 3 及 6 千伏, 以便獲得可調整的高壓電。發電機中裝有起動繞組, 以便將發電機作為電動機直接地接入線路而實行起動。除上述機組外, 尚裝有對試驗站及試驗室的試驗台之負荷發電機的他勵磁繞組, 以及對同期和直流電機的勵磁回路進行供電的勵磁機組。




圖 4 調整交流电压的系統




圖 5 調整高壓交流電电压的系統

## 由交流所進行供电時，試驗站及試驗室的运行

進行試驗工作時，如果不需要十分準確的电压、固定的电压值或者不需要調整电压時，可將所試驗的電動机直接接入線路及插銷式結綫裝置的母綫。插銷式結綫裝置母綫的用电，是由容量为560千伏安、电压为 $6/0.4-0.69$ 或者 $3/0.4-0.69$ 千伏的变压器之二次繞組及直接由6千伏的線路或者經過適合於所試驗电机的額定电压的容量为320千伏安、电压为 $6/3$ 千伏之变压器供給的。

欲獲得可調整电压的交流电時，可接通三电机的机組 $N^e 1$ 。在三綫制及按照圖4所示的系統結綫時，机組 $N^e 1$ 的發电机就能造成电压为220及440伏的直流电線路。將二电机的机組 $N^e 2$ 或者 $N^e 3$ 接入此直流線路。

可以將所有二电机的机組 $N^e 2$ 、 $N^e 3$ 及 $N^e 4$ 同時接入直流線路。这样便可以使三部試驗台同時進行工作，並使每部試驗台獲得可調整电压及頻率的交流电。

如果將机組 $N^e 4$ 接入直流線路，所試驗的高压电机即可獲得可調整的高压电(圖5)。

試驗台的負荷發电机可以接入負荷电阻或者使之与直流線路並联运行(机組 $N^e 1$ )。




圖6 試驗低压交流电机時，將电力送回線路的結綫系統