


曹金汤编



机械设计基础丛书

凸轮
机构
设计

机械工业出版社

机械设计基础丛书

凸 轮 机 构 设 计

曹 金 汤 编



机械工业出版社

内 容 提 要

凸轮机构是实现自动化和半自动化的一种机构。它的特点是结构简单、工作可靠、体积小，多适用于行程小、运动规律复杂、转速不超过500转/分的运动循环。它经常被用于进给机构和控制机构。

本书在介绍凸轮机构基本知识的基础上，较系统地论述各种凸轮机构的设计方法，并列举工程实践中各种不同类型的凸轮机构设计和分析，可供从事设计工作的技术人员和技术工人参考。

机械设计基础丛书

凸轮机构设计

曹金汤 编

*

机械工业出版社出版(北京阜成门外百万庄南街一号)

(北京市书刊出版业营业许可证出字第117号)

重庆印制一厂印刷

新华书店北京发行所发行·新华书店经售

*

开本 787×1092 1/32 · 印张3¹/₄ · 字数68千字

1985年10月重庆第一版·1985年10月重庆第一次印刷

印数 0.001—7.600 · 定价 0.85 元

*

统一书号： 15033 · 5888

前　　言

为了实现四个现代化的宏伟目标，各个生产部门都力求大搞技术革新、推动技术进步，因而迫切需要以最新的机器来装备自己，以求不断提高产品质量、提高工效和经济效益。为此，机械设计日益成为技术改革中的重要环节。为适应这一新的形势需要，根据“发展国民经济必须依靠科学技术，科学技术必须为国民经济服务”的方针，从当前实际需要出发而组织编写了这套《机械设计基础丛书》。

本丛书共分九册：

- 一、平面连杆机构设计
- 二、凸轮机构设计
- 三、斜面机构和螺旋机构设计
- 四、挠性传动设计
- 五、齿轮传动设计
- 六、轴系零部件设计
- 七、常用机械设计
- 八、机器测绘技术
- 九、润滑和密封

本丛书以结构设计为重点，介绍了设计计算的必要基础知识。并提供了许多机械设计实例，为设计工作引路。关于设计计算，除应用一般数学运算外，还考虑使用算图法（即诺谟图），它具有运算简便迅速、数据可靠的优点，故本丛书尽量采用图算法进行计算。

本丛书是在机械设计学习班试用的基础上重新整理编写

的，在编写过程中得到了许多同志的支持与帮助，特别是东北工学院徐灝教授。参加审阅的有：郑福庭、方昆凡、郭胜楠、茅绍琇、陈修鸿等同志，编者在此表示衷心的感谢。

本书在介绍凸轮机构基本知识的基础上，较系统地论述各种凸轮机构的设计方法，并列举工程实践中各种不同类型的凸轮机构设计和分析。可供从事设计工作的技术人员和技术工人参考。由于我们水平所限，难免存在某些缺点错误，希望读者给予批评指正。

编 者
一九八三年十二月

《机械设计基础丛书》

主编：张季高 毕传湖 曹金汤

编者：王汉文 马先贵 王晓东 郑福庭 毕传湖

张英斌 高泽远 张秀艳 张和远 周鹏翔

阎以诗 曹金汤 鄂仲凯 蔡春源

目 录

前言

第一章 凸轮机构的基本知识	1
第一节 概述	1
一、凸轮机构的组成及其应用	1
二、凸轮机构的分类	3
第二节 从动件的运动规律及选择	3
一、等速运动	12
二、等加速等减速运动	15
三、余弦加速度运动	18
四、正弦加速度运动	21
五、从动件运动规律的选择	22
第二章 凸轮廓廓设计	26
第一节 移动从动件的平板凸轮廓廓设计	26
一、尖顶移动从动件的平板凸轮廓廓设计	26
二、滚子移动从动件的平板凸轮廓廓设计	29
三、平底(或圆弧底)移动从动件的平板凸轮廓廓设计	34
第二节 摆动从动件的平板凸轮廓廓设计	36
第三节 圆柱凸轮廓廓设计	39
一、移动从动件的圆柱凸轮廓廓设计	39
二、摆动从动件的圆柱凸轮廓廓设计	41
第四节 凸轮的压力角	43
一、压力角的概念	43
二、从动件的受力分析	44
三、基圆半径和压力角的关系	47
四、从动件的偏置对压力角的影响	53

第五节 凸轮材料与技术要求	55
一、凸轮材料	55
二、凸轮的技术要求	57
第三章 圆弧凸轮	58
第一节 单圆弧凸轮	58
一、尖顶移动从动件的单圆弧凸轮机构	58
二、平底移动从动件的单圆弧凸轮机构	60
三、滚子摆动从动件的单圆弧凸轮机构	61
四、平底摆动从动件的单圆弧凸轮机构	63
第二节 多圆弧凸轮机构	64
一、滚子移动从动件的四圆弧凸轮机构	65
二、平底移动从动件的四圆弧凸轮机构	70
三、滚子移动从动件的圆弧直线凸轮机构	72
第四章 凸轮机构在工程中的应用	74
第一节 靠模设计	74
一、车削靠模	74
二、铣削靠模	77
三、磨削靠模	81
第二节 柱塞油泵凸轮——平板凸轮的设计	84
第三节 插秧机横向送秧机构凸轮——圆柱凸轮的设计	86
第四节 进给机构凸轮	90
一、操纵对开螺母开合的槽形平板凸轮轮廓的设计	91
二、操纵纵横向进给机构的圆柱凸轮轮廓的设计	94

第一章 凸轮机构的基本知识

第一节 概 述

一、凸轮机构的组成及其应用

图 1-1 是内燃机气门凸轮机构。它由凸轮 1 绕凸轮轴旋转，迫使从动件 2 作上下往复直线运动。带动推杆 3 使摇臂 4 摆动，控制气门 6 开启和关闭。并依靠弹簧 5 使从动件与凸轮始终保持接触。




图1-1 内燃机气门凸轮机构
1—凸轮 2—从动件 3—推杆
4—摇臂 5—弹簧 6—气门
7—气缸 8—活塞 9—连杆
10—曲轴 11—齿轮




图1-2 凸轮与气门的关系

由图1-1可以看出：凸轮机构主要由凸轮和从动件组合而成。

从图1-2中看出：凸轮的升程 h ，确定了气门开启的大小。而气门的运动速度和运动规律都决定于凸轮的形状。

由于凸轮机构具有结构简单紧凑的优点，因此在机械工业中获得了广泛地应用。特别是在自动化机械中应用更为广泛。

图1-3为某一油脂化工厂将制皂工艺中所用的机构，把连续移动的肥皂条3切断为成品所需要的长度。图中由转轮1、2带动肥皂条3移动，同时在肥皂上下两面滚压出产品商标印记。链轮4随转轮2一起转动，通过链条5带动链轮6，刀轮7和链




图1-3 肥皂条切断机构

1、2—随转轮 3—肥皂条 4、6—链轮 5—链条
7—刀轮 8—凸轮

轮6连结在一起旋转。刀轮7的周围装有6把刀架，刀架A端装有小滚轮与固定凸轮8接触。（图中没有画出保持小滚轮和凸轮接触的弹簧），另一端B是装有一方框的钢丝刀，用来切断肥皂。 AOB 组成了一个摆杆。这样当一个摆杆的钢丝刀切断一块肥皂后，另一个摆杆跟着切下一块肥皂，重复前一个摆杆的运动。两次重复的运动间隔恰好是一块成品肥皂的长度。不但使生产效率得到提高而且使肥皂的长度保持一致。

从机构的工作需要应保证：钢丝刀的运动方向必须与肥皂条运动方向垂直，这样才能保证切断平面垂直的皂条。钢丝刀切断皂条后要立即回到原来位置，而且不能和继续前进的皂条相碰，以免碰切前面的肥皂。所以在设计凸轮时，它的形状完全取决于从动件的运动特点。

二、凸轮机构的分类

凸轮机构种类很多，通常分类方法有三种：

(1) 根据凸轮的几何形状不同，凸轮机构分类如表1-1。




(2) 根据从动件的几何形状和运动形式的不同，凸轮机构分类如表1-2。

(3) 按凸轮和从动件之间维持接触的方法不同，凸轮机构分类如表1-3。

第二节 从动件的运动规律及选择

图1-4为一尖顶移动从动件平板凸轮机构(尖顶从动件虽然在实际生产中很少应用。但用它来说明基本原理较方便、直观)。凸轮廓廓上的点到凸轮的迴转中心O的距离称为向径，用 r 来表示。其中最短的向径 r_0 称为基圆半径。用 r_0 为

表1-1 根据凸轮的几何形状分类

名称	图例	应用说明
盘形凸轮		凸轮为径向变化的盘形构件，它绕固定轴作旋转运动。从动件在垂直于凸轮回转轴的平面内作上下或左右往复运动（或摆动）。这种凸轮是凸轮机构中最基本的型式
平板凸轮		工作原理与盘形凸轮相同。因为它的尺寸较大，制造困难，所以应用很少。在农业机械中（如播种机、插秧机）有用之
移动凸轮		凸轮作直线往复移动（可以把它看作回转轴在无穷远处的盘形凸轮） 常用于机车与蒸气机的气门机构及各种机床上。

续表




名称	图例	应用说明
圆柱凸轮		<p>凸轮是一个刻有沟槽的圆柱体，它绕中心轴作旋转运动。从动件在凸轮的轴线平行平面内作左右移动（或摆动）</p> <p>常用于各种自动送料机构，自动车床的控制刀架运动机构</p>
空间端面凸轮		<p>凸轮是一端带有曲面的圆柱体，它绕中心轴作旋转运动。从动件在凸轮端面作平行于轴线的平面内移动（或摆动）</p> <p>应用于机器脚踏车及金属切削机床的变速箱</p>
圆锥凸轮		<p>凸轮是锥底为曲面的圆锥体。它绕中心轴作旋转运动。从动件沿着圆锥体素线方向运动</p> <p>应用于某些星形发动机</p>

表1-2 从动件的几何形状及运动形式分类










名称	从动件运动形式		应用说明
	直 动	摆 动	
尖顶从动件			结构简单，无论凸轮廓廓为哪种曲线，都能和轮廓线上各点相接触。从而保证了从动件实现所需的运动规律。由于从动件和凸轮之间为点接触，故尖顶处极易磨损，所以仅适用于低速、轻载的场合
平底(或弧底)从动件			从动件的平面底部只能和凸轮廓廓各处均为凸起的凸轮相接触，不能和内凹的凸轮接触，因此它仅用于全部外凸的盘形凸轮机构。当不计摩擦的情况下，凸轮对从动件的作用力始终垂直于平底。传动效率较高。结构简单。凸轮廓廓和从动件底面之间容易形成油膜，可减少磨损。故常用于高速凸轮机构中
滚动从动件			从动件与凸轮廓廓接触的端部，安装有小滚轮。使从动件和凸轮廓廓之间为滚轮摩擦。故磨损较轻。可传递较大的动力，应用较广


表1-3 按凸轮和从动件维持接触方法分类

名 称	图 例	说 明
力封闭凸轮机构		<p>利用从动件的重量和弹簧力，或其他外力使从动件与凸轮始终保持接触</p>
形封闭凸轮机构		<p>从动件滚子直接置于凸轮的凹槽中。依靠凹槽两侧的轮廓曲线，保证从动件与凸轮始终保持接触。这种封闭方式最简便，而且从动件的运动不 受限制。缺点是增大凸轮尺寸和重量，又不能采用平底从动件。</p>

续表

名 称	图 例	说 明
等 宽 凸 轮 机 构 形 封 闭 凸 轮 机 构		<p>将从动件做成长方形的框架形状，而且相切于凸轮廓廓的任意两平行线之间距离，始终等于框架内侧两面的距离（即等宽）。因此凸轮和从动件始终保持接触</p>
等 径 凸 轮 机 构		<p>通过凸轮中心的任一径向线都相等的凸轮廓廓，恒等于两滚子的距离。所以凸轮廓廓和具有固定距离的滚子始终保持接触</p>

续表

名 称	图 例	说 明
形封闭凸轮机构 主回凸轮机构		它用两个互相连接在一起的凸轮，控制着两个固结在一起的从动件。其中一个凸轮（主凸轮）驱动从动件向某一方向运动，而另一凸轮（副凸轮）驱使从动件向相反方向运动。这样保持从动件始终与凸轮接触。

半径画出的圆称为基圆。凸轮廓线上任意一点的向径和基圆半径 r_0 之差称为从动件的位移。用 S 来表示。

即

$$S = r - r_0$$

若以尖顶与凸轮廓线接触点 A 为起始位置（通常是从动件顶尖离凸轮的迴转中心 O 最近的点）。凸轮以等角速度 ω ，绕迴转轴作逆时针方向旋转。凸轮将推动从动件上升，直到尖顶从动件离凸轮回转中心 O 为最远位置 B'' ，那么尖顶从动件的最近位置 A 到最远位置 B'' 之间，这个行程的距离称为升程，常用 h 表示。这期间凸轮所转过的角（图中 $\angle AOB$ ）称为升程角，用 ϕ_s 表示。凸轮继续旋转，尖顶从动件停止移动，当凸轮转过 $\angle BOC$ 时，尖顶从动件将开始向下移动，此期间凸轮旋转过的角（图中 $\angle BOC$ ）称为远停程角，用 ϕ_{r1} 表示。凸轮再继续旋转，尖顶从动件回到离凸轮回转中心 O 最近的位置 D 点，这个行程称为回程。凸轮相应地转过的角度，即 $\angle COD$ 称为回程角，用 ϕ_R 表示。凸轮继续旋转，尖顶从动件又停止运动，直到尖顶从动件回到起始点 A 的位置。此期间转过的角度，即 $\angle DOA$ 称为近停角，用 ϕ_{r2} 表示。凸轮继续不断地旋转，尖顶从动件重复上述的往复运动。




图1-4 尖顶移动从动件平板凸轮
a) 从动件与凸轮 b) 从动件位移线图