

煤矿工人技术操作小叢書(18)

煤 心 采 取 器

林熙 中瀛編

P487.37

E879

煤炭工业出版社

內容摘要

本書簡單扼要地介紹幾種常用的煤心採取器的構造和操作使用方法。其中談到操作使用時應注意的事項，都是從現場實際工作中總結出來的。可供機、班長和礦工參考。

464

煤矿工人技术操作小叢書(18)

煤 心 采 取 器

林 壁 申 潤 編

煤炭工業出版社出版 (地址：北京東長安街147號)

北京市書刊出版發售部可郵購 084號

北京市印刷一廠排印 新華書店發行

开本78.7×109.2公分^{1/36} 印張12 字数9,000

1956年12月北京第1版

1956年12月北京第1次印刷

統一書號：T15035·100 印數：0,001—2,600 冊 定價：(9)0.08元

目 录

一、前 言	2
二、阿列克辛柯双层 岩心管	2
三、双动双管 岩心管	6
四、单动双管 岩心管	10
五、煤层校正器	12
六、双层岩心管的维护和保管	16

一、前　　言

地質勘探工作的最終目的，是探明地下資源和地質構造情況，及時提出良好的地質報告。煤心、岩心就是証實地下資源和地質構造情況的唯一依據。在煤田地質勘探中，只有取出完整的煤心，才能確定煤田的儲量和煤的質量，作為將來開采設計的依據。如果得不到完整的煤心，或者煤心採取率低，就不僅滿足不了設計的要求，而且會使煤田的儲量計算不正確。為了提高煤心採取率，保證煤心的質量，我們不僅在實際工作中要嚴格地遵守操作規程，同時還要根據不同的地質條件，採用適宜的採取煤心的工具。今將煤田地質勘探中常用的幾種主要的採取煤心的工具，加以介紹，以供大家參考。

二、阿列克辛柯雙層岩心管

阿列克辛柯雙層岩心管，是蘇聯最新式的最有效的採取煤心的工具，它能提高煤心採取率，又能加快採取煤心的速度。在我們實際使用中已証實了它的優越性。正如現場工作人員所說的：“使用阿列克辛柯雙層岩心管，真是籠子里摸魚，萬無一失”。因此，阿列克辛柯雙層岩心管，是目前我們國內最好的一種煤心採取器。




圖 1 附列克辛柯双砾岩心管

1—外頭管接头；2—保護管；3—連接器；4—頂杆；5—螺母；6—注水螺栓；7—內頭管接头；8—減震器彈簧；9—壓軸軸承；10—內管接头；11—內管；12—支撐帽；13—壓蓋接头；14—活門螺母；15—內管；16—製造管；17—外管；18—元閥；19—外管頭；20—內管頭；21—限制器；22—滑塊；23—彈珠，24、25—連接管；26—圓圈；27—圓壓彈簧；28—圓壓彈簧；29—鉗子；30、31—合金銷。

阿列克辛柯双層岩心管，是由外管、內管和裝煤管三層套管組成的。外管接外鑽头，在鑽头上鑲硬質合金；裝煤心管是由兩塊半圓形扣合而成的圓管，是保護煤心的。

如圖1，沖洗液從鑽桿流進異徑接頭1的孔道流進內異徑接頭2中，再從旁邊三個小孔流入內管和外管之間，從外鑽頭19的排水孔流到井底，最後沿鑽井流回地面。裝煤心管里的沖洗液，由於受到進入煤心的壓力，經過螺絲帽14的小孔頂開球閥，沿支撐桿18孔道流入軸承9的孔道和緩沖彈簧8，再流入頂桿4的孔道，最後經連接器3的排水孔排出管外，流回孔中。

鑽具降到井底後，外鑽頭先接觸井底；內管由於受到鑽具的壓力，內鑽頭就把圓圈彈簧27撐開，緊貼在鑽頭內。由於內鑽頭頂着煤層，內管15就停止轉動，用內鑽頭把煤心導入裝煤心管中。

當停止鑽進、提升鑽具時，外異徑接頭1裡的頂桿4和外異徑接頭以及鑽桿一起向上移動70—80公厘。頂桿4帶着連接器、緩沖器、內管15、裝煤管16、內鑽頭20等一起提升，內鑽頭就提到圓圈彈簧27之上。這時彈簧恢復了它的原來狀態，下端齊向中心彎曲，拔斷煤心，並把內管口封鎖，防止煤心中途脫落。提出鑽具後，把裝煤心管取出來，再把兩半圓管掰開，就可獲得完整的煤心。

阿列克辛柯雙層岩心管有以下優點：

1. 煤心採取率高，一般均在95%以上，有時可達100%。由於阿列克辛柯雙層岩心管的下端有一個圓圈彈簧能牢固地卡住煤心，這樣便防止了採取上來的煤心中途

脱落。同时，由于内管不转，只有保护管，煤心钻杆就不会受到钻具旋转时所引起的破坏，同时也可以避免冲洗液直接冲刷煤心，浸染煤心和煤心上的冲洗液静压力压掉煤心的现象。

2. 加快采取煤心速度：一般双层岩心管用慢速鑽进，最大的鑽程为500公厘左右；阿列克辛柯双層岩心管却用快速鑽进，最大的鑽程达900公厘。这不仅可以减少提鑽次数，增加純鑽进时间，而且还可以加快采取煤心的速度。

3. 防止煤心燒焦和孔內發生事故。阿列克辛柯双層岩心管鑽进时，排水量較一般双層岩心管大1—2倍，能保持井底的清潔；同时提鑽前不必于轉，可以防止煤心燒焦和孔內發生事故。

使用阿列克辛柯双層岩心管应注意的事項

1. 煤心采取器和外絲鑽桿直接連接；如果沒有外絲鑽桿，可制一異徑接手与鑽桿連接，就可采取煤心。

2. 使用前，必須詳細檢查各部分的結合情況，看看轉動和滑动部分是否灵活，特別是要試驗連接器3是否能自由滑动，圓圈彈簧是否伸縮有力，沖洗液流路是否通暢，塞綫是否漏水等。

3. 連接器3和內管接头11的塞綫不应缠得过紧，一般以用手能滑动为最适宜，防止因不灵活而引起內管旋轉。

4. 下鑽前，一定要把頂板岩心取干淨。采取器下到距井底1—2公尺时，开动水泵，用大水冲孔，以保持井底

清潔，防止損壞圓圈彈簧和岩粉進入裝煤心管內。

5.鑽一般煤層時，要把水量調整到45—65公升，壓力調整到200—500公斤，轉數調整到120—200轉。但鑽進松軟煤層時，壓力應減少五分之一，以免燒焦煤心。

6.鑽進中，不准上下提動給進把，以免圓圈彈簧收縮，卡斷煤心。

7.發現井底有硬夾石層時，要馬上停鑽，提升鑽具，以免損壞圓圈彈簧。

8.停鑽提升鑽具時，使用油壓平衡器的鑽機可以直接向上提升；使用給進把的鑽機，要先把給進把向下壓（不准上下串動），切斷煤心後，再提升鑽具。

9.取煤心時，可先把外管卸下，再卸內管，取出裝煤心管，再把裝煤心管掰開，就可得到完整的煤心。

10.外鑽頭硬合金數目，一般鑽焊6—10粒（合金數目是以鑽頭規格大小來決定的）。合金外出刃為2.5—4公厘；內出刃為2.5—3公厘（鑽焊後的內徑，必須比內鑽頭的內徑小4—6公厘）；底出刃為2—4公厘。

三、雙動雙層岩心管

雙動雙層岩心管由內層和外層岩心管組成（圖2）。鑽進時，內外管同時轉動。它的主要優點是制作簡單，操作方便，適用於軟硬煤層。另外，在鑽進中，沖洗液從外管和內管之間循環，這樣可以避免沖壞煤心。雙動雙層岩心管

的主要零件，上端有接手1，用以連接外管2和內管4，內管与外管之間的間隙最低不应小于3公厘，以便冲洗液能暢通無阻。外管下端接外鑽头3，在接手中間有四个眼，鑽进前，投入球閥6，堵塞冲洗液通向內管，以免冲蝕煤心。內管下端接內鑽头5。




圖 2 双动双唇岩心管

- 1—接手；2—外管；3—外鑽头；4—內管；5—內鑽头；6—球閥。
 甲—冲孔冲水眼与內管冲水眼是分开的，在冲孔限兩側有兩個向外冲水眼。
 乙—冲孔水眼与內管出水眼是不分开的，当煤心进入內管使冲洗液向上、压力大于滚珠球向下压时，该球被顶向上移，这时內管的泥浆随着兩侧的水眼流到井底排出孔外。

为了避免冲洗液冲坏煤心，一般內管比外管長50公厘。煤質松軟時，煤心容易被沖掉，所以內鑽頭要比外鑽頭伸出得更多一些，但伸出的長度不得超過80公厘。

(一)注意事項

1.各部零件的軸心綫，要在同一軸心綫上。內管鑽頭的內徑要旋成上大下小的斜梢，內管的內面表面應均勻平滑，沒有橢圓度，同時要用穩鉗把內外管鉗牢，防止扭動。

2.鑽頭和鑲焊規格：鑽頭的選擇是否適當和硬合金鑲焊規格是否合適，直接影響煤心採取率的高低，因此應注意下列三點：

1)內鑽頭環狀面積的肉厚用5—6公厘的鑽頭料比較合適，不能超過7公厘；硬合金鑲焊數量為4—6粒($5 \times 5 \times 10$ 或菱形薄片)。鑽軟煤時，因松軟煤膨脹率大，內出刃應為0.5—3公厘。中硬煤和硬煤膨脹率小而且脆，內出刃以1—2公厘比較合適；外出刃應為2.5—3.5公厘，底出刃應為2—5公厘。

2)外鑽頭所鑲焊的合金不要內出刃；它的外出刃應為2.5—3.5公厘，底出刃應為2.5—5公厘，水口和普通鑽頭一樣。

3)內管鑽頭較外管鑽頭伸出的長度，應根據煤質軟硬的不同來決定，一般為45—50公厘。硬煤應為25—35公厘，中硬煤應為35—50公厘，軟煤應為50—80公厘。

根據我們在實際工作中的體會，在內管鑽頭無法調整時，掌握水泵的排水量也可以達到同樣的目的。例如一個

鑽机只有一种鑽中硬煤層的煤心管(內管鑽头較外鑽头長50公厘)，遇到硬煤时，就可以把水泵的排水量比鑽中硬煤时加大一些；相反地，遇到較軟煤層时，就可以把水量減少一些。这样同样可以起到控制內鑽头伸出長度的作用。但必須注意、全靠水泵的排水量来控制內管鑽头伸出的長度也是不妥当的，必須把兩方面的作用結合起来，根据具体情况来掌握运用。

(二)操作方法

1.見煤时，停止鑽进，把頂板岩心取干淨，把孔內岩

砂粉冲洗干淨，量好全部鑽具長度，記錄見煤深度(見煤时校正一次孔深，用鋼尺丈量鑽具長度)，再下双層岩心管。

2.使用双層岩心管前，應詳細檢查各部零件，如絲扣是否擰緊，內外管是否扩動，排水孔是否通暢等。

3.下放最后一根鑽桿时，應同时进行冲孔；放到距离井底1—2公尺时，必須加速冲洗，然后逐渐下放鑽具到井底。鑽具下到井底后，應停止冲孔，由鑽桿內投下滾珠球。

4.鑽煤層时用慢速(每分鐘65~80轉)，沒有變速裝置的，可改用小直徑的皮帶輪或把前車皮帶拉開半幅。

5.排水量：鑽軟煤时，水量應較平常鑽进減少三分之二；鑽中硬煤时不必減少，但遇孔內有勁时，可以把水量适当加大，一般应为30~40公升/分。

6.軸心壓力：鑽头上的压力应根据鑽孔直徑来确定，一般在軟煤層中应为200—250公斤，中硬煤層为300—

350 公斤，硬煤層為 400—500 公斤。

7. 鑽進時，給進把應由專人操作，不准上下串動；同時壓力要均勻，以免擦壞煤心。

8. 鑽進達 0.5—0.6 公尺時，應逐漸增 加 壓力和減少水 量，把水 量減到最 小限 度，于 鑽 0.04—0.10 公尺（這時要嚴 格掌 握鑽進時間和深度，要 觀 察孔內 排水變 化情 況，鑽 机、水 泵開 關要 有專 人操 縱）後，等 到進 尺速 度顯 著降 低時就 提 升 鑽 具。

9. 鑽進中，如遇到較硬的夾石不 易鑽進，應立即 提升鑽具。

10. 提升鑽具時要避 免震 动，以免 煤心脫落。

11. 鑽進前，如非底岩粉過多，必 須用大水沖洗，等 到沖洗干淨後，再下采 取器。每回進 尺以不 超過 0.70 公 尺比較合適。

12. 采 取最後一次 煤心時，必 須穿過底板岩石 0.1—0.2 公 尺，再 提取 岩心，使底板 岩心 挤住 煤心，以 免脫落。

四、單動雙層岩心管

單動雙層岩心管的構造、沖洗液的循環，和雙動雙層岩心管大致相同，不同的是在內管上部接頭內安有兩盤滾珠，外管轉動而內管不轉動，內管下端沒有鑽頭，直接緊靠外鑽頭水口。為了使煤心能順利地進入內管，外鑽頭所




圖 5 單動雙層岩心管
1—岩心管外接头；2—上部压盖；
3—滚珠；4—轴；5—滚珠；6—压垫；
7—内管接头；8—螺帽；
9—带簧片外管；10—带簧片内管；
11—轴头。

鑄焊的硬合金內徑，必須較內管內徑小3—4公厘；同时內管下端的內徑口應做成喇叭形，并鉚上4—6片彈簧。这样当煤心进入內管时，彈簧片就被煤心挤压紧贴在內壁上，当提升鑽具时，彈簧片就抱住煤心，防止煤心脫落（圖3）。

單動双層岩心管的主要优点是：軟硬層都能适用，进入內管的煤心不会被鑽具迴轉所磨损，可保証每回次进尺的煤心采取率，煤心不会被燒焦，并且可以避免煤心在提鑽中途脫落。它的缺点是：当孔內有銅砂或殘碎岩心时，容易卡住內管使它和外管同轉，彈簧片也容易折断。

使用这种双層岩心管时，首先要把井內殘留的岩心取完，把孔冲洗干淨，

再下鑽具。當鑽具下到井底(距井底1-2公尺)後還沒有鑽進時，應再沖洗孔底幾分鐘。鑽進時，要用中速(每分鐘65—85轉)，水量每分鐘約20公升(硬煤層可加大一些)，軸心壓力給的要均勻(250公斤左右)。鑽進中不能隨便提動鑽具，因為內管有彈簧片，一串動就會使煤心破碎。“倒干”時，最好用人力壓平衡器；調整平衡器時，既要快、又要穩。每回次鑽程為0.5—0.8公尺，但在較硬煤層和厚煤層中鑽進時，可達1公尺以上。如鑽進中發覺有異狀或遇夾石層或煤心堵塞時，應立即提升鑽具。使用這種岩心管的採取率一般平均在百分之八十五以上。

煤心採取率的高低和煤心質量的好壞，除了和操作技術有關外，鑽頭的鑲焊規格對它也有直接影響。鑽頭的規格應當是：鑽頭唇厚為5—5.5公厘，硬合金外出刃2—3公厘，內出刃4—5公厘，底出刃4—5公厘(但內出刃和底出刃可隨煤質軟硬而適當調整)，水口寬15—20公厘；高為25公厘。內管下端距離外鑽頭的唇刀，硬煤為7—10公厘，軟煤為5—7公厘。

五、煤層校正器

煤層校正器又叫做刮孔器，是校正煤層的特制工具。在目前缺乏電測儀器的情況下，用它來校正煤層的深度和厚度，不但特別經濟、便利，而且可以保證採取的煤心還有一定的代表性和可靠性。經驗證明，煤層校正器可以檢查打

去，打薄煤层的深度和厚度，同时还能采取一部分煤样，供一般的化验分析之用，比修补打孔法、施工时间要得多。

煤层校正器是由三部分组成：钻机、搅拌、采取牙瓣以及取样筒等部件所组成。该装置有取样筒与活塞，利用水泵的压力将取样活塞，不许一寸向后运动，迫使带叉牙瓣张开，深入孔壁，利用管具重量的一定压力，像打孔的方法一样，就可进行煤样的刮取工作。由取样筒内壁上的煤块，就可作煤质化验之用。根据进钻上所反应的不同的象征，便可判断煤层的深度和厚度。煤层校正器的构造和采取情况见图1。

使用煤层校正器时，必须注意下列操作方法：

1. 首先在地面检查煤层校正器的各部分，如活塞、弹簧、牙瓣以及各部连接螺扣等。检查完后，接上进水接头并试验，并记住撑开牙瓣所需要的压カ（如果水泵压カ不够，撑不开牙瓣时，可将出水口堵塞一两个；压カ太小，就不要堵塞出水眼；如果压カ太大时，可由水泵的进气管放出一部分水），以便下到井内进行操作时的参考。

2. 在地面检查和试验之后，接上已量好的钻杆，下到井内预计深度处（即校正深度）。这时，可打开水泵，注意水泵压カ表上的压カ（也就是泵暂时所需压カ），同时用手扶住钻把，试试是否卡劲。如感觉抬不动卡劲时，说明采取牙瓣受到水的压力后撑开了。等到冲洗液从井内流回地面时，就可开动钻机由上而下进行钻进。

3. 必须用慢速钻进，每分钟约50~65转。




圖 4 煤礦鑽機示意图
1—取樣筒；2—接頭；3—采收手；4—固定手；5—小皮帶；6—鉆孔；7—液氣接頭；
8—鉆機；9—小皮帶；10—螺帽；11—螺母；12—螺栓；13—螺栓；14—小軸。

4. 为了減輕鑽具重量，在孔深 180 公尺以下时，須使用平衡器平衡多余的鑽具重量。

5. 每刮进 0.3-0.5 公尺时，就要量好机上余尺，提升鑽具一次。但須特別注意的是：在煤層中扩孔鑽时，井內

响声不大，给进把也很平稳，说明鑽机在自由地往下鑽进。如果进尺突然变慢，从给进把上感到有震动响声时，就說明鑽机在井內遇到变層。这时必須量好机上殘尺，稍微上下活动給进把 100 公厘左右，以判別井內是否确有变層情况。

6. 使用校正器时，首先必須量好所需要下放井內的鑽程長度，以便准确地掌握校正深度。

7. 鑽进时，水泵和鑽机的开关須有專人負責。扶給进把的人要慢慢給进，并須注意井內变化；如鑽不动或有異狀时，应立即將水泵关闭，停止送水，然后再稍压起給进把，讓牙瓣收回，以免损坏牙瓣。

8. 为了正確地找出煤層深度和厚度，在扩孔鑽进过程中，記錄員和扶給进把的人应取得密切联系。換層时，就立即記好机上余尺，提升鑽具。

9. 从取样筒取下来的煤样（煤粉或煤塊），必須按上下順序保存，以备分析化驗。

10. 如經初次校正，仍不能确定和取得足够的煤样时，可再更换大一級的牙瓣，进行再次校正。

11. 使用煤層校正器时，最好在丢煤的当时（鑽过底板 2—3公尺）进行校正；否则时间过久，該段煤層孔徑容易坍塌或被冲洗液冲大，如果这时再进行校正，牙瓣所克取的井壁部分就太少，甚至刮不到井壁。

12. 如井內坍塌有異狀，校正器放不下去时，在取样筒下邊可接一个有硬質合金的鋸齒狀鑽头，邊扫孔邊下校正器。