






机械设计院
习题精解

本书光盘内容为

素材文件、实例结果文件以及实例操作
的动画演示文件，便于读者学习、参考



AutoCAD 2007 中文版



习题精解



老虎工作室
www.laochu.net

姜勇 程俊峰 编著




人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS



机械设计院
习题精解

AutoCAD 2007 中文版



习题精解



老虎工作室
www.laochu.net

姜勇 程俊峰 编著

人民邮电出版社

北京

图书在版编目（CIP）数据

AutoCAD 2007 中文版习题精解 / 姜勇, 程俊峰编著.
—北京：人民邮电出版社，2007.12
(机械设计院习题精解)
ISBN 978-7-115-16691-3

I. A… II. ①姜…②程… III. 计算机辅助设计—应用
软件, AutoCAD 2007—解题 IV. TP391.72-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 127238 号

内 容 提 要

本书是 AutoCAD 二维绘图及三维造型的习题集, 除提供了大量典型习题外, 书中还对有一定难度的习题给出了作图步骤及提示。全书习题安排由简到难, 系统而全面, 既有基本命令及作图方法的练习, 也有难度较大的综合性练习, 对初学者及有一定基础的读者都有很高的参考价值。

全书分为 4 部分, 共 13 章, 主要内容有基本绘图及编辑命令练习, 作图及编辑技巧练习, 绘制复杂零件图练习, 书写文字及标注尺寸练习, 使用图块及属性练习, 轴测图绘制练习, 基本三维造型及编辑命令练习, 构建复杂实体模型及着色渲染练习等。

本书颇具特色之处是把所有习题的绘制过程都录制成了动画, 收录在了本书所附的光盘中, 可以作为读者练习时的参考和向导。

本书可作为各高等院校及各类 CAD 培训班的辅助教材, 也可供工程设计人员及计算机爱好者学习 AutoCAD 时练习使用。

机械设计院·习题精解

AutoCAD 2007 中文版习题精解

-
- ◆ 编 著 老虎工作室 姜 勇 程俊峰
 - 责任编辑 李永涛
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号
 - 邮编 100061 电子函件 315@ptpress.com.cn
 - 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
 - 北京鸿佳印刷厂印刷
 - 新华书店总店北京发行所经销
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
 - 印张: 10.5
 - 字数: 256 千字 2007 年 12 月第 1 版
 - 印数: 1~6 000 册 2007 年 12 月北京第 1 次印刷

ISBN 978-7-115-16691-3/TP

定价: 29.00 元 (附光盘)

读者服务热线: (010) 67132692 印装质量热线: (010) 67129223



老虎工作室

主 编：沈精虎

编 委：许曰滨 黄业清 姜 勇 宋一兵 高长锋
田博文 谭雪松 杜俭业 向先波 毕丽蕴
郭万军 宋雪岩 詹 翔 周 锦 冯 辉
王海英 蔡汉明 李 仲 赵治国 赵 晶
张 伟 朱 凯 臧乐善 郭英文 计晓明
尹志超 滕 玲 张艳花 董彩霞 郝庆文

内容和特点

图纸是设计师的语言，是表达设计思想最重要的工具。作为优秀的设计人员，应该能够将自己的设计方案用规范、美观的图纸表现出来。目前，AutoCAD 已广泛应用于工程设计领域，它能有效地帮助技术人员提高设计水平及工作效率，还能输出清晰、整洁的图纸，这些都是手工绘图所无法比拟的。从某种意义上讲，谁掌握了 AutoCAD，就等于拥有了更先进、更标准的“语言工具”。

学习 AutoCAD 并不是一件难事，最重要的一点就是练习，练习要循序渐进，而且要有系统性。只有通过实战演练，才能切实掌握基本原理和方法，才能获得应用技巧，并真正提高解决问题的能力。

作者长期从事 AutoCAD 教学及工程设计工作，具有丰富的 AutoCAD 使用经验，清楚地知道工程技术人员及学生的需求。本书是一本引导读者进行实战演练的习题集，书中所有习题都是作者精心准备的，都是有很高实用性的典型实例，包括基本命令练习、作图方法练习、应用技巧练习以及难度较大的综合性练习等。这些习题涵盖了 AutoCAD 软件中的绝大部分内容，已经学习了 AutoCAD 基本命令的读者可通过本书提供的练习来巩固所学的知识，并快速提高 AutoCAD 的应用水平。书中对有一定难度的习题都给出了作图步骤与提示，只要读者按照本书的编排，认真做完 75%以上的习题，就可以基本精通 AutoCAD 了。

另外，本书将所有习题的绘制过程都录制成了动画，并配有全程语音讲解，放在随书所附的光盘中。读者可以在练习过程中观看这些动画，这样就能更快、更轻松地完成学习任务。

全书分 4 部分，共 13 章，主要内容如下。

- 第 1 章：生成基本图形元素及绘制常见的几何关系。
- 第 2 章：编辑命令的练习。
- 第 3 章：复杂平面图形的综合练习。
- 第 4 章：图形绘制及编辑技巧的练习。
- 第 5 章：绘制较复杂的零件图。
- 第 6、7 章：书写文字及标注尺寸练习。
- 第 8 章：块及属性的应用，怎样组合及拆分装配图。
- 第 9 章：轴测图绘制练习。
- 第 10、11 章：实体绘制及编辑命令练习。
- 第 12 章：创建复杂的实体模型。
- 第 13 章：着色渲染形成具有真实感的图像。

读者对象

本书可作为高等院校及各类 CAD 培训班的辅助教材，也可供工程设计人员及计算机爱好者学习 AutoCAD 时练习使用。如果读者已经学会了 AutoCAD 基本命令的用法，但又不知如何综合运用与解决实际问题，那么这本书比较适合您阅读。

附盘内容及用法

本书所附光盘的内容分为以下两部分。

1. “.dwg” 图形文件

本书所有习题用到的和绝大部分习题完成后的“.dwg”图形文件都按章收录在附盘的“\dwg\第x章”文件夹下，读者可以调用和参考这些图形文件。

2. “.avi” 动画文件

本书所有习题的绘制过程都录制成了“.avi”动画，并按章收录在附盘的“\avi\第x章”文件夹下。在录制动画时，系统屏幕显示分辨率为1024×768。

“.avi”是最常用的动画文件格式，几乎所有的视频软件都可以播放。读者可用Windows系统提供的“Windows Media Player”播放“.avi”动画文件，选择【开始】/【所有程序】/【附件】/【娱乐】/【Windows Media Player】命令，即可打开“Windows Media Player”。

一般情况下，读者只要双击某个动画文件，就可以观看该文件。

注意：播放文件前要安装光盘根目录下的“avi_tscc.exe”插件。

感谢您选择了本书，也请您把对本书的意见和建议告诉我们。

老虎工作室网站 <http://www.laochu.net>，电子函件 postmaster@laochu.net。

老虎工作室

2007年5月

目录

第1部分 AutoCAD 二维基本绘图练习


| | |
|------------------------------------|----|
| 第1章 平面作图基础 | 2 |
| 1.1 设置图层、线型比例及作图区域大小 | 2 |
| 1.2 使用直角坐标或极坐标绘制图形 | 3 |
| 1.3 使用正交模式、极轴追踪模式或动态输入功能绘制线段 | 4 |
| 1.4 使用对象捕捉精确绘制线段 | 5 |
| 1.5 结合极轴追踪、对象捕捉及自动追踪功能绘制线段 | 6 |
| 1.6 绘制倾斜线段 | 7 |
| 1.7 延伸线条及调整线条的长度 | 8 |
| 1.8 圆和椭圆 | 9 |
| 1.9 矩形和正多边形 | 11 |
| 1.10 多段线、射线及多线 | 12 |
| 1.11 创建等分点及测量点 | 13 |
| 1.12 圆环及实心多边形 | 13 |
| 1.13 徒手绘制线段、断裂线及填充剖面图案 | 14 |
| 1.14 平行关系 | 15 |
| 1.15 垂直关系 | 16 |
| 1.16 相切关系 | 17 |
| 1.17 绘制均布几何特征 | 18 |
| 1.18 绘制对称的几何特征 | 19 |
| 1.19 倒圆角和斜角 | 20 |
| 第2章 编辑图形 | 21 |

| | |
|-------------------|----|
| 2.1 移动对象 | 21 |
| 2.2 复制对象 | 23 |
| 2.3 旋转对象 | 24 |
| 2.4 对齐对象 | 26 |
| 2.5 拉伸对象 | 27 |
| 2.6 比例缩放对象 | 29 |
| 2.7 连接对象 | 30 |
| 2.8 断开对象 | 30 |
| 2.9 关键点编辑方式 | 31 |


第2部分 AutoCAD 二维高级绘图练习

| | |
|----------------------|----|
| 第3章 平面作图方法综合练习 | 34 |
| 3.1 平面图形布局 | 34 |

| | |
|------------------------------------|-----------|
| 3.2 形成复杂的连接关系 | 37 |
| 3.3 使用辅助线作图..... | 40 |
| 3.4 布图技巧练习..... | 42 |
| 3.5 绘制包含多种连接关系的平面图形 | 44 |
| 3.6 复杂平面图形练习..... | 46 |
| 第 4 章 图形绘制及编辑技巧 | 50 |
| 4.1 使用 OFFSET 命令生成图形细节 | 50 |
| 4.2 使用 LINE 或 PLINE 命令生成图形细节 | 52 |
| 4.3 从现有实体生成新图形 | 53 |
| 4.4 用 XLINE 命令辅助绘图 | 55 |
| 4.5 快速修剪 | 57 |
| 4.6 绘制倾斜的图形实体 | 58 |
| 4.7 绘制有锥度和斜度图形的技巧 | 60 |
| 4.8 面域造型法的应用 | 61 |
| 4.9 利用图形的多个视图辅助作图 | 63 |
| 4.10 建立多个视口辅助作图 | 64 |
| 4.11 选择集编组的应用 | 65 |
| 第 5 章 基本视图及辅助视图的绘制方法 | 67 |
| 5.1 绘制轴类零件..... | 67 |
| 5.2 轴类零件综合练习..... | 70 |
| 5.3 绘制叉架类零件..... | 71 |
| 5.4 叉架类零件综合练习 | 74 |
| 5.5 绘制箱体类零件..... | 75 |
| 5.6 箱体类零件综合练习 | 78 |
| 第 6 章 添加文字注释 | 79 |
| 6.1 创建单行文本..... | 79 |
| 6.2 在单行文字中加入特殊字符 | 79 |
| 6.3 创建段落文字 | 80 |
| 6.4 在段落文字中加入特殊字符 | 81 |
| 6.5 编辑文字 | 82 |
| 6.6 在表格中填写文字 | 83 |
| 6.7 创建表格对象 | 84 |
| 第 7 章 标注尺寸 | 86 |
| 7.1 直线型尺寸标注..... | 86 |
| 7.2 平行型尺寸标注..... | 86 |



| | |
|-------------------------------|------------|
| 7.3 基线型和连续型尺寸标注 | 87 |
| 7.4 标注角度..... | 88 |
| 7.5 标注圆和圆弧..... | 89 |
| 7.6 引线标注..... | 89 |
| 7.7 标注尺寸公差..... | 90 |
| 7.8 标注形位公差..... | 91 |
| 7.9 给标注文字加入前缀或后缀 | 92 |
| 7.10 修改标注文字..... | 92 |
| 7.11 调整尺寸线或标注文字的位置..... | 93 |
| 7.12 改变尺寸标注外观 | 94 |
| 7.13 尺寸标注综合练习 | 94 |
| 7.14 标注机械图..... | 96 |
| 7.15 标注建筑图..... | 97 |
| 第 8 章 提高作图效率综合练习 | 99 |
| 8.1 定制图形库..... | 99 |
| 8.2 插入标准件块组合装配图 | 100 |
| 8.3 使用结构要素图块快速生成图形 | 101 |
| 8.4 块的更新与替换..... | 103 |
| 8.5 实体属性的应用..... | 104 |
| 8.6 动态块..... | 106 |
| 8.7 组合及拆分装配图..... | 107 |
| 8.8 通过外部参照构造一个新图样 | 108 |
| 第 9 章 绘制轴测图 | 110 |
| 9.1 在轴测面内绘制线段 | 110 |
| 9.2 在轴测面内绘制平行线 | 111 |
| 9.3 绘制圆和圆弧的轴测投影 | 113 |
| 9.4 根据二维视图绘制轴测图 | 116 |
| 9.5 绘制螺纹及弹簧的轴测投影 | 116 |
| 9.6 绘制轴测剖视图..... | 118 |
| 9.7 绘制产品的轴测装配图及分解图 | 119 |
| 9.8 轴测图尺寸标注..... | 121 |
| 第 3 部分 AutoCAD 三维建模基础 | |
| 第 10 章 绘制实体及曲面模型 | 123 |
| 10.1 绘制基本三维实体 | 123 |
| 10.2 拉伸二维对象形成实体或曲面 | 124 |



| | | |
|------|----------------------|-----|
| 10.3 | 旋转二维对象形成实体 | 126 |
| 10.4 | 通过扫掠创建实体或曲面 | 128 |
| 10.5 | 通过放样创建实体或曲面 | 129 |
| 10.6 | 加厚曲面形成实体 | 130 |
| 10.7 | 使用曲面切割功能创建实体模型 | 130 |
| 10.8 | 绘制各类弹簧 | 131 |
| 10.9 | 使用布尔运算构建实体模型 | 132 |

第 11 章 编辑三维模型 134

| | | |
|-------|---------------------------|-----|
| 11.1 | 三维镜像 | 134 |
| 11.2 | 三维阵列 | 134 |
| 11.3 | 三维旋转及对齐 | 135 |
| 11.4 | 倒圆角和倒斜角 | 136 |
| 11.5 | 拉伸实体表面 | 137 |
| 11.6 | 移动实体表面 | 137 |
| 11.7 | 偏置实体表面 | 138 |
| 11.8 | 旋转实体表面 | 138 |
| 11.9 | 使实体表面产生锥度或斜度 | 139 |
| 11.10 | 在实体的表面压印几何对象 | 139 |
| 11.11 | 抽壳 | 140 |
| 11.12 | 使用“选择并拖动”的方式创建及修改实体 | 140 |

第 4 部分 AutoCAD 三维高级建模技术

第 12 章 构建复杂实体模型 143

| | | |
|------|--------------------|-----|
| 12.1 | 创建复杂的组合体 | 143 |
| 12.2 | 复杂箱体类立体建模 | 145 |
| 12.3 | 根据二维视图创建实体模型 | 148 |

第 13 章 渲染模型 152

| | | |
|------|---------------|-----|
| 13.1 | 设置光照 | 152 |
| 13.2 | 创建及附着材质 | 154 |
| 13.3 | 使用材质贴图 | 155 |
| 13.4 | 渲染机械产品 | 156 |
| 13.5 | 渲染建筑模型 | 157 |



第1部分 AutoCAD 二维基本绘图练习

这一部分内容是针对 AutoCAD 初学者设计的，如果读者已经掌握了一些基本的 AutoCAD 作图命令，如 LINE、ERASE、TRIM 等，也可通过此部分提供的二维练习更深入地巩固所学的命令，以达到灵活运用的目的，从而为复杂图形的绘制打下坚实的基础。

这部分的主要内容如下。

- 创建二维图形实体。
- 编辑图形实体的方法。
- 绘制简单平面图形。

第1章 平面作图基础

1.1 设置图层、线型比例及作图区域大小

【练习1-1】： 创建图层、设定线型比例及作图区域大小。

1. 使用 AutoCAD 的样板文件 “Gb_a3 -Named Plot Styles.dwt” 来创建新图形。
2. 进入模型空间，参照表 1-1 中的属性创建图层。

表 1-1 要创建图层的属性

| 名称 | 颜色 | 线型 | 线宽 |
|-----|----|------------|-----|
| 轮廓线 | 黑色 | Continuous | 0.5 |
| 中心线 | 蓝色 | Center | 默认 |
| 虚线 | 红色 | Dashed | 默认 |

3. 用 LIMITS 命令设定绘图区大小为 1000×1000 。打开栅格显示，设定栅格沿 x 、 y 方向的间距为 20，再使绘图区范围内的栅格充满整个图形窗口显示出来。
4. 关闭栅格，打开正交模式及线宽显示，分别在轮廓线层、中心线层及虚线层上绘制线段，设置线段的长度为 700，如图 1-1 左图所示。设定全局线型比例因子为 2，结果如图 1-1 右图所示。




图1-1

【练习1-2】： 修改对象所在的图层，改变对象的颜色及线宽。

1. 打开附盘文件 “1-2.dwg”。
2. 使用【图层】工具栏上的【图层控制】下拉列表中的选项，将线框 A 改到轮廓线层上，如图 1-2 所示。
3. 使用【标准】工具栏上的特性匹配按钮 ，将线框 B 改到轮廓线层上，如图 1-2 所示。
4. 使用【对象特性】工具栏上的【线型控制】下拉列表中的选项，将线段 C、D 改为中心线，再通过【颜色控制】下拉列表中的选项，将其颜色改为红色，如图 1-2 所示。
5. 使用【对象特性】工具栏上的【线宽控制】下拉列表中的选项，将线框 E、F 的线宽修改为 0.70，如图 1-2 所示。




图1-2

1.2 使用直角坐标或极坐标绘制图形

【练习1-3】： 使用点的绝对或相对直角坐标，绘制如图 1-3 所示的图形。




图1-3

【练习1-4】： 使用点的绝对或相对直角坐标，绘制如图 1-4 所示的图形。




图1-4

要点提示 点 A 可通过正交偏移捕捉命令“FROM”确定。

【练习1-5】： 使用点的相对直角坐标和相对极坐标，绘制如图 1-5 所示的图形。




图1-5



可使用角度覆盖方式（输入形式“<角度”）绘制适当长度的线段AB，然后将多余部分修剪掉。

1.3 使用正交模式、极轴追踪模式或动态输入功能绘制线段

【练习1-6】： 打开正交模式，通过输入线段的长度绘制如图 1-6 所示的图形。




图1-6

【练习1-7】： 设定极轴追踪角度为 30° ，打开极轴追踪，然后通过输入线段的长度绘制如图 1-7 所示的图形。




图1-7

【练习1-8】：设定极轴追踪角度为 10° ，打开极轴追踪，然后通过输入线段的长度绘制如图 1-8 所示的图形。




图1-8

【练习1-9】：打开动态输入功能，通过指定线段长度及角度来绘制如图 1-9 所示的图形。




图1-9

1.4 使用对象捕捉精确绘制线段

【练习1-10】：打开附盘文件“1-10.dwg”，使用 LINE 命令和对象捕捉功能，将图 1-10 中的左图修改为右图。




图1-10



点A和B可使用延伸捕捉命令“EXT”确定。

【练习1-11】：打开附盘文件“1-11.dwg”，使用LINE命令，结合两点间中点捕捉方式，将图1-11中的左图修改为右图。





图1-11

【练习1-12】：打开附盘文件“1-12.dwg”，使用平行捕捉命令“PAR”，结合建立临时追踪点“TT”的方法，将图1-12中的左图修改为右图。





图1-12



在绘制矩形时，可依次在点A、B、C和D处建立临时追踪点。

1.5 结合极轴追踪、对象捕捉及自动追踪功能绘制线段

【练习1-13】：打开附盘文件“1-13.dwg”，使用LINE命令，结合极轴追踪、对象捕捉和自动追踪功能，将图1-13中的左图修改为右图。





图1-13

【练习1-14】： 打开附盘文件“1-14.dwg”，使用 LINE 命令，结合极轴追踪、对象捕捉和自动追踪功能，将图 1-14 中的左图修改为右图。




图1-14

要点提示 设定对象捕捉类型为端点“EDN”和中点“MID”时，依次在点 A、B、C、D、E、F 和 G 处建立追踪参考点。

【练习1-15】： 使用极轴追踪、对象捕捉和自动追踪功能，绘制如图 1-15 所示的图形。




图1-15

要点提示 设置极轴追踪增量角为 30° ，对象捕捉类型为端点“END”和交点“INT”。

1.6 绘制倾斜线段

【练习1-16】： 打开附盘文件“1-16.dwg”，使用 XLINE、TRIM 等命令，将图 1-16 中的左图修改为右图。





图1-16