




普通高等教育“十一五”国家级规划教材

计算机控制技术

于海生 等编著



免费
电子课件



机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

计算机控制技术

于海生 潘松峰 丁军航 编著
高军伟 吴贺荣 于金鹏

陈 兵 王 英 主审



机械工业出版社

本书是“十一五”国家级规划教材。教材以主流机型 ISA/PCI 总线工业控制机或 IBM-PC 系列微型计算机为控制工具，系统地阐述了计算机控制系统的设计和工程实现方法。全书共分 9 章，内容包括：计算机控制系统及其组成、计算机控制系统的典型型式、发展概况和趋势；计算机控制系统的硬件设计技术；数字控制技术；常规及复杂控制技术；现代控制技术；先进控制技术；计算机控制系统的软件设计技术；分布式测控网络技术；计算机控制系统设计与实现。全书内容丰富，体系新颖，理论联系实际，系统性和实践性强。

本书可作为高等院校各类自动化、电子与电气工程、计算机应用、机电一体化等专业高年级本科生的教材，也可供有关技术人员参考和自学。

本书配有电子教案，欢迎选用本书作教材的老师索取，索取邮箱：wxd2677@163.com。

图书在版编目 (CIP) 数据

计算机控制技术 / 于海生等编著. —北京：机械工业出版社，
2007.5
普通高等教育“十一五”国家级规划教材
ISBN 978 - 7 - 111 - 21294 - 2

I . 计… II . 于… III . 计算机控制 - 高等学校 - 教材
IV . TP273

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 050411 号

机械工业出版社（北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037）
策划编辑：王保家
责任编辑：王小东 版式设计：冉晓华 责任校对：张晓蓉
封面设计：张 静 责任印制：洪汉军
北京京丰印刷厂印刷
2007 年 6 月第 1 版·第 1 次印刷
184mm×260mm · 20 印张 · 465 千字
标准书号：ISBN 978 - 7 - 111 - 21294 - 2
定价：29.00 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换
销售服务热线电话：(010) 68326294
购书热线电话：(010) 88379639 88379641 88379643
编辑热线电话：(010) 88379727
封面无防伪标均为盗版

前　　言

工业控制是计算机的一个重要应用领域，计算机控制正是为了适应这一领域的需要而发展起来的一门专业技术，它主要研究如何将计算机技术、通信技术和自动控制理论应用于工业生产过程，并设计出所需要的计算机控制系统。“计算机控制技术”是我国高等学校各类自动化、电子与电气工程、计算机应用、机电一体化等专业的主干专业课程。

本书为“十一五”国家级规划教材。全书共分9章。第1章是绪论，介绍了计算机控制系统及其组成、计算机控制系统的典型型式、计算机控制系统的发展概况和趋势；第2章讨论了计算机控制系统的硬件设计技术；第3章讨论了数字控制技术，重点介绍了逐点比较法插补原理、多轴步进驱动控制技术和多轴伺服驱动控制技术；第4章讨论了常规及复杂控制技术，主要介绍了数字控制器的各种控制算法；第5章讨论了现代控制技术，主要介绍了采用状态空间的输出反馈设计法、极点配置设计法、最优化设计法；第6章讨论了先进控制技术，重点介绍了模糊控制技术、神经网络控制技术、专家控制技术和预测控制技术；第7章讨论了计算机控制系统的软件设计技术；第8章讨论了分布式测控网络技术；第9章讨论了计算机控制系统的设计原则、步骤和工程实现，并给出了设计实例。书中配有习题可供选用。全书内容丰富，体系新颖，理论联系实际，系统性和实践性强。

全书由于海生教授主编和统稿。第1、3、4、5、7、8、9章主要内容由于海生编写，部分内容由丁军航编写。第2章第1、2节由潘松峰编写。第2章第3、4、5、7节主要内容由于海生编写，部分内容由金鹏编写。第2章第6节由吴贺荣编写。第6章第1节由于海生编写，第2、3、4节由高军伟编写。

本书由陈兵教授和王英教授主审，在此表示感谢。

由于编著者水平有限，书中难免有许多不妥与错误之处，诚请读者批评指正。

于海生

目 录

前言

第1章 绪论 1

1.1 计算机控制系统概述 1
1.1.1 自动控制系统 1
1.1.2 计算机控制系统 2
1.1.3 计算机控制系统的组成 3
1.1.4 常用的计算机控制系统主机 4
1.2 计算机控制系统的典型型式 5
1.2.1 操作指导控制系统 6
1.2.2 直接数字控制系统 6
1.2.3 监督控制系统 6
1.2.4 集散控制系统 7
1.2.5 现场总线控制系统 7
1.2.6 综合自动化系统 8
1.3 计算机控制系统的发展
概况和趋势 9
1.3.1 计算机控制系统的发展概况 9
1.3.2 计算机控制系统的发展趋势 11
习题 12

第2章 计算机控制系统的硬件

设计技术 13

2.1 总线技术 13
2.1.1 总线的定义、层次结构及种类 13
2.1.2 PC/ISA/EISA 总线简介 14
2.1.3 PCI/Compact PCI 总线简介 16
2.1.4 其它总线简介 19
2.1.5 串行外部总线简介 20
2.2 总线扩展技术 23
2.2.1 微型计算机系统 I/O 端口与地址分配 23
2.2.2 I/O 端口地址译码技术 26
2.2.3 基于 ISA 总线端口扩展 28
2.3 数字量输入输出接口与

过程通道 30
2.3.1 数字量输入输出接口技术 30
2.3.2 数字量输入通道 31
2.3.3 数字量输出通道 32
2.3.4 数字(开关)量输入/输出通道 模板举例 33
2.4 模拟量输入接口与过程通道 35
2.4.1 模拟量输入通道的组成 35
2.4.2 信号调理和 I/V 变换 35
2.4.3 多路转换器 39
2.4.4 采样、量化及采样/保持器 40
2.4.5 A/D 转换器及其接口技术 42
2.4.6 模拟量输入通道模板举例 46
2.5 模拟量输出接口与 过程通道 49
2.5.1 模拟量输出通道的结构型式 49
2.5.2 D/A 转换器及其 接口技术 49
2.5.3 单极性与双极性电压 输出电路 51
2.5.4 V/I 变换 51
2.5.5 模拟量输出通道模板举例 53
2.6 基于串行总线的计算机控制系 统硬件技术 55
2.6.1 智能远程 I/O 模块 55
2.6.2 智能调节器 58
2.6.3 可编程序控制器 (PLC) 59
2.6.4 运动控制器 61
2.7 硬件抗干扰技术 63
2.7.1 过程通道抗干扰技术 63
2.7.2 主机抗干扰技术 69
2.7.3 系统供电与接地技术 71
习题 74
第3章 数字控制技术 76
3.1 数字控制基础 76

3.1.1 数控技术发展概况	76	4.4.3 副回路微分先行串级 控制算法	135
3.1.2 数字控制原理	77	4.5 前馈-反馈控制技术	136
3.1.3 数字控制方式	78	4.5.1 前馈控制的结构和原理	136
3.1.4 数字控制系统	79	4.5.2 前馈-反馈控制结构	137
3.1.5 数控系统的分类	80	4.5.3 数字前馈-反馈控制算法	139
3.2 逐点比较法插补原理	81	4.6 解耦控制技术	140
3.2.1 逐点比较法直线插补	81	4.6.1 解耦控制原理	141
3.2.2 逐点比较法圆弧插补	84	4.6.2 数字解耦控制算法	143
3.3 多轴步进驱动控制技术	88	习题	144
3.3.1 步进电动机的工作原理	88	第 5 章 现代控制技术	146
3.3.2 步进电动机的工作方式	89	5.1 采用状态空间的输出反馈设计法	146
3.3.3 步进电动机控制接口及 输出字表	89	5.1.1 连续状态方程的离散化	147
3.3.4 步进电动机控制程序	91	5.1.2 最少拍无纹波系统的 跟踪条件	147
3.3.5 数控系统设计举例——三轴步进 电动机控制	92	5.1.3 输出反馈设计法的设计步骤	148
3.4 多轴伺服驱动控制技术	94	5.2 采用状态空间的极点配置设计法	151
3.4.1 伺服系统	94	5.2.1 按极点配置设计控制规律	151
3.4.2 现代运动控制技术	95	5.2.2 按极点配置设计状态观测器	154
3.4.3 数控系统设计举例——基于 PC 的多轴运动控制	97	5.2.3 按极点配置设计控制器	157
习题	99	5.2.4 跟踪系统设计	161
第 4 章 常规及复杂控制技术	101	5.3 采用状态空间的最优化设计法	163
4.1 数字控制器的连续化设计技术	101	5.3.1 LQ 最优控制器设计	163
4.1.1 数字控制器的连续化 设计步骤	101	5.3.2 状态最优估计器设计	166
4.1.2 数字 PID 控制器的设计	105	5.3.3 LQG 最优控制器设计	171
4.1.3 数字 PID 控制器的改进	107	5.3.4 跟踪系统的设计	171
4.1.4 数字 PID 控制器的参数整定	111	习题	172
4.2 数字控制器的离散化设计技术	116	第 6 章 先进控制技术	173
4.2.1 数字控制器的离散化 设计步骤	116	6.1 模糊控制技术	173
4.2.2 最少拍控制器的设计	117	6.1.1 模糊控制的数学基础	174
4.2.3 最少拍有纹波控制器的设计	121	6.1.2 模糊控制原理	178
4.2.4 最少拍无纹波控制器的设计	123	6.1.3 模糊控制器设计	182
4.3 纯滞后控制技术	126	6.2 神经网络控制技术	187
4.3.1 施密斯 (Smith) 预估控制	127	6.2.1 神经网络基础	188
4.3.2 达林 (Dahlin) 算法	129	6.2.2 神经网络控制	190
4.4 串级控制技术	133	6.3 专家控制技术	193
4.4.1 串级控制的结构和原理	133	6.3.1 专家系统	193
4.4.2 数字串级控制算法	134	6.3.2 专家控制介绍	194
		6.3.3 专家控制基本思想	196



计算机控制技术

6.3.4 专家控制组织结构	199	习题	233
6.4 预测控制技术	199		
6.4.1 内部模型	200		
6.4.2 预测模型	200		
6.4.3 预测控制算法	203		
6.5 其它先进控制技术	206		
习题	206		
第 7 章 计算机控制系统软件设计			
7.1 程序设计技术	207		
7.1.1 模块化与结构化程序设计	207		
7.1.2 面向过程与面向对象的程序设计	209		
7.1.3 高级语言 I/O 控制台编程	210		
7.2 人机接口 (HMI/SCADA) 技术	211		
7.2.1 HMI/SCADA 的含义	211		
7.2.2 基于工业控制组态软件设计人机交互界面	212		
7.2.3 基于 VB/VC++ 语言设计人机交互界面	214		
7.3 测量数据预处理技术	214		
7.3.1 误差自动校准	214		
7.3.2 线性化处理和非线性补偿	216		
7.3.3 标度变换方法	217		
7.3.4 越限报警处理	218		
7.4 数字控制器的工程实现	219		
7.4.1 给定值和被控量处理	219		
7.4.2 偏差处理	220		
7.4.3 控制算法的实现	221		
7.4.4 控制量处理	222		
7.4.5 自动/手动切换技术	222		
7.5 系统的有限字长数值问题	224		
7.5.1 量化误差来源	224		
7.5.2 A/D、D/A 及运算字长的选择	226		
7.6 软件抗干扰技术	229		
7.6.1 数字滤波技术	229		
7.6.2 开关量的软件抗干扰技术	231		
7.6.3 指令冗余技术	232		
7.6.4 软件陷阱技术	232		
习题	233		
第 8 章 分布式测控网络技术			
8.1 工业网络技术	234		
8.1.1 工业网络概述	234		
8.1.2 数据通信编码技术	241		
8.1.3 网络协议及其层次结构	242		
8.1.4 IEEE 802 标准	244		
8.1.5 工业网络的性能评价和选型	245		
8.2 分布式控制系统 (DCS)	246		
8.2.1 DCS 概述	246		
8.2.2 DCS 的分散过程控制级	250		
8.2.3 DCS 的集中操作监控级	252		
8.2.4 DCS 的综合信息管理级	254		
8.3 现场总线控制系统	257		
8.3.1 现场总线概述	257		
8.3.2 五种典型的现场总线	261		
8.3.3 FF 现场总线技术	263		
8.3.4 工业以太网	266		
8.4 系统集成与集成自动化系统	267		
8.4.1 系统集成的含义与框架	267		
8.4.2 集成自动化系统的体系结构	270		
8.4.3 综合自动化技术	273		
8.5 分布式测控网络设计举例	277		
8.5.1 基于 PLC 的 Profibus 分布式测控网络	277		
8.5.2 基于 PC 串行总线的测控网络	279		
8.5.3 测控网络应用设计举例	280		
习题	284		
第 9 章 计算机控制系统设计与实现			
9.1 系统设计的原则与步骤	285		
9.1.1 系统设计的原则	285		
9.1.2 系统设计的步骤	287		
9.2 系统的工程设计与实现	289		
9.2.1 系统总体方案设计	289		
9.2.2 硬件的工程设计与实现	291		
9.2.3 软件的工程设计与实现	292		
9.2.4 系统的调试与运行	295		

9.3 设计举例——啤酒发酵过程计算机	303
控制系统	298
9.3.1 啤酒发酵工艺及控制要求	298
9.3.2 系统总体方案的设计	299
9.3.3 系统硬件和软件的设计	300
9.3.4 系统的安装调试运行及 控制效果	303
9.4 设计举例——机器人计算机	303
控制系统	303
9.4.1 PUMA560 机器人的结构原理	304
9.4.2 机器人运动学方程	304
9.4.3 机器人动力学方程	305
9.4.4 机器人手臂的独立关节位置 伺服控制	305
参考文献	308

第 1 章

绪 论

随着科学技术的进步，人们越来越多地用计算机来实现控制系统，因此，充分理解计算机控制系统是十分重要的。我们可以把计算机控制系统看作是模拟控制系统的一种近似，但这种看法是相当肤浅的，因为它没有充分发挥计算机控制的潜力，最多只能获得与采用模拟控制时一样的控制效果。近年来，自动控制技术、计算机技术、网络与通信技术、检测与传感器技术、显示技术、电子技术的高速发展，给计算机控制技术带来了巨大的变革。人们利用这种技术可以完成常规控制技术无法完成的任务，达到常规控制技术无法达到的性能指标。

本章主要介绍计算机控制系统概述、计算机控制系统的分类以及计算机控制系统的发展概况和趋势。

1.1 计算机控制系统概述

1.1.1 自动控制系统

在工程和科学技术领域，自动控制担负着重要角色。自动控制理论和技术的不断发展，为人们提供了获得动态系统最佳性能的方法，提高了生产率，并使人们从繁重的体力劳动和大量重复性的手工操作中解放出来。所谓自动控制，就是在没有人直接参与的情况下，通过控制器使生产过程自动地按照预定的规律运行。图 1-1 为自动控制系统原理框图。




图 1-1 自动控制系统原理框图

典型的工业生产过程可分为 3 种：连续过程（Continuous process）、离散过程（Discrete process）和批量过程（Batch process）。连续过程也称为流程工业，其产品一般都是流体，如：液体、气体等。离散过程也称为制造业，其产品是“固态”、按件计量的，过程的输入输出变量为时间离散和幅度离散的量，如：产品的数量、开关的状态等。批量过程是指间歇性多品种生产过程，其特点是连续过程和离散过程交替进行，配方的切换和生产工艺的改变是离散过程，而在确定了配方和生产工艺后的生产过程又是一个连续过程。

1.1.2 计算机控制系统

计算机控制系统就是利用计算机（通常称为工业控制计算机，简称工业控制机）来实现生产过程自动控制的系统。近年来，计算机已成为自动控制技术不可分割的重要组成部分，并为自动控制技术的发展和应用开辟了广阔的新天地。

1. 计算机控制系统的工作原理

为了简单和形象地说明计算机控制系统的工作原理，图 1-2 给出了典型的计算机控制系统原理框图。在计算机控制系统中，由于工业控制机的输入和输出是数字信号，因此需要有 A/D 和 D/A 转换器。从本质上讲，计算机控制系统的工作原理可归纳为以下 3 个步骤：

- 1) 实时数据采集：对来自测量变送装置的被控量的瞬时值进行检测和输入。
- 2) 实时控制决策：对采集到的被控量进行分析和处理，并按已定的控制规律，决定将要采取的控制行为。
- 3) 实时控制输出：根据控制决策，适时地对执行机构发出控制信号，完成控制任务。




图 1-2 计算机控制系统原理图



上述过程不断重复，使整个系统按照一定的品质指标进行工作，并对被控量和设备本身的异常现象及时做出处理。

2. 在线方式和离线方式

在计算机控制系统中，生产过程和计算机直接连接，并受计算机控制的方式称为在线方式或联机方式；生产过程不和计算机相连，且不受计算机控制，而是靠人进行联系并做相应操作的方式称为离线方式或脱机方式。

3. 实时的含义

所谓实时，是指信号的输入、计算和输出都要在一定的时间范围内完成，亦即计算机对输入信息，以足够快的速度进行控制，超出了这个时间，就失去了控制的时机，控制也就失去了意义。实时的概念不能脱离具体过程，一个在线的系统不一定是一个实时系统，但一个实时控制系统必定是在线系统。

1.1.3 计算机控制系统的组成

计算机控制系统由计算机（工业控制机）和生产过程两大部分组成。图 1-3 给出了计算机控制系统的组成框图。




图 1-3 计算机控制系统的组成框图

1. 工业控制机

工业控制机是指按生产过程控制的特点和要求而设计的计算机，它包括硬件和软件两个组成部分。

(1) 硬件组成 工业控制机的硬件包括主板、内部总线和外部总线、人机接口、磁盘系统、通信接口、输入输出通道。

1) 主板：主板由中央处理器（CPU）、内存储器（RAM、ROM）、监控定时器、电源掉电检测、保护重要数据的后备存储器体、实时日历时钟等部件组成，是工业控制机的核心。在控制系统中，主机主要进行必要的数值计算、逻辑判断、数据处理等工作。

2) 内部总线和外部总线：内部总线是工业控制机内部各组成部分进行信息传递的公

共通道，它是一组信号线的集合。常用的内部总线有 IBM PC 总线、ISA 总线、PCI 总线和 STD 总线。

外部总线是工业控制机与其它计算机和智能设备进行信息传送的公共通道，常用外部总线有 RS-232C 和 USB。

3) 人机接口：人机接口由操作台、标准的 PC 键盘、显示器和打印机组成。操作台是计算机控制系统中人机对话的联系纽带，操作台一般由 LED 显示、操作按钮/开关、状态指示灯等组成。

4) 磁盘系统：磁盘系统可以用半导体虚拟磁盘，也可以配通用的软磁盘和硬磁盘。

5) 通信接口：通信接口是工业控制机和其它计算机或智能外设通信的接口，常用 RS-232C 和 USB。

6) 输入输出通道：输入输出通道是工业控制机和生产过程之间设置的信号传递和变换的连接通道。它包括模拟量输入通道、模拟量输出通道、数字量（或开关量）输入通道、数字量（或开关量）输出通道，它的作用有两个：其一是将生产过程的信号转换成主机能够接受和识别的代码；其二是将主机输出的控制命令和数据，经变换后作为执行机构或电气开关的控制信号。

(2) 软件组成 计算机控制系统的硬件只能构成裸机，它只为计算机控制系统提供了物质基础。裸机只是系统的躯干，既无思维，又无知识和智能，因此必须为裸机提供或研制软件，才能把人的知识和思维用于对生产过程的控制。软件是计算机控制系统的程序系统，它可分为系统软件和应用软件。

系统软件包括实时多任务操作系统、引导程序、调度执行程序，如美国 Intel 公司推出的 iRMX86 实时多任务操作系统，美国 Ready System 公司推出的嵌入式实时多任务操作系统 VRTX/OS，还有 Linux、WinCE 等实时多任务操作系统。除了实时多任务操作系统以外，也常常使用 Windows 等系统软件。

应用软件是系统设计人员针对某个生产过程而编制的控制和管理程序。它包括过程输入程序、过程控制程序、过程输出程序、人机接口程序、打印显示程序和公共子程序等。

计算机控制系统随着硬件技术高速发展，对软件也提出了更高的要求。只有软件和硬件相互配合，才能发挥计算机的优势，研制出具有更高性能价格比的计算机控制系统。

2. 生产过程

生产过程包括被控对象和测量变送、执行机构、电气开关等装置，这些装置都有各种类型的标准产品，在设计计算机控制系统时，根据需要合理地选型即可。

1.1.4 常用的计算机控制系统主机

在计算机控制系统中，可编程序控制器、工控机、单片机、DSP、智能调节器等，都是常用的控制器，适应不同的应用要求。在工程实际中，选择何种控制器，应根据控制规模、工艺要求、控制特点和所完成的工作来确定。

1. 可编程序控制器（PC）

IEC（国际电工委员会）于 1982 年（第一版）和 1985 年（修订版）对 PC（也称 PLC）作了定义，其中修订版的定义为：PC 是一种数字运算操作的电子系统，专为在工业环境

下应用而设。它采用可编程序的存储器，用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作指令，并通过数字式或模拟式的输入与输出，控制各种类型的机械或生产过程。可编程控制器及其有关外部设备，都按易于与工业控制系统联成一个整体、易于扩充其功能的原则设计。

由于 PLC 是一种专为工业环境下设计的计算机控制器，所以具有可靠性高、编程容易、功能完善、扩展灵活、安装调试简单方便的特点。国内外生产 PLC 的厂家有很多，如德国西门子的 S 系列，日本的 OMRON 的 C 系列，日本三菱的 F、F1、F3、FX 系列。

2. 工控机（IPC）

工业控制机（简称工控机）是一种面向工业控制、采用标准总线技术和开放式体系结构的计算机，配有丰富的外围接口产品，如：模拟量输入/输出模板、数字量输入/输出模板等。广为流行的工控机总线有：PC 总线、ISA 总线、PCI 总线、STD 总线、VME 总线等。工控机具有可靠性高、可维修性好、环境适应性强、控制实时性强、输入输出通道完善、软件丰富等特点。

3. 单片机

单片机是将微机的 CPU、存储器、I/O 接口和总线制作在一块芯片上的超大规模集成电路。单片机具有体积小、功能全、价格低、软件丰富、面向控制、开发应用方便等优点。常用的单片机有 Intel 公司的 MCS 系列、Motorola 公司的 M68HC 系列、Microchip 公司的 PIC 系列、Zilog 公司的 Z 系列，以及 Philips、Atmel、NEC 公司的产品。

4. DSP

DSP 芯片，也称数字信号处理器，是一种具有特殊结构的微处理器。DSP 芯片的内部采用程序和数据分开的哈佛结构，具有专门的硬件乘法器，广泛采用流水线操作，提供特殊的 DSP 指令，可以用来快速地实现各种数字信号处理算法。目前国内推广应用最为广泛的 DSP 器件是美国德州仪器（TI）公司生产的 TMS320 系列。

5. 智能调节器

智能调节器是一种数字化的过程控制仪表，以微处理器或单片微型计算机为核心，具有数据通信功能，能完成生产过程 1~4 个回路直接数字控制任务，在 DCS 的分散过程控制级中得到了广泛的应用。智能调节器不仅可接受 4~20mA DC 电流信号输入的设定值，还具有异步通信接口 RS-422/485、RS-232 等，可与上位机连成主从式通信网络，发送接收各种过程参数和控制参数。

智能调节器在我国的工业控制领域得到了广泛的应用，市场中常用的智能调节器国外的品牌有：SHIMADEN（日本岛电）、YOKOGAWA（日本横河）、HONEYWELL（美国霍尼韦尔）、OMRON（日本欧姆龙）以及 RKC（日本理化）等；国内的品牌有：厦门宇电自动化科技有限公司（厦门宇光）的 AI 系列等。

1.2 计算机控制系统的典型型式

计算机控制系统所采用的型式与生产过程的复杂程度密切相关，不同的被控对象和不同的要求，应有不同的控制方案。计算机控制系统大致可分为以下几种典型的型式。



1.2.1 操作指导控制系统

操作指导控制系统的构成如图 1-4 所示。该系统不仅具有数据采集和处理的功能，而且能够为操作人员提供反映生产过程工况的各种数据，并相应地给出操作指导信息，供操作人员参考。

该控制系统属于开环控制结构。计算机根据一定的控制算法（数学模型），依赖测量元件测得的信号数据，计算出供操作人员选择的最优操作条件及操作方案。操作人员根据计算机的输出信息，如 CRT 显示图形或数据、打印机输出等去改变调节器的给定值或直接操作执行机构。

操作指导控制系统的优点是结构简单，控制灵活和安全。缺点是要由人工操作，速度受到限制，不能控制多个对象。




图 1-4 操作指导控制系统

1.2.2 直接数字控制系统

直接数字控制（DDC，Direct Digital Control）系统的构成如图 1-5 所示。计算机首先通过模拟量输入通道（AI）和开关量输入通道（DI）实时采集数据，然后按照一定的控制规律进行计算，最后发出控制信息，并通过模拟量输出道（AO）和开关量输出通道（DO）直接控制生产过程。DDC 系统属于计算机闭环控制系统，是计算机在工业生产过程中最普遍的一种应用方式。




图 1-5 直接数字控制系统

由于 DDC 系统中的计算机直接承担控制任务，所以要求实时性好、可靠性高和适应性强。为了充分发挥计算机的利用率，一台计算机通常要控制几个或几十个回路，那就要合理地设计应用软件，使之不失时机地完成所有功能。

1.2.3 监督控制系统

监督控制（SCC，Supervisory Computer Control）中，计算机根据原始工艺信息和其它参

数，按照描述生产过程的数学模型或其它方法，自动地改变模拟调节器或以直接数字控制方式工作的微型机中的给定值，从而使生产过程始终处于最优工况（如保持高质量、高效率、低消耗、低成本等等）。从这个角度上说，它的作用是改变给定值，所以又称设定值控制（SPC，Set Point Control）。监督控制系统有两种不同的结构形式，如图 1-6 所示。




图 1-6 监督控制系统的两种结构形式

1. SCC + 模拟调节器的控制系统

该系统是由微型机系统对各物理量进行巡回检测，并按一定的数学模型对生产工况进行分析、计算后得出控制对象各参数最优给定值送给调节器，使工况保持在最优状态。当 SCC 微型机出现故障时，可由模拟调节器独立完成操作。

2. SCC + DDC 的分级控制系统

这实际上是一个二级控制系统，SCC 可采用高档微型机，它与 DDC 之间通过接口进行信息联系。SCC 微型机可完成工段、车间高一级的最优化分析和计算，并给出最优给定值，送给 DDC 级执行过程控制。当 DDC 级微型机出现故障时，可由 SCC 微型机完成 DDC 的控制功能，这种系统提高了可靠性。

1.2.4 集散控制系统

集散控制系统（DCS，Distributed Control System），也叫分布式控制系统，采用分散控制、集中操作、分级管理、分而自治和综合协调的方法，把系统从上到下分为分散过程控制级、集中操作监控级、综合信息管理级，形成分级分布式控制，其结构如图 1-7 所示。

1.2.5 现场总线控制系统

现场总线控制系统（FCS，Fieldbus Control System）是新一代分布式控制系统，如图 1-8



计算机控制技术

所示。DCS 的结构模式为：“操作站—控制站—现场仪表”3 层结构，系统成本较高，而且各厂商的 DCS 有各自的标准，不能互联。FCS 与 DCS 不同，它的结构模式为：“操作站—现场总线智能仪表”两层结构，FCS 用两层结构完成了 DCS 中的 3 层结构功能，降低了成本，提高了可靠性，可实现真正的开放式互连系统结构。




图 1-7 DCS 结构示意图




图 1-8 FCS 结构示意图

1.2.6 综合自动化系统

在现代工业生产中，综合自动化系统不仅包括各种简单和复杂的自动调节系统、顺序逻辑控制系统、自动批处理控制系统、联锁保护系统等，也包括各生产装置先进控制、企业实时生产数据集成、生产过程流程模拟与优化、生产设备故障诊断和维护、根据市场和生产设备状态进行生产计划和排产调度系统、以产品质量和成本为中心的生产管理系统、营销管理系统和财务管理系统等，涉及到产品物流增值链和产品生命周期的所有过程，为企业提供全面的解决方案。

目前，由企业资源信息管理系统（ERP，Enterprise Resources Planning）、生产执行系统



(MES, Manufacturing Execution System) 和生产过程控制系统 (PCS, Process Control System) 构成的 3 层结构，已成为综合自动化系统的整体解决方案，如图 1-9 所示。综合自动化系统主要包括制造业的计算机集成制造系统和流程工业的计算机集成过程系统。

计算机集成制造系统 (CIMS, Computer Integrated Manufacturing System)，借助于计算机的硬件、软件技术，综合运用现代管理技术、制造技术、信息技术、自动化技术、系统工程技术，将企业生产全部过程中有关人、技术、经营管理三要素及其信息流、物流有机地集成并优化运行，以使产品上市快、质量好、成本低、服务优，达到提高企业市场竞争力的目的。

CIMS 应用到流程工业又称计算机集成过程系统 (CIPS, Computer Integrated Process System)，也叫流程工业综合自动化系统，在石油、化工、能源、食品、制药、炼钢和造纸等行业得到了广泛的实施和应用。CIPS 充分利用企业内、外部的各种信息量，将经营管理与生产控制有机地结合起来，可以为流程工业带来更大的经济效益。




图 1-9 综合自动化
系统 3 层结构

1.3 计算机控制系统的发展概况和趋势

1946 年世界上第一台电子计算机 ENICA 正式使用以来，电子计算机在世界各国得到了极大的重视和迅速的发展。计算机控制技术是自动控制理论与计算机技术相结合的产物，它的发展同样也离不开自动控制理论和计算机技术的发展，本节回顾一下计算机控制系统的发展概况，并讨论计算机控制系统的发展趋势。

1.3.1 计算机控制系统的发展概况

1. 计算机技术的发展过程

在生产过程控制中采用数字计算机的思想出现在 20 世纪 50 年代中期。最重要的工作始于 1956 年 3 月，当时美国德克萨斯州的一个炼油厂与美国的 TRW 航空工业公司合作进行计算机控制研究，经过 3 年的努力，设计出了一个采用 RW - 300 计算机控制的聚合装置的系统，该系统控制 26 个流量、72 个温度、3 个压力、3 个成分，控制的目的是使反应器的压力最小，确定对 5 个反应器供料的最佳分配，根据催化剂活性测量结果来控制热水的流量以及确定最优循环。TRW 公司的这项开创性工作，为计算机控制技术的发展奠定了基础，从此，计算机控制技术获得了迅速的发展。

为了讨论这种急剧的发展，可按以下 4 个阶段来描述其发展过程：

(1) 开创时期 (1955 ~ 1962 年) 早期的计算机使用电子管，体积庞大，价格昂贵，可靠性差，所以它只能从事一些操作指导和设定值控制。过程控制向计算机提出了许多特殊的要求，需要它对各种过程命令做出迅速响应，从而导致中断技术的发明，使计算机能够对更紧迫的过程任务及时做出反映。

(2) 直接数字控制时期 (1962 ~ 1967 年) 早期的计算机控制按照监督方式运行，属于操作指导或设定值控制，仍需要常规的模拟控制装置。1962 年，英国的帝国化学工业