



建筑设备安装工程施工工艺丛书

机械设备安装工程

刘庆山 主编 刘屹立 刘翌杰 编

建筑设备安装
施工工艺丛书

中国建筑工业出版社

建筑设备安装工程施工工艺丛书

机械设备安装工程

刘庆山 主编
刘屹立 刘翌杰 编

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

机械设备安装工程/刘庆山主编. —北京: 中国建筑工业出版社, 2007

(建筑设备安装工程施工工艺丛书)

ISBN 978-7-112-09489-9

I. 机… II. 刘… III. 机械设备-设备安装 IV. TH182

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 109978 号

建筑设备安装工程施工工艺丛书

机械设备安装工程

刘庆山 主编

刘屹立 刘翌杰 编

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京天成排版公司制版

北京建筑工业印刷厂印刷

*

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 15% 插页: 1 字数: 431 千字

2007 年 8 月第一版 2007 年 8 月第一次印刷

印数: 1~3000 册 定价: 39.00 元

ISBN 978-7-112-09489-9

(16153)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

前　　言

改革开放以来，我国国民经济高速发展，新的厂矿、企业不断涌现，原有的不断扩大和更新改造，机械设备社会拥有量大量增加。同时，人民生活水平日益提高，生活环境、工作条件日益改善，如风机、水泵、空调机、电梯等机械设备都已普及于机关学校、商场影院、居民小区。机械设备安装施工任务日益加重，新的施工队伍不断增加，极需普及机械设备安装技术及基本知识。因此，我们编写了《建筑设备安装工程施工工艺丛书——机械设备安装工程》，以满足市场需要。

机械设备种类很多，不可能逐一介绍，也不必要逐一介绍，因为各种机械设备虽然用途、结构、工作原理不尽相同，但其安装方法、步骤、基本技术都是大同小异的。本书首先以国家施工验收规范、标准等法规为依据，较为详细地介绍了机械设备安装通用规范、标准和技术，然后以应用最为广泛的机械设备(风机、水泵、制冷机、柴油发电机、电梯等)为实例具体介绍其安装方法、步骤、注意事项。

机械设备安装，是多人、多工种(钳工、焊工、起重吊装工等)共同参与的施工活动。本书不仅介绍机械设备本体安装技术与知识，同时对相关工种，例如起重工的基本知识也做了适当介绍。

俗话说，施工必须安全，安全为了施工。安全防护是施工活动的重要组成部分。机械设备安装，是一种高风险的施工活动，本书对其施工过程中的安全防护知识、相关规范和规程也作了相应介绍。

本书在编写过程中，参考了许多老师、同行的著作，在此致谢。

因水平所限，书中错漏在所难免，望读者批评指正。

目 录

第1章 机械设备安装基础知识与资料	1
1.1 机械设备安装基础知识	1
1.1.1 机械设备安装的基本概念	1
1.1.2 公差与配合	1
1.1.3 形位公差	3
1.1.4 表面粗糙度	5
1.2 常用材料	9
1.2.1 型钢	9
1.2.2 钢板	16
1.2.3 钢丝	19
1.2.4 焊接材料	20
1.2.5 常用紧固件	24
1.2.6 常用管材	31
1.2.7 其他常用材料	51
1.3 常见通用机械设备	53
1.3.1 通风机	53
1.3.2 水泵	58
1.3.3 空调机	78
第2章 常用工具、量具及仪表	88
2.1 常用工具	88
2.1.1 钳子	88
2.1.2 板手	88
2.1.3 锉刀	88
2.1.4 手锯	88
2.1.5 划线工具	91
2.1.6 台虎钳	93

2.1.7 砂轮切割机	93
2.1.8 冲击电钻	95
2.2 常用测量工具	95
2.2.1 钢直尺	95
2.2.2 塞尺	96
2.2.3 宽座角尺	97
2.2.4 卡钳	97
2.2.5 游标卡尺	98
2.2.6 外径千分尺	101
2.2.7 光滑极限量规	103
2.3 常用仪表	104
2.3.1 百分表	104
2.3.2 水平仪	105
2.3.3 水准仪	107
2.3.4 转速表	111
第3章 常用起重索具、吊具、机具	113
3.1 索具	113
3.1.1 蕎绳	113
3.1.2 尼龙绳	116
3.1.3 钢丝绳	118
3.2 起重吊具	129
3.2.1 卸扣(又称卡环、卸甲)	129
3.2.2 吊钩与吊环	131
3.2.3 平衡梁	132
3.2.4 吊索	133
3.2.5 绳扣	136
3.3 滑车与滑车组	137
3.3.1 滑车	137
3.3.2 滑车组	139
3.3.3 滑车使用注意事项	141
3.4 千斤顶	141
3.4.1 螺旋式千斤顶	141

3.4.2 油压千斤顶	143
3.5 倒链	143
3.6 卷扬机	145
3.6.1 绞磨	145
3.6.2 手摇卷扬机	146
3.6.3 电动卷扬机	148
3.7 独脚把杆	150
3.7.1 木质独脚把杆	151
3.7.2 钢质独脚把杆	154
3.8 人字把杆	161
3.8.1 木质人字把杆	161
3.8.2 钢质人字把杆	163
3.9 把杆的安装、移动与放倒	164
3.9.1 把杆的安装	164
3.9.2 把杆的移动	166
3.9.3 把杆的放倒	167
3.10 地锚	167
3.10.1 立式地锚	167
3.10.2 卧式地锚	169
3.10.3 混凝土地锚	169
3.10.4 活地锚	169
3.10.5 半埋式锚桩	170
3.10.6 组立、使用地锚的注意事项	171
第4章 设备运输	172
4.1 铁路运输	172
4.1.1 设备装火车	172
4.1.2 设备捆绑加固	174
4.1.3 卸车	174
4.1.4 设备装载限界	174
4.2 载重汽车和平板车运输	176
4.2.1 装载限度	176
4.2.2 设备装载和加固	176

4.2.3 重大型设备的运输	177
4.3 排子运输	178
4.3.1 托板滚杠运输	178
4.3.2 装箱设备的运输	181
4.4 起重运输计算	182
4.4.1 起重机载荷计算	182
4.4.2 搬运物体所需牵引力	182
4.4.3 工字梁容许载荷	183
第5章 机械设备安装一般程序和通用规范	185
5.1 机械设备安装一般程序	185
5.2 机械设备安装施工准备	186
5.2.1 安装技术准备	186
5.2.2 安装工具、机具和材料准备	187
5.2.3 场地和临时设施准备	187
5.3 机械设备开箱检查	188
5.3.1 开箱	188
5.3.2 清点检查	188
5.3.3 保管	189
5.4 机械设备基础检查、处理与放线	189
5.4.1 设备基础的强度测定	189
5.4.2 基础检查	190
5.4.3 基础处理	191
5.4.4 基础打麻面及清理螺栓孔	191
5.4.5 基础放线	192
5.5 设备搬运与就位	192
5.5.1 设备搬运就位常用方法	192
5.5.2 设备搬运就位注意事项	193
5.6 设备找正找平	193
5.6.1 设备找正	193
5.6.2 设备找平	196
5.7 地脚螺栓放置与地脚螺栓孔灌浆	202
5.7.1 地脚螺栓放置规范	202

5.7.2 地脚螺栓孔灌浆	210
5.8 设备水平度复查和调整(精平)	210
5.9 设备二次灌浆	211
5.10 设备联轴器找正	211
5.10.1 设备联轴器安装相对位置分析	211
5.10.2 联轴器的初步找正	212
5.10.3 联轴器装配两轴心径向位移和两轴线倾斜 的测量方法	213
5.10.4 找正举例	215
5.11 试运转及竣工验收	216
5.11.1 机械设备安装试运转	216
5.11.2 竣工验收	220
5.12 机械设备几种安装方法	222
5.12.1 三点安装法	222
5.12.2 无垫铁安装法	222
5.12.3 座浆安装法	224
5.12.4 压浆安装法	226
第6章 设备装配与除锈清洗	228
6.1 机械设备清洗	228
6.1.1 清洗前的准备工作	228
6.1.2 常用清洗剂	229
6.1.3 通用清洗方法	231
6.1.4 设备清洗清洁度判定方法和标准	232
6.1.5 清洗注意事项和要求	232
6.1.6 几种零部件的清洗	233
6.2 设备受锈	234
6.3 机械设备装配	234
6.3.1 机械设备装配通用规范	234
6.3.2 螺栓、键、定位销装配	235
6.3.3 联轴器装配	238
6.3.4 滚动轴承装配	248
6.3.5 滑动轴承装配	257

6.3.6 齿轮装配	266
6.3.7 皮带传动装置安装	270
第7章 通风机安装	275
7.1 通风机概述	275
7.1.1 离心通风机	275
7.1.2 轴流式通风机	279
7.2 风机安装技术要求和允许偏差	280
7.2.1 离心通风机	280
7.2.2 轴流风机	281
7.2.3 管道风机	281
7.2.4 风幕机	281
7.3 离心通风机安装	282
7.3.1 基础检查画线	282
7.3.2 风机开箱检查	282
7.3.3 离心式风机就位安装	284
7.3.4 风机试运转	286
第8章 离心水泵安装	290
8.1 离心水泵概述	290
8.1.1 离心水泵的构造和工作原理	290
8.1.2 离心水泵的性能参数	291
8.1.3 离心水泵的安装高度	292
8.2 离心水泵安装技术规范	292
8.2.1 离心水泵安装的一般要求	292
8.2.2 泵的清洗和检查	293
8.2.3 水泵找平找正	294
8.2.4 水泵装配技术要求	294
8.2.5 水泵试运转	296
8.3 离心水泵安装	299
8.3.1 离心水泵安装前检查	299
8.3.2 水泵安装程序和要求	299
8.3.3 水泵的管路安装	300
8.3.4 水泵隔振装置安装	303

8.3.5 离心水泵试运转	307
第9章 制冷机安装	310
9.1 制冷机基本知识	310
9.1.1 几个基本概念	310
9.1.2 活塞式蒸汽压缩制冷机	313
9.2 制冷机安装技术标准	314
9.2.1 空调制冷系统安装一般规定	314
9.2.2 空调制冷系统安装质量标准	315
9.3 蒸汽压缩制冷机安装	318
9.3.1 蒸汽压缩制冷机安装前准备工作	319
9.3.2 制冷压缩机组及附属设备就位、找平、 找正	319
9.3.3 制冷剂管道安装	319
9.3.4 制冷系统吹污	325
9.3.5 制冷系统检漏	326
9.3.6 制冷系统补漏	332
9.3.7 制冷系统充灌制冷剂	332
9.4 制冷系统工况调试	334
9.4.1 制冷系统工况调试方法、步骤	334
9.4.2 制冷系统工况调试常见故障分析与排除	335
9.4.3 故障排除几项基本操作	337
第10章 电梯安装	344
10.1 电梯与电梯安装工程	344
10.1.1 电梯的种类	344
10.1.2 电梯的构造	344
10.1.3 电梯安装工程	344
10.1.4 电梯安装一般规定	346
10.1.5 电梯安装土建交接检验	346
10.1.6 电梯设备进场验收	349
10.2 电梯安装质量标准与技术要求	350
10.2.1 电力驱动曳引式、强制式电梯安装质量 标准	350

12 目 录

10.2.2 液压电梯安装质量标准	354
10.2.3 自动扶梯、自动人行道安装工程整机 安装验收	357
10.3 电梯安装	360
10.3.1 电梯安装前准备	360
10.3.2 井道放线	361
10.3.3 曳引机安装	364
10.3.4 电梯导轨安装	367
10.3.5 轿厢安装	371
10.3.6 对重和缓冲器安装	373
10.3.7 安装导向轮、复绕轮及挂曳引绳	375
10.3.8 厅门、门套和地槛安装	379
10.3.9 限速器和选层器安装	382
10.4 电梯调试	385
10.4.1 电梯调整与试车前的准备	385
10.4.2 电气控制系统模拟动作试验	385
10.4.3 电机和曳引机空载试验	386
10.4.4 电梯静载荷试验	386
10.4.5 平衡系数试验	387
10.4.6 安全钳和缓冲器试验	387
10.4.7 电梯运行试验	388
10.4.8 电梯调试注意事项	390
第 11 章 柴油发电机组安装	391
11.1 机组安装	391
11.1.1 拖运就位	391
11.1.2 机组找平找正	392
11.1.3 二次灌浆	392
11.1.4 复查水平度	392
11.2 附属设备安装	393
11.2.1 燃油箱安装	393
11.2.2 油罐安装	393
11.3 排烟管安装	394

11.3.1 排烟管支架制作 ······	394
11.3.2 排烟管安装 ······	394
11.3.3 支管及排烟活门安装 ······	395
11.3.4 排烟管补偿器安装 ······	396
11.3.5 排烟管保温 ······	396
11.4 试运转 ······	397
11.4.1 试运转前的准备工作 ······	397
11.4.2 柴油发电机组运转 ······	399
第 12 章 机械设备安装施工安全防护 ······	401
12.1 机械设备安装施工安全防护概述 ······	401
12.1.1 安全防护的意义 ······	401
12.1.2 安全教育 ······	401
12.1.3 易发事故 ······	402
12.2 作业现场安全技术 ······	404
12.2.1 高处作业安全技术 ······	404
12.2.2 地槽、地沟作业安全技术 ······	405
12.2.3 吊运作业安全技术 ······	407
12.2.4 电气焊作业安全技术 ······	408
12.2.5 防火、防爆炸安全技术 ······	410
12.3 相关专业施工安全操作规程 ······	411
12.3.1 起重工安全操作规程 ······	412
12.3.2 锯工安全操作规程 ······	419
12.3.3 气焊工安全操作规程 ······	419
12.3.4 电焊工安全操作规程 ······	420
12.3.5 脚手架搭设安全操作规程 ······	421
12.3.6 剪板机操作工安全操作规程 ······	422
12.3.7 砂轮机操作工安全操作规程 ······	422
12.3.8 电动空压机操作工安全操作规程 ······	423
12.3.9 修理工安全操作规程 ······	424
12.4 施工现场安全用电规范 ······	424
12.4.1 临时用电管理 ······	425
12.4.2 外电线路及电气设备防护 ······	427

14 目 录

12.4.3 接地与防雷	429
12.4.4 配电室及自备电源	434
12.4.5 配电线路	436
12.4.6 配电箱及开关箱	441
12.4.7 电动建筑机械和手持式电动工具	447
12.4.8 照明	451
附录 1 井用泵、轴流泵等安装规范	455
附录 2 热装配	470
附录 3 全国年平均雷暴日数	472
附录 4 滚球法	476
附录 5 电动机负荷线和电器选配	479
主要参考文献	483

第1章 机械设备安装基础知识与资料

1.1 机械设备安装基础知识

1.1.1 机械设备安装的基本概念

1. 机械设备

通常“器”和“械”均指用具。设备指生产或生活上所需要的各种“器”、“械”用具。一般我们将各组成部分间具有一定的相对运动的装置称为机构。而用来转换或利用机械能的机构则称为机器。机械则是机器、机构等的泛称。

本书所说机械设备既包括机器、机构，例如通风机、水泵、柴油发电机、空调机等运转机械，也包括油箱、水箱等静止设备。

2. 机械设备安装

机械设备安装，即将符合设计要求(种类、规格型号、技术参数等)的机械设备固定在设计位置(基础)上的施工活动。所安装的设备必须达到设备技术文件的要求和设计文件的要求。

3. 机械设备安装一般程序

机械设备安装一般程序是：设备开箱检查→基础检查验收及处理→设备搬运就位→设备找正、找平和对中→一次灌浆→精确找平和对中→二次灌浆→试运转验收。

1.1.2 公差与配合

1. 互换性的概念

互换性是指同一规格的零件(部件)在装配或更换时，不需辅助加工和修配，也不需选择，就能保证零件的装配精度，满足预

定的使用性能要求的一种特性。

由于采用标准的零件或部件、通用件，可以使设计工作简化，缩短设计周期。依照互换性原则，按专业分工进行成批或大量生产，可实现加工过程的机械化和自动化，提高劳动生产率和产品质量，降低成本。由于零件具有互换性，机器或仪器的部件损坏后，可以及时更换，减少了机械的维修时间和费用，也提高了机器的使用率和使用寿命。

互换性按其程度可分为完全互换性和不完全互换性。完全互换性要求零件或部件在装配时，不需挑选和辅助加工，不完全互换性允许零部件在装配前预先分组或在装配时进行调整，以解决加工经济性与使用要求之间的矛盾。

2. 公差与配合的基本概念

(1) 公差

公差主要反映机械零件使用要求与制造要求的关系。配合反映组成机器零部件相互结合的条件的状况。公差与配合都是确定产品质量的主要技术指标。

在零件制造过程中，总是会有一定的误差，每个零件都与原定尺寸有些出入。按照图纸要求尺寸制造绝对准确的零件不但极为困难，而且也没有必要。因此，在原定的尺寸上附加一个规定的允许变动范围，这个允许的变动范围称为公差。

(2) 基本尺寸、极限尺寸与偏差

根据设计要求在图上标出的零件各部位的尺寸称为基本尺寸，也可称公称尺寸，或叫名义尺寸。用量具直接量得的尺寸则称为实际尺寸。在允许范围内，实际尺寸的最大及最小限度则叫作最大与最小极限尺寸。最大与最小极限尺寸之差为之公差。

最大极限尺寸与公称尺寸之差为上尺寸差，也称上偏差；最小极限尺寸与公称尺寸之差为下尺寸差，也叫下偏差。

(3) 公隙与公盈

孔径与轴径的正差为公隙；孔径与轴径的负差为公盈。

(4) 配合

配合就是两个相衔接机件的装配性质，即装配的松紧程度，它可以分为3类：

1) 静配合——为具有公盈的配合，不许衔接机件之间有松动现象。

2) 动配合——为具有公隙的配合，一个机件对另一个机件可以有相对运动。

3) 过渡配合——动配合与静配合之间又有过渡配合，即可能具有公隙，也可能具有公盈的配合。

3. 公差配合制度

国家标准规定采用两种公差制度：一种是基孔制，一种是基轴制。

基孔制是将孔的公称尺寸定为孔径的最小极限尺寸，而公隙或公盈的数值(也就是配合的性质)，是由变更轴径的大小而定的。基轴制则恰好相反，轴的公称尺寸被定为轴径的最大极限尺寸，而公隙与公盈的数值是由变更孔的大小来决定的。配合代号用孔、轴公差代号的组合表示，写成分数，分子为孔，分母为轴，如H8/f7。对于某一具体孔与轴的配合，还需在配合代号前面标明孔与轴的基本尺寸，如Φ50H8/f7、10H7/f6。

1.1.3 形位公差

1. 形位公差的概念

形位公差即形状和位置公差，简称形位公差，是表示零件形状和相互位置的精度要求，对保证零件尺寸公差，实现互换性具有重要作用。因此，国标对形位公差规定了标准。

(1) 形状误差和形状公差

形状误差是指被测实际要素对其理想要素的变动量，如果被测实际要素与其理想要素能完全重合，表明形状误差为零；反之，则表明有形状误差。零件加工后，实际的各点、线、面总是与理想状态存在误差，因此，国标中规定了误差的允许范围。形