

# 耐酸坛子的生产

林 福 申 编

轻工业出版社

# 耐酸坛子的生产

林福申 编

轻工业出版社

1960年·北京

## 内 容 介 绍

耐酸坛子广泛用于生产三酸的化学工业及其他工农业部门，它的需要是与日俱增的。从全国来看生产耐酸坛子的单位，遍及各地，但还满足不了客观的需要。

耐酸坛子的生产比较简单，它系一种含铝的较低级的粘土制品。一般粘土中 $\text{SiO}_2$ 和 $\text{Al}_2\text{O}_3$ 的含量为3:1时，即为生产耐酸坛子的良好条件，因此全国各地的陶瓷厂都可以利用当地原料来从事生产。今后怎样生产成本低的耐用的耐酸坛子以及怎样克服生产中发生的缺陷，这是目前生产单位迫切的希望。

本书粗略地介绍了全国几处生产耐酸坛子的经验。书中主要介绍了原料、配方、生产流程，以及生产中发生缺陷的原因和克服办法。书末还介绍了成品物理化学性能的检验及成品的验收、包装和运输的注意事项。

本书内容通俗易懂，适合于有关的生产工人和工程技术人员参考阅读。

## 耐酸坛子的生产

林福申 编

\*

轻工业出版社出版

(北京长安门内白虎胡同)

北京市新闻出版业营业登记证字第099号

轻工业出版社印刷厂印刷

新华书店科技发行所发行

各地新华书店经销

\*

197×1092毫米1/82· $\frac{28}{82}$ 印张·20,000字

1960年10月 第1版

1960年10月北京第1次印刷

印数:1—3,200 定价:1010.15元

统一书号:15042·1156

## 目 次

一、概述	4
二、生产耐酸坛子的原料和配方	7
三、耐酸坛子的生产流程	10
四、耐酸坛子生产中发生缺陷的原因及其克服办法	15
五、耐酸坛子的物理化学性能检验及成品的验收， 包装与运输	21
[附]硫酸坛子实际生产成本表	28

## 一、概述

三酸(硫酸、盐酸、硝酸)是化工工业中的重要产品。它们作为化工原料应用于各种工业的生产，其范围极为广泛。仅就化学工业本身来说，其使用部门多达29个以上，其中如在人造肥料和人造染料的生产以及石油的精炼等方面，其消耗量尤为巨大。它们不仅应用于工业生产多少而且也是国防建设上必不可少的化工原料。因此，三酸产量的大小可以作为衡量一国工业发达程度的标尺。我国随着工农业生产的飞跃发展，三酸的产销数量也在不断地日益增长。耐酸坛子是装运三酸必不可少的容器，其需要数量也随着三酸生产的发展而在不断地增长。为了适应新形势的要求，如何生产出更多更好的耐酸坛子是当前陶瓷工业一项重要的任务。

耐酸坛子是比较容易生产的一种产品。它系一种较低级的含铝粘土制品，各地陶瓷厂都可以利用当地原料来生产。因为耐酸坛子需要的原料，其化学成份的要求不是十分严格的，只要粘土中 $\text{Al}_2\text{O}_3$ 含量达到22~30%或 $\text{SiO}_2:\text{Al}_2\text{O}_3=3:1$ 就可以制造（因为这些成份是耐酸的）。就烧成制品的性质说，它有一种半陶半瓷的性质，吸水率在2~4%之间，抗张强度在400~600公斤/厘米<sup>2</sup>，耐压约在1公斤/厘米<sup>2</sup>以上。

耐酸坛子应具有的技术指标是：

1. 耐酸坛子必须具有规则外形，不得有变形、歪曲、凹凸等缺陷。坯体必须充分烧结，用小木棒（或锤）轻敲时应发清脆钢音。

2. 耐酸坛子表面，必须光滑圆正，均匀施釉（底部及

頂蓋外表面可以局部不施釉)。

3. 耐酸坛子的外形如图 1 所示:




图 1 耐酸坛子

质量优良的耐酸坛子的物理化学性能如下:

### 甲、物理性能: (表 1)

表 1

编 号	指 标 名 称	一 级 品	二 级 品
1	耐酸度 (%) 不小于	98	97
2	吸水率 (%) 不大于	2	4
3	抗张强度(公斤/平方厘米)不小于	600	400
4	热稳定性(250~280°C)	2 次	1 次
5	渗透性或水試驗24小時	不漏	

續表

編號	指標名稱	一級品	二級品
6	耐压(公斤/平方厘米) 不小于	1.5	1.5
7	体积比重	2.2~2.3	2.2~2.3
8	气孔率	0.7~5%	0.7~5%
9	重量(公斤/每个)	18	18

## 乙、耐酸性(表2)

表2

腐蝕介質	酸的濃度%	處理條件	耐酸度%
盐酸	35~38	煮沸一小时	99.78
硝酸	68~70	"	99.95
硫酸	95~98	"	98.94
磷酸	85	"	99.45
王水		"	99.88
混合酸 { 硫酸 硝酸 水	20 10 60	硫酸發烟为止	99.87

## 丙、产品化学成份:

$\text{SiO}_2$	65~68%
$\text{Al}_2\text{O}_3$	23~25%
$\text{Fe}_2\text{O}_3$	小于3%
$\text{K}_2\text{O}$ $\text{Na}_2\text{O}$	大于4~5%

## 二、生产耐酸坛子的原料和配方

生产耐酸坛子的主要原料是粘土、烧粉（粘土烧粉）及少量长石。粘土的化学成份的变动范围很大，其中 $Al_2O_3$ 的含量在20~40%， $SiO_2$ 在45~75%。一般粘土中 $SiO_2$ 和 $Al_2O_3$ 的含量为3:1，即为生产耐酸器材的良好材料。根据試驗證明，产品內以 $Al_2O_3$ 含量在23~27%时其耐酸性最强。一般粘土中 $Al_2O_3$ 含量大都合乎要求，可以制造耐酸坛子。我們怎样用自己的原料以最經濟的方法制出坚固耐用的耐酸材料，这是一个很重要的任务。茲将国内耐酸坛子制品的配方与化学成份列表如下以資参考。

甲、配方（表3）

表3

原料名称	1	2	3	4	5	6
三节土	20		20			
白泉土	25					
紫干子	30					
水曲柳	15					
烧 粉	10	7	10	15	4.80	
复洲湾土		62				
当地红土		13				
白二顺泥					40.0	
磨头泥					4.80	
坊子土						30
青 土						40
焦宝石						30

• 續表

原料名称	1	2	3	4	5	6
石湾白泥					20.0	
红细陶砂					30.4	
宜兴白泥				45		
宜兴黄泥				35		
长 石		28		5		
紫 木 节			15			
紫 干 子			15			
黄 板 子			15			
白 大 棒 子			15			
均 土			10			

乙、化学成份 (表 4)

表 4

原 料 名 称	SiO <sub>2</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	CaO	MgO	K <sub>2</sub> O + Na <sub>2</sub> O	灼烧损失
三 节 土	47.74	39.41	1.39	0.35	0.70	0	12.74
白 泉 土	75.15	15.05	1.20	0.90	0.84	0	8.12
紫 干 子	59.08	24.62	5.28	0.49	0.53	0	8.24
水 曲 柳	52.81	36.50	1.70	0.71	0.45	1	12.90
月 土 稠	68.15	13.98	5.0	3.75	1.80	4.18	5.74
四 节 土	66.20	24.70	1.35	0.81	0.63	—	6.54
二 順 泥	63.57	25.86	1.49	痕跡	微量	微量	9.13
堤 头 泥	52.01	33.63	1.8	0.41	〃	0.45	11.70
石 湾 白 泥	66.75	21.44	2.21	0.71	0.86	1.53	7.74
細 嵌 砂	84.20	10.62	0.89	0.96	0.17	微量	3.75
宜 兴 白 泥	66.15	22.66	1.18	0.05	0.36	1.72 0.70	6.57
宜 兴 黄 泥	63.24	23.82	2.53	0.62	0.57	2.77	7.72
无 锌 白 泥	68.31	22.95	0.70	0.73	0.15	2. 3	3.97
湖 南 长 石	65.28	18.09	0.21	0.41	0.13	10.44 4.87	0.59

續表

原 料 名 称	SiO <sub>2</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	CaO	MgO	K <sub>2</sub> O + Na <sub>2</sub> O	灼烧损失
复洲湾黄釉	39.91	10.22	4.52	27.05	0.84	— —	24.89
复洲湾碱釉	76.19	17.11	2.88	0.74	0.60	— —	2.85
水曲柳	50.80	31.50	1.5	0.20	0.50	1.5, 1.5	14.0
馬前冲土	77.73	15.16	1.06	0.88	0.90	— —	2.43
坊子土	56.52	30.05	0.69	0.23	0.85	1.87, 0.09	10.63
焦宝石	45.19	38.9	0.57	0.69	—	0.24, 1.71	14.14

## 〔附〕 土法制成缸釉子

认別缸釉子土，是目前生产耐酸坛子的一个主要要求。这种土一般在黑土下边、黃土上边，颜色为黃中带白稍綠，其土质細致，用嘴尝类似白面，不粘牙。土名叫越土（胡土）或叫依安越土。

配方：釉子土 99%

白 砧 0.5%

面 碱 0.5%。

按配方下好料子，用料100斤，肥200斤水，泡24小时，搅拌均匀，然后用190目篩过滤即成良好釉子。

## 丙、耐酸坛釉药配方（表5）

表5


原 料 名 称	1	2	3	4	5	6
唐 山 月 土 糊	100			100		
复 州 湾 黄 糊		15				
复 州 湾 碱 糊		85				
当 地 月 土 糊			100	100	100	
精 科 黃 浆			200			
泥						

續表

釉 料 名 称	1	2	3	4	5	6
水白浆(精制桑枝灰)			100			
二 氧 化 锌		0.5%				
方 解 石						20
鐵、紅、釉						20
泥浆(产太湖内)						50
玻 璃 粉						10

(註)  $MnO_2$ 的加入,能生黑黃光滑美丽的釉色。水白浆系广东佛山陶瓷厂配方。

### 三、耐酸坛子的生产流程





(註)有些工厂在生产耐酸坛子时，如果掌握了各种化学成份的含量，可以不用长石原料。

(1) 原料粉碎 根据设备的要求，在目前生产上有的工厂原料首先经过石碾粉碎机达到所要求的颗粒度（过40目筛子）就可以。能达到这种要求的，绝大部分是属于软质粘土。它的好处是节省设备，制出的成品也很符合要求。例如东北某耐酸材料等厂就使用这种粘土。另外有的工厂除需要一部分软质粘土外，又加上一部分硬质长石或部分红土等。这种配方在原料加工上来说，既要经过石碾粉碎机先粗碎成不大于2~3毫米的颗粒，然后又要经过球磨机来细粉碎。它的好处是能获得耐压强度更高的产品。由此看来，各厂应根据产品的要求及设备，并结合当地的条件而定。

(2) 和泥与練泥 称取定量的磨细原料，首先在干粉状态时混合均匀，然后再加水20~22%，能用喷雾器喷水混合则更为满意。有的工厂是这样生产：经过石碾粉碎机的粘土与球

磨机磨细的长石同红土泥浆和成坯泥。这样做既合理又节约用水，同时和泥又迅速。和成坯泥后，用练泥机练两遍，缺乏练泥机的工厂可采取足踩手揉等办法，使泥料本身紧密柔软，以减少气泡，提高半成品的强度，特别是可以提高耐热的效果。用机械制的坯体，能比手工制坯耐用两倍多，我们在生产上决不能忽视这一点。

(3) 成型 在目前看来，成型方法有人工成型法、模型与人工结合的成型法、辘轳机械成型法及布袋成型法。这四种方法是根据工厂的具体条件而定。可以由小到大，由土到洋，由手工操作过渡到机械化。手工成型法，多在原来做大缸的基础上来加以改进的。其做法是用手摟坛子的肩部，然后经过一段轻微干燥，再接着摟颈部和口部，然后再以泥条沾成坛耳。这种方法简单，有做缸经验的都可以做。但制品规格不周正，耐久性较差。第二种是在机轮(手制机轮或辘轳机)和两段石膏模型中用型刀制成坯体，然后将上下段以浓泥浆沾好，脱出模型，然后再以人工摟出颈部与口部，并沾上模印的耳朵，即为半成品。第三种方法是用大小石膏模型成型的，其中計上下身子模型二件以及耳朵各一件，另外螺絲盖一件。这种成型规格周正，速度快，一般工人都能很快的学会。每套石膏模型能生产出180~200个。其制法，首先用约18斤坯泥放入石膏模型内，放在辘轳机架上，开动马力(辘轳机转数每分钟180转)放下型刀，转三、四圈后，用手压泥坯使它均匀的贴在模壁上。用铁丝削平泥口，搬入干燥室干燥。这是下半截的制法。在另外的一部辘轳机上装上上半截的型刀，如同上法旋制。干燥到水分在7~9%之间时，将下节接口涂以浓泥浆，用人工沾接。然后脱出石膏模型，装上提手柄和半螺旋口，再进行施釉。第四种方法是布袋成型法：仅用一个木制模型或石膏模型放在机轮上。模

型內放一上部帶鐵圈的布口袋，袋下用石膏墊底。成型后將布袋提出，放在工作台上，另一个人将其脱出，搬到干燥室去干燥。剩下布袋又返回到原模型中继续成型。如此循环不已，8个人一组，每8小时能生产大量耐酸坛子。这种成型方法符合于多快好省的原则，值得我们学习。山东丁丰等陶瓷厂是这样生产的。

兹将四种方法的生产数量分列如下，以资参考。

手工成型——每人每八小时能生产15个~18个；

机械与手工结合成型——每人每八小时能生产27~30个；

石膏辘轳机械成型——每人每八小时能生产30~35个；

布袋机械成型——每人每八小时能生产45个左右。

一般的耐酸坛子半成品的收缩为5%，烧成收缩亦为5%，故制造石膏模型时按10%收缩计算。

(4) 施釉 施釉方法各有不同，一般采取浸釉和喷釉两种方法。浸釉分两次进行：第一次将釉浆倒入坛内，将坛子横臥于帆布(其他布)架上，向前后滚动，使其均匀。然后将坛内余浆倒出。干燥后，再用浸釉法，将坛子浸入釉中提起。喷釉系用喷雾器向坯体内外各部分均匀喷釉，同时能克服接口裂纹的缺陷。这种方法，看来釉可以均匀分布，而且又是一种半机械化(釉通过120目筛孔，加强细度，除去渣子)的操作。施釉后的半成品干燥到含水率达3%时，就可准备入窑。

(5) 装窑和烧成 龙窑、輪窑、倒焰窑都可以烧出良好的耐酸坛子。在南方龙窑上应采取密装法。坛子要对正前面两个坛子之间的走火道，成梅花形三边烧窑法，这是把在輪窑上烧成的一种方法运用到龙窑上。全窑有两个门，分全窑为三节。烧过第二个门后，打开第一个门冷却，烧到最后几排火眼时，第一段就可以出窑了。出窑时将废报纸贴在第二段的前面，

出完即装上产品，并在第一段装上四节水管作临时烟囱，仍用报纸贴上。第二段又能出窑，坛头可以点火（广东佛山陶瓷厂是这样装烧的）。

也有用倒焰窑的，在装窑上可采取迭装法，如下图2。

这种方法适合于小窑，装法3~4个高。

一般装硫酸坛子是这样，将半成品放在已制好的坛架板（见图3）上，板下用四个工具砖支上，板上放耐酸坛子，装法简单，火焰易于暢通。




图2 耐酸坛子迭装法

- 1.一耐酸坛子；
- 2.一泥丁；3.一垫圈；
- 4.一垫座。

图3 坛架板

(註) 坛架板配方：系粘土50%，烧粉50%，水15%。用木型打制，每天每人能制做坛架板45~50块。

倒焰窑烧制中，可利用四个工具砖来架起来是比较稳固的。从实际中知道每立方米的窑能装9个到11个坛子。烧成时间在龙窑有烧34个小时（利用预热的），在倒焰窑有烧35~40多个小时的。烧成温度为1250~1300°C，一级品率由88~92%。升温曲线如下：

溫 度	時 違	需 用 时 间
0~200 °C	40~50°C	4
200~600 °C	35~40°C	1b
600~900 °C	50~65°C	5
900~1050°C	30~40°C	3
1050~1280°C	20~25°C	10

### 怎样生产又經濟又耐久的耐酸坛子

耐酸坛子是應該耐久使用的。根据使用情况得知，一年內連續使用10次(机械成型的)是問題不大的。耐酸坛子不撞击，它是不会短期破裂的，因此在使用上和运输上應該引起人們的注意。当地取材，充分利用当地粘土，这是合乎經濟原則的。在当前生产中，必須实现机械化生产。据广东佛山陶瓷工业局介紹，用辘轳旋坯成型法，每班每人平均生产480个(即每人每分钟出1个，最快的每分钟3个)。用布袋成型法也有很高的效率。除此而外，我們應該知道耐酸坛子能抵抗化学性的侵蝕，如果原料中有铁质的話，耐酸度就要降低，因此用除铁设备除去铁杂质，在成型时讲究环境卫生，以免铁杂质的混入，这是保证产品质量的最重要的环节。除此而外当然坯泥的陈腐、机械的成型、耐酸釉的涂面以及烧成之质量都是保证使用耐久的条件。

### 四、耐酸坛子生产中发生缺陷的原因及其克服办法

尺寸偏差、裂縫、剥层、残缺、气泡、缺釉、熔孔等缺陷，这些都是耐酸坛子在生产上常见的毛病。产生这种或那种

缺陷的原因往往与生产方式和技术管理有密切的关系。特别在每一道工序中稍有疏忽都有可能引起种种缺陷。

一般耐酸坛子缺陷的产生大致可分为下列四个方面：

(1) 原料及原料处理；(2) 成型、沾接；(3) 干燥；  
(4) 烧成及冷却。但是有不少缺陷往往不是由单纯一方面的原因所造成，而是在前一工序内种下因，至下一工序内才结出果。因此必须从根本上考虑改进的办法。兹将常见的缺陷简介如下

### 原料及原料处理方面的缺陷

原料及原料处理方面的缺陷，主要表现在杂质的混入配料和粉碎的不当。耐酸坛子表面呈现溶洞和鼓胀。我们应该知道，粘土内最有害的杂质是铁的化合物和硫化物，有这些杂质存在时烧出的耐酸坛子就发生熔孔和鼓胀。往往熔孔在3毫米以上时，就有渗透酸液的可能。克服的方法是这样：一般是在原料进厂后，应组织力量对粘土进行筛别，以去除杂质。

原料用铁制粉碎机粉碎时，容易混入铁屑。有时虽经电磁吸铁处理，也会因加料过多或电磁除铁机效率不足未能全部吸除。由此而产生的熔洞多表现为黑褐色。

产品上出现残缺的孔洞大多是由草根、木屑等可燃物燃烧后留下，也有因石灰石等矿石在高温下体积膨胀而从坯体上爆落后的所遗留下的。

### 尺寸偏差

- (1) 操作上和存放上疏忽，往往使产品规格受到影响。
- (2) 掌握干湿度不当。坯体在沾接时，上下坯体软硬不一，因此收缩不均。
- (3) 局部干燥过急，收缩变形，尺寸发生偏差。