

LEXICONUL TEHNIC ROMÂN

EDITURA TEHNICĂ
1954

*„Tehnica, fără oameni cari să-și fi în-
sușit tehnica, este moartă; Tehnica, dacă
are în frunte oameni cari și-au însușit
tehnica, poate și trebuie să facă minuni“.*

I. V. STALIN



Nr. de control

TOATE DREPTURILE REZERVATE PENTRU ASIT

I. ABREVIATII SI SIMBOLURI

A.	amper		litru
at	atmosferă tehnică	-	levo-
ata	atmosferă absolută	m-	meta-
atl	atmosferă litrică	m	metru
ats	atmosferă suprapresiune	m^2	metru pătrat
B.	bacil	m^3	metru cub
$^{\circ}\text{C}$	grade Celsius	mg	miligram
cal	calorie	mm	milimetru
cca	circa	mol.	moleculă
cm	centimetru	μ	micron
cm^2	centimetru pătrat	nr. at.	număr atomic
cm^3	centimetru cub	N. C.	nume comercial
conc.	concentrat	o-	ortho-
const.	constant, constantă	obs.	observație
c P	centipoise	P	poise
d.	densitate	p-	para-
d-	dextro-	pag.	pagina
\emptyset	diametru	p. f.	punct de fierbere
etc.	et caetera	pl.	plural
$^{\circ}\text{F}$	grade Fahrenheit	pr.	presiune
f.	fierbere	p. s.	punct de solidificare
g	accelerația gravitației	r	rază
g	gram	$^{\circ}\text{R}$	grade Réaumur
gr. at.	greutate atomică	s	secundă
gr. mol.	greutatea moleculară	sin.	sinonim
gr. sp.	greutate specifică	†	tonă
h	oră	temp.	temperatură
ha	hectar	V	volt
kcal	kilocalorie	v.	vezi
kg	kilogram	V.	vezi
kV	kilovolt	vol.	volum
kVA	kilovoltamper	v. S.	vezi Suplement
kVar	kilovoltamper reactiv	W	watt
kW	kilowatt		

Barare simplă (\vec{a} , \vec{b} , ...) vector

Barare multiplă (\bar{A} , ..., \bar{T} , ...) tensor

Simbolurile de matematică folosite sunt cele din STAS 1254/1950

**ACEASTĂ LUCRARE ESTE ELABORATĂ DE
ASOCIAȚIA ȘTIINȚIFICĂ A INGINERILOR ȘI
TEHNICIENILOR DIN RPR
(A S I T)
BUCUREȘTI**

**ACEST VOLUM S'A IMPRIMAT IN
INTreprinderea Poligrafică SIBIU**

II. ABREVIATII PENTRU DISCIPLINELE REPREZENTATE IN LEXICON

A

Acustică	Acust.
Agronomie	Agr.
Algebră	Alg.
Analiză matematică	An. mat.
Arboricultură	Arb.
Arheologie	Arhg.
Arhitectură	Arh.
Arifmetică	Arif.
Arte grafice	Arte gr.
Artillerie	Art.
Artă	Artă.
Astronomie	Astr.
Automobilism	Auto.
Aviație	Av.

B

Balistică	Bls.
Beton	Bet.
Biologie	Biol.
Botanică	Bot.

C

Cadastru	Cad.
Căi ferate	C. f.
Calculul erorilor	Clc. e.
Calculul probabilităților	Clc. pr.
Calculul tensorial	Clc. t.
Calculul vectorial	Clc. v.
Canalizare	Canal.
Cariere de piatră	Cr. p.
Cartografie	Cartog.
Chimie	Chim.
Chimie biologică	Chim. biol.
Chimie fizică	Chim. fiz.
Cinematică	Cin.
Cinematografie	Cinem.
Comunicații	Com.
Construcții	Constr.
Construcții metalice	Cs. met.
Construcții civile	Cs. civ.

D

Dendrologie	Dendrl.
Dendrometrie	Dendrm.
Dinamică	Din.
Drumuri	Drum.

E

Economie agrară	Ec. a.
Economie generală	Ec. g.
Economie tehnică	Ec. tehn.
Editilitate	Edil.
Electricitate	El.
Electrocăldură	Electroc.
Electrochimie	Electrochim.
Electromagnetism	Elm.
Electrotehnică	Elt.
Exploatarea petrolului	Expl. petr.
Explozivi	Expl.

F

Farmacie	Farm.
Fizică	Fiz.
Fotografie	Foto.
Fotogrammetrie	Fotogr.
Fotometrie	Fotom.
Fundații	Fund.
Fungicide	Fung.

G

Gaze	Gaze
Generalități	Gen.
Geodezie	Geod.
Geofizică	Geofiz.
Geografie	Geog.
Geologie	Geol.
Geometrie	Geom.
Geometrie analitică	Geom. a.
Geometrie descriptivă	Geom. d.
Geometrie perspectivă	Geom. persp.
Geotehnică	Geot.

H

Hidraulică	Hidr.
Hidraulică agricolă	Hidr. a.
Hidraulică edilitară	Hidr. e.
Hidrotehnică	Hidrot.
Horticultură	Hort.

I

Igiena industrială	Ig. ind.
Iluminat	Il.
Iluminat electric	Il. el.

Industria alimentară	Ind. alim.	Navigație fluvială	Nav. fl.
Industria artelor grafice	Arte gr.	Navigație maritimă	Nav. m.
Industria cărbunelui	Ind. cb.	Nivelment	Niv.
Industria cauciucului	Ind. cc.	Nomografie	Nomg.
Industria celulozei	Ind. cel.		
Industria chimică	Ind. chim.		
Industria cimentului	Ind. cimt.		
Industria frigului	Ind. frg.		
Industria hârtiei	Ind. hârt.		
Industria lemnului	Ind. lemn.		
Industria microbiologică	Ind. micrb.		
Industria mijloacelor de transport	Ind. mij. tr.		
Industria petrolierului	Ind. petr.		
Industria piefăriei	Ind. pief.		
Industria sticlei și a ceramicei	Ind. st. c.	Paleontologie	Paleont.
Industria textilă	Ind. text.	Petrografia	Petr.
Industria tutunului	Ind. tut.	Piscicultură	Pisc.
Industria uleiurilor și a grăsimilor	Ind. ulei. și grăs.	Poduri	Pod.
Industriile chimice speciale	Ind. chim. sp.	Prepararea mecanică a minereurilor și a cărbunilor	Prep. min.
Industriile fărănești	Ind. făr.		
Instalații sanitare	Inst. san.		
L			
Legumicultură	Legcult.	Siderurgie	Sidg.
Logică	Logică	Silvicultură	Silv.
M			
Magnetism	Magn.	Standardizare	Stand.
Mase plastice	Mase pls.	Statistică	Statist.
Mașini	Ms.	Știință	Şt.
Mașini agricole	Ms. agr.		
Mașini de ridicat	Ms. rid.		
Mașini electrice	Ms. el.		
Mașini hidraulice	Ms. hidr.		
Mașini miniere	Ms. min.		
Mașini navale	Ms. nav.		
Mașini termice	Ms. term.		
Mașini-unelte	Ms.-unelte		
Măsuri	Ms.		
Matematică	Mat.		
Mecanică	Mec.		
Mecanică fluidelor	Mec. fl.		
Metalografie	Metgr.		
Metalurgie	Metl.		
Meteorologie	Meteor.		
Metrologie	Metr.		
Microchimie	Microchim.		
Mine	Mine		
Mineralogie	Mineral.		
N			
Navigație	Nav.	Urbanism	Urb.
Navigație aeriană	Nav. a.	Vopsitorie	Vops.
U, V, Z			
Zootehnie	Zoot.		

LEXICONUL TEHNIC ROMÂN

Vol. V

R-Sd

VOLUMUL AL CINCILEA CUPRINDE
CIRCA 4100 TERMENI

R, r; P, p


1. R 1. El.: Simbol literal pentru rezistență electrică. — 2. Fiz.: Simbol literal pentru constanța lui Rydberg (v. Rydberg, constantă lui \sim). — 3. Mec.: Simbol literal pentru rezultanta unor forțe. — 4. Fiz., Chim.: Simbol literal pentru constanța gazelor perfecte (v. sub Gaz perfect). — 5. Mat., Tehn.: Simbol literal pentru raza unui cilindru, a unui alezaj sau a unui corp cilindric.

2. R Chim.: Simbol literal pentru radical chimic (v.).

3. r 1. Mat.: Simbol literal pentru raza vectorială a unui punct. — 2. Fiz.: Simbol literal pentru căldura specifică latentă. — 3. Mat., Tehn.: Simbol literal pentru raza unui cilindru, a unui alezaj sau a unui corp cilindric.

4. p El.: 1. Simbol literal pentru densitatea de volum a sarcinii electrice. — 2. Simbol literal pentru rezistivitate.

5. R, acid \sim [R-кислота; acide R; R Säure; R acid; R sav]. Chim.:



Acid naftol-2-disulfonic-3-6. Se obține prin sulfonarea β -naftolului la temperatură înaltă. E o materie primă importantă, întrebuintată la fabricarea coloranților azoici și a celor de trifenilmetan.


6. Rabană [ткань из рафии; rabane; Raban; rabanna; rabanna]. Ind. text.: Jecătură de urzeală de rafie cu bătătură de bumbac, din care se fac costume, pânză de cort, etc.

7. Rabatabil [откидной; rabattable; auflegbar, aufklappbar, umklappbar; folding, reversible; visszahajtható, beforgatható]. Tehn.: Calitatea unui element de construcție sau a unui organ de mașină de a putea fi rotit în jurul unei axe, de obicei orizontale.

8. ~, perete ~. Transp., C.f. V. Perete rabatabil.

9. Rabatere [совмещение; rebaitement; Umklappung; revolving; beforgatás]. Geom. d.: Metodă folosită în Geometria descriptivă pentru a aduce o figură plană (sau o față plană a unui corp) astfel, încât planul ei să fie paralel cu unul dintre planele de proiecție, — și deci figura să se proiecteze în adeverata ei mărime pe acel plan. Rabaterea e o rotație a planului în care

se găsește figura plană respectivă, în jurul urmei lui pe planul de proiecție pe care se rabate, sau în jurul unei orizontale, respectiv al unei frontale



Rabaterea unei drepte.

ox) linia de pământ; P) planul care conține segmentul MN; P') proiecția segmentului MN pe planul vertical; mn) proiecția segmentului MN pe planul orizontal; m₀n₀) poziția rabătută pe planul orizontal a segmentului MN.


a lui. În epură, poziția unui punct rabătut e dată de un punct de pe perpendiculara coborâtă din proiecția punctului din planul pe care se face rabaterea, pe urma în jurul căreia se rabate, și la o distanță de această urmă, egală cu ipotenusa triunghiului dreptunghiu construit cu catetele pe distanțele dintre proiecția punctului pe planul pe care se rabate și urma planului său pe acel plan, și distanța dela cealaltă proiecție a planului la linia de pământ.

10. Rabdofan [рабдофан; rhabdophane; Rhabdophan; rhabdophane; rabdofán]. Mineral.: (Ce, La, Y, Er) $(\text{PO}_4) \cdot \frac{1}{2} \text{H}_2\text{O}$. Fosfat natural hidratat de ceriu, lantan, yttriu și erbiu. Sin. Fosfocerit.

11. Rabit [сетка Рабица; treillis métallique R.; R. Geflekt; R. wire netting; rabbitzáló]. Cs.: Plasă de sărmă cu diametrul de 1...2 mm și galvanizată, având ochiurile de 1...4 cm, folosită în lucrările de construcții pentru a fixa și a susține tencuiala pe suprafața unor elemente de construcție (pereti, tavane, etc.) făcute din materiale la cari tencuiala nu aderă bine (de ex. lemn, metal), pentru executarea unor motive arhitectonice sau ornamentale (de ex. cornișe, console, etc.) cari să fie cât mai usoare, pentru executarea peretilor despărțitori, a tavanelor plane la planșeurile de lemn sau la planșeurile cu grinzi, etc. Plasa de rabit se fixează, fie direct pe suprafața elementului de construcție (de ex. pe suprafața unui

perete de lemn), cu ajutorul unor cuie speciale sau al unor scoabe mici, fie pe un schelet de metal care are forma elementului de construcție respectiv (de ex. o cornișă, o consolă de balcon, o coloană, etc.), de care se leagă cu sărmă, sau e suspendată de elementul de construcție (de ex. de un planșeu) prin vergele subțiri de metal. Plasa de rabiț rămâne înglobată în mortarul tencuelui, împiedecând crăparea acesteia, deslipirea și cădere ei de pe elementul de construcție.

1. Rablură [шпоніта; rablure; Sponung; rabbet; horonyék]. Nav.: Scobitură cu profil rectangular, la muchiile chilei, ale etravei sau ale etamboului unei nave de lemn, în care se introduc capetele



Rablurile etravei și chilei.
1) rablură; 2) batură exterioară; 3) batură medie; 4) batură interioară; 5) bordaj; 6) etravă; 7) chilă; 8) chilă falsă; 9) carligă; 10) varangă.

bordajului (v. fig.). Muchia din afară a rablurii se numește batură exterioară, iar cea dinăuntru, batură interioară; muchia din fundul rablurii se numește batură medie.

2. Rabotare [строгание; rabotage; Hobeln; planing; gyalulás]. Tehn., Metl.: Operațiunea de rindelare (v.) a unui material, de obiceiu metallic, efectuată printr-o mișcare relativă de translație, cu ajutorul unei mașini de rabotat, care poate fi o mașină de rabotat longitudinal (raboteză), o mașină de rabotat transversal, sau o mașină de rabotat specială.

Așchiera se obține prin atac continuu al unelei — care este un cuțit de rabotat (v. Cuțit de raboteză) — în timpul cursei utile. La mașinile mici, de obiceiu, numai una dintre cele două curse ale mișcării principale este cursă ută (care este urmată de cursa moartă, efectuată adesea cu vîțesă mare), iar la mașinile mari, uneori ambele curse sunt curse utile; în cursa moartă, căruciorul port-unealtă permite alunecarea cuțitului în contact cu piesa, sau îl ridică, întrerupând contactul cu piesa. Unealta de rabotat are axa sa longitudinală perpendiculară sau aproape perpendiculară pe direcția mișcării principale — adesea orizontală — și e solicitată la încovoiere, în timpul așchieriei, spre deosebire de unealta de mortezat, care se mișcă în direcția axei sale longitudinale și e solicitată la compresiune (v. fig. sub Rindelare).

Prin rabotare se profilează sau se netezesc piese cu dimensiuni și forme foarte variate, folosind mașini de rabotat adecvate.

La rabotare se deosebesc următoarele mișcări relative între unealtă și piesă: mișcarea prin-

pălă alternativă, de obiceiu în direcție orizontală, care poate fi efectuată, fie de unealtă (la mașinile de rabotat longitudinal sau transversal, cu port-unealtă alunecătoare, și la majoritatea mașinilor de rabotat speciale), fie de piesă prelucrată, împreună cu masa mașinii (la mașinile de rabotat longitudinal, cu masă alunecătoare); mișcarea de pătrundere (care determină adâncimea de tăiere), efectuată totdeauna de cuțit, într-o direcție perpendiculară pe suprafața prelucrată; mișcarea de avans, perpendiculară pe direcția mișcării principale (v. fig.), efectuată, fie de dispozitivul port-unealtă (de ex. la majoritatea mașinilor de rabotat longitudinal și la mașinile de rabotat transversal, cu berbec cu avans orizontal), fie de piesă, odată cu masa mașinii pe care e fixată (la majoritatea mașinilor de rabotat transversal, cu masă cu avans orizontal); o mișcare de avans circular numai la unele mașini de rabotat speciale, efectuată, de obiceiu, de piesă prelucrată. —

După gradul de finisaj care trebuie obținut prin prelucrare, se deosebesc rabotare de degroșare și rabotare de netezire, care se efectuează cu viteze și cu avansuri mai mici decât cele folosite la degroșare.

3. ~ intensivă [силовое строгание металла; rabotage intensif; intensives Hobeln; intensive planing; intenzív gyalulás]. Metl. V. sub Stahano-vistă, metode ~.


4. Rabofare, mașină de fasonat prin ~: Sin. Rabotat, mașină de ~ prin reproducere 2 (v.).

5. Rabotarea cilindrilor de moară: Sin. Rifuire (v.).

6. Rabotat, cuțit de ~. Ms.-unelte. V. Cuțit de raboteză; v. și sub Cuțit 2.

7. Rabotat, mașină de ~ [сгоропальныи станок; machine à raboter, raboteuse; Hobelmaschine, Metallhobelmaschine; planing machine, planer; gyalugép]. Ms.-unelte, Metl.: Mașină de rindelat metal (v. Rindelat, mașină de ~), la care unealta are axa perpendiculară sau aproape perpendiculară pe direcția mișcării principale, care e o mișcare relativă de translație, de obiceiu orizontală.

Mașina e compusă, în general, din batiu, masa mașinii (masa de lucru, masa port-piesă), dispozitivul port-unealtă, mecanismul de antrenare, mecanismul organic (mecanismul pentru mișcarea principală și cel pentru mișcarea de avans), ghidaje, dispozitive de comandă, dispozitive și instalații auxiliare. Construcția mașinii diferă după dimensiunile și după forma pieselor prelucrate. Mișcarea principală și cea de avans pot fi efec-



Avansurile și pozițiile cuțitului în diferitele operații efectuate la mașina de rabotat longitudinal.

- 1) la rabotarea fețelor orizontale;
- 2) la rabotarea fețelor verticale;
- 3) la rabotarea fețelor inclinate.


tuate, fie de piesa fixată pe masa de lucru, fie de uneală fixată în dispozitivul port-uneală.

Așchierea se obține prin atac continuu al uneltei în timpul cursei utile; uneori, la mașinile mari, ambele curse sunt curse utile, iar la mașinile mici, numai una dintre cursele mișcării principale e utilă, cursa moartă fiind efectuată cu vitesă mărită.

Energia folosită la rabotare poate fi cedată mașinii de motoare sau prin forță musculară. Mașinile antrenate prin forță musculară dău o productivitate mică, și sunt folosite foarte rar; cele

(cu masă alunecătoare sau cu port-uneală alunecătoare), care se împart în mașini de rabotat longitudinal, mașini de rabotat transversal, și mașini de rabotat speciale.

După deplasările efectuate de masa de lucru, port-piesă sau de dispozitivul port-uneală, mașinile de rabotat metal se clasifică în: mașini de rabotat cu masă alunecătoare (la cari masa de lucru și piesa fixată pe ea efectuează mișcarea principală, iar cuțitul fixat în port-uneală efectuează mișcările de avans); mașini de rabotat cu



Mașină de rabotat transversal (mașină de șeping), cu mecanism organic hidromecanic, tip 737, al uzinei din Gomel.
 1) soclu; 2) balu; 3) berbec; 4) masă în consolă, cu avans transversal; 5) mecanism de avans transversal al mesei; 6) mecanism de ridicare a mesei; 7) picior de sprijinire a mesei; 8) cărucior port-uneală; 9) motor de antrenare; 10) pompă; 11) distribuitor de comandă hidraulică; 12) cilindru hidraulic solidar cu batiul mașinii; 13) piston; 14) tija pistoletului, solidară cu berbecul.

mai multe mașini de rabotat metal sunt antrenate de unu sau de mai multe motoare. Lanțul cinematic al mecanismului organic este stereomecanic (alcătuit din elemente solide), sau, la mașinile moderne, hidromecanic (v. fig.).

După direcția mișcării principale, mașinile de rabotat metal pot fi mașini de rabotat orizontale, care constituie majoritatea mașinilor de rabotat, și mașini de rabotat verticale, care sunt construite în scopuri speciale (de ex. mașinile de rabotat canale de pană și unele mașini de rabotat prin reproducere). — Unele mașini au două dispozitive de ghidare a căruciorului port-uneală, datorită cărora mișcarea principală a unelei poate fi atât orizontală, cât și verticală (v. Rabotat, mașină de ~ orizontal și vertical).

După orientarea direcției mișcării principale în raport cu dimensiunea mai mare a piesei prelucrate, se deosebesc mașini de rabotat obișnuite

port-uneală alunecătoare (la cari masa de lucru este fixă, iar port-uneală efectuează mișcarea principală); mașini de rabotat speciale (la cari fie port-piesă, fie port-uneală au și alte mișcări, diferite de mișcarea rectilinie de translatăie), de exemplu mașina de rabotat radială, mașina de rabotat piese cilindrice, mașina de rabotat prin reproducere sau prin copiere, etc. —

Exemple de mașini de rabotat:

1. **Rabotat**, mașină de ~ longitudinal [продольно-строгальный станок; raboteuse pour rabotage longitudinal; Längshobelmaschine; planing machine for longitudinal planer; hosszgyalugé]. **Mș.-unealte**: Mașină de rabotat la care mișcarea principală are, în general, direcția dimensiunii mai mari a suprafeței prelucrate. Mașinile de rabotat longitudinal se folosesc, în general, la prelucrarea pieselor cu dimensiuni mari sau cu


greutate mare. Sin. Raboteză, Raboteză longitudinală.

După cum mișcarea de lucru este efectuată de masa port-piesă sau de dispozitivul port-unealtă, se deosebesc mașini de rabotat longitudinal, cu masă alunecătoare, și mașini de rabotat longitudinal, cu port-unealtă alunecătoare (v. fig.).

1. **Rabotat, mașină de ~ longitudinal, cu masă alunecătoare** [продольно-строгальный станок с возвратно поступательным движе-

mașinii, efectuează împreună cu aceasta mișcarea principală, alternativă, de lucru.

Mașina este compusă din următoarele părți: batiu, masa mașinii, dispozitivul port-unealtă, mecanismul de antrenare, mecanismul organic, ghidaje, dispozitive de comandă și dispozitive auxiliare. — Batiul se compune dintr'un soclu (care are picioare, la mașinile mici, sau care e fixat direct pe sol, la mașinile mari) cu o coloană, sau cu două coloane solidarizate la partea superioară



Mașini de rabotat longitudinal (raboteze), cu acționare manuală (fig. a) și cu acționare prin motor (fig. b...i).

Mașini de rabotat longitudinal, cu masă alunecătoare: a) cu două coloane, și cu acționare manuală; b) cu două coloane, și cu prelucrare simultană a mai multor fețe; d) cu cursă scură, cu o coloană, și cu prelucrare simultană a mai multor fețe; e) cu două coloane, și cu port-unealtă pentru mai multe cujite, pentru prelucrarea simultană a unei fețe;

f) cu o coloană, și cu prelucrare simultană a două fețe.


Mașini de rabotat longitudinal, cu port-unealtă alunecătoare: c) mașină de rabotat orizontal și vertical; g) cu groapă (pentru placă port-piesă); h) cu portal alunecător; i) pentru rabotat marginea tablelor.

нием стола; raboteuse à table coulissante; Hobelmaschine mit gleitendem Tisch, Tischhobelmaschine; table planing machine; ide-odamozgású asztalú hosszgyalugép]. Mș.-unele: Mașină de rabotat metal la care piesa prelucrată, fixată pe masa

printr'o traversă de rigidizare; pe față orizontală, liberă, batiul are ghidaje de translație (cu alunecare), plane sau profilate, pentru masa alunecătoare. — Pieseade prelucrat se fixează pe masa orizontală a mașinii, care efectuează mișcarea prin-

cipală, rectilinie și alternativă. Cursa și vitesa mesei pot fi variate. — Coloana, respectiv coloanele verticale, au ghidaje cu alunecare pentru dispozitivul port-unealtă, acesta e constituit dintr-o traversă orizontală, deplasabilă în înălțime, înzestrată cu ghidaje orizontale pentru căruciorul port-unealtă, care efectuează avansul transversal. Unele mașini mari au pe traversa mobilă două cărucioare sau o placă port-cărucioare (la mașina de rabotă cu mai multe cujite) pentru mai multe cărucioare port-unealtă (v. p. 4, fig. e), ale căror unele prelucrăză simultan piesă; alte mașini mari au și cărucioare port-unealtă deplasabile în înălțime, pe ghidajele verticale de pe coloane. Căruciorul port-unealtă trebuie să permită reglarea preliminară (potrivirea), manuală, a cujitelui, și să asigure avansurile necesare pentru prelucrarea în plane orizontale, verticale sau oblice. Căruciorul e compus, de obicei, din sanie inferioară și din sanie superioară, inclinabilă, ultima având un ax de oscilație orizontal și perpendicular pe direcția mișcării principale, pentru a permite achizițierea în cursa utilă și ridicarea uneltei de pe piesă în cursa moartă (v. fig.); la mașinile


instalațiile auxiliare sunt dispozitive de prindere a piesei pe masa de lucru, instalații de ungere, etc.



Port-cujit pendulant cu două cujite, cu comandă electro-magnetică.

1) sanie superioară; 2) port-cujit; 3) electromagnet.

Vitesa de lucru a mesei e reglabilă, și depinde de felul prelucrării (degrădere sau netezire) și de mărimea mașinii. Vitesa în cursa utilă poate avea



Cărucior port-unealtă de mașină de rabotă,

a) sanie inferioară; b) sanie superioară; c) cărucior port-unealtă, cu mecanism de ridicare a uneltei în cursa moartă; 1) traversă; 2) sanie superioară; 3) placă rotitoare; 4) sanie inferioară; 5) placă inclinabilă; 6) clapă port-cujit; 7) axul de rotație al placii rotitoare; 8) axul de rotație al placii inclinabile (5); 9) axul de oscilație al clapelor; 10) mecanism de reglare a înălțimii cujitelui; 11) pârghie de comandă a ridicării cujitelui în cursa moartă; 12) cablu de comandă a ridicării cujitelui în cursa moartă; 13) spin de fixare a clapelor (6).

de rabotă rapidă, ridicarea cujitelui poate fi comandată. Unele mașini au un port-cujit pendulant, cu două cujite, care permite achizițierea în ambele curse (v. fig. d). — Antrenarea se poate face, fie manual, fie mecanizat, prin roată de curea sau cu unu sau mai multe motoare. — Mecanismul principal comandă mișcarea alternativă a mesei alunecătoare și poate fi un inversor de mers, mecanic (de ex.: cu angrenaj cilindric frontal și cu melc sau cu cremalieră; cu bielă-manivelă; cu culisă rotativă sau oscilantă; cu curele; etc.), hidraulic sau electric. Mecanismul de avans, care acționează în momentul trecerii dela cursa moartă la cursa utilă, poate fi acționat manual sau poate fi legat cu mecanismul principal și este, de obicei, o culisă care acționează un mecanism cu cremalieră și cu roată cu clichet. — Dispozitivele și

valorile medii cuprinse între 6 și 60 m/min, la degrădere, și valori mai mari la netezire, iar vitesa în cursa moartă poate avea valorile medii cuprinse între 30 și 67 m/min, vitesele medii fiind mai mari la mașinile mici. Mașinile mijlocii și cele mari sunt antrenate electric (cu motor cu inversarea sensului mișcării, cu dispozitive de frânare a mesei puțin înainte de sfârșitul curselor, cu dispozitive de asigurare contra inversării prematură a curentului, etc.) sau hidraulic; mașinile antrenate hidraulic pot atinge viteză medie de cursă moartă cuprinse între 40 și 67 m/min.

Mașinile de rabotă longitudinal, cu masă alunecătoare, au nevoie de spațiu mare, bătul având o lungime de 1,5 ... 2,2 ori lungimea maximă a piesei prelucrate. Sin. Raboteză. —

Mașina de rabotat longitudinal, cu masă alunecătoare, poate avea forme diferite, după forma și mărimea pieselor prelucrate.

Exemple:

1. Rabotat, mașină de ~ cu cursă scurtă [продольно строгальный станок с коротким ходом стола; raboteuse à course courte; Kurzholzbelmaschine; planing machine for short work; rövid munkaljökötű gyalugép]: Mașină de rabotat longitudinal, cu masă alunecătoare, care servește la rabotarea longitudinală sau transversală a pieselor grele (cu lățimea peste 600 mm, cu înălțimea sub 500 mm și cu lungimea mai mică decât 1000 mm), cari nu pot fi prelucrate precis pe mașinile de rabotat transversal, din cauza deformării berbecului sau a mesei în consolă. Mașina de rabotat cu cursă scurtă are construcția asemănătoare cu a mașinilor obișnuite de rabotat longitudinal, cu una sau cu două coloane, având însă antrenarea mesei prin mecanism cu culisă oscilantă, plasat în soclu (v. p. 4, fig. d), sau antrenare hidraulică.

2. ~, mașină de ~ cu două coloane [двуствоечный продольно-строгальный станок; raboteuse à deux colonnes; Zwei-ständerhobelmaschine; double column planing machine; kétállványos hosszgyalugép]: Mașină de rabotat longitudinal, cu masă alunecătoare, la care batiul are două coloane verticale, solidarizate la partea superioară printr'o traversă de rigidizare, și cari sunt echipate cu ghidaj pentru traversa orizontală port - cărucioare. Cele mai multe mașini de rabotat au două coloane, distanța dintre ele limitând lățimea piesei de prelucrat (v. fig.; v. și p. 4, fig. a, b și e).

Mașina servește la prelucrarea precisă a batuielor, a ghidajelor, a placilor, cadrelor, etc., cari au lățimea sub 4000 mm, înălțimea sub 3000 mm și lungimea sub 12000 mm.

3. ~, mașină de ~ cu o coloană [одностоечный продольно строгальный станок; raboteuse à montant unique, raboteuse ouverte; Ein-ständerhobelmaschine, Säulenholbelmaschine, ein-

seitig offene Hobelmaschine; open side planer, single column planing machine; egyállványos hosszgyalugép, nyitott hosszgyalugép]: Mașină de rabotat longitudinal, cu masă alunecătoare, la care batiul are o singură coloană, pe care se poate deplasa traversa port-cărucior. Pe traversă sunt, de obicei, două cărucioare, pentru prelucrat față superioară a piesei, iar pe coloană poate fi ghidat un alt cărucior, pentru prelucrarea unei fețe verticale a piesei. Uneori, mașina are un suport pentru sprijinirea celui de al doilea capăt al traversei, și o coloană auxiliară, pentru un cărucior port-unealtă.


Mașina e folosită la prelucrarea pieselor mari, cu dimensiunile: lățimea mai mică decât 1500 mm, înălțimea mai mică decât 1250 mm, lungimea mai mică decât 5000 mm (v. p. 4, fig. f).

4. ~, mașină de ~ longitudinal, manuală [ручной продольно-строгальный станок; raboteuse manuelle à table; Tischhobelmaschine mit Handantrieb; hand driven planing machine for long work; kézi hosszgyalugép]: Mașină de rabotat longitudinal, cu masă alunecătoare, orizontală, cu antrenare manuală prin manivelă sau cu patru manete dispuse în cruce (v. p. 4 fig. a). Mecanismul organic este, de obicei, un angrenaj roată dințată-cremaliere; avansul transversal (orizontal) al uneiței se realizează printr'un mecanism cu clichet și cu șurub conducător și piuliță. Avansul vertical se face manual.

Mașina e folosită în ateliere mici, în cazul când nu există energie electrică sau arbore de transmisie, pentru reparații și uzinare de piese mici, cu lățimea de 150 ... 250 mm, înălțimea sub 200 mm și lungimea sub 750 mm.

5. Rabotat, mașină de ~ longitudinal, cu port-unealtă alunecătoare [продольно строгальный станок со скользящим резцодержателем; raboteuse à porte-outil coulissant; Hobelmaschine mit gleitendem Werkzeughalter; planing machine with sliding tool holder; hosszgyalugép csuszó késszánnal, csuszó szerszámtartós hosszgyalugép]. Mș.-unealte: Mașină de rabotat metal, la care uneală fixată în dispozitivul port-unealtă efectuează mișcarea principală alternativă de lucru, în timp ce piesa prelucrată e imobilă pe masa mașinii.

Mașina e compusă din batiu, cu masa de fixare a pieselor de prelucrat, din dispozitivul port-unealtă, mecanismul de antrenare, mecanismul organic, ghidaje, dispozitive de comandă, dispozitive și instalații auxiliare. — Batiul se compune dintr'un soclu (care are picioare, la mașinile mici, sau care este fixat direct pe sol, la mașinile mari) a căruia față superioară constituie masa de fixare, și ale căruia fețe laterale constituie ghidajele cu alunecare ale dispozitivelor port-unealtă. — Dispozitivul alunecător port-unealtă poate fi constituit dintr'un cărucior cu două sănii suprapuse, dintr'o traversă alunecătoare,



Mașină de rabotat longitudinal, cu masă alunecătoare, cu două coloane.
 1) batiu; 2) picior; 3) masă de lucru, alunecătoare; 4) cărucior port-unealtă, mobil; 5) traversă port-unealtă; 6) coloană fixă; 7) traversă fixă, de rigidizare; 8) roată de curea de antrenare și roțile libere și de inversare de mers; 9) mecanism de inversare de mers.