



苏联部长会议国家建设委员会

钢 结 构 設 計 标 准 及 技 术 規 范

(Н и ТУ 121 — 55)



筑 工 程 出 版 社

蘇聯部長會議國家建設委員會

鋼結構設計標準及技術規範

(НиТУ 121-55)

程季達 劉大江 譯

蔡 益 燕 校

建筑工程部技术司審校

原本說明

書名 НОРМЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
(ГнТУ 121-55)

批准机关 Государственным Комитетом Совета Министров СССР по Делам Строительства

出版者 Государственное издательство Литературы по Строительству и Архитектуре

出版地点及年份 Москва—1955

鋼結構設計標準及技術規範

程季達 劉大江 譯

*

建筑工程出版社出版 (北京市卓成門外南風士路)

(北京市書刊出版業營業許可證出字第 052 号)

建筑工程出版社印刷廠印刷·新華書店發行

書名 511 字數 50 千字 787×1092 1/32 印張 2 1/4

1957年 5月第 1 版 1957年 5月第 1 次印刷

印數：1—8,000 冊 定價 (10) 0.36 元

前　　言

本規范系由蘇聯部長會議國家建設委員會批准，于1955年正式頒布執行。根據這種規範進行的設計，能使結構的作用更接近于實際情況，可以充分發揮材料性能。因此，有必要在我國推廣使用。但規範中某些條文須結合中國的具體情況進行研究和修改，短期內尚難完成，故暫時還不能作為我國正式的設計規範。為適應各設計部門的迫切需要，現由建築工程部技術司主持翻譯，將譯本先行出版。本委特向有關單位推薦，建議各單位在進行設計時結合我國情況采用，凡不適合我國實際情況的地方，各單位自行研究處理。

對本規範中的某些問題，現正組織有關部門結合我國情況作進一步的研究，研究的結果將另行介紹。

中華人民共和國國家建設委員會
1956年12月

目 录

第一章 总則	7
第二章 制造鋼結構的材料	8
第三章 材料和联結的标准指标	10
第四章 材料和联結的計算指标	15
第五章 基本計算規則	22
第六章 鋼結構構件的計算	27
第七章 鋼結構联結的計算	36
焊接联結	36
铆接和螺栓联結	38
第八章 鋼結構計算的基本指示	39
桁架和联結系	39
实腹梁	40
压杆和柱	49
支座部分	52
第九章 構造上的要求	53
一般指示	53
对焊接联結構造上的指示	55
对铆接联結構造上的指示	57
对重級運轉量的冶金工廠廠房和結構物中鋼結構	
構造上的指示	58
附 录	61
I. 鋼的特性	61

炭素鋼鑄件及灰口鐵鑄件的機械性能	62
焊接聯結和熔成金屬的機械性能	62
II. 軸心受壓構件縱向撓曲系數 φ	63
III. 系數 φ_{BH}	64
IV. 在驗算總體穩定性時，關於確定降低梁的承載能力的 系數 φ_0 的指示	67
V. 在驗算縱向撓曲時，確定柱計算長度的系數 μ	70

鋼結構設計標準及技術規范系根據“建築法規”第二卷第二篇第四章“房屋和工業建築物的鋼結構”制定並加以擴充。

“建築法規”中的條文在頁的左邊上用直線標明。法規中的節、條、表和公式的編號表示在圓括弧中；在括弧中條文的編號，以第一個數字表示法規中節的編號，第二個數字表示法規中條文的編號。

本標準及技術規范系由中央工業建築科學研究所（ЦНИПС）及冶金工業和化學工業企業建設部國立鋼結構設計院（ГПИ）編制。

苏联部长会议国家建设委员会	钢结构设计标准及技术规范	НиТУ 121-55 代替 НиТУ 1-46 和 ТУ 104-53
---------------	--------------	---

第一章 總 則

第1条(1.1) 本标准及技术规范适用于设计房屋和工业结构物承重的钢结构。

附注: ① 本标准及技术规范不适用于辅助用途的钢结构(如脚手架等)以及用攀繩的钢结构(如桅杆等)。

② 在地震区域建筑房屋和工业结构物时, 承重钢结构的设计, 应按“地震区域建筑条例”的要求办理。

第2条(1.2) 在设计钢结构时, 应考虑下列条件:

1. 结构的使用条件;
2. 节省金属并在制造和安装时尽量减少劳动力的消耗量;
3. 使用标准的和定型的构件和配件, 使结构统一化;
4. 结构的抗侵蚀性能。

第3条(1.3) 钢结构的承重构件, 主要应当用 Ст.3 号钢制作, 在必要时, 亦可用 НЛ 2 号钢制作。

Ст.0 号钢仅可用于不计算的构件。

在有充分的根据时, 允许采用 Ст.0 号钢制作承受静荷载的承重结构。

冶金和化学工业企业建设部提出	苏联部长会议国家建设委员会于 1955年1月31日批准	1955年7月1日起颁布实行
----------------	--------------------------------	----------------

制作鋼板結構時，最好采用 Ст.2 号鋼和 НЛ1 号鋼。

附註：如有充分的根據時，允許采用 Ст.4 號鋼和 Ст.5 號鋼。Ст.5 號鋼可應用於
鉚接結構；如能遵守焊接規程並採用專門技術規范中所開列的焊條、助熔劑時，亦可應
用於焊接結構。

第 4 条(1.4) 鋼號和焊條的種類，應在結構的施工圖中
注明。

第二章 制造鋼結構的材料

第 5 条(2.1) 制造鋼結構所用的普通質量的 Ст.2、Ст.3、
Ст.4、Ст.5 号熱軋碳素鋼，應符合“建築法規”第一卷第一篇第十
章的要求，並須保證其屈服點和硫、磷的極限含量；НЛ1 和 НЛ2
号的低合金鋼，應符合于“建築法規”第一卷第一篇第十章的要求，
並須遵守化學成分的一切指標（見附錄工表 1）。

承受行載并在溫度 -25°C 及 -25°C 以下使用的承重鋼結構
所用的鋼，應符合于在負溫度下衝擊韌性的要求。

第 6 条(2.2) 焊接結構所用普通質量的炭素鋼應以平爐法
製造，除符合本章第 5 条(2.1) 的要求外，還應符合國定全蘇標準
ГОСТ 380-50 中炭極限含量的要求（見附錄工表 1）。

對於直接承受由行載產生的動力荷載的混鐵爐廠房和平爐車
間中主廠房的工作平台以及裝料棧橋和卸貨棧橋焊接結構，以
及對於經常承受振動荷載的焊接結構（透平機等下面的結構），應採
用 ГОСТ 380-50 中 A 組所規定的 Ст.3 号平爐鎮靜鋼，並須保證
屈服點、衝擊韌性以及炭、硫、磷的極限含量。

對於重級運轉量的冶金工廠的廠房和建築物中的焊接吊車梁
和桁架，應採用符合 ГОСТ 6713-53 要求的 М16с 号鋼。

附註：屬於重級運轉量的冶金工廠的廠房及結構物有：

鍊鋼車間的主廠房；

退火爐廠房；
配料廠；
鋼錠脫模間；
廢料加工場地(打碎間、礦渣處理間、加熱切削間)；
均熱爐的廠房；
倉庫及半制品的跨間，加工的跨間以及軋鋼和輥軋管子車間堆放準備
輥軋用的鋼材的跨間；
鑄鐵和鋼錠的倉庫；
鋼錠模清理工廠；
裝料和卸貨棧橋；
鐵合金工廠的配料廠和主廠房。

第7条(2.3) 普通質量炭素轉爐鋼，可允許用于不直接承受
動力荷載作用和不在低溫度(-30°C 及 -30°C 以下)使用的鉚接
結構。

第8条 无保証書的普通質量炭素鋼，若試驗証明該種鋼的
机械和工艺的性能(包括可焊性、撓曲試驗)不低于 Ст.0 号鋼時，
則可作為 Ст.0 号鋼用于鋼結構中。

試驗不合格的无保証書的鋼，允許用于不計算的联接構件、工作台結構、圍護結構和不計算的結構構件。

第9条(2.4) 鋼結構所用的鑄件(如支承部分等)應采用符
合“建築法規”第一卷第一篇第十章要求的 15Л、35Л 号的炭素鋼
和 СЧ 12-28、СЧ 15-32、СЧ 18-36、СЧ 21-40、СЧ 24-44 和 СЧ
28-48 号的灰口鐵(見附录工表 2)。

第10条(2.5) 鋼結構的焊接，應采用下列的焊條：

1. 用手工焊接時，對於 Ст.0、Ст.2、Ст.3 和 Ст.4 号鋼，應採
用 Э42 和 Э42A 型的焊條，對於 НЛ1 和 НЛ2 号鋼，應採用 Э50A
和 Э55A 型的焊條，且均應符合“建築法規”第一卷第一篇第十章的
要求(見附录工表 3)；

2. 用在助熔剂下的自动焊接时，采用CB-08、CB-08A、CB-08Г、CB-08ГA和CB-15、CB-15Г号锰钢和高锰的焊丝，并用相应的助熔剂标号。所采用的焊丝应符合“建筑法規”第一卷第一篇第十章的要求(見附录工表3)。

附注：①如有充分的根据時，焊接Cr.0、Cr.2、Cr.3和Cr.4號鋼所制成的承受靜荷載的結構，可采用符合于“建筑法規”第一卷第一篇第十章要求的E34型的焊條(附錄I表3)。

②对于焊接重級運轉量的冶金工廠的廠房和結構物中吊車梁和桁架以及焊接直接承受經常行載或振動荷載的結構，應采用：

甲、當手工焊接時，用E12A型的焊條；

乙、當在助熔劑下用自動或半自動焊接時，應采用CB-08ГA號焊絲和AH-348A、ОСЦ-45號的助熔劑或其他質量相等的助熔劑。

第11条(2.6) 鋼釘應使用符合“建筑法規”第一卷第一篇第十章要求的Cr.2和Cr.3號鋼釘用的平爐熱軋炭素鋼和НЛ1號的低合鋼制作(見附录工表1)。

第12条(2.7) 螺栓應使用符合“建筑法規”第一卷第一篇第十章要求的Cr.3、Cr.5號普通質量炭素鋼或НЛ1和НЛ2號低合金鋼制作(見附录工表1)。

縱紋螺栓是使用符合“建筑法規”第一卷第一篇第十章要求的Cr.2和Cr.3號鋼釘用的普通質量炭素鋼制作(見附录工表1)。

附注：如有充分的根据時，螺栓可用Cr.0號鋼制作。

第三章 材料和联結的标准指标

第13条(3.1) 鋸軋鋼(厚度4~40公厘)的匀質系数和标准强度，可分別按表1(1)的規定采用。

第14条(3.2) 炭素鋼鑄件的匀質系数和标准强度，应按表2(2)的規定采用。

軌道鋼的勻質系數(K)和標準強度R^H

(公斤/平方公分)

表 1 (1)

項 次	標 準 指 標	符 號	鋼 號					
			Ct.0	Ct.2	Ct.3 Ct.4	Ct.5	HJ 1	HJ 2
			a	b	r	u	e	
1	標 準 強 度	R ^H	1,900	2,200	2,400	2,800	3,000	3,400
2		R ^H _{cp}	1,150	1,300	1,450	1,650	1,800	2,050
3		R ^H _{CM.T}	2,850	3,300	3,800	4,200	4,500	5,100
4		R ^H _{CM.M}	1,450	1,650	1,800	2,200	2,250	2,550
5		R ^H _{C.K}	70	80	90	105	110	125
6	勻質 系數	k	0.9	0.9	0.9	0.85	0.85	0.85

炭素鋼鑄件的勻質系數 K 和標準強度 R^H

(公斤/平方公分)

表 2 (2)

項 次	標 準 指 標	符 號	炭素鋼鑄件的鋼號		
			15 JI		35 JI
			a	b	
1	標 準 強 度	R ^H		2,000	2,800
2		R ^H _{cp}		1,200	1,700
3		R ^H _{CM.T}		3,000	4,200
4		R ^H _{CM.M}		1,500	2,100
5		R ^H _{C.K}		60	80
6	勻質 系數	k		0.75	0.75

第15条(3.3) 灰口鐵鑄件的勻質系數和標準強度，應按表3(3)的規定採用。

灰口鐵鑄件的勻質系數(K)和標準強度 R^H
(公斤/平方公分)

表3(3)

項 次	標 準 指 標	符 號	灰口鐵鑄件的標號		
			cu 12-28	cu 18-36	cu 24-44
			a	6	b
1	標 準 強 度	R_c^H	2,000	3,000	4,000
2		R_u^H	600	900	1,200
3		R_{op}^H	450	675	900
4		$R_{cm,t}^H$	3,000	4,500	6,000
5	勻質 系數	k	0.75	0.65	0.65

第16条(3.4) 如對齊焊接的接頭用 $\Theta 42$ 、 $\Theta 42A$ 、 $\Theta 50A$ 和 $\Theta 55A$ 型的焊條進行手工焊接以及在助熔劑下用自動焊接時，則其抗壓和抗拉的標準強度等於焊接結構輥軋鋼的抗壓和抗拉的標準強度。

如對齊焊接的接頭用 $\Theta 34$ 型焊條進行手工焊接時，則其標準強度取等於Cr.0號鋼的標準強度。

第17条(3.5) 對齊焊接的抗剪標準強度以及貼角焊縫的抗拉、抗壓、抗剪的標準強度，應根據本篇第16條(34)所規定的對齊焊接的抗拉標準強度，並乘以表4(4)中所列的系數。

焊接聯結標準強度的系數

表4(4)

項次	焊接聯結的分類	標準強度的系數
1	受剪力的對齊聯結	0.60
2	受拉力、壓力、剪力的貼角焊縫(邊焊縫和端焊縫)	0.70

第18条(3.6) 焊接联結的匀質系数 K , 应按各种材料强度采用下列数值:

1. 对于 Ст.0、Ст.2、Ст.3 和 Ст.4 号鋼, 当使用 Э42 和 Э42A 型的焊条进行手工焊接以及在助熔剂下用自动焊接时, K 等于 0.9;

2. 对于 НЛ1 和 НЛ2 号鋼, 当使用 Э50A、Э55A 型焊条进行手工焊接以及在助熔剂下用自动焊接时, K 等于 0.85;

3. 当用 Э34 型焊条进行手工焊接时, K 等于 0.7。

为保証用 Э42、Э42A、Э50A 和 Э55A 型焊条手工焊接并承受拉力的对齐焊縫应有的質量, 应使用精确檢查焊縫質量的方法(电磁法、爱克司光、透視法等)进行檢查。

如用普通方法(如外觀檢查、鉆孔檢查、測量尺寸等)檢查焊縫的質量时, 則用 Э42、Э42A、Э50A 和 Э55A 型焊条手工焊接并承受拉力的对齐焊縫的匀質系数, 应降低 15%。

第19条(3.7) 鋼釘和螺栓抗拉的标准强度 R^s , 应按表 5(5) 的規定采用。

鋼釘和螺栓抗拉的标准强度 R^s

(公斤/平方公分)

表 5(5)

項 次	聯結的種類	鋼釘和螺栓的鋼標號						
		Ст.2 закл.	Ст.0	Ст.3 закл.	Ст.3	Ст.5	НЛ1	НЛ2
		a	б	в	г	д	е	ж
1	鋼 釘	2,200	—	2,200	—	—	3,000	—
2	螺 栓	—	1,900	—	2,400	2,800	3,000	3,400

第20条(3.8) 鋼釘和螺栓抗剪的标准强度 R_{cp}^H , 等于本篇第19条(3.7)所規定的抗拉标准强度并乘以表 6(6)中所列的系数。

鉚釘和螺栓抗剪標準強度的系數

表 6 (6)

項 次	聯結的種類	鉚釘和螺栓的鋼標號				
		Cт.2закл Cт.3закл	Cт.0 Cт.3	Cт.5	НЛ1	НЛ2
		а	б	в	г	д
1	鉚釘	0.9	—	—	0.85	—
2	螺栓	—	0.90	0.85	0.85	0.85

第21條(3.9) 鉚接和螺栓接的聯結的承壓標準強度，等於本篇第13條(3.1)所規定的輥軋鋼抗拉標準強度的二倍。

第22條(3.10) 鉚釘和螺栓的均質系數 K 應根據表 7(7)的規定採用。

鉚釘和螺栓的均質系數 K

表 7 (7)

項 次	聯結的種類	鉚釘和螺栓的鋼標號				
		Cт.2закл Cт.3закл	Cт.0 Cт.3	Cт.5	НЛ1	НЛ2
		а	б	в	г	д
1	鉚釘	0.90	—	—	0.85	—
2	螺栓	—	0.90	0.85	0.85	0.85

第23條(3.11) 鉚釘和螺栓可根據孔的質量和安放的情況分為B和C二類。

置於下列孔中的鉚釘和螺栓屬於B類：

- 在裝配好的構件上按設計孔徑鑽成的孔；
- 在單個零件和構件上按設計孔徑分別依樣板鑽成的孔；
- 在單個的零件上，先鑽成或沖成較小的孔徑，然后再在裝配好的構件上鑽至設計規定的孔徑。

每一零件单独冲成或不用样板钻成孔时，孔内安放的铆钉和螺栓属于C类。

铆钉孔和螺栓孔的质量对铆接联结和螺栓联结的影响，应根据表8(8)所列孔的质量系数予以考虑。

铆钉孔和螺栓孔的质量系数

表8(8)

項次	聯結件	強度分類	孔的質量系數
1	在冷狀態或熱狀態下铆的铆釘	抗剪強度 B	1.00
2		抗剪強度 C	0.80
3		承壓強度 B	1.00
4		承壓強度 C	0.80
5	精制螺栓和鍛紋螺栓	抗剪強度 B	0.90
6		承壓強度 B	0.90
7	粗制螺栓	抗剪強度	0.60
8		承壓強度	0.60

第四章 材料和联結的計算指标

第24条(4.1) 材料和联結的計算强度, 按照表9(10)~14(15)等于标准强度乘以相应的匀質系数(取整数)。

軋鋼(厚度从4~40公厘)的計算强度 R

(公斤/平方公分)

表9(10)

項 次	應力狀態的種類	符 號	軋鋼的鋼號					
			Ctr.0	Ctr.2	Ctr.3 Ctr.4	Ctr.5	НЛ1	НЛ2
			a	б	в	г	д	е
1	拉力、壓力和撓曲力	R	1,700	2,000	2,100	2,400	2,500	2,900
2	剪力	Rcp	1,000	1,200	1,300	1,400	1,500	1,700

續表 9 (10)

項 次	應力狀態的種類	符 號	輥軋鋼的鋼號					
			Cт.0	Cт.2	Cт.3 Cт.4	Cт.5	НЛ1	НЛ2
			а	б	в	г	д	е
3	端面承壓力.....	$R_{СМ.Т}$	2,500	3,000	3,200	3,600	3,800	4,300
4	局部緊接承壓力.....	$R_{СМ.М}$	1,300	1,500	1,600	1,800	1,900	2,200
5	滾軸自由接觸時的徑向壓 力.....	$R_{С.К}$	60	70	80	90	95	110

炭素鋼鑄件的計算強度 R

(公斤/平方公分)

表10(11)

項 次	應力狀態的種類	符 號	炭素鋼鑄件的標號	
			15 Л	35 Л
			а	б
1	拉力、壓力和撓曲力.....	R	1,500	2,100
2	剪力.....	$R_{СР}$	900	1,300
3	端面承壓力.....	$R_{СМ.Т}$	2,250	3,100
4	局部緊接壓力.....	$R_{СМ.М}$	1,100	1,600
5	滾軸自由接觸時的徑向壓力.....	$R_{С.К}$	45	60

灰口鐵鑄件的計算強度 R

(公斤/平方公分)

表 11(12)

項 次	應力狀態的種類	符 號	灰口鐵鑄件的標號		
			СЧ12-28 СЧ15-32	СЧ18-36 СЧ21-40	СЧ24-44 СЧ28-48
			а	б	в
1	軸心壓力及撓曲壓力.....	R_c	1,500	1,900	2,600
2	撓曲拉力.....	R_{II}	450	550	800
3	剪力.....	$R_{СР}$	350	450	600
4	端面承壓力.....	$R_{СМ.Т}$	2,250	2,800	3,900