

食品生產過程與機械

第一冊

南京工學院食品一業系
食品生產過程與機械教研組編初稿

食品生產過程與機械論義

第一章

緒論

第一节 本課程的意義及內容

第一項 本課程意義：

在各種不同的食品工廠中有很多原理相同的操作，應用著很多同類型的機械，如流體的輸送、熱的傳遞、蒸發、乾燥、蒸餾等，這些共同的操作我們稱為“單元操作”；食品生產過程與機械過程就是學習與研究，食品工廠中這些共同操作的原理，及其有關的生產量，所用的功率，所用的熱量，機械效率等的計量及初步設計問題，並對於進行各種操作的設備構造作初步的認識，在以後的專業學習（如發酵劑製造工藝，制糖工業，油脂工業，食糧加工等）中，把這些單元操作按照生產需要前後聯繫起來，對本專業的生產知識，作更進一步的研究，並在生產實習中取得工廠實際經驗，就完全可能在畢業時合於工程師的要求，食品工程師在業務上應當具備下列條件：

(1) 熟諳本專業生產過程及化工操作的原理

(2) 熟諳本專業的各種機械設備及實際操作，以管理特別是改進生產操作。

第二項 本課程的內容

按照蘇聯食品工業高等學校各工藝專業用的食品工業生產過程及設備課程的教學大綱，共分下列各項單元

I. 热操作——包括熱的傳遞、加熱及冷凝（為講授方便將加熱附于傳熱章內，冷凝則附于蒸發章）蒸發、蒸餾、乾燥等。

II. 物理化學的處理過程——包括吸附，萃取，結晶等。

III. 机械處理過程——包括氣相懸浮系的分離，液相懸浮系的分離，混合固體粉碎及篩析及固體輸送等。另外有關流體輸送部分，則另由單獨課程“水力學，泵與鼓風機”講授，不包括在本課程之內。

第三項 各種單元操作中的基本現象

食品工業的單元操作內容雖多，但隨生產方法的是否連續而有所不同，但基本現象，不外兩者，即

(1) 傳熱——熱量的傳遞

(2) 傳質——質量的傳遞

傳熱和傳質可以單獨地進行，也可以同時兼有傳熱和傳質

要說明傳熱和傳質的基本現象，主要是了解熱量和質量是怎樣傳遞的？控制的因素是什么？根據不同的情況怎樣來選擇或創造有利的條件。

第二節 食品工程師應具的基本概念

第一項 物料平衡（或稱物料標示，亦名物料清訖）

由物質不滅定律，知道在加工處理前物料的總重量 G_1 必與處理後所得物料的總重量 G_2 相等，即

$$\text{進口量} = \text{出口量}$$

$$\text{或 } G_1 = G_2 \quad \dots \quad (1-1)$$

但在實際上，處理過程中，物料常有損失，因而處理後的總重量 G_2 ，常較處理前的總重量 G_1 為小。故(1)式應寫為

$$G_1 = G_2 + G_n \quad \dots \quad (1-2)$$

式中 G_n =損失的物料，與處理前後物料同一單位，(2)式為物料平衡方程式，適用於任何操作的整爾過程或任一步驟，此式亦可內任一成份為基準，在物料清訖時常選擇最便於計标的成份作為基準，以列出物料平衡式，在對化學過程中其物料作出物料平衡時，還必須依靠反應方程式。

物料平衡對於製造過程的正確進行上，有很大的實用意義，在設計新的生產工作中，可以使我們更正確地選擇製造過程的流程圖及機械大小，在實際生產操作過程中，物料平衡可以揭示物料的浪費，定出副產品及雜質的成份和數量，以及擬定減少副產品及雜質的途徑。

物料平衡反映著生產過程完善的程度及生產情況，物料平衡列得越完全，則該技術操作研究得愈細緻，損耗及副產品愈少，則操作進行愈為正確。

如果不能列出物料平衡，就表示該操作還研究得不够，在物料平衡式中如有大量損耗存在，則表示操作經營不善，生產工作惡劣，無嚴密的操作規程。

第二項 成品率

操作進行完畢後所得的產品數量與輸入處理進料數量之比，以百分數表之，稱為成品率，以字母 γ 表示，得

$$\gamma = \frac{G_2}{G_1} \times 100\%$$

成品率由於損耗，實際上往往少於100%，顯然，成品率越接近於100%，操作越完善，原料的消耗越少，成品價格越低。

若生产过程由几个步骤所组成而其中每一个都有相对应的一定成品率，则整个过程中的总成品率可由下式求得：

$$Y = \left(\frac{U_1}{100} \cdot \frac{U_2}{100} \cdot \frac{U_3}{100} \cdots \frac{U_n}{100} \right) 100\%$$

第三项 生产能力

一个工厂或一部机器，在单位时间内处理量称为生产能力，是指示生产最重要的指标之一，时间常用小时表示，日、分、秒表示的，处理量可用重量、容量或件数表示，例如某研磨机的生产能力为1000千克/小时，某泵的生产能力为60立方米/小时等，处理量可用成品或尾材料，或其中某一成分为标准，机械愈大，其生产能力也愈大，同样大小的机械运输愈快，其生产能力愈大。

第四项 生产强度

单是生产能力是不能指明操作情况的好坏，例如已知两个食品工厂所出成品的质和量都相等，还不能判断那一工厂较为先进，但如已知有一工厂的同样设备较多，则较小的厂生产情况必较好，因此我们还必需将生产能力与机械大小比较，机械的生产能力与此，机械某一基本单位之比，称为生产强度，例如糖厂蒸发器以每一小时，每平方米加热面所蒸发之水分数量来表示。

在生产强度增加时，表示同样的设备和劳动力，超额的完成生产任务，相对的减轻了人力的设备费及操作费，此即称为生产的强化，表示了劳动生产力和技术水平的提高，是工程师的最重要任务之一。

例如苏联的工业历史中塔室硫酸生产的强化如下表所示：

年度	1935	1940	1947	1948
生产强度(千克/24小时、立方米)	18	40	100	200

平炉钢生产的强化如下表所示

年度	1933	1940
生产强度(公吨/24小时、平方米)	2.8	4.8

强化生产，即增加生产操作的强度，为将工业过渡到较高技术水平及提高劳动生产率之最重要任务之一。生产操作的强化，可使同一机械，同一装置，同一单位时间，同一操作人员所得产品的数量提高。

第五项 能量平衡（亦称能量核标，或能量清标）

根据能量不灭定律，可类似(2)式同样列出：

$$E_1 = E_2 + E_n \quad (1-3)$$

式中 E_1 = 过程中输入的能量，

E_2 = 过程后所得的能量。

E_n = 过程中损失的能量。

本課程中所涉及的能量多为热量，因为热量平衡最常遇到的有：

令 Q_1 = 随物料引入操作中的热量 (仟卡)

Q_2 = 自外界加入操作中的热量 (仟卡)

Q_3 = 化学过程中放出的热量 (仟卡)

Q_4 = 随物料自操作后引出的热量 (仟卡)

Q_5 = 损失于外界的热量 (仟卡)

則內热量平衡得：

$$Q_1 + Q_2 + Q_3 + Q_4 + Q_5 \dots \dots \dots \quad (1-4)$$

如任四量皆已知則可求出其他一量，通常在設計时希望由热量平衡式求出所需外界加入热量

如能量的单位不同，在列出能量平衡式之前，先要換成同一单位，单位之換算見下。

第六項 功率和效率

机械的另一特性以单位时间内因运转所消耗的能量（电能或机械功）表示，称为它所需要的功率，工程以仟瓦馬力或仟克米/秒表示。

机械一般为馬达所带动，此时由于能量在馬达本身及傳送中的损失，消耗了机械转动的功率 N 必小于输入馬达的功率 N_e ，两者之比称为此设备的机械效率，因此

$$\eta = \dots \dots \dots \quad (1-5)$$

η 必小于 1，愈近于 1，则机械设备的运转情况愈完善。

前項所討說的產率，实际上就是一种化学过程中的效率

第三节 物理量的度量

参与工业过程中的物质都具有各种物理性质（如密度、粘度等）及各种物理变数（如速度、压力等），这许多物理量可用各种不同单位来度量，表示物理量大小的度量结果，有两因素，其一是“数值”，其二是“单位”，例如量出某物体的长度是 3 尺，其中数值是“3”，单位是“尺”，缺一就不能说明这物体量的大小，如果只說明某物体长度是 3，而未指明单位是寸、尺、米或里，就不可能知道有多长？所以表明一个物理量的大小，必需在数值之后，跟随其单位，否则是没有意义的。

本課程按照苏联制度采用公制，但目前国内某些工厂仍沿用英美制，所以我们也必需知道其间的换算方法即在公制单位上。

用的是工程单位，与大家熟悉的 CGS 制有基本上的不同，必须在开始时弄得 很熟悉，免得以后计算时发生困难。

第一项： 单位的制度

(1) C.G.S 制 —— 以长度、质量、时间为基本单位，长度以厘米 (cm) 质量以克 (g)、时间以秒 (sec) 为单位，这是实验上及理论化学等常用的单位。

(2) M.T.S 制 —— 亦以长度、质量、时间为基本单位，但长度以米 (m)，质量以公吨 (t)，时间以秒 (sec) 为单位，这是工程上所采用的一种制度。

(3) M.K.S 制 —— 以长度、力、时间为基本单位，长度及时间亦以米、秒为单位，但此处以力为基本单位而不用质量与过去所采用的均不相同，力是以一仟克质量在地面上所受的引力，即一仟克重力为单位。

(4) 英美制 —— 以长度 (呎) 质量 (磅) 及时间 (秒) 为基本单位。

本课程采用 M.K.S 制

第二项： 基本单位，导来单位和因次

(1) 基本单位，导来单位，

不同的物理量间，可用关系式相连系，如订出某些量为计标，基础 (为已知)，则其他量可以从关系式求出，同样，如果以某些量的单位为基本单位，则其他量可以用这些基本单位来表示，称为导来单位。

例如：速度为 ω ，长度为 x ，时间为 t ，其间有以下关系

$$\omega = x / t$$

如按照 M.K.S 制，长度单位为米，时间单位为秒，则可导来速度的单位为 米/秒

所需注意的就是所谓基本单位与导来单位是相对的，即是人为的，例如上例中，不以长度和时间为基本单位，而用长度和速度，同样可以将时间的单位导出来，并可由此推出另一套单位制度，习惯上研究部门采用长度、质量、时间为基本单位，即 CGS 制，工程上采用长度、力、时间为基本单位，即 M.K.S 制。

(2) 因次 —— 是表示物理量的另一特性，一个物理量不能用某个单位去度量，所得结果中数值会有不同，但只有一个因次，例如量一个物体的长度，不采用的单位是厘米、尺或米，所得结果的因次都是“长度”，以字母 L 代表，另外以 M 表示质量，T 表示时间下表示力的因次，则在 C.G.S 制和 M.T.S 制的三尔基本单位的因次是 L.M.T. 而在 M.K.S 制的三尔基本因次是 L.F.T. 速度的因次是 L/T 或 $L T^{-1}$ 加速度的因次是 $L T^{-2}$ 。关于因次的讨论和应用，尚待第二章对流传热中

來說明，在此从略。

第三項　　單位的換算

同一物理量若以不同的單位去量，則所得結果中數值也不應相同，單位之間的換算，系根據以下的兩原則：

(1) 當新單位所代表的量較原位小又倍時換算成新單位時，數值應乘上之，

例如桌子長又米，需以厘米表示時，因 1 厘米所代表的量較米小 100 倍，換算值中應乘以 100，即 200 厘米。

(2) 若所需換算的單位為導來單位，則在換算時根據基本單位間的關係，按乘除法合併計標，例如 C.G.S 制中重力加速度 $g = 981 \text{ 厘米/秒}^2$ ，換算至 M.K.S 制因

$$1 \text{ 厘米} = \frac{1}{100} \text{ 米} \quad 1 \text{ 秒} = 1 \text{ 秒} \quad \text{故}$$

$$\text{M.K.S 制中 } g = 981 \times \frac{1}{100} = 9.81 \text{ cm/sec}^2$$

又如將 $\text{米}^3/\text{小時}$ 化成公升/分鐘

$$\because 1 \text{ 米}^3 = 1000 \text{ 公升} \quad 1 \text{ 小時} = 60 \text{ 分鐘}$$

$$\text{故 } 1 \text{ 米}^3/\text{小時} = 1000/60 = 16.7 \text{ 公升/分鐘}$$

關於各種不同單位的換算，詳見本章末附錄。

第四節　　常用的計標方法

第一項　試標差誤法

应用于①標式比較複雜

②數據不能用列式表示

③未知數必須已知後，方能運用列式計標者

此法則是先拟一數值代入計標式，求其結果是否正確，如有差誤，再設一數值代入，待正確而止。

第二項　圖解積分法

根據積分法的基本原理，應知定積分

$$\int_{x_a}^{x_b} f'(x) dx$$

之值，是 $f'(x)$ 對 x 的曲線，與縱軸 $x = x_a$ ， $x = x_b$ 及 x 橫軸間所包括的面積，所以一切定積分都可無須用積分表以求其值，只要以 $f'(x)$ 對 x 标繪，畫出兩條相當於極限的垂直線，然後測量這條曲線和兩极限及 x 橫軸間所包括的面積，例如在圖 1 中，假定 $abcde$ 曲線代表 $f'(x)$ 對 x 的標繪，並假定 a 和 e 線各相當於 x_a 和 x_b 之值，則 $abcde$ 的整爾面積就是所要求的積分之值。

面积的测量法，是把它割裂成許多長方形，如圖1中的斜線部分所示，長方形的高度應選擇得當，務使在此長方形和曲線間所畧去的小三角形的面積，和曲線上之長方形中所擋入的小三角形（有斜線的）的面積，約畧相等。若曲線的曲率不十分大，且若 Δx 選擇得够小，則長方形的高度即使全凭眼力估出，亦必能非常平確地符合上述的條件。于是所要求的面積，就是所有這些長方形的總和。圖1僅画出其中的一小部分。

任何函數與一導函數的乘積的積分，一般的規則是：不論函數本身如何複雜，總是將導函數的變數沿X軸，此函數沿Y軸而標繪，然後測定所得曲線和X軸在所定的極限間所包含的面積。




圖1-1 固解积分法的原理




圖1-2 倒題一的数据




圖1-3 倒題一的解法

此項積分法特別有用，因在許多實例中， $f'(x)$ 的量不能用數學式直接表示出來，在許多實例中可能有的只是對 x 的實驗標繪，所以無法寫成簡單的數學式。想用正規的方法，從這些數據求出積分 $\int_{x_a}^{x_b} y dx$ 之值，非常困難，因為先須根據這些數據寫出一個經驗式來。

倒題一 圖2示某汽車愛路中的流速，以〔仟-公斤/小時〕計。

(a) 问在 10:00 与 11:00 时之间，蒸气流过的总重量应为若干？

(b) 绘一曲线以表示蒸气总流量对时间的关系。

解 設以 R 為在任何時間 Q 的流速，則在極短時間 dQ 內蒸氣的流量應為 dW [公斤] 即 $dW = RdQ$ ，在全時間內的總流量 WT ，必為上式的積分值，即

$$\int_0^{WT} dW = \int_{10:00}^{11:00} R dQ = WT \quad (8)$$

如欲用正規方法求積分 $\int_{10:00}^{11:00} R dQ$ 之值，則須先將 R 用 Q 來表示，一能與圖 2 的曲線符合的方程式，是極難求的，即使求出了也一定非常複雜，但此積分可用圖解法容易地解出，因為所需要的積分值，就等於曲線時間軸和兩條相當於 $Q = 10:00$ 及 $Q = 11:00$ 之值的垂直線間所圈入的面積，此項面積可分成許多類似 a 、 b 、 c 等之的細長條，(圖 3)，細長條 a 的正確面積是 $A B C D E A$ ，若細長條的寬度取得够小，則可添置一條 $F G$ 線，以便三角形 $A F B$ 的面積，大致和三角形 $B C G$ 的面積相等， $F B G D E F$ 的面積就易于求出，因為他是一個長方形，照這樣做下去，整個所要求的面積都可改成一連串的長方形，




圖 1-4 例題一的積分曲線

長方形的高度 a 、 b 、 c …… p 應該要為選擇各段瓦曲線上部的斜線面積，適等於曲線下部的斜線面積，為了要使這些面積代表以[公斤]計的流量，長方形的高度必須以[公斤/小時]來表示，而長方形的底則用[小時]來計算，因為

$$\frac{\text{公斤}}{\text{小时}} \times \text{小时} = \text{公斤}$$

由下表即可明瞭計标的方法，并可看出总面积是代表 2.412 [公斤]，亦就是从 10:00 到 11:00 蒸汽流过袋子的总重量。

由这样的积分，不仅可获知該全部时间内的总流量，亦可获知从 10:00 开始，到以后任何时间的总流量直至 11:00 为止，例如由表的項 6 可以查出 10:20（在长方形 E 的終点）时，已有 1.098 [公斤] 的蒸汽流过袋子，在 10:35，流过了 1.410 [公斤] 等等。由項 1 和項 6 的数据，可以作成圖 4，表示到任何时间为止的总流量。此一曲线，称为式(8)的积分曲线。

長方形	时间	長方形 高度	長方形寬度		長方形 面积 [公斤] (項2×項4)	总面积 = 总流量， [公斤] (項5之和)
			[分]	(小時) (項3) 60		
項 1	項 2	項 3	項 4	項 5	項 6	
	10:00	-----	-----	-----	-----	C
a-----	10:05	3.100	5.0	0.0833	258	258
b-----	10:10	3.340	5.0	0.0833	278	536
c-----	10:15	3.560	5.0	0.0833	297	833
d-----	10:17.5	3.550	2.5	0.0417	148	981
e-----	10:20	2.800	2.5	0.0417	117	1.098
f-----	10:22.5	1.100	2.5	0.0417	46	1.144
g-----	10:27.5	900	5.0	0.0833	75	1.219
h-----	10:32.5	1.440	5.0	0.0833	120	1.339
i-----	10:35	1.700	2.5	0.0417	71	1.410
j-----	10:37.5	1.350	2.5	0.0417	56	1.466
k-----	10:40	900	2.5	0.0417	37	1.503
l-----	10:42.5	2.350	2.5	0.0417	98	1.601
m-----	10:45	2.850	2.5	0.0417	119	1.720
n-----	10:50	2.900	5.0	0.0833	242	1.962
o-----	10:55	2.830	5.0	0.0833	236	2.198
p-----	10:00	2.570	5.0	0.0833	214	2.412

第三項：指數方程式和對數標繪 α 有很多實驗數據中所含的 x 和 y 的變數，适合于下列形式的方程式：

$$y = a x^n \quad (9)$$

式中的 a 和 n 是常数，有很多的線亦可用下列形式的方程式来複制：

$$y = a + bx + cx^2 + dx^3 + \dots \quad (10)$$

虽然式(10)较式(9)更准确地适合于许多曲线，但式(9)对于很多的实验数据，已能充分适合，而且式(9)中的常数可以很快地定出来，此点将于下节加以说明。反之，如要将式(10)来配合实验数据，手续非常烦瑣且恒需用很多的项。

式(9)可改写成

$$\log y = \log a + n \log x \quad (11)^{\textcircled{1}}$$

由此可立刻看出，假定以 $\log x$ 对 $\log y$ 标绘式(11)是一条直线的方程式，其斜度为 n ，而于 x 等于1时其截距为 $\log a$ 。要标绘一组的数据时，若取二变数的数据的对数来标绘固无可，但若用对数纸则就方便多多了。

对数纸是一种座标纸，用的比例尺是对数的，而不是均匀的，换言之，即 $1.2.3.\dots$ 的间距，并不和 $1.2.3.\dots$ 成比例，而是和 $1.2.3.\dots$ 数字的对数成比例的。对数纸上的刻度，完全相当于普通计数尺上的刻度，所以若将比例尺对数有数据作适当的调整，并将二变数的一组之值在此纸上标绘，其结果和将它们的对数，在普通矩形座标纸上所作的标绘，完全相同。假如这样所标绘的点都落在一条直线上，则此线的方程式就是式(9)；其中的 n 是斜度， a 是 $x=1$ 时的 y 值，因在 $x=1$ 时，式(11)右边的第二项是零。

对数标绘的唯一缺点是比例尺比较小，但在多数情形下，所绘各点的准确度，已足与寻常工程数据的准确度相比拟。对数标绘的优点则是，从一曲线所呈某一定距离的偏差，就代表在这一桌上变数总值的一定百分率的偏差，而和偏差所在圆上的地位无关。与此适成对照的是，从普通座标纸上标绘所呈的某一定距离的偏差，代表一恒值的偏差，即在变数值小时，它可能代表很大的百分率，而在变数值很大时，可能代表很小的百分率，因此对数标绘对于表示某些实验数据上颇有帮助，因为它能把数据用同一百分率的准确度表出来，不问其量的大小如何。

第一章 緒論習題

一、单位換算

(1) 壓力 a. 将30 [吋] 水柱換算成 [公尺] 水柱, [英] 水柱

b. 将100 磅/平方吋(表压力) 换算成大気压 公斤/平方釐
〔表压力及绝对压力〕

C. 通常物理学上一大气压力为76(厘米)汞柱，試将此換成
至英制工程单位〔磅/平方吋〕

- (2) 温度 将 1200°F 換成 $^{\circ}\text{C}$ 及 $^{\circ}\text{K}$
 (3) 功率 将25馬力換成〔呎磅/分〕〔瓦〕及〔仟克一公尺/秒〕
 (4) 功能 a. 将13000〔英制单位B.T.U〕換成〔C.h.u〕,
〔呎磅〕,〔瓦小时〕.

b. 将1000〔卡〕換成〔克厘米〕〔公斤米〕〔瓦小时〕

- (5) 粘度 将下列各值換成〔厘泊〕

a. 0.672×10^{-3} 〔磅一质量/呎一秒〕

b. 2.42 〔磅一质量/呎小时〕

c. $\frac{1}{7000}$ 〔仟克/米秒〕

- (6) 傳熱系数之英制单位为 $\frac{\text{B.T.U}}{\text{平方呎} \cdot \text{小时} \cdot ^{\circ}\text{F}}$

公制单位为 $\frac{\text{仟卡}}{\text{平方米} \cdot \text{小时} \cdot ^{\circ}\text{C}}$

試求出一英制单位相当若干公制单位

二. 自由水份蒸发于空气中的速度可用下式計算

$$G_{\text{水}} = 2.45 \omega^{0.8} \Delta P$$

式中 $G_{\text{水}}$ = 自由水份蒸发于空气中的速度〔磅/小时·平方呎〕

ω = 空气流速〔呎/秒〕

ΔP = 饱和水蒸气在空气温度时的压力，与空气中水蒸气分压之差（以大气压表示）

如果 $G_{\text{水}}$ 改用〔仟克/平方米·小时〕 ω 为〔米/秒〕及 ΔP 为〔毫米〕
汞柱，上面公式应如何改变。

三. 已知空气的体积成分为 21% O_2 及 79% N_2 , O_2 的密度为 1.429
〔克/升〕 N_2 为 1.251 〔克/升〕試算出空气的密度〔克/升〕及其比重。


四. 某湿纸板含水份 17% (重量百分率)，今用盐空气使其乾燥至含水
份 1%，每公斤新鲜空气含水汽 0.017 公斤。每公斤废气 (已通过
湿纸板之空气) 中含水汽 0.075 公斤

今欲乾燥纸板 2000 公斤，須新鲜空气若干公斤？

五. 某食品工厂锅炉所用之煤含水分 3.3%，揮发物 24.8%，固定碳
60.3%，灰分 11.6%。炉栅下之烟余，经细心分析后知其中含水分
34.5% (烟余先经水湿润免灰塵飞扬故有含水分) 挥发物 4.7%，
固定碳 18.2%，余者为灰。向此煤全部可燃物中 (包括挥发物及固
定碳) 若干百分比脱落于炉栅下而归损失？

六. 設由糖厂硫磺炉出来之二氧化硫气体在炉内之速率为每分钟
115 立方米，气体含 O_2 2.4%，設炉子 C. 处因受二氧化硫气体腐蚀

而漏气，假定罐外大气压力稍大于罐内气体压力，由B处取样分析知气体含O₂量增加到10.85%，问由C处每分钟漏进多少立方米空气？



七. 有一肥皂厂自制烧碱用1500千克碳酸钠(含Na₂CO₃96%)1350
千克生石灰(含CaO90%)及20.000公升水，在容量为22.000公升
的反应槽中处理再经沉降等操作后得出5.5% NaOH溶液17000
公升，其比重为1.06。碱化过程在8小时内完毕，试求：

1. 产率(碱化率)

2. 生产能力 以吨纯NaOH/昼夜表示

3. 生产强度 以吨/昼夜，立方米表示

如改进操作后所得NaOH溶液达5.8%，比重=1.06比较其生产能力及生产强度。

附 錄

基本单位換算表

(1) 長 度

厘 米	米	吋	呎
1	1×10^2	0.3937	0.03281
1×10^2	1	39.37	3.281
2.540	0.02540	1	0.08333
30.48	0.3048	12.000	1

(2) 質 量

克	仟 克	公 噸	磅	英吨(美長吨)	美吨(短吨)
1	1×10^{-3}	1×10^6	0.002205	9.842×10^{-7}	1.1023×10^{-6}
1×10^3	1	1×10^3	2.205	9.842×10^{-4}	1.1023×10^{-3}
1×10^6	1×10^3	1	2.205	0.9842	1.1023
453.6	0.4536	4.536×10^4	1	4.464×10^{-4}	5×10^{-4}
1.0160×10^6	1.0160	1.0160	2.240	1	1.1200
9.072×10^5	907.2	0.9072	2.000	0.8929	1

(3) 時 間

秒	分	小 时	日	年
1	0.016667	2.778×10^{-4}	1.1574×10^{-5}	3.171×10^{-3}
60	1	1.6667×10^{-2}	6.994×10^{-4}	1.9026×10^{-6}
3.600	60	1	4.167×10^{-2}	1.1416×10^{-4}
8.64×10^4	1440	24	1	2.740×10^{-3}
3.15×10^7	5.236×10^5	8.760	365	1

(4) 面 积

平方厘米	平方米	平方吋	平方呎
1	1×10^{-4}	0.15500	0.0010764
1×10^4	1	1.550.0	10.764
6.452	6.452×10^{-4}	1	0.006944
929.0	0.09290	144.00	1

(5) 容 积

公升	立方米	立方呎	(英)加侖	(美)加侖
1	1×10^{-3}	0.03531	0.2200	0.2642
1×10^{-3}	1	35.31	220.0	264.2
28.32	0.02832	1	6.239	7.480
4.546	0.004546	0.16054	1	1.2010
3.785	0.003785	0.13368	0.8327	1

$$1[\text{公升}] = 1.000[\text{立方厘米}]; \quad 1[(\text{英})\text{加侖}] = 277.42[\text{立方吋}];$$

$$1[(\text{英})\text{加侖}] = 231.0[\text{立方吋}]; \quad 1[\text{立方吋}] = 16.387[\text{立方厘米}];$$

$$1[\text{公升}] = 1.128(\text{立方呎}); \quad 1[\text{加侖}] = 42[(\text{英})\text{加侖}];$$

(6) 密 度

克/立方厘米	千克/立方米=(克/公升)	克/立方木	磅/立方呎
1	1×10^{-3}	1×10^{-4}	62.43
0.001	1	1×10^3	0.06243
1×10^{-6}	1×10^{-3}	1	6.243×10^{-5}
0.016018	16.018	1.6018×10^4	1

(7) 速度

米/秒	米/小时	千米/小时	呎/秒	呎/分(钟)
1	3.600	3.6	3.281	196.85
2.778×10^{-4}	1	0.001	9.144×10^{-4}	0.05468
0.2778	1.000	1	0.9144	54.68
0.3048	1.0973	1.0973	1	60
0.005080	18.288	0.018288	0.016667	1

(8) 压力

千克/平方厘米	磅/平方吋	大气压 (标准)	汞柱 (32°F)		水柱 (60°F)	
			米	吋	米	吋
1	14.223	0.9672	0.7355	28.96	10.009	394.0
0.07031	1	0.06800	0.05171	2.036	0.7037	27.70
1.0340	14.706	1	0.7605	29.94	10.349	407.4
1.3595	19.337	1.3149	1	39.37	13.607	535.8
0.03453	0.4912	0.03340	0.02540	1	0.3456	13.607
0.09991	1.4211	0.09663	0.07349	2.893	1	39.37
0.002538	0.03610	0.0024564	0.0018666	0.07349	0.02540	1

(9) 粘滞度

泊 (克/(厘米) \times (秒))	厘 泊	千克/(米) \times (秒)	千克/(米) \times (小时)	磅/(呎) \times (秒)
1	100	0.1	360	0.06720
0.01	1	0.001	3.6	6.720×10^{-4}
10	1.000	1	3.600	0.6720
2.778×10^3	0.2778	2.778×10^4	1	1.8667×10^{-4}
14.881	1.4881	1.4881	5.357	1

(10) 流量

公升/秒	立方米/小时	立方米/秒	(美)加侖/分(鐘)	立方呎/小时	立方呎/秒
1	3.6	0.001	15.850	127.13	0.03531
0.2778	1.	2.778×10^4	4.403	35.31	0.012×10^3
1.000	3.600	1	1.5850×10^4	1.2713×10^5	35.31
0.06309	0.2271	6.309×10^5	1	8.021	0.002228
7.866×10^3	0.02832	7.866×10^6	0.12468	1	2.778×10^4
28.32	101.94	0.02832	448.8	3.600	1

(11) 重量或力

克	達因	仟克	磅	磅達
1	980.0	1×10^{-3}	0.002205	0.07088
1.0204×10^3	1	1.0204×10^6	2.250×10^6	7.233×10^{-5}
1×10^3	9.8×10^5	1	2.205	77.88
453.6	4.445×10^5	0.4536	1	32.15
14.108	1.3825×10^4	0.014108	0.03110	1

(12) 功率

仟瓦 (1000瓩瓦/秒)	仟克一米/秒	呎磅/秒	馬力	仟卡/秒 (平均)	英热单位/秒 (平均)
1	102.04	738.1	1.3410	0.2389	0.9480
0.009800	1	7.233	1.3142×10^{-2}	2.341×10^{-3}	9.291×10^2
1.3549×10^3	0.13826	1	1.8169×10^{-3}	3.237×10^{-4}	1.2845×10^6
0.7457	76.09	550.4	1	0.17814	0.7070
4.186	427.1	3.090×10^3	5.613	1	3.969
1.0548	107.63	778.5	1.4145	0.2520	1