

漿料代用品研究彙編  
第二輯  
礦物漿料

紡織工業出版社

## 出版者的話

在党的社会主义建設总路線的光輝照耀下，全国各地紡織工人發揮了沖天干勁，創造和發掘了很多新漿料。紡織科學研究院在部的指示和領導下，于1958年11月15日至23日，在北京召开了漿料代用品研究座談會，以便通過相互間的交流座談，充分發揮集體的智慧和共產主義大協作的精神，將漿料研究工作推向新的更高的水平。

本資料系在會議結束後，由紡織科學研究院会同我社根據地區資料摘要匯編而成。為了便於推廣和相互交流學習，特將它歸類分五輯出版：

第一輯 废物利用漿料 (木糖漿、果膠、槐豆皮等)

第二輯 矿物漿料 (白粘土、膨潤土、陶土)

第三輯 非淀粉漿料 (海藻胶、骨胶)

第四輯 化學漿料 (羧甲基纖維素、羧甲基淀粉、  
鋅酸鈉、聚乙烯醇)

第五輯 野生植物漿料 (白芨、荞豆子、石蒜等)

## 目 录

一、白粘土简介.....	(3)
二、白粘土的化学和物理性能.....	(4)
三、白粘土浆纱的原理.....	(5)
四、配浆成分和调浆操作的实例.....	(6)
1. 江西棉纺織印染厂.....	(6)
2. 山西晉華紡織厂.....	(6)
3. 无锡慶丰紡織厂.....	(8)
4. 青島国棉一厂.....	(13)
5. 青島国棉六厂.....	(18)
6. 遼寧省鐵嶺棉織厂.....	(20)
7. 东北錦州紡織厂.....	(22)
8. 湖南第一紡織厂.....	(26)
9. 重慶 610 紡織厂.....	(28)
五、結 語.....	(30)

## 一、白粘土简介

白粘土系一种天然矿石（属硅酸层积岩的一种），盛产于我国山东、山西、东北等各地。由于产地而广，各地就地取材，因此在名称、性状上亦各有不同。山西称做白玉粉，江西、湖南谓之白泥或白泥粉，东北、青岛各地称做膨润土，江苏无锡名其为阳东陶土，亦有称之为观音土、白土等。干燥的白粘土状如石块，呈不规则的形体，表面看质地细緻，将表面用手抹平即成反光体，若用指甲或小刀括其表面，有如石蜡碎片的形状被刮下。颜色分浅灰、淡绿、淡黄、蓝、黑、褐黄、灰白等种，其中浅灰色占绝大多数。


白粘土的用途除了用作浆料外，一般用作耐火材料、粗瓷制品、泥人玩具等，也有直接用于浆洗衣服和蚊帐等被复之用。白粘土的组成成分，根据山西省工矿化验所化验资料分析，山西榆次产白粘土的主要化学成分如下：

二氧化硅（砂）	69.51%	三氧化二铝	16.41%
氧化镁	3.76%	三氧化二铁	1.45%
硫酸根	微量	水 分	2.66%

但由于产地不同，三氧化二铝、氧化镁等含量常有不同，最高时三氧化二铝可达30%左右，一般情况为16%左右。而三氧化二铁、二氧化硅（砂）的含量与上浆工程的关系很大，前者含量不多，影响不大；后者则必须采取沉淀法，通过过滤将二氧化硅（砂）清除出去。其化学分子式即以  $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 4\text{SiO}_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$  表示。

## 二、白粘土的化学和物理性能

1. 白粘土的比重为2.3911；含水較大时变为有粘性的軟块，溶解于水中，所有砂粒大部下沉，镁铝等氧化物成悬浮体，整个溶液，呈白色粘稠性的乳化液。
2. 遇强酸不溶解，生成片岩状物。
3. 吸湿性能良好，与水的亲和力很强，一克容积的粘土約为0.37立升，吸水后能膨潤到27.3立升。
4. 白粘土在碱性溶液中，粘着力好，尤其加1~2%的烧碱时，溶解度最好，見附图及附表：



附图 不同烧碱量配合后之粘着力

附表 不同烧碱量配合后沉淀速度及其状态比较

时间 烧碱% /	20分	30分	1小时	2小时	4小时	8小时
0%	全部沉淀上部 部澄清水	沉淀完全	—	—	—	—
0.5%	大部沉淀上部 部混浊液	全部沉淀上部乳白色 清水分界线 清晰	沉淀完全	—	—	—
1%	未见沉淀	未见沉淀	未见沉淀	无沉淀现 象，但表面 成瘤形	同上	同上
2~6%	同上	同上	同上	无沉淀现 象，但表面 有一条裂痕	同上	同上
7~9%	同上	同上	有乳白色沉 淀	同上	同上	乳白色沉淀 物上层有混 浊水
10~20%	同上	同上	有灰色沉 淀物	同上	同上	灰色沉淀物 上层为清水

### 三、白粘土浆纱的原理

根据化学物理性能，白粘土具有适应浆纱的部分要求，过去为了增加棉布重量，就是利用白粘土作为浆料中的增重剂用的。

白粘土浆纱的原理为：

1. 在白粘土的组成成分中，含有较多的三氧化二铝，其水溶液呈胶状物发粘，在温度不超过80°C时，粘度比较稳定。
2. 酸碱值呈中性和微碱性，PH在7~8之间，溶于水其离子不破裂，虽有粘性作用，兼有滑石粉的性质，附着于纱身，耐磨性能良好。
3. 具有吸湿性能。
4. 退浆比较简便。

根据以上各种特点，以白粘土适当的代替一部分淀粉浆料

使用是有可能的

#### 四、配漿成分和調漿操作的实例

##### 1. 江西棉紡織印染厂 (1:1)

###### (1) 配漿成分

	含量重	含量比
米 粉	30公斤	50%
白粘土(白泥)	30公斤	50%
燒 碱 ( $\text{Be}' 40^\circ$ )	400毫升	0.369%
牛 油	0.9公斤	1.73%
紅 油	0.9公斤	1.73%
硫柳汞	150毫升 ( $\frac{1}{1000}$ 溶液)	

###### (2) 調漿方法和操作

調漿方法系將米粉、燒碱、牛油和已用水浸解過濾的白泥一同加入後，開水汀，在 $96^\circ\text{C}$ 下煮40分鐘，再加入紅油、硫柳汞，調成漿液550公斤，漿液 PH7左右，漿槽溫度控制  $96^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$ 。

###### (3) 試驗結果

布机台时断头为0.22根，接近了米粉浆的断头，效果較好。織造时車間溫度為 $32^\circ\text{C}$ ，湿度為29度，相对湿度為76%，成布強力和米粉浆相同。

##### 2. 山西晋华紡織厂 (1:1)

###### (1) 配漿成分

高粱淀粉	50%
白粘土(白玉粉)	50%
榆皮面(榆樹內皮粉末，粘性很大)	2%
膠(一般動物膠)	2%

蓖麻油	1.5%
二蒸粉	0.02% (夏天0.02%, 冬天0.01%)
火碱	0.45%

## (2) 調漿方法和操作

### 备 料:

① 将秤好之白玉粉用清水8倍浸渍12~16小时，每隔3~4小时搅拌一次，使其充分溶解，最后沉淀10分钟将悬浮溶液过筛（160目沉淀物不用），并在此时测定浓度（温度23°C）7.2°Be'。

② 将秤好之榆皮面过筛（120目），用水20倍浸泡成浆状物。

③ 广胶秤重后，加水6~7倍，蒸1.5小时备用。

④ 将秤好之淀粉放入搅拌桶内，加7倍水搅拌20~30分钟，过筛（120目）后，放入调浆箱。

⑤ 用6~8倍水溶解秤好的火碱及二蒸粉。

### 調 漿:

① 在白玉粉溶解煮沸40分钟，加入榆皮面、广胶、蓖麻油（相隔5分钟）等溶液，再煮沸10分钟，冷却至60°C。

② 将火碱及二蒸粉溶液冷却，加入调浆箱内，加温到50~60°C。

③ 将①放入②内搅拌加水，加温在65°C时在48°×48°×45½°调浆箱定时数20°、定浓度0.90°Be'，浆液呈中性，用1/10 N酸碱规定溶液滴定。

④ 把调好之浆液打入供应箱内，保温在66~68°C半小时，开箱使用。

## (3) 粉浆过程中应注意事项

① 生浆放入浆锅后开大火煮沸（98~100°C）10分钟应用，但煮沸时间不能过长。

②白粘土(白玉粉)浆吸湿性較強，布場湿度不宜过大，否則易发毛。

#### (4) 試驗結果

	淀粉漿	白粘土漿(白玉粉)
原紗強力	318.9	285.5
漿紗強力	382.8	372.1
增 強 率	20.04%	30.33%
減 伸 率	15.91%	11.11%
漿紗伸長	0.9265%	0.864%
回 潮 率	8.3%	7.95%
上 漆 率	8.1%	6.95%
落 漆 率	0.083磅/百尺	0.11867磅/百尺
液 粘 度	2.3	1.89
漿鍋酸度	0.1毫升	0.2毫升
布机断头率	0.75根/台时	0.61根/台时

#### 混 用 部 分

根据以上試驗結果，証明混用部分白粘土上漆在各項工艺指标上不比淀粉漿差。該厂的工艺条件：热风式单压浆輶浆紗机，橡胶皮輶，外包毛巾被及白布，压浆力120公斤，浆紗車速30分尺/公，浆鍋溫度98°C~100°C。織物規格为T23×W21晉华市布，總經根數2328，經紗密度253根/10厘米。英國怡和式普通織机，每片綜有两排綜絲，筘号60。

### 3. 无錫庆丰紡織厂

(稻淀粉与白粘土之比为1:1.2)

#### (1) 配漿成分

含量重	含量比
-----	-----

无水稻淀粉	22.5公斤	41.13%
白泥粉	27.0公斤	49.36%
猪油牛油	1.35公斤	2.47%
36°Be'碱液	0.14 (110毫升)	0.25%
白糊精	2.25公斤	4.11%
牛皮膠	1.35公斤	2.47%
拉开粉	0.18公斤	0.21%

## (2) 調漿方法和操作

### 备 料：

① 淀粉的准备：按規定小量調煮的配量过磅，正确校正无水稻粉量 ( $30^{\circ}\text{C} \times 8^{\circ}\text{Be}' \times 0.146$  立方公尺) 22.5 公斤，再通过一次过滤设备，滤清杂质，在混合桶内进行生浆中和，并调节生浆体积到熟浆体积之一半。

② 白粘土、牛皮胶、牛油、烧碱的准备：煮桶内先放入清水，是白粘土（白泥粉）量的10倍（可校正刻划标记），再倒下36°Be' 碱液30毫升及预先用开水溶解的牛皮胶液，开水汀加热煮沸，然后徐徐倒下白粘土，使它搅拌均匀，立即加入油脂（防止泡沫性），继续加热煮沸半小时后，即关去水汀使不断搅拌，待冷却至60°C左右备用。

③ 糊精的备用：在铅桶里先放入糊精少许，加冷水打成浆头，再用冷水冲稀搅匀后备用。

④ 拉开粉：用温水搅匀再冲稀备用。

### 調 漿：

① 把准备好的生浆液不断加热搅拌至50°C左右，然后加入全部白泥混合液，用温水调节浆液标准体积（规定0.67立方公尺），并掌握浆液温度在50°C左右，测量其浓度是3.2°Be'，检验浆液酸碱值，应呈PH9。

②汲入供应桶，繼續加溫至 $70^{\circ}\text{C}$ ，再加入糊精与拉开粉。加热直至 $98^{\circ}\text{C}$ 以上，完全煮沸后，即关闭水汀，悶30分鐘以上方可使用。掌握熟浆碱值在PH7.5程度（不用硫酸中和），并注意調煮控制每桶熟浆体积在 $0.77\sim0.78$ 立方公尺，上浆較均匀（細包布上浆）。

### （3）漿紗過程中應行注意事項

①和用粞粉上浆在粞粉質量上是耐磨較差，梗性粘度变化大，要达到上浆稳定的目的，应采用高溫糊化、高溫上浆和掌握小量調浆，适当加用輔助材料（牛皮胶、糊精等）及实行小量調浆，控制使用时间，以稳定浆液粘性。

②白泥粞粉混合生浆測量时沉淀迅速，所以調浆中强调了控制定量定积方法使用准确。

③因为粞粉粘性差，不宜用强碱性分解，易破坏浆液粘度，分解程度快，所以对剩回浆的减少控制及和用方法，更比較其他浆液复杂，这是重要之点。

### （4）試驗結果

#### ①二种不同浆液的性質比較：

項 目	自粘土粞粉漿	小麥淀粉漿
遇見上浆率	9.6%	9.43%
漿槽粘度秒( $92^{\circ}\sim94^{\circ}\text{C}$ )	1分4秒3~1分5秒	1分4秒8~1分5秒6 (粘度測 約為400毫升)
总固体量(%)	7.58	38
分解度(%)	79.16	
經紗平均强力	504.3	506.48
漿紗平均强力	774.88	780.40
增强率(%)	53.55	54.08
原紗伸度	11.3	12.26
漿紗伸度	10.83	11.98
減伸率(%)	4.16	2.28

②二种不同上浆的織造情况比較：

項 目	白粘土矽粉上漿	小麦淀粉上漿
織机速度	202~204轉/分	184轉/分
看台能力	24台/3人(合作化)	6台/1人
台时断头率(根)	0.21	0.17
布机开口情况	清晰	清晰
拆坏布情况	良好	良好
台时產量(公尺)	5.894	5.452
縫缸落物率	0.029%	0.0064%

注：1210卡共全面推广白粘土上漿的同时，正逢布机力求高速化，为徹底解决看台率及时整顿組織，改進值車操作，实行分工合作化——1人重点巡回检查經納及棕櫚紗段，負責擦疵点，帮助处理停台，以預防为主；其余2人各看12台，負責換梭、裝梭、查梭子、紗紗質量及學習拈头檢査机械，所以在断头率、台時產量效率上稍有变化。

③二种上漿的产品質量比較：

項 目	白粘土矽粉漿	小麦淀粉漿
棉布經向強力平均	127.97公斤	128.44公斤
棉布緯向強力平均	72.60公斤	27.71公斤
棉布含漿率	4.63%	4.69%

(5) 經濟效果成本比較 (每桶煮0.78立方公尺的配量)

白粘土 糊粉漿

小麥淀粉漿

糊粘粉	$22.5\text{公斤} \times 0.433 = 9.74\text{元}$	无水小麦淀粉	$45.4\text{公斤} \times 0.468 = 21.25\text{元}$
白粘土	$27 \times 0.1325 = 3.58$	滑石粉	$11.4 \times 0.129 = 1.47$
牛油	$1.35 \times 1.286 = 1.74$	牛油	$0.91 \times 1.286 = 1.17$
$36^\circ\text{Be'}$ 碱液	$0.14 \times 0.147 = 0.02$	$36^\circ\text{Be'}$ 碱液	$0.25 \times 0.147 = 0.04$
白糊精	$2.25 \times 0.86 = 1.94$	硫酸	$0.20 \times 0.147 = 0.03$
牛皮膠	$1.35 \times 1.22 = 1.65$		
拉开粉	$0.18\text{公斤} \times 0.5 = 0.90$		
合計	19.57元	合計	23.96元

从效果上来看：

①根据上浆分綾布机开口段耐磨情况現象觀察：

出烘房浆綾手感挺实滑爽，但在分綾口离綾棒中心綫距离較小麦淀粉的大，約为原来的2/3。說明紗片粘合性松，落浆率也有增加。

布机开口段浆紗能經常保持一定性能，在耐磨条件上也能保持在限度以上，保証布面光洁。

②白粘土上浆后，布机落杂多，含有粘質易附着于机台綜紗等部分，所以一面应加强机台和环境清洁，更重要的是注意控制車間相对湿度的稳定性。

③根据試浆情况，2121、6058市布上浆率在9%以上，織造情况还是正常；中支經密大的織物在浆液增强、耐磨、減牽伸的三項保証条件上，还需作进一步研究。

該厂的工艺条件：热风式双压浆辊浆紗机，浆槽温度96°C，

压浆力40磅/平方吋，浆紗車速19~20公尺/分；織物規格1210  
紗卡其，總經根数2448根，經紗密度240根/10厘米，上浆率  
9%，回潮率6.5%；普通上打手布机，車速202~204轉/分，  
車間相对湿度73~75%。

#### 4. 青島國棉一厂

(苞米淀粉与白粘土2:1与1:1)

##### (1) 配浆成分

	2:1		1:1		規 格
	含量重 (公斤)	含量比 (%)	含量重 (公斤)	含量比 (%)	
硅(矽)酸鈉	1.060	2.12	3	6	1:2.4 加 煮 罐 內
滑石粉	3	6	5	10	
白粘土	25	50	50	100	
骨 膠	0.5	0.5	0.75	1.5	
淀 粉	50	100	50	100	
二蒸酚	0.066	0.132	0.15	0.3	
燒 碱	0.072	0.144	0.085	0.17	
硅(矽)酸鈉	2.600	5.2	2.5	6	加調和桶內
青植皂	0.100	0.2	—	—	
蓖麻油	—	—	0.3	6	

##### (2) 調漿方法和操作

苞米粉与白粘土之比为2:1时：

- ①将骨胶0.5公斤放于小桶内，加水2公斤，用汽热在桶外加热，待熔后备用。

③煮釜內放水180公斤(11")，加入用水稀釋后的1.06公斤的矽(矽)酸鈉液，开始加溫，并放入滑石粉3公斤及土料25公斤，煮开1小时半；加入已溶好的骨胶，煮半小时，冷至60°C备用。

④二萘酚0.066公斤，用0.072公斤的烧碱和200立升水加热溶解之。

⑤于另一煮釜內加淀粉50公斤，加水約200公斤，倒入二萘酚溶液浸半小时后打至調和桶。

⑥待調和桶加溫至55°C时，将已冷至60°C的白粘土液打至調和桶，攪拌均匀后，滴定酸碱度(用NaOH調整中和)。

⑦将已稀釋好的2.6公斤矽(矽)酸鈉，倒入調和桶內，繼續加溫，并将0.1公斤的青植皂液放入桶內，待溫度至95°C，停放15~20分鐘即可使用。

苞米粉与白粘土之比为1:1时：

①矽(矽)酸鈉3公斤，加水15公斤稀釋后备用。

②二萘酚0.15公斤，用0.085公斤烧碱和水400立升加热溶化。

③将骨胶0.75公斤放于小桶內，加溫水約3公斤放入热水中(或用汽溶化)加热溶化后备用。

④煮釜內放水約360公斤，倒入已溶好的矽(矽)酸鈉溶液，开汽加溫，并攪拌，再倒入滑石粉、白粘土，繼續加溫煮一小时半，倒入已經完全溶化的骨胶，再煮半小时，使其冷却至60°C时备用。

⑤于另一煮釜內，放水約210公斤，放入淀粉50公斤，并攪拌之，再倒入二萘酚，浸30分鐘后打至調和桶內。

⑥待調和桶加溫至55°C时，将已冷却之粘土液打至調和桶內，攪拌均匀，滴定酸碱度，并于60°C时測定浓度。

⑦将已稀释后的2.5公斤硅(矽)酸(用15公斤水稀释)，倒入调和桶内，开汽煮之，并倒入蓖麻油300克，加温至95°C，停放15~20分钟即可使用。

### (3) 注意事项

①粘土粒子应尽量细，粗时悬浮力差，造成浆料沉淀，同时也磨损钢箱等机件（青岛现用325目）。

②浆锅温度不宜过低，经常维持在98°C左右。

③浆液调好后应立即使用，不应超过6小时，以免造成沉淀。

④在織造过程中，湿度不应过大，浆軸一般掌握在8.5%左右，織造车间在75%左右，黃霉还須再稍小，太湿紗发軟起毛，但亦不应太干，引起紗发脆断头。

⑤硅(矽)酸鈉的用量应分別加入，在煮釜內加入部分分解粘土与滑石粉，将另一部分再加調和桶內，充分分解淀粉并成为碱性浆液。

⑥骨胶溶化时，不宜用过高溫度，最好低温逐渐溶化。

### (4) 試驗結果

#### 2:1 浆液

##### ①浆液分析 PH值在8~10之間

分类	碱 度	浸 透(公厘/分)	固体量	粘 度	分解度
漿紗机	0.003239	1 2 3 4 5 10 11 16 21 24 29 31 35	4.73	0.992	—
時裝桶	0.030111	14 18 24 30 34 35 43	5.12	1.029	49.18

##### ②浆紗强力

漿紗强力	伸 度	断裂强度	增强率	減伸率	原紗强力	伸 度	断裂强度
389.8	2.38	4.76	14.61	12.50	340.1	2.83	5.66

③漿紗落漿落棉

疋數	總落物重	落棉重	總落漿率	總落棉率	每疋對經 紗落漿率	每疋對經 紗落棉率
264.07	130.90	14.78	88.10	11.90	0.01722	-

④織機落漿落棉

疋數	總落物重	落棉重	總落漿率	總落棉率	每疋對經 紗落漿率	每疋對經 紗落棉率
2.29	54.46	29.99	38.26	61.74	0.314	0.508

⑤物理指标

一平方公尺 無漿干重	經向強力	緯向強度	含漿	回潮
129	51.5	54.2	2.31	6.4

⑥断头:

1. 現用漿机台断头率0.0408根/台时； 2. 粘土漿机台 断头率0.0322根/台时。

1:1 漿液

①漿液分析

分 类	碱 度	浸透(公厘/分)	固体量	粘 度	分解度
貯漿桶	0.025333	1/2 1 2 3 4 5 10 20 26 35 40 44 46 55	5.33	0.970	51.74