

PM 3200 / 3200X型便携式示波器电路图

目 录

图 1、电源与示波管显示电路

图 2、衰减器与Y放大器电路

图 3、触发放大器、扫描发生器、电子束控制与水平放大器电路

图 4、触发放大器、扫描发生器、电子束控制与PM 3200X的水平
放大器与同步分离电路




图 1 电源与示波管电路图




图 2 表减器与V放大器电路图

