


# CE-158 扩展接口 使用手册

刘仕宏 吴思海 译

林浩顺 校



XIU ZHEN JI SUAN JI  
YING YONG JI SHU



**SHARP PC—1500袖珍计算机**

**CE—158扩展接口**

**应用手册**

刘仕宏 吴思海 译

林浩顺 校

冶金部广东冶金地质测量队  
袖珍计算机应用服务部

## 说 明

本册子是根据SHARP “CE—158” 英文版说明书翻译而成；由于时间仓促，水平有限，尤其未经连机实践，译文必有错，恳请读者批评指正。本册子仅供参考。

译者1983年10月

# 目 录

引 言 .....	1
操作注意事项 .....	1
什么是RS—232C接口? .....	2
串行接口	
CE—158与PC—1500的 连 接	
CE—150和CE—158与 PC—150 0的连 接	
RS—232C 接口	
RS—232C技术规格	
接口指令表 .....	5
RS—232C	
( 1 )电气特性	
( 2 )接口信号功能	
接口电缆 .....	10
功能 .....	12
1 . 弱电池组和电源开关	
2 . OFF键断开电源接通后的 初 始 态	
基本程序模式 .....	16
1 . SETCOM	
2 . COM \$	
3 . SETDEV	
4 . DEV \$	
5 . OUTSTAT	
6 . INSTAT	
7 . INPUT	

8. INPUT\$
9. INPUT%
10. LPRINT
11. LLIST
12. PRINT
13. CSAVE, CSAVEa, CSAVEr, PRINT # transmission format
14. LOADING BY CLOAD, CLOADa, CLOADr, MERGE, MERGEa
15. CSAVE
16. CSAVEa
17. CSAVEr
18. CLOAD
19. CLOADa
20. CLOADr
21. MERGE
22. MERGEa
23. Data input and output by PRINT # or INPUT # statement
24. PRINT #
25. INPUT #
26. INPUT #-8
27. PRINT #-8
28. TRANSMIT
29. RINKEY\$
30. ZONE
31. ERN
32. ERL
33. SPACE\$
34. FEED
35. CONSOLE

终端程序模式 ..... 34

1. 终端

2. DTE

3. 终端语句和DTE语句间的差别

4. 符号

5. 代码表

6. 字符缓冲器

7. 键

8. 重复功能

9. 无用键

10. 专用键

(1) 软件键

(2) [   ] 键

(8)[RCL]键

(4) 显示窗工作键

(5)[CL] [SHIFT] [CL]

(6)[ON]

(7)文件供给键

11. 传送代码

(1)SPACE代码

(2)CR代码

(3)BEL

(4)BKS

(5)ESC

(6)其他控制代码

12. 显示

13. 绘图代码

14. Menu模式

## 15. Menu选择模式

- ( 1 )终端
- ( 2 )编排
- ( 3 )操作语句
- ( 4 )协议语句
- ( 5 )输出

## 16. RTS, DTR信号

## 17. 错误代码表

并行接口.....	61
并行接口规格	
并行接口	
( 1 )技术条件	
( 2 )输出插头	
( 3 )连接口信号说明	
( 4 )时序图	
1. 设备连接	
2. 连结前注意事项	
3. 接口电缆	
4. 语句	
( 1 )OPN	
( 2 )CONSOLE	
( 3 )LPRINT, LLIST, FEED	
( 4 )PRINT*	
5. 通电后的初始状态	
6. 错误代码	
供电系统.....	68
程序例.....	70

# 引　　言

CE—158接口是一个附加装置，可用于PC—1500与采用RS—232C接口的外围设备装置相连接，还可用于跟采用并行接口的设备相连接。

## 用户注意：

1. CE—158使用的是可充电的锌—镉电池，首次使用或超过三个月未用，应先进行充电。
2. 充电应用EA—21A型充电器。一般充电15小时，便可满载。

## 操作注意事项

使用CE—158，请注意下列事项：

1. 接口应保持在允许温度和湿度范围内，并清除尘灰。
2. 擦抹接口请用柔软、干燥的布，不要使用有腐蚀作用和潮湿的布。
3. 接口要维修，请交SHARP维修中心。
4. 请保留这份手册，以备查阅。

# 什么是RS—232C接口?

RS—232C是表示EIA(美国电子工业协会)的标准规格。在该规格中，规定了数据终端设备和数据传送设备相连接时，一般的使用方法。这个RS—232C接口用于传送调制解调器与通讯控制装置间的数据传送，并用于传送调制解调器与数据终端设备间的二进制串行数据，控制信号和报时信号。

CE—158(RS—232C接口)是依据EIA的标准规格设计的。但并不保证所谓的“RS—232C”装置都能和其连接上。

## 串行接口：

这个串行接口用于单信号线路上进行通讯(数据变换)，与传递信息。

传递串行信号采用非同步传递。并行信号在传送前，先转换成串行信号，信号被接收后再由串行转换为并行信号。



另附加若干条信号线，作为连接其它外围设备之用。

这个接口具有广泛用途，例如可与下列具有RS—232C接口的外围设备相连：

1. 与声频调制解调器相连，经过电话网络进行数据信息传递；
2. 与打印机相连；
3. 与X-Y绘图机相连；
4. 与个人计算机相连；
5. 与电视显示设备相连。

CE—158与PC—1500连接图(见附图上)

CE—158与CE—150及PC1500连接图(见附图下)



## RS—232C接口的技术规格

通讯方式：非同步传递

接口标准：依据EIA的RS—232C标准。

发报速率（波特率）：50, 100, 110, 200, 300, 600, 1200, 2400波特。

注：在终端程序模式中，波特率规格限制在600, 1200和2400内。所谓波特率，即传递最短讯号码所需时间的倒数。

数据位：5, 6, 7, 8位。

校验位：偶校验位，奇校验位，非校验位。

中断位：当字长为5~8时，中断位为1；

当字长为5时，中断位为1.5；

当字长为6~8时，中断位为2.0；

连接器应用：具有60个插针的连接器，用于与PC—1500或CE—150相连。

具有25个插针的连接器，DB—25(W)，则用于与其它附件相连。

电源：锌镉电池，4.8伏直流，用交流充电器EA—21A充电。连续工作约3小时，充电15小时。

耗电量：直流4.8伏，0.80瓦。

输出信号电平：高电平+5V~+10V(负载3~7千欧)

低电平-5V~-10V(负载3~7千欧)

接口信号：输入：RD, DSR, CD, CTS

输出：TP, RTS, DTR

其它：SG, (FG)

体积：86×115×50mm

重量：435克

附件：键盘模板，连接板（两种）及说明书。

# 指 令 参 考 表

基本程序状态

- 语句部分

SETCOM, SETDEV, OUTSTAT  
 INPUT, INPUT\$, INPUT%, INPUT#  
 PRINT, PRINT#  
 LPRINT, LLIST  
 CLOAD, CLOADa, CLOADr  
 MERGE, MERGEa  
 CSAVE, CSAVEa, CSAVEr  
 FEED, ZONE, CONSOLE, TRANSMIT  
 PRINT\*-8, INPUT\*-8

- 字符串函数指令

COM\$, DEV\$, INSTAT  
 RINKEY\$  
 SPACE\$  
 ERN, ERL

终端程序状态

TERMINAL  
 DTE

注: ○表示“是” ×表示“否”

指 令		操 作			程 序 执 行	功 能
语 句	例	运 行 态	程 序 态	予 存 态		
SETCOM	SETCOM300, 7, E, 1, SETCOM	○	○	○	○	建立通讯系数
SETDEV	SETDEVKI, PO SETDEV	○	○	○	○	安置通讯系数初始值 对通讯装置进行分配 清除通讯装置
OUTSTAT	OUTSTAT 0	○	○	○	○	确定RS—232C终端输出信号状态
INPUT	INPUT "A = ", A	×	×	×	○	通过RS—232C输入数据取代变量

续上页表

INPUT 8	INPUT\$ "A = " ; A	x	x	x	○	通过RS—232C输入数据取代变量
INPUT%	INPUT% A \$(※)	○	○	○	○	同 上
INPUT#	INPUT*A	○	○	○	○	同 上
PRINT	PRINT123	○	○	○	○	经由RS—232C传递数据
PRINT #	PRINT*A	○	○	○	○	同 上
LPRINT	LPRINT123	○	○	○	○	同 上
LLIST	LLIST10, 100	○	○	○	○	经由RS—232C将程序列表
CLOAD	CLOAD "FILE"	○	○	○	×	经由RS—232C将磁带程序读入计算机
CLOADa	CLOAD <sub>a</sub>	○	○	×	×	用ASCII码由RS—232C输入程序
CLOADr	CLOAD <sub>r</sub>	○	○	○	×	经由RS—232C输入预存程序
CSAVE	CSAVE "FILE"	○	○	○	○	经由RS—232C将程序或预存程序录于磁带
CSAVEa	CSAVE <sub>a</sub>	○	○	○	○	用SACII码经由RS—232C把程序录于磁带
CSAVEr	CSAVEr	○	○	○	○	经由RS—232C把预存程序录于磁带
FEED	FEED <sub>s</sub>	○	○	○	○	传送END码
ZONE	ZONE20	○	○	○	○	在按LPRINT语句输出数据过程中划分数据的宽度
CONSOLE	CONSOLE80, 0	○	○	○	○	说明END码的位/行和类型
TRANSMIT	TRANSMIT, BREAK, 10	○	○	○	○	传递多位空格(填充物补白)
MERGE	MERGE	○	○	×	×	通过RS—232C并存程序
MERGEa	MERGE <sub>a</sub>	○	○	×	×	通过RS—232C用ASCII码去并存程序
PRINT # - 8	PRINT # - 8, 123	○	○	○	○	经由RS—232C把数据录于磁带
INPUT # - 8	INPUT # - 8, A	○	○	○	○	经由RS—232C从磁带读入数据


字符串函数指令						
COM \$	COM \$	○	○	○	○	用通讯系数建立字符串
DEV \$	DEV \$	○	○	○	○	用通讯装置建立字符串
INSTAT	INSTAT	○	○	○	○	指定RS—232C处于信号交换态
RINKEY \$	RINKEY \$	○	○	○	○	未执行语句命令前, 直接通过RS—232C输入最后一个代码的字符串。

续上页表

SPACE \$	SPACE \$ (10)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	说明字符串空格长度
ERN	ERN	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	指定错误代码
ERL	ERL	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	指定错误行号
终端程序						
TERMINAL	TERMINAL	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	不执行 XON/XOFF代码ON, 拟定 ECHO OFF(无响应)
DTE	DTE	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	不执行 XON/XOFF代码 拟定 ECHO OFF(无响应) 300波特 系数: 7 位数据 偶校验: 1 个中断位

## 串行信号

收发数据信号用串行信号方式传递，其方式如下图示（在DB—25W上的I/O口上观测到的）



视使用的通讯系数而定，数据位 5， 6， 7 校验位和停止位 1 可能不存在。

### (1) 传送速度 (波特率)

每秒钟表示若干传送位，包括起始位，数据位，校验位和停止位。

### (2) 字符长度

表示由单向传送字符使用了若干位。

### (3) 校验位

校验位附加在最后数据位上 (MSB)。可以选择非校验，偶校验和奇校验这三种模式，以作为检查数据的正确性。

### (4) 中断位

中断位附加在最后一个数据位或校验位上，其量值大小分别是 1 至 1.5 和 2。

## 接口信号功能

使用DB—25W连接器1/0插针的信号电平，如下表所示：

输入信号：高电平（信号空状态或接通态）， + ( 8—15 ) 伏
低电平（信号标记状态或断开状态）： - ( 8—15 ) 伏
输出信号
高电平： + ( 5—10 ) 伏 低电平： - ( 5—10 ) 伏

作为输出信号电平是用1米电缆，负载电阻为 $3 \sim 7 K\Omega$ 时测出的。请注意如果负载电阻大于上述范围或电缆过长或电缆电容过大，则有可能不满足上述条件。

## RS—232C

RS—232C是EIA标准，用于数据终端设备和数据传送设备间相连接时所设置的标准接口。

CE—158对标准作了扩充。

这个标准的主要特点有如下几条：

- ( 1 ) 电气特性；
- ( 2 ) 接口装置的机械性能；
- ( 3 ) 接口信号的功能；

### (1) 电气特性


- 1 ) 当输入信号低于 - 8 V 时，为标记状态，高于 + 8 V 时为空状态。
- 2 ) 输入端阻抗是一直流电阻，当施加电压为 25V 时，应大于  $3 K\Omega$ ，当施加电压为  $8 \sim 25 V$  时，应小于  $7 K\Omega$ 。
- 3 ) 当输出信号在 - 5 ~ - 15 V 时为标记状态，在 + 5 ~ + 15 V 时为空状态。
- 4 ) 包括电缆电容量在内的终端等效负载电容应小于 2500PF

### (2) 接口信号功能

连接器信号图形

DB—25W连接器与CE—158的连接

连接器插座图形




连接器插针图形

事实上，25个插座只用了8个。

注意：不同信号的连接应依连接装置所使用的信号而定。

(CE-158与电缆连接图)



### 插座的作用

插号 座码	名 称	代号	输入 / 输出	作 用	附 注
2	发射数据	TD	输出	发送数据±(5~15)V的直流信号	
3	接收数据	RD	输入	接收数据±(5~15)V的直流信号	
4	请求发送	RTS	输出	调制解调器传输载波控制 接通(V+)：传送载波 截止(V-)：停止载波	接通时为截止状态
5	清除发送	CTS	输入	数据发射控制	

				接通：数据发射 截止：数据发射中断	当电缆不连 接时为截止态
6	数据准备就绪	DSR	输入	调制解调器状态指示器 接通：调制解调器已准备收发信号 截止：未准备收发信号	当电缆不连 接时为接通态
7	信号接地	SG		相对所有连结信号， 提供一个参考电压位	
8	载波检测	CD	输入	载波检测 接通：接收载波信号 截止：不接收载波信号	当电缆不连 接时为接通态
20	数据终端就绪	DTR	输出	在终端状态指示器 (CE—158) 接通：终端准备就绪 截止：未准备就绪	当接通时 为截止态

注意：输入信号在 +5 ~ +15V 范围内，输出信号在 +5 ~ +10V 范围内表示接通态；  
输入信号在 -5 ~ -15V 及输出在 -5 ~ -10V 范围内，则表示截止态。

## 接 口 电 缆

注意：本插图仅作为使用标准设备连接的一个例子，特殊设备应依说明书规定来连接。  
与声频耦合器的连接

CE—158端 (DB—25M)

2	TD
3	RD
4	RTS
5	CTS
6	DSR
7	SG
8	CD

声频耦合器端 (DB—25M)

2	TD
3	RD
4	RTS
5	CTS
6	DSR
7	SG
8	CD