



3



# 工业节能手册

GONGYE JIENENG SHOUCE



北京能源学会

## 前　　言

《工业节能手册》主要取决于  
麻省理工学院出版社出版的《工业  
节能手册》(Industrial Energy  
Conservation Manuals)，原书共  
分十七分册并各成一体，内容广泛  
地介绍了工业生产中行之有效的节  
能技术，可供有关工程技术人员和  
管理人员参阅。

本书按类分为四册发行，但保  
留原书分册编号，以备查询。

参加本书编译和校审的有张铁  
忠、虞承中、谢行健、杨道申、  
温永湘、高小昆、张唤、莫灏武、  
刘桂珠等同志。编译过程中错误不  
当之处再所难免，欢迎读者批评指  
正。

北京能源学会

《工业节能手册》编译组

1983年1月

## 目　　录

第三分册 锅炉效率的测量 和改进	.....	(1)
第五分册 小型工厂的节能 机会	.....	(45)
第七分册 空调与节能	.....	(74)
第十五分册 热电联产系统	.....	(129)

## 第三分册 锅炉效率的测量和改进

第1—6节对锅炉效率规划提供所需的情报。这些节把锅炉保养和改进锅炉效率的技术数据化。第1节里的燃料热力分析，在第2节里就用来作为锅炉守恒定律的输入。第2节有为锅炉效率改进规划所必要的基本情报：需要做些什么试验和怎样去说明故障检查以及锅炉效率改进的结果。第2节里的方程式在手册里一概使用。第3节是第2节分析的应用。第3节里的一些曲线图显示出效率变化是锅炉运行现场情况（如过剩空气百分比和烟气温度）的函数。这节使技术的和非技术的读者都认识到，效率变动的大小是随着锅炉运行的情况而变的，从而联系到锅炉效率变化和运行费用的关系。第4—6节对控制系统、给水处理和废热回收分别作出技术性总结。这些单元不大依靠以前各单元，只是通过那些对锅炉效率改进规划所需的技术而已。

改进锅炉效率是没有捷径可寻的。有些人希望跳过分析，甚至是描述过的有用的技术。我们还是要提出劝告：不要这样做！因为最好是经过分析，了解锅炉特性，从而推断出更有效的技术改进来。

第7—10节讲述前六个节对锅炉效率改进的应用。改进锅炉第一要事是通过试验锅炉的性能对锅炉作能量检查。做过一次能量检查，就有了节能的目标。这些目标包括：维护、定规划和运行，同样的是改变设计。我们强调目标必须建立在能源检查的基础之上。第7节

对炉锅能量检查作了详细叙述。我们必须明白：第2节里所讲的锅炉分析，就是为第7节提供需要的数据的。

第8节提出锅炉效率规划的另一方面。守恒的目标是用第2节的分析和第3节里描述的能量审计建立起来的。改进锅炉效率，也就为这些目标必须引用第4—6各节里所提出的有效的技术情报。第9节是在第7节和第8节描述锅炉规划之后，描述锅炉在高效率之下维护和运行所需的程序。最后，在第10节里提出一个锅炉改进管理规划作为总结。

工业机关的经理们对作出有效的决断需要有一个基本的认识。第3节供给经理们一些有关作出决断的参数，包括经济惩罚和不经济运行。第6节里所描述的设备也是经理们可能需要获得的。由于有些项目投资比较多并且常是伴随着高的投资回收率，这对经理们弄清什么有用以及如何去进行是有好处的。最后，经理们还将在第10节里找到关于锅炉效率改进管理规划的总结，对他们机关补充器材也很有用处。

锅炉的司炉将从3—5、7和9各节里获得很有用的情报。这些单元写来没有明显地依赖于分析。第3节显示各种有用的参数，这些参数都是司炉希望能够掌握的。第9节是一个对运行和维护程序很有价值的总结，司炉们应当照此进行。

# 目 录

## 第1节 燃料

- 1.1 成份
- 1.2 性质
- 1.3 性质表
- 1.4 小结
- 例题
- 测验题

## 第2节 热力分析

- 2.1 物质流
- 2.2 能流
- 2.3 效率
- 2.4 辅助量
- 2.5 燃烧效率表
- 2.6 小结
- 例题
- 测验题

## 第3节 影响锅炉性能的参数

- 3.1 经济考虑
- 3.2 助燃空气
- 3.3 给水温度
- 3.4 烟气温度
- 3.5 燃料成份
- 3.6 污染了的传热面
- 测验题

## 第4节 锅炉控制系统

- 4.1 概述
- 4.2 控制系统选择
- 4.3 小结
- 测验题

## 第5节 锅炉给水处理

- 5.1 水质术语
- 5.2 给水处理
- 5.3 水的分析
- 5.4 处理法的实施

### 测验题

## 第6节 回收锅炉废热

- 6.1 从排气里回收废热
- 6.2 热交换器
- 6.3 利用过剩的蒸汽压力
- 6.4 利用排污能量
- 6.5 小结

### 测验题

## 第7节 通过试验测定锅炉特性

- 7.1 用直接方法测定锅炉效率
- 7.2 用间接方法测定燃烧效率
- 例题

### 测验题

## 第8节 消除锅炉故障

- 8.1 故障检查和消除
- 8.2 使用分析

### 测验题

## 第9节 锅炉的运行和维护

- 9.1 一般要求
- 9.2 每日要求
- 9.3 每周要求
- 9.4 每月要求
- 9.5 年度要求

### 测验题

## 第10节 一个锅炉效率的管理规划

### 参考文献

# 第1节 燃 料

目的：把普通燃料热的和物理的特性数据化。

用于锅炉的燃料有煤、天然气、燃料油、木材和垃圾之类。化学的和物理的分析有许多来源，最重要的几种将在1.3节里加以总结。在这一节里，将说明这些特性的定义及其在分析上的应用。

燃料里某种化学物质成份A，可用克分子或用质量来表达：

$$X_A = \frac{\text{物质A的克分子数}}{\text{混合物总的克分子数}} \\ = A\text{的克分子份数,} \quad (1.1)$$

和

$$M_{tA} = \frac{\text{物质A的质量}}{\text{混合物的总质量}} \\ = A\text{的质量份数.} \quad (1.2)$$

克分子份数或是质量分数的总和都是等于一。

要是实验室分析是以质量为基准，为化学计算，通常要把它能转化以克分子为基准。这可用下列公式来完成：

$$X_i = \frac{M_{ti}/M_i}{\sum W_{ti}/W_i} \quad (1.3)$$

这里的 $W_i$ 是第*i*个物质的分子量，加式是要把燃料所有的物质都加起来。

在前几世纪里，许多医疗实验无益于病人；发生麻烦，补救还归失败。这是由于当时的医生并不了解人体结构，没有足够的基础知识。能源的各种转化，在上世纪也和这样的医疗情况差不多。外行没有基本知识，常常就作出决定。工厂里众说纷纭，莫衷一是。我们认为，成功是没有捷径可寻的。要提高锅炉效率，首先必须分析锅炉的运行。这样，对改进才有有力的论据。在这本手册里，开头就用两节的篇幅进行了分析。这是因为我们坚信：理

解必须先行于行动。

本节里讲燃料分析，并提出测定燃料热力性质的理论，还提出燃料里各种化学物质的基本数据。这些数据，在燃料特性的基本方程式里是要用上的。最后还要提出典型燃料的特性。要是不需要更精确的结果，在为求得锅炉效率而作分析时，这些数据就可加以使用。

## 1.1 成份

对于商品燃料如天然气、燃料油和煤通用的化学公式如下：

$$X_1 C_{A1} H_{B1} + X_2 C_{A2} H_{B2} + \cdots + X_n C_{An} H_{Bn} \\ + \alpha_1 N_2 + \alpha_2 H_2 O + \alpha_3 O_2 + \alpha_4 C + \alpha_5 H_2 + \\ \alpha_6 S_2 + \alpha_7 CO_2, \quad (1.4)$$

这里的 $X_1, X_2, \dots, \alpha_7$ ，是各种成分的份数而 $C_{Ai}H_{Bi}$ 是一个典型的碳氢化合物（烃）。在这公式里 $X_i$ 是表示 $C_{Ai}H_{Bi}$ 的克分子份数，而 $\alpha_i$ 则是代表非烃物质的克分子份数。对于不同的燃料，有些克分子份数是零，有些则不是零。用这一般燃料的公式，我们就可以求得：分子量、比热以及一个当量烃的生成焓。

## 1.2 性质

### 当量烃

所有各种烃可以聚合起来成为一个当量烃的燃料。这当量烃燃料 $C_A H_B$ ，可计算如下：

$$\alpha C_A H_B = X_1 C_{A1} H_{B1} + X_2 C_{A2} H_{B2} + \cdots + \\ X_n C_{An} H_{Bn} \quad (1.5)$$

这里的

$$\alpha = \sum_{i=1}^n X_i = \text{当量烃燃料的克分子份数,} \\ (1.6)$$

$$A = (\sum_{i=1}^n X_i A_i) / \alpha = \text{碳的原子数,} \\ (1.7)$$

$$B = (\sum_{i=1}^n X_i B_i) / \alpha = \text{氢的原子数。} \quad (1.8)$$

当量烃燃料的分子量可计算如下：

$$W_{\text{CAB}} = 12 \cdot A + B \quad (1.9)$$

## 分子量

燃料的分子量可计算如下：

$$W_r = \alpha \cdot W_{\text{CAB}} + \sum_{i=1}^7 \alpha_i W_i \quad (1.10)$$

这里的加式是概括燃料里烃以外所有的物质。

## 比热

燃料的比热可用下式求得：

$$C_{pr} = \frac{1}{W_r} \left( \sum_{i=1}^n W_i X_i C_{pi} + \sum_{i=1}^n W_i \alpha_i C_{pi} \right) \quad (1.11)$$

这里前一个加式是概括所有的各种烃。

## 生成焓

燃料的生成焓， $h^0_{fr}$ （单位 Btu/lbm）可用下式计算：

$$h^0_{fr} = HHV - \frac{1}{W_r} [169,297 (\alpha A + \alpha_4 + \alpha_7) + 61,485 (\alpha B + 2\alpha_2 + 2\alpha_5) + 127,744 \alpha_8] \quad (1.12)$$

这里的HHV，燃料的高热值（单位 Btu/lbm）是从实验得来。

## 1.3 性质表

要分析锅炉的性能，我们必须掌握燃料里各种化学物质性质的数值；这些数值列在下面表1.1。为了快速计算，我们还得掌握典型燃料所有成份的性质。这些性质列在下面表1.2 和1.3。

## 1.4 小结

$$A = \frac{0.9005(1) + 0.01984(2) + 0.00202(3) + 0.00069(4) + 0.00018(5)}{0.92323} \quad (方程式1.6)$$

$$= 1.0289, \quad (方程式1.7)$$

$$B = \frac{0.9005(4) + 0.01984(6) + 0.00202(8) + 0.00069(10) + 0.00018(12)}{0.92323} \quad (方程式1.8)$$

$$= 4.05778, \quad (方程式1.8)$$

要阐明燃料的特性以及它们的性质，首先必须找出它的化学成份和高热值。这可通过实验室分析或采用表1.2和1.3所列的性质。要是通过实验室分析，可分别用1.2和1.3节里的方程式来计算其成份和性质。

## 例 题

### 例1.1

天然气通过实验室分析得到下列成分的体积百分比：

$\text{CH}_4$	90.05%	$\text{N}_2$	5.518%
$\text{C}_2\text{H}_6$	1.98%	$\text{O}_2$	1.467%
$\text{C}_3\text{H}_8$	0.202%	$\text{H}_2$	0.31%
$\text{C}_4\text{H}_{10}$	0.069%	$\text{CO}_2$	0.662%
$\text{C}_5\text{H}_{12}$	0.018%		

实验室测定的热值为 21,932 Btu/lb，求燃料的成份和性质。

### 解：分子量份数：

$X_1 = 0.9005$	$\text{CH}_4$
$X_2 = 0.01984$	$\text{C}_2\text{H}_6$
$X_3 = 0.00202$	$\text{C}_3\text{H}_8$
$X_4 = 0.00069$	$\text{C}_4\text{H}_{10}$
$X_5 = 0.00018$	$\text{C}_5\text{H}_{12}$
$X_6 = X_7 = X_8 = 0$	
$\alpha_1 = 0.05518$	$\text{N}_2$
$\alpha_2 = 0$	$\text{H}_2\text{O}$
$\alpha_3 = 0.01467$	$\text{O}_2$
$\alpha_4 = 0$	$\text{C}$
$\alpha_5 = 0.00031$	$\text{H}_2$
$\alpha_6 = 0$	$\text{S}_2$
$\alpha_7 = 0.00662$	$\text{CO}_2$

当量烃：

$$A = 0.9005 + 0.01984 + 0.00202 + 0.00069 + 0.00018 = 0.92323, \quad (方程式1.6)$$

表1.1 各种化学物质的性质

物 质	分 子 式	物 态	W(lb/lb-mole)	$h^0_{f77^{\circ}F}$ (Btu/lb)	$C_{P77^{\circ}F}$ (Btu/lb- $^{\circ}F$ )	$h^0_{f77^{\circ}F}$ (Btu/lb)	高热值 (Btu/lb)
甲烷 <sup>a</sup>	CH <sub>4</sub>	气 体	16.03	-2,013	0.532	-	23,894
乙炔 <sup>b</sup>	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub>	“ “	26.016	3,746	0.420	-	21,447
乙烯 <sup>b</sup>	C <sub>2</sub> H <sub>4</sub>	“ “	28.03	802	0.360	-	21,650
乙烷 <sup>b</sup>	C <sub>2</sub> H <sub>6</sub>	“ “	30.05	-1,211	0.418	-	22,331
丙烷 <sup>b</sup>	C <sub>3</sub> H <sub>8</sub>	“ “	44.06	-1,014	0.59	-	21,677
丁烷 <sup>b</sup>	C <sub>4</sub> H <sub>10</sub>	“ “	58.08	-934	0.406	-	21,264
		液 “	58.08	-1004.5	0.6	169.5	-
戊烷 <sup>b</sup>	C <sub>5</sub> H <sub>12</sub>	气 “	72.10	-874	0.63	-	21,043
		液 “	72.10	-931.9	0.55	157.9	-
苯 <sup>b</sup>	C <sub>6</sub> H <sub>6</sub>	气 “	78.05	457	0.55	-	18,156
		液 “	78.05	271.3	0.43	185.7	-
己烷 <sup>b</sup>	C <sub>6</sub> H <sub>14</sub>	气 “	86.11	-835	0.75	-	-
庚烷 <sup>b</sup>	C <sub>7</sub> H <sub>16</sub>	气 “	100.13	-807	0.730	-	20,830
		液 “	100.13	-964.3	0.55	157.3	-
辛烷 <sup>b</sup>	C <sub>8</sub> H <sub>18</sub>	气 “	114.14	-785	0.407	-	20,747
		液 “	114.14	-940.3	0.58	155.3	-
癸烷 <sup>b</sup>	C <sub>10</sub> H <sub>22</sub>	气 “	142.18	-808	-	-	20,612
		液 “	142.18	-962	-	154	-
十二烷 <sup>b</sup>	C <sub>12</sub> H <sub>26</sub>	气体	170.21	-735	0.331	-	20,555
		液体	170.21	-870.1	-	135.1	-
十六烷 <sup>b</sup>	C <sub>16</sub> H <sub>34</sub>	气体	218.21	-790	-	-	21,203
		液 “	218.21	-949.5	-	150.5	-
空气 <sup>c</sup>	-	气 “	28.69	0	0.24	-	-
水 <sup>c</sup>	H <sub>2</sub> O	气 “	18.016	-5,779	0.445	-	-
		液 “	18.016	-6,831	1.0	1,047	-
氢 <sup>c</sup>	H <sub>2</sub>	气 “	2.016	0	3.42	-	-
硫化氢 <sup>b</sup>	H <sub>2</sub> S	“ “	34.016	-255	-	-	-
碳 <sup>c</sup>	C	石墨	12.00	0	0.171	-	14,108
一氧化碳 <sup>b</sup>	CO	气体	28.00	-1,698	0.248	-	-
二氧化碳 <sup>b</sup>	CO <sub>2</sub>	气体	44.00	-3,847	0.201	-	-
氮 <sup>c</sup>	N <sub>2</sub>	“ “	28.016	0	0.248	-	-
二氧化氮 <sup>c</sup>	NO	“ “	30.01	1,296	0.219	-	-
氧 <sup>c</sup>	O <sub>2</sub>	“ “	32.00	0	0.219	-	-
硫 <sup>c</sup>	S <sub>2</sub>	“ “	64.00	0	0.176	-	-
二氧化硫 <sup>c</sup>	SO <sub>2</sub>	“ “	64.00	-1,996	0.154	-	-

<sup>a</sup>,性质见参考1<sup>b</sup>,性质见参考2<sup>c</sup>,性质见参考3\*原文为<sup>o</sup>R

表1.2 典型燃料的性质

燃 料	分 子 量	比 热 (Btu/lb-°F*)	生 成 焓 (Btu/lb)	高 热 值 (Btu/lb)
天然气	16.7	0.487(气)	-2,400	21,869
二号油*	208	0.480(液)	-221	19,512
六号油*	338	0.480(液)	-148	18,300
煤*	483.44	0.20(固)	-2,374	14,203

a.性质见参考4。

b.性质见参考5。

c.估计：权威们很有大的分歧。

\*原文为°R

表1.3 典型燃料的成份

燃 料	$\alpha(C_{AH_8})$	$\alpha_1(N_2)$	$\alpha_1(H_2O)$	$\alpha_1(O_2)$	$\alpha_1(C)$	$\alpha_1(H_2)$	$\alpha_1(S_1)$	$\alpha_1(CO_2)$
天然气	0.968( $C_{1.00}H_{4.00}$ )	0.0228	0	0.0060	0	0	0	0.0029
二号燃料油*	0.940( $C_{15.00}H_{17.00}$ )	0.0075	0	0	0	0	0.0522	0
三号燃料油*	0.785( $C_{21.00}H_{42.00}$ )	0.1108	0	0.0296	0	0	0.9739	0
煤*	0.97 ( $C_{59.48}H_{10.18}$ )	0.0053	0.174	0.0097	0	0	0.0026	0

注：燃料成份出入很大，这些数据仅作代表而已。

a.性质见参考4。

b.根据分子量为483.44估计。权威们不同意任何数据，不过，在计算上，分子量变动很大也没有大的影响。

(上接第44页)

1. W.Giedt. Thermophysics, New York: Van Nostrand Reinhold, 1971.
2. R.E.Sonntag and G.J.Van Wylen. Introduction to Thermodynamics, Classical and Statistical New York: Wiley, 1971.
3. National Academy of Sciences. International Critical Tables, 1931.
4. J.B.Maxwell. Data Book on Hydrocarbons. Princeton, N.J.: Van Nostrand, 1950.
5. Babcox & Wilcox Company. Steam, 37th edition, 1960.

6. J.E.Lay. Thermodynamics. Columbus, Ohio: Merrill, 1963.
7. H.H.Keenan, F.G.Keyes, P. G. Hill, & J.G.Moore. Steam Tables. New York: Wiley, 1969.
8. J.V.Phelan and L.R.Gelosa. "How to Control Boiler Deposits." Chemical Engineering 82,no.5 (1975) : 14—178.
9. Federal Construction Council. "Combustion Equipment and Related Facilities for Non-Residential Heating Boilers," Technical report 51,

$$W_{\text{CAH}_8} = 12(1.0289) + 4.05778 \\ = 16.405 \text{ lb/lb-mole} \quad (\text{方程式1.9})$$

分子量

$$W_r = 0.92323(16.405) + 0.05518(28) + \\ 0.01467(32) + 0.00031(2) + 0.00662(44) \\ 17.451 \text{ lb/lb-mole} \quad (\text{方程式1.10})$$

比热:

$$C_{pr} = \frac{1}{17.45} [16(0.9005)(0.532) + 30 \\ (0.01984)(0.418) + 44(0.0 \\ 0202)(0.59) + 58(0.00069) \\ (0.406) + 72(0.00018)(0.6 \\ 3) + 28(0.05518)(0.248) \\ + 0 + 32(0.01467)(0.219) \\ + 0 + 2(0.00031)(3.42) \\ + 0 + 44(0.00662)(0.201)] \\ = 0.49 \text{ Btu/lb}^{-\circ}\text{F} \quad (\text{方程式1.11})$$

生成焓:

$$HHV = 21,932.5 \text{ Btu/lb} \\ h^0_{fr} = 21,932 - \{ 169,297 [0.92323 \\ (1.0289) + 0 + 0.00662] \\ + 61,485 [0.92323 \\ (4.05778) + 0 + 2(0.00031) \\ - 0] + 127,774 [0] \} \\ /17.45 \\ = -550 \text{ Btu/lb} \quad (\text{方程式1.12})$$

例1.2

实验室分析煤，得出高热值为14,303Btu/lb，

化学成份以克分子为基准如下：

$C_{30.48}H_{26.18}$	96.5%
$N_2$	0.53%
$H_2O$	1.74%
$O_2$	0.97%
C	0%
H	0%
$S_2$	0.26%
$CO_2$	0%

计算这煤的性质。

克分子份数:

$$X_1 = 0.965, \\ X_2 = \dots = X_8 = 0, \\ \alpha_1 = 0.0053, \\ \alpha_2 = 0.0174, \\ \alpha_3 = 0.0097, \\ \alpha_4 = 0, \\ \alpha_5 = 0, \\ \alpha_6 = 0.0026, \\ \alpha_7 = 0. \quad (\text{数据和方程式1.4})$$

当量烃

$$\alpha = 0.965 \quad (\text{方程式1.6})$$

$$W_{\text{CAH}_8} = 12(39.48) + (1)(26.19) \\ = 500 \text{ lb/lb-mole} \quad (\text{方程式1.9})$$

分子量:

$$W_r = 0.965(500) + 0.0053(28) + 0.0174 \\ (18) + 0.0097(32) + 0 + 0 \\ + 0.0026(64) + 0$$

$$= 483.44 \text{ lb/lb-mole} \quad (\text{方程式1.10})$$

比热:

$$C_{pr} = 0.2 \quad (\text{表1.2})$$

生成焓:

$$h^0_{fr} = 14,203 - \frac{1}{483.44} \{ 169,297 [0.9 \\ 65)(39.48) + 0 + 0] + 61,485 [0.97 \\ (26.19) + 0.0174(2) + 0] + 127,774 \\ (0.0026) \} \\ = -2,374 \text{ Btu/lb} \quad (\text{方程式1.12})$$

测验题

1. 从表1.2所给热值和表1.3所给成份开始，验证表1.2里所列二号燃料油性质的准确性。

2. 发生炉煤气的成份，以体积百分比为基准，如下：

甲烷	93.9%	乙烷	3.6%
丙烷	1.2%	丁烷	1.3%

要是其高热值测定为20,500Btu/lbm，求当量烃燃料和生成焓。

(答案:  $C_{1.1}H_{4.2}$ ,  $h^0_{fr} = -5047 \text{ Btu/lb}$ )


## 第2节 热力分析

在第1节里，我们强调用分析来掌握锅炉的运行，并进而提出测定燃料性质所必要的程序。现在我们可以提出一个锅炉性能的热力分析法。在以后各节里，对改善锅炉效率的一些建议，都是根据本节分析所得的结果。例如在第3节里阐述各种运行情况对锅炉效率的影响，就是利用本节导出的公式来确定的。在第6和第7节里提出的能量审计以及锅炉故障检查等等，也都是以本单元的分析作为依据。

本节的内容，将按其发展程序，提出对计算锅炉进出各种物质的流率的计算程序，然后据以计算能量的流率，用锅炉能量流入和流出来测定效率的两种方法。对锅炉故障作进一步分析，提出如燃烧产物露点温度的计算法之类，最后，将用本节发展的分析程序，来计算第1节所指出的那些典型燃料用作燃料的锅炉的燃烧效率。

### 2.1 物质流

图2.1显示，有五种物质流进、流出锅炉。为确定锅炉性能所需的计量方法，将在第7节里叙述，这是因为在那节里要用这些计量来分




析锅炉。现在的任务是要找到各种物质流率的计算方法。

燃烧x克分子燃料，每克分子燃料所含各种成分的克分子如下：

C <sub>x</sub> H <sub>y</sub>	$\alpha_1$ 克分子；	N <sub>2</sub>	$\alpha_1$ 克分子；
H <sub>2</sub> O	$\alpha_2$ // " " " ;	O <sub>2</sub>	$\alpha_3$ // " " ;
C	$\alpha_4$ // " " " ;	H <sub>2</sub>	$\alpha_5$ // " " ;
S <sub>2</sub>	$\alpha_6$ // " " " ;	CO <sub>2</sub>	$\alpha_7$ // " " ;

在含有水气的空气里燃烧x克分子燃料，其燃烧方程式如下：



这里的

a代表在燃烧过程中所用空气里的氧气的克分子；

c代表上述空气里的水气的克分子；

j代表燃烧产物里的水气的克分子。

把燃烧作为第一节里所说的那样的化学分析，就可以测得 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5, \alpha_6$ 和 $\alpha_7$ 。奥萨特分析法对一定体积的干燥气体可得d, e, f, g和h各数值。

x, a, c, j和k等数值，可把现有的各种化学原素的质量平衡来决定。这些平衡，参考方程式2.1进行如下：

对于碳

$$x(\alpha A + \alpha_4 + \alpha_7) = d + e, \text{ 或}$$

$$x = \frac{d + e}{\alpha A + \alpha_4 + \alpha_7}. \quad (2.2)$$

\*详见手册5。

对于氮

$$x\alpha_1 + 3.76a = h, \text{ 或 } a = (h - x\alpha_1)/3.76. \quad (2.3)$$

对于氢

$$x(\alpha B/2) + \alpha_2 + \alpha_3 + c = f + j,$$
$$\text{或 } j = x(\alpha B/2) + \alpha_2 + \alpha_3 + c - f. \quad (2.4)$$

对于硫

$$x\alpha_4 = k/2, \text{ 或 } k = 2 \times \alpha_4. \quad (2.5)$$

上面这些式子可以用来决定  $x$ ,  $\alpha$ ,  $j$  和  $k$  等变量的数值, 只要已知  $C$  的数值。  $C$  的数值可用下面的方程式求得:

$$c = \frac{\text{水气克分子}}{\text{水的克分子}} \times \text{空气克分子}.$$
$$= \omega_2 \frac{W_A}{W_{H_2O}} \quad (4.76a) \quad (2.6)$$

这里的  $\omega_2$  是从干湿球湿度计及其图上所得的温度,  $W_A$  是空气的分子量,  $W_{H_2O}$  是水的分子量。解决  $x$ ,  $a$ ,  $j$ ,  $k$  和  $c$  的方法是: 用方程式 2.2 算出  $x$ , 用方程式 2.3 算出  $a$ , 用方程式 2.6 算出  $c$ , 用方程式 2.4 算出  $j$  并用方程式 2.5 算出  $k$ 。

要计算与助燃空气和烟道气体相适应的能量流, 必须弄清这些气流用燃料流来表达的流率。烟气分两个部分: 干燥产物(包括水蒸气以外的一切成份)和水蒸气。使用方程式 2.1 可得:

$$\frac{\text{空气的克分子}}{\text{燃料的克分子}} + \frac{4.762}{x}$$
$$\frac{\text{干的烟道产物的克分子}}{\text{燃料的克分子}} = \frac{d+e+f+g+h+k}{x}$$
$$\frac{\text{烟道产物里水蒸气的克分子}}{\text{燃料的克分子}} + \frac{j}{x}$$

我们可以把这些比例里各个克分子量乘以各自的原子量得到这些量之间的质量比例。这样,

$$\frac{\dot{M}_A}{\dot{M}_r} = \frac{4.76 a}{x} \quad \frac{W_A}{W_r} \quad (2.7)$$

$$\frac{\dot{M}_D}{\dot{M}_r} = \frac{d+e+f+g+h+k}{x} \quad \frac{W_D}{W_r} \quad (2.8)$$

$$\frac{\dot{M}_{H_2O}}{\dot{M}_r} = \frac{j}{x} \quad \frac{W_{H_2O}}{W_r} \quad (2.9)$$

这里的

$\dot{M}_A$  = 助燃空气的质量流率,

$\dot{M}_r$  = 燃料的质量流率,

$\dot{M}_D$  = 干燥产物的质量流率,

$\dot{M}_{H_2O}$  = 烟道产物里水蒸汽的质量流率,

$W_A$  = 空气的分子量 = 28.96,

$W_r$  = 燃料的分子量 (参看方程式 1.10),

$W_{H_2O}$  = 水的分子量 = 18,

$W_D$  干燥产物的分子量,

=  $\sum_d X_d W_d$  (所有干燥产物的总和)

还有:

$$X_i = \frac{i \text{ 种的克分子}}{d+e+f+g+h+k} \quad (2.10)$$

在随后计算干燥烟气里的能流的方程式里, 克分子份数必须用下列方程式转换成质量份数:

$$M_{ti} = \frac{X_i W_i}{\sum_d X_d W_d} \quad (2.11)$$

## 2.2 能流

如图 2.1 所示, 有五种物质流需要考虑。在这一节里将规定对各种物流传输能量的计算程序, 并将对联系到锅炉的工作和伴随的传热加以描述, 作为结束。

### 输入燃料

由于燃料的能率,  $E_1$  的关系如下:

$$\dot{E}_1 = \dot{M}_r [h^0_{pp} + C_{pr}(T_1 - 77)] \quad (2.12)$$

在 1.2 节里已经提供一种计算生成焓  $h^0_{pp}$  和比热  $C_{pr}$  的方法。在方程式 2.12 里, 比热是作为

\*原文:  $C = \frac{\text{Moles of water vapor}}{\text{Moles of air}} \times \text{Moles of air}$

常数而与温度无关的。

### 输入空气

由于湿空气的能率， $\dot{E}_2$ 的关系如下：

$$\dot{E}_2 = \dot{M}_A \{ 0.24(T_2 - 77) + \omega_2 [0.445 (T_2 - 77) - 5,779] \} \quad (2.13)$$

### 输出燃烧产物

烟气可以分为两部分：水蒸气和其它“干燥烟气”。干燥烟气的能率可计算如下：

$$\dot{E}_D = \dot{M}_D [\sum_D (h_{f,D}^0 M_{f,D}) + 0.25 (T_{3A} - 77)] \quad (2.14)$$

这里的加式是包括水蒸气以外所有气体。

水蒸气的能率 $\dot{E}_{H2O}$ 则是：

$$\dot{E}_{H2O} = \dot{M}_{H2O} [-5,779 + 0.445 (T_{3A} - 77)] \quad (2.15)$$

在燃料是煤或重油时，则将有飞灰、灰和灰渣，这里面还含有些未燃碳，要计算这些物流的能率，必须取有代表性的试样，测量出碳的百分数，并测定在有代表性的时间内这些固体每小时的磅数。碳的每小时的磅数乘以它的焓，则得未燃碳的能量流动。进行这些测量是困难的，这里将不予申说。在参考 6 里有进一步的说明。

燃烧生成物的能率， $\dot{E}_{3A}$ ：

$$\dot{E}_{3A} = \dot{E}_D + \dot{E}_{H2O} \quad (2.16)$$

这里对于未燃燃料的能率不计。

### 输入给水

给水是一种压缩液体。由于给水的能率， $\dot{E}_4$ ：

$$\dot{E}_4 = \dot{M}_{FW} h_4 \quad (2.17)$$

这里的 $h_4$ 是在给水温度之下的饱和液体的焓。

### 排出蒸汽或水或水蒸汽和水

这个流率分为两个部份：产生的蒸汽和排污。由于产生蒸汽的能率， $\dot{E}_5$ ：

$$\dot{E}_5 = \dot{M}_S h_{5A} \quad (2.18)$$

这里的 $h_{5A}$ 是用量热计测得，将在第 7 节里加以叙述。

在这分析里，我们假定水的主要损失是由于排污。由于排污的平均质量流率可把排污重量除以测试时间计算出来。排污和产生的蒸气

的质量流率分别如下：

$$\dot{M}_L = \frac{\text{排污的质量}}{\text{测试的时间}} \quad (2.19)$$

及

$$\dot{M}_S = \dot{M}_{FW} - \dot{M}_L \quad (2.20)$$

这里的 $\dot{M}_{FW}$ 是给水的流率。

由于排污损失的能率， $\dot{E}_1$ ：

$$\dot{E}_1 = \dot{M}_L h_{5B} \quad (2.21)$$

这里的 $h_{5B}$ 是在锅炉压力之下饱和液体的焓，这可在参考 7 里找到。

由于产生蒸汽和排污的总能率：

$$\dot{E}_S = \dot{E}_5 + \dot{E}_1 \quad (2.22)$$

### 热和功

上面引证的许多式子可以用来计算所有物料流进和流出锅炉的能通量。此外还有能通量穿过锅炉境界：由于泵、扇以及此类的热和功。功通常可以不计，热率 $Q$ 满足于下列的能量平衡（功不计）：

$$Q = \dot{E}_S + \dot{E}_{3A} - \dot{E}_1 - \dot{E}_2 - \dot{E}_4 \quad (2.23)$$

方程式里居于主要地位的项目 $\dot{E}_S$ 和 $\dot{E}_{3A}$ ，是大数字而且几乎大小相等但符号正相反。因此测定这些数量稍犯错误就会使 $Q$ 产生大错。

### 2.3 效率

锅炉专家们对效率有两个定义：锅炉效率和燃烧效率。

#### 锅炉效率（直接法）

锅炉效率是所有燃料高热值送到水里产生蒸汽的百分数，其关系如下：

$$\eta_b = \frac{\dot{M}_S (h_{5A} - h_4)}{\dot{M}_F HHV} \times 100 \quad (2.24)$$

这个效率只要做几个测量，（燃料流率、流束流率、排出蒸汽的焓，给水进口温度以及油的高热值）取得结果，就可以求得。要是采用这效率来表明锅炉的特性，那就必须认真考虑第 7 节里提出的有关精确性的情报。

锅炉效率并不表示影响效率的各种因素（如燃烧不完全和污垢）的。

#### 燃烧效率

燃烧效率是真正燃烧掉的部分。它是用燃

烧过程里燃料—空气的能量成为有效的百分比来测定。燃烧效率可用下式计算：

$$\eta = \frac{|\dot{h}_s| - |\dot{h}_1 + \dot{h}_2|}{HHV} \times 100$$

$$= \frac{|\dot{E}_s| - |\dot{E}_1 + \dot{E}_2|}{M_r HHV} \times 100 \quad (2.25)$$

式子里的竖线表示绝对值，而这里的 $\dot{h}_s$ ， $\dot{h}_1$ 和 $\dot{h}_2$ ：

$$\begin{aligned} \dot{h}_s &= \left( \frac{\text{干燥产物质量}}{\text{燃料质量}} \right) (\text{干燥产物的焓}) \\ &\quad + \left( \frac{\text{水蒸气的质量}}{\text{燃料质量}} \right) (\text{水蒸气的焓}) \\ &= \frac{d+e+f+g+h+k}{x} - \frac{W_p}{W_f} \\ &\quad [ \sum_i \dot{h}_{ti} M_{ti} + 0.25 (T_{sa} - 77) ] \\ &\quad + \frac{j}{x} - \frac{W_{H_2O}}{W_f} [ \dot{h}_{H_2O} + C_{PH_2O} \\ &\quad (T_{sa} - 77) ] \end{aligned} \quad (2.26)$$

$$\dot{h}_1 = \text{燃烧的焓} = \dot{h}_{tr} + C_{pr} (T_1 - 77)$$

$$\begin{aligned} \dot{h}_2 &= \left( \frac{\text{湿空气质量}}{\text{燃料质量}} \right) (\text{湿空气的焓}) \\ &= \frac{4.76a+c}{x} - \frac{W_A}{W_f} \{ C_{pa}(T_2 - 77) \\ &\quad + \omega_2 [C_{PH_2O}(T_2 - 77) + \dot{h}_{H_2O}] \} \end{aligned} \quad (2.27)$$

燃烧效率的求值要比锅炉效率复杂得多。

## 2.4 辅助量

本节将说明如何去计算出一些参数，这些参数对锅炉的性能增加有用的情报。

### 空气—燃料比

空气—燃料比 ( $AF = M_A / M_f$ ) 可以从燃料性质以及奥萨特分析用方程式2.7计算而得。经常会把实际的空气—燃料比和理论的空气—燃料比， $AF_{theoretical}$ 作比较。理论空气—燃料比可假定完全燃烧并且没有过剩空气用平衡公式2.1来获得：

$$AF_{theoretical} = \frac{4.76 W_A}{W_f} \left[ \alpha \left( A + \frac{B}{4} \right) \right]$$

$$- \alpha_3 + \alpha_4 + \frac{\alpha_5}{2} + 2\alpha_6 \] \quad (2.28)$$

在第10节里将提出调整锅炉的程序需用干燥烟气里的氧气百分数：

$$EA = \frac{100g}{d+e+f+g+h+k}$$

要决定燃烧中过剩空气的正确百分比，

$$EA = (AF/Af_{theoretical} - 1) \times 100.$$

要是假定完全燃烧是在干燥空气进行，EO和EA之间的关系可被推究出来，其结果如下

$$EA = 100 \frac{R_1 R_s}{\alpha A + \alpha_4 + \alpha B/4 + \alpha_5/2 + 2\alpha_6 - \alpha_3} \quad (2.29)$$

这里：

$$R_1 = \frac{EO}{100 - EO}$$

$$R_2 = \frac{3.76}{1 - 3.76 R_1}$$

$$\begin{aligned} R_s &= \frac{\alpha_1}{1 - 3.76 R_1} + [1 + R_1 \\ &\quad (1 + R_1)] (\alpha A + \alpha_4 + \alpha_7 + 2\alpha_6) \\ &\quad + R_2 \left( \frac{\alpha B}{4} + \frac{\alpha_5}{2} - \alpha_3 - \alpha_7 \right). \end{aligned}$$

这个关系是承认用测定燃料成分和干燥烟气里的氧的百分数来计算燃烧所用过剩空气量的百分数的。

### 露点温度

在考虑到使用热量回收设备时，必须避免把烟气温度降到露点之下。要计算露点温度，我们可以假定完全燃烧是在干燥空气中进行。在这种情况下，冷凝开始的饱和压力是：

$$P_{sat} = P_{atm} \frac{(\alpha B/2 + \alpha_2 + \alpha_5)}{R_s (1 + R_1) + (\alpha B/2 + \alpha_2 + \alpha_5)} \quad (2.30)$$

这里的 $R_1$ 和 $R_s$ 在方程式2.29里已有规定。露点温度就是相当于饱和压力， $P_{sat}$ 的饱和温度。

## 锅炉效率与燃烧效率之间的关系

要是各泵用动力和线路是包括在能量平衡之内，这就很容易看到：

$$\eta_b = \eta_c - \frac{Q + \dot{W} + \dot{E}_L}{\dot{M}_f \text{HHV}} \quad (2.31)$$

热率 ( $Q$ ) 和排污率 ( $\dot{E}_L$ ) 都是正数，但功率 ( $\dot{W}$ ) 是负数。通常，方程式 2.31 等号右面的第二项的数值是很小的（大约是 0.001 的样子）。所以燃烧效率几乎和锅炉效率相等。这个等式对锅炉绝缘不良，排污控制不好或兼有这些缺点的锅炉是不适用的。

## 2.5 锅炉效率表

在第9节里将建议对锅炉调节的程序，要把燃烧的空气—燃料比降低到略高于完全燃烧所需的数值。在这里我们确认燃烧效率是烟气温度和在干燥烟气里氧气的百分数的函数，这是假定：燃烧是完全的，助燃空气里没有水蒸气并且空气进入是在 $77^{\circ}\text{F}$ 。表 2.1—2.4 分别列入用天然气、二号燃油、四号燃油以及六号燃油分析所得的结果。这些表都列有燃烧过剩空气的百分数和干燥烟气里氧气的百分数两项。

## 2.6 小结

对锅炉作完整分析所需的实验测定将在第 7 节里加以总结。这里只是把这些测量的计算技术总结一下：

测定燃料成份是承认第 1 节里所说的计算 A, B,  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_7$  的方法的。这个情报连同奥萨特烟道产物分析一道，承认用方程式 2.7—2.9 对各个物质流以燃料流率为基准的计算法的。

为要计算各个物质流的能的传送，就必须知道物质流的温度。这个温度和用 2.1 节算得的物质流率，就可以计算出流束的能通量。用来作这种计算的方程式有 2.12, 2.13, 2.16, 2.17 和 2.22。

两种效率都可以测定：锅炉效率要测定给水和燃料的流率，给水温度和蒸汽情况，而燃

烧效率只要测定燃烧和烟气的成份和温度。锅炉效率的数值可用方程式 2.24 算得；燃烧效率则用方程式 2.25。空气—燃料比，干燥烟气里氧气的百分数和过剩助燃空气的百分数的关系以及露点温度，分别用方程式 2.28, 2.29 和 2.30 计算可得。

燃烧效率作为烟气里过剩氧气和气体温度的函数列在 2.5 节各表里。这些表是以表 1.3 所列的各种燃料的性质为基础的，并且假定是完全燃烧的。

## 例题

### 例 2.1

有一个锅炉，用例 1.1 所说的那种燃料。对这锅炉做效率试验，获得下列情报：

$\dot{M}_w$  给水质量流率 = 50,603 lb/hr

$T_i$  给水进口温度 =  $228^{\circ}\text{F}$

$P_{sA}$  蒸汽出口压力 = 347.5 psig

$\dot{M}_L$  排污质量损失 = 0

$h_{sA}$  蒸汽焓 = 1,196.4 Btu/lb

$\dot{M}_{m,1}$  材料质量流率 = 2,790.2 lb/hr

$T_{1(i,1)}$  燃料进口温度 =  $55^{\circ}\text{F}$

$P_{1(i,1)}$  燃料进口压力 = 8.5 psia

$T_{2(i,1)}$  空气进口温度 =  $70^{\circ}\text{F}$

$P_{2(i,1)}$  空气进口压力 = 14.7 psia

$\phi_{2(i,1)}$  空气相对湿度 = 20%

$T_{sA(i,1)}$  烟气温度 =  $345^{\circ}\text{F}$

%CO<sub>2</sub> 在烟气里的体积 = 10.1

%CO 在烟气里的体积 = 0.1

%O<sub>2</sub> 在烟气里的体积 = 1.9

计算每种物流的能流，锅炉效率，燃烧效率和空气—燃料比：

解 燃料性质和成份在例 1.1 里已经算出。

能流：

$$\begin{aligned} E_1 &= 2790.2 [-550 + 0.49(55 - 77)] \\ &= -1,564.000 \text{ Btu/hr} \quad (\text{方程式 2.12}) \end{aligned}$$

表2.1 天然气的燃烧效率\*

燃烧过剩空于燥烟气里		效 率 (%)						
气的百分数	氧的百分数	$T_{f1\infty} = 250^{\circ}\text{F}$	$T_{f1\infty} = 308^{\circ}\text{F}$	$T_{f1\infty} = 350^{\circ}\text{F}$	$T_{f1\infty} = 400^{\circ}\text{F}$	$T_{f1\infty} = 450^{\circ}\text{F}$	$T_{f1\infty} = 500^{\circ}\text{F}$	$T_{f1\infty} = 550^{\circ}\text{F}$
0.00	0.00	83.061	82.089	81.110	80.121	79.123	78.114	77.096
4.48	1.00	82.933	81.925	80.908	79.882	78.846	77.799	76.742
9.44	2.00	82.792	81.743	80.685	79.617	78.539	77.451	76.351
14.94	3.00	82.635	81.541	80.437	79.324	78.199	77.064	75.917
21.09	4.00	82.460	81.315	80.160	78.995	77.819	76.632	75.432
28.02	5.00	82.284	81.061	79.849	78.626	77.392	76.145	74.887
35.86	6.00	82.041	80.773	79.496	78.208	76.907	75.594	74.268
44.82	7.00	81.786	80.444	79.093	77.729	76.353	74.964	73.562
55.16	8.00	81.492	80.065	78.628	77.178	75.714	74.237	72.746
67.23	9.00	81.148	79.622	78.085	76.534	74.969	73.390	71.795
81.48	10.00	80.743	79.099	77.443	75.773	74.088	72.388	70.671
98.58	11.00	80.256	78.472	76.674	74.861	73.032	71.186	69.323
119.48	12.00	79.662	77.705	75.733	73.746	71.740	69.717	67.675
145.60	13.00	78.919	76.746	74.558	72.352	70.127	67.881	65.616
179.18	14.00	77.964	75.514	73.047	70.561	68.052	65.522	62.969
223.93	15.00	76.691	73.872	71.034	68.173	65.287	62.377	59.440

这里的 $T_{f1\infty}$ 是烟道气体温度。

\*此表根据原表另作编排，内容完全一致。

表2.2 二号燃料油的燃烧效率\*

燃烧过剩空于燥烟气里		效 率 (%)						
气的百分数	氧的百分数	$T_{f1\infty} = 250^{\circ}\text{F}$	$T_{f1\infty} = 300^{\circ}\text{F}$	$T_{f1\infty} = 350^{\circ}\text{F}$	$T_{f1\infty} = 400^{\circ}\text{F}$	$T_{f1\infty} = 450^{\circ}\text{F}$	$T_{f1\infty} = 500^{\circ}\text{F}$	$T_{f1\infty} = 550^{\circ}\text{F}$
0.00	0.00	90.501	89.503	88.495	87.477	86.448	85.409	84.359
4.68	1.00	90.359	89.319	88.270	87.210	86.140	85.058	83.965
9.86	2.00	90.202	89.117	88.022	86.916	85.799	84.671	83.531
15.61	3.00	90.028	88.892	87.746	86.589	85.421	84.240	83.047
22.04	4.00	89.833	88.641	87.438	86.224	84.997	83.759	82.508
29.27	5.00	89.614	88.358	87.092	85.813	84.522	83.217	81.900
37.46	6.00	89.366	88.038	86.699	85.347	83.982	82.604	81.212
46.83	7.00	89.082	87.672	86.250	84.815	83.366	81.903	80.425
57.63	8.00	88.755	87.249	85.732	84.201	82.655	81.094	79.518
70.24	9.00	88.373	86.757	85.128	83.484	81.825	80.150	78.459
85.13	10.00	87.922	86.175	84.414	82.637	80.845	79.035	77.208
103.00	11.00	87.380	85.476	83.557	81.622	79.668	77.697	75.707
124.84	12.00	86.718	84.622	82.510	80.380	78.231	76.062	73.873
152.13	13.00	85.891	83.555	81.202	78.829	76.435	74.019	71.581
187.20	14.00	84.828	82.184	79.521	76.835	74.126	71.392	68.634
233.96	15.00	83.412	80.356	77.279	74.177	71.048	67.891	64.707

\*与表2.1注相同

表2.3 四号燃料油的燃烧效率。

燃烧过剩空于燥烟气里		效 率 (%)						
气的百分数	氧的百分数	$T_{flue} = 250^{\circ}\text{F}$	$T_{flue} = 300^{\circ}\text{F}$	$T_{flue} = 350^{\circ}\text{F}$	$T_{flue} = 400^{\circ}\text{F}$	$T_{flue} = 450^{\circ}\text{F}$	$T_{flue} = 500^{\circ}\text{F}$	$T_{flue} = 550^{\circ}\text{F}$
0.00	0.00	61.095	90.097	89.090	88.073	87.045	86.006	84.956
4.71	1.00	90.952	89.912	88.863	87.804	86.733	85.652	84.559
9.92	2.00	90.793	89.708	88.613	87.507	86.389	85.280	84.120
15.71	3.00	90.617	89.481	88.334	87.176	86.007	84.825	83.632
22.18	4.00	90.420	89.227	88.023	86.807	85.579	84.339	83.086
29.46	5.00	90.199	88.941	87.673	86.392	85.099	83.792	82.473
37.70	6.00	89.948	88.618	87.276	85.921	84.554	83.172	81.777
47.13	7.00	89.662	88.248	86.822	85.384	83.931	82.464	80.983
58.00	8.00	89.331	87.821	86.299	84.763	83.213	81.847	80.066
70.68	9.00	88.945	87.324	85.889	84.040	82.375	80.694	78.997
85.67	10.00	88.489	86.735	84.968	83.184	81.384	79.567	77.733
103.65	11.00	87.942	86.030	84.102	82.158	80.196	78.216	76.217
125.63	12.00	87.274	85.167	83.045	80.904	78.744	76.564	74.364
153.09	13.00	86.438	84.090	81.724	79.337	76.930	74.500	72.048
188.39	14.00	85.365	82.705	80.025	77.323	74.597	71.847	69.072
235.44	15.00	83.933	80.858	77.761	74.638	71.488	68.310	65.105

\*同表2.1注相同

表2.4 六号燃料油燃烧效率。

燃烧过剩空于燥烟气里		效 率 (%)						
气的百分数	氧的百分数	$T_{flue} = 250^{\circ}\text{F}$	$T_{flue} = 300^{\circ}\text{F}$	$T_{flue} = 350^{\circ}\text{F}$	$T_{flue} = 400^{\circ}\text{F}$	$T_{flue} = 450^{\circ}\text{F}$	$T_{flue} = 500^{\circ}\text{F}$	$T_{flue} = 550^{\circ}\text{F}$
0.00	0.00	91.835	90.827	89.809	88.780	87.741	86.691	85.630
4.73	1.00	91.690	90.639	89.578	88.507	87.424	86.330	85.225
9.96	2.00	91.528	90.430	89.323	88.204	87.074	85.932	84.778
15.77	3.00	91.349	90.199	89.039	87.868	86.684	85.489	84.281
22.27	4.00	91.149	89.941	88.722	87.942	86.249	84.994	83.726
29.58	5.00	90.923	89.650	88.366	87.069	85.760	84.437	83.101
37.86	6.00	90.668	89.321	87.962	86.590	85.205	83.806	82.394
47.32	7.00	90.376	88.944	87.500	86.043	84.572	83.085	81.585
58.23	8.00	90.040	88.510	86.968	85.412	83.840	82.254	80.652
70.97	9.00	89.647	88.003	86.347	84.675	82.987	81.283	79.563
86.02	10.00	89.183	87.405	85.613	83.804	81.979	80.137	78.277
104.07	11.00	88.626	86.686	84.732	82.760	80.770	78.761	76.733
126.14	12.00	87.946	85.809	83.655	81.483	79.292	77.080	74.847
153.71	13.00	87.095	84.712	82.310	79.888	77.444	74.978	72.490
189.16	14.00	86.002	83.301	80.581	77.838	75.070	72.278	69.460
236.40	15.00	84.545	81.422	78.276	75.105	71.906	68.678	65.422

\*同表2.1注相同

$$x = \frac{0.101 + 0.001}{0.92323(1.0289) + 0 + 0.00662} = 0.1066 \quad (\text{方程式2.2})$$

$$\alpha = [0.879 - 0.1066(0.05518)] / 3.76 = 0.2322 \quad (\text{方程式2.3})$$

$$\omega_2 = 0.0031 \quad (\text{干湿球湿度图})$$

$$c = 0.0031(28.96 / 18)(4.76)(0.2322) = 0.0055 \quad (\text{方程式2.6})$$

$$j = 0.1066 [ 0.92323(4.05778) / 2 + 0 + 0.0031 + 0.0055 ] - 0 = 0.2006 \quad (\text{方程式2.4})$$

$$K = 2(0.1066) 0 = 0 \quad (\text{方程式2.5})$$

$$\dot{M}_A = \frac{4.76(0.2322)}{0.1066} = \frac{28.96}{17.45} \cdot 2,790.2 = 48,021 \text{ lb/hr} \quad (\text{方程式2.7})$$

$$\dot{E}_2 = 48,012 \{ 0.24(70 - 77) + 0.0031 [ 0.445(70 - 77) - 5779 ] \} = -941,000 \text{ Btu/hr} \quad (\text{方程式2.13})$$

$$W_b = \sum X_i W_i = 0.101(44) + 0.001(28) + 0.019(32) + 0.879(28) = 29.7 \quad (\text{定义})$$

$$\begin{aligned} M_{fCO_2} &= 0.101(44) / 29.7 = 0.15 \\ M_{fCO} &= 0.001(28) / 29.7 = 0.001 \\ M_{fO_2} &= 0.019(32) / 2.97 = 0.020 \\ M_{fN_2} &= 0.879(28) / 29.7 = 0.829 \end{aligned} \quad (\text{方程式2.11})$$

$$\dot{M}_b = \frac{[ 0.101 + 0.001 + 0 + 0.019 + 0.879 + 0.15 ]}{0.1066} = \frac{29.7}{17.45} \cdot 2,790.2 = 44,549 \text{ lb/hr} \quad (\text{方程式2.8})$$

$$\dot{E}_b = 44,549 [-3847(0.15) - 1698(0.001) - 0.25(345 - 77)] = -22,790,000 \text{ Btu/hr} \quad (\text{方程式2.14})$$

$$\dot{M}_{H_2O} = \frac{0.2006}{0.1066} = \frac{18}{17.45} \cdot 2,790.2 = 5,416 \text{ lb/hr} \quad (\text{方程式2.9})$$

$$\begin{aligned} \dot{E}_{H_2O} &= 5,416 [-5,779 + 0.445(345 - 77)] \\ &= -30,650,000 \text{ Btu/hr} \end{aligned} \quad (\text{方程式2.15})$$

$$\begin{aligned} \dot{E}_{SA} &= -22,790,000 - 30,650,000 \\ &= -53,440,000 \end{aligned} \quad (\text{方程式2.16})$$

$$\begin{aligned} \dot{E}_s &= 50,603(196.3) \\ &= 9,933,000 \text{ Btu/hr} \end{aligned} \quad (\text{方程式2.17})$$

$$\begin{aligned} \dot{E}_s &= \dot{E}_s = 50,603(1,196.2) \\ &= 60,530,000 \text{ Btu/hr} \end{aligned} \quad (\text{方程式2.18, 2.22})$$

锅炉效率:

$$\eta_b = \frac{50,603(1,196.4 - 196.3)}{2,790.2(21,932.5)} \times 100 = 82.7\% \quad (\text{方程式2.24})$$

燃烧效率:

$$\eta_c = \frac{| -53,440,000 | - | -1,564,000 - 941,000 |}{(2,790.02)(21,932.5)} = 83\% \quad (\text{方程式2.25})$$

空气—燃料比:

$$\dot{M}_A / \dot{M}_r = \frac{48,012}{2,790.2}$$

$$= 17.12 \text{ lbair/lbfuel} \quad (\text{方程式2.7})$$

## 例 2.2

有一锅炉，用例1.1的燃料，排气温度测得为550°F，烟气里一氧化碳不计，氧气为10%。计算过剩助燃空气和露点温度。

解：过剩助燃空气:

$$\begin{aligned} R_1 &\equiv EO / (100 - EO) = 10 / (100 - 10) \\ &= 0.1111 \\ R_2 &\equiv 3.76(1 - 3.76R_1) = 3.76 / [ 1 - 3.76 \\ &\quad (0.1111) ] = 6.46 \end{aligned}$$

$$R_3 \equiv \left( \frac{\alpha_1}{1 - 3.76R_1} \right) + [ 1 + R_2(1 + R_1) ]$$

$$(\alpha A + \alpha_1 + \alpha_7 + 2\alpha_8) + R_2 \left( \frac{\alpha B}{4} + R \cdot \frac{\alpha_5}{2} - \alpha_3 - \alpha_4 \right)$$

$$\begin{aligned} \alpha_7 &= \frac{0.05518}{1 - 3.76(0.1111)} \\ &+ [ 1 + 6.46(1 + 0.1111) ] [ 0.92323 \\ &\quad (1.0289) + 0.00662 ] \end{aligned}$$