

水务行业技术工种培训教材

机泵运行工

深圳市水务(集团)有限公司 编著

水务行业技术工种培训教材

机 泵 运 行 工

深圳市水务（集团）有限公司 编著



中国建筑工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

机泵运行工/深圳市水务(集团)有限公司 编著. —北京: 中国建筑工业出版社, 2005
水务行业技术工种培训教材
ISBN 7-112-07335-9

I. 机... II. 深... III. 给水排水泵-技术培训-教材 IV. TU991.35
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 030037 号

水务行业技术工种培训教材

机泵运行工

深圳市水务(集团)有限公司 编著

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

新华书店经销

世界知识印刷厂印刷

*

开本: 787×1092 毫米 1/16 印张: 31½ 字数: 766 千字

2005 年 11 月第一版 2005 年 11 月第一次印刷

印数: 1—3000 册 定价: 49.00 元

ISBN 7-112-07335-9

(13289)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

本社网址: <http://www.china-abp.com.cn>

网上书店: <http://www.china-building.com.cn>

本书包括5部分，分别是：识图基本知识；机械基础知识；水泵；水泵站电气设备；给水处理。主要内容有：制图的一般规定；零件图与装配图；带传动；齿轮传动；蜗轮蜗杆传动；液压传动；气压传动；叶片泵；离心泵；水泵站；泵房变配电设备；三相异步电动机；安全用电；给水处理工艺等内容。

本书可供各自来水公司、排水公司、各水务集团、所属各工种的工人、管理人员使用。也可供相关专业人员参考。

* * *
责任编辑：田启铭 胡明安

责任设计：崔兰萍

责任校对：刘梅 张虹

水务行业技术工种培训教材

组织编写单位：深圳市水务（集团）有限公司

编写委员会：

主 编：黄传奇

主 审：梁相钦

成 员：韩德宏 刘振深 郑庆章 闫振武 杜 红 姚文或
李庆华 陆坤明 张金松 钟 坚 廖 强 李德宏
吴小怡

编写组长：柴培英

编写人员：徐辅萍 姚 青 柴培英 王垦宇 杨旭良 曾瑞恒
李 锋 曾 旭 张 宏 王春光 钟 雯

出版说明

为贯彻《建设部关于〈中共中央、国务院关于加强人才工作的决定〉的意见》，落实建设部、劳动和社会保障部《关于建设行业生产操作人员实行资格证书制度的有关问题的通知》（建人教〔2002〕73号）精神，加快提高城市水务行业生产操作人员素质，培养高素质的水务技能人才，深圳水务（集团）有限公司组织编写了“水务行业技术工种培训教材”。

本套教材共13本，包括：安全用氯、供水管道检漏工、机泵运行工、供水调度工、供水营销员、供水仪表工、水表装修工、水质检验工、净水工、水务电工、供水管道工、污水处理工、下水道。

本套教材注重结合水务行业的工作实际，充分体现水务行业的工作特点，重点突出技能训练要求，注重实效，既体现了现代供水企业的技术操作要求，又兼顾了国内的实际发展水平，对我国供水事业的发展，具有很强的指导意义。

本套培训教材由中国建筑工业出版社出版发行。

前 言

《机泵运行工》作为供水行业的一个工种，在供水生产过程中起着十分重要的作用。随着我国经济的飞速发展和供水行业应用技术的不断进步，对机泵运行工的岗位条件和技能水平都提出了更高的要求，机泵运行工迫切需要掌握一定的专业知识，并不断提高自身的知识水平和工作技能。同时，对机泵运行工进行岗位技能培训，提高其技能水平，培养高水平的技能型人才，也是供水行业各级主管部门的责任和希望。高技能型人才的涌现，必然满足供水企业不断技术进步的需要，也必将推动我国供水事业的巨大发展。《机泵运行工》这本书就是为满足供水行业职业技能培训的实际需求而编写的。

《机泵运行工》这本书是根据编者多年从事职业技能培训的经验，并结合了供水行业的生产实际和技术应用情况编写而成的。本书较系统和深入地介绍了机泵运行工工种所能涉及的知识范围，不仅有利于机泵运行工学习和掌握基本的专业知识，也有利于其更深入地学习，掌握精深的理论和技术知识，不断提高技能水平。本书内容包括识图基本知识、机械基础知识、水泵、水泵站电气设备和给水处理五大部分。

本书第一部分由徐辅萍编写；第二部分第六~第十一章由姚青编写，第十二~第十四章由柴培英编写；第三部分第十五章由柴培英编写，第十六章由王垦宇、杨旭良编写，第十七~第二十二章由曾瑞恒、王垦宇、李锋、杨旭良、徐辅萍、曾旭编写；第四部分第二十三章、第二十四章、第二十七章由张宏编写，第二十五章、第二十六章由王春光编写；第五部分由钟雯编写。

由于工作繁忙、时间仓促和编者水平有限，本书错误和不足之处在所难免，欢迎读者批评指正，以便我们在再版时修订。

编 者

目 录

第一部分 识图基本知识

第一章 制图的一般规定	1
第二章 三视图与组合体	7
第一节 投影的基本知识	7
第二节 三视图的形成与投影规律	7
第三节 视图的尺寸标注	10
第三章 零件常用的表达方法	15
第一节 视图	15
第二节 剖视	19
第三节 剖面	25
第四节 表达方法小结	27
第四章 零件图与装配图	32
第一节 零件图	32
第二节 装配图	36
第五章 工程图	43
第一节 房屋工程图	43
第二节 给排水工程图	47

第二部分 机械基础知识

第六章 带传动	53
第一节 带传动的工作原理和主要类型	53
第二节 平带传动	56
第三节 V带传动	58
第四节 带传动的张紧装置	61
第七章 螺纹连接与传动	64
第一节 螺纹的形成及种类	64
第二节 普通螺纹的主要参数及代号、标记	67
第三节 螺纹连接	70
第四节 螺旋传动	75
第八章 齿轮传动	80
第一节 齿轮传动的类型和应用特点	80
第二节 齿轮传动的常用类型	81
第三节 齿轮轮齿的失效形式	83
第四节 直齿圆柱齿轮的传动	86

第五节 其他齿轮传动及轮系传动	90
第九章 蜗轮蜗杆传动	94
第一节 蜗轮蜗杆传动的基本知识	94
第二节 蜗轮蜗杆传动的使用	96
第十章 轴系零件	98
第一节 轴的分类及轴的结构要求	98
第二节 轴上零件的固定	100
第三节 键连接和销连接	103
第四节 联轴器	108
第十一章 轴承	111
第一节 滑动轴承	111
第二节 滚动轴承	117
第十二章 液压传动	122
第一节 概述	122
第二节 液压泵	125
第三节 液压缸	131
第四节 液压控制阀	135
第五节 液压系统辅助装置	145
第六节 液压传动系统的安装调试和使用维护	151
第十三章 气压传动	154
第一节 概述	154
第二节 气源装置	156
第三节 气缸	165
第四节 气动控制阀	171
第五节 辅助元件	182
第十四章 钳工基本知识	185
第一节 公差与配合	185
第二节 常用的钳工工具、量具	192
第三节 钳工加工操作	202
第四节 管件加工操作	208
第五节 装配与安装技术	215

第三部分 水 泵

第十五章 绪论	223
第一节 水泵的应用	223
第二节 水泵的发展历史	224
第三节 水泵的定义和分类	226
第四节 水泵的型号表示方法及铭牌	228
第五节 水泵的选用	237
第十六章 叶片泵	241
第一节 叶片泵的分类	241
第二节 离心泵的结构	242

第三节	离心泵的主要零部件	246
第四节	其他叶片泵的结构	254
第十七章	离心泵的基本性能参数	261
第一节	离心泵的基本方程式	261
第二节	离心泵的工作原理	263
第三节	离心泵的性能参数	264
第四节	离心泵的能量损失及提高水泵效率的措施	268
第十八章	离心泵的汽蚀	273
第一节	离心泵汽蚀现象的发生过程	273
第二节	允许吸上真空高度	274
第三节	汽蚀余量	275
第四节	抗汽蚀措施	277
第十九章	离心泵的性能	279
第一节	离心泵性能曲线及其影响参数	279
第二节	管路系统特性曲线及水泵工作点	281
第三节	离心泵的并联和串联	283
第四节	改变水泵性能的方法	286
第二十章	水泵机组的运行	292
第一节	水泵机组运行的要求	292
第二节	提高运行经济性的措施	296
第三节	综合单位电耗及其计算方法	298
第四节	水泵机组的日常保养	300
第五节	水泵机组的定期检修	301
第六节	离心泵常见故障及处理方法	305
第七节	深井泵的运行	309
第八节	潜水泵的运行	311
第九节	污水泵的运行	313
第二十一章	水泵站	322
第一节	水泵站的分类	322
第二节	水锤现象及预防措施	328
第三节	泵站的附属设备	331
第四节	泵站的运行管理	348
第二十二章	离心泵机组性能曲线的绘制	352
第一节	测量工作的要求	352
第二节	流量、扬程、功率、转速的测量	353
第三节	水泵性能曲线的绘制	355

第四部分 水泵站电气设备

第二十三章	电工基础	358
第一节	直流电路	358
第二节	正弦交流电路	365
第二十四章	电气控制基础	382

第一节	常用控制电器	382
第二节	电气控制原理图	391
第三节	电气控制电路的基本环节	392
第四节	电气控制基本线路	395
第二十五章 泵房变配电设备		399
第一节	变压器	399
第二节	高压断路器	412
第三节	高压隔离开关	424
第四节	高压负荷开关	426
第五节	互感器	427
第六节	高压成套配电装置	430
第二十六章 三相交流异步电动机		433
第一节	三相交流异步电动机的结构	433
第二节	三相交流异步电动机的工作原理	436
第三节	三相交流异步电动机的铭牌	438
第四节	三相交流异步电动机的功率	441
第五节	三相异步电动机的工作特性	442
第六节	异步电动机的启动	443
第七节	异步电动机的调速方法	448
第八节	电动机的运行与维护	451
第九节	电动机的常见故障分析和处理	453
第二十七章 安全用电		456
第一节	触电的有关知识	456
第二节	触电急救	458
第三节	保护接地与保护接零	460
第四节	防雷	462
第五节	电气火灾及预防	463

第五部分 给 水 处 理

第二十八章 给水处理概述		465
第一节	水质标准	465
第二节	给水水源	468
第三节	水中的杂质	469
第四节	给水处理方法概述	470
第五节	给水处理工艺流程	471
第二十九章 给水处理工艺		473
第一节	混凝	473
第二节	沉淀	479
第三节	过滤	481
第四节	消毒	487
参考文献		493

第一部分 识图基本知识

人类在近代的生产活动中，无论是机器的设计、制造、维修或是船舶、桥梁等工程的设计与施工，还是机器设备的操作与使用，都离不开图样。工程制图与识图是了解机器原理与构造、从事工程技术工作必备的技能之一。

根据投影原理、标准或有关规定，准确地表达物体的形状、尺寸及其技术要求的图，称为图样。图样与语言、文字一样，都是人类表达、交流思想的工具，是人们传递技术信息和设计思想的媒介。作为机泵运行工，在工作中不但要能操作水泵机组，还要了解机组的构造原理、机房构造对机组运行性能的影响等。因此，必须掌握一定的制图和识图知识。

在机械工程上常用的图样是装配图和零件图，机组的安装还要依据土建工程图。我们这一部分的内容，要使大家对机械制图和工程制图与识图有初步的认识。

第一章 制图的一般规定

图样是现代化工业生产中的主要技术文件之一，它是表达设计思想、进行技术交流和指导生产的重要技术资料 and 主要依据。为了便于生产和进行技术交流，国家质量技术监督部门颁布了一系列有关制图的国家标准（简称“国标”或“GB”），对图样的表达方法、尺寸标注、所采用的符号等都做了统一规定，在绘制和识别图样时都应遵守，下面分别加以叙述。

一、图纸幅面及格式（GB/T 14689—1993）

绘制图纸时，应优先采用表 1-1 中规定的幅面尺寸。

无论图样是否装订，均应画出图框线，图框线必须用粗实线绘制，其格式分为不留装订边和留装订边两种，但同一产品的图纸只能采用同一种格式。

基本幅面尺寸 (mm)

表 1-1

幅面代号	A0	A1	A2	A3	A4
尺寸 $B \times L$	841 × 1189	594 × 841	420 × 594	297 × 420	210 × 297
边 框	a	25			
	c	10		5	
	e	20		10	

留有装订边的图纸，其图框格式如图 1-1 (a)、(b) 所示；不留装订边的图纸，其图框格式如图 1-1 (c)、(d) 所示，其尺寸均按表 1-1 所示。

图框右下角必须有标题栏，标明设计者、图样名称、制图日期等。




图 1-1 图样幅面及图框格式

- (a) 留有装订边的图纸 (横放);
- (b) 留有装订边的图纸 (竖放);
- (c) 不留装订边的图纸 (横放);
- (d) 不留装订边的图纸 (竖放)

二、比例 (GB/T 14690—1993)

比例是指图中图形与实物相应要素的线性尺寸之比。绘制图样时，一般应采用表 1-2 中规定的比例，并在标题栏的比例一栏中填写。

比 例 表 1-2

与实物相同	1:1						
缩小的比例	1:1.5	1:2	1:2.5	1:3	1:4	1:5	1:10 ⁿ
	1:1.5 × 10 ⁿ	1:2 × 10 ⁿ	1:2.5 × 10 ⁿ	1:5 × 10 ⁿ			
放大的比例	2:1	2.5:1	4:1	5:1	(10 × n) : 1		

三、字体 (GB 14691—1993)

图样中用来说明表达机件的文字、数字、字母等，在书写时应做到“字体工整、笔划清楚、间隔均匀、排列整齐”。

1. 汉字应写成长仿宋体，并采用国家正式推广的简化字。
2. 字体的号数，按字体的高度 (单位为毫米)，分为 20、14、10、7、5、3.5、2.5、1.8 共 8 种 (后两种不宜用于汉字)。字体的宽度约等于高度的 2/3。
3. 图样中的数字及字母一般写成斜体，其字头向右倾斜与水平线成 75°角。

四、图线

在一张图中，如果所有的线条都用一种方式来画，很难清晰地表达出图样的轮廓、尺

字体端正 笔划清楚 排列整齐 间隔均匀

装配时作斜度深沉最大小球厚直网纹均布水平镀抛光研视
向旋转前后表面展开表面展开两端中心孔锥销键

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzαβγδπφ

I II III IV 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 φ

$\phi 84 \frac{H7}{k6}$ $\phi 50_{-0.025}$ $\frac{II}{2:1}$ $2 \times 45^\circ$ R3



图 1-2 各种字体的应用示例

寸、结构等，因此对图线做出以下规定：

1. 绘制图样的各种图线的名称、形式、宽度及应用如表 1-3 所示。各种图线的主要应用实例如图 1-3 所示。

图线形式及应用

表 1-3

No	线型	名称	图线宽度	在图上的一般应用
01		粗实线	b	1) 可见轮廓线； 2) 可见过渡线
		细实线	约 $b/3$	1) 尺寸线及尺寸界线； 2) 剖面线； 3) 重合断面的轮廓线； 4) 螺纹的牙底线及齿轮的齿根线； 5) 引出线； 6) 分界线及范围线
		波浪线	约 $b/3$	1) 断裂处的边界线； 2) 视图和剖视的分界线
		双折线	约 $b/3$	1) 断裂处的边界线； 2) 局部剖视图中视图与剖视的分界线
02		虚线	约 $b/3$	1) 不可见轮廓线； 2) 不可见过渡线

续表

No	线型	名称	图线宽度	在图上的一般应用
04		细点画线	约 $b/3$	1) 轴线; 2) 对称线和中心线; 3) 齿轮的节圆和节线; 4) 轨迹线
		粗点画线	b	有特殊要求的表面表示线
12		双点画线	约 $b/3$	1) 相邻辅助零件的轮廓线; 2) 极限位置的轮廓线; 3) 假想投影轮廓线; 4) 中断线

2. 图线分为粗线和细线，粗线的宽度 b 应按图的大小和复杂程度，在 $0.5 \sim 2\text{mm}$ 之间选择，细线的宽度约为 $b/3$ 。

3. 有两种或多种图线重合时，通常应按照图线所表达对象的重要程度，优先选择绘制顺序：

可见轮廓线 → 不可见轮廓线 → 尺寸线 → 各种用途的细实线 → 轴线和对称线（中心线） → 假想线。




图 1-3 各种图线应用实例

五、剖面符号

在剖视和剖面图中，应采用表 1-4 所规定的剖面符号。剖面符号仅表示材料的类别，材料的名称和代号必须另行注明。

剖面符号

表 14

金属材料、普通砖通用剖面线（已有规定剖面符号者除外）		胶合板（不分层数）		
线圈绕组元件		基础周围的泥土		
转子、电枢、变压器和电抗器等的叠钢片		混凝土		
非金属材料（已有规定剖面符号者除外）		钢筋混凝土		
型砂、填砂、粉末冶金、砂轮、陶瓷刀片、硬盘合金刀片等		砖		
玻璃及供观察用的其他透明材料		格网（筛网、过滤网等）		
木材	纵剖面		液体	
	横剖面		气体材料	

六、尺寸标注

1. 基本规则

(1) 机件的真实大小应以图样上所注的尺寸数值为依据，与图形的大小及绘图的准确度无关。

(2) 图样中（包括技术要求和其他说明）的尺寸，以毫米为单位，需标注计量单位的代号或名称，如采用其他单位时，则必须注明。

(3) 图样中所标注的尺寸，为该图样所示机件的最后完工尺寸，否则应另加说明。

(4) 机件的每一尺寸，一般只标注一次，并标注在反映该结构最清晰的图形上。

2. 尺寸数字

(1) 线性尺寸的数字一般应注写在尺寸线的上方，也允许注写在尺寸线的中断处，如图 1-4 所示。




图 1-4 尺寸的标注示例




图 1-5 线性尺寸数字的方向

(2) 线性数字的方向，一般应采用第一种方法注写，即按图 1-5 所示的方向注写，并尽可能避免在图示 30° 范围内标注尺寸。

(3) 角度的数字应一律写成水平方向，如图 1-6 所示。




图 1-6 角数字的方向

3. 尺寸线和尺寸界线

(1) 尺寸线和尺寸界线均用细实线绘制。标注线性尺寸时，尺寸线必须与所标注的线段平行。尺寸界线应从图形的轮廓线、轴线或对称中心线上引出，也可利用轮廓线、轴线或对称中心线作尺寸界线。

(2) 尺寸线不能用其他图线代替，也不得与其他图线重合。尺寸线的终端以箭头表示。

4. 圆的直径和圆弧半径的注法

(1) 标注圆的直径时，尺寸线应通过圆心，尺寸线的两个终端应画成箭头，如图 1-7 所示。在尺寸数字前，应加注符号“ ϕ ”。当图形中的圆只画出一半、或略大于一半时，尺寸线略超过圆心，此时仅在尺寸线的一端画出箭头。

(2) 标注圆弧的半径时，尺寸线的一端一般应画到圆心，以明确表明其圆心的位置，另一端画成箭头，如图 1-8 所示。在尺寸数字前，应加符号“R”。




图 1-7 直径的标注法




图 1-8 半径的标注法