

 高等教育出版社

# 工程制图习题集

赵大兴 主编

教育科学“十五”国家规划课题研究成果



# 工 程 制 图 习 题 集

教科“十五”国家规划课题研究成果

主编：赵大兴 副主编：齐峰  
编 纂：李华 润 杰  
林益平

# 果农机械制图基础

## 工 業 機 械 制 圖 基 礎 提 要 容 內 容

本习题集与赵大兴主编《工程制图》配套使用。本习题集的编排顺序与教材基本一致，主要内容包括制图基本知识及作图方法、投影基础、基本立体及其表面交线、组合体视图、轴测图、机件常用表示方法、机械工程基础、标准件及齿轮和弹簧、零件图、装配图、计算机三维造型、表面展开等，习题集采用了最近颁布的新国家标准。

本套书配有网络版《工程制图多媒体辅助教学系统》，内含电子教案、学习辅导系统、习题解答系统、智能测试系统等内容。习题解答系统对每一作业题都提供了标准答案、习题详解、虚拟立体模型、作图游戏等内容，帮助学生完成作业。为便于学生在计算机上完成作业，还提供了用AutoCAD绘制的题目。

本书可作为普通高等院校工科机械类、非机械类各专业工程制图课程的教材，亦可供其他类型院校相关专业选用。

### 图书在版编目(CIP)数据

工程制图习题集/赵大兴主编. —北京:高等教育出版社, 2004. 7(2008重印)

ISBN 978-7-04-014503-8

I. 工... II. 赵... III. 工程制图 - 高等学校 - 习题 IV. TB23-44

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第046149号

策划编辑 肖银玲 责任编辑 肖银玲 封面设计 于涛 责任绘图 朱静  
版式设计 王莹 责任校对 金辉 责任印制 张泽业

出版发行 高等教育出版社 购书热线 010-58581118  
社址 北京市西城区德外大街4号 免费咨询 800-810-0598  
邮政编码 100011 网址 <http://www.hep.edu.cn>  
总机 010-58581000 网上订购 <http://www.landraco.com>  
<http://www.widedu.com>

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司 畅想教育 <http://www.widedu.com>  
印 刷 中国农业出版社印刷厂  
开 本 787×1092 1/8 版 次 2004年7月第1版  
印 张 21 印 次 2008年5月第8次印刷  
数 240 000 定 价 22.80元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，请到所购图书销售部门联系调换。  
版权所有 侵权必究  
物料号 14503-00

# 总序

为了更好地适应当前我国高等教育跨越式发展需要,满足我国高校从精英教育向大众化教育的重大转移阶段中社会对高校应用型人才培养的各类要求,探索和建立我国高等学校应用型本科人才培养体系,全国高等学校教学研究中心(以下简称“研发中心”)在承担全国教育科学“十五”国家规划课题——“21世纪中国高等教育人才培养体系的创新与实践”研究工作的基础上,组织全国100余所以培养应用型人才为主的高等院校,进行其子项目课题——“21世纪中国高等学校应用型人才培养体系的创新与实践”的研究与探索,在高等院校应用型人才培养的教学内容、课程体系研究等方面取得了标志性成果,并在高等教育出版社的支持和配合下,推出了一批适应应用型人才培养需要的立体化教材,冠以“教育科学‘十五’国家规划课题研究成果”。

2002年11月,研发中心在南京工程学院组织召开了“21世纪中国高等学校应用型人才培养体系的创新与实践”课题立项研讨会。会议确定由研发中心组织国家级课题立项,为参加立项研究的高等院校搭建高起点的研究平台,整体设计立项研究计划,明确目标。课题立项采用整体规划、分步实施、滚动立项的方式,分期分批启动立项研究计划。为了确保课题立项项目的实现,组建了“21世纪中国高等学校应用型人才培养体系的创新与实践”课题领导小组(亦为高校应用型人才培养教材建设领导小组)。会后,教研中心组织了首批课题立项申报,有63所高校申报了近450项课题。2003年1月,在黑龙江工程学院进行了项目评审,经过课题领导小组严格的把关,确定了首批9项子课题的牵头学校、主持学校和参加学校。2003年3月至4月,各子课题相继召开了工作会议,交流了各校教学改革的情况和面临的具体问题,确定了项目分工,并全面开始研究工作。计划先集中力量,用两年时间形成一批有关人才培养模式、培养目标、教学内容和课程体系等理论研究成果报告和在研究报告基础上进一步组织组织建设的反映应用型人才培养特色的立体化系列教材。

与过去立项研究不同的是,“21世纪中国高等学校应用型人才培养体系的创新与实践”课题研究在审视、选择、消化与吸收多年来已有应用型人才培养探索与实践成果基础上,紧密结合经济全球化时代高校应用型人才培养工作的实际需要,努力实践,大胆创新,采取边研究、边探索、边实践的方式,推进高校应用型本科人才培养工作,突出重点目标,并不断取得标志性的阶段成果。

教材建设作为保证和提高教学质量的重要支柱和基础,作为体现教学内容和教学方法的知识载体,在当前培养应用型人才中的作用是显而易见的。探索、建设适应新世纪我国高校应用型人才培养体系需要的教材体系已成为当前我国高校教学改革和教材建设工作面临的十分重要的任务。目前,教材建设工作存在的问题不容忽视,适用于应用型人才培养的优秀教材还较少,大部分国家级教材对一般院校,尤其是新办本科院校来说,起点较高,难度较大,内容较多,难以适应一般院校的教学需要。因此,在课题研究过程中,各课题组充分吸收已有的优秀教学改革成果,并和教学实际结合起来,认真讨论和研究教学内容和课程体系的改革,组织一批学术水平较高、教学经验较丰富、实践能力较强的教师,编写出一批以公共基础课和专业、技术基础课为主的有特色、适用性强的教材及相应的教学辅导书、电子教案,以满足高等学校应用型人才培养的需要。

我们相信,随着我国高等教育的发展和高校教学改革的不断深入,特别是随着教育部即将启动的“高等学校教学质量与教学改革工程”的实施,具有示范性和适应应用型人才培养的精品课程教材必将进一步促进我国高校教学质量的提高。

全国高等学校教学研究中心  
2003年4月

# 前言

本习题集依照教育部高等学校工科制图课程教学指导委员会制订的高等工科院校制图课程教学基本要求,吸收了教育科学“十五”国家规划课题“21世纪中国高等职业教育人才培养体系的创新与实践”的子项目课题“21世纪中国高等学校应用型人才培养体系的创新与实践”的研究成果,参考了国内外的同类教材,由全国8所普通高等学校根据多年来培养应用型人才的教学经验联合编写。

本习题集与赵大兴主编《工程制图》配套使用。为方便使用,本习题集的编排顺序与教材保持一致,并相互配合,使教与学相统一,学与练相促进。为了使学生更好地完成作业,本套书配有网络版《工程制图辅助教学系统》,内含电子教案、学习辅导系统、习题解答系统、智能测试系统等内容。习题解答系统对每一作业题都提供了标准答案、习题详解、虚拟立体模型、作图游戏等内容,帮助学生在计算机上完成作业,还提供了用AutoCAD绘制的题目。

本套教材突出实用性,紧密结合经济全球化时代高校应用型人才培养工作的实际需要,在保证教学质量的前提下切实有效地提高教学效率,以培养学生的徒手绘图、尺规绘图和计算机绘图实践能力为重点,注重三者的有机融合,基础理论“以必需、够用为度”,适量删减了画法几何中部分图解的内容,加强图示能力的培养,力求提高教材的科学性、实践性、先进性和实用性。本套书主要有以下特点:

1. 体系结构新颖。调整了传统的结构体系,如将画法几何与机械制图有机结合,采取了先图示、后图解、再图示的安排,并在一开始建立三视图的概念;将有关工程知识如表面粗糙度、极限与配合和常见工艺结构等相关内容单独设置一章,集中进行讲授。这些结构的调整既符合教学规律,又可提高教学效果。

2. 融工程制图知识与计算机绘图内容于一体。将计算机绘图作为一种绘图工具,建立以工程制图知识与计算机绘图内容同步进行的教学体系,选用AutoCAD 2004绘图软件,将AutoCAD绘图按需要融入相关章节,极大地调动和提高了学生的学习积极性和兴趣。

3. 注重先进性。本套教材所有标准全部采用国家颁布的最新标准,充分体现工程图学学科发展的前沿。

4. 建立以立体表达方式为主干,从“体”出发阐述正投影基本规律,将传统的点、线、面融入立体的投影中,对培养学生三维空间分析能力有很强的现实意义。

5. 传统教学手段和现代教学手段相结合。本套教材配有《工程制图多媒体辅助教学系统》,便于教师采用现代教学手段授课。

6. 加强实践环节。本习题集题型多样化,既有计算机绘图题,也有尺规作图题;既有作图题,也有选择题。特别是组合体的作业,注重题目的难度和梯度。

7. 加强构型设计。构型设计有利于培养形体想象、创造思维和创造能力,本套书在组合体部分介绍了有关构型设计的方法。

8. 增强了徒手绘图的训练。徒手图是进行现代工程技术设计尤其是创意设计的一种必需的能力。本习题集中加重了徒手绘图的练习,将尺规绘图、计算机绘图和徒手绘图的训练并重。

9. 简介其他工程图样,如电气图及电子设备图、房屋建筑图等,便于学生了解其他工程图或有关专业选用。

本套教材由湖北工业大学、河南科技大学、株洲工学院、武汉科技大学、武汉工学院、沈阳建筑大学、长春工程职业技术学院等8所学校合作编写。具体参加本习题集编写工作的有湖北工业大学赵大兴(前言、第一章),株洲工学院林益平、王菊槐(第二章),湖北工业大学尹杰(第三章),河南科技大学李迎春、李华和周丽红(第四章),株洲工学院林益平(第五章),西安工业大学齐峰(第六章),沈阳建筑大学周佳新(第七章),武汉科技大学汪鸣琦(第九章),南华大学李天宝(第十章),湖北工业大学宋小春(第十一章),长春工程技术学院田福润(第十二章)。由赵大兴执笔并任主编,李华、田福润、林益平、宋小春、尹杰、齐峰任副主编。本习题集由北京理工大学董国耀教授审阅,审阅人提出了许多宝贵的意见和建议,在此致以衷心的感谢。本习题集在编写过程中,还得到了参编学校的有关领导及同仁的热情关心和鼓励,在此向他们表示真挚的感谢。

由于编者水平有限,书中缺点和错误在所难免,敬请读者和同仁提出宝贵意见,给予批评指教和指正,联系 Email:zdx007@126.com。

编者  
2004年3月

录

<b>第一章 制图基本知识及作图方法</b>	28
1-1 字体练习	1
1-2 图线、尺寸标注	1
1-3 几何作图	3
1-4 大作业	5
1-5 用计算机绘制下列平面图形,不标注尺寸	6
<b>第二章 投影基础</b>	30
2-1 根据立体图和两视图补画第三视图	1
2-2 点、直线的投影	4
2-3 直线的投影	5
2-4 平面的投影	6
2-5 直线与平面的相对位置	7
2-6 投影变换	8
<b>第三章 基本立体及其表面交线</b>	31
3-1 已知立体的两个视图,求作第三视图	3
3-2 已知回转立体的两视图,求作第三视图	3
3-3 已知曲面立体表面上各点的一个投影,求另两投影	3
3-4 平面与平面立体相交	4
3-5 求作回转体的第三视图	5
3-6 完成下列回转体的视图	6
3-7 求作下列立体相贯线的投影	7
3-8 求下列物体相贯线的投影	8
<b>第四章 组合体视图</b>	32
4-1 观察各组合体的立体图,找出与其相对应的视图,在视图右下角的空圆内填写对应立体图的序号	19
4-2 根据下列立体,补全视图中所缺图线	20
4-3 根据下列立体及两视图,补画组合体的第三视图并标注第1~3题的尺寸	21
4-4 根据立体图,在图纸上用2:1的比例画出组合体三视图,并标注尺寸	22
4-5 组合体选择填空题	23
4-6 补画组合体的第三视图	24
4-7 已知组合体的两视图,求作第三视图	25
4-8 已知组合体两视图,补画第三视图并标注尺寸(从图中直接量取整数)	26
4-9 已知组合体两视图,补画组合体的第三视图	27
<b>第五章 轴测图</b>	33
5-1 画出下列物体的轴测图(一)	1
5-2 画出下列物体的轴测图(二)	2
5-3 轴测图大作业	3
5-4 分析已知视图,补画第三视图,并徒手画出第1~4题的正等轴测图和第5、6题的斜二轴测图	4
<b>第六章 机件常用的表示方法</b>	34
6-1 视图	1
6-2 将下列物体的主视图改画成全剖视图,并标注剖切平面位置	2
6-3 将下列物体的主视图改画成半剖视图,并标注剖切平面位置	3
6-4 将下列机件的主、俯视图改画成局部剖视图,并标注剖切平面位置	4
6-5 补全主视图中所漏的图线	5
6-6 将下列机件作适当的剖切	6
6-7 用适当的方法表达下列机件	7
6-8 看懂原视图,选用适当的方法重新表达该机件	8
6-9 用旋转剖或阶梯剖画出下列机件的主视图	9
6-10 斜剖视和断面图	10
6-11 选择填空	11
6-12 看懂原视图,选择适当的方法重新表达机件	12
6-13 下列各图是用多个视图来表达一个机件,看懂视图后选择适当的符号进行标注	13
<b>第七章 零件图</b>	52
7-1 标注尺寸	1
7-2 改正尺寸注法中的错误并补全尺寸	2
7-3 标注组合体的尺寸(尺寸数值从图中按1:1量取整数)	3
7-4 补全三视图中所缺漏的尺寸(尺寸从图中直接量取整数)	4
7-5 改正尺寸注法中的错误并补全尺寸	5
7-6 组合体形体构形练习	6
7-7 形体构形练习	7
7-8 形体构形练习	8
7-9 根据组合体轴测图,徒手绘制及用计算机绘制物体的三视图	9
<b>第八章 零件图</b>	53
8-1 用线面分析法,补画组合体的第三视图	1
8-2 补全下列视图中所缺的图线	2
8-3 组合体自测题(补画第三视图)	3
8-4 标注组合体的尺寸(尺寸数值从图中按1:1量取整数)	4
8-5 补全三视图中所缺漏的尺寸(尺寸从图中直接量取整数)	5
8-6 改正尺寸注法中的错误并补全尺寸	6
8-7 组合体形体构形练习	7
8-8 形体构形练习	8
8-9 根据组合体轴测图,徒手绘制及用计算机绘制物体的三视图	9
<b>第九章 零件图</b>	54
9-1 用线面分析法,补画组合体的第三视图	1
9-2 补全下列视图中所缺的图线	2
9-3 标注组合体的尺寸(尺寸数值从图中按1:1量取整数)	3
9-4 补全三视图中所缺漏的尺寸(尺寸从图中直接量取整数)	4
9-5 改正尺寸注法中的错误并补全尺寸	5
9-6 组合体形体构形练习	6
9-7 形体构形练习	7
9-8 形体构形练习	8
9-9 根据组合体轴测图,补画第三视图并标注尺寸(从图中直接量取整数)	9

<b>第七章 机械工程基础</b>	54	<b>A—A 断面图</b>	65	
7-1 螺纹	.....	7-1 螺纹综合练习	66	
7-2 按要求标注表面粗糙度、尺寸公差与配合	.....	7-2 按要求标注表面粗糙度、尺寸公差与配合	66	
<b>第八章 标准件、齿轮、弹簧</b>	55	10-1 根据千斤顶轴测图和零件图拼画装配图	66	
8-1 螺纹紧固件(一)	.....	10-2 根据装配示意图和零件图,画铣刀头装配图	67	
8-2 键、销及轴承	.....	10-3 根据减速箱的示意图和零件图画装配图	69	
8-3 齿轮、弹簧及综合	.....	10-4 读钻模装配图,画出底座 1 的零件图,并回答问题	74	
<b>第九章 零件图</b>	55	10-5 读阀门的装配图,回答问题并拆画出阀体 1 的零件图	75	
9-1 画出下列零件的零件图,学完第十一章后,任选两题作零件的三维图形	.....	10-6 读台虎钳的装配图	76	
9-2 看零件图,并在计算机上绘制其中一题	.....	10-7 读微动机构装配图,并拆画导杆 10 或支座 8 的零件图	77	
9-3 看零件图填空,并在计算机上绘制第 1 题	.....	<b>第十章 装配图</b>	78	
9-4 看懂泵体零件图,想象该零件的结构形状,回答下列问题并完成 D 向视图和	.....	54	10-8 读光轴的装配图	78
9-5 看懂底座零件图,想象该零件的结构形状,完成填空题并画全左视图和	.....	55	10-9 读光轴的断面图	78
<b>第十一章 计算机三维造型</b>	61	10-10 读光轴的断面图	78	
11-1 三维实体造型综合练习	.....	56	10-11 读光轴的断面图	78
<b>第十二章 其他工程图</b>	61	10-12 读光轴的断面图	78	
12-1 展开图	.....	57	10-13 读光轴的断面图	78
参考文献	.....	58	10-14 读光轴的断面图	78
	62	10-15 读光轴的断面图	78	
	63	10-16 读光轴的断面图	78	
	64	10-17 读光轴的断面图	78	

# 第一章 制图基本知识及作图方法

## 1-1 字体练习(一)

1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9
图核比例件数学院专业班级	左前后主俯仰侧视投影长高	剖切断面局部旋放大向视图形	高低分寸重件零装条件投影注明	名称序号材料备注装配示意图开
椭圆毫米设计描述审共第张系中	尺寸内外厚薄轴测平立球顶环底	零件角紧技术要求未注均为圆弧	密封环焊铆联热处理弹簧镀铬铜	固定紧密松动滑动焊接转轴第张
调质渗碳涂料滑板图号校院系中	ABCD五点五五五五MN	OPQRSTUWVXYZ	ABCD五点五五五五MN	专业班级 姓名及学号 审阅 成绩

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

图 制程 工业 专业 计算机 学院 学习 程序 工程 机械 学院 工业 湖北

吉林省长春市长学学汉武大学科技河南学院州工学程

院工程建筑学院沈阳工业大学山西农业大学山西农业职业技术学院

83 C2 May 6th 1955 (± 0.003) 020.000

✓ 25/7 11 2.1  
A 5.1

M16 X 1-50g69 Ø15-0.011 Ø65H7

螺栓柱钉母垫圈键销齿轮齿轴珠轴承支架手柄端盖箱体法兰吊钩焊接铆接


锌 铬 铜 铝 钢 板 铸 铁 调 质 处 热 度 度 深 锥 孔 沉 钻 配 装 零 角 圆 未 注 技 术 要 求

专业班级


成绩  
审阅  
姓名及学号

## 1-2 图线、尺寸标注


1. 在指定位置处,照样画出并补全各种图线。定位要准确,图线要清晰,并标注尺寸。




3. 填写下列图形中的尺寸数值(尺寸数値从图中直接量取整数)。



2. 按左边图形在右边重画一遍。




4. 找出左图中尺寸注法中的错误,并将全部尺寸正确地标注在右图上。




### 1-3 几何作图

4


1. 参照左边所示图形,用1:1的比例在指定位置处画全图形的轮廓,并标注尺寸。




2. 参照下图所示图形用1:1的比例在指定位置处画全图形的轮廓,并标注尺寸。






3. 已知椭圆长轴为70 mm,短轴为50 mm,用四心圆弧法按1:1的比例画出该椭圆。



4. 按下列图形中的尺寸,画全图形的轮廓,不标注尺寸。



5. 按1:1的比例在指定位置徒手绘制下列平面图形。



专业班级	姓名及学号	审阅	成绩
------	-------	----	----

基本训练作业指导

型  
线

## 一、目的与要求

1. 目的:初步掌握国家标准《技术制图》的有关内容,掌握使用绘图仪器和工具的方法。

要求：图形正确，布局适当，线型合格，字体工整，符合国标，图面整洁。

### 二、内容

## 2. 从零件轮廓中任选一

三、图名、图纸幅面

2. 图纸幅面:A3 图纸

比例: 1:1

绘图前应对所画图形进

在圆心位置必须正确作出, 在圆弧连接的各切点以及圆心位置。  
标注尺寸时还应参考轮廓线, 上圆弧上圆弧留出的长度标注。

2. 线型：粗实线宽度为 $0.7\sim0.9$  mm，细虚线及细实线宽度为粗实线的 $1/4$ ；点画线长约 $4$  mm，间隔约 $1$  mm，点画线长约 $15\sim20$  mm，间隔及点共约

3. 字体：图中的汉字均写成长仿宋体，标题栏内图名及图号为10号字，  
姓名写在“制图”栏内，用5号字。

4. 箭头：宽约0.7~0.9 mm，长为宽的4倍左右。

5. 完底稿后，经仔细校核后方可加深，用铅笔加深时，圆规的铅芯软一号。

A technical drawing of a gear assembly. It features a large outer circle with a radius dimension of R48. Inside it, there is a smaller concentric circle. A horizontal line segment connects the centers of these two circles. From the right side of this line, a vertical dimension line extends downwards to a point labeled '9'. At the bottom left, another dimension line extends horizontally to a point labeled '5L'. On the left side, there is a dimension line with arrows pointing to two points on the horizontal line, labeled 'B22' above and 'B30' below. Above the 'B30' label, there is a small label 'B40'. The drawing also includes several other unlabeled dimension lines and arrows indicating various distances and angles within the assembly.

(3)

A technical drawing of a mechanical part, likely a bracket or base plate. The drawing includes the following dimensions and features:

- Outer width: 105 mm
- Left vertical slot width: 60 mm
- Left vertical slot depth: 35 mm
- Left vertical slot side wall thickness: 15 mm
- Left vertical slot bottom wall thickness: 20 mm
- Radiuses: R10 (top left corner, top right corner, bottom left corner, bottom right corner), R50 (right end of the main body), R2 (bottom right corner of the base), and R10 (bottom right corner of the base)
- Hole sizes: Ø30 (inner hole) and Ø60 (outer hole)
- Angle: 90° at the bottom right corner of the base

The technical drawing illustrates a structural component with the following dimensions:

- Total height: 100
- Top horizontal distance from left edge to first vertical line: 15
- Width of the top hatched rectangular section: 45
- Width of the bottom hatched rectangular section: 20
- Vertical distance between the top and bottom hatched sections: 15
- Bottom horizontal distance from left edge to first vertical line: 25
- Bottom horizontal distance from left edge to second vertical line: 100
- Bottom horizontal distance from left edge to third vertical line: 88
- Bottom horizontal distance from left edge to fourth vertical line: 8
- Bottom horizontal distance from left edge to fifth vertical line: 32
- Bottom horizontal distance from left edge to sixth vertical line: 84
- Bottom horizontal distance from left edge to seventh vertical line: 100
- Bottom horizontal distance from left edge to eighth vertical line: 60

Hole patterns are indicated as follows:

- Top row: A circle at the top right labeled  $\phi 60 \times 1$ .
- Middle row: Two circles, one on the left and one on the right, both labeled  $\phi 22$ .
- Bottom row: Four circles arranged in a cross pattern, labeled  $\phi 54$ ,  $\phi 54$ ,  $\phi 22$ , and  $\phi 22$  respectively.

## 2. 零件轮廓













A technical drawing of a mechanical part, likely a bracket or base plate. The overall width is 170 mm, indicated by a horizontal dimension line at the top. A vertical dimension line on the right indicates a total height of 104 mm. The part features several radii: R15 (top left corner), R50 (bottom left corner), R60 (bottom center), R98 (left side), and R15 (right side). A central slot has a width of 64 mm and a height of 45 mm. A semi-circular cutout is located on the right side. A 90° angle is marked near the center. A 60° angle is indicated at the top right corner. Horizontal dimension lines show 70 mm from the left edge to the vertical slot, and another 70 mm from the vertical slot to the right edge.

A technical drawing of a mechanical part. It consists of a large outer circle with a diameter of 105 mm. Inside it is a smaller inner circle with a diameter of 60 mm. A horizontal slot with a width of 35 mm is positioned between the two circles. The distance from the center of the inner circle to the left end of the slot is 15 mm, and to the right end is 20 mm. The top and bottom arcs of the slot have a radius of R10. At the bottom right, there is a semi-circular cutout with a radius of R22 and a central angle of 90 degrees. The distance from the center of the inner circle to the center of this semi-circle is labeled as E.

### 11-5 用计算机绘制下列平面图形,不标注尺寸

## 第二章 投影基础

### 2-1 根据立体图和两视图补画第三视图

<p>1.</p>  	<p>2.</p>  	<p>3.</p>  
<p>4.</p>  	<p>5.</p>  	<p>6.</p>  
<p>7.</p>  	<p>8.</p>  	<p>9.</p>  

专业班级 \_\_\_\_\_ 姓名及学号 \_\_\_\_\_ 审阅 \_\_\_\_\_ 成绩 \_\_\_\_\_

专业班级 \_\_\_\_\_

姓名及学号 \_\_\_\_\_

成绩 \_\_\_\_\_



成绩 \_\_\_\_\_

## 2-2 点、直线的投影


8

1. 已知  $A$ 、 $B$ 、 $C$  各点的两面投影，作出它们的第三投影。


2. 作出  $A$ 、 $B$ 、 $C$  各点的三面投影；点  $A(25, 15, 20)$ ；点  $B$  在点  $A$  的左 10、之前 15、之下 5；点  $C$  在点  $A$  的正下方 10。




3. 按给定条件，补画所缺的投影轴，并求出点  $B$  的第三投影。




4. 已知线段  $AB$ 、 $CD$ 、 $EF$  的两面投影，求作第三投影，并判断它们对投影面的相对位置。



5. 已知线段  $AB$  为水平线， $C$  为线段上的一点。根据给出的投影，画出线段  $AB$  和点  $C$  的正面投影和侧面投影。



6. 判别三棱锥对投影面的相对位置，并画出第三投影。



$SA$  是\_\_\_\_\_线； $SB$  是\_\_\_\_\_线；  
 $AB$  是\_\_\_\_\_线； $BC$  是\_\_\_\_\_线。


专业班级 \_\_\_\_\_ 姓名及学号 \_\_\_\_\_

审阅 \_\_\_\_\_ 成绩 \_\_\_\_\_

### 2-3 直线的投影


9

1. 判断三棱柱上直线对投影面的位置，并画出第三投影。




AB 是\_\_\_\_\_线；AC 是\_\_\_\_\_线；  
AD 是\_\_\_\_\_线；BC 是\_\_\_\_\_线。

2. 在立体的三视图中标出线段 AB、CD、EF 的投影。




AB 是\_\_\_\_\_线；CD 是\_\_\_\_\_线；EF 是\_\_\_\_\_线。


3. 在立体的三视图中标出线段 AB、CD 的其余投影，在直观图中标出端点 A、B、C、D 的位置。




6. 试完成等腰直角三角形 ABC 的两面投影。已知 AC 为斜边，顶点 B 在直线 NC 上。



5. 已知矩形 ABCD, AD//H 面, 试完成其投影。



4. 判断两直线的相对位置。



AB、CD 是\_\_\_\_\_线；  
AB、EF 是\_\_\_\_\_线；  
CD、EF 是\_\_\_\_\_线；  
GH、KL 是\_\_\_\_\_线；  
GH、MN 是\_\_\_\_\_线；  
KL、MN 是\_\_\_\_\_线。

专业班级 \_\_\_\_\_ 姓名及学号 \_\_\_\_\_ 审阅 \_\_\_\_\_ 成绩 \_\_\_\_\_




## 2-4 平面的投影的相对位置

10

1. 补全平面图形及该平面上点 K 的投影。



2. 已知  $EF \parallel \triangle ABC$  2. 已知 AB 为水平线, 完成平面图形 ABCD 的正面投影。

3. 在三角形 ABC 平面内取点 D, 使点 D 与 H、V 面的距离分别为 15、20。



4. 在立体图或投影图上, 用字符标出平面 A、B、C (如平面 P)。

(1)



面 P 是侧平面; 面 A 是\_\_\_\_面;  
面 B 是\_\_\_\_面; 面 C 是\_\_\_\_面。

面 A 是\_\_\_\_面;  
面 B 是\_\_\_\_面; 面 C 是\_\_\_\_面。

面 A 是\_\_\_\_面;  
面 B 是\_\_\_\_面; 面 C 是\_\_\_\_面。

面 A 是\_\_\_\_面;  
面 B 是\_\_\_\_面; 面 C 是\_\_\_\_面。

专业班级 \_\_\_\_\_ 姓名及学号 \_\_\_\_\_

审阅 \_\_\_\_\_ 成绩 \_\_\_\_\_