

中等职业教育机电类系列教材

机械制图习题集

主编 汪建安 胡晓红

- 制图的基本知识
- 投影作图
- 基本几何体的投影
- 组合体
- 轴测图
- 机件的表达方法
- 标准件和常用件
- 零件图
- 装配图

名校名师，在十几年成熟校本教材基础上倾力打造的教材精品。适合中专、技校、职高等选用。

 安徽科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

机械制图习题集/汪建安,胡晓红主编.—合肥:安徽科学技术出版社,2007.9

(中等职业教育机电类系列教材)

ISBN 978-7-5337-3885-3

I. 机… II. ①汪…②胡… III. 机械制图-专业学校-习题 IV. TH126-44

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第129091号

机械制图习题集

汪建安 胡晓红 主编

出版人: 朱智润

责任编辑: 王菁虹

文字编辑: 沙莹

封面设计: 王艳

出版发行: 安徽科学技术出版社(合肥市政务文化新区圣泉路1118号)

出版传媒广场,邮编:230071)

电话: (0551)3533330

网址: www.ahstp.com.cn

E-mail: yougoubu@sina.com

经销: 新华书店

排版: 安徽事达科技贸易有限公司

印刷: 合肥华星印务有限责任公司

本: 787×1092 1/16

张: 9.5

字数: 230千

版次: 2007年9月第1版 2007年9月第1次印刷

定价: 15.80元

(本书如有印装质量问题,影响阅读,请向本社市场营销部调换)

编委会

主任(排名不分先后): 寿培聪 吴丁良

副主任(排名不分先后): 肖山 瞿敏 施正和 姚成秀 黄庭曙
王立升 包太平 陈爱娥 刘淑凤 刘树钢 石晓峰 丁士宏
张敏 孙玉林 王亚平 唐久春 范铭祥 韩云 王宏锦








委员(排名不分先后): 徐黎汪建安刘尚华李惠兰胡晓红
刘纯根 姚卫宁 陆思忠 汪建祥 江涛 刘彦宏 储立群
葛冬云 朱晚华 徐万赋 邢良言 汤峰 刘宏 陆伟生
李国辉 王冀徽 王旭

目 录


第一章	制图的基本知识	1
第二章	投影作图	15
第三章	基本几何体的投影	34
第四章	组合体	53
第五章	轴测图	72
第六章	机件的表达方法	77
第七章	标准件和常用件	107
第八章	零件图	118
第九章	装配图	137

1-2 图线练习

(1) 按下图的式样用 1:1 的比例在上面作图。



(2)



作业 1 线 型

一、目的

1. 熟悉主要线型的规格。
2. 掌握图框及标题栏的画法。
3. 练习使用绘图工具。

二、内容与要求

1. 绘制图框和标题栏。
2. 按图例要求绘制各种图线。
3. 用 A4 图纸, 竖放, 不注尺寸, 比例 1:1。

三、绘图步骤

1. 画底稿(用铅笔)。
- (1) 画图框;
- (2) 在右下角画标题栏;
- (3) 按图例中所注尺寸, 从图纸有效幅面的中心处(标题栏以上图框对角线的交点)开始作图;
- (4) 校对底稿, 擦去多余的图线。
2. 用铅笔加深(用 HB 或 B 铅笔)。
- (1) 画粗实线圆、虚线圆和点划线圆;
- (2) 按上述顺序依次画出水平方向的直线;
- (3) 画左右两组 45° 的斜线, 斜线间隔约 3mm(目测);
- (4) 用标准字体填写标题栏。

四、注意事项

1. 各种图线必须符合国标的规定, 粗实线宽度宜采用 0.7mm。
2. 为了保证线型符合标准, 虚线和点划线的长画与间隔, 在绘制底稿时, 应正确画出。

3. 点划线的长画与点要一次画出, 不要画好长画后再加一点。


4. 作图要细致耐心, 不要轻易换纸重画。

五、图例(如左图)


标题栏

1-3 尺寸标注练习


(1) 线性尺寸。




(2) 角度尺寸。




(3) 圆的直径。



(4) 圆弧半径。




(5) 板的厚度(5mm)。





1-3 尺寸标注练习(续)

(6) 参照上方的图形,用1:2的比例在指定位置画出图形,并标注尺寸。




(7) 指出上图中尺寸标注的错误,并在下图中正确地标注尺寸。




1-4 等分圆周


(1) 作圆的内接正三角形。






(2) 作圆的内接正六边形。



(3) 作圆的外切正六边形。




(4) 参照左图的图形,按 2:1 的比例完成右图。




1-5 斜度和锥度练习

(1) 参照上图,在下面按 1:1 的比例画出图形轮廓,并标注斜度代号。




(2) 按上图给定的尺寸,用 1:1 的比例抄画图形,并标注锥度代号。




1-6 按给定的图形完成平面图形的圆弧连接(加深粗实线,保留作图线)

(1)





(2)




1-7 几何作图

(1) 完成下列图形的线段连接。



(2) 画出长轴为 80mm, 短轴为 50mm 的椭圆。

(2)



(3)

