


機械制圖與計算機繪圖習題集

李萍萍 賀炜 主編



高職高專規劃教材
《職業生涯導航》編寫組著
中國文史出版社

机械制图与计算机绘图习题集

主编 张云玲
副主编 滨 刘 郭
参编 贺 炜 青 鸣
主 编 李萍萍 昊 甄 久军 宏春
参 主 编 方 赘 滕 审

本习题集是根据教育部制定的“高职高专工程制图课程基本要求”，结合多年教学经验编写而成的，并采用了最新的制图类国家标准。本习题集与李萍萍、贺炜主编的《机械制图与计算机绘图》教材（书号：20179，机械工业出版社出版）配套使用。

为了便于教学，本习题集的编排顺序与教材体系一致，包括制图的基本知识和基本技能、投影法基础、CAXA 三维实体设计基础、基本立体和截交立体、组合体、轴测图、机件的常用表达方法、标准件和常用件、零件图、装配图和 AutoCAD 基础，共 11 章内容。

在保证课堂教学基本要求的前提下，本习题集留有一定的余量，供教师根据学时选用。
本习题集适用于高职高专机械类或近机类各专业，也可供有关工程技术人员参考。

主 编：李 萍 萍
副主编：贺 炜
参 考：李 萍 萍
编者：李 萍 萍
校 对：李 萍 萍
审 核：李 萍 萍

图书在版编目 (CIP) 数据

机械制图与计算机绘图习题集/李萍萍，贺炜主编. —北京：机械工业出版社，2008. 1

高职高专规划教材

ISBN 978-7-111-23244-5

I. 机… II. ①李… ②贺… III. ①机械制图-高等学校：技术学校-习题②自动绘图-高等学校：技术学校-习题 IV. TH126-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 001776 号

机械工业出版社(北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

策划编辑：王海峰

责任编辑：李欣欣

责任校对：李 婷

封面设计：陈 沛

责任印制：邓 博

北京市朝阳展望印刷厂印刷

2008 年 3 月第 1 版第 1 次印刷

370mm×260mm • 19.5 印张 • 243 千字

0001—3000 册

标准书号：ISBN 978-7-111-23244-5

定价：28.00 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换
销售服务热线电话：(010) 68326294
购书热线电话：(010) 88379639 88379641 88379643
编辑热线电话：(010) 88379756
封面无防伪标均为盗版

前言

言

本习题集是根据教育部制定的“高职高专工程制图课程基本要求”和最新的技术制图、机械制图和CAD制图等国家标准，结合多年教学实践编写而成的。本习题集与李萍萍、贺炜主编的《机械制图与计算机绘图》教材（书号：20179，机械工业出版社出版）配套使用，编排顺序与教材一致，在使用过程中，教师可视具体情况作适当调整。

本习题集在选题上力求符合学生的认识规律，由浅入深，循序渐进。本习题集题目的形式多样，有利于激发学生的学习兴趣，以更好地培养学生综合运用所学知识的能力和创造性思维的能力。本习题集在习题的数量和难度方面有一定的选择余地，以满足不同同学时、不同专业的教学需要，便于实现因材施教。

参加本习题集编写的有：南京工业职业技术学院甄久军（第1章）、张婉青（第2、6章）、方晔（第3章）、李萍萍（第4、5章）、郭鸣（第7、8章）、刘滨（第9章）、张云玲（第10章）、贺炜（第11章），由李萍萍、贺炜担任主编，方晔、张婉青任副主编，全书由李萍萍统稿，由南京工业职业技术学院滕宏春教授担任主审。本习题集在编写过程中得到了本单位领导及教师的大力支持，编者同时还参考了许多专家、学者的著作和文献，在此一并表示衷心感谢！

由于编者水平有限，书中难免有错误和不妥之处，恳请读者批评指正。

目录

目 录


前言	1
第1章 制图的基本知识和基本技能	1
第2章 投影法基础	1
第3章 CAXA 三维实体设计基础	9
第4章 基本立体和截贯立体	13
第5章 组合体	15
第6章 轴测图	29
第7章 机件的常用表达方法	46
第8章 标准件和常用件	55
第9章 零件图	61
第10章 装配图	67
第11章 AutoCAD 基础	72
参考文献	76

凡购本书者,均有缺页、残页、破页,由本社实行调换。
咨询电话:0311-80662666,0311-80662666
邮购电话:0311-80662666
邮购地址:河北省石家庄市红旗大街20号
新华书店
邮编:050051
传真:0311-80662666
E-mail:
http://www.ertongbook.com


第1章 制图的基本知识和基本技能

2. 图线练习。用直尺和丁字尺画图，取整数。


(1) 抄画下列各种图线。




(2) 标注尺寸和角度尺寸。




(3) 标注圆的直径和角度尺寸。



(4) 标注剖面的直径或半径。
(3) 抄画剖面线。




(4) 在右边画出与左边对称的图形。
(5) 分析下面图形，标注尺寸。




第1章 制图的基本知识和基本技能

3. 尺寸标注 (一) (尺寸数字从图中量取, 取整数)。在其下方图样相应的位置作正(侧)标注。


(1) 标注线性尺寸。




(2) 标注线性尺寸和角度尺寸。





(3) 标注圆的直径和角度尺寸。



(4) 标注圆弧的直径或半径。



(5) 分析平面图形, 标注尺寸。




第1章 制图的基本知识和基本技能

4. 尺寸标注 (二) (找出图中尺寸标注的错误之处，并在其下方图样相应的位置作正确标注)。

(1) 削弱内圆接平齐边形。

(2) 参照右上角图，按标注尺寸修画图形(将尺寸标注在图中)。


(3) 参照右上角图，按标注尺寸修画图形(将尺寸标注在图中)。



(1) 参照右上角图，按标注尺寸修画图形(将尺寸标注在图中)。

(2) 参照右上角图，按标注尺寸修画图形(将尺寸标注在图中)。



(3) 参照右上角图，按标注尺寸修画图形(将尺寸标注在图中)。



(1) 参照右上角图，按标注尺寸修画图形(将尺寸标注在图中)。

(2) 参照右上角图，按标注尺寸修画图形(将尺寸标注在图中)。


(3) 参照右上角图，按标注尺寸修画图形(将尺寸标注在图中)。




第1章 制图的基本知识和基本技能

5. 几何作图 (二)。


- (1) 做圆的内接正六边形。画出下图，并标注尺寸（注：尺寸标注在右上角，按标注尺寸作图）。



- (2) 参照右上角图，按标注尺寸在指定位置作五角星（注意斜度的画法）。




- (3) 参照右上角图，按标注尺寸抄画图形（注意斜度的画法）。



- (4) 参照右上角图，按标注尺寸抄画图形（注意锥度的画法）。

(4) 参照右上角图，按标注尺寸抄画图形（注意锥度的画法）。



- (5) 用 $R8$ 的圆弧连接两直线，并把连接好的直线、圆弧画成粗实线。




- (6) 用 $R30$ 的圆弧连接下图中两已知圆弧，并把连接好的圆弧画成粗实线。




第1章 制图的基本知识和基本技能

6. 几何作图 (二)。

(1) 在指定位置用 2:1 比例画出下图，并标注尺寸。指出哪些尺寸是定位尺寸、哪些尺寸是定形尺寸。



(2) 在指定位置按标注尺寸画出下图，并标注尺寸。指出哪些尺寸是定位尺寸、哪些尺寸是定形尺寸。



定形尺寸：
R40, R22, φ16
定位尺寸：
100, 10, R19, R4, φ38

定形尺寸：
φ16, φ38, R19
定位尺寸：
100, 10, R40, R22, φ18

定形尺寸：
φ16, φ38, R19
定位尺寸：
100, 10, R40, R22, φ18

定形尺寸：
φ16, φ38, R19
定位尺寸：
100, 10, R40, R22, φ18


第1章 制图的基本知识和基本技能

7. 平面图形

(1) 在下列两个图形中标出横竖两个方向的尺寸基准，并指出哪些尺寸是定形尺寸，哪些尺寸是定位尺寸。




定形尺寸：
定位尺寸：



定形尺寸：
定位尺寸：

(2) 在下列图形中标出横竖两个方向的尺寸基准，并指出哪些尺寸是定形尺寸，哪些尺寸是定位尺寸。确定线段性质，拟出作图顺序，并按图中标注尺寸作出图形。



定形尺寸：
定位尺寸：




定形尺寸：
定位尺寸：


第1章 制图的基本知识和基本技能

8.徒手绘图。


(1) 徒手绘制下列图线、图形(按1:1比例)。它们的三面投影图已知各点的坐标为A(18, 10, 0), B(18, 10, 0), C(18, 10, 0), 作出它们的三面投影图。



(2) 已知各点的坐标为A(18, 10, 0), B(18, 10, 0), C(18, 10, 0), 作出它们的三面投影图。



(3) 已知点A的正面投影A'(-15, 10, 0)和侧面投影a''(-15, 10, 0), 作出点A的水平投影a。




(4) 已知点B的正面投影B'(10, 15, 0)和侧面投影b''(10, 15, 0), 作出点B的水平投影b。

标注尺寸，画出点的可见轮廓线。


第2章 投影法基础

2. 直线的投影。


(1) 已知线段AB两端点的坐标为A(20, 25, 5)、B(10, 10, 15), 求作此线段的三面投影，并在其上求一点C，使 $AC:CB = 3:1$ 。




AB _____ 线




MN _____ 线



AB _____ 线
EF _____ 线
KL _____ 线




CD _____ 线
KL _____ 线




AB _____ 线
MN _____ 线
CD _____ 线
KL _____ 线


(2) 补画直线的第三面投影，并判断其相对投影面的位置。



AB _____ 线
MN _____ 线
CD _____ 线
KL _____ 线



AB _____ 线
EF _____ 线
KL _____ 线




AB _____ 线
EF _____ 线
KL _____ 线

A 面是 _____
B 面是 _____
C 面是 _____


第2章 投影法基础

3. 平面的投影。


(1) 已知平面的两面投影，求其第三面投影，并判断平面对投影面的位置。





(2) 已知平面 ABCD 的一面投影，又知对角线 AC 为一正平线，求作另一投影。



(3) 标注 A、B、C 三面在另两视图中的投影，并说明它们相对投影面的位置。






(4) 标注 A、B、C、D、E 五面在另两视图中的投影，并说明它们相对投影面的位置。



A 面是 _____
B 面是 _____
C 面是 _____

A 面是 _____
B 面是 _____
C 面是 _____

A 面是 _____
B 面是 _____
C 面是 _____





第2章 投影法基础 实体设计基础

4. 根据所给立体图，画出物体三视图，箭头所指为主视图方向。

(1)

(2)

(3)



(3)

(4)

