

北京有色金属研究总院建院55周年系列丛书

旋压技术 与应用

◎ 赵云豪 李彦利 编著

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS



上架指导：工业技术 / 机械工程 / 锻压

ISBN 978-7-111-22452-5

9 787111 224525 >

- ISBN 978-7-111-22452-5
- 封面设计\电脑制作：王奕文

编辑热线：(010)68351729

地址：北京市百万庄大街22号 邮政编码：100037

联系电话：(010) 68326294

网址：<http://www.cmpbook.com> (机工门户网)

(010) 68993821

E-mail: cmp@cmpbook.com

定价：28.00元

北京有色金属研究总院建院 55 周年系列丛书

旋压技术与应用

赵云豪 李彦利 编著



机械工业出版社

书中阐述了普通拉深旋压、缩径和扩径旋压的变形特征；变薄旋压机理；变薄旋压工艺；特殊旋压工艺；旋压件质量控制；产品缺陷分析和消除措施；旋压设备及工装；工艺要素与变形；旋压技术实施；材料与产品；工艺实例。论述侧重实践与应用，可供从事旋压工作的研究人员、技术人员及相关专业的大专院校师生参考。

图书在版编目 (CIP) 数据

旋压技术与应用/赵云豪，李彦利编著. —北京：机械工业出版社，
2007. 11

北京有色金属研究总院建院 55 周年系列丛书
ISBN 978-7-111-22452-5

I. 旋… II. ①赵… ②李… III. 旋压 IV. TG386

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 152491 号

机械工业出版社 (北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

策划编辑：刘彩英 责任编辑：郑 铸 版式设计：张世琴

责任校对：李秋荣 封面设计：王奕文 责任印制：杨 曦

北京机工印刷厂印刷 (兴文装订厂装订)

2008 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

169mm × 239mm · 8 印张 · 310 千字

0 001—4 000 册

标准书号：ISBN 978-7-111-22452-5

定价：28.00 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

销售服务热线电话：(010) 68326294

购书热线电话：(010) 88379639 88379641 88379643

编辑热线电话：(010) 68351729

封面无防伪标均为盗版

前　　言

旋压技术是加工金属回转体的塑性成形方法，具有局部连续塑性变形的特征。经多年从事旋压技术的试验研究，对回转体成形和塑性变形初有认识，有幸参阅老旋压工作者的相关资料，经过参与《铝合金加工实用技术手册》筒形件旋压内容的编写和《中国材料工程大典》中旋压加工技术的撰稿，为编写此书奠定了基础。

早期，陈适先先生率先将国外旋压技术资料翻译、出版，拓宽了旋压工作者的眼界，为国内旋压技术的发展奠定了理论基础。1984年，徐洪烈教授将旋压事例与理论有机结合，撰写了《强力旋压技术》一书，在提高旋压技术水平的基础上，指导了旋压技术的进展。1985年，王成和等人编写了内容丰富的《旋压技术》一书，对旋压设备进行了详细的介绍，为旋压技术的应用提供了参考。1986年，陈适先等人从理论到实践较全面而精辟地论述了旋压技术，出版了《强力旋压工艺与设备》一书，促进了国内旋压技术的新发展。

旋压技术有限的参考书籍，已满足不了快速发展的旋压技术的需求。为适应旋压技术不断发展的新形势，及时总结旋压实践经验，提高旋压工艺技术水平，我们编写了《旋压技术与应用》一书，旨在为同行参阅提供方便，促进旋压技术广泛的应用和发展。

本书借鉴了历届旋压文集的成功案例，丰富了相关内容。本书得到白明本与陈适先先生的指导，李发全先生的帮助，对此，一并深表感谢。

限于作者的水平与时间，书中难免有缺点与不妥之处，恳请读者批评指正。

编　者

目 录

前言

| | |
|-------------------|----|
| 第一章 发展与概述 | 1 |
| 第一节 发展简介 | 1 |
| 第二节 工艺分类 | 5 |
| 第三节 应用领域 | 9 |
| 第二章 普通旋压 | 13 |
| 第一节 变形特征 | 13 |
| 第二节 拉深旋压 | 15 |
| 第三节 封头成形 | 18 |
| 第四节 局部成形 | 24 |
| 第三章 变薄旋压机理 | 33 |
| 第一节 筒形件变形 | 33 |
| 第二节 异形件变形 | 44 |
| 第三节 力能参数 | 51 |
| 第四节 机理简述 | 56 |
| 第四章 变薄旋压工艺 | 58 |
| 第一节 工艺分类 | 58 |
| 第二节 锥形件旋压 | 63 |
| 第三节 筒形件旋压 | 67 |
| 第四节 复合旋压 | 73 |
| 第五节 钢珠旋压 | 73 |
| 第六节 内径旋压 | 76 |
| 第七节 错距旋压 | 78 |
| 第八节 精整抛光 | 79 |
| 第五章 特殊旋压工艺 | 81 |
| 第一节 带轮旋压 | 81 |
| 第二节 曲母段旋压 | 83 |

| | |
|----------------------|------------|
| 第三章 旋压件设计与制造 | 84 |
| 第一节 椭圆件旋压 | 84 |
| 第二节 环形件旋压 | 86 |
| 第三节 张力旋压 | 86 |
| 第四节 齿肋旋压 | 87 |
| 第五节 螺纹旋压 | 88 |
| 第六节 车轮旋压 | 89 |
| 第七节 多轮旋压 | 92 |
| 第八节 无模旋压 | 93 |
| 第四章 旋压工艺参数 | 94 |
| 第一节 旋压速度 | 94 |
| 第二节 旋压温度 | 95 |
| 第三节 旋压压力 | 96 |
| 第四节 旋压润滑 | 97 |
| 第五节 旋压变形量 | 98 |
| 第六节 旋压精度 | 99 |
| 第七节 旋压表面质量 | 100 |
| 第八节 旋压残余应力 | 101 |
| 第九节 旋压缺陷 | 102 |
| 第十节 旋压设备及工装 | 103 |
| 第五章 旋压机理与控制 | 104 |
| 第一节 旋压机理 | 104 |
| 第二节 旋压控制 | 105 |
| 第三节 旋压过程控制 | 106 |
| 第四节 旋压缺陷控制 | 107 |
| 第六章 旋压件质量控制 | 108 |
| 第一节 金相组织 | 108 |
| 第二节 力学性能 | 109 |
| 第三节 尺寸精度 | 110 |
| 第四节 表面质量 | 111 |
| 第五节 残余应力 | 112 |
| 第七章 缺陷的种类与控制 | 109 |
| 第一节 缺陷的种类 | 109 |
| 第二节 缺陷的控制 | 115 |
| 第三节 消除措施 | 121 |
| 第八章 设备及工装 | 122 |
| 第一节 旋压设备 | 122 |
| 第二节 工艺装备 | 129 |
| 第九章 工艺要素与变形计算 | 141 |
| 第一节 旋压坯料 | 141 |
| 第二节 简体件变形计算 | 143 |
| 第三节 异型件变形 | 147 |
| 第四节 工艺参数优化 | 150 |
| 第五节 尺寸精度 | 154 |
| 第十章 旋压技术实施 | 159 |
| 第一节 工艺选择 | 159 |
| 第二节 工艺设计 | 163 |
| 第三节 设备选择 | 166 |
| 第十一章 旋压材料与产品 | 182 |

| | | |
|-------------------|----------------------------|------------|
| 08 | 第一节 有色金属 | 182 |
| 08 | 第二节 钢材 | 187 |
| 08 | 第三节 典型产品 | 191 |
| 08 | 第十二章 旋压工艺典型实例 | 198 |
| 08 | 第一节 普通旋压 | 198 |
| 08 | 第二节 剪切旋压 | 201 |
| 08 | 第三节 流动旋压 | 212 |
| 附录 A | 典型旋压金相组织图 | 223 |
| 附录 B | 旋压技术交流会议论文目录 | 232 |
| 参考文献 | 246 | |
| 001 | | 真铝型材 陈三泽 |
| 001 | | 黄铜带材 陈国荣 |
| 201 | | 低碳钢带 陈国荣 |
| 001 | | 铝合金型材 章子美 |
| 001 | | 铝制窗框 章一森 |
| 211 | | 圆柱凸模 章二华 |
| 101 | | 椭圆冲模 章三华 |
| 155 | | 夹工及管材 章八荣 |
| 155 | | 管件扭弯 章一森 |
| 156 | | 管类卷工 章二华 |
| 156 | | 真铝型材 章六华 |
| 156 | | 钛板扭弯 章一森 |
| 156 | | 钛变凸模 章二华 |
| 156 | | 钛变凸模 章三华 |
| 156 | | 钛制双头工 章国荣 |
| 156 | | 真铝七孔 章五华 |
| 951 | | 圆长木对扭工 章十荣 |
| 951 | | 钛铁达工 章一森 |
| 601 | | 钛铁达工 章二华 |
| 601 | | 钛变管材 章三华 |
| 581 | | 品气铝棒压工 章十荣 |

第一章 发展与概述

第一节 发展简介


一、历史概述

旋压技术的特征与制作陶瓷坯相近，有源于中国之说。早在公元前 3500 年至 4000 年的殷商时代就已采用旋轮制作陶器形体；当今，我国瓷器的加工仍保留旋压技术的特征。这种制陶工艺于 10 世纪移植孕育出金属旋压工艺。我国唐代银碗的表面有旋压痕迹，普通旋压成形技术可追溯到唐代。

古老的旋压技术以其模具简单、易于制备、产品轻巧适用、容易变换等固有特点，经历了千百年时间的洗炼，得以沿袭和保存下来。13~14 世纪之交，旋压成形技术传入欧洲，图 1-1a^[1] 为欧洲中世纪木刻，其中显示出古代手工旋压的场景。18 世纪 60 年代德国出现了第一个金属旋压专利技术，其后的旋压技术水平居世界领先地位。德国 Leifeld 公司部分金属旋压制品见图 1-1b。



a) 古代手工旋压的场景



b) 部分金属旋压制品

图 1-1 旋压的发展

1840 年，旋压技术经约旦传到美国。第二次世界大战前后，在普通旋压技术的基础上发展了强力旋压，即变薄旋压技术。20 世纪中叶，旋压技术有了重大进展，旋压设备逐步现代化，电器与液压程序控制了旋压机运作，并在自动旋压机的基础上发展了数控与录返系统。

具有悠久历史的手工旋压技术，是普通旋压的初级阶段，主要用于薄壁壳

体的批量生产；因受限于操作者技术的熟练程度和体力，发展受到制约。手工旋压技术多用于低强度金属小规格薄壁工件的成形，其旋压工装及工艺特征较简单。

手工旋压常以擀棒为工具，擀棒接触面积小、力臂长、省力。我国的工艺品制胎和铜铝制品曾采用手工旋压成形，产品质量尚好。1920年，美国曾使用手工旋压技术将强度较高的材料，加工成形尺寸规格较大的复杂工件。

与擀棒相比，旋轮旋压成形则使坯料变形区的摩擦力显著减少，并被广泛应用。旋轮用于简单拉深旋压时，工件轴线与机床轴线平行。旋轮用于板坯多道次拉深旋压时，旋轮与机床轴线呈一定攻角，旋轮外圆弧部分可减少板坯起皱倾向。旋轮外径常用范围是 $\phi 70 \sim \phi 250\text{mm}$ ，较小规格旋压件选小值。自动化的旋压技术，弥补了手工旋压的不足，并逐渐替代手工旋压。

旋压技术发展的原因之一是旋压设备制造业在控制方面，实现了由液压控制到数字控制的过渡，尤其是数控通用和专用旋压机的研制能力得到了迅速提高。旋压机的数字控制使多旋轮之间的协调，多道次旋轮轨迹的设置与调整得以解决，产品的精度不断提高。在20世纪80年代末，我国有了第一代数控旋压设备^[1]。

近些年来，随着国内航空和航天事业的发展，金属旋压技术发展很快，机械化和自动化的旋压机代替了手工旋压机，满足了大批量不同规格旋压件的生产需求。通过对旋压过程受力的研究，研制了专用机床及自动控制系统，经采用多种加热手段，旋压技术在生产效率和经济效益方面明显提高，在特定条件下优于冲压方法，并得到广泛应用。

在机器制造业中，各种耐酸、耐热、高强度材料的轴对称空心锥体、筒体和曲母线工件的成形，以及大径厚比高压壳体的成形，选择旋压加工是合理的。液压伺服传动装置装备于旋压机，增加了设备的加工能力，可以成形塑性变形难度大，传统工艺难以制作的工件。典型国产三旋轮卧式液压旋压机见图1-2所示。

按机械化和自动化程度不同，旋压机有液压仿形旋压机、CNC数控旋压机。计算机数控旋压机容易使工艺参数有机配合，其加工精度高、转换快，可满足高精度工件加工需求。数控旋压机既可减轻劳动强度，也可改善工作环境，代表了旋压机的发展水平与方向。

旋压加工工艺，按工件壁厚变形程度的差异，可分为普通旋压和变薄旋压。与之相应的旋压机床可分为普通旋压机和强力旋压机，两类机床均可实现自动控制。

机器制造业和各工业部门，对新产品的需求促进了旋压技术的发展。随着对新技术产品的研究与发展，旋压技术水平也相应提高。旋压机实现程序控制、





图 1-2 国产三旋轮卧式液压旋压机（青海重型机床厂）


录返、数控等系统，操作更为方便，能力逐步提高，从而推动了旋压技术的新发展。

二、国内外发展

我国旋压技术发展始于 20 世纪 60 年代初期，先后有北京航空工程研究所，北京有色金属研究总院，北京航空航天大学，航天 703 研究所，沈阳金属研究所，西安重型机床研究所等单位率先开展旋压技术的研究。随后，兵器、航天、冶金、原子能等行业陆续开展旋压技术研究与开发。据不完全统计，当前全国从事旋压技术的单位数百家，拥有旋压设备近千台，从事旋压技术的人员数千名，旋压技术人员中工程技术人员与工人约各占一半。大型旋压设备国产数量与进口数量相当。图 1-3 为国产旋压设备。



卧式旋压机（福州机床研究所）



立式旋压机（浙江新光公司）

图 1-3 国产旋压设备

我国旋压技术的现代化进程始于 20 世纪 60 年代中期。当时，国内开始研究

变薄旋压技术并用以制造航空和特殊冶金制品。变薄旋压成形区处于多向压应力的作用下，成形产品的精度与性能都得到提高。旋压技术研制出一批电气—液压控制的旋压设备。此后，旋压技术又被陆续推广到兵器、核能、电子等行业。热旋压过程还在粉末烧结材料与铸造材料的开坯，以及钨、钼、铌、锆、钛等难熔金属制品的成形中发挥了重要作用。

自 20 世纪 80 年代中期以后，我国旋压技术的发展，由以变薄旋压为主，转为变薄旋压与普通旋压并重；旋压设备由液压控制转向数字控制。当时，出现了带程序控制摆动靠模装置的半自动旋压机，以及录返旋压机等，制品质量得到提高。旋压技术在国内多种行业中得到应用，开发出各种机械的壳体与罩盖、各型灯罩及家用器皿、船用球状播风体、矿用液压支柱缸体、电解铜箔用大直径阴极辊筒体、印刷机胶筒、复印机铝鼓基、猎枪管、灯杆、秤杆、标枪杆、景泰兰铜胎、高级小号号嘴、瓶胆等上千项产品^[1]。

随着国防军工的进展，旋压技术趋于完善。近期又扩及带、肋、键、齿等回转件的旋压成形工艺。旋压加工以薄壁回转体成形为主，还包括分离、焊接和组合加工^[2]。

国内旋压产品的尺寸范围：筒形件直径 20 ~ 2000mm，壁厚 0.5 ~ 100mm，长度与直径之比达 10 以上，直径与壁厚之比大于 650。旋压筒形件最大直径 2000mm，封头最大直径 9000mm。

旋压机的发展水平是旋压技术水平高低的标志。随着经济的发展，各种不同类型的特殊零部件需要旋压加工，多种专用旋压机需求旺盛，例如：带轮、封头、风机及车轮等旋压机市场很好。在旋压技术深入发展的过程中，具有旋压属性的特殊用途旋压机也与日剧增，例如：内径旋压、滚珠旋压、模环旋压、拉深旋压、张力旋压、分离旋压等。旋压机是从事金属旋压的主要设备，其发展趋势是大型化、系列化、高精度、多用途和自动化。

国外旋压技术发展现状为旋压机品种齐全，生产工艺稳定，旋压产品多样，应用范围广泛。德国设备装置标准化，工艺产品系列化。前西德旋压设备多为中小型，以卧式为主，用途广泛。西班牙旋压技术发展历史较为悠久，其设备与工艺研发均较完善，但规模不及德国。美国与前苏联旋压技术发展也很迅速。美国的设备与产品趋向大型化，其旋压变形理论研究深入。前苏联旋压工艺应用广泛，企业的旋压产品批量生产，并将自动车床改装为自动旋压机，成本低廉。意大利专门生产封头旋压机，其最大加工直径 $\phi 7000\text{mm}$ ，最大热旋壁厚为 150mm，典型封头尺寸为 $\phi 4600\text{mm} \times 90\text{mm}$ 。日本以叶山为代表的学者对旋压技术进行了深入的试验研究，促进了回转塑性加工理论的发展；日本封头旋压技术与意大利相当。英国拥有能加工 $\phi 3600\text{mm} \times 20\text{mm}$ 制品的旋压机，其立式四轴自动旋压机制作 $\phi 152\text{mm} \times 76\text{mm}$ 工件一次成形，每小时生产 1000 ~ 1500 件。

近半个世纪，国外金属旋压技术发展很快，已日趋成熟；很多国家已普遍采用金属旋压技术。国外旋压制品尺寸范围：直径 5~5000mm，壁厚 0.2~150mm，长度与直径之比达 20 以上，直径与壁厚之比大于 750；旋压筒形件最大直径 7600mm，最大质量 60t。

热旋压工艺因显著扩大加工范围，提高设备旋压能力，满足了难变形金属的塑性成形，在国外发展很快。冷旋 25mm 厚坯料的旋压机可热旋 137mm 厚坯料；将 25mm 厚坯料铜板冷旋成锥体，热旋同样工件，旋压力减低 50%。对于钛合金、镁钛合金、钽合金、铌合金、钨合金、钼合金等难熔金属均可进行加热旋压。

国外技术先进的国家，其旋压技术从日臻成熟进入完善提高阶段。国内的旋压技术发展很快，正在缩短与国外先进国家旋压技术的差距。

第二节 工艺分类

金属旋压是毛坯装卡于芯模并随其旋转，也可使旋压工具（旋轮）绕毛坯旋转，旋压工具与芯模相对进给，使毛坯受压并产生连续逐点变形。这是一种生产薄壁回转体工件的成形工艺。旋压工艺中主要是普通旋压和强力旋压（变薄旋压），又可分别简称普旋与强旋。在旋压工艺的应用中，又派生出的特种旋压成形和局部旋压成形。旋压主要符号索引详见表 1-1 所示。

金属旋压具有变形条件好、制品性能优、尺寸公差小、材料利用率高、制品类别广泛、可旋制整体无缝空心回转体等优点，该技术广泛应用于国民经济各相关部门。根据旋压变形特征、壁厚减薄程度、工件几何形状等可将旋压工艺进行分类。

一、普通旋压

主要改变坯料形状，而壁厚尺寸基本不变或改变较少，这类旋压成形过程称为普通旋压。普通旋压主要改变板料直径尺寸来成形工件，是加工薄壁回转体的无切削成形工艺过程，通过旋轮对转动的金属圆板或预成形坯料作进给运动并旋压成形。

普通旋压的变形特征是金属板坯在变形中产生直径上的收缩或扩张，由此带来的壁厚变化则为从属；由于直径上的变化容易引起失稳或局部减薄，故普通旋压过程一般分多道次进给逐步完成。

按照旋轮进给方向是顺敞口端或逆敞口端的区别，普通旋压又有往程旋压与回程旋压之分。为防止局部变形产生皱折或拉断，常分多道次旋压并择优组合往程与回程旋压。图 1-4a 为筒形件往程旋压，图 b 为异形件往程与回程组合旋压。

表 1-1 旋压主要符号索引

| 符 号 | 名 称 | 符 号 | 名 称 |
|------------------|--------------|-------------------------|-------------|
| t_0 | 坯料壁厚 | A_θ | 周向接触面积 |
| $t_f(t)$ | 工件壁厚 | A_R | 径向接触面积 |
| Δt | 压下量 (偏离率及堆积) | A_L | 轴向接触面积 |
| t'_0 | 堆积壁厚 | H_R | 径向接触边长 |
| t_{\min} | 旋压工件最小壁厚 | L_L | 轴向接触边长 |
| α | 工件半锥角 | B_θ | 周向接触边长 |
| α_0 | 预成形角 | α'_p | 旋轮退出角 |
| N | 主轴转速 | F_T | 切向分力 |
| r | 变形区圆弧半径 | F_R | 径向分力 |
| D_m | 芯模直径 | F_L | 轴向分力 |
| γ_m | 芯模圆角 | F_r | 旋轮与工件摩擦力 |
| L_0, L | 坯料与工件长度 | F_m | 芯模与工件摩擦力 |
| α_p | 旋轮工作角 | u | 变形功 |
| m_n | 旋轮个数 | M_r | 旋压扭矩 |
| r_p | 旋轮圆角半径 | ΔH | 波纹高度 |
| h_p | 旋轮压下量 | ψ_{\max} | 极限变薄率 (减薄率) |
| β_p | 旋轮光整角 | $\psi_t(\varepsilon_t)$ | 变薄率 (减薄率) |
| D_p | 旋轮直径 | f | 进给率 (进给比) |
| β | 旋轮攻角 (楔入角) | $F(V)$ | 实际进给量 |
| d | 工件外径 | S | 旋轮名义进给量 |
| D_0 | 坯料直径 | Z | 变形分流线 |
| ΔL | 缩旋道次间隙 | $\delta\%$ | 扩旋伸长率 |
| λ_a | 轴向偏转角 | λ_b | 周向偏转角 |
| θ_\square | 异形接触角 | Q_n | 异形接触起点 |





图 1-4 普通旋压

按照变形温度的不同，普通旋压可分为冷旋压和热旋压。冷旋压即室温旋压，室温旋压过程用于延性好，加工硬化指数低的材料。常用的材料有纯铝、金、银、铜等。旋压塑性低、硬化指数高的材料，以及机床能力不足时，可采

用热旋压，热旋压常用的材料有铝·镁系合金、难熔金属、钛合金等。

普通冷旋压加工工件直径 $\phi 10 \sim \phi 8000\text{mm}$ ，坯厚 $0.5 \sim 30\text{mm}$ ；热旋压加工工件坯厚可达 $150 \sim 200\text{mm}$ 。

大型封头普通旋压以拉深变形为主，又称无芯模旋压，有一步法和两步法之分，可成形冲压工艺无法成形的超大规格封头。普通旋压主要分类如下：



普通旋压件直径公差可达到直径的 0.5% ，乃至 0.1% ；因为是点变形，旋压力比冲压力约低 80% ；一次装卡完成多道工序，加热成形极为方便。普通旋压工艺要素及其影响见表 1-2。

表 1-2 普通旋压工艺要素及其影响^[2]

| 成形 | 要素 | 起皱 | 破裂 | 直径精度 | 壁厚精度 | 表面粗糙度 | 表面波度 | 加工力 | 工效 |
|----|-------|----|----|------|------|-------|------|-----|----|
| 坯料 | 坯料热处理 | ○ | ○ | ○ | | | | ○ | |
| | 壁厚与直径 | ○ | ○ | | | | | ○ | |
| | 预制坯跳动 | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| 芯模 | 径向跳动 | | | ○ | ○ | | | | |
| | 圆角半径 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | |
| | 径向跳动 | | | ○ | ○ | | | | |
| 旋轮 | 道次与轨迹 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ |
| | 转速与润滑 | | | ○ | | ○ | | | ○ |
| | 进给比 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

注：○ 表示有影响。

二、变薄旋压

坯料形状与壁厚同时改变的旋压成形过程称为变薄旋压，又称为强力旋压。变薄旋压与普通旋压的区别是变薄旋压属于体积成形范畴，在变形过程中主要使壁厚减薄而坯料体积基本不变，成品形状完全由芯模尺寸决定，成品尺寸精度取决于工艺参数的合理匹配。

变薄旋压的主要类别如下：

- 按变形性质和工件形状分为异形剪切旋压和筒形流动旋压；

2) 按旋轮与坯料流动方向分为正向旋压与反向旋压;

3) 按旋轮和坯料相对位置分为内径旋压与外径旋压;

4) 按旋压工具分为旋轮旋压与滚珠旋压;

5) 按加热与否分为冷态旋压与加热旋压。

异形剪切旋压，适于锥形、抛物线形及各种曲母线形工件的成形。筒形流动旋压，主要缩减管状形材壁厚，多为带底与不带底的筒形件、带台阶的管材等。正向旋压时变形坯料的流向与旋轮进给方向相同；反向旋压时则相反，见图 1-5。




图 1-5 变薄旋压的正向旋压与反向旋压^[3]

变薄旋压过程遵循体积不变原理，对于锥形的剪切旋压遵循正弦规律：

$$\text{在平板旋压时, } t_f = t_0 \sin\alpha \quad (1-1)$$

$$\text{在预制坯旋压时, } t_1/\sin\alpha_1 = t_2/\sin\alpha_2 \quad (1-2)$$

$$\text{在筒形件变薄旋压时, } (D_m + t_0) t_0 l_0 = (D_m + t_f) t_f l \quad (1-3)$$

在典型变薄旋压过程中，变形区处于二向受压（正旋）和三向受压（反旋）的有利状态。旋压材料包括可进行塑性加工的铸、锻材料，难成形材料。坯料制造可以采用机械加工、压力加工、特种铸造、粉末压铸及焊接等方式。坯料热处理状态可以选用退火、调质、正火、固溶等。

变薄旋压件具有小的壁厚差，优于普通旋压及拉深的直径精度。筒形件变薄旋压可达到的精度与工件直径有关，工件直径每增加 10mm，直径公差增大约 0.01mm。

变薄旋压件的表面粗糙度可达到较高级别，与旋压模相接触的表面可与模具表面达到同一级别；与旋轮相接触的表面，宏观波纹取决于系统刚度和工艺条件，可以有较大差别。

变薄旋压可以细化晶粒，提高强度和抗疲劳性能，有助于产品综合性能的

提高，延长使用寿命并减轻成品重量。变薄旋压件经去应力退火后适于长期存放。坯料中的夹渣、分层等缺陷会在旋压过程中自行暴露，产生破裂，可发挥自检功能。对于无特殊要求的并未能暴露的细微缺陷，受加热旋压加工后有一定程度弥合和改善的功能。


加热变薄旋压合金为热加工组织，晶粒细化程度决定于加热温度的高低，低温晶粒细化充分，高温晶粒易长大。室温变薄旋压铸坯需有效控制减薄率，多道次变薄旋压的工件，晶粒为组织致密的加工流线。

第三节 应用领域

一、国防建设

随着国防建设的发展，旋压技术得到了广泛的应用。在导弹、火箭、宇航方面，卷焊大直径薄壁壳体的焊缝易脆裂和应力集中，不适应大型壳体减薄壁厚，减轻重量，提高强度，减少环焊缝，消除纵缝的要求；旋压成形可弥补其不足。国外采用变薄旋压技术已成形 $\phi 3000\text{mm} \times 6000\text{mm}$ 的壳体，以及旋出 $\phi 625\text{mm} \times 30000\text{mm}$ 的管材，显示了旋压技术的应用潜力。

旋压技术在发达国家凸显其先进性、实用性和经济性。导弹所需的旋压件见图 1-6a 所示。一枚导弹的许多部件可采用旋压方法加工，典型部件有制导舱壳体、战斗弹外壳、药形罩等。人造卫星鼻锥属典型旋压产品，美国“探险者”卫星的鼻锥旋压工序见图 1-6b 所示。



a) 导弹所需的旋压件

b) 美国“探险者”卫星的鼻锥旋压工序

图 1-6 旋压产品^[4]