




# 电动机修理手册

单行本

## 小功率电动机修理

赵家礼 主编



本书共三章，主要内容有：交流分相电动机、交直流两用串励电动机、家用电器单相电动机、单相电动工具电动机等的故障修理以及提高电动机修理质量的各种措施等；小功率三相异步电动机的运行维护、常见故障的检修以及绕组重绕工艺、绕组计算和节能挖潜措施等；各种小功率电动机的试验方法、试验项目和有关计算以及有关试验标准等。

本书适合广大电机修理工人和有关工程技术人员阅读，也可供专科院校有关专业师生参考。

#### 图书在版编目（CIP）数据

小功率电动机修理/赵家礼主编. —北京：机械工业出版社，2008.3

（电动机修理手册：单行本）

ISBN 978-7-111-23512-5

I. 小… II. 赵… III. 电动机－维修－技术手册 IV. TM320.7-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2008）第 022138 号

机械工业出版社（北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037）

责任编辑：李振标 责任校对：李秋荣

封面设计：姚 蓝 责任印制：杨 曦

北京机工印刷厂印刷（兴文装订厂装订）

2008 年 3 月第 1 版第 1 次印刷

184mm × 260mm · 17.25 印张 · 583 千字

0 001—4 000 册

标准书号：ISBN 978-7-111-23512-5

定价：37.00 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

销售服务热线电话：(010) 68326294

购书热线电话：(010) 88379639 88379641 88379643

编辑热线电话：(010) 88379768

封面无防伪标均为盗版

## 单行本前言

《电动机修理手册》一书自 1988 年 2 月出版以来；先后重印再版多次，深受读者欢迎。

为了更好地满足广大读者需求，此次出版采取了单行本的形式以飨读者。将《电动机修理手册》第 3 版分为 5 册单行本，读者可按自己需要，有针对性的选用，从而降低购书费用，并方便携带和阅读。5 册单行本有：

- 小功率电动机修理
- 三相交流电动机修理
- 直流电动机修理·牵引电动机修理
- 起重及冶金用三相异步电动机修理·防爆防腐电动机修理·潜水电泵与泵用电动机修理
- 特种用途电动机修理

本手册在拆分单行本的过程中，改正了原书中的错误之处和去掉了一些不适当的内容，也得到了许多同志的帮助，在此表示衷心感谢。

编者

# 电动机修理手册

第3版

主编 赵家礼  
编写人（以姓氏笔划为序）

才家刚 朱建德 李圣年 沈宝堂  
何 青 杨万青 杨海龙 居志尧  
范全乐 胡康银 赵家礼 赵 捷  
赵 健 商庆元 黄士鹏 彭友元  
钱良叙 蔡廷锡 樊世昂 潘品英

## 第3版前言

本手册自1988年2月出版以来，先后重印多次，深受广大读者欢迎。近年来，由于我国科学技术的突飞猛进地发展，电动机的品种以及派生系列不断涌现，新制造的电动机质量要求也越来越高，这就要求从事电机修理行业的人员要及时了解到这些新产品的特殊结构、性能以及新工艺、新材料、新的质量标准等要求，否则不能胜任当前的维护和修理工作。鉴于此，为了满足各工矿企业、修理行业面临的新任务，以及对于电机修理技术的迫切要求，这次对全书做了全面的认真的修订工作。

这次修订的特点：

- 1) 近年来全国各地的修理单位对于特种电动机的技术问题经常来信来访，说明在维修特种电动机工作中存在许多困难，因此在这次修订时，将特种电动机侧重加以详述。
- 2) 增加了Y2系列电动机的技术数据。如Y2、YZR2等新系列的技术数据。
- 3) 在技术数据中增加了电动机出厂参考价格和铜线重量以及电动机总重量，这些数据对于匡算电动机修理价格、用铜量以及交通运输等均有所帮助。
- 4) 增加了防爆、防腐、起重及冶金、电梯、塔吊电动机的修理内容。
- 5) 补充了电动机修理的新材料、新工艺、新经验和修理实例。
- 6) 删除本“手册”中不适用的章节内容和谬误之处。同时删除了老系列电动机的技术数据。

修订后的“手册”共分十三章。

第一章 单相电动机修理的第一节至第七节由朱建德、潘品英执笔；第五节中五由胡康银、高庆元、钱良钗执笔。

第二章 小功率三相异步电动机修理由朱建德、沈宝堂、范全乐执笔。

第三、四章 三相低压、高压交流电动机修理由赵家礼执笔。

第五章 直流电动机修理由赵捷、何青、赵健执笔。

第六章 直线异步电动机修理由蔡廷锡执笔。

第七章 起重及冶金用三相异步电动机修理由杨海龙、黄士鹏执笔。

第八章 防爆、防腐电动机修理由杨万青执笔。

第九章 潜水电动机修理由李圣年执笔。

第十章 交流力矩电动机修理由胡康银、高庆元、钱良钗执笔。

第十一章 牵引电动机修理由樊世昂、居志尧执笔。

第十二章 其他特种电动机修理由赵家礼执笔。

第十三章 电动机修理试验由彭友元、才家刚执笔。

全书由赵家礼统稿和主编，第一、二章由朱建德主审。

在此次编写工作中，得到很多同行的帮助，提出许多宝贵意见，在此表示衷心的感谢。

由于编者水平有限，对书中的错误和缺点恳切希望广大读者提出批评和指正。

编者

## 主要符号表

本手册采用国家标准 GB/T13394—1992 规定的符号。

$A$	面积、电负荷、负载率	$C_i$	槽绝缘厚度
$A_c$	导线截面积	$C_k$	端环宽度
$A_{cl}$	定子绕组导线截面积	$C_j$	轭部磁压降校正系数
$A_{cz}$	转子(电枢)绕组导线截面积	$D_1$	定子铁心外径
$A_{cm}$	主绕组导线截面积	$D_2$	转子铁心外径
$A_{ca}$	副绕组导线截面积	$D_a$	电枢表面直径
$A_{cz}$	罩极绕组导线截面积	$D_{il}$	定子铁心内径
$A_i$	槽绝缘所占面积	$D_{iz}$	转子铁心内径
$A_s$	每极气隙有效面积	$D_j$	外壳直径
$A_b$	槽楔面积	$d_c$	换向器直径
$A_s$	槽面积	$D_R$	端环平均直径
$A_B$	导条截面积	$d$	导线直径
$A_e$	槽有效面积	$d_1$	定子导线直径
$A_{Fe}$	铁心截面积	$d_2$	转子导线直径
$a$	并联支路数、电刷长度, 电费	$d'$	代换导线直径
$AW$	直流励磁绕组磁势	$d''$	实际选用导线直径
$A_R$	端环截面积	$d_t$	罩极绕组线径
$A_t$	每极齿截面积	$d_m$	主绕组线径
$A_j$	每极轭截面积	$d_a$	副绕组线径
$B$	磁感应强度、磁通密度(简称磁密)	$D$	转轴直径
$B_j$	轭部磁密	$d_y$	直流附加绕组线径
$B_t$	齿部磁密	$E$	电动势、电场强度
$B_s$	气隙磁密	$E_a$	电枢电动势
$b$	电刷宽度、无纬带宽度	$E_s$	气隙合成电动势
$b_{11}$	定子齿宽度	$F$	总安匝数、磁动势
$b_{12}$	转子齿宽度	$F_j$	轭部磁动势(安匝数)
$b_B$	导条宽度	$F_t$	齿部磁动势(安匝数)
$b_1$	定子槽宽	$F_s$	气隙磁动势(安匝数)
$b_2$	转子槽宽	$F_o$	波幅系数
$b_r$	径向通风道宽度	$f$	频率
$b_0$	槽口宽度	$f_N$	额定频率
$b_k$	端环厚度、通风道宽	$m_{Fe}$	铁质量(铁重)
$b_{kr}$	换向区宽度	$m_{Cu}$	铜质量(铜重)
$b_p$	极靴宽度	$m_j$	轭部质量
$b_t$	齿宽	$m_t$	齿部质量
$C$	电容	$H$	磁场强度
$C_T$	转矩常数	$H_j$	轭部磁场强度
$C_e$	电动势常数		

$H_t$	齿部磁场强度	$l_B$	导条长度
$h_0$	槽口高度	$l_E$	定子绕组端部长度
$h_b$	电刷高度	$l_p$	磁极极靴长度
$h_j$	铁轭高度	$l_i$	定子铁心长度
$h_p$	极靴高度	$l_2$	转子铁心长度
$h_1$	定子槽高	$l$	铁心平均长度
$h_2$	转子槽高		$l = \frac{1}{2} (l_s + l_r)$
$h$	槽楔厚度	$l_{pm}$	主绕组平均匝长
$h_B$	导条高度	$l_{pz}$	罩极绕组平均匝长
$I$	电流	$l_v$	铁心净长度
$I_N$	额定电流		$l_v = K_{Fe} (l - nb_v') = K_{Fe} l_{Fe}$
$I_0$	空载电流	$L_j$	铁轭磁路长度
$I_{kw}$	功电流	$l_b$	线圈端部平均长度
$h_{tl}$	定子齿高	$l_{ar}$	线圈半匝平均长度
$h_{jl}$	定子铁心轭高	$m$	相数、质量
$h_{j2}$	转子（电枢）铁心轭高	$m_j$	轭部质量
$I_B$	导条电流	$m_t$	齿部质量
$I_m$	励磁电流、主绕组电流	$N$	每相绕组平均串联匝数
$i_m$	励磁电流标么值	$N_m$	主绕组线圈数
$I_a$	电枢电流、副绕组电流	$N_a$	副绕组线圈数
$I_k$	堵转电流、短路电流	$N_{sem}$	主绕组每槽导体数
$I_{st}$	起动电流	$N_{sea}$	副绕组每槽导体数
$I_R$	端环电流	$N_1$	定子绕组每极匝数
$I_1$	定子相电流	$N_2$	转子绕组每极匝数
$I_N$	额定电流	$N_{1f}$	直流励磁绕组附加匝数
$J$	电流密度	$N_1''$	直流励磁绕组总匝数
$K$	换向片数、换向系数、负载率、变比系数	$N_2''$	转子（电枢）绕组总导体数
$K_a$	绕组分布系数、分布因数	$N_\phi$	绕组每相匝数
$K_p$	绕组短路系数、节距因数	$N_z$	罩极绕组匝数
$K_\beta$	变换系数	$N_{sc}$	每槽串联导体数
$K_{dp}$	绕组系数、绕组因数		$N_{sc} = 2 \times$ 每线圈匝数
$K_{dpm}$	主绕组系数	$N_c$	每线圈串联匝数
$K_{dpa}$	副绕组系数	$N_{\phi 1}$	每相串联导体数
$K_{dpv}$	$v$ 次谐波绕组系数	$n$	电动机转速
$K_E$	空载压降系数	$n_1$	同步转速
$K_u$	压降系数	$n_2$	额定转速
$K_{Fe}, K_e$	铁心叠压系数	$n_r$	通风道数
$K_{el}$	定子卡氏系数、定子卡特因数	$n_{st}$	定转子绕组变比
$K_{e2}$	转子卡氏系数、转子卡特因数		$n_{st} = \frac{K_{es} \cdot N_s}{K_{er} \cdot N_r}$
$K_\delta$	气隙系数	$n_p$	转子飞逸转速
$K_t$	转矩系数	$N_t$	并绕根数
$K_\phi$	波形系数	$P$	有功功率
$L$	电感	$P_i$	输入功率
$L_a$	电枢铁心长度		
$L_{ef}$	电枢计算长度		

$P_2$	输出功率	$U$	电压
$P_N$	额定功率	$U_N$	额定电压
$P_e$	电磁功率	$U_L$	线电压
$P_\delta$	气隙功率	$U_{\phi}$	相电压
$P_{mx}$	机械功率	$U_{N\phi}$	额定相电压
$p$	极对数	$V$	体积、速度
$P$	电动机极数	$v$	线速度
$P_0$	空载损耗、固定损耗	$N_s$	换向元件匝数
$P_r$	可变损耗	$X$	电抗
$P_{Fe}$	铁损耗	$X_L$	线圈电抗
$P_{fw}, P_j$	风摩损耗、机械损耗	$X_1$	定子电抗
$P_s$	杂散损耗	$X_2$	转子电抗
$P_{Cu}$	铜损耗	$X_m$	励磁电抗
$P_t$	齿部损耗	$X_e$	端部电抗
$P_j$	轭部损耗	$X_{sc}$	槽漏抗、同步电抗
$P_{Cu_a}$	电枢绕组铜耗	$X_d$	谐波漏抗
$P_a$	电刷接触电阻损耗	$X_{sk}$	斜槽漏抗
$\Sigma P$	总损耗	$X_d$	直轴同步电抗
$Q$	槽数、无功功率	$X_b$	气隙磁场基波漏抗
$Q_1$	定子槽数	$X_q$	交轴同步电抗
$Q_2$	转子槽数	$y$	节距
$Q_p$	每极槽数	$Z$	阻抗、风阻、齿数
$Q_m$	主绕组占槽数	$\beta$	绕组节距比
$Q_n$	副绕组占槽数	$\tau$	极距
$q$	每极每相槽数	$t$	定子齿距
$R_\phi$	相电阻	$t_2$	转子齿距
$R_L$	线电阻	$\rho$	导体电阻率
$R_a$	电枢绕组电阻	$\Delta n$	转速调整率
$R_B$	导条电阻	$\Delta U$	电压调整率
$R_R$	端环电阻	$\theta_e$	环境温度
$s_f$	槽满率	$\theta_c$	冷却介质温度
$s$	转差率	$\Delta U_b$	一对电刷接触压降
$s_N$	额定转差率	$\delta$	单边气隙长度、单边厚度
$T$	转矩、温度	$\delta_i$	计算气隙长度
$T_K$	堵转转矩	$\delta_2$	第二气隙长度
$T_N$	额定转矩	$\eta$	效率
$T_e$	电磁转矩	$\eta_N$	额定效率
$T_{max}$	最大转矩	$\cos\varphi$	功率因数
$T_{min}$	最小转矩	$\lambda_s$	槽漏磁导系数
$T_L$	负载转矩	$\lambda_t$	齿漏磁导系数
$T_i$	输入转矩	$\lambda_e$	端部漏磁导系数
$t$	槽距	$\lambda_d$	谐波漏磁导系数
$T_2$	输出转矩	$\gamma$	电导率
$t_0$	导线直径比值系数	$\mu$	磁导率
$t$	时间、温度、齿距	$\mu_0$	真空磁导率

$\mu_r$	相对磁导率	$\Omega$	机械角速度
$\nu$	谐波数	$\omega$	电角速度
$\Phi$	每极磁通	$\varphi$	功率因数角
$\Phi_s$	每极气隙磁通	$\zeta$	电费
$\psi$	磁链	$\alpha$	极弧系数

# 目 录

单行本前言

第3版前言

主要符号表

## 第一章 单相电动机修理

### 第一节 单相电动机概述 ..... 1

- 一、单相电动机的种类、结构和型号 ..... 1
- 二、单相电动机的绕组型式、接线及技术数据 ..... 11
- 三、家用电器电动机的性能、结构特点与技术数据 ..... 17
- 四、单相电动工具电动机的结构特点与技术数据 ..... 32
- 五、其他机电设备专用单相电动机的结构特点与技术数据 ..... 37

### 第二节 交流分相电动机修理 ..... 41

- 一、分相电动机的故障及其原因 ..... 41
- 二、机械故障的检修方法 ..... 41
- 三、电气故障的检修方法 ..... 43
- 四、绕组故障的检修方法 ..... 48
- 五、电动机重绕计算 ..... 50
- 六、改压、改极及导线代换计算 ..... 58

### 第三节 罩极电动机修理 ..... 63

- 一、罩极电动机的结构与性能 ..... 63
- 二、罩极电动机结构损坏的故障修理 ..... 63
- 三、罩极电动机的运行故障及原因 ..... 63
- 四、罩极电动机的拆装和修理 ..... 64
- 五、提高性能的重绕计算 ..... 64
- 六、罩极电动机重绕性能的调整 ..... 67

### 第四节 交、直流两用串励电动机

- 修理 ..... 68
- 一、交、直流两用串励电动机的结构与特点 ..... 68
- 二、交、直流两用串励电动机的故障修理 ..... 70

- 三、励磁绕组故障及修理 ..... 73
- 四、电枢绕组故障及修理 ..... 74
- 五、绕组的重绕工艺 ..... 75
- 六、串励电动机绕组的绝缘处理 ..... 81
- 七、重绕计算 ..... 81

### 第五节 家用电器单相电动机的故障

#### 检修 ..... 85

- 一、台扇电动机的故障检修 ..... 85
- 二、吊扇电动机的故障检修 ..... 96
- 三、其他电扇电动机的故障检修 ..... 99
- 四、电冰箱电动机的故障检修 ..... 99
- 五、空调器电动机的故障检修 ..... 101
- 六、家用洗衣机电动机的故障检修 ..... 112
- 七、电吹风电动机的故障检修 ..... 115
- 八、吸尘器电动机的故障检修 ..... 116
- 九、电唱机电动机的故障检修 ..... 118
- 十、电动缝纫机电动机的故障检修 ..... 120

### 第六节 单相电动工具电动机的故障

#### 检修 ..... 120

- 一、电动工具电动机的检修特点 ..... 120
- 二、单相电钻电动机的故障检修 ..... 121
- 三、单相磁座钻电动机的故障检修 ..... 125
- 四、单相剪切电动工具电动机的故障检修 ..... 125
- 五、单相砂磨类电动工具电动机的故障检修 ..... 126
- 六、单相装配类电动工具电动机的故障检修 ..... 126
- 七、单相木工电动工具电动机的故障检修 ..... 127
- 八、单相农牧类电动工具电动机的故障检修 ..... 128
- 九、单相建筑类电动工具电动机的故障检修 ..... 128

障检修 .....	128	扇电动机铁心、绕组数据 .....	153
十、单相医疗用电动工具电动机的 故障检修 .....	130	附表 1-19 单相电容式顶扇、排气扇电动 机铁心、绕组数据 .....	153
<b>第七节 提高单相电动机修理质量 .....</b>	<b>130</b>	附表 1-20 鸿运扇及交直流两用串励式台 扇电动机绕组数据 .....	154
一、确保重绕电动机性能的措施 .....	130	附表 1-21 电风扇调速电抗器铁心、绕组 数据 .....	154
二、降低单相电动机能耗的措施 .....	132	附表 1-22 国产及进口电冰箱压缩机组电 动机型号、性能参数 .....	156
三、改进修理工艺和装备 .....	133	附表 1-23 国产及部分进口电冰箱压缩机 组电动机铁心、绕组数据 .....	157
<b>附录 .....</b>	<b>135</b>	附表 1-24 部分进口小型空调器用单相电 动机铁心、绕组数据 .....	158
附表 1-1 JX 系列单相电容运转异步电 动机性能及铁心、绕组数据 .....	135	附表 1-25 洗衣机用单相电容运转电动机 铁心、绕组数据 .....	159
附表 1-2 JY 系列单相电容起动异步电 动机性能及铁心、绕组数据 .....	136	附表 1-26 电吹风电热元件及电动机铁心、 绕组数据 .....	161
附表 1-3 JZ 系列单相电容起动异步电 动机性能及铁心、绕组数据 .....	137	附表 1-27 部分单相吸尘器性能及串励电 动机铁心、绕组数据 .....	162
附表 1-4 BO 系列单相电阻起动异步电 动机性能及铁心、绕组数据 .....	138	附表 1-28 交流电唱机用单相罩极电动机 绕组参数 .....	162
附表 1-5 CO 系列单相电容起动异步电 动机性能及铁心、绕组数据 .....	139	附表 1-29 家用电动缝纫机用单相串励电 动机铁心、绕组数据 .....	162
附表 1-6 DO 系列单相电容运转异步电 动机性能及铁心、绕组数据 .....	140	附表 1-30 单相串励电钻电动机铁心、绕 组数据 .....	163
附表 1-7 BO2 系列单相电阻起动异步电 动机性能及铁心、绕组数据 .....	141	附表 1-31 单相电剪刀与电冲剪型号、性 能及电动机铁心绕组数据 .....	163
附表 1-8 CO2 系列单相电容起动异步电 动机性能及铁心、绕组数据 .....	142	附表 1-32 单相电动型材切割机的型号、 性能及电动机铁心、绕组 数据 .....	164
附表 1-9 DO2 系列单相电容运转异步电 动机性能及铁心、绕组数据 .....	143	附表 1-33 单相电动曲线锯的型号、性能 及电动机铁心、绕组数据 .....	164
附表 1-10 YC 系列单相电容起动异步电 动机技术数据 .....	144	附表 1-34 单相电动攻丝机和套丝机的性 能及电动机铁心、绕组数据 .....	164
附表 1-11 U 型单相串励电动机铁心、 绕组数据 .....	145	附表 1-35 单相电动砂轮机电动机铁心、 绕组数据 .....	165
附表 1-12 G 型单相串励电动机铁心、 绕组数据 .....	147	附表 1-36 单相电动扳手电动机铁心、绕 组数据 .....	165
附表 1-13 SU 型交、直流两用串励电动 机铁心、绕组数据 .....	147	附表 1-37 单相电动拉铆机型号、性能及 电动机铁心、绕组数据 .....	165
附表 1-14 单相罩极式台扇、吊扇电动 机铁心、绕组数据 .....	148	附表 1-38 单相木工电圆锯性能及电动机 铁心、绕组数据 .....	165
附表 1-15 G 新系列单相串励电动机铁 心、绕组数据 .....	149	附表 1-39 单相木工电刨性能及电动机铁 心、绕组数据 .....	166
附表 1-16 单相电容式台扇电动机铁心、 绕组数据 .....	151	附表 1-40 单相冲击电钻性能及电动机铁 心 .....	166
附表 1-17 单相电容式吊扇电动机铁心、 绕组数据 .....	152		
附表 1-18 单相电容式落地扇、座地扇、壁			

心、绕组数据 .....	166	动机性能及铁心、绕组数据 .....	168
附表 1-41 单相电锤性能及电动机铁心、 绕组数据 .....	167	附表 1-46 窗式、挂壁式、柜式空调器 型号、规格性能指标 .....	168
附表 1-42 单相电动湿式磨光机性能及 电动机铁心、绕组数据 .....	167	附表 1-47 部分 YFK 系列风扇电动机 性能指标 .....	169
附表 1-43 单相插入式混凝土电动振动 器性能及电动机铁心、绕组 数据 .....	167	附表 1-48 YDK 系列风扇电动机（塑封） 性能指标 .....	170
附表 1-44 单相石膏电锯的技术性能及 电动机铁心、绕组数据 .....	168	附表 1-49 部分 YFK 系列风扇电动机 规格技术参数 .....	171
附表 1-45 QD 型单相潜水泵电容分相电		参考文献 .....	172
<b>第二章 小功率三相异步电动机修理</b>			
<b>第一节 小功率三相异步电动机</b>			
概述 .....	173	电压及频率 .....	207
一、小功率三相异步电动机的用途、 分类及型号 .....	173	三、小功率三相异步电动机的节能挖潜 .....	208
二、小功率三相异步电动机的选择 原则 .....	174	四、小功率三相异步电动机的重绕计算 .....	209
三、技术数据 .....	182	五、定子绕组重绕工艺 .....	218
四、绕组型式 .....	182		
五、小功率三相异步电动机的接线 标志 .....	185	<b>附录</b> .....	233
<b>第二节 小功率三相异步电动机的 维护及常见故障检修 .....</b>	<b>186</b>	附表 2-1 JW 系列小功率三相异步电动机 铁心和绕组数据（一） .....	233
一、小功率三相异步电动机的维护 .....	186	附表 2-2 JW 系列小功率三相异步电动机 铁心和绕组数据（二） .....	233
二、小功率三相异步电动机的常见故 障 .....	187	附表 2-3 JW 新系列小功率三相异步电动 机铁心和绕组数据 .....	234
三、小功率三相异步电动机的故障分 析 .....	189	附表 2-4 A、1A 系列小功率三相异步电 动机铁心和绕组数据 .....	235
四、小功率三相异步电动机定子绕组 故障检修 .....	190	附表 2-5 AO2 系列小功率三相异步电动 机铁心和绕组数据 .....	236
五、小功率三相异步电动机定、转子 故障检修 .....	193	附表 2-6 Y 系列小功率三相异步电动机 铁心和绕组（统一设计）数 据 .....	236
六、小功率三相异步电动机机械部件 故障检修 .....	194	附表 2-7 JDO2、JDO3 系列变极多速小 功率三相异步电动机铁心和绕 组数据 .....	237
七、小功率三相异步电动机振动和噪 声故障 .....	201	附表 2-8 YD 系列变极多速小功率三相 异步电动机性能和铁心、绕组 数据 .....	238
<b>第三节 绕组的改制和重绕 .....</b>	<b>205</b>	附表 2-9 电泵用小功率三相异步电动机 铁心和绕组数据 .....	239
一、小功率三相异步电动机改接成单 相电动机 .....	205	附表 2-10 QX 型污水电泵小功率三相异 步电动机铁心和绕组数据 .....	239
二、小功率三相异步电动机改变电源		附表 2-11 部分电动工具用小功率三相异 步电动机铁心和绕组数据 .....	240
		附表 2-12 J3Z 系列小功率三相交流电钻	

绕组数据 .....	241
附表 2-13 部分小功率三相砂轮机电动机铁心和绕组数据 .....	241
附表 2-14 直联插入式混凝土振动器三相中频异步电动机定子绕组数据 .....	241
附表 2-15 部分排气扇小功率三相异步电动机铁心和绕组数据(一) .....	241
附表 2-16 部分排气扇小功率三相异步电动机铁心和绕组数据(二) .....	242
附表 2-17 YH、JHO2 高转差率小功率三相异步电动机性能、铁心数据 .....	242
附表 2-18 JG2 型辊道用小功率三相异步电动机性能、铁心和绕组数据 .....	242
附表 2-19 德国 ABM 公司 D 系列小功率三相异步电动机性能数据 .....	242
附表 2-20 德国 ABM 公司变极多速小功率三相异步电动机性能数据 .....	243
附表 2-21 法国 Leroy Somer 公司小功率三相异步电动机性能数据 .....	244
附表 2-22 法国 Leroy Somer 公司变极多速小功率三相异步电动机性能数据(一) .....	245
附表 2-23 法国 Leroy Somer 公司变极多速小功率三相异步电动机性能数据(二) .....	245
附表 2-24 英国 GEC 公司 Alpak 系列小功率三相异步电动机性能数据 .....	246
附表 2-25 英国 GEC 公司 Cipak 和 Lowpak 系列小功率三相异步电动机性能数据 .....	247
附表 2-26 英国 NEWMAN 公司 TEFV1-40 系列小功率三相异步电动机性能数据 .....	248
附表 2-27 国内外小功率三相异步电动机系列力能指标比较 .....	248
附表 2-28 国内外小功率三相异步电动机系列起动性能 ( $I_s$ 起动电流, $T_s$ 起动转矩) 比较 .....	248
附表 2-29 国内外小功率三相异步电动机容量 (kW)、机座比较 .....	249
附表 2-30 国内外小功率三相异步电动机噪声 (dB) 比较 .....	249
附表 2-31 国内外小功率三相异步电动机重量 (kg) 比较 .....	249
附表 2-32 各种绕线模的简化计算 .....	250
<b>参考文献 .....</b>	<b>251</b>

### 第三章 单相交流异步电动机试验

一、裂相起动单相异步电动机试验 .....	252
二、微型单相交流串励电动机试验 .....	254
三、单相离合器电动机的试验 .....	255
四、洗衣机用电动机的试验 .....	257
五、电容器质量的判定方法及容量的简易测定 .....	258

# 第一章 单相电动机修理

## 第一节 单相电动机概述


### 一、单相电动机的种类、结构和型号

单相电动机在国内通常制成轴中心高度不大于90mm、功率在750W以下，属于小功率电动机类。其功率等级分为0.4, 0.6, 1.0, 1.6, 2.5, 4, 6, 10, 16, 25, 40, 60, 90, 120, 180, 250, 370, 550, 750, 1100W等20个等级。这类电动机的特点

是应用量大、面广和专用性强，广泛用于工、矿、农、林、牧及交通等行业，作为小型机床、小型机具、电动工具、医疗器械以及家用电器等动力源。

#### (一) 单相电动机的种类、结构概述

单相电动机按工作原理、起动方式及结构型式分类如下：



单相电动机具有结构简单、制造容易、使用可靠、维护方便等优点，特别是能直接用于单相交流电源，所以在家用电器及轻便电动工具中广泛应用。下面扼要介绍几种常用的单相电动机。

#### 1. 分相电动机

分相电动机一般又称为分相起动电动机。它分电阻分相起动和电容分相起动两种。起动时在副绕组中串入移相电容器的称为电容分相电动机；若起动时外接电阻，或接入特殊设计的高阻副绕组的，称为电阻分相电动机。分相起动电动机只在起动过程中接入副绕组，运行时即断开副绕组电源，由主绕组独立工作。

分相电动机的电路原理如图1-1所示。它主要由定子、转子及起动开关组成。转子是笼型绕组；定子铁

心槽内嵌有两套机械角度相差90°的主、副绕组；起动开关若采用离心开关，则装在电动机内部转轴上，也有采用起动继电器的，其作用都一样，即起动时当转速上升到额定转速的75%~80%时，断开副绕组电源使电动机进入正常运行。这种电动机的起动转矩较高，电阻起动一般为1~1.5倍额定转矩；电容起动可高达2.5~3倍额定转矩。

#### 2. 电容电动机

又称电容分相运转异步电动机。其结构与分相电动机相同，唯副绕组串联的电容器起动后不脱离电源，因此嵌装在定子槽内的主、副绕组同时投入

⊕ 本手册中异步电动机专指感应电动机，而不包括其他类型的异步电动机。




图 1-1 分相电动机电路

a) 电阻分相起动 b) 电容分相起动

运行，其实质上构成两相电动机。

电容电动机的功率因数、效率与过载能力均比其他单相电动机高，但起动转矩较小，一般只有 35% ~ 60% 额定转矩。由于它的运行性能优越，在家用电器中应用最普遍。其电气接线原理如图 1-2 所示。




图 1-2 电容运转电动机电路

a) 电容分相运转 b) 双电容电动机

### 3. 罩极电动机

它是单相电动机中结构最简单的一种。转子是笼型的，定子一般为凸极，每个磁极的励磁绕组（主绕组）集中绕在凸极周围，称为集中绕组，如图 1-3 所示；副绕组是一只电阻值很小的闭合短路铜环。一般凸极极面的  $1/3 \sim 1/2$  处开有一凹

槽，供嵌入短路铜环把部分磁极罩住，故称罩极电动机。




图 1-3 罩极电动机

a) 罩极及绕组结构 b) 绕组接线

罩极电动机通电时，由于磁极中的被罩部分与未罩部分的磁阻不同，从而形成磁场相位差，使之达到移相起动的目的。在较大功率罩极电动机的定子上则采用有槽隐极式分布绕组，其结构与电阻分相电动机相似，但副绕组匝数很少，只有 1 到几匝，并构成短路闭合。

罩极电动机构造简单，成本低廉且结构坚固，在有些电风扇、电唱机及仪表上多采用。但其效率较低，目前除家用小型电风扇、鼓风机及一些微型电动器具尚应用外，均被电容电动机所代替。

### 4. 反应式同步电动机

定子是罩极式，转子用软磁材料制成。当定子绕组接通交流电时即产生工频脉动旋转磁场，转子被磁化而分别产生感应极性，定子磁场将转子异性磁极吸引，同时由于罩极的作用，使定子极面的磁通中心线从未罩部分移向被罩部分，转子也就随定子铁心中产生的脉动旋转磁场以同步转速旋转。这种电动机的特点是制造成本低，维护简易，一般只适合制成微功率控制系统用电机，或家用电器应用于一般电唱机等作动力源。

### 5. 单相串励电动机

它的基本结构同直流电动机，可制成交、直流两用，故又称通用电动机。定子和转子铁心均由冲片叠

成，定子是凸极式集中绕组，称励磁线圈；转子是电枢，由铁心、轴、换向器及转子绕组构成。交、直流两用电动机则多一只附加励磁绕组，其接线原理如图 1-4 所示。




图 1-4 交直流两用串励电动机接线

串励电动机的特点是转速高，起动转矩及功率因数均较高，与相同功率其他单相电动机相比，它的体积最小，重量也最轻，对电源电压波动的适应范围较大。但它的结构较复杂，使用中又要经常维护；运转噪声较大，并对无线电有干扰，且不允许在额定电压下空载运转。串励电动机普遍用作电动工具和小型机床、吸尘器等动力源。

单相电动器具的品种繁多，所采用的电动机型式也各异，表 1-1 是家用电器及电动工具设备所常用的单相电动机的结构特征、性能特点和应用范围简介。

表 1-1 常用单相电动机的结构特征、性能特点和应用范围

电动机型式	电阻分相起动式	电容分相起动式	电容运转式	罩极式	反应式 同步电动机	串励电动机
基本系列 型号	YU (BO、 BO2、JZ)	YC (CO、C02、 JY、JDY)	YY (DO、 DO2、JX)	YJ	TU、(TX)	HL、(SU)、G
功率范围/W	18 ~ 600	120 ~ 750	5 ~ 600	0.5 ~ 120		8 ~ 750
转子结构	鼠笼型	鼠笼型	鼠笼型	鼠笼型	凸极软磁铁心	叠片电枢
起动装置	起动开关	起动开关	不需要	不需要	不需要	不需要
调速性能	一般不能调速	一般不能调速	可采用抽头式 改变主、副绕组 阻抗或串联外接 电抗器调速	一般不能调 速，但可制成特 殊型式的多速电 动机	不能调速，但 能获得恒定的同 步转速	带负载降压调 速
结构特征	定子是分布绕 组，主、副绕组 轴线在空间相差 90°电角。一般 是主绕组匝数 多、导线较粗， 副绕组匝数少， 但导线细以增加 电阻。副绕组经 起动开关与主绕 组并接于电源， 当转速达到 75% ~ 80% 同步 转速时，起动开 关断开副绕组电 源，由主绕组单 独工作	定子绕组分布 与电阻分相电动 机相同，但副绕 组导线较粗，副 绕组与起动电容 器串联通过起动 开关接入电源起 动。起动情况与 电阻分相式同	定子嵌有主、 副绕组，轴线在 空间相差 90°电 角，一般是副绕 组匝数稍多，导 线较细（也有采 用主、副绕组相 同导线与匝数的）， 工作电容器串接于 副绕组与主绕组并 接于电源起动、运 行	一般采用凸极 定子，主绕组是 集中绕组，极靴 上嵌有罩极绕组 (短路环)；另 一种是隐极式定 子，主副绕组均 采用分布绕组， 但起动绕组匝数 较少；导线粗， 且自行闭合。它 们的轴线在空间 一般相差 45°电 角左右	定子有四种结 构型式，但与单 相异步电机相 似；转子开有反 应槽，可分为外 反应式、内反应 式及内外反应式 三种结构型式。 设有供起动用的 笼形绕组	定子为凸极式 集中绕组；转子 是电枢并采用单 叠绕组。电枢由 换向器经电刷与 定子励磁绕组串 联后接入电源

(续)

电动机型式	电阻分相起动式	电容分相起动式	电容运转式	罩极式	反应式 同步电动机	串励电动机
性能特点	制动转矩一般为 $T_K = 1.1 \sim 1.7$ ; 制动电流大, $I_K = 7 \sim 11$ 。能用改变接法获得反转	制动转矩大, $T_K = 2.5 \sim 3.0$ , 制动电流中等, $I_K = 4.8 \sim 6.4$ , 可用改接反转	制动转矩小, $T_K = 0.35 \sim 1.0$ , 但振动小、噪声低、运行性能优良, 并可逆转和调速, 但不宜空载或轻载运行	制动转矩小, 一般 $T_K < 0.5$ , 力能指标差, 一般只能单向旋转	制动转矩大, $T_K = 2 \sim 3.5$ , 转速恒定且噪声小, 过载能力强, 运行可靠, 但功率小	制动转矩特大, 可达 $T_K = 1.5 \sim 6.0$ , 而且转速可高到 $n = 4000 \sim 12000 \text{ r/min}$ , 机械特性软, 调速范围广, 过载能力大, 但结构复杂, 维护困难, 成本高
应用范围	适用于中等启动转矩、过载能力且不经常起动、负载可变而要求速度基本不变的场合。如小型车床、鼓风机、医疗器械、工业缝纫机、排风扇等	适用于较大起动转矩的设备, 如空气压缩机、电冰箱、磨粉机以及各种泵类设备的满载起动	适用于负荷率高、噪声低的场合, 如风扇、吊扇、录音机、电影放映机、记录仪表、电吹风等各种恒载起动的机械	适用于对制动转矩要求不高的场合, 如小型风扇、电吹风、电唱机、电动模型、小鼓风机以及各种小功率电动设备	适用于小功率恒转速的场合, 如录音、摄影及通讯装置、热工仪表上; 也可作电钟、电唱机等	适用于单相交流或直流电源上使用, 常用于医疗器械、日用电器、小型机床及电动工具等高速、重量轻及变负载特性的场合

## (二) 单相电动机的型号

### 1. 一般用途单相电动机的型号

一般用途(通用型)单相异步电动机有BO2、CO2、DO2三个基本系列。该产品采用IEC等国际标准, 其功率等级与机座号对应关系与国际通用, 见表1-2。电动机外壳防护等级为IP44, 采用E级绝缘,

绕组具有良好的机械强度和绝缘性能, 接线盒在电机顶部, 便于接线和维修。该系列电动机是20世纪80年代我国自行设计定型生产的节能机电产品新系列, 它取代了JX、JY、JZ及BO、CO、DO老系列的单相电动机。随着生产发展的需要, 目前又研制新颖的YC系列单相电容起动异步电动机。YC系列单相电动机与Y系列功率等级对应关系见表1-3。

表1-2 单相异步电动机功率与机座号对应关系

机座号	铁心长度代号	BO2系列		CO2系列		DO2系列		机座号	铁心长度代号	BO2系列		CO2系列		DO2系列				
		同步转速/(r/min)									同步转速/(r/min)							
		3000	1500	3000	1500	3000	1500			3000	1500	3000	1500	3000	1500			
		额定功率/W								额定功率/W								
45	1	—	—	10	6	71	1	180	120	180	120	250	180	—	250			
	2			16	10		2	250	180	250	180		—					
50	1	—	—	25	16	80	1	370	250	370	250	—	—	—	—			
	2			40	25		2	—	370	550	370							
56	1	—	—	60	40	90	S	—	750	550	—	—	—	—	—			
	2			90	60		L	—	—	750	—							
63	1	90	60	120	90	—	—	—	—	—	750							
	2	120	90	180	120		—	—	—	—	—							