

无机杀虫杀菌剂制造

M. Г. 珈布莉业洛娃

著

M. A. 莫罗卓娃

樂 莅 譯

化学工业出版社

無机杀虫杀菌剂制造

M.F. 珂布莉业洛娃
M.A. 莫罗卓娃 著

樂 菲 譯

化学工业出版社

本書叙述關於含砷化合物、氯化鋅、碳酸鋅、氟硅酸鈉的生產工藝學以及關於在這些生產中所使用的設備的基本知識。

本書並闡述了安全技術、生產組織與勞動組織以及生產檢驗等問題。

原書經蘇聯化學工業部教育司批准為化學工業部所屬企業的生產技術訓練班的教材。

本書可作生產技術訓練班的教材，也可供對化學毒劑生產問題感興趣的廣大讀者參考。

本書于翻譯期間，某些昆蟲名詞承山西師範學院生物系張江濤同志協助譯出。

М.Г.ГАБРИЕЛОВА М.А.МОРОЗОВА
ПРОИЗВОДСТВО ЯДОХИМИКАТОВ
ГОСХИМИЗДАТ(МОСКВА—1953 ЛЕНИГРАД)

* * *

无机杀虫杀菌剂制造

樂 藩 譯

化学工业出版社(北京安定門外御路16号)出版

北京市書刊出版營業許可証出字第092号

* * *

新中印刷厂

一九五七年一月北京第一版

一九五七年一月北京第一次印刷

850×1168 • $\frac{1}{32}$ • 188,000字 • 7 $\frac{14}{32}$ 印張 • 定價(10)1.40元

書號0105 印數 1—4,543

* * *

發行者 新華書店

目 录

緒 論	8
------------------	---

第一章 制造杀虫杀菌剂所用的典型设备、辅助装备与 杀虫杀菌剂的包装

破碎机.....	13
磨碎机.....	18
旋风斗.....	25
袋式过滤器.....	26
PMK式旋转真空泵	27
鼓风机.....	28
过滤机.....	30
离心机.....	36
泵.....	38
干燥器.....	41
气动输送装置.....	45
包装机.....	46
化学毒剂的包装.....	47
复习题.....	48

第二章 生产检验

关于生产检验的概念.....	50
取样.....	50
化学检验法.....	51
物理检验法.....	55
复习题.....	61

第三章 含砷化合物的生产

A. 砷酸钙.....	62
组成、性质与应用范围.....	62

A. 硅酸鈣的制法	63
接触法制取矽酸鈣	64
原料	64
矽酸鈣的生产流程	70
生产的廢料	87
工艺过程的进行	89
器械操作工在矽酸鈣生产中的職責	93
复习題	96
B. 巴黎綠	97
組成、性質与应用范围	97
原料	97
巴黎綠的生产流程	99
工艺过程的进行	107
器械操作工在巴黎綠生产中的職責	111
复习題	111
B. 亞矽酸鈣	112
組成、性質与应用范围	112
沉淀法制取亞矽酸鈣	112
生产流程	114
工艺过程的进行	116
器械操作工在沉淀法亞矽酸鈣生产中的職責	118
半干式法制取亞矽酸鈣	119
工艺过程的进行	120
器械操作工在半干式法亞矽酸鈣生产中的職責	124
复习題	124
C. 亞矽酸鈉	125
組成、性質与应用范围	125
亞矽酸鈉的生产流程	125
工艺过程的进行	128
器械操作工在亞矽酸鈉生产中的職責	129
复习題	130
第四章 氟硅酸鈉的生产	
組成、性質、种类与应用范围	131

原料.....	132
在过磷酸鈣工厂中制取氟硅酸鈉.....	135
生产的廢料.....	146
工艺过程的进行.....	147
在有色冶金工厂中制取氟硅酸鈉.....	154
器械操作工在氟硅酸鈉生产中的職責.....	155
复习題.....	156

第五章 銻鹽的生产

A. 氯化鉬.....	157
組成、性質、种类与应用范围.....	157
原料.....	158
氯化鈣法制取氯化鉬.....	162
工艺过程的进行.....	172
鹽酸法制取氯化鉬.....	178
廢气的去害与副产物的制取.....	185
工艺过程的进行.....	188
碳酸鹽法制取氯化鉬.....	193
氯化鎂法制取氯化鉬.....	193
氯气法制取氯化鉬.....	194
器械操作工在氯化鉬生产中的職責.....	194
复习題.....	195
B. 碳酸鉬.....	195
組成、性質与应用范围.....	195
原料.....	196
由硫化鉬与二氧化碳制取碳酸鉬.....	197
碳酸鈉法制取碳酸鉬.....	200
工艺过程的进行.....	201
复习題.....	202

第六章 化学毒剂生产中的劳动保护与安全技术

苏联的劳动保护的基本原則.....	203
工业衛生.....	204
个人衛生.....	205
防塵措施.....	205

有害气体与蒸气的預防措施.....	206
看管电气裝备时的安全措施.....	207
含砷化合物生产中的安全操作条件.....	207
氟硅酸鈉生产中的安全操作条件.....	209
銅鹽生产中的安全操作条件.....	210
防火措施.....	211
复习題.....	211

第七章 生产組織与劳动組織

社会主义生产組織的基本任务.....	213
企業的機構.....	215
接班与交班.....	215
生产計劃.....	216
技术定額測定与工資.....	218
产品成本与企業利潤.....	220
复习題.....	224

附录 (表)

I. 比重对波密度的換算.....	225
II. 苛性鈉水溶液在 20°C 时的比重与濃度.....	225
III. 碳酸鈉 (純碱) 水溶液在 20°C 时的比重与濃度.....	225
IV. 硫酸銅水溶液在 20°C 时的比重与濃度	225
V. 在砷酸鈣生产中，制取亞砷酸鈉所用原料的計算.....	228
VI. 当 $\frac{\text{NaOH}}{\text{As}_2\text{O}_3}$ 比值不正常时，亞砷酸鈉溶液組成的校正	226
VII. 制取砷酸鈣所用原料的計算.....	229
VIII. 制取巴黎綠所用原料的計算.....	230
IX. 制取亞砷酸鈣所用原料的計算.....	231
X. 制取亞砷酸鈉所用原料的計算.....	232
XI. 氟硅酸在 17.5°C 时的比重与濃度.....	232
XII. 食鹽水溶液在 15°C 时的比重与濃度.....	232
XIII. 在沉淀氟硅酸鈉时，各种濃度的酸溶液与鹽之溶液的 体积 关系.....	233
XIV. 氯化銅在水中的溶解度与溫度的关系.....	233

X V. 氯化鋨水溶液在 21.5°C 时的比重与濃度.....	234
X VI. 氯化鈣在水中的溶解度与溫度的关系.....	234
X VII. 氯化鈣水溶液在 18.3°C 时的比重与濃度.....	235
X VIII. 鹽酸溶液在 15°C 时的比重与濃度.....	235
X IX. 在氯化鋨生产中，配制配合料时所用煤量的計算.....	236
X X. 在氯化鋨生产中，配制配合料时所用氯化鈣量的計算.....	237

緒論

在几个斯大林五年計劃年代中，在我国成長起对于全部国民经济都具有重大意义的強大的現代化学工業。

化学工业产品的基本消費者之一，是農業。在苏联国民经济發展計劃中，認為農業具有很大的重要性。为了提高農業的生产量，在广泛地采用苏联先进農業科学成就的基础上来提高收获量，具有最重要的意义。在保証谷类作物、技术作物和其他农作物的高額收获量的措施中，無机肥料以及化学毒剂的应用起着很大的作用。

其用途以用来除治作物植物之虫害与病害为主的化学物质，称为化学毒剂（ядохимикат）或杀虫杀菌剂（инсектофунгисд）。大多数的化学毒剂都在化学工业企業中制造；仅其一小部分是在有色冶金和制药等工厂中生产的。

化学毒剂的生产，在苏联是年轻的化学工业部門之一。它在偉大的十月社会主义革命之后获得了發展。

在沙俄时代，并不生产化学毒剂。根据A.G.列別节夫（Лебедев）教授的資料，革命前由于农作物的虫害造成的每年收获量的损失，在谷物方面达总收获量的10%，在果樹方面达总收获量的25%而在蔬菜方面达总收获量的20%。

虽然本国就拥有砷、重晶石、銅矿以及其他各种原料的富矿床，但卻要由国外輸入化学毒剂。

在苏联，国家进行了大规模的組織工作，来防止作物植物的虫害及病害影响收获。除治植物的害虫与病原体，有数种方法；最普遍采用的是化学法，这种方法在于使用能够杀灭农作物害虫的毒性物质。

較常見的植物害虫有：蝗虫、黃地老虎、莖夜蛾、跳岬、金龜子、

小蝇、椿象、甜菜螟蛾、叩头虫、黄鼠以及鼠类嗜齒动物等。在植物的生长期間，可能遭受多种昆虫、鼠类、真菌以及細菌的侵害。在某些受害的情况下，会造成植物的完全死亡，在另一些情况下，植物会因受病而停止生长。由于虫害与病害所造成的收获量的损失，不仅是因为植物的死亡或收获量在数量上的减少，而且也由于它在质量上的降低所致。

各种植物疾病流行甚广，例如：禾谷类作物的黑穗病、锈病与麦角病，马铃薯晚疫病与黑胫病，苹果黑星病，以及向日葵的白腐病等许多其他疾病。

化学方法也用来处理有害虫的谷倉与粮庫，最主要的害虫为：谷蠹、麦粉金龜子、螟蛾、壁蠶和其他昆虫、以及嗜齒类动物等。

大量的化学毒剂用来除治森林害虫：西伯利亚枯叶蛾、松夜蛾、針叶樹小蠹虫、櫟樹卷叶虫、白楊細蛾以及棕尾蛾等。化学毒剂也用来保护木材（所謂經濟用材〔деловая древесина〕），防止發生菌类病害，木材由于菌类病害的結果組織会被破坏，使用期限要縮短。

由于虫害与病害的种类繁多，遂必須使用不同組成的化学毒剂。化学毒剂系根据其作用而分类。

腸胃毒剂（кишечный яд）或**內效毒剂**（яд внутреннего действия）——乃随同毒化后的餌料进入昆虫的机体内以引起其死亡的物质。属于腸胃毒剂的有：一切含砷的化合物，以及氟硅酸鈉，氯化鉬与碳酸鉬等。

接触毒剂（контактный яд）或**外效毒剂**（яд наружного действия）——乃侵入昆虫的外部复盖能引起其死亡的物质。属于接触毒剂的有：矿物油，燒碱，綠矾，石油以及煤油等。

薰蒸剂（фумигант）——乃以蒸气或气体的状态进入昆虫的呼吸系統而引起其死亡的毒剂。属于薰蒸剂的有：萘，二硫化碳以及二氧化硫等。

殺菌剂（фунгицид）——乃用以除治菌类病害的毒剂。这

种物质系用于播种材料的消毒。属于杀菌剂的有：胆矾，硫磺以及福尔马林等。

用化学毒剂处理植物及有虫害与病害的地区时，采用各种不同的方法。应用最广的是以粉状毒剂对植物进行喷粉，以毒剂的溶液对植物进行喷雾，制备毒化的好吃的诱杀剂，以及用气体处理仓库、谷仓和其他贮藏库等（薰蒸法）。

含砷物质系用于喷粉、喷雾及制备诱杀剂；氟硅酸钠用于喷粉及喷雾；氯化鋇仅用于喷雾，而碳酸鋇则用以制备散置于染有害虫之地点的诱杀剂。

用化学毒剂对植物进行喷粉与喷雾时，要使用专门的机械。在大片的受害面上进行地面处理时，这些机械用拖拉机或汽车拖动。也使用飞机，尤其是当防治蝗虫、麦椿象以及森林害虫时，常常使用它。

由飞机上向大片的土地上进行喷粉与喷雾，以及抛撒毒化的诱杀剂，其法为在飞机身内装设药槽，而于槽内盛以化学毒剂。飞机翼下装有进行喷粉与喷雾用的机械设备。

飞机除虫法，由于其生产能力高，故能够在短期内杀灭害虫。此外，飞机还可以使用在难以进行或完全不能进行地面处理的地点，例如在水浸草原❶上。

社会主义经济制度，在苏联创造了有计划地组织生产并在农业中广泛地应用化学毒剂的可能性。

在伟大的十月社会主义革命后的头几年，苏联本国的化学工业还不能满足对化学毒剂的需要。国内还没有那些象含砷的鹽类、氟化物鹽类、氟硅酸的鹽类以及干燥拌种剂（протравитель）等重要毒剂的生产。不过仅出产少量的氯化鋇与胆矾。当1931年时组织起来了巴黎綠、亞砷酸钠以及AB❷拌种剂的生产，这是

❶ 当河水泛滥时变成沼泽的地区称为水浸草原（плавня）。水浸草原上生长着各种的草本植物，蝗虫以及其他农作物害虫即聚居于其中。

❷ 名称AB——系提出此项拌种剂的苏联学者A.И.包尔加尔特(Боргардт)名字的缩写。

在化学毒剂工業擴大中發生轉折的一年。

苏联学者們在化学毒剂的生产方面进行了許多研究工作；特別是，在院士 Ә. В. 布利茨凱（Брицкे）的領導下研究出来了生产含砷物質的方法，并組織起来了使用本国原料制成的新化学毒剂的生产。

在第二个五年計劃期間，除了扩大氯化鋇与胆矾的生产之外，还开始制造含砷的鹽类、磨細的与团粒狀的硫磺以及一些其他化学毒剂。

在第三个五年計劃中，依靠用本国供給的原料制造的新有机藥剂（福爾馬林，氯化苦剂，氯化物鹽类，萘，矿物油）扩大了化学毒剂的生产。

此外，还开始由植物——白花除虫菊、蠋藜、菸草以及黃花蕓中制取植物性毒剂（растительный яд）。

許多科学研究所与植物保护試驗站，正在研究对人畜無害的有效新型化学毒剂。

在苏联的化学工厂中，現在出产五十余种名称的化学毒剂。但是化学毒剂的生产水平仍然还不能完全滿足国民经济的需要。因此，联共党第十九次代表大会规定了要提高除治农作物害虫的化学藥剂的生产能力。

斯达汉諾夫运动，在化学毒剂工業的發展中和其他工业部門中一样，具有重大的意义。先进的工人、工程师和技师，改进了工艺过程，从而可以超额完成化学毒剂生产方面的定額和計劃任务。

斯达汉諾夫运动表明，只有精通技术的人們才能够达到最高的劳动生产率。近年来，斯达汉諾夫式工作者創造出了高劳动生产率的新范例。含砷鹽类生产中的斯达汉諾夫式工作者，不仅超过了产量技术定額，并且还改进了所制得产品的質量，更好地利用原料和提高了产品的成品率。由于重晶石、鹽酸与氯化鈣的利用率的提高，因而得以大大地降低鋇鹽生产中的消耗系数。

在氟硅酸納生产中的斯达汉諾夫式工作，首先向生产过磷酸

鈣时所放出的氟化物气体的损失展开斗争；其结果大大地提高了产品的产量。

生产的进一步发展和改善，是与提高化学企业全体工作人员的技术熟练程度不可分割地相联系着的。每一个工人都应当系统地提高自己的技术知识水平，熟悉本门生产中的工艺规范（технологические режимы）与设备。

第一章 制造杀虫杀菌剂所用的典型设备、 辅助装备与杀虫杀菌剂的包装

在大多数化学毒剂，尤其是含砷物质以及银盐等的生产中，采用极其实广泛的应用的典型设备。属于典型设备的有：供对加工用之原料进行预处理所用的破碎机；对原料与干成品进行较细的粉碎所用的器械；对散粒状产品进行分装时所用的设备等。

输送液体（酸，碱液）与气体时，使用各种不同型式的泵与鼓风机。

在盐类的生产中，借过滤机及离心机将滤渣与液体分离开；在干燥设备中进行潮湿滤渣的脱水（обезвоживание）。

由干燥器以及由磨碎机与包装机放出的粉尘，在旋风集尘器与袋式过滤器中捕集之。我们大略地谈一下上述各项设备与机械的构造。

破 碎 机

颚式压碎机 在镇盐的生产中，破碎块状的重晶石时采用颚式压碎机（щековая дробилка）（图1），其工作原则系压碎所装进的块状物料。

压碎机由机座1组成，座上装有固定颚板3与活动颚板2。活动颚板上有在水平轴上摇动的吊架。活动颚板系由推动板7与连杆5向前推动，而推动板与连杆则由偏心主轴9来带动，主轴上装有皮带轮8。

借弹簧11与拉紧螺栓10的作用使活动颚板退回。活动颚板和连杆与推动板接触，并以弹簧保证之。后面的推动板插在调节楔13的楔块中；这一调节楔的位置系由第二个调节楔并借螺栓14来调节。调节后面的那一个推动板的位置，就可以改变活动颚板与

固定顎板間的距离。




图1 顎式压碎机（剖面）

1—机座；2—活动顎板；3—固定顎板；4—活动顎板的吊架；
5—連桿；6—机座的前部，固定顎板固定在这里；7—推動板
(滑板)；8—皮帶輪；9—偏心主軸；10—拉緊螺栓；11—拉緊
彈簧；12—搖臂軸；13—調節桿；14—調節桿螺栓；15—主軸軸
承；16—飞輪

在活动顎板向前移动的行程中，把矿石压碎，在主軸的这一个半轉內，电动机的負荷急遽增大。在活动顎板反向移动的空車行程中，負荷便降低。主軸 9 上裝有重飞輪16以均衡电动机的負荷；在飞輪的空轉期間把能量蓄积起来，在压碎机的工作行程中使用之。

机座 1 系由鑄鐵或鋼制成，顎板 2 与 3 用錳鋼制成。顎板的板面制成帶折稜狀，以便易于裂碎矿石塊。压碎脆性物料以及进行物料的細碎时，压碎机的顎板就制成为平滑的。

在压碎机的工作过程中，顎板的下部磨損得最快。为了延長顎板的使用期限，把顎板制成当其下部磨損时能够轉180°，亦即能顎倒过来安裝的；顎板还要制成可以卸下来的。当用以压碎重晶石时，顎板的使用期限約為一年。

除了顎板之外，側板（图中未示出）也受到剧烈的磨損，側

板系用以保护机壳不受损伤。这些侧板也用锰钢制成。

在压碎期间，放出大量粉塵，粉塵落到推动板与襯塊的工作表面上，能够促使其磨损。这样便会造成主軸与活动颚板軸的歪斜。在这样的情况下必须更换襯塊与推动板。

主軸与偏心輪的軸承15，承担着很大的負荷，所以應該用稠油——滑脂或索里多尔潤滑油仔細地进行滑潤。当軸承發热时，必須停住压碎机，把軸承冷卻、擦洗并上油。

颚式压碎机的生产能力，决定于所裝料块的尺寸与矿石的硬度、軸的轉数、卸料口的大小，并与颚板棱面是否完整有关。

当主軸轉数为 250~300轉/分压碎重品石塊时，压碎机的生产能力达 6~10 吨/小时。为了使压碎机能正常工作，必須調节进料使其均匀，不准超載与空轉。每 1 吨被压碎的矿石所消耗的电能，在相当大的程度上决定于压碎机的工作是否正常。

颚式压碎机由于其構造簡單、尺寸虽小而生产能力高并且安装与照看皆甚方便，故获得广泛的应用。

由于金屬物体随同所粉碎的物料一起落进压碎机的工作空間零件被损毀，以及由于裝料不均匀工作空間被堵塞，都能造成压碎机工作的中断。

颚式压碎机有各种不同尺寸与型式的。

锤式破碎机 細碎湿度不大于15%的物料时，使用锤式破碎机（молотковая дробилка）。在氯化鋅的生产中，使用锤式破碎机来破碎組成配合料所用的煤。

锤式破碎机属于离心锤击式的粉碎机，借助于锤击与劈裂作用在其中进行物料的粉碎。锤击部分——锤头（旋锤），在密閉的机壳內以高速旋转。锤式破碎机的構造（图 2）頗為簡單。鑄鐵制的机壳 1 系由兩部分所組成，上部与下部用鉸鏈連在一起，必要时可以很容易地拆开。机壳內面襯有鋼板 2。壳的下部有軸承台座，以便安放横軸 3 的兩個軸承。軸上安有兩個能沿横軸移动的鋼制圓盤 4。盤上有 6~12 个开口，以便安裝锤头 5。兩個圓盤上的开口皆彼此相对。把锤头 5 的柄插裝在开口內，然后使圓盤

在軸上分开，以便使裝在盤上的锤头能够自由摆动。

圓盤系借撑管（распорная труба，圈中未示出）固定在一定的位置上；撑管由兩半組成，扣在兩盤間的橫軸上。用螺栓將撑管固定住。

锤头大部分都由锰钢制成；如果锤头系用普通钢所制成，则需在上面加裝锰钢垫片以增加其强度，垫片可以根据磨损的程度更换新的。锤式破碎机横軸 3 的一端裝有皮帶輪，而另一端裝有飞輪（图上看不見）用以调节电动机的負荷。




图 2 锤式破碎机

1—机壳； 2—垫板； 3—横軸； 4—圆盤； 5—锤头
(旋锤)； 6—栅格