

少年科技制作

·3·

上海人民出版社



少年科技制作

· 3 ·



制作

出版

（上海招興 6号）

新华书店上海发行所发行 上海日历印刷厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 2.5 字数 53,000

1976年11月第1版 1976年11月第1次印刷

统一书号：13171·179 定价：0.15元

出版者的话

在毛主席关于“农业学大寨”的伟大号召指引下，本市小学广大革命师生和少年工作者，遵照伟大领袖毛主席“**教育要革命**”的指示，走出校门，积极开展各种学农活动，取得了可喜的成绩。他们在贫下中农教育和帮助下，创制了许多有关农业科技的制作。我们选编其中能应用于农业生产又适合青少年制作，以及能说明农业机械一些科学原理的模型制作等几篇，加上其他有关电工、航模、半导体三极管等制作共十五篇，编成第三辑，供青少年开展科技活动参考。

目 录

农 业 部 分

- 模型拖拉机……… 南市区复兴东路第三小学 照伦 耀芳 (1)
模型脱粒机……… 南市区复兴东路第三小学 照伦 耀芳 (10)
无风扬谷机……… 南市区复兴东路第三小学 照伦 耀芳 (15)
小电动机……………普陀区光新路第二小学科技小组 (21)
杀螟杆菌制备…………… 徐汇区少年宫 朱蔼初 (28)
浸制标本…………… 闸北区芷园路小学《五·七》小农场 (39)
干制标本…………… 闸北区芷园路小学《五·七》小农场 (44)
井水消毒袋…………… 宝山县五角场公社国权大队卫生室 (48)
腮腺炎中草药…………… 松江县泖港公社新义大队工农小学 (50)
模型日用喷雾器…………… 闸北区山西北路民办小学 史见宽 (52)
恒温箱…………… 徐汇区少年宫 朱蔼初 (54)

其 他 部 分

- 模型直升机…………… 长宁区紫云路小学航模组 张忠祥 (57)
三旋翼模型机
……… 长宁区古北路第二小学航模组 钱福胜 刘玉琢 (63)
自制电烙铁…………… 徐汇区蒲西路小学科技小组 (68)
电子琴…………… 徐汇区宛平南路小学科技小组 (72)



材料： 82×203 [毫米]²木板一块， $14 \times 58 \times 43$ [毫米]³木板一块， 45×90 [毫米]²木板二块， 45×50 [毫米]²木板一块， $5 \times 55 \times 105$ [毫米]³木板一块， $4 \times 4 \times 210$ [毫米]³木条一根， $10 \times 50 \times 50$ [毫米]³木板二块， $10 \times 95 \times 95$ [毫米]³木板二块， $10 \times 15 \times 50$ [毫米]³木条一根，100 毫米、115 毫米长粗铁丝各一根， 50×80 [毫米]²木板二块， 30×105 [毫米]²薄木片二片， $5 \times 20 \times 95$ [毫米]³木条二根， 30×65 [毫米]²板条二根， $4 \times 25 \times 30$ [毫米]³木板一块， 30×30 [毫米]²薄木片一块， $10 \times 10 \times 55$ [毫米]³木条一根， 30×30 [毫米]²木板一块， 65×55 [毫米]³木板一块， $5 \times 5 \times 25$ [毫米]³小木条一条，玩具电动机一只，废小电珠二只，同色的牙膏管盖二只，其他铁片、电线、小钉等若干。

工具： 锯子，削刀，锤子，剪刀，烙铁，焊锡，砂皮等。

制法： 熟悉图 1 所示的模型中各零件、部件名称后，即可开始制作。

1. 车身底板：用 82×203 [毫米]²木板一块，按照图 2 所示，把 15×108 [毫米]² 两部分从底板上锯下。并如图所示开齿轮孔，孔大小可按大齿轮尺寸来定，然后用砂皮将四边砂光。

2. 车头散热孔板：车头水箱散热孔板用 $14 \times 58 \times 43$




图 1

1—车身底板 2—前轮 3—后轮 4—车头散热孔板
 5—车头左右挡板 6—车头后挡板 7—车头盖板 8—过滤器
 9—车灯 10—方向盘及轴 11—司机座 12—扇形挡板
 13—轮罩板 14—动力箱盖板* 15—动力箱左右横板*
 16—动力箱前后横板*




图 2

[毫米]⁸木板一块制成。可按图3所示,先用削刀把端面削成弧形,用砂皮砂光滑。如在车头前面上花纹,用刻刀刻出空格

* 14, 15, 16 零件图中未画出。




图 3

或凹凸纹路，则更逼真。

3. 左右挡板和后挡板：锯 45×90 [毫米]² 木板二块制车头左右挡板(图 4)，再锯 45×50 [毫米]² 木板一块制车头后挡板(图 5)。然后用砂皮砂光。




图 4




图 5

4. 车头盖板：用 $5 \times 55 \times 105$ [毫米]³ 木板一块制车头盖板(图 6)，车头盖板向上一面呈弧形，可用削刀将盖板如图 7 削去两边成弧形，然后用砂皮砂光。将 $4 \times 4 \times 210$ [毫米]³ 木条分成 $4 \times 4 \times 80$ [毫米]³ 二根和 $4 \times 4 \times 50$ [毫米]³ 一根，

分别按图 8 所示，用胶水粘在盖板反面。这样盖板盖在车头上不会脱落。




图 6



图 7




图 8

5. 前轮和后轮：

i. 前轮：用 $10 \times 50 \times 50$ [毫米]³ 木板二块，根据木板大小用圆规作圆锯下，圆心处钻一小孔以备装轴。两只前轮可用刻刀按图 9 所示的侧视图，把轮胎部分刻出（或粘上橡皮，模拟轮胎）。

ii. 后轮：用 $10 \times 95 \times 95$ [毫米]³ 木板二块，按木板大小作圆锯下，圆心处同样钻一小孔备用。后轮边缘和前轮边缘一样，用刻刀刻成图 10 形状。




图 9




图 10

6. 机头垫高板：用 $10 \times 15 \times 50$ [毫米]³ 木条一根，制机头垫高板，也即前轮轴架。先在木条中央钻一小孔，孔径略大于固定用的钉子直径，以便木条能绕钉子旋转，然后在车头散热板下面装前轮轴的部位正中，把钉子连木条钉上。接下来用两条铁片将前轮轴向上托住，用钉子把轴固定在垫高板的下方(图 11)。




图 11

7. 后轮扇形挡板及轮罩板：用 50×80 [毫米]² 木板两块制后轮扇形挡板(如图 12)。用 30×105 [毫米]² 薄木片两块制后轮扇形罩板，先把木片弯成半径为 43 毫米弧形(如图 13)，制成后备装配时用。




图 12




图 13

8. 动力箱：用 $5 \times 20 \times 95$ [毫米]³ 板条二块，做电动机动力箱左右横板。先把扇形后轮挡板用胶水如图 15 所示尺寸胶在横板上，并按图示位置钻孔(为便于对称，两块板可迭在一起钻)，如有空心铆钉，可在孔内塞进铆钉作为后轮轴轴承。然后把粘有扇形板的左右横板胶在底板后轮部位的左右

两边，注意横板头要与底板头并齐。用 30×65 [毫米]² 木条两块，用胶水胶在左右横板前后两端，按图 15 所示尺寸胶好。




图 14





图 15

9. 司机座椅：用 $4 \times 25 \times 30$ [毫米]³ 木板一块，锯去一边的左右两角，用砂皮砂光做座椅垫板，再用 30×30 [毫米]² 薄木片一块，按图 16 所示，锯去一边的左右两角。当中挖空两槽作为靠背。胶合后即成座椅备用。





图 16

10. 方向盘和轴：用 30×30 [毫米]² 木板一块，按木片大小用圆规作圆锯下。当中一圈用刻刀照图 17 将它雕空。

圆心处钻一小孔。再用 $10 \times 10 \times 55$ [毫米]³木块一块用削刀如图 18 削成圆杆(或用竹笔杆)作轴，然后用螺钉把方向盘和轴拧牢。




图 17




图 18

11. 司机座椅垫板：锯 65×55 [毫米]²木板做座椅垫板，如图 19 所示把司机座椅用胶水胶在座椅垫板上，然后把垫板盖在电动机动力箱上。





图 19

12. 过滤器与车灯：用 $5 \times 5 \times 25$ [毫米]³小木条，用削刀按图 20 削成长圆形物体作过滤器，用小电珠和牙膏管盖做两只车灯(或用两块小长方木块削制两只车灯)备用(图 20)。

13. 电池夹：可用铜片或铁片制成。

14. 开关：可用铜片或铁片按图 21 所示制闸刀式开关，尺寸可按需要自定。



图 20

15. 电动机和后轮轴：在电动机的轴上装上小齿轮。小齿轮可从旧废玩具中拆出，用焊锡焊在电动机轴上（图22）。用粗铁丝做后轮轴。轮轴上要装上大齿轮。大齿轮的齿要同电动机轴上小齿轮啮合相配，装在轴上后也要焊牢（齿轮可从旧钟表或玩具中拆出使用）。



图 21




图 22

16. 装配：

i. 电动机和前后轮安装：
a. 把前轮装在轴架下的轮轴上。
b. 把电动机垫高并固定在底板后部动力箱中。
c. 把大齿轮放到底板上对准电动机轴上小齿轮而开的狭长洞内，然后把后轮轴穿过动力箱左右挡板预先开好的小孔（空心铆钉）内。做到轮轴上大齿轮和电动机轴上的小齿轮啮合。然后装上后轮。
d. 把电池夹按图23所示，钉在车头底板上，当中空出能放两节五号电池的位置，并照线路接上。最后在车身尾部装上开关。

ii. 机头、机身的安装：
a. 把车头散热孔板胶在底板头

部，再把左右挡板跟车头散热孔板和底板胶牢，然后把后挡板胶合在左右挡板后面。最后把车头盖板盖上。
 b. 在车头盖板左面用胶水把过滤器胶牢。在车头左右挡板两面胶上车灯。
 c. 方向盘和轴(跟底板成 75° 角)可用胶水胶在底板中部(或用小钉钉住)。
 d. 司机座椅胶合在座椅垫板上，然后把座椅垫板盖在电动机动力箱上。即装配成拖拉机(图 23)。




图 23

1—车身底板 2—动力箱左右横板 3—扇形挡板
 4—电动机 5—电池 6—电池夹 7—小齿轮
 8—大齿轮 9—开关

原理：拖拉机拉着农业机具在田里工作，需要较大的牵引力，所以它的与内燃机轴连接的主动轮(一般只有后轮)要做得较重且宽，以增加牵引力；由于田里往往不平，为免车底碰地，后轮轴要做得高，因此拖拉机后轮高大，前轮一般只为导向用的，无以上要求，为减轻车重和节省材料，就比后轮做得小。再在前轮上方，另加机构，抬高机头，使车身处在同一水平面(拖拉机的动力——内燃机的原理，比较复杂，不在这里介绍)。

注意事项：模型的动力机用电动机，真机用的是内燃机。

(南市区复兴东路第三小学 照伦 耀芳)



材料: 65×220 [毫米]² 木板一块, 大头针 160 只, $3 \times 3 \times 1050$ [毫米]³ 木条一根 (或 $3 \times 3 \times 105$ [毫米]³ 木条十根), 55×85 [毫米]² 木板二块, 85×115 [毫米]² 单层夹板一块 (硬卡纸或薄铁皮均可), $25 \times 25 \times 4$ [毫米]³ 木块二块, $10 \times 10 \times 55$ [毫米]³ 木条一条, 15×125 [毫米]² 木条一条, $4 \times 5 \times 125$ [毫米]³ 木条二条, 55×60 [毫米]² 木板一块, $10 \times 10 \times 4$ [毫米]³




图 1

- 1—底板 2—滚筒 3—支架板 4—滑板座 5—滑板
- 6—主动轮 7—从动轮 8—搁条 9—搁条 10—三
角脚 11—挡料板 12—电池夹 13—电动机

硬橡皮或木块一块， 20×90 [毫米]² 铜皮或铁皮一块，电动机一只，电线，细纱绳等适量。

工具：锤子，锯子，削刀，尖嘴钳，烙铁，焊锡，砂皮等。

制法：从图 1 先认识本机的零、部件名称后，开始制作。

1. 底板：锯 65×220 [毫米]² 木板一块，板面及四周用砂皮砂光(图 2)。



图 2




图 3

2. 滚筒：用 $25 \times 25 \times 4$ [毫米]³ 的木板二块根据木板大小用圆规作圆锯下，圆心处各钻一个小孔(两块迭在一起钻，以便对称)以备装轴(图 3)。再将 $3 \times 3 \times 105$ [毫米]³ 木条10条，用小元钉或大头针钉在两块直径 25 毫米的圆板四周(图 4)，做成滚筒。将大头针用尖嘴钳轧掉大头针的圆头后，磨尖，然后再把它弯成 \wedge 形，钉在每根木条上，每根木条约钉十五只左右，每只间隔尽量相等，并要求行与行之间单双数交叉排列。




图 4

3. 支架板：

i. 锯 55×85 [毫米]² 木板二块制支架板(图 5)；支架板

上端可锯成圆弧形或其他形状，根据需要而定。

ii. 在支架板 60 毫米高、25 毫米宽处钻一圆孔，孔口大小由滚筒轴的大小而定，孔口处要砂光。

iii. 在支架板轴孔外面，各钉上一块 10×25 [毫米]² 铜皮，铜皮中钻一孔，孔口大小与支架板孔口大小一样，孔中最好嵌入空心铆钉，这样有利于轮轴转动。

4. 滑板座：将 60×55 [毫米]² 木板一块，沿对角锯成两个三角形，然后把两块木块迭在一起，如图 6 所示把斜边锯成

弧形，砂光后用胶水按图 5 中虚线位置，分别胶合在支架板内侧左下角和右下角。




图 5




图 6

5. 滑板：用 85×115 [毫米]² 单层夹板（图 7）（或硬卡纸、薄铁皮均可）制成滑板。将滑板先弯成弧形，然后安装在支架板内侧滑板座上，先用胶水胶好，用大头针固定。胶牢后将大头针拔去。

6. 在将滑板两头粘在滑板座上的同时，将滚筒装在支架