

高等学校教学用書

高等工業学校“金屬工藝学”教研組  
标准實習工厂組織教學法

Л. Е. 阿列金, В. В. 巴拉秉, А. Н. 格拉基林  
Н. П. 杜比寧, К. П. 柯謝可夫著  
Л. А. 波波夫, А. Д. 赫列諾夫

高等教育出版社

高等学校教学用書



高等工業学校 “金屬工藝学” 教研組  
標準實習工廠組織教學法

Л. Е. 阿列金, В. В. 巴拉秉, А. Н. 格拉基林  
Н. П. 杜比寧, К. Н. 柯謝可夫 著  
Л. А. 波波夫, А. Д. 赫列諾夫  
清華大學金屬工學教研組譯

高等教育出版社

本書系根據蘇聯國立“蘇維埃科學”出版社（Государственное издательство «Советская наука»）1953年出版、阿列金（Л. Е. Алекин）等編寫的“高等工業學校‘金屬工藝學’教研組標準實習工廠組織教學法”（Методика организации типовых учебных мастерских кафедры «технология металлов» втузов）一書譯出。原書系蘇聯莫斯科巴烏曼高等工業學校“金屬工藝學”教研組參考了其他各高等工業學校的工作經驗而集體編寫，並由蘇聯文化部前高等教育部予以出版。

本書首先概述高等工業學校“金屬工藝學”教研組教學實習工廠的任務、實習範圍、實習方式、工作制度、平面布置圖等。然後分篇敘述制模、鑄工、鍛工、鉗工、機工和焊接各實習工廠的目的、大綱內容、進行實習的方式、實習工作一覽、設備和工具材料的選擇、投資及安全條例等。

本書可供高等工業學校教學行政人員及“金屬工藝學”教研組教師作參考書用。

本書序言、制模、鑄工、鍛工、鉗工、機工及焊接實習工廠这几部分，分別為朱允明、郭世康、朱南康、叶慶榮、楊克敬、王樹楓及王正方所譯；總校閱者為朱南康及郭世康。

## 高等工業學校“金屬工藝學”教研組 標準實習工廠組織教學法

Л. Е. 阿列金等著

清華大學金屬工學教研組譯

高等教育出版社出版

北京琉璃廠一七〇號

（北京市書刊出版業營業許可證出字第〇五四号）

京華印書局印刷 新華書店總經售

書名15010·10 開本 850×1168 1/16 印張 8 1/2 字數 183,000

一九五六年五月北京第一版

一九五六年五月北京第一次印刷

印數 1—5,000 定價(10)元 1.30

# 目 錄

序.....	6
--------	---

## 第一篇 緒論

I “金屬工藝學”教研組教學實習工廠的專門任務.....	9
II “金屬工藝學”課程的各部分和教學實習工廠.....	10
III 實習工廠中實習課的範圍.....	13
IV 教學實習工廠制模、鑄工、鍛工、鉗工、機工和焊接等工廠的工作能力.....	15
V 教學實習工廠中進行實習的方式.....	16
VI 教學實習工廠的工作制度.....	20
VII 教學實習工廠中使用的文件.....	22
VIII 教學和行政人員的權利與義務.....	23
IX 教學實習工廠的平面佈置圖.....	26
X 各教學實習工廠投資綜合明細表.....	28

## 第二篇 制模實習工廠

I 目的.....	55
II 大綱內容.....	55
III 教學實習工廠中進行實習的方式.....	62
IV 學生實習工作一覽.....	70
V 完成實習作業的方法指示書.....	71
VI 實習工廠的工作能力.....	72
VII 決定每年容量為 800 人(第三方案)的制模實習工廠的面積.....	72
VIII 決定木材消耗量.....	75
IX 選擇制模實習工廠的設備.....	77
X 制模實習工廠的投資.....	85
XI 防火措施和勞動保護.....	85
XII 制模實習工廠安全技術條例.....	86

## 第三篇 鑄工實習工廠

I 目的.....	88
-----------	----

II 大綱內容 .....	89
III 進行實習的方式 .....	90
IV 學生實習工作一覽 .....	94
V 實習工厂的工作能力 .....	94
VI 選擇和計算實習工厂的設備和面積 .....	99
VII 材料需用量計算 .....	109
VIII 鑄工實習工厂总的佈置 .....	126
IX 鑄工實習工厂的投資 .....	128
X 鑄工實習工厂安全技術條例 .....	129

#### 第四篇 鑄工實習工厂

I 目的 .....	135
II 大綱內容 .....	135
III 學生實習工作一覽 .....	138
IV 進行實習的方式 .....	140
V 選擇設備和確定厂房面積 .....	156
VI 鑄工實習工厂的文件 .....	160
VII 教學參考資料 .....	161
VIII 材料、工具和用具 .....	166
IX 鑄工實習工厂的投資 .....	166
X 鑄工實習工厂安全技術條例 .....	166

#### 第五篇 鋼工實習工厂

I 目的 .....	171
II 大綱內容 .....	171
III 學生實習工作一覽 .....	174
IV 進行實習的方式 .....	179
V 鋼工實習工厂的工作能力 .....	185
VI 選擇鋼工實習工厂的設備和確定厂房面積 .....	186
VII 主要材料全年需用量的計算 .....	190
VIII 工具 .....	190
IX 材料、工具、用具 .....	192
X 鋼工實習工厂的投資 .....	197

II 鋼工實習工厂安全技術條例	198
-----------------	-----

### 第六篇 机工实習工厂

I 目的	201
II 大綱內容	201
III 學生實習工作一覽	204
IV 進行實習的方式	206
V 工作能力	218
VI 選擇實習工厂的設備	218
VII 机床附件	224
VIII 刀具及量具	225
IX 主要材料及輔助材料	226
X 面積的計算	230
XI 所需電能的計算	231
XII 机工实習工厂的人員編制	232
XIII 机工实習工厂投資表	232
XIV 安全技術條例	233

### 第七篇 鋼接實習工厂

I 目的	236
II 進行實習的方式	237
III 工厂的工作能力	245
IV 工作地点的設備	247
V 實習工厂內電能与水的需用量	257
VI 所需的材料和用具	258
VII 教學掛圖和模型一覽	262
VIII 投資綜合明細表	264
IX 鋼接實習工厂安全技術條例	265
中俄名詞對照表	268

## 序

在苏联共产党第十九次代表大会的指示中和斯大林同志的著作“苏联社会主义經濟問題”中提出了这样的任务：增加高等学校的学生名额，改善教学质量，尤其是改善实验室的技術裝备。

組織拥有現代設備和統一教學過程的實習工厂對於綜合技術教育具有重大的意義。

在高等工業学校中學習“金屬工藝學”課程時，照例都要在實習工厂中進行實習。實習可以使學生更好地掌握教材，並且為將來在工厂中順利地進行生產實習作好準備。

在苏联高等工業学校建立教學實習的工作中，組織和充实高等工業学校實習工厂教學過程的問題具有重大的意義。

本書的目的是介紹莫斯科巴烏曼高等工業学校及莫斯科其他高等学校的金屬工藝學教研組在高等工業学校實習工厂的設備及組織方面的工作經驗。

在莫斯科巴烏曼高等工業学校的實習工厂中所進行廣泛的教學上和生產上培养工程师的工作，是与理論教學相联系的，並且很早以前就已被全世界公認為自成一派的俄罗斯工業教育。

1870年在彼得堡举办的全俄工業展覽会上，莫斯科巴烏曼高等工業学校因創建了工業教育而獲得一等獎。1872年，在維也納的工業博覽会上，莫斯科巴烏曼高等工業学校得了四枚优等獎章。自1876年在費拉得爾費亞举办國際博覽会以后，莫斯科巴烏曼高等工業学校的工業教育措施在美國被認為是“俄罗斯式”的工業教育。

在1878年巴黎國際博覽会上，莫斯科巴烏曼高等工業学校又

得了兩枚高級獎章和一枚金質獎章。

科学与社会主义建設的緊密联系是我們苏联科学發展中最重要因素之一。科学家和社会主义企業工作人員的合作,促使迅速地解决無論是科学的或者是实践的問題。因此,很重要的一件事就是要使学生从學習开始就能够看到理論怎样联系实际,各种理論問題是怎样在生活中实地解决。理論与实践的这种結合首先就是在實習工厂中進行的。这些實習工厂是生產教學的第一階段。

这本标准實習工厂組織的教学法是莫斯科巴烏曼高等工業学校金屬工藝学教研組参考了莫斯科其他各高等工業学校的工作經驗而集体編寫的。

本書主要目的在於叙述佈置教学過程的組織上和教学法上的問題。設備及其他項目的價格只是大致估計的,以便对實習工厂的造价有一概念。

各篇的執筆者如下:

第一篇:“緒論”——技術科学候补博士副教授杜比寧(Н. П. Дубинин)和副教授波波夫(Л. А. Попов);

第二篇:“制模實習工厂”——技術科学候补博士副教授巴拉秉(В. В. Балабин);

第三篇:“鑄工實習工厂”——技術科学 候补博士 副教授杜比寧;

第四篇:“鍛工實習工厂”——高級教員赫烈諾夫(А. Д. Хренов);

第五篇:“鉗工實習工厂”——助教柯謝可夫(К. П. Косяков);

第六篇:“机工實習工厂”——高級教員格拉基林(А. Н. Глазлин);

第七篇:“鉗接實習工厂”——高級教員阿列金(Л. Е. Алексин)。

房屋总平面圖是由 助教波波夫 (В. М. Попов) 和里哈切娃  
(Л. А. Лихачева) 完成的。

全部工作是在杜比寧 (Н. П. Дубинин) 总的領導下完成的。

## 第一篇 緒論

### I “金屬工藝學”教研組教學實習工厂的專門任務

在机器制造类高等学校里，“金屬工藝學”是一門一般技術課程，它是为学生以后學習專業工程科学而設置的基礎課之一。許多机器制造类高等学校的实践證明，只有课堂講演結合工厂實習，學生才能更好地更成功地掌握這門課程。無疑地，有了實習工厂才能更好地掌握理論課程。但是，並不是所有的机器制造类的高等学校都有實習工厂，在这种情形下，要通过金屬工藝學培养學生學習專業課程就不能那么有效地進行了。

学生在實習工厂里应当实地認識：

- a) 金屬和木材手工加工和机械加工的各种主要方法；
- b) 制造零件的主要工藝過程；
- c) 金屬和木材热加工和冷加工时所用的主要类型的設備和夾具的構造；
- d) 主要的划綫工具、刀具、量具和仪器，以及 它們在 实际工作中的应用；
- e) 工作地点的組織；
- f) 技術文件、圖样及其他；
- g) 木材和金屬進行手工加工和机械加工的工作地点的安全技術原則；
- h) 由於沒有考慮生產工藝而設計 的零件，在制造时 所發生的工藝上的困难；
- i) 通过示范表演了解特殊設備，工具和仪器等，熟悉最新的

工作方法，斯達漢諾夫的工作方法，以及組織成批生產、大量生產、流水作業等方面的成就。

为了更好地熟悉各項生產部門和擴大技術的視野，必須組織參觀工厂和參觀專業性的展覽會。

因此，在机器制造类高等学校中，實習工厂里的實習應該帮助未來的工程师擴展生產技術的視野，研究制造机器零件的基本方法，批判地選擇生產資料、工具等等，並為他們做好生產實習的准备。

“金屬工藝學”課程的任务是研究各种机器零件的制造問題。首先由礦石得到金屬，再用鑄造和鍛造等方法对金屬進行热加工，最后進行切削加工。

正如上面提到的，在理論課結合實習課的条件下能更有成效地解决这个任务。机器制造工程师應該既是設備設計師又是工藝師。因此，他應該解决零件的合理設計和零件的合理制造問題。由此可見，在教学實習工厂中有必要建立这样的工作条件：在这种工作条件下，零件設計及其制造方法必須是合理的，也就是說應該把零件的設計和它的制造工藝联系起來。

## II “金屬工藝學”課程的各部分和教学實習工厂

按照高等教育部批准的机器制造类 高等工業學校用的大綱，“金屬工藝學”課程包括如下各部分：

### 第一部分 金屬的熱加工

1. 冶金。
2. 鑄造生產和木材加工。
3. 金屬的压力加工。

## 第二部分 金屬的切削加工

## 第三部分 金屬的鍛接

這門綜合課程應該給予一般的，但是足夠完全的關於取得金屬及其合金的概念；和關於用熱加工或冷加工製造機器零件的概念。

在機器製造類的高等學校里，冶金課程只講授關於得到金屬的一般概念，不設立冶金的實習課。因為冶金在這些學校里並不是主要的課程。

鑄造生產和木材加工是在課程的同一部分中學習的。在鑄工實習工廠和制模實習工廠中進行實習的必要性是無容置疑的。因為實習能使學生更好地掌握課程。制模、造型和鑄件澆注等實習課對學生尤為有益。

很重要的一件事就是要使學生能從合理制模和以後的合理澆鑄零件的觀點出發，親身體會到零件設計的合理性。分析鑄件的質量，和有時分析鑄件的缺陷也是重要的。

由此可見，在教學實習工廠中，首先應該有制模實習工廠和鑄工實習工廠。

金屬壓力加工是研究加熱金屬的方法和隨着加熱所產生的各種現象，以及在壓力影響下金屬結構的變化。如果沒有鍛、沖（熱沖和冷沖）等實際的工作，要掌握這門課是有困難的。

此外，實地認識設備，認識所用的工具和儀器，以及認識工作方法都要有鍛工廠。

金屬切削加工的實習應該在兩個工廠里進行，即鉗工實習工廠和機械加工（機工）實習工廠。

學生在鉗工實習工廠熟悉用手工來進行金屬粗加工和精加工的方法，並且也是第一次“觸覺到”金屬。此外，他們學習實際的划

綫方法。这对于建立圖样的空間概念,有很大的帮助。鉗工實習是在實習的第一階段進行,所以它的作用特別重大。

学生在机工實習工厂,实际地熟悉机床及其機構、工具和某些夾具等,还要熟悉各种切削加工的方法。假如沒有这样的工厂,理論知識就会不完整;此外,沒有这样的工厂,要懂得机床結構,就要比在实际中使用这些机床困难得多。

同样,關於金屬的鋲接与切割至少也可以这样說,如果理論的學習还兼有實習,那么,学生要掌握各种鋲接的方法,火焰的性質,鋲条等等就要容易得多。所以實習工厂中有鋲接實習工厂是完全必要的。

这样,只有当有教学實習工厂时,合理地學習“金屬工藝學”課程才有可能,而且在學習課程的各部分时(除冶金外)应在相应的工厂里進行實習。即:

- (1)制模和木工實習工厂,
- (2)鑄工實習工厂,
- (3)鍛工實習工厂,
- (4)鉗工實習工厂,
- (5)机工實習工厂,
- (6)鋲接實習工厂。

为了教学,上述實習工厂是需要的。但是它們的設備,特別是示范表演的設備,並沒有經常被充分地利用。

因此,以空閒的設備的能力供別的用途也是正确的。即用於:

- (a)科学研究工作,
- (b)学生技術小組的工作,

(c)为其他高等工業学校的實驗室完成設備、仪器的訂貨。

由於这些理由,除了進行教学過程所必需的教學人員和輔助人員外,还得需要些生產人員、生產人員的数量視提出的任务決

定。本書不研究實習工厂中附加工作量的計算。

### III 實習工厂中實習課的範圍

在蘇聯，機器製造類高等工業學校里，學生的名額有很大的差別，要為所有高等工業學校做出一個一般化的實習工厂計算是不可能的。另一方面，由於本書篇幅有限，也不可能做出許多方案的詳細計算。否則就會大大的增加本書的篇幅。擬定計劃時只考慮三個方案：第一方案假定每年容納 200 人（以 25 人一組，共八組計算），第二方案假定每年容納 400 人（以 25 人一組共十六組計算）和第三方案假定每年容納 800 人（以 25 人一組共 32 組）。

因為，各個實習工厂的大綱根據機器製造類高等工業學校的專門化可有很大的差異，在各實習工厂（焊接實習工厂例外）實習的時數因而也採用了兩種方案。

分配到與課程各部分相應的實習工厂的實習時數是根據下述理由決定的：

即假定每學期最長期間是 17 週，實習的時間可作如下分配：

- 1) 每週兩小時或每學期  $17 \times 2 = 34$  小時，
- 2) 每週 3 小時或每學期  $17 \times 3 = 51$  小時，
- 3) 每週 4 小時或每學期  $17 \times 4 = 68$  小時，
- 4) 每週 5 小時或每學期  $17 \times 5 = 85$  小時，
- 5) 每週 6 小時或每學期  $17 \times 6 = 102$  小時。

照例，每一部分的理論課和實習課應該在同一學期進行。因而工厂實習時間可分配為 34, 51, 68, 85 或 102 小時。

工厂實習可以在一定的時期內連續進行或者按一個星期一天或幾天週期地進行。為了使設備均勻地工作，按第二方案分配工厂的工作是合理的，正如高等工業學校的教學計劃里所採用了的。

應該指出，在教學實習工廠里實習的特點，它與一般課堂上課是不同的。這個特點在於直接與設備接觸，工作時需要穿上預防污穢的工作服。在教學實習工廠里體力勞動是與智力勞動（教員的講解，研究工藝卡片等）結合的。實習工廠中的每次實習需要很長的時間，從下面的時間分配表就可以看出來：

1) 認識圖紙，工藝過程，設備等	0.5—1小時
2) 在工作地點直接工作	3.5—4小時
3) 技工和教員的談話和示范表演	0.5—1小時
4) 整理工作地點，洗手，編寫報告及其他	0.5—1小時
共計 5—7小時	

假定工廠實習按每週一次用 7 小時進行，那麼每學期的實習就可以按下列次序分配：

- 1) 大綱中規定一學期實習時數為 34 小時時，工廠里可通過三批。因為一批佔  $34 \div 7 \approx 5$  週，而 3 批佔  $3 \times 5 = 15$  週。
- 2) 大綱中規定一學期實習時數為 51 小時時，可通過兩批。因為一批佔  $51 \div 7 = 7.3$  週，而兩批  $2 \times 7.3 = 14.6 \approx 15$  週。
- 3) 大綱中規定一學期實習時數為 85 小時時，頂多只能通過一批，因為一批佔  $85 \div 7 = 12.1$  週  $\approx 13$  週。
- 4) 大綱中規定一學期實習時數為 102 小時時，同樣只能通過一批，即： $102 \div 7 = 14.6 \approx 15$  週。

從所有的方案中可以看到每一學期工廠實習連續 13—15 週。

註：因為春季學期連續 16 週，而秋季學期連續 17 週。所以所有的方案都剩有後備時間（1 到 4 週）。這個時間作為代替假日，進行考查和修理設備、工具和其他等的後備時間。

## IV 教学实习工厂制模、鑄工、鋸工、鉗工、机工 和焊接等工厂的工作能力

为了計算教学实习工厂的工作能力，採用了某些高等工業学校中实际应用的定額，即：

- 1) 每年接受实习学生人数为 200,400,800 人。
- 2) 在所有的实习工厂內每个教員照顧 12 个学生。
- 3) 在鉗工和制模工厂內每个技工照顧 12 个学生，在所有其他工厂內每个技工照顧 6 个学生。
- 4) 每組学生的人数：  
所有工厂都是 12,24 或 36 人（即每組学生的人数是 12 的倍数）。
- 5) 学生每一工作班的时间为 7 学时。
- 6) 每学期分配为实习用的週数 13—15。
- 7) 学生在工厂里实习时的分配有兩种方案，列於第一表：

表 1

实習工厂名称	实習小时数	实習小时数
机工实習工厂	102	85
鉗工实習工厂	51	34
鑄工实習工厂	51	34
制模实習工厂	51	34
鋸工实習工厂	51	34
焊接实習工厂	34	34
总計	340	255

- 8) 工厂大致的工作制度：  
一班制时， 8:30—14:20，即 7 个学时。

二班制时，第一班 8:30—14:20，

第二班 15:30—21:20，即14个学时。

9) 每組一週實習一次。

10) 每批的組數為每週天數的倍數，即一班制時 6 組，二班制時 12 組。

11) 一年內，能够通过工厂完成實習工作的 学生人数 和組數列於表 2。

表 2

在工厂實 習的時數	每組學 生數量	一 个 學 期				二 个 學 期			
		一 班 制		二 班 制		一 班 制		二 班 制	
		組數	學生人數	組數	學生人數	組數	學生人數	組數	學生人數
102 或 85	6	6	36	12	72	12	72	24	144
	12	6	72	12	144	12	144	24	288
	24	6	144	12	288	12	288	24	576
	36	6	216	12	432	12	432	24	864
51	6	12	72	24	144	24	144	48	288
	12	12	144	24	288	24	288	48	576
	24	12	288	24	576	24	576	48	1152
	36	12	432	24	864	24	864	48	1728
34	6	18	108	36	216	36	216	72	432
	12	18	216	36	432	36	432	72	864
	24	18	432	36	864	36	864	72	1728
	36	18	648	36	1296	36	1296	72	2592

因此可以確定同時在不同工厂里進行由大綱規定的各种時數的實習工作时学生的最大数量。

## Ⅴ 教學實習工厂中進行實習的方式

可以用下列方式來有效地完成實習：