

高等学校教材

电 工 学

姚 海 彬 编

高等 教 育 出 版 社

本书是根据 1962 年 5 月高等工业学校教学工作会议审訂的高等工业学校本科五年制土木建筑工程类各专业适用的 70 学时《电工学教学大纲(参考草案)》編寫的。全书共十二章，即直流电路和磁路、交流电路、三相交流电路、电工測量、变压器、异步电动机、同步电动机、直流电机、电动机的选择和继电接触控制、供电、整流器、放大器。

本书由清华大学电工学教研室宗孔德、周以直、周礼果等同志负责审阅，并經高等工业学校电工課程教材編審委員會电工学及电工基础課程教材編审小組复审通过。

本书可作为高等工业学校土木建筑工程类各专业电工学課程的試用教科书，也可供有关工程技术人员参考。

电 工 学

姚 海 彬 编

北京市书刊出版业营业許可证字第 119 号

高等教育出版社出版(北京景山东街)

人 民 教 育 印 刷 厂 印 装

新 华 书 店 北京 发 行 所 发 行

各 地 新 华 书 店 經 售

统一书号 K15010 · 1176 开本 850×1168 1/32 印张 9 11/16
字数 249,000 印数 0,001—4,000 定价(7) 1.10
1965 年 6 月第 1 版 1965 年 6 月北京第 1 次印刷

关于本书所用文字符号及图形符号的說明

本书所用的文字符号以国际慣用符号（拉丁字母和希腊字母）为主，对某些物理量的下标（例如額定电压 U_e 、反抗轉矩 M_{fk} 、接地电阻 R_{jd} 等）和線路图上的电工設备文字符号（例如变压器 B 、发电机 F 、电动机 D 、开关 K 、接触器 C 等），参照 1964 年頒布的中华人民共和国国家标准 GB 315-64《电工設备文字符号編制通則》，采用了汉语拼音字母。为了便于區別起見，书中凡用汉语拼音字母作下标的一律用小写正体字母排印，凡用国际慣用符号作下标的一律排成斜体。

本书所用的图形符号符合 1964 年頒布的中华人民共和国国家标准 GB 312-64《電工系統图图形符号》的規定。

本书所用物理量符号及其单位代号

符 号	名 称	单 位 名 称	单 位 代 号
<i>A</i>	功	焦耳	J
<i>A</i>	热能	卡	cal
<i>B</i>	磁感应强度	韦伯/米 ²	Wb/m ²
<i>b</i>	宽度	米	m
<i>C</i>	电容	法拉	F
<i>d</i>	直径	米	m
<i>E</i>	电动势	伏特	V
<i>e</i>	电动势(瞬时值)	伏特	V
<i>E</i>	负载持续率	—	—
<i>F</i>	力	牛顿	N
<i>f</i>	频率	赫兹(周/秒)	Hz(c/s)
<i>G</i>	电导	莫, 姆[欧]	Ω , mho
<i>H</i>	磁场强度	安匝/米	At/m
<i>I</i>	电流(有效值)	安培	A
<i>i</i>	电流(瞬时值)	安培	A
<i>IN</i>	磁通势	安匝	At
<i>J</i>	转动惯量	公斤·米 ²	kg·m ²
<i>L</i>	自感系数, 电感	亨利	H
<i>l</i>	长度	米	m
<i>M</i>	转矩	牛顿·米	N·m
<i>N</i>	绕组匝数	—	—
<i>n</i>	转速	转/分	rpm
<i>P</i>	功率	瓦特, 千瓦	W, kW
<i>p</i>	功率(瞬时值)	瓦特, 千瓦	W, kW
<i>p</i>	磁极对数	—	—
<i>Q</i>	每秒产生热量	卡/秒	cal/s
<i>Q</i>	无功功率	乏, 千乏	var, kvar
<i>q</i>	电荷	库仑	C
<i>R</i>	电阻	欧姆	Ω

續前表

符 号	名 称	单位名称	单位代号
R_t	电阻	欧姆	Ω
S	視在功率	伏安, 千伏安	VA, kVA
S	截面积	米 ²	m ²
S	跨导	毫安/伏	mA/V
s	轉差率	—	—
T	周期	秒	s
t	时间	秒	s
U	电压(有效值)	伏特	V
u	电压(瞬时值)	伏特	V
v	綫速度	米/秒	m/s
W	能量	焦耳, 千瓦-小时	J, kWh
X	电抗	欧姆	Ω
z	阻抗	欧姆	Ω
α	电阻溫度系数	1/度	1/°C
γ	电导率	1/欧-米	1/ Ω m
ϵ	电压損失百分比	—	—
η	效率	—	—
θ	溫度	度	°C
λ	过載系数	—	—
μ	磁导率	亨/米	H/m
μ	放大系数	—	—
ρ	电阻率	欧-米	Ω m
τ	时间常数	秒	s
Φ	磁通	韦伯	Wb
Ψ	电位	伏特	V
Ψ	磁鏈	韦伯匝	Wbt
ω	角频率	弧度/秒	rad/s

本书所用文字符号的汉语拼音下标

下 标	汉语拼音全文	汉 字	举 例	意 义
eb	ce liang yibiao	测量仪表	R_{eb}	仪表测量机构的电阻
er	cha ngqi rongxu	长期容许	I_{er}	长期容许电流
bh	baohu	保护	h_{bh}	被保护物体的高度
dc	dianci	电磁	M_{dc}	电磁轉矩
dl	duanlu	短路	I_{dl}	短路电流
dx	dengxiao	等效	I_{dx}	等效电流
e	eding	額定	P_e	額定功率
f	fanxiang	反向	U_f	反向电压
f	fujia	附加	R_f	附加电阻
fk	fankang	反抗	M_{fk}	反抗轉矩
fl	fenliu	分流	I_{fl}	分流器电流
g	gongzuo	工作	T_g	工作周期
jd	jiedi	接地	R_{jd}	接地电阻
jl	jiaoliu	交流	I_{ajl}	阳极电流的交流分量
js	jisuan	計算	I_{js}	計算电流
jw	jiaowan	矯頑	H_{jw}	矯頑力
j	jixie	机械	P_j	机械功率損耗
l	lici	励磁	I_l	励磁电流
l	lou	漏	Φ_l	漏磁通
lj	linjie	临界	s_{lj}	临界轉差率
pj	pingjun	平均	B_{pj}	平均磁感应强度
q	qidong	起动	I_q	起动电流
q	xianquan(raozu)	綫圈(繞組)	R_q	綫圈电阻
qr	qiran	起燃	U_{qr}	起燃电压
r	renti	人体	R_r	人体电阻
rd	rongduan	熔断	I_{rd}	熔断器額定电流
rf	rongxu fanxiang	容許反向	U_{rf}	容許反向电压
rx	rongxu	容許	τ_{rx}	容許溫升
s	dianshu	电樞	I_s	电樞电流

續前表

下 标	汉語拼音全文	汉 字	举 例	意 义
sb	shebei	設备	P_{sb}	设备容量
sc	shengci	剩磁	B_{sc}	剩磁感应强度
se	shuchu	輸出	U_{se}	輸出电压
t	tongbu	同步	X_t	同步电抗
wd	wending	稳定	τ_{wd}	稳定温升
wg	wugong	无功	U_{wg}	电压的无功分量
x	xian	綫	U_x	綫电压
x	xinhao	信号	U_x	輸入信号电压
x	xuyao	需要	k_x	需要系数
xa	xiang	相	U_{xa}	相电压
yg	yougong	有功	U_{yg}	电压的有功分量
yx	youxiao	有效	h_{yx}	避雷針或避雷綫的有效高度
z	zhenxiang	正向	U_z	正向电压
z	fuzai	負載	M_z	負載轉矩
zl	zhiliu	直流	U_{zl}	整流后的直流电压

目 录

关于本书所用文字符号及图形符号的說明	vii
緒論	1
第一章 直流电路和磁路	7
1-1. 直流电路	7
1-2. 欧姆定律和电阻	9
1-3. 电路中的功和功率	11
1-4. 电气设备的額定值	13
1-5. 空載、有載和短路	15
1-6. 基爾霍夫定律	16
1-7. 串联和并联电路	19
1-8. 用基爾霍夫定律計算直流电路	22
1-9. 铁磁材料	25
1-10. 磁路	27
1-11. 电磁感应	28
1-12. 涡流	30
1-13. 具有电阻和电感的直流电路	31
1-14. 电容器的充电和放电	34
习題	37
第二章 交流电路	40
2-1. 正弦交流电	40
2-2. 相位和相位差	44
2-3. 交流的有效值	45
2-4. 正弦交流电的矢量表示法	46
2-5. 交流电路的参数	50
2-6. 纯电阻电路	51
2-7. 纯电感电路	53
2-8. 纯电容电路	58
2-9. 电阻电感串联电路	61
2-10. 电阻、电感和电容串联电路	66
2-11. 并联电路	69
2-12. 电路的功率因数	72

习题.....	74
第三章 三相交流电路	78
3-1. 概述.....	78
3-2. 三相交变电动势的产生.....	78
3-3. 电源的联接法.....	80
3-4. 负载的星形接法.....	82
3-5. 负载的三角形接法.....	86
3-6. 三相交流电路的功率.....	90
习题.....	93
第四章 电工测量	94
4-1. 概述.....	94
4-2. 仪表的准确度.....	96
4-3. 磁电式仪表.....	98
4-4. 电动式仪表.....	101
4-5. 电磁式仪表.....	104
4-6. 电流和电压的测量.....	105
4-7. 功率的测量.....	108
4-8. 感应式仪表和电能的测量.....	110
4-9. 兆欧表.....	111
4-10. 欧姆表和万用表.....	113
4-11. 非电量的电测法.....	114
习题.....	116
第五章 变压器.....	117
5-1. 概述.....	117
5-2. 变压器的空载运行.....	117
5-3. 变压器的有载运行.....	121
5-4. 三相变压器.....	125
5-5. 损失和效率.....	127
5-6. 变压器的构造.....	129
5-7. 变压器的额定值和铭牌数据.....	130
5-8. 自耦变压器.....	131
5-9. 电焊变压器.....	132
5-10. 互感器.....	133
5-11. 我国变压器制造工业的概况.....	135
习题.....	136
第六章 异步电动机	137

6-1. 概述.....	137
6-2. 旋转磁场.....	138
6-3. 异步电动机的构造.....	143
6-4. 异步电动机作用原理.....	145
6-5. 定子电路.....	147
6-6. 转子电路.....	149
6-7. 电磁转矩.....	152
6-8. 机械特性.....	156
6-9. 转子电路电阻对电动机特性的影响.....	160
6-10. 电压对电动机性能的影响.....	162
6-11. 鼠笼式异步电动机.....	163
6-12. 线绕式异步电动机.....	168
6-13. 损失和效率.....	169
6-14. 异步电动机的功率因数.....	171
6-15. 异步电动机的铭牌和技术数据.....	172
6-16. 单相异步电动机.....	173
习题.....	177
第七章 同步电机	178
7-1. 同步电机的构造.....	178
7-2. 同步发电机.....	180
7-3. 同步电动机.....	181
7-4. 同步电动机的起动.....	183
第八章 直流电机	186
8-1. 概述.....	186
8-2. 直流发电机和直流电动机的原理.....	186
8-3. 直流电机的构造.....	189
8-4. 直流发电机.....	191
8-5. 直流电动机.....	193
8-6. 直流电动机的起动和调速.....	194
8-7. 直流电机的额定值.....	196
第九章 电动机的选择和继电接触控制	198
9-1. 概述.....	198
9-2. 电动机类型的选择.....	199
9-3. 电动机的转速和电压的选择.....	202
9-4. 电机的发热和冷却.....	203
9-5. 电动机容量的选择.....	206

9-6. 我国电机制造情况.....	209
9-7. 手动控制电器.....	211
9-8. 按钮和行程开关.....	213
9-9. 电磁接触器.....	214
9-10. 继电器.....	216
9-11. 继电接触控制电路.....	219
习题.....	223
第十章 供电.....	224
10-1. 概述.....	224
10-2. 供电系統.....	225
10-3. 計算負載.....	228
10-4. 变电所.....	229
10-5. 低压配电网.....	231
10-6. 工地供电.....	236
10-7. 熔断器的选择.....	236
10-8. 导線截面选择.....	238
10-9. 节約用电的意义和措施.....	243
10-10. 电气保安.....	244
10-11. 防雷.....	250
习題.....	260
第十一章 整流器.....	261
11-1. 概述.....	261
11-2. 热阴极真空二极管.....	262
11-3. 热阴极充气二极管.....	265
11-4. 固体整流元件.....	266
11-5. 整流电路.....	269
11-6. 滤波器.....	273
第十二章 电子管放大器.....	275
12-1. 概述.....	275
12-2. 真空三极管.....	276
12-3. 多极真空管.....	281
12-4. 单級电压放大器.....	283
12-5. 多級电压放大器.....	289
12-6. 功率放大器.....	291
附录一 电子示波器.....	295
附录二 作电压放大和功率放大的部分真空三极管和多极管.....	298

緒論

一、电能的应用·电气化对我国社会主义建設的意义

电与现代人类的社会实践有着密切的关系。电能已被广泛地应用到生产建設和日常生活的各个方面。

在建筑工程中，应用电动机拖动的起重机、运输带、掘土机、混凝土搅拌机等来安装构件，挖掘土方，傳送物料，搅拌混凝土等；应用水泵、泥浆泵来供水、排水、輸送泥浆等；应用电焊来焊接鋼筋；等等。建筑工程中实现机械化和电气化，将大大提高劳动生产率和加速工程进度。

在机械制造工业中，应用电动机拖动金属切削机床，应用电火花、电焊、高频淬火等等进行技术加工。在采矿冶金工业中，应用电动机拖动卷揚机、鼓風机、軋鋼机等，应用电炉冶炼金属、燒結矿石等等。在化学工业中，应用电动机拖动各种泵、压缩机、通风机、破碎机、球磨机等，应用电解法分解物质等等。在其他工业中，也大量地使用着电能。

在农业中应用电力进行农副产品加工，应用电力排灌机械进行排灌。

在交通运输事业中应用电力牵引，应用电力起重装卸。在广播通信事业中更是广泛地应用电能。

至于电灯，更是工矿企业、公共場所、居民住宅所不可缺少的照明设备。

电能的应用还在日益扩大，电子技术的应用已經突破了通信广播的范围，而被应用到测量技术、計算技术、生产过程自动化、国防建設、医疗卫生、科学的研究和宇宙航行等领域內。

电能所以得到如此广泛的应用，是因为它有許多突出的优点：

(1)电能可以簡便地从其他形态的能量(例如机械能、光能、热能和

化学能等)轉換而来,同时又很簡便地轉換成其他形态的能量。

(2)电能能够傳送到远处而能量損失很小,使电能的应用,在一定程度上摆脱了空間的限制,因而使荒山僻野的能源(例如水能和煤炭等)也能获得充分的利用。

(3)电能易于汇集和分配,能够組成巨大的能源,从事大模規的生产,同时又便于分散利用。

(4)应用电能生产可以提高劳动生产率和产品质量。

(5)电能便于控制,采用电气化的技术就可簡化生产自动化的裝置。

(6)应用电能进行生产,可以使环境清洁安宁,彻底改善劳动卫生条件。

科学技术总是要为政治服务的。只有在无产阶级专政的社会主义国家里,电气化才能造福于人民,科学技术发展才有无限的前途。

在党的領導下我国利用一切科学技术成就来建設社会主义。1958年,党中央和毛主席根据全国各个战線上出現了的社会主义革命和社会主义建設高潮的新形势,集中了全国人民的意志,提出了鼓足干勁、力爭上游、多快好省地建設社会主义的总路綫。号召全国人民积极进行技术革命和文化革命,尽快地把我国建設成为一个具有現代农业、現代工业、現代国防和現代科学技术的偉大强盛的社会主义国家。

建設現代化的农业、工业和国防,开展科学的研究,首先是必須依靠党的領導,充分发挥群众的創造性和积极性,其次是要具有必要的物质基础。电气化是生产自动化的必要条件,因此电气化对提高劳动生产率和发展社会生产力起着一定的作用。在党的領導下采用电气化的先进技术,会加速社会主义建設的速度。

在大跃进中,我国农村实现了人民公社化。人民公社拥有較多的人力和土地,能够合理地利用資源,有条件进行大規模的农业基本建設和农业技术改造。在农业生产中应用电力排灌机械,建設旱澇保收、稳

产高产田，应用电力进行农副产品加工，因而节省出大批劳力和积累了大量资金，巩固和发展了集体经济，为进一步发展农业和工业作出贡献。所以人民公社制度有利于逐步实现农业的机械化和电气化。

但是在资本主义国家里，电气化只利于资本家对工人进行剥削。由于电气化的实现反而加强了工人的劳动强度，排挤了劳动就业的机会，带给无产阶级的是失业和贫困，从而更加深了社会生产力与资本主义的生产关系之间的矛盾。

二、电工学发展简史

我国是最先发现磁现象的国家。早在公元前四世纪，我们的祖先就在生产实践中发现了天然磁铁，并且了解了它的基本性质，将磁铁用在天文学上，作校正时间和指示方向之用。

大约在2,500年以前，希腊人首先发现了用毛皮摩擦过的琥珀带电的现象。我国东汉王充著的《论衡》一书中也有“顿牟掇芥”的记载，可见在很早以前我国也发现了电。

电和磁虽然发现得很早，但受封建社会生产力的束缚，电磁学的研究进展得很缓慢。直到欧洲产业革命以后，欧洲由手工业生产的封建社会进入了机器生产的资本主义社会，发展了社会生产力，给生产斗争和科学实验提供了新的技术条件，电磁学的研究才获得了较快的进展。

在十九世纪二十年代，认识了磁场和电流的关系；三十年代发现了电磁感应现象，研究了直流电机的制造和在工业上的应用，到七十年代才制成了适合工业用的直流电机，并且发明了交流发电机和变压器；八十年代发明了三相异步电动机，三相变压器和三相输电等等，从此奠定了广泛使用电能的基础。

在十九世纪内对电能的应用还作了多方面的研究，相继发明了电解、电镀、电焊、电热、电气照明和电报、电话等。到二十世纪初电动机普遍地代替了蒸汽机，成了工业生产的主要原动机，将社会生产力发展到

一个新的水平。

工业技术的提高，又促进了电机工业的发展，現在采用电机导綫內部用液体和气体冷却的新技术，大大提高了电机的单机容量。輸电电压达到了 50 万伏，輸电距离达到了 1,000 公里以上，并且还研究和試驗直流輸电。

二十世紀初发明了无线電，为电能的应用开辟了新領域。近几十年来电子技术的发展非常迅速。雷达、電視、半导体等新技术相继出現，电子技术現在已成了进一步发展社会生产力和認識世界的重要手段之一。

三、我国电工事业的发展

在解放以前，我国长期处在半封建、半殖民地的地位，飽受帝国主义的侵略和残酷掠夺，經濟落后，社会生产力很低，严重地妨碍了我国工农业生产和发展科学文化的发展。

解放前我国仅在一些大中城市有发电厂，广大农村中几乎无电可言。这些发电厂規模小，設备陈旧，并且大部分操纵在帝国主义分子手中。

解放前我国的电机制造工业更是薄弱，仅有的几家电机制造厂所生产的电机，容量小，品种殘缺不全。而无线電器材和一切电气設备都依靠国外进口。

解放后在党和政府的领导下，我国的电工事业获得了蓬勃的发展。經過三年恢复时期和第一个五年計劃的建設及 1958 年以后的大跃进，到 1959 年年底，在电力工业方面十年間新建和扩建的发电厂的容量，較旧中国六十七年間建設的还多三倍多；在电机制造工业方面，不但能生产一般的异步电动机、直流电机、电力变压器、开关設备、电工仪表等，还能生产成套的 72,500 千瓦的水輪发电机組和 50,000 千瓦的汽輪发电机組，高压大容量的电力变压器，高压大遮断容量的油断路器和高压

充油电力电纜等，以及特殊用途的电气设备，并且試制成功了大容量氣冷冷却的汽輪发电机。到 1959 年年底，提前三年完成了第二个五年計劃的电机制造和发电量的指标。

解放后我国的电力工业发展得很快，現在已将全国的主要的火力发电厂和水力发电厂联結成許多个电力系統，用 220 千伏、154 千伏和 110 千伏等电压将电能輸送到城市、农村和工矿区域，以滿足工农业生产建設和日常生活的需要。

自党的八届十中全会以后，全国貫彻了毛主席提出的以农业为基础、以工业为主导的发展国民經濟的总方針，使农村电气化取得了較快的发展。1963 年和 1957 年相比，全国农业用电量增加了 16 倍，电力排灌設備增加了 29 倍。广大地区建成了大面积的旱澇保收、稳产高产田。

在党中央和毛主席的領導下，全国人民发揚了自力更生、艰苦奋斗的革命精神，奋发图强，克服了种种困难，几年来制成了許多高級的精密的产品，例如八綫示波器、高压电桥、电视发射机和接收机、电子数字計算机等，为发展我国的农业、工业、科学的研究和建設現代国防事业提供了更有力的技术設備。几年来我国的技术力量和工业水平提高得很快，現在我国已經能够自己設計、自己制造成套設備，自己施工安装现代化的大型企业工程項目，从而粉碎了帝国主义、現代修正主义和一切反动派对我們实行的經濟封鎖和技术封鎖。我国自己設計、自己施工的新安江水电站，全部設備都是我国自己制造的，部分机组已經安装竣工并投入生产，运行情况良好，正以 220 千伏的电压向上海、南京、杭州等地区輸送电能，有力地支援着我国大规模的工农业生产建設。

十五年来我国电工事业的成就很大，这是党的路綫和方針政策的胜利，是毛澤东思想的胜利。在党的領導下，在总路綫的光輝照耀下，我們要更高地举起毛澤东思想的光輝旗帜，繼續发揚自力更生、奋发图强、艰苦奋斗、勤儉建国的革命精神，为爭取在不太长的历史时期内，把

我国建設成为一个具有現代农业、現代工业、現代国防和現代科学技术的偉大强盛的社会主义国家而奋斗。

四、电工学的性质、目的和任务

电能的应用既然如此广泛，全国电气化的意义又很重大，各个专业生产部門的工程技术人员有必要掌握一定的电工理論和技术。电工学就是为非电专业的工科学生开设的課程。电工学包括以下內容：

(1)基础理論 讲述电路磁路的基本定律，正弦交流电的基本知識，三相交流电路等。

(2)电工仪表、电机和电器 讲述常用的电工仪表、电机和电器的作用原理和构造，以及它們的使用和選擇的方法。

(3)供电和安全用电知識 讲述供电系統、供电設備、导線和熔断器熔件的选择方法、安全用电常識等。

(4)电子学基本知識 讲述整流器和电子放大器等的基本知識。

电工学是一門技术基础課。不能在这門課程里对电工的全部領域都細致深入地研究。对一些生产上的專門問題也不能詳尽具体討論。所以电工学不能代替各专业的电气装备課程。电工学的任务和目的是使非电专业的学生掌握电工学的基础理論知識，了解本专业內最常用的电机、电器、电工仪表和供电設備等，并受到必要的基本訓練，为学习专业知识和从事生产建設工作打好基础。