

合成樹脂與塑料

來光祚 編著

化 學 工 業 出 版 社

# 合 成 树 脂 与 塑 料

来 光 祖 编著

化 学 工 业 出 版 社

本書共分四篇。在第一篇總論中，對塑料的發展史及其在國民經濟中的重要性、性能測定及成型加工法等予以簡要的敘述，并略述高分子化合物形成的化學過程，使讀者有一個關於合成樹脂及其制品的初步概念。在其余三篇中分別將縮聚樹脂、聚合樹脂及天然高分子化合物的加工制品分章敘述。凡目前工業上主要的塑料品種均有專章討論，介紹其製造過程、性能特點及應用範圍。在理論方面力求簡明扼要；對應用方面則作較詳細的說明。

本書供有關合成樹脂生產、加工及應用部門的工程技術人員參閱，以及中等技術學校和高等學校化學系有關專業的學生參考之用。

## 合 成 樹 脂 与 塑 料

來光祚 編著

化學工業出版社（北京安定門外和平北路）出版

北京市審判出版業營業許可證出字第092號

北京市印刷一廠印刷 新華書店發行

開本：787×1092 · 16

1958年11月第1版

印張：27張

1958年11月第1次印刷

字數：695千字

印數：1—5·028

定價：(10)平裝 3.80 元

書名：15063·0389

精裝 4.20 元

## 序　　言

合成塑料是一門年青的科学，也是一門新兴的工業。由于合成塑料具有各种优异的独特性能，使它們成为現代的复杂技术中不可缺少的材料。可見合成塑料工業之所以为近代工业中发展最迅速的部門之一，不是偶然的。

毫無疑問，合成塑料工業是我国社会主义建設中必須建立和发展的重要部門之一。几年来，在党的英明领导下，我国在合成塑料方面的研究工作与工业生产，在第一个五年計劃时期，已經有了正确的佈置与良好的开端；在第二个五年計劃中，無論在品种与数量方面，都將有極大的躍进与发展。

鉴于这种情况，用本国文字来介紹合成树脂与塑料的書籍是十分需要的，借以推广知識并迅速培养技术队伍。希望本書能够在这方面尽到一点力量。

在本書中对于目前几种主要的合成树脂及其制品的制造方法、性能和用途 加以扼要叙述，并擇要举例說明，使讀者获得一个初步的概念。在合成树脂的用途方面，除作为塑料外，也附帶介紹一些关于合成纖維及油漆的配制。性能測定是研究推广塑料的应用范围与工业生产中的重要环节，故專設一章，予以介紹。

在編寫本書中，作者仅就可能范围内搜集資料。因限于水平，謬誤不当之处必多，深望广大讀者不吝指教，借資修正。

在准备本書稿件中，承北京大学馮新德教授，天津大学惲魁宏教授提出宝贵的意見。北京化学工业研究院徐世焘副院長对本書全稿曾作詳細审閱，提供补充資料与修正意見甚多，俾本書得以克服許多缺点。特向以上几位同志致以深厚的謝意。

來光祚1958年3月于北京

# 目 录

## 第一篇 总 論

第一章 导言	7
塑料的組份及其分类	7
塑料工業發展經過的回顧	8
塑料的性能和用途	11
塑料在国民经济中的意义	14
第二章 高分子化合物的生成及其性质	14
高分子化合物生成的化学反应	15
缩聚反应	15
聚合反应	18
聚合反应的种类	18
聚合反应的历程	18
聚合反应的实施方法	21
分子結構与热塑性及热固性間的关系	23
热塑性物質	23
热固性物質	23
分子排列与物理性能的关系	24
橡膠狀物質	24
纖維狀物質	24
塑性物質	24
分子量測定法	25
滲透法	25
粘度法	26
沉澱法	27
超离心沉降法	28
扩散法	28
分子端基測定法	29
平均分子量	29
数量平均分子量	29
重量平均分子量	29
分子量分佈曲綫	29
分子量与張力强度的关系	30
第三章 塑料的成型与加工	30
压制成型	30
压制条件	31
压模的設計与种类	32
压机	33
压塑粉的压片与压鍛	34
压塑粉的预热	35
压制方法	37
压鑄成型	38
鑄压成型	40
挤压成型	42

鑄型成型	43
联合成型	43
真空成型	44
泡沫制品(或多孔制品)	44
吹塑制品	45
金属鍛篩	46
焊接	47
辐射处理	48
板、片及薄膜	48
綫及絲	49
油漆	49
油性漆	49
纖維素塗料	50
水乳漆	51
樹脂分散液	52
第四章 塑料的性能及其測定	54
比重	54
耐热性	54
耐酒精性及耐油性	55
吸水性	55
收缩性	56
冲击强度	57
弯曲强度	57
張力强度	58
耐压力强度	58
硬度	58
摩擦系数	59
表面电阻	59
体积电阻	60
击穿电压	60
介質损失	61
介質常数	61
比容	62
流动性	62
揮發物及水分	63
預热性能	64
压片性能	64
硬化速度	64
外觀	64
第二篇 縮聚樹脂及塑料	

第五章 酚醛樹脂	65
樹脂的生成条件	65
催化剂的性質	66

鹼性溶液中的樹脂化過程.....	67	潤滑劑 .....	109
鹼性溶液中的樹脂化過程.....	70	製造方法 .....	109
催化劑的用量.....	71	性能 .....	112
醯和酚的克分子對比.....	71	用途 .....	114
酚的分子結構.....	73	貯藏 .....	114
因酚的同分異構體所引起的複雜反應情形.....	75	長纖維填料壓塑粉 .....	115
樹脂化反應中的其他複雜因素.....	76	礦物填料壓塑粉 .....	116
醯的分子結構.....	77	大豆酚醯樹脂壓塑粉 .....	116
反應時間及脫水溫度.....	77	層壓制品 .....	117
甲醇的影響.....	79	樹脂 .....	117
熱塑性酚醯樹脂與可溶性酚醯樹脂在 轉化過程中的性能比較.....	79	填料 .....	118
工業製造法.....	80	上膠法 .....	119
設備.....	80	層壓板 .....	121
熱塑酚醯樹脂.....	81	卷制品 .....	127
熱固酚醯樹脂.....	84	低壓成型層壓制品 .....	129
水乳液樹脂.....	85	其他制品 .....	129
連續法.....	86	石棉酚醯樹脂塑料 .....	130
高壓法.....	87	材料及配料 .....	130
樹脂的最後處理.....	87	製造方法 .....	131
不溶性酚醯樹脂轉變為可溶性的方法.....	88	性能及用途 .....	132
樹脂上層水的利用.....	88	耐鹼樹脂 .....	133
鑄型樹脂.....	89	冷硬膠泥 .....	133
油溶性酚醯樹脂.....	92	第七章 尿素甲醛樹脂 .....	134
利用天然樹脂作為改進劑的.....	93	歷史 .....	134
利用油類作為改進劑的.....	95	尿素與甲醛的化學反應 .....	134
利用醇類作為改進劑的.....	95	壓塑粉 .....	141
醯化樹脂.....	95	材料 .....	141
純油溶性樹脂（100%油溶性樹脂）.....	96	壓塑粉的制法 .....	143
間苯二酚樹脂.....	99	壓塑粉的性能 .....	147
焦棓酸糠醛樹脂 .....	100	成型品的性能及用途 .....	148
櫟如桐子油甲醛樹脂 .....	100	透明壓塑粉 .....	149
酚醯樹脂的應用 .....	100	鑄型尿素甲醛樹脂 .....	150
透明壓塑粉 .....	100	油漆用樹脂 .....	150
酚醯樹脂溶液漆 .....	101	樹脂的制方法 .....	151
酚醯樹脂膠合劑 .....	102	樹脂的性能 .....	152
鞣皮質 .....	103	用尿素甲醛樹脂配制成油漆的种类 .....	153
離子交換劑 .....	103	膠合劑 .....	154
木材的浸漬劑 .....	103	層壓制品 .....	156
熱塑性樹脂交聯劑 .....	103	其他用途 .....	158
<b>第六章 加有填料的酚醯樹脂制品</b>		處理紡織品 .....	158
(酚醯塑料) .....	105	製造紡織品印花油墨 .....	159
壓塑粉 .....	105	製造濕報紙 .....	159
樹脂 .....	105	處理紙張木材等 .....	160
充料 .....	105	製造泡沫制品 .....	160
硬化劑 .....	107	硫脲甲醛樹脂 .....	160
金屬氧化物 .....	109	<b>第八章 三聚氯胺甲醛樹脂 .....</b>	161
		三聚氯胺的性能與製造方法 .....	161

三聚氯胺与甲醛的化学反应	162	不干性油类改性的邻苯二甲酸酐甘油树脂	207
压塑粉	166	油类改性的失水苹果酸酐树脂	209
唇压制品	167	其他改性的聚酯树脂	211
油漆用三聚氯胺甲醛树脂	167	松香改性的邻苯二甲酸酐甘油树脂	211
膠合剂	170	松香改性的失水苹果酸酐树脂	211
其他用途	170	萜烯类改性的失水苹果酸酐树脂	214
<b>第九章 芳胺甲醛树脂</b>	171	合成树脂改性的聚酯树脂	214
苯胺与甲醛的化学反应	171	聚酯树脂的水乳液	215
成型制品及其性能	173	聚酯树脂成型品	216
改質苯胺甲醛树脂	174	<b>第十二章 低压成型树脂</b>	217
<b>第十章 糜醛树脂</b>	175	不饱和的直链型聚酯树脂与乙烯类单体的共聚物	218
純糜醛树脂	175	不饱和酯类的聚合物	219
糠醛苯酚树脂	176	低压成型树脂唇压品	221
糠醇树脂	177	<b>第十三章 聚酰胺</b>	224
其他糠醛类树脂	179	概述	224
<b>第十一章 聚酯树脂</b>	179	原料的制法	225
总論	179	己二酸的制法	225
原料	181	己二胺的制法	226
多元酸类	181	癸二酸的制法	227
多元醇类	182	对次苯基二乙酸的制法	227
一元酸类或脂肪酸类	182	己内酰胺的制法	227
聚酯树脂的类别	184	聚酰胺的种类	227
二元酸与二元醇的酯化物	184	聚酰胺的化学結構与性能的关系	231
饱和的直鏈分子聚酯树脂	185	聚己内酰胺	233
不饱和的直鏈分子聚酯树脂	187	二元酸与二元胺的縮合物	235
純粹的三向結構聚酯树脂	188	控制分子量的方法	236
聚酯树脂脂化的三个阶段	189	制絲与拉伸	236
酸酐与一般醇类的化学反应	189	性能	237
邻苯二甲酸酐甘油树脂的化学反应	189	用途	239
邻苯二甲酸酐甘油树脂(葛来弗泰尔)的制法	192	<b>第十四章 硅有机聚合物</b>	240
邻苯二甲酸酐甘油树脂的性能及用途	193	單体的制备及其縮合反应	241
純粹的三向結構聚酯树脂的一般性能	193	聚硅醚油	246
油类或脂肪酸类对聚酯树脂一般性能的影响	194	聚硅醚树脂	247
油类改进聚酯树脂的方法	197	聚硅醚橡膠	250
应用脂肪酸	198	改性的硅有机聚合物	251
应用油类在多元酸中的溶合物	198	單体硅有机化合物的气相处理	252
应用油类及脂肪酸的混合物	198	<b>第三篇 聚合树脂及塑料</b>	
应用高沸点的溶剂	198	<b>第十五章 聚乙烯</b>	254
应用压力	198	制造方法	254
应用变性甘油	199	高压法	255
应用油类的甘油-酸酯	199	常压法	256
应用天然树脂	200	中压法	257
油类改性的聚酯树脂的一般制法	201	性能	257
油类改性的聚酯树脂	203	用途与制品	261
干性油类改性的邻苯二甲酸酐甘油树脂	203	聚丙烯	264
干性油类改性的季戊四醇树脂	205	<b>第十六章 聚異丁烯</b>	265
干性油类改性的聚酯树脂的用途	206		

制造方法	265	第二十章 聚偏二氯乙烯	309
性能	267	偏二氯乙烯的制法	309
用途	269	聚偏二氯乙烯的制法	309
<b>第十七章 聚苯乙烯</b>	<b>269</b>	偏二氯乙烯与氯乙烯的共聚物	310
苯乙烯的制法	270	成型与加工	311
聚合反应	273	性能	312
制造方法	274	用途	313
溶液聚合法	274	<b>第二十一章 聚四氟乙烯</b>	<b>313</b>
整体聚合法	275	聚四氟乙烯	314
乳液聚合法	277	四氟乙烯单体的制备	314
性能	279	聚四氟乙烯的制法	314
制品及用途	281	性能	315
苯乙烯的共聚物	284	成型加工法	316
与丙烯腈的共聚物	284	制品及其用途	316
与丁二烯的共聚物	284	聚三氟氯乙烯	318
与二乙烯苯的共聚物	285	<b>第二十二章 聚乙稀咔唑</b>	<b>320</b>
与不饱和的植物油类或其脂肪酸类的共聚物	285	乙稀咔唑的制法	320
与乙稀咔唑的共聚物	286	聚乙稀咔唑的制法	321
与二氯苯乙烯的共聚物	286	性能及用途	321
与氯乙烯、偏二氯乙烯、甲基丙烯酸		<b>第二十三章 聚醋酸乙稀、聚乙稀醇及其衍生物</b>	<b>322</b>
甲酯的共聚物	287	聚醋酸乙稀	322
与失水苹果酸酐的共聚物	287	醋酸乙稀的制造	322
苯乙烯衍生物的聚合物	287	制造方法	324
聚氯聚苯乙烯	289	性能及用途	326
<b>第十八章 聚氯乙稀</b>	<b>290</b>	聚甲酸乙稀	327
氯乙稀的制法	290	聚乙稀醇	328
聚合反应及分子結構	291	制造方法	328
制造方法	292	性能	329
乳液聚合法	292	用途	331
溶液聚合法	295	聚乙稀醇縮醛类	332
性能及用途	295	聚乙稀醇縮甲醛	333
配料	296	聚乙稀醇縮乙醛	335
稳定剂	296	聚乙稀醇縮丁醛	336
增塑剂	297	聚乙稀醚类	338
填料	297	<b>第二十四章 丙烯酸类树脂</b>	<b>339</b>
着色剂	297	單体的制法	339
滑潤剂	297	甲基丙烯酸甲酯的制法	339
硬聚氯乙稀	298	丙烯酸酯类的制法	341
軟聚氯乙稀	300	丙烯腈的制法	341
聚氯乙稀糊	301	聚合反应	342
泡沫聚氯乙稀	303	物理性能的变化与分子結構的关系	344
氯乙稀的共聚物	303	制造方法	345
与醋酸乙稀的共聚物	303	整体聚合法	345
其他共聚物	306	乳液聚合法	347
<b>第十九章 过氯乙稀树脂(或氯化聚氯乙稀)</b>	<b>306</b>	溶液聚合法	348
制造方法	307	成型品及加工法	349
性能及用途	307	性能	351

用途	352
丙烯酸类树脂的其他制品及用途	353
聚丙烯腈及其共聚物	353
聚丙烯酸酯类	355
甲基丙烯酸酯类及其半聚合物	356
丙烯酸酯类与甲基丙烯酸酯类的共聚物	356
丙烯酸及甲基丙烯酸的聚合物	356
甲基丙烯酸环己酯的聚合物	356
硬度改进的丙烯酸酯类树脂	356
丙烯酸酯类、甲基丙烯酸酯类、丙烯腈与乙 烯类化合物的共聚物	357
含氟丙烯酸酯类的聚合物	357
第二十五章 离子交换树脂	357
阳离子交换树脂	359
阴离子交换树脂	362
用途	363
第二十六章 环氧树脂	365
基本化学反应	365
制法	366
性能与用途	369
浇铸件	371
唇压品	373
膠合剂	374
油漆	375
泡沫制品	377
压塑粉	377
第二十七章 聚丙酸酯及聚脲	378
基本化学反应	378
原料	379
间-甲苯二异氰酸酯的制法	380
1,6—己二异氰酸酯的制法	380
制法	380
性能与用途	381
成型制品	381
油漆	382
泡沫塑料	383
弹性体	384
膠合剂	384
改进的热塑性塑料的性能	385
第二十八章 氧茚及茚树脂与萜烯树脂	385
氧茚及茚树脂	385
原料处理	386
树脂制法	386
性能与用途	387
改性的氧茚及茚树脂	389
萜烯树脂	390

#### 第四篇 天然高分子化合物加工塑料

第二十九章 纤维素塑料	393
纤维素的来源	393
纤维素的化学	393
纤维素的物理結構	395
硝化纤维	396
历史	396
硝化反应	396
制造方法	398
产品的品級	400
性能	400
赛璐珞	401
薄片	401
压塑粉	404
涂料	405
其他用途	406
醋酸纤维	406
历史	406
化学反应	406
制造方法	409
性能	411
压塑粉	411
人造絲	412
涂料	413
其他制品	413
混合纤维素	414
纤维素醚类	415
乙基纤维素	416
历史	416
制造方法	416
性能与用途	417
低度纤维素乙醚的制法	420
苄基纤维素	420
甲基纤维素	420
再生纤维素	420
裂液法	420
硫酸銨銅法	422
第三十章 其他杂项树脂及塑料	423
酚素	424
酚素的化学	424
酚素的提制法	426
酚素塑料的制法	427
酚素纖維	428
酚素的性能	429
硬化酚素的性能及用途	430
其他用途	430

大豆蛋白質 .....	431
大豆蛋白質的提制法 .....	431
大豆蛋白質的成型品 .....	432
大豆蛋白質的膠合剂 .....	433
大豆蛋白質纖維 .....	433
玉蜀黍蛋白質 .....	434
木素 .....	435
木素的化学 .....	435
木素和纖維素的分离法 .....	435
从亞硫酸鹽法紙漿廢液中制造木素塑料 .....	435
从酸法和硫酸鹽法紙漿廢液中收回木素 .....	436
从其他材料制造木素塑料 .....	437
成型品的一般性能 .....	439

# 第一篇 总 論

## 第一章 导 言

塑料这个名詞，很难有一个适当的定义。广义地說，在一定的压力和温度等影响下能形成一定的形狀，而当这些外力影响停止后仍能保持所改变的形狀的物質，也就是能够压塑的物質，都可以称为塑料。照这个定义，塑料可包括許多物質，如水泥、橡膠、黏土等。但我們称为塑料系指具有以上特性的以高分子有机化合物或以合成树脂为基础的物質。这就是本書所要叙述的范围。

### 塑料的組份及其分类

合成树脂都是分子結構龐大，分子量很高的大分子物質，一般都是各种不同分子量的分子的混合物。它在塑料中是最主要的部分。它膠黏着塑料中的一切組分并使其具有成型性能，它决定塑料的类型，如为热固性或热塑性的，并影响塑料的基本性能，如机械性能、物理性能、化学性能及电性能等。塑料中的合成树脂用量一般为 30—60%。

除合成树脂外，無机物質如石棉、云母粉、石英粉等，有机物質如木粉、廢棉、紙及布等也常是塑料中的主要組份之一。这些物質称为填料。填料对塑料的机械、工艺、物理、电等性能起着重大影响，同时又能使塑料的成本降低。

为了使塑料增加塑性、流动性及柔軟性，減低脆性及硬度，常常加入一种不易揮發的液体或低熔点的固体，称为增塑剂。着色剂是使塑料着色的材料。其他如滑潤剂是防止压制时物料黏着模型用的，稳定剂是保持塑料在儲藏期中的塑性或延長制品的使用寿命用的，都可适当地配入。

但塑料中并不是必須含有全部上述各种組分；相反地，有时在透明無色的制品中則甚至只有膠黏物質（合成树脂）一种，不加任何其他物質；如鑄型酚醛树脂及有机玻璃就是如此。

合成树脂的种类十分繁多，而且在繼續迅速扩大中。在高分子化合物的領域中合成高分子化合物佔了很大部分。关于高分子化合物的分类方法曾有卡洛澤尔斯、金利、摩根、梅格生、霍爾姆斯、彼得洛夫、魯托夫斯基、洛雪夫、菲舍、迈耶尔、施塔亭格等許多科学家提出多种方案，有的是按制造时的化学反应分的，有的是按高分子化合物在加热时或在药剂作用下的特性分的，有的按高分子化合物的彈性塑性分的，也有按分子量及分子中碳原子数来归纳划分的。根据苏联科学家科尔沙克的意見認為只有以高分子化合物結構的特征作为分类的基础是最有用和有效的。因此他提出的分类原則是：

#### 1. 均鏈聚合物

饱和鏈族；

不饱和鏈族；

环鏈族。

#### 2. 杂鏈聚合物

碳氧鏈族；

碳氮鏈族；

碳硫鏈族；

含环碳氧鏈族。

每一族可以再按取代基的数量性質与位置等再划分为若干小类。

塑料的性質与高分子化合物的分子結構有着不可分割的联系，所以在考虑塑料的分类方法时也不能与后者相脱离。但在另一方面，在分类的开始时似又不能完全从聚合物的分子結構出發；因为高分子化合物主鍵的結構往往不能决定其相应類别的塑料在物理性能与工艺性能上的主要区别。所以苏联在新的国家标准中把塑料先划分为四大类，然后按照树脂的化学結構再分为若干小类如下：

第一类——以連鎖聚合反应生成的高分子化合物为基础的塑料，其中包括乙烯聚合物、乙烯的鹵素衍生物的聚合物、乙烯的烷基衍生物的聚合物、乙烯的芳基衍生物的聚合物、乙烯胺类衍生物的聚合物、乙烯醇及其衍生物的聚合物、乙烯酮类的聚合物、乙烯羧酸酯类的聚合物及丙烯醇及多元酸酯类的聚合物等。

第二类——以縮聚或逐步聚合反应生成的高分子化合物为基础的塑料，其中包括酚醛塑料、氨基塑料、聚酯塑料、聚酰胺塑料、聚亞胺羧酸及聚脲塑料以及硅有机聚合物塑料等。

第三类——以化学加工的天然高分子化合物为基础的塑料，其中包括纖維素醚类、纖維素酯类及蛋白質类等塑料。

第四类——以天然瀝青、石油瀝青及各种有机物裂解时所生成的树脂为基础的塑料。

根据加热时的工艺性能，塑料又可分为热固性的与热塑性的兩类。热固性塑料大多数是以縮聚树脂如酚醛树脂、尿素-甲醛树脂等制成。这类塑料在受到热的影响时先行軟化，然后进行内部变化而結硬，此后虽在更高的温度下既不能軟化，也不能溶解。热塑性塑料主要是由聚合树脂如聚苯乙烯、聚氯乙烯等制成。这类塑料在受热时軟化，必須到冷却后才能硬化。

### 塑料工業發展經過的回顧

从自然界中經常能制出各种大分子的物質。例如植物中的纖維素，动物中的蛋白質都是屬於这一类的。自从有人类以来，人类就通过自己的劳动漸漸地使这些天然的高分子产物能够滿足人类生活环境中的需要。例如利用动物的皮革或天然纖維的紡織品来做衣服，利用木材及草料来造房子，利用肉类及蔬菜来做食物。在現代塑料的發展之初，科学家在改进这些自然的高分子产物，使它更适合于人类的需要；有时是摹仿自然界怎样来合成高分子物質。但是人类終于能够制造自己所需要的新的物質了。

一直到十九世紀中叶，人类所知道的树脂只有那些天然的产物如瀝青、松香、琥珀、瓈瑪脂、虫膠等。由于有机化学的發展，对天然树脂的需求激增，甚至自然界的供应有枯竭的危險；同时，由于工业革命的結果，技术进步的巨流常要求所使用的材料具备天然产物所不能具备的性能。这样，就促使現代的塑料工业的生長。在十九世紀里，塑料工业的历史是人类应用最高智慧的科学的研究来解决实际困难問題的輝煌例子。

有机塑料的發展历史一般可分为两个阶段。第一个阶段是十九世紀的后半期。这个阶段是以应用天然的或化学加工的树脂及高分子物質如纖維素、橡膠及蛋白質等为特征。第二个阶段是从二十世紀开始直到現在。在这个阶段里，主要是各种合成高分子物質的發展，并把它们广泛地应用到各种技术中去。

在第一个阶段里，最重大的成就是在 1839 年發明用少量硫黃与橡膠加热使橡膠 硫化的方法。这个方法根除了天然橡膠發黏与流动性的缺点，使它成为有彈性而强固的物質，就是橡皮。

橡膠工業在硫化方法發明以前已經有若干年的歷史，最初是制成擦鉛筆字的橡皮，後來又制成雨衣。但是這種用生橡膠制成的雨衣，在冬季要變脆，在夏季要發黏，而且曝露在空氣或日光中後會嚴重地損壞。橡膠硫化的方法並不是像有些人所想像的那樣是偶然的發現，而相反地却是若干年長時期苦心研究與運用知識與智慧的結果，因為沒有任何一種科學上的成就是可以不通過巨大的勞動而獲得的。

到 1843 年又發明使用多量的硫黃，其量佔橡膠的 20—30%，使橡膠硫化成為堅硬而有彈性的硬質膠。這是第一種具有三向結構的，不溶解不熔融的塑料，也可視為第一種以天然聚合物用化學方法改進而製成的塑料。

硬質膠的發展極為迅速。因為這個發明對於當時還很幼稚的電報事業以及後來的電話事業給了不可估價的幫助。

1846 年又接着發明橡膠的冷加硫法。

在十九世紀里，還有其他方面改進塑料的重要發明。如 1872 年發明以樟腦作為硝化纖維的增塑劑而製成賽璐珞。直到現在這項發明仍然在工業上獲得應用。賽璐珞是第一個以天然纖維素為基礎製成的塑料，也是許多同類型物質的始祖。

以硝化纖維製造塑料的歷史也是很長的，在 1851 年硝化纖維已被利用為製造照相底片的原料。在 1856 年左右科學家就研究用硝化纖維製造塑料。其時採用大量的溶劑，製成制品後溶劑必須設法使其揮發，這樣是很不經濟，因而沒有成功。直到發現樟腦的用途後，才可能用加熱加壓的方法製成成型品，同時樟腦也提高了制品的物理性能。

在十九世紀末期——1897 年，發明第一個用化學方法改進的蛋白質塑料，就是酪素塑料。酪素塑料最初是製成小學生用的石板，稱為噶拉里，後來用以製造人造珍寶及紐扣等。用酪素塑料製造人造羊毛是後來的發展，使酪素塑料的用途獲得擴大。

這樣，到了十九世紀終，各種以天然高分子物質如橡膠、纖維素及蛋白質等為基礎的塑料几乎均已發明而且都有了工業價值。

到二十世紀進入第二個階段，才第一次用合成的方法製造高分子物質，並在這個基礎上建立起現代化的塑料、合成橡膠、合成纖維及油漆等工業。這個階段與前一階段的主要不同點是從以化學方法改造天然高分子物質轉變到高分子化合物的人工合成，製成具有預定的結構與分子大小的合成聚合物。

近年來，合成塑料的領域又向着用化學方法改造合成高分子化合物的分子鏈的內部發展。例如從聚乙稀醇或聚丙稀醇製成酯類、縮醛類等各種衍生物。製造這種制品的化學反應與改進天然高分子化合物的反應是相似的，也是用皂化、酯化、縮醛化等。這些反應的產品可稱為改進的合成塑料。

高聚物合成方法發展的可能應歸功於十九世紀末葉及二十世紀間在有機化學中的成就，尤其是對聚合反應及縮聚反應的系統研究。

第一個具有工業價值的有機合成塑料是酚醛樹脂。早在 1872 年，已經觀察到使酚類與醛類作用能生成樹脂性的產物。但這個觀察沒有引起什麼實際的效果，因為在那時對這個樹脂性的反應產物只認為是在合成低分子量的化合物過程中的一个嚴重障礙而已。工業對於新的材料及合成樹脂的要求在那時還沒有提出。天然產品及天然樹脂還能完全滿足工業的需要。

到十九世紀末葉及二十世紀初，由於電器工業及儀器設備製造的發展，才要求比舊用的材料如橡膠、陶瓷、木材、琥珀、虫膠等，具有更理想性能的材料。這個要求引起對樹脂化過程進行細致而深入的研究，希望得到非結晶體的而是樹脂性的產物。這方面的研究工作

进行到 1902 年，才第一次以半工業化的条件制成合成的，以酚醛縮聚樹脂为基础的酒精溶液。

在 1907—1914 年間，固体的不溶解和不熔融的酚醛縮聚物的工業化生产实现了。酚醛塑料工业就这样建立起来。此后的發展甚为迅速。酚醛塑料到现在仍是重要的塑料品种之一。

在另一方面，另一种合成树脂即煤膏树脂，在 1890 年已經制成。在第一次世界大战时期，这种合成树脂曾經有过工业生产，用来代替松香以制造油漆。但因制品質量不易掌握，而致發展上受到障碍。直到 1919 年时，在制造技术上有所提高，技术上的困难大部分得到了解决，因而这个工业又得到恢复起来。

在本世紀的二十及三十年代里，其他类型的合成縮聚塑料，也得到了工业化的發展，如尿素-甲醛塑料、聚酯树脂等。

从三十年代起，許多聚合树脂如聚苯乙烯、聚醋酸乙烯、聚氯乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯等在工业上得到了更重大的意义。在这个时期里，这些塑料工业的發展速度远远超过了縮聚塑料的發展速度。

各种塑料工业的迅速發展是本世紀四十年代的特点，尤其是聚合物塑料的發展。几种新型的縮聚塑料如有机硅聚合物、聚酰胺、聚亞胺羧酯等的發展都是有重大意义的。

合成塑料工业經過短短的二、三十年后，到現在已成为国民經濟中最重要的一部分。其中包括各式各样的工艺过程，并制造出各种材料以应用于各项工业中。它在許多方面不論在質量上或数量上，決定了許多其他工业的發展，尤其是电器工业、交通运输業、机器制造业及仪器设备制造业等。現在合成的塑料、纖維、橡膠、油漆等的工艺不断地在互相联結起来，構成以高分子聚合物的化学与物理科学为基础的技术領域。合成塑料工业的發展，不仅远远超过了一般金属的生产，而且超过了許多新型金属如鋁、鎂合金等的生产，这是很值得注意的。

虽然在实验室中制造現代的合成塑料是化学家的工作；但近50年来，塑料工业的迅速發展和所取得的輝煌成就，却是各不同專業工程技术互相合作的結果。塑料的成型加工及应用就需要化学工程与机械工程的合作。各种加工設備如混合机、挤压机、压力机、精密而适合于快速成型的模具，以及各种多样的輔助設備都需要設計与改良，还需要冶金部門来解决特殊的鋼材，很多塑料成型加工設備，都是引用其他工业中的現成設備。例如压力机是引用金屬工业中的設備而加以改进的，挤压机是引用橡膠工业的設備，模具的技术是接受玻璃工业及橡膠工业中的成就，性能檢驗設備是采用紡織品及金屬的檢驗設備。人造纖維工业，尤其是卡普隆等的發展是化学家、化学工程师与机械工程师們互相密切結合的成果。

塑料工业發展之迅速已如前述。到1957年全世界的塑料生产量据估計已超过 400 万吨，而今后的产量增長速度仍在迅速提高中。

塑料工业在我国已有二、三十年的历史。但在解放前半封建半殖民地的社会严重地限制了我国的塑料工业仅以成型加工为主，全部依賴进口材料，始終不能建立自己的独立的塑料工业。而且加工对象亦以酚醛塑料为限，生产和技术水平均非常落后。解放后，随着規模巨大的社会主义建設，經過短短的八、九年之后，塑料工业与其他工业一样，从無到有，进入蓬勃生長的新阶段。目前我国的酚醛塑料工业已建立了初步的基础，很多工厂正在建立与扩大中，而大多数主要的塑料品种都已从研究中取得成就，即可陸續进行生产。研究力量与生产力量的培养与壯大都很迅速。这一方面当然是由于党和政府的重視与領導，而另一方面亦足以說明塑料本身的性質对国民經濟的重要性。我国的塑料工业虽在飞速發展中，但还仅仅是

一个开始，今后必須迅速扩大生产，扩大应用，扩大品种，做到在塑料工業中的百花齐放，为偉大的社会主义建設服务。这是从事于直接或間接与塑料工業有关的各方面人們的光荣而艰巨的任务。

### 塑料的性能和用途

塑料由于具有許多有价值的性能，已广泛应用于国防、工业、农業、交通运输和文化教育等各方面，人民日常生活用品也愈来愈多地应用塑料来制造。为了一定的用途，为什么选用塑料来制造与用什么塑料来制造，常是一項很复杂的問題。因为有許多因素都会影响塑料制品的物理性能。对每一項用途选定一种最适当的塑料作为制造材料，常需要經過多次試驗与長期使用中的考驗。为达到这个目的，就必须首先决定制品的必需特性；再选定树脂及其配料，以改进其性能，并使加工便利；然后选定最适宜的成型方法与条件；最后測定制品在各种应用条件下的特性变化。

塑料是具有复杂而多种的物理机械性能的材料，从坚硬而有彈性的，类似陶瓷、木材、骨头，直到柔軟而可伸長的类似皮革及橡膠的材料都有。

硬性塑料有不加填料的，如有机玻璃、各种鑄型树脂等；也有加有各种填料的，如压塑粉、層压品等。軟性塑料常在具有高度彈性的状态下应用。

各种塑料的比重都是很低的，大約在0.9—2.2范围内，平均約为鋁的 $\frac{1}{2}$ ，鋼、銅、鉛、黃銅等的 $\frac{1}{6}$ — $\frac{1}{5}$ 。

有些塑料可制成多孔的。其比重更低，約为0.1—0.02（100—20公斤/米<sup>3</sup>）。这种制品因导热系数極小（0.06—0.015）可充作絕热材料之用，也可供隔音之用。

假如按單位重量來計算强度，則有些塑料，例如：層合塑料等是現在机械强度最高的材料。这类塑料的应用温度范围極广。

若干种金属及合成塑料的單位重量强度比較如下：

由于上述性能，塑料在交通运输工具制造業中有了重大的意义。在中型汽車中，用塑料制成的部件超过200件，其中有駕駛盤、分電盤、齒輪及蓄電池壳等。主要是用塑料来解决輕型汽車的車身重量問題。这样的汽車可比用金属制的重量減輕400—500公斤。

在飛機制造工業中，一些次要的部件，如仪表支架、滑輪、駕駛座、通訊設

备部件、螺旋推进器、油箱等都可用塑料来制造。現代的航空技术中倾向于制造全用塑料的飞机，其中只有馬达是用金属制的。用低压成型的塑料制造飞机外壳，可制成高流綫型的飞机。这样能解决用金属制造飞机时所不能解决的困难問題。

在造船工業中，塑料的用处很大，具体的用量要看船的性質。在大的船舶中，可用塑料制造仪器零件、駕駛盤，并大量应用为隔音絕热的材料。在較小的船舶中，可用低压成型的塑料作为結構材料，充当外壳等。

合成塑料因具有优良的电性能、机械强度与耐热性能，所以在現代技术上广泛地应用于电机电器工業中，作为絕緣及結構材料。电机电器工業是机器制造業中首先采用塑料的部門。

材料名称	比重 克/厘米 <sup>3</sup>	抗張强度 公斤/厘米 <sup>2</sup>	單位重量强度 (抗張强度/比重)
高級鋼材	8.0	12,800	1,600
鑄鐵	8.0	1,500	190
杜拉銘	2.8	3,900	1,400
酚醛布質層壓板	1.4	1,500	1,100
酚醛木質層壓板	1.4	3,500	2,500
玻璃布層壓板	1.8	3,000—7,000	1,700—4,000
定向聚偏二氯乙烯	1.7	7,000	4,000

正确地应用合成树脂或塑料为絕緣材料，可以使电机电器设备获得許多重大的改进与簡單化。

在强电流电器制造中最重要的絕緣材料有酚醛塑料、苯胺塑料、三聚氯胺塑料及新發展的著名的硅有机聚合物制品等。

在現代的弱电流电器中，只有导电部分应用金属，其余都用塑料制造。应用超週波为基础的现代通讯工业必须依赖更理想的特别是在广大的週波范围与温度范围内，介質損失極小的塑料，才有发展的可能。因此某些合成塑料对于無綫电、电视、雷达等工业具有特別重大的意义。由于新的更优良的塑料的發現，高週波电器工业的發展前途，無疑地是很广大的。在这方面应用得最多的塑料有聚乙烯、聚苯乙烯、聚二氯苯乙烯、聚四氟乙烯及其他非極性的聚合物等。在电纜的制造上，近年来几乎大部分都改用塑料，同时代替鉛、棉紗及橡膠。利用塑料作为絕緣材料使电纜的重量与体积大为減小。

無論是黑色金属或有色金属都容易受潮湿空气，尤其是各种有侵蚀性的介質的腐蝕，这是大家都知道的。为了保护金属制件，避免侵蚀，常常用各种方法把金属的表面保护起来，最常用的是以油漆的皮膜作为蔽护層。

塑料与金属不同，不仅能耐受潮湿空气的影响，而且在很大的范围内，也能耐受酸、鹼及鹽类的影响。塑料制品一般都不要求加有什么保护層，也不必塗漆。有几种塑料具有極广泛的化学稳定性，所以在这一点上，是胜过所有已知金属材料的。同时还兼能耐高热（至200—300°C）而有优良的机械强度。

化学稳定性最高的塑料有聚四氟乙烯、聚乙烯、聚異丁烯、酚醛塑料（不耐鹼）、聚苯乙烯及聚氯乙烯等。

因此塑料在化学工业上有極广泛的用途，主要是作为化学稳定的化工机械結構材料与耐腐蝕的表面塗襯材料。塑料工业的發展使现代的化学工业可能获得各种形式与大小的化工设备。应用以塑料制成的化工设备，特别是用耐鹽酸及稀硫酸的塑料，使化学上的操作过程或制造方法在许多方面引起基本的改变（例如不用硫酸而改用鹽酸），因而使许多化学物质的合成获得可能或改进或更經濟。

某些具有微晶結構的塑料兼有硬性塑料及軟性塑料的性能，能在低温时不脆，在常温及較高的温度时也能相当坚硬。所以这些塑料是兼有耐寒及耐热两种性能。例如聚乙烯、聚偏二氯乙烯、聚四氟乙烯等就是如此。

另一些具有微晶結構的聚合物，在伸長与定向的状态下成为合成纖維类。这类塑料的特点是結晶稳定、机械强度高、柔軟耐寒而熔点高；例如聚酰胺，可以制成紡織品，广泛地应用于工业及日常生活中。

有許多塑料可作为減摩材料。它們的特点是摩擦系数小，而本身不易摩損。有些可充作軸承而不需添加滑潤剂，有些可用水或水乳液为滑潤剂。用布、木材或玻璃布等为填料的酚醛層压板是極好的減摩材料，广用于制造炼鋼工业中的軸承或齒輪、滑輪等。如在高温或有侵蚀性的介質中則用聚四氟乙烯制的軸承。

另一类塑料在干燥摩擦时具有極高的摩擦性能并不易摩損。这种塑料可作为耐摩材料。以石棉为填料的酚醛塑料是很好的摩擦材料。

許多塑料具有优良的光学性能与机械性能，因此可为光学仪器及机械制造中的貴重材料。这类塑料也称为有机玻璃。有机玻璃是無色而高度透明的，但很容易被無机或有机染料所着色。能通过有机玻璃的光的波長范围極广，尤其是紫外線，可通过90—99%。因此在这一点上它远胜于普通玻璃。有机玻璃的折光率在1.5—1.6之間。虽然在理論上我們希望玻璃

的折光率要高（达 2 或超过 2）。有机玻璃除光学性能高外，还兼具有优良的机械性能与成型性能。用与光学方面的塑料有兩种：一种是坚毅的材料，可单独应用作为有机玻璃；另一种是柔軟而有彈性的片狀物，可用以膠粘普通硅玻璃，制成不碎玻璃。

几种透明塑料与金剛鑽及硅酸鹽玻璃的光学性能比較如下：

現在有許多光学设备是用塑料制成的，如眼鏡、放大鏡、光学仪器等。有机玻璃現在已經不仅在航空工业、測远器及其他复杂的光学系統中为硅酸鹽玻璃的竞争者，而且在制造棱鏡、透鏡及天文仪器中也与硅酸鹽玻璃相抗衡。

塑料的另一个主要优点在于不需要使用一般的机械加工方法如車、鑽、鉋、銑、磨等，而可用特别的成型方法如挤压、压鑄、压制等，以制成各种制品。成型方法的發展为各种自动机器發明的結果。如自动压鑄机、自动压鑄成型机等每小时可制造結構复杂的制品数百件。这些塑料加工方法的优点是节省材料，沒有鉋下来或車下来的廢料，減低制造制品的工时及机时，減少普通机床的工作量，节省电力，操作簡便，对工人的技术要求較低。这些都是对于大量生产和降低成本是有利的。

塑料的加工方法因有上述优点，所以能代替許多其他材料。即使塑料本身的价格超过它所代替的材料，但以制品的价格来比較則塑料制品仍較低廉。

因此塑性是塑料最重要的技术性能。正因为塑料有这种性能才使它获得广泛的用途。但在另一方面，也有其缺点，限制了它的用途。塑料的最大缺点是耐热性不高，一般是 70—200°C；只有少數品种如硅有机聚合物、聚四氟乙烯等，可应用在較高的温度，如 300—350 °C。

塑料的导热性能是不好的，一般为 0.2—0.6 千卡/米·小时·°C；与 45 号鋼 10—40 号鑄鐵和 330 号銅相比較，不免相差悬殊。导热性低，在必需將热發散的情况下是一缺点。但在某些情况下却仍是优点，这是可以理解的。因为塑料的导热性低，所以与人的皮膚相接触时有温暖的感觉。这在某些用途中也是需要的。

与玻璃、陶瓷及金属相比較，塑料的表面硬度較小。这又在很多情况下限制了它的应用。塑料的热膨胀系数約为  $(25-120) \times 10^{-6}$ ，而鋼为  $11 \times 10^{-6}$ ，所以前者大了很多再加上它的导热性能不好，就形成了显著的殘余內应力，以致在使用中遇温度变化激烈的情况时，制品会产生裂痕，尤其是在有金属嵌件的地方。

即使是硬性塑料，也会慢慢地产生塑性流动。这就是潛伸，一般都必需經過一段時間，而且随温度而迅速增長，所以應該注意。硬性塑料中的交联程度愈高，这个現象愈小。直鏈結構高分子的热塑性塑料制品这种現象更明显，会自己慢慢地变形。

合成塑料与一般有机物相同，長期地曝露于日光中或戶外大气中就会發生老化現象。老化表现为緩慢的氧化、变色、吸水、表面硬度降低、裂痕及制品的自行崩潰。太陽光的輻射可能是造成这种破坏的主要原因，而反复地受潮与干燥也很有影响。塑料的老化速度是各有

名 称	比 重 克/厘米 <sup>3</sup>	折 光 率	老 化 性 能	
			透 明 度, %	
			原 来	一 年 后
聚甲基丙烯酸甲酯	1.19	1.49	94	93
丙烯樹脂	1.32	1.50	92	91
聚苯乙烯	1.06	1.60	90	90
氯乙烯与醋酸乙烯共聚物	1.34	1.52	83	83
醋酸纖維	1.30	1.49	87	83
纖維素乙二酯	1.20	1.47	89	89
酚醛樹脂	1.32	1.60	85	—
金剛鑽	3.51	2.42	100	100
普通平玻璃	2.50	1.52	老 化 極 微	