

231722



航空渦輪噴氣發动机原理 和計算中小偏差法的应用

A. Я. 契尔凯兹著



國防工業出版社

3
712

5933

5/4712

1947.22

航空渦輪噴氣發動機原理 和計算中小偏差法的应用

A. Я. 契爾凱茲著

楊克立等譯 宁提校



國防工業出版社

本書叙述渦輪噴氣發動机的計算方法，該計算法是以应用小偏差法为基础的。

当渦輪噴氣發动机构件的某一参数（效率、損失系数、主要几何尺寸等）發生变化时，利用本方法来求推力、單位燃料消耗量、空气流量及其它衡量整个发动机的数据所产生的改变量，是很适用的。在解决許多实际問題时，应用小偏差法較通常所用的計算法可大大减少計算工作量，并可保証計算結果足够准确。

本書列举了一系列应用小偏差法的例題，对应用本方法可能产生的誤差及应用限度也作了估計。并列出了計算所需的輔助圖表。

本書的主要对象是航空工业的計算工程师及實驗工作人员，亦可供高等航空学校学生参考。

苏联 A. Я. Черкас 著

‘Применение метода малых отклонений в теории и расчете авиационных турбореактивных двигателей’
Оборонгиз 1955年

*

國防·軍事出版社

北京市書刊出版业营业許可証出字第 074 号
机械工业出版社印刷厂印刷 新华书店發行

*

850×1168¹/32 · 5 印張 · 123 千字

1959年2月第一版

1959年2月第一次印刷

印数：0,001—1,900 册 定价(11) 0.94 元

ISBN 2266 統一書号 15034·291

目 录

主要符号	5
前言	7
序言	11
第一章 涡輪噴氣發動機各構件中工作過程的小偏差方程式	11
1 概論	14
2 壓氣機中空氣壓縮過程方程式	15
3 涡輪內氣體膨脹過程方程式	19
4 主燃燒室和加力燃燒室中氣體加熱過程方程式	22
5 噴口排氣過程方程式	25
6 由壓氣機和渦輪特性線所決定的渦輪噴氣發動機各參數間的關係	31
第二章 利用小偏差法選擇所設計發動機的最有利參數	41
1 概論	41
2 基本方程組的解法。影響系數表	41
3 壓氣機壓縮比和渦輪前燃氣溫度對推力及單位燃料消耗量的 影響	49
4 渦輪和壓氣機的效率對推力及單位燃料消耗量的影響	51
5 進氣管道、燃燒室和噴口內的總壓系數對推力及單位燃料消 耗量的影響	55
第三章 定型發動機參數的互相影響	58
1 概論	58
2 基本方程組的解法和影響系數表的編制	59
3 進氣管道、燃燒室和噴口內的總壓損失對定型發動機參數的影響	72
4 壓氣機的效率及調節對定型發動機參數的影響	78
5 渦輪效率對定型發動機參數的影響	87
6 噴口排氣截面積和渦輪導向器面積對定型發動機參數的影響	88
7 噴口內的氣體加熱量對定型發動機參數的影響	98
8 聯繫發動機參數改變量的補充條件的計算	104
9 壓氣機特性線的坡度對渦輪噴氣發動機參數間相互關係的影響	112

第四章 换算轉速改变时，定型发动机参数間的相互关系	122
1 概論	122
2 发动机参数与轉速及飞行条件的关系	123
3 涡輪噴氣发动机各构件中的损失系数和主要截面积同时 变化时，换算轉速的改变	135
第五章 应用小偏差法計算涡輪噴氣发动机的限度 及計算誤差的估計	143
1 小偏差法和涡輪噴氣发动机的一般計算法	143
2 小偏差法基本关系式誤差的研究	145
3 小偏差法应用范围的扩大	151
参考文献	155

主要符号

- p_n, T_n ——大气压力和温度;
 p_0, T_0 ——发动机入口滞止气流的总压和总温;
 p_n, T_n ——压气机前滞止气流的总压和总温;
 p_n, T_n ——压气机出口滞止气流的总压和总温;
 p_r, T_r ——涡轮前滞止气流的总压和总温;
 p_r, T_r ——涡轮后滞止气流的总压和总温;
 p_e, T_e ——喷口出口处滞止气流的总压和总温;
- $\pi_v = \frac{p_0}{p_n}$ ——流速动压增压比;
 $\pi_u = \frac{p_n}{p_a}$ ——压气机内空气总压增压比;
 $\pi_t = \frac{p_r}{p_T}$ ——涡轮内总压降压比;
 $\pi_c = \frac{p_e}{p_n}$ ——喷口内外压力比;
 $\sigma_n = \frac{p_n}{p_0}$ ——压气机前进气管道(扩压管)内的总压系数;
 $\sigma_r = \frac{p_r}{p_n}$ ——燃烧室内的总压系数;
 $\sigma_e = \frac{p_e}{p_T}$ ——喷口内的总压系数;
- $\Theta = \frac{T_0}{T_r}$ ——涡轮与喷口间的升温比(加力燃烧室内的加热比);
 η_n, η_r ——分别为按滞止气流参数计算的压气机及涡轮效率;
 η_F ——放热系数(燃烧室效率);
 F_0 ——喷口出口截面积;
 $F_{c,n}$ ——涡轮第一级导向器叶栅的最小截面积;
 G_n ——通过压气机的每秒空气流量;
 G_r ——通过涡轮和喷口的每秒燃气流量;
 G_T ——主燃烧室每小时燃料消耗量;
 $G_{r,f}$ ——加力燃烧室每小时燃料消耗量;
 n ——发动机转速;
- $\bar{G}_n = \frac{G_n V}{\rho_n}$ ——通过发动机的每秒换算空气流量;

$$\bar{n} = \frac{\pi}{\sqrt{T_B}} \quad \text{——发动机轴的换算转速;}$$

λ ——速度系数（气流速度与临界速度之比）；

$q(\lambda), f(\lambda)$ ——速度系数的气动函数（ λ 的注脚表示截面）；

V ——飞行速度（公尺/秒）；

M ——飞行 M 数；

α_0 ——发动机前激波系的总压恢复系数；

J_{Bx}, J_{Nx} ——分别为气流的排气总冲量和进气总冲量；

R ——反作用推力；

C_R ——单位燃料消耗量；

δ 表示参数的相对偏差率，即 $\delta\alpha = \frac{\Delta\alpha}{\alpha_0} = \frac{\alpha_f - \alpha_0}{\alpha_0}$ 。

前　　言

目前，从事研究、设计和改进航空燃气涡轮发动机的工程师已经可以得到相当完善的燃气涡轮发动机及其各构件工作过程的理论以资应用。

在 B.C. 斯杰契金、И.И. 庫拉金、Н.В. 依諾捷姆采夫及其他苏联学者和外国学者的有名著作中，另外在无数杂志的论文中都叙述了燃气涡轮发动机理论的现状和计算方法。因此，当前燃气涡轮发动机的气动计算，即计算发动机工作过程的参数可以达到相当高的精确度。

但是，在实际应用上往往遇到这样的问题，如用普通的详细气动计算法求解，显得太麻烦。为了减少计算工作量并便于分析所得结果起见，因而创造了简化的计算法。这些方法在文献中都有叙述。

本书所谈的是在不同情况下，发动机各部件参数的改变对于整台发动机参数的影响。或简言之，是关于发动机参数相互影响问题的计算与分析方法。

现举例说明已知的此类问题：

1) 若压气机效率比发动机设计时所选定数值低些；那么发动机的推力和经济性会发生怎样的变化呢？应怎样修正工作过程的其它参数才能保证发动机所要求的数据呢？

2) 由于施工过程不可避免的误差积累，发动机在试车时推力全不符合技术规程的要求；应怎样改变喷管的截面积并改变多少，才能得到所需的推力？截面积的改变对工作过程其它参数——空气流量、燃气温度等——将有什么影响呢？

3) 根据发动机装在飞机上的情况，空气往往是要通过长长的进气道才进入压气机，这就会产生附加的压力损失。这种损失对发动机参数有什么影响，怎样最简便地使这些参数的改变量为最

小呢？

在本書中舉出了許多類似這樣的問題作為例子，其目的並不是計算新發動機的參數，而是計算與已知（已設計的或已定型的）發動機比較偏差量不大的發動機參數。

用通常的氣動力計算法來解這類問題到底怎樣麻煩呢？麻煩在於預先很難估計因個別數值（譬如壓氣機或渦輪的效率、發動機某一截面積等）改變所引起的工作過程參數的偏差量；因此，只好按不同情況計算一系列發動機的參數，從中選出能滿足本題條件的一種，但這是相當麻煩的解法，特別是在研究定型的發動機時和在計算中必須考慮壓氣機和渦輪特性的情況下。

解決這類問題的第二種方法就是求各參數改變量間的直接關係，即所計算的不是推力、燃料消耗量等的絕對值，而是這些參數對原始數值的偏差量。各參數偏差量的合理計算法可使這一類問題的求解大大簡化。這一點不止一次地引起研究人員的注意，譬如，從國外文獻中得知，有許多應用這種方法分析燃氣渦輪發動機及其構件原理個別問題的成功經驗●。

本書所介紹的這種計算與分析法，適用於目前應用最廣的航空燃氣渦輪發動機——單軸的渦輪噴氣發動機。

這種方法稍加變更也可用來分析較複雜的燃氣渦輪發動機——渦輪螺旋槳發動機、雙流路式發動機等。

本書分五章。

在序言中敘述了本書所用近似計算法——小偏差法——的數學實質。

第一章列出燃氣渦輪發動機主要構件（壓氣機、渦輪、燃燒室和噴管）內工作過程參數的改變量之間的必要解析關係式。

第二章研究在設計渦輪噴氣發動機時選擇工作過程主要參數的有關計算中，小偏差法的應用。

● K·梅叶尔和Г·福赫特，渦輪噴氣發動機特性操作法。“火箭技術問題”論文集第一集。外文書籍出版社1952年。

在第三章內，用小偏差法分析定型发动机参数之間的相互关系。本章計算公式可以相当简便地求出，当换算轉速不变时，推力、单位燃料消耗量及其他衡量整台渦輪噴气发动机的性能指标随构件的效率、特性及几何尺寸的变化而改变的情况。这一章的实用意义最大。

渦輪噴气发动机各构件参数改变，同时又須考慮换算轉速或飞行速度也改变，这一类問題的解决方法在第四章中介紹。因此，这一章是研究定型的渦輪噴气发动机参数間的相互关系的最普遍情况。所得結果可用来分析发动机的試車特性、高度特性及速度特性。

第五章研究本書所介紹計算法的誤差及应用限度。

本書各章都列举了計算例題，以說明如何应用小偏差法来解决渦輪噴气发动机原理与計算中的具体問題。

在研究渦輪噴气发动机参数改变量間的相互关系时，注意到現象的物理意义，虽不严格，但却簡明介绍了公式的性質分析法，工厂工作人員通常只搞某种型号的发动机。对于他們來說，書中所介紹的利用所謂影响系数数值表的計算法是很重要的。一旦作出了这种表格，以后不必計算就可以解决分析該型发动机的各种問題。

本書中列有进行計算所需的輔助圖表。

書中所陈述的材料是假定讀者已熟悉了气体动力学及燃气渦輪发动机原理。

作者对审閱者 Л. И. 謝多夫院士，Н. Г. 杜勃拉夫斯基技术科学硕士，Ю. И. 圖留波夫工程师，Е. М. 贝尔莽特科技硕士，В. В. 葛利逊工程师，В. П. 道勃路杰耶夫和В. В. 非什戈伊特工程师在校对时所提出的宝贵意見和指正深表感謝。

作者对关心本書出版的 Г. Н. 阿勃拉莫维奇教授和В. А. 道勃雷宁講师表示由衷的謝意。

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongg.com

序 言

小偏差法，或小干扰法在各門科学中用得很广。这是一种近似计算法，用来确定某一过程或物理現象的参数的微小改变量之間的相互关系。这种方法的原理是，当过程的某些参数与原始数值偏差不大时，利用已知的微分关系式可以相当准确的求出这些偏差量之間的关系。譬如，若表示某一过程的两个变量之間有下列函数关系

$$y = f(x)$$

当 $x = a$ 时， $y = b$ ；若 x 的改变量为 Δx 时，因 x 的变化而引起 y 与其初值 b 的偏差 Δy 用下式表示

$$\Delta y = f'(a) \Delta x \quad (1)$$

或用公式

$$dy = f'(a) dx \quad (2)$$

表示也一样，該式表示函数增量的主要部分（函数的微分）与函数自变量微量变化的关系。

把函数展开成泰勒无穷級數：

$$\Delta y = f'(a) \Delta x + \frac{1}{2!} f''(a) \Delta x^2 + \frac{1}{3!} f'''(a) \Delta x^3 + \dots \quad (3)$$

与 (1) 相比較，很容易看出 (1) 式是近似式。我們利用 (1) 式，也就是略去 (3) 式右边从第二項起的以后各項。公式 (1) 以及意的來說，小偏差法的近似性就表現在这里。所得誤差的大小与增量 Δx 的值及函数 $f(x)$ 的形式有关。当 Δx 相当小时，級數的第二項及以后各項与第一項——函数的微分，从微分学中我們知道，它是函数增量的主要部分（圖 1）——比起来是很小的。当函数 $f(x)$ 在点 $x = a$ 的二阶导数及更高阶导数的值很小，即函数 $f(x)$ 在点 $x = a$ 附近接近于線性关系时，誤差也是不大的；导数 $f'(x)$ 在 x 值的上述变化范围内可以取为不变值：

$$f'(a + \Delta x) \approx f'(a)$$

若函数 y 不仅取决于一个变量 x ，而取决于几个变量 x, t, r ，且过程由一系列函数关系 $y = f(x, t, r)$; $z = f(x, t, r, \dots)$ 等决定，则不管这些关系式的形式与复杂性怎样，与前一样，可列出联系各改变量 $\Delta y, \Delta x, \Delta t, \Delta r, \Delta z$ 的齐次线性方程组：

$$\Delta y = \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right) \Delta x + \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right) \Delta t + \left(\frac{\partial y}{\partial r} \right) \Delta r,$$

$$\Delta z = \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) \Delta x + \left(\frac{\partial z}{\partial t} \right) \Delta t + \left(\frac{\partial z}{\partial r} \right) \Delta r + \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) \Delta y.$$

式中 $\frac{\partial y}{\partial x}, \frac{\partial y}{\partial t}, \frac{\partial z}{\partial x}$ 等是数值系数，代表在点 (x_0, t_0, r_0, y_0) 相应的偏导数。

因此小偏差法是使表示某种现象的关系式线性化的一种方法，此法用来简化复杂方程组的求解及分析。我们知道，在误差理论、振动理论、调节理论及其他方面，这种方法用得很有成效。

燃气涡轮发动机的工作过程是一系列互相密切联系复杂过程的总合。哪怕只有一个工作过程参数——压力、温度、截面积、损失系数或效率——发生变化，也差不多会使其它所有参数发生相应变化。由于工作过程的基本方程

式很复杂，分析涡轮喷气发动机参数的相互关系是比较困难的。

此外，在研究、设计和修正涡轮喷气发动机时以及在实际生产中，时常碰到要估计几何尺寸、效率、损失系数、强度和工作过程其它参数发生不大的变化（通常在初值的3~4%以下，偶而达10~15%）所起的影响。在本书中将可看到，应用小偏差法除了使分析与计算简化以外，还能在上述的数值变化范围内（有时，甚至在更大的变化范围内）保证所得结果的高度精确性。




圖1 函数 $y = f(x)$ 的微分和增量

● 应指出，在许多关于转速变化引起的实际问题中，小偏差法的应用范围常嫌不够，需要扩大（见第五章）。

所以，在較大的偏差範圍內（能滿足關於渦輪噴氣發动机參數互相影響的大多數實際問題的要求），都可以利用書中的公式和表格。因此，“小偏差”這個術語也只是假設的。讀本書時，這一點必須加以注意。下面在第五章，將更詳細地討論小偏差法的應用限度問題。

第一章 涡輪噴氣發動機各构件中 工作過程的小偏差方程式

I 概論

本章研究渦輪噴氣發動機每一主要构件——压气机、渦輪、燃燒室、噴口——工作過程參數之間的關係。为此，利用渦輪噴氣發動機原理中已知的工作過程基本方程式（以后称为普通方程式），得到所謂小偏差方程，即联系工作過程各參數偏差量的線性关系式。在这些简化了的近似方程式中，各參數之間的关系表現得很明显。利用这些方程式既便于分析所研究的渦輪噴氣發動机构件的工作情况，又易于找出該构件在发动机系統內工作的規律性。

我們針對最簡單的單流路單軸渦輪噴氣發動機列出方程式。圖 2 上注有发动机各截面上空氣和燃气參數的符号。由于本書內只用滞止空氣參數，所以不再加任何專用符号或注脚。按渦輪噴氣發動機原理慣例，不管溫度高低，都假設空氣的比熱比值 $k = \frac{c_p}{c_v}$ 等于 1.40，而燃气的 $k = 1.33$ 。




圖 2 涡輪噴氣發動機沿流路各截面气体參數的主要符号

下面列出必要的方程式。

2 压气机中空气压缩过程方程式

下面詳細說明，怎样从工作过程的基本方程式得到小偏差方程式。

压气机内压缩每1公斤空气所消耗的功用下式表示

$$L_k = \frac{k}{k-1} R T_b (\pi_k^{0.286} - 1) \frac{1}{\eta_k} \quad (4)$$

式中 T_b ——压气机前滞止气流的温度；

π_k ——压气机内总压增压比；

η_k ——按滞止气流計算的压气机絕热效率。

用微分法可求得 L_k 、 T_b 、 π_k 、 η_k 值的无限微小改变量之間的关系

$$dL_k = \frac{\partial L_k}{\partial T_b} dT_b + \frac{\partial L_k}{\partial \pi_k} d\pi_k + \frac{\partial L_k}{\partial \eta_k} d\eta_k$$

$$\text{或 } dL_k = \frac{k}{k-1} R \left[\frac{\pi_k^{0.286}-1}{\eta_k} dT_b + \frac{T_b}{\eta_k} 0.286 \pi_k^{-0.714} d\pi_k - \frac{T_b}{\eta_k^2} (\pi_k^{0.286}-1) d\eta_k \right]$$

这一方程式近似地可以認為也适用于有限增量，即設

$$\Delta L_k = \frac{k}{k-1} R \left[\frac{\pi_k^{0.286}-1}{\eta_k} \Delta T_b + \frac{T_b}{\eta_k} 0.286 \pi_k^{-0.714} \Delta \pi_k - \frac{T_b}{\eta_k^2} (\pi_k^{0.286}-1) \Delta \eta_k \right]$$

后一关系式表示絕對改变量 ΔT_b 、 $\Delta \pi_k$ 、 $\Delta \eta_k$ 与压缩功改变量 ΔL_k 之間的关系。增量系数中的值 T_b 、 π_k 和 η_k 相当于某一起始状态（零状态），增量就是針對这一状态求得的。将其数值代入后，使方程式化为下面的形式

$$\Delta L_k = a \Delta T_b + b \Delta \pi_k + c \Delta \eta_k$$

式中 a 、 b 、 c ——与 π_{k0} 、 T_{b0} 、 η_{k0} 有关的数值系数。但是，比較方便的办法是列出联系相对偏差量的方程式并加以利用。最簡單的做法如下。

方程式(4)的两边取对数,得

$$\ln L_K = \ln\left(\frac{\pi}{k-1} R\right) + \ln T_b + \ln(\pi_K^{0.286} - 1) - \ln \eta_K.$$

再将所得方程式微分,并引用 $d(\ln x) = \frac{dx}{x}$:

$$\frac{dL_K}{L_K} = \frac{dT_b}{T_b} + \frac{0.286\pi_K^{0.286}}{\pi_K^{0.286} - 1} \cdot \frac{d\pi_K}{\pi_K} - \frac{d\eta_K}{\eta_K}, \quad (5)$$

得相对偏差量之间的关系式, 相对偏差量采用符号

$$\frac{\Delta L_K}{L_K} \approx \frac{dL_K}{L_K} = \delta L_K; \quad \frac{\Delta T_b}{T_b} \approx \frac{dT_b}{T_b} = \delta T_b \text{ 等}$$

须指出, 在关系式(5)中没有原方程的常数系数。显然, 方程式(5)右边 $\delta\pi_K$ 的系数, 对于 π_K 的每个初值都将是数值。我们把这个数值叫做 π_K 对 L_K 的影响系数, 并用 K_1 表示。这样, 方程式(5)可写成下式

$$\delta L_K = \delta T_b + K_1 \delta \pi_K - \delta \eta_K, \quad (6)$$

式中

$$K_1 = \frac{0.286\pi_K^{0.286}}{\pi_K^{0.286} - 1} \quad (7)$$

这就是以小偏差表示的压缩过程方程式的最后形式。应这样来理解以小偏差表示的方程式(6), 假使压气机进口空气温度提高1%, 则当其他条件不变时 (π_K =常数, η_K =常数, $\delta\pi_K=\delta\eta_K=0$) 压缩功也增加1%。同样, 当效率 η_K 增加1%时, 不论 π_K , T_b , η_K 的初值为何, 压缩功减小1% (右边为负号)。

当 π_K 增大1%, 则压缩功增加 $K_1\%$, 即压缩功的增量不仅与 π_K 的改变量, 而且与 π_K 的绝对值有关。图3是按照公式(7)计算出的 $K_1 = f(\pi_K)$ 的图线。从图中可以看出, 在 π_K 的低值区内影响系数 K_1 值要大于其在高值的 π_K 区的值, 即随着压气机增压比的增加, 增压比的变化对压缩功的影响减小。譬如, 当 $\pi_K=2$ 时, 若 π_K 增大1% 可增加压缩功大约1.6%; 而当 $\pi_K=10$ 时, 只不过提高0.6%。用方程式(6)可以算出当 T_b , π_K , η_K 同时发生改变时功 L_K 的改变量, 并可求出当 $\delta L_K=0$, 即 L_K =常数时, π_K , T_b 和 η_K 之间的关系。在后一种情况下