

中等专业学校
教学用书

机械制图作业題集

冶金机械及冶金专业用

北京冶金专科学校制图教研组

馬宪成 赵成义 李海 编

冶金工业出版社

中等專業學校教學用書

機械制圖作業題集

(冶金機械及冶金專業用)

北京冶金專科學校制圖教研組
馬完成 趙成義 李 海 編

冶金工業出版社

機械制圖作業題集

馬完成 趙成義 李海 編

冶金工業出版社出版(北京市燈市口甲45號)

北京市書刊出版業營業許可證出字第093號

冶金工業出版社印刷廠印 新華書店發行

— * —

1959年9月第 一 版

1959年9月北京第一次印刷

印數 6,720 冊

开本 787×1092 • 1/16 • 40,000 字 • 印張 5¹⁰₁₆ • 插頁 17 •

— * —

統一書號：15062·1871 定價 1.10 元

这本作業題集是編者所写“机械制圖”一書的單行附本，內容包括制圖基本知識、投影作圖及机械制圖各章的練習和作業題以及有关这些作業的簡單指示。

本書是学生进行制圖作業和練習的必备教材，也是教師佈置作業和練習的依据。

目 录

說明

第一部分 制圖基本知識

§ 1	作業№ 1	綫型.....	5
§ 2	練習 1	字体.....	7
§ 3	作業№ 2	等分圓周.....	7
§ 4	作業№ 3	近似橢圓.....	10
§ 5	練習 2	圓弧連接.....	11
§ 6	作業№ 4	綜合作業.....	13
§ 7	練習 3	曲線板曲綫.....	17

第二部分 投影作圖

§ 8	練習 4	点的投影.....	19
§ 9	練習 5	直線的投影.....	21
§ 10	練習 6	平面.....	27
§ 11	練習 7	实形求解.....	32
§ 12	練習 8	軸測投影.....	35
§ 13	作業№ 5	几何体.....	36
§ 14	作業№ 6	几何体的剖面及展开.....	41
§ 15	練習 9	試求曲面立体相貫線.....	42
§ 16	作業№ 7	相貫体.....	46
§ 17	練習10	作組合体的三面投影圖.....	50
§ 18	作業№ 8	組合体.....	52

第三部分 机械制圖

§ 19	作業№ 9	剖視.....	57
§ 20	作業№ 10	螺紋連接.....	66
§ 21	作業№ 11	齒輪嚙合.....	69
§ 22	作業№ 12	零件草圖.....	73
§ 23	作業№ 13	零件工作圖.....	73
§ 24	練習11	讀零件工作圖.....	82
§ 25	作業№ 14	裝配圖.....	82
§ 26	練習12	讀裝配圖.....	82
§ 27	作業№ 15	裝配圖的零件分圖.....	86
§ 28	作業№ 16	描圖.....	87

說 明

制圖是一門實踐性很強的基础技术学科。經過課堂講述，学生只能基本領会制圖的知識。要更全面地掌握制圖的知識、技能和技巧，就必須进行制圖的實踐，所以作業課佔全部制圖課時數的三分之二以上。由此可見，完成制圖作業和練習是一項十分重要的學習任务。

本題集中，把制圖課的作業总分为作業和練習兩种。作業是学生在教師指导下按規定的內容、要求和格式进行繪制圖样的工作，主要是在作業課堂中进行。練習不同于作業，它只着重于某些概念性的問題及單一性的方法技巧問題，它的圖面要求較少且学生在自習時間完成。書中均按作業和練習單獨排定順序，其中某些練習是直接作在題集上的，其他均作在圖紙和練習本上。

書中所列練習和作業都是制圖課程中的主要問題，較次要或非基本的問題即以“機械制圖”一書中的例子和圖形作为複習題材，此处不再編入。

在每一号作業之前，都有簡單的指示，学生可通过該指示了解作業的目的、任务、要求、基本作業時間以及若干注意点。与教材重复的內容沒有編入。

本題集是按照全班單題和少量分題的原則來編写的，鉴于我国每班学生人數較多，全部分題会造成教師組織作業課的困难和評定作業中的難易不均，因之我們認為实行單題和少量分題的方法是适宜的。分題題目应由教師統一指定，学生应在課前进行作業預習，解决作業中的疑难点，准备必要的数据和草圖。在課堂或課外，每个学生都應該严肃認真地独立完成自己的作業，随意抄襲別人將不能获得真正的知識，而且也是一种不好的行为。

为了批改上的方便，本書对一些作業采用了合張分欄的方式，但这不是硬性規定，必要时可以分張进行。

最后，需要指出，制圖作業是一种細膩而又費時的工作，制圖者必須細心琢磨，严格地对待制圖內容上的原理和方法問題，也要努力提高圖面質量，使圖样清潔美觀，合乎标准。

第一部分 制圖基本知識


§ 1. 作業 №1 線型

一、題目：

按圖 1 所給的方案之一，繪制線型作業。


二、指示：

1. 使用 4 号 (16 开) 圖紙，豎放；
2. 按給定的尺寸進行作圖；
3. 用 $2 \sim 3\text{H}$ 的鉛筆繪制底稿，對虛線、點划線的長短間隔應正確地表示出來，以便描黑時容易控制，且防止描錯線型；
4. 用 $\text{HB} \sim 2\text{B}$ 的鉛筆進行描黑，同類線型要一次描完（粗實線的 b 可在 $0.6 \sim 0.8$ 公厘的範圍內選取）；
5. 正確地使用制圖工具，線型須符合標準，並應勻整光滑；
6. 圖形須準確，圖面要清潔，不記尺寸；
7. 基本作業時間：3 小時。



方案 2

型 线 图



方案 1

§ 2. 練習 1 字体

一、題目:

書寫工程字体，包括：

1. 六行汉字——長仿宋体（其中 10 毫米高的 3 行， 7 毫米高的兩行， 5 毫米高的 1 行）；
2. 三行数字（7、5、3.5 毫米高的各 1 行）；
3. 三行拉丁字母（7 毫米高的）——大写兩行，小寫一行。

二、指示:

1. 在印好的格子內用 HB 鉛筆一次写出，不得重描，筆划要均勻，輕重要一致；
2. 按規定的順序依次写出各指定号数的汉字、数字及拉丁字母；
3. 照着教科書中的字样摹仿着書寫（汉字的內容亦為書中的字样）；
4. 注意各种字体的写法，严格遵守写字要領。


§ 3. 作業 №2 等分圓周

一、題目:

按圖 2 所給的方案之一，繪制圓形机件輪廓圖。

二、指示:

1. 使用 4 号圖紙，橫放，注意圖形的布置（參圖 3）；
2. 按給定的尺寸，采用 1:1 的比例作圖；
3. 等分圓周時，應尽量使用丁字尺、三角板及圓規，并應力求作圖准确；
4. 剖面線為細實線，與水平成 45° ，間距要相等并為 1.5 毫米左右；
5. 标注全部尺寸，箭頭要合乎標準；
6. 作業中的所有字跡，均須采用标准字体（以后亦同）。尺寸数字采用 3.5 毫米高的数字，标题欄中的“圖名”、“学校名称”采用 10 毫米高的長仿宋体，余者采用 5 毫米高的長仿宋体書寫；
7. 基本作業時間：3 小时。






圖 2 等分圓周




圖 3 圖形佈置

§ 4. 作業 №3 近似橢圓

一、題目：

按圖 4 所給的方案之一，繪制橢圓形機件輪廓圖。

二、指示：

1. 使用 4 号圖紙，豎放；2. 比例 1:1，記尺寸；3. 作圖須準確，連接處要光滑；
4. 基本作業時間：2 小時。




圖 4 近似橢圓


§ 5. 練習 2 圓弧連接


一、題目：

完成給出零件輪廓的圓弧連接。

二、指示：

1. 每个学生对四个圖形均須完成（圖 5）；
2. 按照已給小圖的連接形式进行連接；
3. 用給出的半徑在印好的骨架圖中，直接进行作圖；
4. 連接的底稿線画完后，須將全圖描黑；
5. 填好連接半徑的尺寸箭头。








圖 5 圓弧連接

§ 6. 作業 №4 緒合作業

一、題目:

1. 按圖 6 所給的方案之一，繪制型鋼剖面圖；
2. 按圖 7 所給的方案之一，繪制機件外形輪廓圖。

二、指示:

1. 用 3 号 (8 开) 圖紙，橫放；
2. 圖面佈置形式如圖 8 所示；
3. 比例 1:1，記尺寸；
4. 作連接弧時，須首先確定中心及連接點，然後連接；
5. 注意斜度的作法，斜線作出後，再作圓角；
6. 剖面線為細實線，與水平成 45°，間距要相等並為 1.5 公厘左右；




圖 6 型鋼剖面圖