



中等專業學校教學用書

露天矿采掘机械

苏联 耳·格·美利庫莫夫等著

煤炭工业出版社

露天矿采掘机械

苏联

耳·格·美利庫莫夫 朴·朴·納扎羅夫著
耶·伊·奧爾廖夫 恩·阿·菲利莫諾夫

徐 起 韓大中譯

煤炭工业出版社

内 容 提 要

本書簡述了鑽機、單斗與多斗挖掘機、運輸卸土機、皮帶卸土機、窄道式挖掘機、排土犁、鍛造機和推土機的構造和原理。並敘述這些機器的修理、裝配、拆卸和計算生產率。

本書經煤炭工業部教育司批准作為中等礦業專業學校“煤產地露天開采”專業的教科書，同時也適合我國現廠的工程技術人員參考。

Л. Г. Мелькумов, П. П. Назаров
Е. И. Орлов, И. А. Филимонов

ГОРНЫЕ МАШИНЫ

Углехимиздат Москва 1955

根據蘇聯國立煤礦技術書籍出版社 1955 年版譯

771

露天礦采掘機械

徐 起 韓大中譯

*

煤炭工业出版社出版(社址：北京市長安街煤炭工業部)

北京市書刊出版業營業許可證出字第 034 号

煤炭工业出版社印刷厂排印 新華書店發行

*

開本850×1168公厘 $\frac{1}{2}$ 印張17 $\frac{7}{16}$ 插圖25 字數353,000

1959年1月北京第1版 1959年1月北京第1次印刷
統一書號：15035·497 印數：0,001—4,000冊 定價：2.40元

自 組

序 言

第一篇 鑽 机

第一章 鑽机概論	12
§ 1. 基本概念	12
§ 2. 週轉式与冲击式鑽眼法	12
§ 3. 鑽机的分类	14
第二章 电 鑽	15
§ 1. 电 鑽	15
§ 2. 电鑽的鑽具	18
§ 3. 电鑽的使用	20
第三章 风 鑽	20
§ 1. 风鑽的分类	20
§ 2. 风鑽各部构造	22
§ 3. 冲击鑽眼工具	29
§ 4. 风鑽的基本計算	32
§ 5. 深爆破眼的风动鑽进	36
§ 6. 风鎬概述	36
§ 7. 风鑽的运转	36
第四章 週轉式鑽机	39
§ 1. 週轉式鑽机的使用范围	39
§ 2. 週轉式鑽机的构造	39
§ 3. 週轉式鑽机的使用	48
§ 4. 週轉式鑽机的生产能力	50
第五章 鋼繩冲击式鑽机	50
§ 1. 鋼繩冲击式鑽机的用途、工作原理与使用条件	50

§ 2. 鋼繩衝擊式鑽進的基本原理.....	52
§ 3. 鋼繩衝擊式鑽機的構造.....	55
§ 4. 鑽具.....	66
§ 5. 鋼繩衝擊式鑽機在露天礦上的運轉.....	72
§ 6. 鋼繩衝擊式鑽機的生產能力以及提高生產能力的方法.....	74
§ 7. 打撈工作.....	79
§ 8. 鑽機的修理.....	82
§ 9. 鋼繩衝擊式鑽進的安全技術.....	86
第六章 鑽鉗修理機和齒頭修理機	88
§ 1. 鑽頭與可換鑽頭的磨銑.....	88
§ 2. 全鋼鑽杆與齒頭的修理.....	89
§ 3. 鑽鉗修理機.....	92
§ 4. 齒頭修理機.....	94
§ 5. 鑽鉗或齒頭修理車間的工作組織.....	99

第二篇 单斗挖掘机

第一章 单斗挖掘机概論	101
§ 1. 挖掘机的发展简史.....	101
§ 2. 挖掘机的主要定义和分类.....	102
§ 3. 挖掘机的工作原理、工作規格和使用范围.....	107
第二章 单斗挖掘机工作装置的构造	114
§ 1. 正向鏟工作装置的結構方式.....	114
§ 2. 正向鏟的推压系統.....	117
§ 3. 正向鏟工作装置的构造.....	120
§ 4. 拉鏟工作装置的构造.....	130
· § 5. 反向鏟、鉋土鏟与抓斗鏟工作装置的构造.....	140
第三章 迴轉台及放置于其上的机构	144
§ 1. 迴轉台.....	144
§ 2. 正向机械鏟的各部机构.....	145

§ 3. 拉链机构.....	162
§ 4. 万能式单斗挖掘机的各部机构.....	170
第 四 章 单斗挖掘机的行走装置.....	175
§ 1. 概 論.....	175
§ 2. 履带式行走装置.....	176
§ 3. 迈步式行走装置.....	187
第 五 章 单斗挖掘机的操纵机构	196
§ 1. 操纵机构的分类以及对它們的要求.....	196
§ 2. 液压操纵系統.....	197
§ 3. 压气操纵系統.....	199
§ 4. 电动操纵系統.....	200
§ 5. 电动液压操纵系統.....	200
§ 6. 电动压气操纵系統.....	204
§ 7. 勺斗底板开放机构.....	208
§ 8. 操縱器械.....	209
第 六 章 挖掘机的动力装置	211
§ 1. 概 論.....	211
§ 2. 具有一台交流电动机传动的挖掘机的电力装置.....	215
§ 3. 挖掘机用交流多电动机传动装置.....	217
§ 4. 3-4/40型挖掘机的电力装置.....	219
§ 5. 使用发电机-电动机組 (Г-Д 机組) 的挖掘机传动裝置	225
§ 6. СЭ-3 型挖掘机的电力装置	228
§ 7. 使用具有电机增强器的发电机-电动机机組的挖掘机传动裝置	232
§ 8. ЭП-14/75 型与 ЭГЛ-15 型挖掘机的电力装置	235
第 七 章 单斗挖掘机的技术运转.....	241
§ 1. 挖掘机于工作面中的工作.....	241
§ 2. 挖掘机之維护人員及其職責.....	243
§ 3. 挖掘机的維护.....	244

§ 4. 挖掘机的修理.....	247
§ 5. 挖掘机送厂修理規則及修理后驗收規則.....	253
§ 6. 挖掘机的安装与拆卸.....	254
第八章 露天煤矿挖掘机的工作組織	258
§ 1. 单斗挖掘机的生产能力.....	258
§ 2. 先进生产者的成就和挖掘机的先进工作法.....	262

第三篇 多斗挖掘机

第一章 概 論	271
§ 1. 鏈式多斗挖掘机的工作原理.....	271
§ 2. 輪斗式挖掘机的工作原理.....	274
§ 3. 多斗挖掘机的分类与主要型式.....	275
第二章 鏈式多斗挖掘机的工作裝置	293
§ 1. 斗架与斗鏈的特征概述.....	293
§ 2. 斗架及其悬挂.....	295
§ 3. 斗 鏈.....	296
§ 4. 勾 斗.....	299
§ 5. 传动机构的零件与部件, 斗鏈的拉紧与斗架的操縱.....	299
§ 6. 斗鏈的传动机构.....	301
§ 7. 拉紧装置.....	305
§ 8. 斗架操縱机构.....	305
第三章 輪斗式挖掘机的工作裝置	306
§ 1. 輪式轉子.....	306
§ 2. 球型轉子.....	308
§ 3. 轉子传动裝置.....	310
§ 4. 轉子悬臂的提升机构.....	311
§ 5. 轉子悬臂的推压机构.....	312
第四章 运輸与装载裝置	313
§ 1. 皮带运输机.....	313

§ 2. 装载装置与给料器	315
§ 3. 破碎分类装置与漏斗	316
§ 4. 具有运输机的装载装置	318
第五章 迴轉装置与行走装置	319
§ 1. 回转装置	311
§ 2. 铁道行走装置	321
§ 3. 履带式行走装置	328
§ 4. 履带式与铁道式行走装置的比較，綜合式行走装置	334
第六章 多斗挖掘机的电力装置与电力传动的操纵	336
§ 1. 电能的供给与分配	336
§ 2. 电力传动装置的一般特征	338
§ 3. 工作机构的电力传动装置	339
§ 4. 行走机构的电力传动装置	340
§ 5. 履带回转机构的电力传动装置	344
§ 6. 挖掘机回转机构的电力传动装置	344
§ 7. 其他电力设备	345
第七章 辅助装置	346
§ 1. 挖掘机的平衡及特殊装置	346
§ 2. 气力和液压系统	347
§ 3. 各部机构的润滑系统	349
§ 4. 从挖掘机上远距离操纵电机车	350
第八章 操纵系統保护、閉鎖与信号装置	350
§ 1. 保护装置	350
§ 2. 传动的闭锁装置	351
§ 3. 挖掘机各部机构的操纵系統	352
§ 4. 事故性切除电路和操纵台之間的闭鎖	354
§ 5. 号志和通訊	354
第九章 多斗挖掘机的安装与运转	354
§ 1. 多斗挖掘机的安装	354

§ 2. 多斗挖掘机的运转	355
§ 3. 多斗挖掘机生产能力的计算	358
§ 4. 技术-经济指数	359
§ 5. 多斗挖掘机结构的发展远景以及其应用范围	361

第四篇 特殊设备

第一章 运输排土桥	365
§ 1. 工作原理, 排土桥的主要类型	365
§ 2. 构架及支座装置	373
§ 3. 行走机构	378
§ 4. 排土桥的挖掘机构及排土桥与挖掘机的联接	381
§ 5. 皮带运输机	382
§ 6. 电力装置	386
§ 7. 辅助装置	387
§ 8. 保护及闭锁装置, 操纵, 号志及通讯	388
§ 9. 安装和运转	393
§ 10. 运输排土桥的应用范围及其结构的发展前景	399
第二章 皮带排土机	401
§ 1. 概論	401
§ 2. 苏联露天煤矿用的排土机	403
§ 3. 排土机结构的发展前景及其应用范围	406
第三章 索道式(铁塔式)挖掘机	409
§ 1. 装置	409
§ 2. 运转	412

第五篇 排土场工作机械化

第一章 推土犁	416
§ 1. 推土犁的用途与型式	416
§ 2. 推土犁的构造	418

§ 3. 推土犁的运转.....	423
§ 4. 推土犁的修理.....	426

第六篇 露天矿的辅助装置

第一 章 轮式链运机	427
§ 1. 轮式链运机概论.....	427
§ 2. 轮式链运机的分类.....	427
§ 3. 链运机的技术特征.....	428
§ 4. 钢丝绳操纵的链运机.....	428
§ 5. 链运机的牵引操纵系统.....	434
§ 6. 油压操纵的链运机.....	435
§ 7. 链运机在露天矿中的应用.....	437
§ 8. 履带式拖拉机，牵引机及后推机.....	439
§ 9. 链运机的运输、装配及拆卸.....	442
§ 10. 链运机工作时的技术操作规程及保安规程的要点.....	445
§ 11. 链运机的运转.....	447
§ 12. 链运机的修理和维护.....	451
§ 13. 链运机的生产能力.....	453
第二 章 推土机及松土机	458
§ 1. 推土机概论.....	458
§ 2. 推土机的分类.....	459
§ 3. 推土机的类型和技术特征.....	462
§ 4. 钢索操纵的推土机.....	463
§ 5. 钢索系统的推土机的操作.....	468
§ 6. 油压操纵式推土机.....	470
§ 7. 油压系统的推土机的操作.....	474
§ 8. 推土机的应用范围.....	475
§ 9. 推土机的运输及装配.....	477
§ 10. 推土机的修理和维护.....	480

§ 11. 推土机的运输.....	483
§ 12. 推土机在露天矿工作的保安规程及技术操作规程 的要点.....	483
§ 13. 推土机的生产能力.....	486
§ 14. 松土机.....	490

序　　言*

露天采煤方法較之地下采煤方法有很多优点。

露天开采工作的劳动生产率比地下开采工作的生产率高3—5倍，而煤的成本却低2—3倍。建設露天矿也比建設同样生产能力的矿井投資少。

在露天矿内工作的劳动条件好的多。但露天采煤也只有在所有主要工作都已机械化的条件下才是合理的。

沙俄时代的机器制造工业沒有出产过露天采煤所需要的机器，所以露天采煤方法在那时发展得极为緩慢。

于苏联战前几个五年計劃的年代里，苏联建立了强大的机器制造工业，它能充分供应露天采矿所需的各种机械。

随着各种必需的采矿机器的制造生产，也就开始了露天采煤的迅速发展。于卫国战争的年代里，煤矿工业中的这一部門发展得特別迅速。

1945年用露天开采方法所采出的煤比1940年用同样方法采出的煤多2.8倍。近年来，露天采煤方法繼續得到发展，1950年用露天开采方法采出的煤已达1940年用同样方法采出的煤的6倍。

在第五个五年計劃的前四年中，苏联用露天采煤方法所采的煤增加了82%。

于偉大的卫国战争以前，在露天采矿工作中主要是使用勺斗容量为0.5—1.5立方公尺的挖掘机，其中很多是用蒸汽机传

* 编寫第一篇是由技术科学硕士波·波·納扎罗夫，序言、第二及第五篇——技术科学硕士恩·阿·費里莫諾夫，第三及第四篇——技术科学硕士尔·格·米里莫夫，第六篇——工程师叶·伊·奧洛夫。

动的。

現在，它們都已为勺斗容量为 3—4 立方公尺的挖掘机所代替了。

在剥离工作方面，使用了勺斗容量达20立方公尺的强力迈步式挖掘机（拉鏟）和勺斗容量为15立方公尺的挖掘机（机械鏟）。

所有这些挖掘机均有电力传动装置——比起蒸汽机来，它要經濟得多。

它們的构造比起战前出产的挖掘机更为完善，它們經久耐用、运转简单和生产能力大。

应用强力拉鏟和机械鏟，可以实现无运输系统的剥离工作，这样可使剥离工作費用节省，并提高工人的劳动生产率。

除了单斗挖掘机以外，还有使用多斗挖掘机和运输排土桥。

多斗挖掘机消耗能量較少，生产能力較高，操縱亦比較簡單。但是它們不如单斗挖掘机那样通用，不是在任何情况中都能使用的。运输排土桥与多斗挖掘机配合在一起工作，能使剥离工作的成本为最低，并具有很高的生产能力。

鋼繩冲击式鑽机和迴轉式鑽机是用来鑽进爆破工程的炮孔。

迴轉式鑽机获得极为广泛的应用，因为鋼繩冲击式鑽机之生产能力較小，故它将被迴轉式鑽机取而代之：

迴轉式鑽机的鑽具装有硬質合金，因而提高了鑽具寿命和鑽进速度。

鏟运机和推土机是用来在挖掘机后面进行清理矿层、平整铁道路基，以及用于其他机械化工作中。

鏟运机制成具有容量达15立方公尺的勺斗，它用拖拉机或輪式拖拉机牵引。推土机是以 C-80型拖拉机为基础而制成的。

运输工作在露天采矿综合机械化中起着重要的作用。

除了开采煤炭以外，还必须自剥离阶段将大量废弃岩石运到排土场。通常运输出来的岩石体积要比采出煤炭的体积超过几倍。采出的煤炭一般是自工作面用皮带运输机运送至贮煤仓，再从此处卸于铁道车皮中。

于大部分情况下，岩石阶段上的废岩是用蒸汽机车或电机车牵引的自翻车运送至排土场。

电机车维护与检修都比较简易，运转费用较省，生产能力亦比同样功率的蒸汽机车大。

随着剥离阶段推进，还必需移动铁道。这个工作可以用吊车进行，吊车把一节一节的铁轨重新敷设成铁道线，或用連續作用的移道机来移动铁道，使用移道机移道时，毋须将要移动的铁道拆开。

为了减少敷设铁路支线的费用，在某些露天矿上使用载重量达25吨的巨型自卸式汽车运送岩石。

近来，开始使用载重量为25吨的无轨电车。

无轨电车具有比自卸式汽车更多的优点，因为它是用电力工作的，它的装置简单，并且修理费用也较节省。

于排土场翻车线上，线路附近的岩石多半是用挖掘机运送到排土场上的。有时，这种工作还可用推土犁来进行。

当用自卸式汽车运送岩石时，在排土场上使用推土机将卸出来的岩石移置成斜坡，同时并整平排土场的地面。

按照这些简单的叙述，就可以断定，自岩石工作面至排土场，和自采煤工作面至铁道车皮的所有工作都使用着机械，亦即联合机械化已经得到实现。

露天采煤方法是所有各种重要的开采方法中最有效的一种，所以它应获得继续地发展。

第一篇 鑽机

第一章 鑽机概論

§1. 基本概念

浅爆破眼，就是用人工在岩石上鑽圓筒形小眼，其直徑在65公厘以下，深度不超过5公尺。

深爆破眼，也是用人工在岩石上鑽圓筒形眼，但其直徑較大，深度亦較深。

开采有用矿物时，浅爆破眼与深爆破眼的主要用途——用以在岩体中装放炸藥包（当用爆破法松散岩体时），以及用于地質勘察和采取矿物試样等工作。除了这些用途以外，浅爆破眼与深爆破眼还可用作排水孔道与通风孔道，以及用于自地面至地下巷道間敷設电纜等等。

形成浅爆破眼与深爆破眼的过程称为鑽眼；于此鑽眼过程中的所有工作，包括一切可能的輔助工作在内——鑽眼工作，而在鑽眼时所使用的机械——鑽机。

§2. 回轉式与冲撃式鑽眼法

鑽眼的主要方法可分为两种：迴轉式的与冲撃式的。

迴轉式鑽眼时，鑽具圍繞着它自己的軸線，亦即与浅爆破眼或深爆破眼相重合的那根軸線作連續迴轉，同时它还沿着該軸線向爆破眼的工作面推进。就在此时，鑽杆之刃部即从工作面上連續地破碎或切削掉一薄层岩石。

冲撃式（有时称为冲撃迴轉式）鑽眼时，在端部装有齒刃的鑽具，对浅爆破眼或深爆破眼的工作面进行冲撃，于此工作

面上凿出与凿刀形状相适应的凹沟——槽。当下次再行冲击时，鑽具已先围绕它自己的軸線轉了某一角度，于是逐次将浅爆破眼或深爆破眼的整个截面破碎。

俄罗斯工程师沃·阿·古栖可夫与恩·斯·烏斯宾斯基于冲击鑽进的理論領域中曾进行了很多工作（1904—1908）；經過深入的理論研究和用大量的經驗材料証实以后，他們會作出了下列几点結論：

- 1) 确定物理性質完全在于岩石，冲击鑽眼速度与鑽眼中机械功的消耗量，亦即与单位時間內的冲击次数和动能成正比，而与浅爆破眼或深爆破眼直径的平方成反比；
- 2) 其他条件相同时，冲击鑽眼的速度会随着鑽杆刃尖角的减小而增加。

所以，于每一种岩石中，鑽进浅爆破眼或深爆破眼单位体积的机械功单位消耗量大致是一常数，并且它还随着鑽杆刃尖角的减小而略为减少。

技术科学博士阿·弗·苏哈諾夫教授曾进一步发展了恩·斯·烏斯宾斯基教授的理論，他証明了：增加鑽具的刃数会使鑽眼速度降低。所以用具有十字形鑽头鑽进爆破眼时，其生产能力要比用具有齒形鑽头的鑽具小些。此种研究同时已为实际經驗資料所証实。

当迴轉式鑽眼时，浅爆破眼或深爆破眼工作面上的岩石主要是受剪切作用而破碎的。当冲击式鑽眼时，爆破眼工作面上的岩石主要是受压潰作用而破碎的，仅有很少部分（介于两个由鑽杆冲击出来的相邻凹槽之間的突出岩石）才是依靠剪切作用而破碎的。同时，还应注意到大部分岩石的抗压强度均較其抗剪切强度要大12—15倍，甚或有时大20倍。

使用迴轉式鑽眼时，浅爆破眼或深爆破眼工作面的岩石实

际上是連續破坏的，而当用冲击式鑽眼时，由于冲击工具有空动行程，所以岩石的破坏是断續的。

迴轉式鑽眼較冲击式鑽眼的优越性，在理論上是很明显的，可以預料这种方法能得到較高的生产率。但在目前迴轉式鑽眼还只能适用于硬度較低的岩石。在中等硬度以上与坚硬岩石中，直到現在为止，还使用能够在鑽具刃部单位长度上产生极大瞬間力的冲击式鑽眼为主。

§3. 鑽机的分类

鑽机的分类是按各种特征来进行的，其中最主要者为在岩石上鑽眼时岩石破碎的原理——分为迴轉式的或冲击式的。

另一重要的分类特征是机械需要的能的种类（电力、压缩空气、内燃机等等）。

在露天矿內用来鑽进浅爆破眼或深爆破眼的鑽机可以分为：

- 1) 用于鑽进浅爆破眼与深度不大的小直径爆破眼的鑽机：
 - a) 电鑽——适于在中等硬度或中等硬度以下的岩石上鑽眼；
 - b) 冲击式风鑽——适于在硬岩上鑽眼。
- 2) 用于鑽进大直径深爆破眼的鑽机：
 - a) 回轉式鑽机——适于在中等硬度或中等硬度以下的岩石上鑽眼；
 - b) 鋼繩冲击式鑽机——适于在坚硬岩石上鑽眼。